



Detail situatie afglijden talud watergang door aanwezige kweldruk. De zwarte lijnen geven de voormalige teen en insteek weer.





Grillig verloop talud door aanwezige kweldruk. Door dempen van deze watergang en een nieuw te graven vervangende watergang aan de andere zijde van de bomen zal de situatie verbeteren en veiliger worden. Afwatering wegberm zal door aanwezig hoogteverschil wegberm en maaiveld aanliggend perceel gewaarborgd zijn.