




ZUIDGEVEL




WESTGEVEL



NOORDGEVEL



PLATTEGROND



SITUATIE
schaal 1:1000
kad. bek. gem. texel
ged. den hoorn

12. IN 01675


Ned. Hervormde kerk te den hoorn, Texel
doorsnede, aanzicht over westgevel met toren
i.b.v. te vernieuwen stucwerk aan binnenzijde.
monumentennummer 35239, ID-code 442635

get: g. huisman	dd: 27-09-2005	gew:
opdrachtgever:	kerkvoogdij ned. herv.kerk den hoorn	
1230		2


architectenburo texel b.v.

burgwal 20, 1791 AJ den burg - texel


tel. 0222-314441/313947, fax 310373




WEST GEVEL



ZUID GEVEL



OOST GEVEL



NOORD GEVEL

Kerkvoogdij Waal, Koog, Den Hoorn



INSPECTIERAPPORT 2013
objectnummer 0029
N.H. Kerk Den Hoorn
Kerkstraat 5



Objectgegevens

Objectnummer : 0029
Object : N.H. Kerk Den Hoorn
Gelegen te : Kerkstraat 5
Eigenaar/beheerder : Kerkvoogdij Waal, Koog en Den Hoorn
Adres eigenaar :
Debiteurennummer : 81
Rijksmonumentnummer : 35239
Categorie : 03 Kerkelijke gebouwen

Inspectiegegevens

Inspectienummer : 0029.13.1196
Inspectie uitgevoerd door :
Inspectiedatum : 25-11-2013

Architect/ bouwjaar

- XVI de kerk bestaat nog slechts uit drie traveeën.
- 1571 de kerk is door de watergeuzen vernield.
- 1573 is de kerk ingebruik genomen door de Hervormde Gemeente.
- Sinds 1602 is de kerk een bakken voor de scheepvaart.
- In 1646 werd het koor afgebroken. In 1641 werd het koor afgebroken en een rechte muur opgetrokken.

Onderhoudsgeschiedenis

- In 1924 is de kerkraadskamer tegen de oostgevel aangepast aan de situatie van voor 1923.
- In 1957 gerestaureerd door architect Royaards. De panbedekking is toen vervangen voor een schubleibedekking.
- In 1993 is het muurwerk gerestaureerd.
- In 2002 is het leiwerk vervangen. Het schilderwerk is uitgevoerd en de gevels van de kerk zijn met lood afgedekt.
- In 2006 is het hekwerk rond de begraafplaats vervangen. Het pleisterwerk aan de westzijde is vervangen. Nabehandeling bonte knaagkever- en houtwormaantastingen uitgevoerd.
- In 2008 is het schilderwerk uitgevoerd.
- In 2009 is het metsel- en voegwerk nagezien. Een muurstijl aan de noordzijde vervangen, de overige behandeld tegen bonte knaagkever aantastingen.
- 2011 luiken in gewelf gemaakt en kapvoet onderzocht op bonte knaagkever aantastingen.

Algemeen

De constructieve toestand (casco) van de kerk is goed.
De onderhoudstoestand is goed.
Regelmatig worden er diverse werkzaamheden uitgevoerd.
Uit de rapporten van de laatste vijf jaar blijkt dat de onderhoudsstaat van het gebouw verbeterd.
Hieronder treft u de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van prioriteit.

Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit onderdelen

	<u>rubriek</u>	<u>technische staat</u>	<u>termijn</u>
N.H. Kerk Den Hoorn			
- Vergaarbak zuidzijde herstellen.	2.4.2	Lekt	z.s.m.
- Klossen houten afvoer consistorie vervangen.	2.4.2		z.s.m.
- Gevelafdekking consistorie herstellen.	1.2.1	Matig	z.s.m.
- Bonte knaagkever en houtworm aantastingen interieur behandelen.	3.8		z.s.m.
- Ankerwerk kerk en consistorie op sterkte controleren/herstellen/behandelen.	1.2.1/ 2.1.1	Matig	1 jaar
- Balklaag hal en schoorsteen fixeren.	2.6/ 3.2.2	Matig	1 jaar
- Houtwerk consistorie herstellen.	1.2.3		1-2 jaar
- Metselwerk noordzijde en voegwerk algemeen plaatselijk herstellen.	1.2.1		1-4 jaar
- Pleisterwerk herstellen.	3.7.1	Redelijk	1-4 jaar

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Volgens de geldende normen en richtlijnen voldoet het gebouw aan de eisen van de Monumentenwacht Nederland.

Bijlagen

Autocad tekening.


Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht

Geen.

Verwerkte materialen


Geen.

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	objectnummer 0029 N.H. Kerk Den Hoorn
1. GEVELS						
<u>1.1 Funderingen</u>						
- Algemeen	G				Voor zover waarneembaar en gezien de kwaliteit van het opgaande muurwerk.	
- Ter hoogte van het maaiveld	G				Het voegwerk is nagezien in 2009.	
<u>1.2 Gevels</u>						
<u>1.2.1 Baksteen</u>						
- Metselwerk kerk (rode baksteen)		R			Het metsel- en voegwerk is in 2009 hersteld. Diverse stenen verpulveren. Rond het muuranker aan de zuidzijde is de scheurvorming dichtgezet. Ook boven de steunberen zijn eveneens de scheuren dichtgezet. Aan de noordzijde bij het achterste venster is het metselwerk gescheurd en dit wordt naar buiten gedrukt. Wat hiervan de oorzaak is, is niet geheel duidelijk. De steunberen zijn afgedekt met koper. Het koperwater geeft verkleuring op het natuursteen van de afzaten. In het laatste travee aan de noordzijde is ook een roestende ijzerwerk in de gevel zichtbaar. De stenen worden door het roesten kapot gedrukt.	
- Voegwerk kerk (met daggestreep)	G				Het voegwerk is waar nodig hersteld in 2009. In de steunbeer aan de noordwestzijde komt onderin nog uitgevallen voegwerk voor, zowel aan de noord- als de westzijde.	
- Gevelafdekkingen kerk	G				De gevels zijn met lood afgedekt. Aan de zuidzijde, boven de achtergevel, is op het lood een soldeernaad (van aansluiting met het schouderstuk) gescheurd. Aan de zuidzijde boven de achtergevel is de voeg boven het muurlood plaatselijk weggefallen. Aan de kant van de leibedekking zijn enkele voegen van het schouderstuk aan de zuidzijde boven de voorgevel uitgevallen.	
- Afzaten en waterlijsten	G				Diverse natuursteen van de waterlijsten is in 2009 vervangen. Aan de zuidwestzijde is een hoek van de bovenste afzaat van de voorste steunbeer, gebroken.	
- Ankerwerk zijgevels en voorgevel (west) kerk		R			Enkele muurankers zijn hersteld of vervangen in 2009. De nog niet herstelde ankers roesten nog en dienen behandeld te worden. Vooral de gevelankers in de voorgevel roesten. Een stuk anker aan de noordwestzijde zit los.	
- Ankerwerk achtergevel (oost) kerk	G					

Rubriek	Kwalificatie*			Toelichting	objectnummer 0029 N.H. Kerk Den Hoorn
- Metselwerk consistorie (rood bruine baksteen)		R		Het metselwerk is in 2009 hersteld. De gemetselde borstwering aan de noordzijde verkeert in goede staat. Onderin het metselwerk is, tegen het optrekkende vocht, lood ingemetseld. In het metselwerk van de oostgevel zitten onder het luik enkele stenen van de rollaag los. Het voegwerk is diep uitgesleten.	
- Voegwerk consistorie		R		Dit met uitzondering van het voegwerk van de gevelafdekking en de zuidoostzijde. Dit voegwerk dient te worden hersteld. Ook het voegwerk van de waterlijst onder het venster in de topgevel dient te worden hersteld. Dit voegwerk is diep uitgesleten. Het voegwerk aan de noordoostzijde is in 2009 hersteld.	
- Voegwerk oostgevel consistorie		R		Het voegwerk is in 2009 nagezien, met uitzondering van het bovenste gedeelte. Het voegwerk in de trommelvulling boven het venster zit plaatselijk los. Ook diverse voegen van de rollaag onder het luik zijn diep uitgesleten.	
- Gevelafdekking consistorie			M	De muurafdekking aan de zuidoostzijde is gescheurd en zit los. Enkele stenen onder het schouderstuk liggen los. Ook aan de noordoostzijde zitten enkele stenen los, enkele zijn afgebroken. Het voegwerk op de rollaag van de gevelafdekking is plaatselijk diep uitgesleten en dient te worden hersteld. Nu kan er veel water in het muurwerk binnendringen.	
- Ankerwerk consistorie		R		De ankers roesten.	
1.2.3 Hout - Potdekselwerk noordgevel Consistorie		R		Het schilderwerk wordt dun. Plaatselijk is het onderste deel door ongedierte en vocht aangetast.	
					

(foto nr. 1.13 onderste houten deel aangetast).


Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	objectnummer 0029 N.H. Kerk Den Hoorn
<u>1.4 Vensters</u>						
<u>1.4.2 Hout</u>						
- Spitsboogvensters kerk	G				De houten roedevensters zijn voorzien van een voorzetbeglazing in houten ramen. De afzaten zijn afgedekt met lood.	
- Vensters Consistorie	G				Aan de oostzijde was tijdens deze inspectie veel condens op het venster zichtbaar.	
- Luik topgevel Consistorie	G					
- IJzerwerk vensters			M		De diefijzers voor het venstertje van het toilet worden dun. In 2007 zijn het ijzerwerk en de vensters geschilderd. Het ijzerwerk roest behoorlijk. Aan de oostzijde zit veel condens op het venster.	
<u>1.5 Deuren, poortjes, toegangen</u>						
- Deur en deurkozijn consistorie	G				De verankering van de kozijnstijlen roest.	
- Deuren noordzijde consistorie	G				Onder de deuren is als onderdorpel een gemetselde rollaag gemaakt.	
<u>1.7 Glas/schilderwerk</u>						
<u>1.7.1 Beglazing/glas-in-lood</u>						
- Vlakglas kerk	G					
- Voorzetbeglazing	G				De spouwruimte tussen de ramen en de voorzetramen wordt niet geventileerd.	
- Stopverfrandjes voorzetbeglazing	G					
- Beglazing consistorie	G				Aan de oostzijde zit een stopverfrandjes los.	
<u>1.7.2 Schilderwerk</u>						
- Buitenschilderwerk	G				Het schilderwerk is in 2012 nagezien.	

Rubriek	Kwalificatie*			Toelichting	objectnummer 0029 N.H. Kerk Den Hoorn
2. DAKEN					
<u>2.1 Kapconstructies</u>					
2.1.1 Hout					
- Ongedierte bestrijding				<p>De kap is in 1991 en 1997 behandeld tegen houtworm- en boktoraantastingen.</p> <p>De bonte knaagkever aantastingen, zijn in 2003 behandeld door middel van injecteren.</p> <p>In 2006 heeft er een nabehandeling plaatsgevonden.</p> <p>De kap is toen schoongemaakt.</p> <p>Op dit werk is geen garantie gegeven.</p> <p>Een registratieplaatje van deze behandeling is aanwezig op de deur naar de kapruimte.</p> <p>In 2009 zijn de trek balken en muurstijlen behandeld volgens offerte. Registratieplaatje van deze behandeling is in de meterkast aanwezig.</p> <p>Men heeft met het bestrijdingsbedrijf een contract afgesloten voor een jaarlijkse inspectie en behandeling van de aantastingen.</p> <p>De laatste inspectie van de kap heeft volgens het registratieplaatje op 31-08-2010 plaatsgevonden.</p> <p>In 2011 zijn in het gewelf luiken gemaakt en is de kapvoet op bonte knaagkever aantastingen onderzocht. Het onderzoek heeft uitgewezen dat diverse onderdelen onderin de kapvoet verzwakt zijn door de bonte knaagkever aantastingen.</p> <p>In 2012 is de kapvoet hersteld.</p> <p>Diverse onderdelen zijn met epoxyhars aangestort.</p>	
- Kerk (eikenhout) sporenkap met schaargebinten met daarop driehoekspanten		R		<p>In de kap ligt bij de toren, en bij de achtergevel veel gruis en vuil.</p> <p>Het metselwerk van de toren is verzand en vergruisd.</p>	
- Ankerwerk kap kerk		R		<p>Het ankerwerk in de achtergevel is goed.</p> <p>Deze ankers zijn in het verleden vervangen.</p> <p>De ankers in de voorgevel, achter de toren, roesten.</p> <p>Deze roesten ook in de muur.</p> <p>Enkele stenen worden hierdoor stuk gedrukt.</p>	
					



(foto nr. 2.13 ankerwerk roest tegen de toren).


Rubriek	Kwalificatie*			Toelichting	objectnummer 0029 N.H. Kerk Den Hoorn
- Kap consistorie (grenenhout), sporen kap met riet tussen sporen (balaatwerk)	G			De kap is in 2006 tegen houtworm behandeld.	
- Ankerwerk kap consistorie			M	De ankers in de oostgevel roesten en worden dun.	
<u>2.2 Dakbedekking</u>					
<u>2.2.2 Pannen</u>					
- Oudhollandse panbedekking consistorie (strengpers, blauwgesmoord)	G			Onder de panbedekking is een gewapende folie aanwezig. Deze folie klappert bij wind tegen de goten. Plaatselijk laat de speciezooom bij de gevelafdekking aan de oostzijde los. Aan de noordzijde is een stuk lood aangebracht.	
- Vorsten			R	Op de nok van de consistorie komen mogelijk nog zes gescheurde vorsten voor.	
<u>2.2.3 Leien</u>					
- Kerk, maasleibedekking (2002) r.v.s gehaakt	G			De schub leibedekking is in 2002 vervangen door een maasdekking. In de leien zijn veel pyrietinsluitingen (ijzer) zichtbaar.	
<u>2.3 Loodaansluitingen</u>					
- Noklood kerk	G				
- Indeklood leibedekking	G				
- Muurlood boven dakvlakken consistorie	G			Het lood is nagezien in 2009. Boven de zalinggoot achter de steunbeer krimpt de voeg van het lood los. Het muurlood is hier te ondiep aangebracht en verkeerd afgesneden. Het lood dekt de zalinggoot onvoldoende af. Hoewel dit verder geen last kan is de kans dat dit lekkage geeft bij sneeuwval, groot. Ook boven de panbedekking aan weerszijde krimpt de voeg van het muurlood los.	
<u>2.4 Goten en hemelwaterafvoeren</u>					
<u>2.4.1 Goten</u>					
- Koperen gootbekleding kerk	G			De neuzen van de goot zijn vastgeschroefd aan de gootlijsten. Boven de afvoeren zijn rvs bladvangers aangebracht.	
- Houten boerengootjes consistorie			R	De goten zijn aan de binnenzijde opnieuw gecoat in 2008. De kop van de goot aan de zuidzijde was door vocht aangetast. Dit heeft men in 2012 aangesmeerd met epoxyhars. De huizingplank en de muurplaat zijn nog wel aangetast door vocht.	
<u>2.4.2 Hemelwaterafvoeren</u>					
- Koperen afvoeren en vergaarbakken kerk voorzien van slagvaste onderdelen	G			De vergaarbakken zijn afgedekt. Het steekpijpje van de vergaarbak aan de zuidwestzijde zit los.	


Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting
					objectnummer 0029 N.H. Kerk Den Hoorn
- Houten afvoeren consistorie		R			De vergaarbak lekt hierdoor aan de onderzijde. Wij adviseren u dit te laten herstellen.
<u>2.6 Schoorstenen</u>					
- Schoorsteen in achtergevel kerk		R			De onderste klos aan de zuidzijde is verrot. Ook de middelste klos aan deze zijde is ingerot.
- Schoorsteen kap consistorie			M		Het schoorsteenkanaal is gescheurd en schuift af. Dit is op de zolder zichtbaar.
<u>2.7 Gootlijsten/balustraden</u>					
- Gootlijsten kerk	G				De met leien beklede gootlijsten, zijn in 2002 vervangen.
- Gootklossen consistorie	G				
- Gootlijst consistorie		R			Aan de zuidzijde is de gootlijst boven de afvoer door vocht aangetast.

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	objectnummer 0029 N.H. Kerk Den Hoorn
3. INTERIEUR						
<u>3.0 Algemeen</u> - Klimaat en ventilatie		R			<p>De kerk is voorzien van een mechanische ventilatie. Deze installatie is met de verlichting van de kerk geschakeld. Zodra het licht wordt aangezet, gaat de mechanische ventilatie uit.</p> <p>In de dakbedekking zijn monnikskappen gemaakt. Ondanks deze maatregelen blijft het erg vochtig in de kerk.</p> <p>De kerk wordt verwarmd door middel van elektrische kachels.</p> <p>Aan de binnenzijde is aan de noordzijde nog veel algengroei zichtbaar op het pleisterwerk.</p>  <p>(foto nr. 3.13 algengroei op het pleisterwerk noordzijde).</p>	
<u>3.1 Binnenwanden</u> - Gemetselde binnenmuren consistorie		R			<p>In de muur tussen het keukentje en de hal zijn grote scheuren zichtbaar. Deze scheur staat bijna 1 cm open. Ook boven de deur naar de schuur is een scheur zichtbaar.</p>	
- Binnenwanden kap		R			<p>Het metselwerk van de toren verpulvert en is diep verzand.</p> <p>In 2009 heeft men het metselwerk boven het deurtje opnieuw aangevoegd.</p> <p>Aan de kant van de toren is dit niet gedaan.</p> <p>In de kap achter de toren en achterin de kap is veel vuil en gruis aanwezig.</p> <p>Het gruis houdt vocht vast, waardoor het gewelfhout langer vochtig blijft en kan gaan inrotten.</p> <p>Omdat de toren eigendom is van de gemeente, en de gemeente daarom verantwoordelijk is voor het onderhoud van de toren staan deze gebreken ook in het inspectierapport van de toren vermeld.</p> <p>Bij het deurtje naar de kap liggen enkele stenen los.</p>	

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	objectnummer 0029 N.H. Kerk Den Hoorn
<u>3.2 Dragende constructies/vloeren</u>						
<u>3.2.1 Dragende constructies</u>						
- Trekbalken en muurstijlen kerk		R			De trekbalken en de muurstijlen zijn in 1994 behandeld tegen bonte knaagkever door middel van injecteren. In 2009 is een muurstijl aan de noordzijde vervangen. De firma van Lierop heeft in 2009 onderzoek naar de aantastingen gedaan en volgens offerte behandeld. Registratieplaatje van deze behandeling is in de meterkast aangebracht. Op de werkzaamheden wordt 5 jaar garantie gegeven. Enkele muurstijlen zijn afgeboord. Men heeft met van Lierop een contract lopen voor jaarlijkse inspectie van de aantastingen in de kap. In 2011 zijn luiken in het gewelf gemaakt om de aantastingen beter te kunnen inspecteren (zie ook rubriek 2.1.1 kap).	
- Balklaag orgelbalkon en de kraak (balustrade)	G					
- Balklaag zoldervloer consistorie		R			De balklaag wordt ter plaatse van de hal iets uit de muur getrokken. Mogelijk heeft ook de schoorsteen in de kap hier invloed op. De schoorsteen geeft een extra druk op de binnenmuur van de consistorie.	
<u>3.2.2 Vloeren</u>						
- Zerkenvloer kerk		R			Diverse zerken zijn gescheurd. Enkele liggen ongelijk. In de vloer liggen enkele rode Bentheimer zandstenen zerken.	
- Houten vloeren kraak en orgelbalkon	G					
- Plavuizenvloer hal en keukentje consistorie		R			Veel voegen zijn weg. Enkele plavuizen verpulveren. Enkele plavuizen zijn weg, men heeft hier een plaatje hout voor in de plaats gemaakt.	
- Houten vloer consistorie	G				Voor zover waarneembaar.	
<u>3.3 Gewelven</u>						
- Houten tongewelf kerk	G				Achter de toren en tegen de achtergevel ligt veel gruis op het gewelf, afkomstig van het metsel- en pleisterwerk van de gevels.	
<u>3.5 Trappen/loopbruggen</u>						
- Dichte eikenhouten trap naar orgelbalkon en de kraak		R			De trap verzakt onderin.	
- Open geschilderde trap naar toren en de kap van de kerk	G					
<u>3.6 Timmerwerk/lijstwerk</u>						
- Fraai betegelde schouw in consistorie	G					

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	objectnummer 0029 N.H. Kerk Den Hoorn
<u>3.7 Binnenpleisterwerk</u> <u>3.7.1 Pleisterwerk</u> - Pleisterwerk kerk		R			<p>Het pleisterwerk bovenin de kerkzaal is goed. Onderin de muren, maar ook op andere plaatsen zijn vochtplekken zichtbaar (zie ook rubriek 3.0).</p>  <p>(foto nr. 4.13 pleisterwerk plint noordzijde verzand).</p> <p>In het 1^e travee aan de noordzijde zijn enkele scheuren zichtbaar. Op enkele plaatsen staat het pleisterwerk bol. Het pleisterwerk is gemaakt van een kalk/tras specie. Plaatselijk laat het pleisterwerk en de afwerklaag los. Dit is vooral bij de vensters, en achter de preekstoel het geval. Enkele stukken bij de vensters zijn weggevallen of zitten los. Ook het herstelde pleisterwerk laat los.</p>  <p>(foto nr. 5.13 herstelde pleisterwerk zuidzijde laat los).</p>	

Rubriek	Kwalificatie*			Toelichting	objectnummer 0029 N.H. Kerk Den Hoorn
				<p>In het herstelde pleisterwerk zijn veel craquelé scheurtjes zichtbaar.</p>  <p>(foto nr. 6.13 veel craquelé in pleisterwerk).</p> <p>Het pleisterwerk achter de preekstoel staat plaatselijk bol. Het pleisterwerk tegen de toren is in 2006 verwijderd en geheel vernieuwd. Ook hier laat de toplaag plaatselijk los. In het pleisterwerk zijn ook vochtplekken zichtbaar.</p>	
- Pleisterwerk consistorie	G			<p>Plaatselijk scheuren zichtbaar. Bij het toilet is grote scheurvorming zichtbaar (zie ook rubriek 3.1).</p>	
<u>3.8 Betimmeringen, meubilair</u> <u>(aard- en nagelvast)</u> - Preekstoel (eikenhout)	G			<p>Het ankerwerk van het klankbord roest in het muurwerk. Ook het anker onder de kuip roest. In het houtwerk zijn oude bonte knaagkever aantastingen zichtbaar.</p>	
- Eikenhouten kerkbanken		R		<p>In de eikenhouten banken in de kerk aan de noord- en de zuidzijde komen in de zittingen in lichte mate houtworm aantastingen voor. Aan de noordzijde zijn bovenop de banken veel actieve houtworm of bonte knaagkever aantastingen zichtbaar. Het bankenblok links van de preekstoel is verplaatsbaar gemaakt door middel van een systeem met inklapbare wielen. Ook in deze bank zijn bonte knaagkever aantastingen zichtbaar.</p>	

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting
					objectnummer 0029 N.H. Kerk Den Hoorn
					 <p>(foto nr. 7.13 bonte knaagkever aantastingen onderin)</p>
- Losse stoelen	G				
- Orgelkast (Scheuër 1857)	G				
- Vleugel piano	G				
- Koperen kroonluchter	G				
- Koperen lezenaar	G				
- Houten doopvont	G				
- Eikenhouten knielbankjes	G				
- Psalmboarden	G				

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	objectnummer 0029 N.H. Kerk Den Hoorn
4. DIVERSEN						
<u>4.1 Technische installaties</u>						
4.1.0 Algemeen					N.B. Controle op de werking van de zich in of op een gebouw bevindende installaties valt buiten de inspectie van de Monumentenwacht.	
4.1.1 Bliksembeveiliging					Niet van toepassing.	
4.1.2 Brandbeveiliging	G				In de hal en onderaan de trap naar de kap zijn brandblussers aanwezig. Gezien de keuringssticker wordt deze jaarlijks gecontroleerd.	
4.1.3 Elektra	G				Voor zover zichtbaar en gecontroleerd.	
4.1.4 Verwarmingsinstallatie	G				De kerk wordt met losse elektrische kachels verwarmd. Onder de stoelen zijn elektrische verwarmingselementen geplaatst. Of deze nog gebruikt, of gecontroleerd worden is ons niet bekend.	
<u>4.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid</u>						
- Toegankelijkheid (interieur)						
- Loopbruggen/ loopplanken	G				Geen leuning langs de loopplanken.	
- Verlichting	G				De schakelaar zit in de meterkast in de hal. De verlichting in de kap is in 2011 uitgebreid. In de kap zijn twee T.L balken aanwezig. Schakelaar zit boven het deurtje.	
- Bereikbaarheid (exterieur)						
- Klim en ladderhaken dak	G				Ladderhaken zijn in 2002 aangebracht.	
- Bereikbaarheid goten	G				Met de driedelige ladder. Boven de goten is een valbeveiliging aanwezig.	
- Consistorie	G				De kap en daken zijn met een ladder goed bereikbaar.	
<u>4.3 Bestrating/terrein</u>						
- Bestrating	G					
<u>4.4 Hekwerken/toegangshekken</u>						
- Stalen hekwerk op een grondkerende muur	G				Het houten hekwerk is in 2006 vervangen door een grondkerende muur met daarop een ijzeren hekwerk. Het geheel ziet er goed uit.	
<u>4.5 Bomen/begroeiing</u>						
- Bomen	G				Geen overlast.	
<u>4.6 Vogels en vleermuizen</u>						
- Vogels	G				Beperkte overlast.	

Rubriek	Kwalificatie*				Toelichting	objectnummer 0029 N.H. Kerk Den Hoorn
<u>4.7 Diversen</u> - Buitenverlichting; lantaarn - Schijnwerpers	G				Is hersteld.	
	G				Deze zijn in 2011 vervangen door led verlichtingslampen.	
25-11-2013 John Stet 06-50958010 BOUWKUNDIG INSPECTEUR						

Objectgerichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (ORIE) met Inspectieplan

Algemene administratieve gegevens					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Objectnummer	0029	Inspectie-nummer	0029.13.1196	Frequentie inspectie	12 maanden
Object	N.H. Kerk Den Hoorn			Datum 1 ^e opstelling	26-11-2012
Adres	Kerkstraat 5 Den Hoorn			Datum laatste wijziging	
				Door	John Stet tel. nr. 06-50958010, Jan Stam

ORIE-gegevens Objectbeheer									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Risicoklasse	1				Toegankelijkheid voor inspecties (interieur)	G			
ORIE + inspectieplan opgesteld	Ja				Bereikbaarheid voor inspecties (exterieur)		R		
Voorzieningen geadviseerd	Ja				Bereikbaarheid voor reparaties (exterieur)		R		

Afspraken			
-----------	--	--	--

Contactpersoon (sleutel)	De heer A.S. Lap	Telefoon (privé)	0222-319566
Adres	Witteweg 3 1797 RR Den Hoorn	Telefoon (mobiel)	
Dominee	Vlasblom	Telefoon (privé)	0222-319277
Adres	Herenstraat 37	Telefoon (mobiel)	
Inspecties mogelijk vanaf	(9:00)	Geen inspectie mogelijk op	Op afspraak
Bijzonderheden	Aandachtspunten: <ul style="list-style-type: none"> Welke klim- en veiligheidsmaterialen, speciale gereedschappen voor inspectie en/of onderhoud zijn in / aan het object aanwezig? Langs de goten is een valbeveiliging aanwezig. In de dakvlakken zijn ladderhaken aangebracht.		
Materialen op locatie	In de kap van de consistorie liggen enkele pannen. In de kast links van de toren liggen reserve leien.		
Materialen om mee te nemen	Tweedelige ladder mee om in kap van de consistorie te komen. Lange ladder voor inspectie van de goten meenemen.		

Objectgerichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (ORIE) met Inspectieplan

Checklist ORIE

Inspectieplan

1. Bereikbaarheid werklocatie van het te inspecteren object

Nr.	Mogelijke risico's	Omschrijving - knelpunt	Specifieke uitrusting + te nemen maatregel
1.1	Waar wordt de inspectiebus opgesteld?	Bij de kerk	


2. Interieur (toegankelijkheid)

2.1	Waar moet gewerkt worden in besloten ruimtes?	n.v.t.	
2.2	Welke kapruimten zijn niet schoon (sterk) vervuild?	De kappen zijn schoon.	
2.3	Welke delen van het interieur zijn niet schoon (sterk vervuild)	Geen.	
2.4	Welke kapruimten zijn niet of slecht toegankelijk?	Kap consistorie via luik in het plafond bij de buitendeur.	Ladder mee nemen om in kap te kunnen komen.
2.5	Welke delen van het interieur zijn niet of slecht toegankelijk?	Sleutel ruimte achter het orgel ligt in de meterkast.	
2.6	Welke delen van de elektrische installatie verkeren visueel niet in goede staat?	Geen.	
2.7	Welke armaturen zijn niet visueel goed aangebracht of niet compleet aangebracht?	Geen.	
2.8	In welke ruimten ontbreekt een oriëntatieverlichting?	Verlichting toren aan via schakelaar aan de meterkast. Bij deurtje naar de kap zit de schakelaar voor verlichting in de kap.	
2.9	Welke vloeren zijn niet veilig beloopbaar?	Geen.	
2.10	Waar zijn geen deugdelijke ladders of trappen met leuning aangebracht?	Geen.	
2.11	Waar zijn trapgaten en openingen niet afgezet of van een luik voorzien?	Geen.	
2.12	Zijn er losse ladders in het gebouw aanwezig? Zo ja worden deze periodiek beoordeeld?	Nee.	
2.13	Waar zijn geen deugdelijke bordessen en loopbruggen met leuning aanwezig?	Loopplanken in de kap zonder leuning.	Leuning aanbrengen.
2.14	Waar bevinden zich dakkapellen en/of luiken als toegang tot goten en daken?	n.v.t.	
2.15	Bij welke dakkapellen en/of luiken, die gebruikt worden als toegang tot goten en daken kan niet aan de binnenzijde gezekerd worden tegen valgevaar?	n.v.t.	
2.16	Welke dakvoeten of delen ervan zijn niet of niet veilig toegankelijk?	Kapvoet niet bereikbaar. Alleen van onder af via luiken in het gewelf.	Eenmaal in de 5 jaar controleren door gebruik te maken van een steiger of hoogwerker in de kerk.

Objectgerichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (ORIE) met Inspectieplan


Checklist ORIE			Inspectieplan
2. Interieur (toegankelijkheid) vervolg			
Nr.	Mogelijke risico's	Omschrijving - knelpunt	Specifieke uitrusting + te nemen maatregel
2.17	Waar zijn ankerpunten in de kap aanwezig om bij gewelven af te dalen of plafonds te betreden?	Aan de kapconstructie zelf.	
2.18	Waar zijn gevaarlijke stoffen aanwezig of opgeslagen?	Niet bekend.	
2.19	Waar zijn asbesthoudende materialen, of asbest verdachte materialen aanwezig?	n.v.t.	
2.20	Welke delen van de kap zijn behandeld?. wanneer en waarmee, of waar bevindt zich het registratieplaatje?	De kap wordt jaarlijks gecontroleerd, de trek balken en kapvoet zijn in 2011 door het bestrijdingsbedrijf gecontroleerd en behandeld, registratie plaatje aan het deurtje naar de kap en in de meterkast.	

3. Exterieur (bereikbaarheid)			
3.1	Welke goten en/of platte daken zijn niet veilig bereikbaar via luik of dakkapel?	Goten kerk alleen via ladder te bereiken, goten op 10 meter.	Ladder aan de goot vastmaken door middel van een klem en touw aan de valbeveiliging.
3.2	Welke goten en/of platte daken zijn alleen bereikbaar met een ladder?	Alle goten.	
3.3	Welke dakranden zonder goot zijn niet bereikbaar met een ladder?	n.v.t.	
3.4	Bij welke beloopbare goten ontbreken voorzieningen tegen valgevaar?	Boven de goten van de kerk is een valbeveiliging aanwezig. Goten consistorie niet beloopbaar.	
3.5	Welke platte daken zijn niet voorzien van ankerpunten voor veilig inspecteren?	n.v.t.	
3.6	Welke uitpandige delen (serres, veranda's e.d.) zijn niet veilig te inspecteren?	n.v.t.	
3.7	Welke dakvlakken zijn niet veilig bereikbaar voor inspectie ondanks getroffen voorzieningen	In de dakvlakken van de kerk zijn ladderhaken aanwezig. In de dakvlakken van de consistorie zijn geen voorzieningen aanwezig.	
3.8	Welke dakvlakken zijn niet veilig bereikbaar voor reparatie door aanwezige voorzieningen of gebruik van de eigen uitrusting?	n.v.t.	
3.9	Waar zijn niet genormeerde ladderhaken aanwezig, die onjuist bevestigd zijn?	n.v.t.	
3.10	Waar zijn genormeerde ladderhaken aanwezig, die onjuist bevestigd zijn?	n.v.t.	
3.11	Waar en door wie is een steekproef uitgevoerd op de bevestiging van de ladderhaken en/of ankerpunten?	Visueel nagezien door de monumentenwacht.	
3.12	Op welke dakvlakken is asbesthoudend of asbest verdachte materialen aanwezig?	n.v.t.	
3.13	Waar moet in het stralingsgebied van antennes voor GSM of UMTS worden geïnspecteerd?	n.v.t.	
3.14	Bij welke dakvlakken zijn wespennesten en/of ongedierte geconstateerd en wanneer?	n.v.t.	



 = pan bedekking

X = lei stuk



MONUMENTENWACHT
NOORD-HOLLAND

N.H.KERK DEN HOORN (TEXEL)

0029

wfz: A-10-2-006	schaal: 1:100	getekend: J.Stet	formaat: A 3
B.100	datum: 25-11-2013	teamt: 1	tekenfgrn.: XX
D.100			

BESCHRIJVING ONROERENDE en ROERENDE ZAKEN

toebehorende aan

Commissie van Beheer
 Prot. Gemeente Waal, Koog en
 Den Hoorn
 Witteweg 3
 1797 RR DEN HOORN TEXEL

Relatienummer : Z109-48400
 Polisnummer : 23068/1
 Inspecteur : XXXXXXXXXX
 Datum : 14 februari 2013

GEBOUWEN


- Exclusief terreinbestrating, riolering en de fundamenteën tot aan de onderkant van de keldervloer of waar deze ontbreekt, tot aan de onderkant van de begane grondbalklaag of indien een dergelijke balklaag niet aanwezig is, tot aan de onderkant van de begane grondvloer.
- Inclusief kelders, technische installaties, ondervloeren, vaste dekvloeren, schilderingen, vaste beeldhouwwerken, gebrandschilderde ramen, vaste getimmerten, kluisdeuren, vaste zonweringen, bouwkundige terreinafscheidingen alsmede terreininrichtingen.

INVENTARIS

Op basis van nieuwwaarde. (Kerkelijke) kunst, antiek en/of verzamelingen zijn opgenomen op basis van vervangingswaarde. Indien u wenst te verzekeren tegen kunst- en/of antiekwaarde dan dient u een taxatierapport van een ter zake onafhankelijke deskundige te overleggen.

Omschrijving:**Bedragen:**

01	<u>Kerkgebouw</u> , Kerkstraat 5, 1797 AD Den Hoorn, inclusief de consistorie en kerkhofberging, exclusief de toren met toreninstallaties:	€ 2.600.000
02	<u>Opruimingskosten van het kerkgebouw:</u>	€ 100.000
03	<u>Inventaris van het kerkgebouw:</u>	
	Orgel	€ 200.000
	Kostbaarheden, volgens specificatie	€ 40.000
	Overige inventaris, exclusief de eigendommen van derden	€ 90.000
	Totaal:	€ 330.000



[illegible]

STABU-code en omschrijving	Aantal	Een- heid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan- neming	Onderaanne- ming totaal	Stelposten	Totaal		Jaar vd werkzaamheden (vul desgewenst een j in)						Planjaar 1 bedragen	Planjaar 2 bedragen	Planjaar 3 bedragen	Planjaar 4 bedragen	Planjaar 5 bedragen	Planjaar 6 bedragen	TOTAAL	Verklaring/ reden niet subsidiabel (in te vullen door de RCE)
												2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotaal 52				0,00		0,00		100,00		100,00								50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	400,00	
53 Sanitair																									
onderhoud-vervanging keramisch materiaal	1			0,00		0,00	200,00	200,00		200,00		j			j			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	400,00	
onderhoud vervanging tappunten	1			0,00		0,00	150,00	150,00		150,00				j		j		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	300,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 53				0,00		0,00		350,00		350,00								200,00	0,00	150,00	200,00	150,00	0,00	700,00	
54 Brandbestrijdingsinstallaties																									
inspectie/onderhoud br.blussers	1			0,00		0,00	125,00	125,00		125,00		j	j	j	j	j	j	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	750,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 54				0,00		0,00		125,00		125,00								125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	750,00	
55 Gasinstallaties																									
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 55				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 Perslucht- en vacuüminstallaties																									
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 56				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 Verwarmingsinstallaties																									
inspectie/onderhoud verwarming	1			0,00		0,00	125,00	125,00		125,00		j	j	j	j	j	j	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	750,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 60				0,00		0,00		125,00		125,00								125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	750,00	
61 Ventilatie- en luchtbehandelings- installaties																									
natuurlijke ventilatie kerk/kap	1			0,00		0,00	75,00	75,00		75,00		j			j		j	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	225,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 61				0,00		0,00		75,00		75,00								0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	225,00	
62 Koelinstallaties																									
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 62				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 Elektrotechnische installaties																									
inspectie/onderhoud	1			0,00		0,00	150,00	150,00		150,00		j	j	j	j	j	j	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
vervanging/inspectie armaturen	1			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		j	j	j	j	j	j	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00																			

STABU-code en omschrijving	Aantal	Een- heid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan- neming	Onderaanne- ming totaal	Stelposten	Totaal		Jaar vd werkzaamheden (vul desgewenst een j in)						Planjaar 1 bedragen	Planjaar 2 bedragen	Planjaar 3 bedragen	Planjaar 4 bedragen	Planjaar 5 bedragen	Planjaar 6 bedragen	TOTAAL	Verklaring/ reden niet subsidiabel (in te vullen door de RCE)
												2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotaal 70				0,00		0,00		250,00		250,00								250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	
75 Communicatie- en beveiligings- installaties																									
noodverlichting	1			0,00		0,00	25,00	25,00		25,00	j	j	j	j	j	j		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00	
bliksemafleider-installatie	1			0,00		0,00	150,00	150,00		150,00		j			j		j	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	450,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 75				0,00		0,00		175,00		175,00								25,00	175,00	25,00	175,00	25,00	175,00	600,00	
78 Gebouwenbeheersystemen																									
keuring brandblusmiddelen	1			0,00		0,00	50,00	50,00		50,00	j	j	j	j	j	j		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 78				0,00		0,00		50,00		50,00								50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
80 Liftinstallaties																									
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 80				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81 Roltrappen en rolpaden																									
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 81				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 Hef- en hijsinstallaties																									
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 82				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83 Goederentransport- en distributie- systemen																									
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 83				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84 Gevelonderhoudsinstallaties																									
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 84				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 Werktuigbouwkundige installaties in molens en gemalen																									
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,																			

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Brim-begrotingsmodel 2013 / 2012-10-25

STABU-code en omschrijving	Aantal	Een- heid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan- neming	Onderaanne- ming totaal	Stelposten	Totaal		Jaar vd werkzaamheden (vul desgewenst een j in)						Planjaar 1 bedragen	Planjaar 2 bedragen	Planjaar 3 bedragen	Planjaar 4 bedragen	Planjaar 5 bedragen	Planjaar 6 bedragen	TOTAAL	Verklaring/ reden niet subsidiabel (in te vullen door de RCE)
												2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
							Kosten accountant											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Diverse adviseurs											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Monumentenwacht											200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		









Polisblad Brand

d.d. 28-03-2013

23068/1

Relatienummer Z 109- 48400 M.V

Verzekeringnemer
Commissie van Beheer
Prot. Gemeente Waal, Koog en
Den Hoorn
Witteweg 3, 1797 RR DEN HOORN TEXEL

Mutatiereden hertaxatie

Ingangsdatum	20-06-1983
Mutatiedatum	01-01-2013
Premievervaldatum	01-01-2014
Contractsvervaldatum	01-01-2014
Contractsduur	120 maanden
Premietermijn	12 maanden
Brutopremie	EUR 1.900,15 excl. kosten en assurantiebelasting.

Condities	Van toepassing zijn de volgende voorwaarden
BR 2010	Algemene Voorwaarden Brandverzekering
BR ED 2010	Bijzondere Voorwaarden Brandverzekering voor Kerkelijke Eigendommen
ST 2010	Bijzondere Voorwaarden Stormschadeverzekering
IB 2010	Bijzondere Voorwaarden Inbraakverzekering
TE 2010	Aanvullende Voorwaarden Terrorisme

Clausules Indien van toepassing zijn clausulebladen aangehecht.

Dit polisblad vervangt alle eerder afgegeven polisbladen onder dit polisnummer.

ROSMALEN, 28 maart 2013
de Directie

Specificatie verzekerde objecten en dekkingen

Locatie 1

Risico adres

Kerkstraat 5**1797 AD DEN HOORN TEXEL**

Van steen gebouwd met harde dekking

Verzekerde som op deze locatie EUR 3.030.000

Premie EUR 1.900,15

Sub 001 : Brand-stormverzekering

Conditie : BR 2010 en ST 2010

De kerk, incl. de consistorie en kerkhofberging, exclusief de toren
met toreninstallaties

Verzekerde som : EUR 2.600.000* Geïndexeerd 193,3

Premie : EUR 1.559,95

*001 EUR 2.600.000 a 0,3600 o/oo (premie EUR 936,00) Brandverzekering

*002 EUR 866.600 a 0,7200 o/oo (premie EUR 623,95) Stormverz. premier risque

Sub 002 : Brand-stormverzekering

Conditie : BR 2010 en ST 2010

De opruimingskosten

Verzekerde som : EUR 100.000 Geïndexeerd 193,3

Premie : EUR 72,00

Premie promillage: 0,7200 o/oo

Sub 003 : Brand-stormverzekering

Conditie : BR 2010 en ST 2010

Het orgel

Verzekerde som : EUR 200.000 Geïndexeerd 193,3

Premie : EUR 108,00

Premie promillage: 0,5400 o/oo

Sub 004 : Brand-inbraak-stormverzekering

Conditie : BR 2010, IB 2010 en ST 2010

Kostbaarheden, volgens specificatie d.d. 14-02-2013 van dhr.
N.Fortezza

Verzekerde som : EUR 40.000 Geïndexeerd 290,5

Premie : EUR 111,60

Premie promillage: 2,7900 o/oo

Sub 005 : Brand-stormverzekering
Conditie : BR 2010 en ST 2010
De overige inventaris, exclusief de eigendommen van derden

Verzekerde som : EUR 90.000 Geïndexeerd 290,5
Premie : EUR 48,60
Premie promillage: 0,5400 o/oo

Totaal verzekerd op polis 23068/1	EUR	3.030.000
		=====

Taxatie gegevens 1

Datum taxatie	:	14-02-2013
Naam taxateur	:	
Bijzonderheden	:	

Clausuleblad

- 3300 Clausule Beperkte Rechtsbijstand**
Verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand volgens de Bijzondere Polisvoorwaarden (07/06) Donatus opstal-inboedel-inventaris rechtsbijstand.
- De dekking omvat:
1. verhaalsbijstand op een wettelijk aansprakelijke derde van schade die verzekerde lijdt aan eigendommen die op deze polis verzekerd zijn;
 2. contractsrechtsbijstand voor geschillen uit overeenkomsten (koop, verkoop en bruikleen) die direct verband houden met op deze polis verzekerde kostbaarheden;
 3. contractsrechtsbijstand voor een geschil met Donatus voor zover dat geschil verband houdt met of voortvloeit uit deze verzekeringsovereenkomst.
- De juridische belangenbehartiging wordt uitgevoerd door DAS Rechtsbijstand te Amsterdam.
- 1650 Grafzerkenclausule**
De grafzerken worden beschouwd als gewone hardstenen vloer.
- 1196 Insluitingsclausule terreinafscheidingen**
De bouwkundige terreinafscheidingen zijn meeverzekerd.
- 1865 Eigen risico-clausule storm 2 promille**
Bij stormschade aan gebouwen geldt een eigen risico van 2 promille van het verzekerde bedrag per gebeurtenis per gebouw, met een minimum van EUR 250,00 en een maximum van EUR 750,00.
- 639 Diefstalclausule**
De verzekering sub 004 geschiedt mede tegen diefstal zonder dat sporen van braak aangetoond behoeven te worden, alsmede vernieling of beschadiging als gevolg van deze gebeurtenis.
- 1588 Uitsluitingsclausule geld en braakschade**
Braakschade aan het gebouw en diefstal van geld/geldswaardig papier zijn van de dekking uitgesloten.
- 1810 Avondmaalserviesclausule Diefstal**
Het avondmaalservies is ook elders binnen de gemeente gedekt, met dien verstande dat het diefstalrisico echter uitsluitend van kracht is indien het avondmaalservies aanwezig is in de kerk.

Indien dit elders aanwezig is, geldt dat schade tengevolge van diefstal uitsluitend is gedekt na buitenbraak aan het pand waarin het verzekerde zich bevindt.

306 Garantieclausule afvalbakken gebouw & 15% e.r.

Er mogen uitsluitend metalen afvalbakken met vlamdovend deksel gebruikt worden. Indien men gebruik maakt van andere afvalbakken, geldt een eigen risico van 15% van het schadebedrag.

344 Garantieclausule blusmiddelen & 15% e.r. NEN 2559

Men dient goedgekeurde snelblusmiddelen in werkvaardige toestand te houden. Indien aan deze garantie niet is voldaan geldt bij een brandschade een eigen risico van 15% van het schadebedrag.

Voor draagbare blustoestellen geldt:

1. De eigenaar/gebruiker dient de blustoestellen regelmatig te inspecteren op: aanwezigheid, toegankelijkheid, gebruiksgereedheid, onbeschadigdheid en aanwezigheid van de juiste gebruiksaanwijzing.
2. De blustoestellen dienen minimaal eens in de twee jaar te worden gecontroleerd door een REOB-gediplomeerde monteur.
3. Na 10 jaar moeten blustoestellen volledig worden gedemonteerd en dient een drukproef op de cilinder te worden uitgevoerd.
4. Na 20 jaar dienen de blustoestellen te worden vervangen.

00. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

00.01 Korte beschrijving van het werk:


de restauratie/onderhoud van de Hervormde kerk te den Hoorn

00.02 opdrachtgever: Hervormde Gemeente kerken de Waal, De Koog en den Hoorn



00.03 projectleider:



bouwkundig advies & tekenburo dirk koster
Paelwerck 33
1791 WB den Burg
telefoon: 

00.04 architect:



arch.h.b.o.

00.05 directie:

zie architect

01. VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

- 01.01 De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (U.A.V.) uitgave 1989 en de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Technische Installatiewerken (UAV-TI) 1992 en het Uniform Aanbestedings-Regelement (UAR) 2001
- 01.02 De voorschriften genoemd in bouwbesluit 2004 + aanvulling en woningwet 1991
- 01.03 De op het werk betrekking hebbende normbladen en -voorschriften voor zover daarvan in dit bestek niet is afgeweken
- 01.04 De voorwaarden van gas-, water- en elektriciteitsbedrijven zoals deze drie maanden voor de dag van gunning van het werk luiden
- 01.05 Het betreffende het werk vereiste veiligheids- en gezondheidsplan zal worden opgenomen in een bijgevoegd deelbestek
- 01.06 De beschrijvingen, bestektekeningen en detailtekeningen, voorzoverre deze door de directie worden geleverd, zullen de aannemer na gunning zonodig in 3 voud gratis worden verstrekt;
alle meerdere exemplaren moeten door de betreffende aannemer worden betaald tegen de op dat tijdstip geldende tarieven
- 01.07 Aan par. 5, lid 2 (U.A.V.) toevoegen:
het in deze paragraaf gestelde ontslaat de aannemer niet t.a.v. de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid die hij heeft voor de, ingevolge de overeenkomst, of namens hem te vervaardigen konstrukties, gegevens en werkwijzen
- 01.08 Aan par.6, (U.A.V.)toevoegen:
Ingevolge de van overheidswege verplicht zijnde Wet Ketenaansprakelijkheid dienen alle benodigde gegevens onverwijld aan de directie te worden verstrekt
- 01.09 Aan par. 6, lid 26, (U.A.V.) toevoegen:
een lijst van onderaannemers en van leveranciers dient aan de directie ter goedkeuring te worden aangeboden voor de start van het betreffende onderdeel
- 01.10 De Risikoregeling Woningbouw 1964 met aanvullingen is niet van toepassing
- 01.11 De datum van gunning van het werk en de datum van aanvang van het werk, zal, na overleg met de aannemer, nader door de directie worden bepaald;
- 01.12 Het gehele werk opleveren binnen een nader over een te komen aantal werkbare werkdagen na aanvang van het werk
- 01.13 Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van drie maanden
- 01.14 Onder werkterrein wordt verstaan het terrein dat de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld; het terrein waarin en waarop de werken worden uitgevoerd daarin begrepen; op het perceel aan de zuidzijde van de

kerk kan eventueel, voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel, een platenbaan worden gelegd; e.e.a. uiteraard na overleg met kerkbestuur en pachter van het betreffende perceel

- 01.15 De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering en de hoogteligging van, alsmede de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein op de dag van gunning
- 01.16 De aannemer dient op de hoogte te zijn van alle beperkingen van de toegang tot en het gebruik van het bouwterrein, ook die welke door de gemeente kunnen worden opgelegd; met name de aanvoer en opbouw van de steigers kan een tijdelijke afsluiting van de Kerkstraat tot gevolg hebben; deze overlast dient tot een minimum te worden beperkt;
voor het uitvoeren van de werkzaamheden dienen de bestratingen en het aansluitende grasveld e.d. voldoende te worden beschermd; voordat steigers en loodsen worden geplaatst, moet overleg worden gepleegd met de projectleider en de directie
- 01.17 De afsluiting van het werk en werkterrein, waaronder de eventueel door de projectleider te eisen hekwerken, veiligheidsverlichting, verkeersvoorziening e.d., zal aan de aannemer worden overgelaten, maar is geheel voor zijn rekening en verantwoording
- 01.18 De reclame op de bouwplaats dient te worden samengesteld uit de volgende onderdelen:
tekstpaneel, voorzien van de tekst "opdrachtgever: Hervormde Gemeente den Hoorn, in afmeting van 2440 x 150 x 10 mm;
tekstpaneel, voorzien van de tekst "....."
in afmeting van 2440 x 150 x 10 mm;
panelen t.b.v. architect/directie, aannemer e.d. in afmeting van 2440 x 150 x 10 mm met zwarte tekst op wit fond, lettertype: Avant Garde, stokhoogte 80 mm
- 01.19 De bewaking kan geschieden volgens het inzicht van de aannemer; deze blijft echter ten volle verantwoordelijk voor het gemaakte werk en de aangevoerde materialen en kan bij diefstal en/of beschadiging geen verhaal doen bij de opdrachtgever of directie.
- 01.20 De aannemer draagt zorg voor de aanwezigheid van een geschikte schaftgelegenheid inclusief toilet en een ruimte voor de uitvoerder op de bouw met gelegenheid voor het bewaren en uitleggen van tekeningen.
- 01.21 De aannemer zal zorg dragen voor de aanleg van bouwaansluitingen op de nutsleidingen voor elektra, water en PTT; de elektra- 220V en wateraansluiting kunnen uit het kerkgebouw worden betrokken; krachtstroom (380V) en telefoon dienen door en voor rekening van de aannemer te worden aangelegd, de verbruikskosten zijn voor rekening van de aannemer
- 01.22 Er wordt van de aannemer een tijdschema en een gedetailleerd werkplan verlangd ;
de tijdsduur gespecificeerd aangeven in werkbare werkdagen
- 01.23 De in par.27 lid 7 van de U.A.V. bedoelde weeklijsten worden verlangd

- 01.24 Zo dikwijls de direktie dit nodig oordeelt wordt een bouwvergadering belegd; van de bouwvergaderingen worden door de direktie notulen gemaakt, waarvan een afschrift wordt toegezonden aan de aannemer, opdrachtgever en eventueel aan andere belanghebbende partijen;
notulen van de bouwvergadering worden geacht letterlijk in het weekrapport te zijn opgenomen; het bepaalde in par.27 lid 2 t/m 5 van de U.A.V. is van overeenkomstige toepassing
- 01.25 Afval dagelijks en zonodig gesorteerd uit het werk en van het werkterrein verwijderen
- 01.26 Loodsen, keten, hulpwerktuigen etc. dienen, binnen 5 dagen na de oplevering van het werkterrein te worden verwijderd
- 01.27 De in deel A van het SRW/SROW genoemde verrekeningen, bijbetalingen of vergoedingen geschieden als verrekening van meer en minderwerk, bedoeld in par. 35 eerste lid van de U.A.V.;
verrekeningen moeten worden opgemaakt en overeengekomen voordat de betreffende werken worden uitgevoerd;
de verrekening zal plaats vinden na uitvoering;
na deklaratie van de opleveringstermijn worden geen verrekeningen meer geaksepteerd
- 01.28 Met verwijzing naar par. 36 U.A.V. wordt nader bepaald dat voor het opdragen van bestekwijzigingen deze in de bouwvergaderingen zullen worden besproken en dat alle daaruit voortvloeiend meer- en minderwerk alleen voor verrekening in aanmerking komt als daarvoor tijdens de bouwvergadering opdracht is gegeven en als zodanig letterlijk in het verslag van die bouwvergadering is opgenomen
- 01.29 De betaling van de aanneemsom geschied in termijnen aan de hand van een tussen direktie en aannemer op te maken puntenschema; gedurende de onderhoudstermijn zal 5% van de aanneemsom worden ingehouden;
de termijndeclaraties in 2-voud bij de direktie indienen
- 01.30 Voor te late oplevering wordt een korting op de aanneemsom toegepast van € 300,-- per werkbare werkdag
- 01.31 Onverminderd zijn wettelijke en kontraktuele aansprakelijkheid, verzekert de aannemer vanaf de aanvang van het werk tot en met 's middags 12 uur van de dag volgend op die waarop het werk, dan wel gedeelten van het werk, overeenkomstig het bepaalde in par.10 eerste of tweede lid van de U.A.V. als opgeleverd wordt beschouwd, de risico's van verlies of beschadiging van het werk, alsmede de bouwstoffen en bouwmaterialen die ten behoeve van het werk op het werk of elders aanwezig zijn;
- a. de verzekering omvat mede schade die door de uitvoering van het werk ontstaat aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, alsmede schade respectievelijk letsel toegebracht aan derden;
 - b. krachtens de verzekering zullen alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt;
 - c. de keuze van de verzekeraar(s) behoeft de goedkeuring van de direktie;
 - d. de polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer;

- e. de verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding tevens kunnen worden voldaan de kosten van opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, alsmede de voor de opruiming, het herstel of de vervanging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de directie;
- f. de aannemer zal bedingen, dat in geval van schade aan de in de vorige alinea omschreven goederen de uitkering van de schadevergoeding zal geschieden aan diegenen aan wie de goederen toebehoren, als verzekerden;
- g. de opdrachtgever betaalt de vergoeding, die haar ingevolge het voorgaande lid is uitgekeerd, door aan de aannemer, al naar gelang deze met de opruiming, het herstel of de vervanging vordert, behoudens dat deel van de vergoeding dat de opdrachtgever toekomt uit hoofde van voor haar rekening komende kosten en de voor haar rekening komende uitkeringen aan derden;
- h. de aannemer zal bedingen dat ingeval van wanbetaling van de premie, verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten;
- i. de uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aanneemsom ingehouden;
- j. de aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt, binnen veertien dagen na de aanvang van het werk, en de polis alsmede de premiekwitanties onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de opdrachtgever in bewaring;
laat de aannemer dit na dan is de opdrachtgever bevoegd om
zonderingebrekestelling voor rekening van de aannemer tot het sluiten van een verzekering over te gaan;
- 01.32 Door het feit van deelneming aan de prijsvorming verklaart de aannemer zich bereid de gedetailleerde begroting aan de directie te overhandigen;
de bij de directie ingediende begroting zal in principe worden gehanteerd als staat van eenheidsprijzen bij verrekening van meer- en minderwerk;
fouten in de begroting, ten voor- of ten nadele van de aannemer zullen niet worden verrekend
- 01.33 De aannemer is verantwoordelijk voor de eventueel te vinden voorwerpen; deze zijn en blijven eigendom van de opdrachtgever; de aannemer is verplicht de op het werk aanwezige personen hiervan uitdrukkelijk in kennis te stellen
- 01.34 Gezien de omgeving waarin en waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, zal de aannemer er nauwlettend op toe zien dat er geen muziek ten gehore wordt gebracht; tuner-versterkers e.d. mogen dan ook uitdrukkelijk niet op het werk aanwezig zijn

10. SLOOPWERK - ALGEMEEN

- 10.01 De onderdelen die gesloopt moeten worden, zullen op tekening worden aangegeven; sloopwerk verrichten in nauw overleg met de directie
- 10.02 De uitgekomen bouwmaterialen zorgvuldig behandelen, tijdelijk opslaan en voldoende beschermen

- 10.03 De sloop-, hak- en breekwerken zeer zorgvuldig uitvoeren, zodat de in stand blijvende onderdelen niet worden beschadigd
- 10.04 Uitgekomen materialen zoals bakstenen, houten balken e.d., kunnen, na inspectie en goedkeuring door de directie, worden hergebruikt
- 10.05 Niet meer bruikbare en afgekeurde materialen moeten, na overleg met projectleider en directie, door de aannemer worden afgevoerd
- 10.06 Uitgekomen materialen die, na overleg met de directie, kunnen worden hergebruikt, schoonmaken, d.w.z. ontdoen van mortelresten, vuil, spijkers, roest e.d.
- 10.07 Het benodigde steigerwerk aanbrengen voor een goede en veilige uitvoering van de aangegeven werkzaamheden, e.e.a. in overleg met en ter goedkeuring van de directie en onder voorwaarden zoals omschreven in het veiligheids- en gezondheidsplan (zie ook 24.05); de steiger zorgvuldig en voldoende ondersteund, plaatsen op de dakvlakken zodat de leien niet worden beschadigd;
- 10.08 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen dient de torenconstructie in de kerk voldoende en stofvrij van de rest van het kerkinterieur (orgel) te worden afgeschermd;
- 10.09 Tijdens de werkzaamheden blijft de kerk vanaf de westgevel toegankelijk

10.A UIT TE VOEREN SLOOPWERK

- 10.A.01 De diverse onderdelen zoals ankers, metselwerken, pleisterwerken, dakbedekkingen, balken en traponderdelen inspecteren en verwijderen op aanwijz van de directie
- 10.A.02 De diverse verwijderde materialen opslaan en ter goedkeuring aanbieden aan directie ter beoordeling voor hergebruik.

11. PEIL EN MAATVOERING

- 11.01 Voor alle afmetingen wordt naar de ingeschreven maten op tekeningen verwezen, waarbij kleine maatafwijkingen geen aanleiding geven tot verrekening
- 11.02 Als peil P=0 geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer in het portaal van de toren
- 11.03 De aannemer treft voldoende voorzieningen om een korrekte maatvoering te garanderen en wel zodanig dat controle op eenvoudige wijze mogelijk is

15. BESTRATINGEN

- 15.01 Tijdens de werkzaamheden kunnen de bestratingen en het grasveld wellicht worden beschadigd (eventueel afdekken); na afloop van de werkzaamheden bestratingen en grasveld weer in de oude staat herstellen
- 15.02 Inspekteren van bestratingen op kuilen en oneffenheden en daar waar noodzakelijk in overleg met de directie de bestratingen opnemen en herstraten met de uitgenomen materialen, de diverse onderdelen die niet kunnen worden hergebruikt, moeten, in passende afmetingen en kleur als bestaand worden vervangen.
- 15.03 Inspekteren van tuinmuren op oneffenheden en of verzakkingen; daar waar noodzakelijk in overleg met de directie de tuinmuren en herstellen (funderingen nazien) met de uitgenomen materialen;
bij tekort aan de diverse onderdelen die niet kunnen worden hergebruikt, moeten deze in passende afmetingen en kleur als bestaand worden vervangen.

22. METSELWERKEN - ALGEMEEN

- 22.01 Cement mag op de bouwplaats niet worden aangetroffen; het gebruik van cement en chemische preparaten zoals plastificeerders, is dan ook niet toegestaan
- 22.02 De specieverhoudingen voor de toe te passen mortel in het uit te voeren metselwerk zijn als volgt:
 - 1 dl. schelpkalk
 - 1,25 dl. tras
 - 4 dl. zandde schelpkalk verwerken in zogenaamde (gerotte) toestand;
tras moet zijn gemalen tufsteen;
zand moet zijn rivierzand;
er mag gebruik gemaakt worden van kant-en-klare mortel (bijvoorbeeld fabr. TUBAG-Kruft: (Trass-Kalk-Mortel) van dezelfde samenstelling
- 22.03 Het voegwerk na het metselen nadat de mortel is aangetrokken, direkt doorstrijken en met dezelfde mortel afvoegen.
- 22.04 De bakstenen voor de diverse onderdelen die niet kunnen worden hergebruikt moeten, in passende afmetingen en kleur als bestaand, worden geleverd door de aannemer in nauw overleg met de directie

22.A. UIT TE VOEREN METSELWERK

- 22A.01. Inspekteren van bestaande metselwerken van buiten en binnen op scheuren en oneffenheden en kapotte stenen.
Op aanwys van de directie de desbetreffende oneffenheden herstellen.
De gemaakte sparingen voor ankers, balken, e.d. weer dichten, waar mogelijk met de schoongebikte uitgekomen bakstenen

24. TIMMERWERK - ALGEMEEN

- 24.01 Voor al het konstruktiewerk, voor zover niet anders omschreven toepassen de houtsoort. amerikaans grenen, kwaliteit B (NEN 6760; 1994, 9.1.2) sterkteklasse K 21a (NEN 5466); het hout dient voor levering door de direktie te worden gekeurd
- 24.03 Alle timmerwerken bewerken, bevestigen, profileren, verlijmen, voorzien van klossen, ankers e.d, zoals in detail op tekening zal worden aangegeven; alle kramerijen roestvast staal
- 24.04 De aangevoerde timmerwerken tot de verwerking zorgvuldig opslaan
- 24.05 Als er bij of aan de bestaande houtkonstrukties gevaar bestaat voor schranken of beschadigen, moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen door het tijdelijk aanbrengen van schoren, planken e.d. ter verstijving en/of bescherming, de steigerkonstruktie dient rondom zodanig te zijn dat de konstruktie tijdelijk kan worden geborgd aan, en gesteund door die steigerkonstruktie
- 24.06 De afmeting van de te vervangen houten konstruktieonderdelen moet zijn als bestaand

KONSERVERING/VERDUURZAMING

- 24.07 Al het konstruktiewerk, voor zover van toepassing, zowel nieuw als bestaand, behandelen tegen aantasting door houtworm, grote houtboorder, boktor, etc.; als bestrijdingsmiddel moet worden toegepast een toegelaten middel met een lage giftigheid; de werkzaamheden laten uitvoeren op advies van de betreffende fabrikant

24.A. UIT TE VOEREN TIMMERWERKEN

- 24.A.01 Inspekteren van diverse houtkonstrukties en timmerwerken zoals balken, spanten e.d. en na verwijderen van de diverse slechte onderdelen deze vervangen door de nieuw aan te brengen onderdelen in overleg met de direktie.

30 KOZIJNEN

- 30.01 algemeen ; voor de stijfheid van de buitenkozijnen moet rekening worden gehouden met 0.71 KN/m² winddruk, al het te verwerken vurenhout voordat het verwerkt wordt twee een keer in de loodvrije menie te zetten, ter goedkeuring van de direktie.
Hang en sluitwerk;
Nader door de direktie te bepalen
- 30.02 Inspekteren van diverse kozijnen (hout) , ramen en deuren en waar noodzakelijk verwijderen en vervangen (ook in detail, d.w.z. dorpels en of stijlen in onderdeel)

32. TRAPPEN EN BALUSTRADEN

32.01 Inspekteren van diverse trappen, ook in onderdelen zoals treden en stootborden en balustraden (met name hekwerken) en daar waar noodzakelijk vervangen en of herstellen in onderdelen van hetzelfde material als het bestaande deel.

33. DAKBEDEKKINGEN

33.01 Pannen dak inspekteren en onderdelen (pannen) welke gescheurd en of andere beschadigingen vertonen vervangen

33.02 Diverse loodaansluitingen (zoals loodmuts, monnikskappen ed.) inspekteren op scheuren en of andere beschadigingen en vervangen cq. herstellen.

34. BEGLAZING

34.01 Inspekteren van de diverse glas in lood ramen en overige vensters (beglazingen) op scheuren en of andere beschdigingen.

34.02 De onderdelen genoemd in 34.01 vervangen en of herstellen.
Voor de glas in lood ramen de bewerkingen zoals o.a. brandschilderen, zandstralen e.d. volgens voorschriften fabrikant en branche.

35. NATUUR EN KUNSTSTEEN

35.01 Inspekteren van diverse tegelvloeren, grafstenen dorpels e.d op scheuren en of andere beschadigingen.

35.02 De onderdelen genoemd in 35.01 te vervangen en of herstellen

40. PLEISTERWERK- STUKADOORWERK

40.01 Inspekteren van het pleisterwerk aan de binnenzijde en loszittende delen ruim verwijderen

40.02 Binnenpleisterwerk herstellen met saneerpleister van Salith of gelijkwaardig volgens nader advies

42. DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.01 Inspekteren van alle vloeren op scheuren en of oneffenheden (verzakkingen).

42.02 De diverse plaatsen van waaruit door inspectie blijkt de vloer ruim te verwijderen en herstellen als bestaande vloer.

43. METAALKONSTRUKTIEWERK

- 43.01 Alle onder sloopwerken genoemde en verwijderde muur- en balkankers verzinken; materiaal staal, gegalvaniseerd, in vorm en afmeting zoals bestaand
- 43.02 Inspekteren van diverse klimijzers, gehengen van de toegangsdeur /hekken ed., zonodig vervangen en of bestaande onderdelen ontroesten en verzinken. Kruis en haan van de torenspits inspekteren en indien noodzakelijk de torenhaan weer soepel draaibaar maken;

44. PLAFOND EN WANDSYSTEMEN

- 44.01 Inspekteren van alle plafonds en de diverse onderdelen welke vervangen dienen te worden vervangen door nieuw materiaal (planken) als bestaand.

45. AFBOUWTIMMERWERK

- 45.01 Timmerwerken welke voortvloeien uit diverse herstelwerkzaamheden uitvoeren om een noodzakelijk afwerking te maken, zoals plafondlijsten, plinten ed.
- 45.02 Lambrizingen / houten wanden herstellen daar waar deze door overige onderhoudswerkzaamheden voor in aanmerking komen.

46. SCHILDERWERK

- 46.01 Inspekteren van diverse onderdelen, hout, staal en stucwerk van loszittende verfdelen en noodzakelijkerwijs onderhoud plegen in de vorm van schuren, plamuren en schilderen volgens voorschriften fabrikant of desbetreffende ondergrond materiaal.
- 46.02 diverse onderdelen zoals daar zijn;
 - de kozijnen en galmborden
 - plafonds binnen
 - meubilair
 - trappen en balustraden
 - stucwerk op wanden

47. BINNENINRICHTINGEN

- 47.01 Inspektie meubilair (banken) en daar waar noodzakelijk vervangen en of herstellen.
- 47.02 Inspektie orgelkast en daar waar noodzakelijk te herstellen.

48. DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

- 48.01 Alle dakgoten inspekteren en reinigen
Daar waar noodzakelijk de vergaarbakken ontdoen van blader en takken resten, bij inspectie die onderdelen vervangen welke lekken en of andere gebreken vertonen
- 48.02 Diverse loodaansluitingen controleren op lekkages
- 51. BINNENRIOLERING
- 51.01 binnenriolering inspekteren op verstoppingen en goed wegspoelen van water en fecalien.
- 51.02 Daar waar door inspectie blijkt op onvolkomenheden de riolering vervangen/herstellen en of ontstoppen.
- 52 WATERINSTALLATIE
- 52.01 Alle tappunten controleren op goed functioneren
- 52.02 Tappunten en of leidingen vervangen en of herstellen daar waar door inspectie blijkt dat dit noodzakelijk is.
- 53. SANITAIR
- 53.01 Alle sanitair onderdelen controleren, inspekteren op scheuren en of lekkages.
- 53.02 Die sanitaire onderdelen vervangen voortvloeiend uit inspectie.
- 55. GASINSTALLATIE
- 55.01 Alle gasleidingen en afsluiters inspekteren op goed functionering en lekkage's.
- 55.02 Die gasleidingen en afsluiters vervangen voortvloeiend uit inspectie.
- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.01 Alle verwarmingsonderdelen zoals cv. ketels, radiatoren, vloerverwarmingssystemen inspekteren op lekkages en goed functioneren.
- 60.02 De onderdelen vervangen voortvloeiend uit inspectie en het nodige jaarlijkse onderhoud aan cv.ketels te verrichten.
- 61. VENTILATIE EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
- 61.01 Alle ventilatie en luchtbehandelings kanalen en motor onderdelen inspekteren.
- 61.02 De onderdelen vervangen voortvloeiend uit inspectie en het nodige jaarlijkse onderhoud aan motoren te verrichten.
- 70. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

70.01 De totale installatie (buiten en binnen) inspekteren op goed funktionieren.

70.02 Armaturen daar waar noodzakelijk en uit inspectie blijkt vervangen en of herstellen.

75. COMMUNICATIE EN BEVEILIGINGS INSTALLATIES

75.01 De totale installatie (buiten en binnen) inspekteren op goed funktionieren.

75.02 Armaturen daar waar noodzakelijk en uit inspectie blijkt vervangen en of herstellen.

De bliksemafleiding, waar nodig herstellen, doormeten en controleren op deugdelijkheid

78. GEBOUWBEHEERSYSTEMEN

78.01 Alle brandblusmiddelen jaarlijks inspekteren op deugdelijkheid en datum

78.02 Die middelen vervangen welke door verloop datum in aanmerking komen en of welke door inspectie niet blijken te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen

opgemaakt te Den Burg, dd. 27 maart 2013