

Legenda


Waterschapszorg

- 01. S10589 Over de gehele lengte van perceel VDR00G00323 moet de slootkant verbreed worden
- 02. W2320 Aanbrengen 2 dammen en duikers Ø500
- 03. W560 Huidig raster opnemen en verplaatsen aan de slootkant
- 04. W1375 Aanbrengen dam en duiker Ø500
- 05. W8640 Herstellen talud. Vijzelen nagenoeg gehele watergang (Circa 200 meter)
- 06. WO-16-10\_A Verwijderen dam en duiker. Aanbrengen dam en duiker Ø500
- 07. W9672 Verwijderen dam en duiker. Aanbrengen dam en duiker Ø500
- 08. S12809 Diverse werkzaamheden
- 09. S12801 Diverse werkzaamheden
- 10. S12802 Opschonen watergang + Duiker onder de provinciale weg schoonmaken
- 11. W2655 Beschoeiing-, talud- en schouwpadherstel
- 12. W2630 Huidige dam in de W2745 met 7 meter verbreden
- 13. W2765 Aanbrengen dam en duiker Ø500
- 14. W8726 Aanbrengen dam en duiker Ø300
- 15. W1250 Aanbrengen dam en duiker Ø400
- 16. W9660 Aanbrengen dam en duiker Ø400
- 17. W5145 Watergang maaien en schoonmaken. Duiker Braamweg inspecteren en schoonmaken
- 18. W8658 Gehele watergang maaien en schoonmaken. Dammen en duikers inspecteren en schoonmaken
- 19. W2680 Aanbrengen dam en duiker Ø300
- 20. W2735 Aanbrengen dam en duiker Ø300

Legenda

Aandachtspunten

- 01. 2601 Inlaat verwijderen incl duiker, vaste dam terug.
- 02. W260 Moet hier nog een statuswijziging plaatsen/vinden Jan Menkveld
- 04. W2195 Palen afrastering tussen duiker D2133 en D4446 te hoog
- 05. W365 Dam aanliggend van D2157 verbreden
- 06. W8702 Watergang vijzelen en inrichten als breedspoor
- 07. W9651 Palen afrastering tussen duiker D2133 en D4446 te hoog
- 09. W2290 W2290 en W2295 Kade ophogen
- 10. S10320 Schouwcommissie, sloot is niet diep genoeg. Joop hier op attenderen.
- 11. W2390 Aan de oostkant van watergang W2390 en W2395 dient er een schoupad gemaakt te worden
- 12. W2390 Het hekwerk aan watergang W2390 en W2405 dient verwijderd te worden
- 13. W2450 Kneelpunt informatie krijgen wij nog. W2450.
- 16. W8647 Het schouwpad is slecht toegankelijk, Japanse duizendknoop aanwezig.
- 18. W2760 Dam plus duiker plaatsen,duiker verplaatsen D3060, max 12 meter breed.
- 20. W2540 Aantal bomen aan westzijde die goed onderhoud van de watergang belemmeren
- 21. W5170 Uitzoeken welke dammen en duikers (ca. 5) er uit kunnen
- 22. W5085 Hydrologische check, kan dit een B watergang worden
- 23. VL211S1 Plaatsen dam voor beter onderhoud
- 24. W9205 Slecht onderhoudspad, schouwpad herstellen te worden.
- 26. W9762 Geen goed onderhoud mogelijk, veel wortels. Nader onderzoeken of onderhoud anders kan?
- 27. S9049 Plaatsen duiker Ø500 voor goed onderhoud
- 30. Z540S Hekwerk te hoog.
- 34. SWK01G 00857 Dichte dam maken. Huidige duiker er uit.
- 35. W2005 In deze watergang zitten meerdere duikers die er uit kunnen.
- 36. W1520 Watergang verleggen? Oplossing zoeken. Omleggen naar zuidelijke richting.
- 40. W1220 De toegang tot het schouwpad van watergang W1230 is slecht.
- 41. D2553 Schouwpad komen aan linkerkant van D2553.
- 44. WO-16-06\_B WO-16-06-A en WO-16-06\_B; hydrologische check (van A naar B).
- 46. WHS-02\_A De watergang dient hergeprofileerd te worden.
- 48. W1010 Er zitten de nodige duikers in watergang W1010 die er mogelijk uit kunnen.
- 49. W1015 Er zitten de nodige duikers in watergang W1015 die er mogelijk uit kunnen.
- 51. W705 Schouwpad en talud aanpassen, benedenstrooms stuw (918 Rollerstraat).
- 52. WDH-06\_A Bomen op onderhoudspad en onderhoudspad maken.
- 53. W9683 Hydrologische berekening, min talud 1:2. Vergelijken met legger.
- 55. WDH-02\_C Het schouwpad is slecht, moet herstel worden.
- 56. W9019 Plaatsen dam en duiker tussen de Rijksweg en het fietspad
- 58. W9656 Om goed onderhoud uit te voeren is bij dit perceel een schouwpad noodzakelijk.
- 59. W2245 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 60. W2250 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 61. W2255 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 62. W2260 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 63. W2275 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 64. W2270 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 65. W2265 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 71. W2090 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 72. W1940 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 73. W610 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 74. W595 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 75. W9593 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 76. WHS-02\_A Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 77. WD-04\_J Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 78. W670 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 79. W895 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 80. W900 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 81. W1180 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 82. W8585 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 83. W8605 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 84. W8615 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 85. W1980 Vijzelen van de watergang en het vervuilen van het talud is noodzakelijk.
- 86. W1985 Vijzelen van de watergang en het vervuilen van het talud is noodzakelijk.
- 87. W1990 Vijzelen van de watergang en het vervuilen van het talud is noodzakelijk.
- 88. W1995 Vijzelen van de watergang en het vervuilen van het talud is noodzakelijk.
- 89. W2000 Vijzelen van de watergang en het vervuilen van het talud is noodzakelijk.
- 90. W1490 Vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 92. DH-06-03\_F\_20 Problemen met deze duiker, enkele keren verstopt. Uitzoeken wat de beste optie
- 93. D2780 De huidige inlaat wordt niet meer gebruikt en kan verwijderd worden.



Legenda

KWK

- 03. 2611 Inlaat constructie verwijderen, duiker laten zitten.
- 08. W2230 Bij de woning huisnummer 2 is het schouwpad erg smal waardoor er geen goed onderhoud uitgevoerd kan worden.
- 14. 835S Stuw verwijderen, heeft geen hydrologische functie meer.
- 15. W9669 Vlak bij stuw 835S staat een boom die verwijderd dient te worden. Daarnaast is het schouwpad in slechte staat.
- 17. W2670 De watergang dient gevijzeld te worden, daarnaast zakt het talud geregeld in door de slechte grondsoort. Op dit moment zorgt het voor een gevaarlijke situatie tijdens het maaien.
- 19. D3011 Beide Hekwerken op de kade aanpassen.
- 25. W4850 Het schouwpad ter hoogte van perceel SWK05B 02449 is te smal. Om goed onderhoud uit te voeren dient het schouwpad breder gemaakt te worden.
- 28. D3650 Aanpassen duikerdiameter.
- 31. W2060 Nabij perceel HTV03N01186 en HVT03N00507 dient de huidige dam verbreed te worden.
- 32. D3128 Dam verplaatsen, meer naar rechts verplaatsen, onderhoud niet goed mogelijk.
- 33. D3106 Dam verwijderen.
- 37. W1265 Verwijderen knotwilg.
- 38. D2547 Dam verwijderen en schouwpad maken.
- 39. D2559 D2559 en D2560 samenvoegen oplossing bedenken?
- 42. W6060 Door het plaatsen van een dam met duiker tussen de percelen SWK01G 00903 en SWK01G 00666 kan er beter en veiliger onderhoud uitgevoerd worden.
- 43. W1980 Herstellen beschoeiing.
- 45. D2646 Duiker verplaatsen naar links
- 47. WD-04\_H De duiker D-04\_H\_22 dient vergroot of verwijderd te worden. Op dit moment zorgt de duiker voor te veel opstuwung.
- 50. W1375 Er dient een duiker geplaatst te worden bij watergang W1375 naar W1370. Door het plaatsen van de duiker kan er beter onderhoud uitgevoerd worden.
- 54. WDH-02-06-04\_A De watergang voldoet niet meer aan het leggerprofiel. Het profiel dient hersteld te worden.
- 57. W2335 Tussen duiker D3244 en D3243 moet een schouwpad gerealiseerd worden om goed onderhoud uit te voeren.
- 66. W2535 De watergang voldoet niet meer aan de legger, vijzelen van de watergang is noodzakelijk.
- 67. W2820 De watergang voldoet niet meer aan de legger, vijzelen van de watergang is noodzakelijk. Watergang ligt aan W2810.
- 68. W2810 De watergang voldoet niet meer aan de legger, vijzelen van de watergang is noodzakelijk. Watergang ligt aan W2820.
- 70. W2640 De watergang voldoet niet meer aan de legger. Vijzelen en talud versteviging is noodzakelijk. Eventueel beschoeiing plaatsen. Ligt aan W2670.
- 91. WD-04-04\_B Talud zakt in, hierdoor ontstaat er een gevaarlijke situatie tijdens het onderhoud. Mogelijk beschoeiing of schelpen plaatsen. Betreft deel van de watergang waar de bomenrij staat.
- 93. D2780 De huidige inlaat wordt niet meer gebruikt en kan verwijderd worden. De inlaat heeft geen hydrologische functie meer.

26-01-2021   E. Tietema		Topografie: © Kadaster	
Code:	Datum:	Geschied door:	Revisie door:
		Aanvraag / aanmerking:	
Dokter van Deernweg 196 Postbus 60, 9300 AB Zuidoost		Telefoon 088-2331000 www.dobdella.nl	
Project: Waterschapszorg			
Omschrijving:	Deelgebied 07 'Vindhorst'		Status:
Aandachtspunten	Kaart locaties werkzaamheden Waterschapszorg en KWK		Fase:
Beleidsnummer:		Schaal:	Formaat:
Tekeningsnummer:		Blad:	Aantal:
		1:28.000	A0 0