Aanzicht landhoofd Noordzijde

Aanzicht landhoofd Zuidzijde

ALGEMEEN

- Alle ijzeren onderdelen zoals; schroeven, bouten, spijkers, beugels e.d. verwijderen + gaten opvullen met reparatiemortel.
- Al het metselwerk + natuursteen schoonmaken d.m.v. stoomcleanen. Algenaanslag/mossen e.d. eerst behandelen met natuurlijke middelen op basis van enzymen.
- Calcietuitbloeiingen handmatig verwijderen en vervolgens kalkwassen. (Zonder de steen te beschadigen)
- Roest aanslag verwijderen d.m.v. stralen oppervlakte.
- Al het voegwerk rondom natuursteen vervangen (platvol, iets verdiept voegwerk)

RENVOOI

S = slecht
M = matig
R = redelijk
G = goed

vv. = vervangen
verw. = verwijderen
dem. = demonteren
rep. = reparatie
vw. = voegwerk
mw. = metselwerk
sw. = schilderwerk
dil. = dilatatie
ok. = onderkant
bk. = bovenkant
geh. = geheel
pl. = plaatselijk
aansl. = aansluiting
mech. = mechanisch
besch. = beschadiging

metselwerk:
- Type A = rode vormbaksteen in kruisverband lxbxh = 207 x 99 x 52mm voegwerk = aangesneden voeg
- Type B = roodbruine vormbaksteen in kruisverband lxbxh = 208-220 x 99 x 50mm voegwerk = aangesneden voeg

- voegwerk vervangen
- kleine reparatie metselwerk (5-10 stenen inboeten)
- 1/2 steens metselwerk vervangen
- 1 steens metselwerk vervangen
- natuursteen vervangen
- proefboring, repareren d.m.v nieuw metselwerk
- begr. — begroeiing verwijderen
- PW04 — bloknummer (correspondeert met bloknummers borderellen)
- or. — oude natuursteen reparatie, repareren dmv. natuurst. bloke inschieten c.q. mortelreparatie
- zone calcietuitbloeiing, verwijderen d.m.v. afsteken tot op het mw. / natuursteen oppervlak, vervolgens kalkwassen
- breuk — breuk natuursteen, onderdeel demonteren breuk doken en verlijmen en herplaatsen
- beschadiging natuursteen, repareren d.m.v. natuurst. blokje inschieten c.q. mortelreparatie
- beschadiging/corrosie stalen/smeedijzeren onderdeel plaatselijk herstellen d.m.v. inschieten onderdeel
- steen of kop inboeten
- injectiescheur, injecteren
- inboetscheur (2 steens breed, 1 steens diep inboeten)
- negge en / of loodvoeg herstellen
- dilaterende verbinding aanbrengen



SITUATIE

Tekeningen betreffen gedigitaliseerde archieftekeningen en zijn derhalve niet ingemeten maten in het werk controleren

BBM restauratiearchitectuur
bouwkundige adviezen
natuursteen adviezen
bouwkundige ondersteuning projecten
haalbaarheidsonderzoeken
onderhoudsplannen
directievoering
toezicht

restauratiearchitectuur BBM Elftweg 2, 4941 VP Raamsdonksveer
T. 0162-512688 F. 0162-519810 E. info@rabbm.nl

Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
Project:	Brug 41 te Amsterdam
Omschrijving:	Restauratie
Fase:	Maatregelen m.b.t. herstel
Onderdeel:	Landhoofd Noord & Zuid
Projectnr.:	441-17-1
Tekeningnr.:	MT-02

		ref.	gewijzigd	getek.	ref.	gewijzigd	getek.
datum:	01-05-2018	A			E		
schaal:	1:20	B			F		
getekend:	TS	C			G		
formaat:	900x2400	D			H		

Alle rechten voorbehouden ©

Werkverwerving
15-05-2018
DocumentID: 044
Projectnr.: 18-096
Herinrichting Vijzelstraat, Amsterdam
Calculatie stukken