



Inspectie Leefomgeving en Transport  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Remon Aardwarmte B.V.  
t.a.v. het Bestuur  
Schakelstraat 4  
9363 TH MARUM

**ILT**  
Milieu  
Bodem

Postbus 16191  
2500 BD Den Haag

**Contactgegevens**  
Meld- en Informatiecentrum  
T 088 489 00 00  
F **10.2.e**

**Ons kenmerk**  
435559

Datum 10 juni 2020  
Betreft Afsluiten inspectie zonder maatregelen

Geachte Directie,

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een toezichtloket bodem waar mogelijke overtredingen en misstanden in het bodembeheer kunnen worden gemeld. Op 6 december 2019 is bij dit toezichtloket een melding gedaan van een mogelijke overtreding van het Besluit bodemkwaliteit (hierna Bbk) door Remon Aardwarmte B.V. Het gaat daarbij om het volgende.

Remon Aardwarmte B.V. zou op de locatie Zuidpoort 1 te Heerhugowaard boorwerkzaamheden hebben verricht zonder zich daarbij te houden aan de startdatum zoals is gemeld in de melding Besluit lozen buiten inrichtingen. Dit is een afwijking van de BRL 2100 en in strijd met artikel 18 van het Besluit bodemkwaliteit.

Deze constatering is in de controlebrief, bodemenergiesysteem Zuidpoort 1 te Heerhugowaard, van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord vastgelegd. De brief heeft kenmerk OD.284063 en is gedateerd op 5 december 2019.

Verder is er aangegeven dat Remon Aardwarmte B.V. saneringswerkzaamheden zou hebben verricht door de bodem te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst. Remon Aardwarmte B.V. zou van de saneringshandelingen geen melding bij het bevoegd gezag hebben ingediend. Remon Aardwarmte B.V. zou geen bodemgegevens hebben kunnen overleggen aan het bevoegd gezag, terwijl bekend zou zijn dat er een verkennend bodemonderzoek zou zijn uitgevoerd.

Uit de dieptecontrole, die ik heb uitgevoerd, is gebleken dat Remon Aardwarmte B.V. bodeminformatie heeft opgevraagd bij het bodemloket en bij hun opdrachtgever. De opdrachtgever was bekend met het indicatief verkennend bodemonderzoek waarin staat vermeld dat er een nader onderzoek zou moeten worden uitgevoerd om de omvang van de verontreiniging vast te stellen, maar de opdrachtgever heeft dit onderzoek niet met Remon Aardwarmte B.V. gedeeld. Op het moment dat de medewerkers van Remon Aardwarmte B.V. asbest aantreffen zijn de werkzaamheden door Remon Aardwarmte B.V. direct stil gelegd.

Conform eis 2 van protocol 2101 dient de certificaathouder aantoonbaar na te gaan welke wettelijke eisen gelden voor de boorlocatie en de uit te voeren werkzaamheden. Ook dient de certificaathouder conform eis 6 van protocol 2101 te onderzoeken of, en zo ja tot welke diepte en in welke mate er sprake is van bodemverontreinigingen.

**ILT**  
Milieu  
Bodem

**Datum**  
10 juni 2020

**Ons kenmerk**  
435559

Uit mijn onderzoek is gebleken dat Remon Aardwarmte B.V. de opdrachtgever heeft verzocht om de van de locatie beschikbare bodeminformatie ter beschikking te stellen. Vervolgens heeft Remon Aardwarmte B.V. geen informatie ontvangen van de opdrachtgever. Op basis van deze bevindingen stel ik vast dat Remon Aardwarmte B.V. conform de eisen van protocol 2101 heeft gehandeld ten aanzien van het vooraf verzamelen van informatie ten aanzien van de wettelijke eisen en eventueel aanwezige bodemverontreinigingen. Het valt Remon Aardwarmte B.V. niet aan te rekenen dat de opdrachtgever informatie heeft achtergehouden.

Verder constateer ik dat Remon Aardwarmte adequaat is omgegaan met waarnemingen die wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een bodemverontreiniging, door de werkzaamheden stil te leggen toen er zintuiglijke waarnemingen werden gedaan die wijzen op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.

Gezien er nog niet meer signalen over Remon Aardwarmte B.V. over het niet houden aan de startdatum zijn ontvangen en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord een controlebrief heeft gestuurd zie ik af van verdere maatregelen naar Remon Aardwarmte B.V.

Indien er nogmaals een melding over uw bedrijf wordt ontvangen zullen wij u uiteraard wederom informeren over de afhandeling. Mocht er toch sprake zijn van een vermoeden van een overtreding dan dient u er rekening mee te houden dat wederom een nader onderzoek worden ingesteld en mogelijk een handhavingsmiddel worden toegepast.

Een afschrift van deze brief zal worden gezonden aan de melder en uw certificerende instantie.

Voor uitgebreide informatie over de verplichtingen van het Besluit bodemkwaliteit verwijs ik u naar [www.bodemplus.nl](http://www.bodemplus.nl).

Hoogachtend,  
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,  
namens deze,  
Inspecteur ILT team Bodem

10.2.e

10.2.e