

Tijdpad mbt het verwijderen/vervangen van beschimmelde gipsplaten en de achterliggende delen zoals isolatie, constructie enz.

26-4 ontdekken van schimmels op platen

7-5 Melding aan leverancier van badkamerunits dat niet akkoord gegaan wordt met schimmels

Week 20 (14-5) Klager gestart met werk op lokatie

24-5 Melding dat platen vervangen moeten worden

4-6 Stoppen met plaatsen units

6-6 Melding dat ondanks verbod toch units geplaatst zijn

7-6 Melding dat officieel rapport komt

11-6 Bevestiging dat platen verwijderd moeten worden

12-6 Overleg over wel of niet noodzaak platen vervangen

18-6 Zorg uitgesproken over schimmels

20-6 Vastgesteld dat bijna alle units beschimmeld zijn

22-6 Overleg met van Ursem over vervangen platen

<sup>10.2.e</sup> Van Ursem gestart met verwijderen platen. Melding dat monteur is aangetroffen zonder pbm, moet hij halen bij uitvoerder

27-6 Monteurs vervangen door anderen. Doen het werk ook niet goed

27-6 Klager <sup>10.2.e</sup> gebeld door <sup>10.2.e</sup> (Lemon group) voor werk project Rotsoord. Hem is verteld om welke werkzaamheden het ging

28-6 Van Ursem aangegeven dat niets afgesloten mag worden zonder dat bekend is welk advies microbioloog geeft

29-6 Klager <sup>10.2.e</sup> gestart met werk. Door <sup>10.2.e</sup> geïnformeerd over welk werk het ging en op welke wijze het moest worden uitgevoerd. Volgens klager droeg niemand pbm.

2-7 Werkbespreking met <sup>10.2.e</sup> van SHR over werk

4-7 Nog geen onderzoeksresultaten bekend

5-7 Opdracht tot onderzoek van Ursem Modulaire Bouwsystemen aan SHR naar schimmel

10-7 Uit rapport blijkt dat; schimmel in gebouw A = giftig, schimmel in gebouw B = niet giftig

11-7 dhr <sup>10.2.e</sup> stelt dat werk door gespecialiseerd bedrijf moet worden uitgevoerd

20-7 Info over uitvoering werk

23-7 van Ursem sluit wanden, werk wordt niet goed gedaan

**! 24-7** Weer gezien dat wanden worden gesloten. 2 <sup>10.2.e</sup> medewerkers aangetroffen zonder pbm

25-7 Medewerker ( <sup>10.2.e</sup> , isoleerder in schachten) <sup>10.1.d</sup>

26-7<sup>10.1.d</sup>

**!26-7** Iedereen verplicht pbm te dragen die in de omgeving van de schimmel werkt

26-7 Klager<sup>10.2.e</sup> klacht ingediend

**!27-7** Bevestiging werkwijze van verwijderen/vervangen van platen. Bevestiging van dragen pbm

27-7 Overleg over schimmel, genoemd wordt advies van AI/Arbodienst over dragen P3 kapjes

Regels gesteld mbt; dragen adembescherming, dragen weggooi overalls, dragen handschoenen

28-7 Klager<sup>10.2.e</sup> heeft Lemon Group aansprakelijk gesteld voor alle schade

7-8 Klacht uitgezet bij<sup>10.2.e</sup>

7-8 Inspectie uitgevoerd door<sup>10.2.e</sup> en<sup>10.2.e</sup> op lokatie

8-8 Brief van ABOMA, betreft advies maatregelen bij verwijderen beschimmelde platen

13-8 klacht ingediend door<sup>10.2.e</sup> (isoleerder van de schachten). Klacht is samengevoegd bij klacht<sup>10.2.e</sup>.

1

Monster, 30-7-2018

Betreft werk Lemon Group van opdrachtgever Ursem locatie Rotsoord te Utrecht.

27-6-2018 <sup>10.2.e</sup> belde me op over project Rotsoord en vertelde me wat daar moest gebeuren, ik gaf aan er 29/6 er 7.00 uur te zijn

29-6-2018 7.00 uur Start werk, <sup>10.2.e</sup> (Lemon Group) belde af hij zou ook aanwezig zijn, in het bijzijn van <sup>10.2.e</sup> (Ursem) me ingeschreven op kantoor bij <sup>10.2.e</sup> (hoofdaannemer v.d. Ven), de werkinstructie en spelregels doorgenomen van het werk en bouwplaats.

Hierna met projectleider <sup>10.2.e</sup> (Ursem) een rondleiding op de bouwplaats gelopen met uitleg over de uit te voeren werkzaamheden en werkwijze!!

Er waren een groot aantal gipsplaten van de(prefab) badkamerunits beschimmeld, dit was bij de hoofdaannemer en onderaannemers al 12 weken bekend, wij moesten deze platen demonteren de achterliggende isolatie verwijderen, afvoeren en later nieuwe isolatie en gipsplaten monteren.

Na de betonwerkzaamheden aan de badkamervloeren werden deze hierna ook getegeld.

Het door schimmel besmette constructiehout en de besmette gipsplaten(binnenzijde) konden we laten zitten.

Opdracht van Lemon naar mij was, structuur in de uit te voeren werkzaamheden geven, verslag aan <sup>10.2.e</sup> uit te brengen betreffende voortgang en hou ons(Lemon) ook op de hoogte van de situatie i.v.m extra inzet Lemon personeel.

Zowel in gebouw A als B waren mensen dit al in opdracht aan het uitvoeren, dit bleken later ingehuurd mensen door Ursem zelf te zijn, alsmede monteurs van de Lemon Group.

Deze mensen zijn nog te achterhalen aan de dagelijkse getekende presentielijsten die in de schaftkeet aanwezig waren.

Alle werklieden werkzaam in de gangen of kamers droegen geen pbm s, dit waren wel 30 mensen per gebouw. Stucadoors, loodgieters, elektomonteurs, tegelzetters, vloerensmeeders etc.

<sup>10.2.e</sup> vertrok omstreeks 10.00 uur en ik maakte de werkronde af met <sup>10.2.e</sup>, in loondienst bij Ursem, hij was al enkele maanden werkzaam op het project. <sup>10.2.e</sup> gaf aan dat <sup>10.2.e</sup> van het werk afgehaald ging worden Ursem was n.l. niet tevreden over zijn prestaties.

Wij, ingehuurd mensen door Ursem en personeel van Lemon zijn verder gegaan met het de en her monteren van de besmette isolatie en gipsplaten in gebouw A en B.

Ik gaf dagelijks aan <sup>10.2.e</sup> (Ursem) en <sup>10.2.e</sup> (v.d. Ven) middels een app aan waar onze mensen werkzaam waren.

Uitvoerders van v.d. Ven alsmede projectleiders Schouten/Ursem en <sup>10.2.e</sup> namens eigenaar, bekeken ons werk meerdere keren per dag, deze personen droegen zelf dan ook geen pbm s en wezen niemand erop die er aan het werk waren dat er pbm s gebruikt moesten worden. <sup>10.2.e</sup> en <sup>10.2.e</sup> van Lemon Group zijn ook regelmatig op het werk verschenen zonder pbm s.

Het was wel duidelijk dat <sup>10.2.e</sup> een andere mening had als v.d. Ven over het niet vervangen van beschimmeld constructiehout en of gipsplaten aan de binnenzijde.

Vanaf 24 juli hoorden we berichten van het personeel onderaannemer Schouten dat er een onderzoeksrapport aanwezig was betreffende de aanwezige schimmels op de gipsplaten in het gebouw.

Woensdag 25 juli vernam ik dat <sup>10.2.e</sup> een man die brandwerende isolatie in (besmette) schachten van de gangen op de verdiepingen aanbracht <sup>10.1.d</sup>

Woensdagochtend 8.00 uur ontving ik een mail van <sup>10.2.e</sup> v.d, Ven) waarin over een rapport geschreven staat maar waar veel tegenstrijdigheden te lezen vallen, en het voor mij niet te volgen was/is.

<sup>10.2.e</sup> van Lemon telefonisch op de hoogte van bovenstaande gebracht.

Woensdagvond <sup>10.2.e</sup> van Lemon gebeld, maar hij nam niet op, hierop donderdagmorgen 26 juli <sup>10.2.e</sup> en <sup>10.2.e</sup> van de Lemon Group een app gestuurd met o,a, de vraag werken we wel veilig?

Geen antwoord hierop ontvangen.

Isoleerder <sup>10.2.e</sup> was na zijn <sup>10.1.d</sup> van woensdag ook donderdagmorgen 26 juli aanwezig een persoon van Schouten liet hem een foto zien waarin het onderzoeksrapport van de schimmels gedeeltelijk te lezen was en hierin stond volgens <sup>10.2.e</sup> dat de de volgende schimmels op het project waren aangetroffen de Eurotium, Alternaria en Stachybotrys (zwarte schimmel)

De Stachybotrys is een gevaarlijke schimmel voor de gezondheid, ook volgens de huisarts .

Donderdagmorgen 26 juli omstreeks 8.45 uur moesten alle aanwezige werkmensen zich melden in de schaftkeet, <sup>10.2.e</sup> van Ursem en <sup>10.2.e</sup> van v.d. Ven namen het woord en gaven aan dat er niet meer gewerkt mocht worden in gebouw A (waar we al tot verdieping 4 gekomen waren met het demonteren van de besmette gipsplaten) Op de vraag waarom stoppen, gaf <sup>10.2.e</sup> aan dat een onderzoeksrapport had aangegeven dat er een voor de gezondheid een slechte schimmel aanwezig was.

<sup>10.2.e</sup> van v.d. Ven gaf aan dat hij het Rapport van zijn meerdere niet mocht delen en personeel van Schouten mochten het niet inzien

Het onderzoeksrapport had verder aangegeven dat gebouw B veilig was, iets wat wij raar vonden namelijk zelfde units, met dezelfde besmettingen.

Er kwamen van div. werkliden dat ze de laatste tijd <sup>10.1.d</sup> hadden gekregen hiervan was ik er zelf ook 1 van.

De werkmensen die ik moest begeleiden heb ik hun gereedschap uit gebouw A laten halen en ze verder aan het werk gezet met het monteren van de nieuwe isolatie en gipsplaten in gebouw B.

Om 10.00 uur belde <sup>10.2.e</sup> me, hij vertelde dat er toch weer in gebouw A op de b.g. 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> verdieping aan het werk mochten gaan, <sup>10.2.e</sup> aangesproken en gevraagd is dit nu ineens weer veilig en was dit rapport bekend? zijn antwoord was ja, al enkele weken.

Hierop heb ik mijn werkzaamheden gestaakt, ikzelf had er 4 weken, ongeveer 6 uur per dag zonder bescherming met de schimmels in aanraking geweest, heb mijn vertrouwen in deze zaak opgezegd



<sup>10.2.e</sup> en <sup>10.2.e</sup> van Lemon op de hoogte van mijn staking gebracht en een afspraak met mijn huisarts gemaakt voor vrijdag 27 juli

Vrijdag een bezoek aan de huisarts gebracht, <sup>10.1.d</sup>  
<sup>10.1.d</sup>

Dinsdag moest ik foto s laten maken <sup>10.1.d</sup> en de uitslag hiervan verwacht ik binnenkort.

28 Juli heb ik per mail Lemon Group aansprakelijk gesteld voor alle schade die uit bovenstaande voortvloeit.

30 Juli antwoord van Lemon ontvangen waarin te lezen staat dat dit niet geldt door een getekende overeenkomst

30 juli mijn antwoord terug; welke overeenkomst? Ik heb niets getekend voor deze opdracht.

Hierna niets meer van Lemon vernomen.

In mijn bezit zijn div. foto s, app s etc. aan div. personen van de situatie gericht.

Heb vanaf donderdag 26 -6-2018 omzetverlies, maak div. kosten, slaap slecht en maak me zorgen.

<sup>10.2.e</sup> de isoleerder heeft <sup>10.1.d</sup>, hij heeft 6 weken onbeschermd in de besmette schachten gewerkt.

Toeval? Nee

<sup>10.2.e</sup>

10.2.e

hulpuitvoerder  
v.d. Ven.

ontvangen van

10.2.e

Van:

Verzonden:

10.2.e

dinsdag 24 juli 2018 20:15

Aan:

opzichter eigenaar

10.2.e

CC:

v.d. Ven.

10.2.e

Onderwerp:

RE: 2014.037 Schimmelvorming Rotsoord

- hoofd uitvoerder  
UrsemSchouten  
10.2.e

wo. 25/7 . 8.00 u

- p.g. bedrijfsburo. v.d. Ven.

10.2.e

Zeer spijtig dat jij geen vertrouwen hebt in de aanpak van ons als bouwbedrijf van de Ven, en onze onderaannemers Schouten en Ursem. → leveranciers van de badkamer units

De 2<sup>10.2.e</sup> jongens welke de werkzaamheden niet goed hebben uitgevoerd, zijn direct van de bouwplaats afgestuurd. - door mij

Vrijdag en maandag zijn wij gestart met het op de goede manier verwijderen en schoonmaken van de platen. Het plan van aanpak heb ik afgelopen vrijdag nogmaals uitgelegd. daarvoor niet?

De afspraak is dat we het rapport volgen om onduidelijkheid te voorkomen.

Gebouw B,

- maken we alleen nog de platen schoon aan de buitenkant waar nog wat zwart te zien is, met HG. niet gebeurd.

Gebouw A,

- hier verwijderen we alle platen waar schimmel op zit
- de natte isolatie wordt er uit gehaald
- de constructie laten we drogen
- er wordt nieuwe isolatie geplaatst
- er wordt een nieuwe gipsplaat bevestigd
- de binnenkant van de constructie wordt dus niet schoongemaakt. schimmel blijft zitten.

Wij voeren de werkzaamheden uit volgens het rapport en staan hier als bouwbedrijf volledig achter.

Zoals diverse malen aangeven zullen wij het rapport van Ursem volgen en zullen we gewoon verder gaan met onze activiteiten.

We hebben er hier samen al diverse malen over gehad en ondanks al onze inspanningen hebben we jou niet kunnen overtuigen, maar jij gaf wel aan dat jij het accepteerde.

We gaan morgen dus gewoon verder met ons plan van aanpak om de schimmel aan te pakken.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Projectleider

Rapport krijg ik niet te zien wat staat erin?  
via tipgever aangetroffen schimmels in  
het rapport.



Eurotium  
Alternaria.  
Stachybotrys (schadelijk).

[T] +31 (0)413 366 933

aannemer wil week 32 werk afmaken  
met halfgelaat maskers, weggoi overalls, nu wel !!





Bij de rondgang voor de opname van de schimmelmonsters hebben we twee monsters meegenomen. 1 van Blok A en 1 van Blok B

Op het rondje gipsplaat met schimmel (opschrift: '3<sup>e</sup> etage A noodtrap / laatste woning') hebben we grotendeels de schimmel *Stachybotris* aangetroffen. Daarnaast zijn er op dit stukje gipsplaat ook structuren gevonden van de schimmelgeslachten *Alternaria* en *Eurotium*. De vondst van *Stachybotris* geeft helaas aan dat we niet zelf de platen mogen reinigen maar dit moeten laten uitvoeren door een professioneel reinigingsbedrijf. Het verwijderen van de platen dient in combinatie met de juiste PBM's te worden uitgevoerd.

Nu zijn er voor het aanpakken van de schimmel twee opties. We kunnen ook ervoor kiezen om de platen te vervangen aan schachtkant. De schimmels welke bovengenoemd zijn hebben namelijk geen van allen een kans op overleven als ze opgesloten zijn in de constructie. Daar dient de achter constructie wel een



hebben. Daar wij als Ursem al de meeste platen hebben vervangen lijkt het mij de juiste weg om te inventariseren om hoeveel platen het nog gaat en de afweging te maken. Of te reinigen of de platen te verwijderen, drogen, nieuwe isolatie en dan de constructie te sluiten.

Op het andere rondje gipsplaat (opschrift: 'schacht B / 2e verdieping / naast 102') hebben we ook twee tapemonsters genomen, maar daarop hebben we geen schimmel kunnen ontdekken. De behandeling daar met HG Schimmelreiniger is dus afdoende geweest. De verblijvende (donkere) verkleuringen worden veroorzaakt door achtergebleven pigmenten (kleurstoffen) van de schimmels, die niet helemaal door de chloor konden worden weg gebleekt. Bij Blok B dient geen verdere actie ondernomen te worden. De constructie kan daar gesloten worden mits droog genoeg onder de 30 digits. Daar er geen vochtgehaltes zijn aangetroffen boven de 30 digits, ook niet op de locatie welke door de opzichter is aangewezen in de constructie. Kunnen we concluderen dat we Blok B kunnen voorzien van nieuwe isolatie en gipsplaten op de locaties welke we hebben aangepakt.





> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

10.2.e



**Inspectie SZW**

Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
Postbus 90801  
2509 LV Den Haag  
www.inspectieszw.nl

**Contactpersoon**

Medewerker afd.  
Inspectieondersteuning

T +31 (0)70 333 10.2.e

**Onze referentie**

1812033/08

Datum 2 november 2018  
Betreft Klacht

Geachte heer 10.2.e ,

Op 7 augustus 2018 hebben de heer 10.2.e en de heer 10.2.e , beiden arbeidsinspecteur, naar aanleiding van uw klacht een inspectie uitgevoerd bij:  
Nieuwbouw van studentenappartementen aan de Diamantweg te Utrecht.

Tijdens de inspectie is de volgende overtreding geconstateerd in relatie tot uw klacht:

Uw klacht is gegrond bevonden.

Aan de volgende bedrijven zijn overtredingen bekend gemaakt waarvoor zij een waarschuwing hebben gekregen;

- Isolatiebedrijf Hanenberg te Veghel
- Schouten Techniek te Zwaag
- Bouwbedrijf vd Ven te Veghel
- Ursum Modulaire Bouwsystemen te Wognum
- Lemon Group te Volendam

Het gaat om de volgende overtredingen;

Nadat op 26 april 2018 ontdekt was dat gipsplaten in de modulair aangeleverde badkamers verschillende schimmelgroei, schimmel is een biologische agens, vertoonden is niet direct een beoordeling gemaakt van de blootstelling aan deze schimmelgroei en zijn niet direct beheersmaatregelen getroffen die noodzakelijk waren om de medewerkers te beschermen tegen de blootstelling aan deze schimmels. Ook zijn niet onmiddellijk hygiënische maatregelen getroffen waarbij onder andere werkkleding is verstrekt en zijn sanitaire voorzieningen aangepast aan de situatie. Verder zijn de medewerkers niet tijdig voorgelicht over de aanwezige risico's met betrekking tot biologische agentia.

Dit is een overtreding van de volgende artikelen met betrekking tot biologische agentia;

- artikel 4.85 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de beoordeling van de blootstelling,
- artikel 4.87a van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft het nemen van beheersmaatregelen om blootstelling te voorkomen,
- artikel 4.89 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft het nemen van hygiënische maatregelen en
- artikel 4.102 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de voorlichting en onderricht van de aanwezige medewerkers.

**Inspectie SZW**

**Datum**

2 november 2018

**Onze referentie**

1812033/08

Mycotoxinen, de stoffen die van schimmels afkomstig zijn, worden tot de gevaarlijke stoffen gerekend.

Voor de gevaarlijke stoffen geldt een overtreding van;

- artikel 4.2a van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de beoordeling van de blootstelling,
- artikel 4.4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft het nemen van beheersmaatregelen om blootstelling te voorkomen en

artikel 4.10d van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de voorlichting en onderricht van de aanwezige medewerkers.

De werkgever is verplicht de overtredingen op te heffen. Hierop zal herinspectie plaatsvinden.

Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met de contactpersoon bovenaan deze brief.

Hoogachtend,  
Inspectie SZW

10.2.e

10.2.e

*Arbeidsinspecteur*



> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Bouwbedrijf L. v.d. Ven B.V.  
t.a.v. de directie  
Postbus 184  
5460 AD VEGHEL



**Inspectie SZW**

Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
Postbus 90801  
2509 LV Den Haag  
www.inspectieszw.nl

**Contactpersoon**

Medewerker afd.  
Inspectieondersteuning  
T +31 (0)70 333 10.2.e

**Onze referentie**

1812033/02

Datum 2 november 2018  
Betreft Waarschuwing

Geachte heer/mevrouw,

Op dinsdag 7 augustus 2018 hebben wij, <sup>10.2.e</sup> en <sup>10.2.e</sup>,  
beiden arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW, een inspectie uitgevoerd op de  
arbeidsplaats:

Nieuwbouw studentenhuysvesting aan de Rotsoord te Utrecht

Tijdens het bezoek is gesproken met de heer <sup>10.2.e</sup> (Technisch Bureau Afbouw)  
en de heer <sup>10.2.e</sup> (Ursem Modulaire Bouwsystemen).

Deze inspectie is uitgevoerd op een aantal onderwerpen uit de  
Arbeidsomstandighedenwetgeving. Hieronder staan de bevindingen en de  
eventuele gevolgen.

**Gevaarlijke stoffen en Biologische agentia**

De volgende overtreding is geconstateerd:

Nadat op 26 april 2018 ontdekt was dat gipsplaten in de modulair aangeleverde  
badkamers verschillende schimmelmicro-organismen, schimmel is een biologische agent,  
vertoonden is niet direct een beoordeling gemaakt van de blootstelling aan deze  
schimmelmicro-organismen en zijn niet direct beheersmaatregelen getroffen die noodzakelijk  
waren om de medewerkers te beschermen tegen de blootstelling aan deze  
schimmels. Ook zijn niet onmiddellijk hygiënische maatregelen getroffen waarbij  
onder andere werkkleding is verstrekt en zijn sanitaire voorzieningen aangepast  
aan de situatie. Verder zijn de medewerkers niet tijdig voorgelicht over de  
aanwezige risico's met betrekking tot biologische agentia.

Dit is een overtreding van de volgende artikelen met betrekking tot biologische  
agentia;

- artikel 4.85 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de  
beoordeling van de blootstelling,
- artikel 4.87a van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft  
het nemen van beheersmaatregelen om blootstelling te voorkomen,
- artikel 4.89 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft  
het nemen van hygiënische maatregelen en
- artikel 4.102 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft  
de voorlichting en onderricht van de aanwezige medewerkers.

Mycotoxinen, de stoffen die van schimmels afkomstig zijn, worden tot de  
gevaarlijke stoffen gerekend.

Voor de gevaarlijke stoffen geldt een overtreding van;



- artikel 4.2a van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de beoordeling van de blootstelling,
- artikel 4.4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft het nemen van beheersmaatregelen om blootstelling te voorkomen en
- artikel 4.10d van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de voorlichting en onderricht van de aanwezige medewerkers.

**Inspectie SZW**

**Datum**

2 november 2018

**Onze referentie**

1812033/02

*U krijgt hiervoor een waarschuwing.*

#### Toelichting

Bij de bouw van nieuwbouw aan de Rotsoord te Utrecht is op 26 april 2018 vastgesteld dat gipsplaten in (modulair aangeleverde) badkamers verschillende schimmelgroei vertoonden. Als gevolg hiervan is op 5 juli 2018 door van Ursem Modulaire Bouwsystemen het onderzoeksbedrijf SHR te Wageningen opdracht gegeven onderzoek te doen naar een beoordeling van de schimmelvorming op de gipsplaat van badkamermodules.

De onderzoeksvraag was;

- Is er sprake van schimmelvorming of is het wat anders?
- Als het schimmelgroei is, over welke schimmel hebben we het dan en is daar enig risico mee verbonden?
- Wat kan de opdrachtgever zelf doen om het probleem op te lossen?

Op 12 juli 2018 is een rapport door SHR opgesteld. Vastgesteld is dat op meerdere plaatsen schimmelgroei is aangetroffen waarbij vooral veel structuren van het schadelijke geslacht *Stachybotrys* aanwezig waren in gebouw A.

Deze schimmelsoort, *Stachybotrys chartarum*, of zwarte schimmel, kan met zijn sporen in holle muren opgesloten raken en jaren inactief blijven. Zwarte schimmel plant zich voort door sporen aan te maken die schadelijke stoffen, mycotoxinen, bevatten. De sporen van de schimmel hechten zich aan hun ondergrond doordat ze een slijmerige top hebben. De sporen komen in de lucht als het slijm opdroogt en de schimmel vervolgens aangeraakt wordt. Als ze worden ingeademd, komen ze in de longen terecht en dringen in de longblaasjes.

Op 8 augustus 2018 adviseert ABOMA, op verzoek van Ursem Modulaire Bouwsystemen B.V., over te nemen maatregelen.

Hierin adviseert zij om de volgende maatregelen te nemen;

Op *collectief* niveau;

- voorzie in een luchtreiniger met HEPA filter die het vrijkomend stof en de schimmeldeeltjes dicht bij de bron afvangt en de lucht zuivert
- gebruik industriële stofzuigers met HEPA filters om het stof op te ruimen en zie toe op het niet aanwezig zijn van bezems in de ruimte (vegen geeft overleving van stof);
- na ieder project HEPA filter uit luchtreiniger vervangen en afgesloten afvoeren.

Op *organisatorisch* niveau;

- schoon/vuil zones ingericht voor het aan- en uittrekken van schone of vuile kleding;
- voorlichting en instructie te geven over de hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, risico's en mogelijke gezondheidsklachten
- zorgen voor voldoende Tyvec overals, nitril handschoenen en P3 filters.

Op *hygiënisch* niveau;

- een hygiëne protocol opstellen met daarin instructies voor wat te doen tijdens pauze en einde werktijd;
- tijdig je handen en gezicht op de projectlocatie wassen en thuis, na afronding van de werkzaamheden douchen
- huidcontact moet tijdens het uittrekken van handschoenen en wegwerpoveral vermeden worden (eindig binnenste buiten)
- onnodige contacten moeten vermeden worden
- geen kleding van het werk in de bus en/of naar huis meenemen om blootstelling te voorkomen.

Op het niveau van *persoonlijke beschermingsmiddelen*;

- wegwerphandschoenen en een wegwerpoveral om de huid af te screenen (dagelijks voorzien in schone handschoenen en een wegwerpoveral)
- een goed aansluitende veiligheidsbril om de ogen af te screenen
- bescherming van de ademhalingswegen met behulp van een halfgelaatsmasker met filtertype P3
- laat persoonlijke beschermingsmiddelen niet achter in de werkruimte, maar berg deze na reiniging afgesloten op in een andere ruimte.

Deze brief is geen beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat u geen bezwaar kunt indienen tegen wat er in deze brief staat over de hiervoor genoemde overtreding(en).

Als bij een volgende, nieuwe inspectie dezelfde of soortgelijke overtredingen worden geconstateerd, dan kan een boeterapport worden opgemaakt.

Bent u een zelfstandige zonder personeel of werkt u vaak met zelfstandigen zonder personeel? Dan is deze brochure voor u van belang, zie [www.inspectieszw.nl/zzp](http://www.inspectieszw.nl/zzp).

Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving en de handhaving door de Inspectie SZW vindt u op: [www.inspectieszw.nl](http://www.inspectieszw.nl).

Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan.

Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. ondergetekende. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,

10.2.e

*Arbeidsinspecteur Inspectie SZW*

**Inspectie SZW**

**Datum**

2 november 2018

**Onze referentie**

1812033/02





> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Lemon Bouw en Facility Services B.V.  
t.a.v. de directie  
Marconistraat 18  
1131 JW VOLENDAM



**Inspectie SZW**

Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
Postbus 90801  
2509 LV Den Haag  
www.inspectieszw.nl

**Contactpersoon**

Medewerker afd.  
Inspectieondersteuning  
T +31 (0)70 333 10.2.e

**Onze referentie**

1812033/03

Datum 2 november 2018  
Betreft Waarschuwing

Geachte heer/mevrouw,

Op dinsdag 7 augustus 2018 hebben wij, <sup>10.2.e</sup> en <sup>10.2.e</sup>,  
beiden arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW, een inspectie uitgevoerd op de  
arbeidsplaats:

Nieuwbouw studentenhuysvesting aan de Rotsoord te Utrecht

Tijdens het bezoek is gesproken met de heer <sup>10.2.e</sup> (Technisch Bureau Afbouw)  
en de heer <sup>10.2.e</sup> (Ursem Modulaire Bouwsystemen).

Deze inspectie is uitgevoerd op een aantal onderwerpen uit de  
Arbeidsomstandighedenwetgeving. Hieronder staan de bevindingen en de  
eventuele gevolgen.

**Gevaarlijke stoffen en Biologische agentia**

De volgende overtreding is geconstateerd:

Nadat op 26 april 2018 ontdekt was dat gipsplaten in de modulair aangeleverde  
badkamers verschillende schimmelgroei, schimmel is een biologische agens,  
vertoonden is niet direct een beoordeling gemaakt van de blootstelling aan deze  
schimmelgroei en zijn niet direct beheersmaatregelen getroffen die noodzakelijk  
waren om de medewerkers te beschermen tegen de blootstelling aan deze  
schimmels. Ook zijn niet onmiddellijk hygiënische maatregelen getroffen waarbij  
onder andere werkkleding is verstrekt en zijn sanitaire voorzieningen aangepast  
aan de situatie. Verder zijn de medewerkers niet tijdig voorgelicht over de  
aanwezige risico's met betrekking tot biologische agentia.

Dit is een overtreding van de volgende artikelen met betrekking tot biologische  
agentia;

- artikel 4.85 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de  
beoordeling van de blootstelling,
- artikel 4.87a van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft  
het nemen van beheersmaatregelen om blootstelling te voorkomen,
- artikel 4.89 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft  
het nemen van hygiënische maatregelen en
- artikel 4.102 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft  
de voorlichting en onderricht van de aanwezige medewerkers.

Mycotoxinen, de stoffen die van schimmels afkomstig zijn, worden tot de  
gevaarlijke stoffen gerekend.

Voor de gevaarlijke stoffen geldt een overtreding van;

- artikel 4.2a van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de beoordeling van de blootstelling,
- artikel 4.4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft het nemen van beheersmaatregelen om blootstelling te voorkomen en
- artikel 4.10d van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de voorlichting en onderricht van de aanwezige medewerkers.

**Inspectie SZW**

**Datum**

2 november 2018

**Onze referentie**

1812033/03

*U krijgt hiervoor een waarschuwing.*

#### Toelichting

Bij de bouw van nieuwbouw aan de Rotsoord te Utrecht is op 26 april 2018 vastgesteld dat gipsplaten in (modulair aangeleverde) badkamers verschillende schimmelgroei vertoonden. Als gevolg hiervan is op 5 juli 2018 door van Ursem Modulaire Bouwsystemen het onderzoeksbedrijf SHR te Wageningen opdracht gegeven onderzoek te doen naar een beoordeling van de schimmelvorming op de gipsplaat van badkamermodules.

De onderzoeksvraag was;

- Is er sprake van schimmelvorming of is het wat anders?
- Als het schimmelgroei is, over welke schimmel hebben we het dan en is daar enig risico mee verbonden?
- Wat kan de opdrachtgever zelf doen om het probleem op te lossen?

Op 12 juli 2018 is een rapport door SHR opgesteld. Vastgesteld is dat op meerdere plaatsen schimmelgroei is aangetroffen waarbij vooral veel structuren van het schadelijke geslacht *Stachybotrys* aanwezig waren in gebouw A.

Deze schimmelsoort, *Stachybotrys chartarum*, of zwarte schimmel, kan met zijn sporen in holle muren opgesloten raken en jaren inactief blijven. Zwarte schimmel plant zich voort door sporen aan te maken die schadelijke stoffen, mycotoxinen, bevatten. De sporen van de schimmel hechten zich aan hun ondergrond doordat ze een slijmerige top hebben. De sporen komen in de lucht als het slijm opdroogt en de schimmel vervolgens aangeraakt wordt. Als ze worden ingeademd, komen ze in de longen terecht en dringen in de longblaasjes.

Op 8 augustus 2018 adviseert ABOMA, op verzoek van Ursem Modulaire Bouwsystemen B.V., over te nemen maatregelen.

Hierin adviseert zij om de volgende maatregelen te nemen;

Op *collectief* niveau;

- voorzie in een luchtreiniger met HEPA filter die het vrijkomend stof en de schimmeldeeltjes dicht bij de bron afvangt en de lucht zuivert
- gebruik industriële stofzuigers met HEPA filters om het stof op te ruimen en zie toe op het niet aanwezig zijn van bezems in de ruimte (vegen geeft overleving van stof);
- na ieder project HEPA filter uit luchtreiniger vervangen en afgesloten afvoeren.

Op *organisatorisch* niveau;

- schoon/vuil zones ingericht voor het aan- en uittrekken van schone of vuile kleding;
- voorlichting en instructie te geven over de hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, risico's en mogelijke gezondheidsklachten
- zorgen voor voldoende Tyvec overalls, nitril handschoenen en P3 filters.

Op *hygiënisch* niveau;

- een hygiëne protocol opstellen met daarin instructies voor wat te doen tijdens pauze en einde werktijd;
- tijdig je handen en gezicht op de projectlocatie wassen en thuis, na afronding van de werkzaamheden douchen
- huidcontact moet tijdens het uittrekken van handschoenen en wegwerpoveral vermeden worden (eindig binnenste buiten)
- onnodige contacten moeten vermeden worden
- geen kleding van het werk in de bus en/of naar huis meenemen om blootstelling te voorkomen.

Op het niveau van *persoonlijke beschermingsmiddelen*;

- wegwerphandschoenen en een wegwerpoveral om de huid af te screenen (dagelijks voorzien in schone handschoenen en een wegwerpoveral)
- een goed aansluitende veiligheidsbril om de ogen af te screenen
- bescherming van de ademhalingswegen met behulp van een halfgelaatsmasker met filtertype P3
- laat persoonlijke beschermingsmiddelen niet achter in de werkruimte, maar berg deze na reiniging afgesloten op in een andere ruimte.

Deze brief is geen beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat u geen bezwaar kunt indienen tegen wat er in deze brief staat over de hiervoor genoemde overtreding(en).

Als bij een volgende, nieuwe inspectie dezelfde of soortgelijke overtredingen worden geconstateerd, dan kan een boeterapport worden opgemaakt.

Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving en de handhaving door de Inspectie SZW vindt u op: [www.inspectieszw.nl](http://www.inspectieszw.nl).

Ik wijs u erop dat u verplicht bent om de werknemers die dat aangaat zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de inhoud van deze brief.

Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. ondergetekende. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,

10.2.e

10.2.e

Arbeidsinspecteur Inspectie SZW





> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Hanenberg Technisch Isolatiebedrijf B.V.  
t.a.v. de directie  
Postbus 503  
5140 AM WAALWIJK



**Inspectie SZW**

Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
Postbus 90801  
2509 LV Den Haag  
www.inspectieszw.nl

**Contactpersoon**

Medewerker afd.  
Inspectieondersteuning  
T +31 (0)70 333 10.2.e

**Onze referentie**

1812033/04

Datum 2 november 2018  
Betreft Waarschuwing

Geachte heer/mevrouw,

Op dinsdag 7 augustus 2018 hebben wij, <sup>10.2.e</sup> en <sup>10.2.e</sup>,  
beiden arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW, een inspectie uitgevoerd op de  
arbeidsplaats:

Nieuwbouw studentenhuysvesting aan de Rotsoord te Utrecht

Tijdens het bezoek is gesproken met de heer <sup>10.2.e</sup> (Technisch Bureau Afbouw)  
en de heer <sup>10.2.e</sup> (Ursem Modulaire Bouwsystemen).

Deze inspectie is uitgevoerd op een aantal onderwerpen uit de  
Arbeidsomstandighedenwetgeving. Hieronder staan de bevindingen en de  
eventuele gevolgen.

**Gevaarlijke stoffen en Biologische agentia**

De volgende overtreding is geconstateerd:

Nadat op 26 april 2018 ontdekt was dat gipsplaten in de modulair aangeleverde  
badkamers verschillende schimmelgroei, schimmel is een biologische agens,  
vertoonden is niet direct een beoordeling gemaakt van de blootstelling aan deze  
schimmelgroei en zijn niet direct beheersmaatregelen getroffen die noodzakelijk  
waren om de medewerkers te beschermen tegen de blootstelling aan deze  
schimmels. Ook zijn niet onmiddellijk hygiënische maatregelen getroffen waarbij  
onder andere werkkleding is verstrekt en zijn sanitaire voorzieningen aangepast  
aan de situatie. Verder zijn de medewerkers niet tijdig voorgelicht over de  
aanwezige risico's met betrekking tot biologische agentia.

Dit is een overtreding van de volgende artikelen met betrekking tot biologische  
agentia;

- artikel 4.85 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de  
beoordeling van de blootstelling,
- artikel 4.87a van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft  
het nemen van beheersmaatregelen om blootstelling te voorkomen,
- artikel 4.89 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft  
het nemen van hygiënische maatregelen en
- artikel 4.102 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft  
de voorlichting en onderricht van de aanwezige medewerkers.

Mycotoxinen, de stoffen die van schimmels afkomstig zijn, worden tot de  
gevaarlijke stoffen gerekend.

Voor de gevaarlijke stoffen geldt een overtreding van;

- artikel 4.2a van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de beoordeling van de blootstelling,
- artikel 4.4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft het nemen van beheersmaatregelen om blootstelling te voorkomen en
- artikel 4.10d van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de voorlichting en onderricht van de aanwezige medewerkers.

**Inspectie SZW**

**Datum**

2 november 2018

**Onze referentie**

1812033/04

*U krijgt hiervoor een waarschuwing.*

#### Toelichting

Bij de bouw van nieuwbouw aan de Rotsoord te Utrecht is op 26 april 2018 vastgesteld dat gipsplaten in (modulair aangeleverde) badkamers verschillende schimmelgroei vertoonden. Als gevolg hiervan is op 5 juli 2018 door van Ursem Modulaire Bouwsystemen het onderzoeksbedrijf SHR te Wageningen opdracht gegeven onderzoek te doen naar een beoordeling van de schimmelvorming op de gipsplaat van badkamermodules.

De onderzoeksvraag was;

- Is er sprake van schimmelvorming of is het wat anders?
- Als het schimmelgroei is, over welke schimmel hebben we het dan en is daar enig risico mee verbonden?
- Wat kan de opdrachtgever zelf doen om het probleem op te lossen?

Op 12 juli 2018 is een rapport door SHR opgesteld. Vastgesteld is dat op meerdere plaatsen schimmelgroei is aangetroffen waarbij vooral veel structuren van het schadelijke geslacht *Stachybotrys* aanwezig waren in gebouw A.

Deze schimmelsoort, *Stachybotrys chartarum*, of zwarte schimmel, kan met zijn sporen in holle muren opgesloten raken en jaren inactief blijven. Zwarte schimmel plant zich voort door sporen aan te maken die schadelijke stoffen, mycotoxinen, bevatten. De sporen van de schimmel hechten zich aan hun ondergrond doordat ze een slijmerige top hebben. De sporen komen in de lucht als het slijm opdroogt en de schimmel vervolgens aangeraakt wordt. Als ze worden ingeademd, komen ze in de longen terecht en dringen in de longblaasjes.

Op 8 augustus 2018 adviseert ABOMA, op verzoek van Ursem Modulaire Bouwsystemen B.V., over te nemen maatregelen.

Hierin adviseert zij om de volgende maatregelen te nemen;

Op *collectief* niveau;

- voorzie in een luchtreiniger met HEPA filter die het vrijkomend stof en de schimmeldeeltjes dicht bij de bron afvangt en de lucht zuivert
- gebruik industriële stofzuigers met HEPA filters om het stof op te ruimen en zie toe op het niet aanwezig zijn van bezems in de ruimte (vegen geeft overleving van stof);
- na ieder project HEPA filter uit luchtreiniger vervangen en afgesloten afvoeren.

Op *organisatorisch* niveau;

- schoon/vuil zones ingericht voor het aan- en uittrekken van schone of vuile kleding;
- voorlichting en instructie te geven over de hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, risico's en mogelijke gezondheidsklachten
- zorgen voor voldoende Tyvec overals, nitril handschoenen en P3 filters.

Op *hygiënisch* niveau;

- een hygiëne protocol opstellen met daarin instructies voor wat te doen tijdens pauze en einde werktijd;
- tijdig je handen en gezicht op de projectlocatie wassen en thuis, na afronding van de werkzaamheden douchen
- huidcontact moet tijdens het uittrekken van handschoenen en wegwerpoveral vermeden worden (eindig binnenste buiten)
- onnodige contacten moeten vermeden worden
- geen kleding van het werk in de bus en/of naar huis meenemen om blootstelling te voorkomen.

Op het niveau van *persoonlijke beschermingsmiddelen*;

- wegwerphandschoenen en een wegwerpoveral om de huid af te screenen (dagelijks voorzien in schone handschoenen en een wegwerpoveral)
- een goed aansluitende veiligheidsbril om de ogen af te screenen
- bescherming van de ademhalingswegen met behulp van een halfgelaatsmasker met filtertype P3
- laat persoonlijke beschermingsmiddelen niet achter in de werkruimte, maar berg deze na reiniging afgesloten op in een andere ruimte.

Deze brief is geen beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat u geen bezwaar kunt indienen tegen wat er in deze brief staat over de hiervoor genoemde overtreding(en).

Als bij een volgende, nieuwe inspectie dezelfde of soortgelijke overtredingen worden geconstateerd, dan kan een boeterapport worden opgemaakt.

Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving en de handhaving door de Inspectie SZW vindt u op: [www.inspectieszw.nl](http://www.inspectieszw.nl).

Ik wijs u erop dat u verplicht bent om de werknemers die dat aangaat zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de inhoud van deze brief.

Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. ondergetekende. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,

10.2.e

10.2.e

Arbeidsinspecteur Inspectie SZW



> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Ursem Modulaire Bouwsystemen B.V.  
t.a.v. de directie  
Postbus 3  
1687 ZG WOGNUM



**Inspectie SZW**

Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
Postbus 90801  
2509 LV Den Haag  
www.inspectieszw.nl

**Contactpersoon**

Medewerker afd.  
Inspectieondersteuning  
T +31 (0)70 333 10.2.e

**Onze referentie**

1812033/05

Datum 2 november 2018  
Betreft Waarschuwing

Geachte heer/mevrouw,

Op dinsdag 7 augustus 2018 hebben wij, <sup>10.2.e</sup> en <sup>10.2.e</sup>,  
beiden arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW, een inspectie uitgevoerd op de  
arbeidsplaats:

Nieuwbouw studentenhuysvesting aan de Rotsoord te Utrecht

Tijdens het bezoek is gesproken met de heer <sup>10.2.e</sup> (Technisch Bureau Afbouw)  
en de heer <sup>10.2.e</sup> (Ursem Modulaire Bouwsystemen).

Deze inspectie is uitgevoerd op een aantal onderwerpen uit de  
Arbeidsomstandighedenwetgeving. Hieronder staan de bevindingen en de  
eventuele gevolgen.

**Gevaarlijke stoffen en Biologische agentia**

De volgende overtreding is geconstateerd:

Nadat op 26 april 2018 ontdekt was dat gipsplaten in de modulair aangeleverde  
badkamers verschillende schimmelgroei, schimmel is een biologische agens,  
vertoonden is niet direct een beoordeling gemaakt van de blootstelling aan deze  
schimmelgroei en zijn niet direct beheersmaatregelen getroffen die noodzakelijk  
waren om de medewerkers te beschermen tegen de blootstelling aan deze  
schimmels. Ook zijn niet onmiddellijk hygiënische maatregelen getroffen waarbij  
onder andere werkkleding is verstrekt en zijn sanitaire voorzieningen aangepast  
aan de situatie. Verder zijn de medewerkers niet tijdig voorgelicht over de  
aanwezige risico's met betrekking tot biologische agentia.

Dit is een overtreding van de volgende artikelen met betrekking tot biologische  
agentia;

- artikel 4.85 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de  
beoordeling van de blootstelling,
- artikel 4.87a van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft  
het nemen van beheersmaatregelen om blootstelling te voorkomen,
- artikel 4.89 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft  
het nemen van hygiënische maatregelen en
- artikel 4.102 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft  
de voorlichting en onderricht van de aanwezige medewerkers.

Mycotoxinen, de stoffen die van schimmels afkomstig zijn, worden tot de  
gevaarlijke stoffen gerekend.

Voor de gevaarlijke stoffen geldt een overtreding van;

- artikel 4.2a van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de beoordeling van de blootstelling,
- artikel 4.4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft het nemen van beheersmaatregelen om blootstelling te voorkomen en
- artikel 4.10d van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de voorlichting en onderricht van de aanwezige medewerkers.

**Inspectie SZW**

**Datum**

2 november 2018

**Onze referentie**

1812033/05

*U krijgt hiervoor een waarschuwing.*

#### Toelichting

Bij de bouw van nieuwbouw aan de Rotsoord te Utrecht is op 26 april 2018 vastgesteld dat gipsplaten in (modulair aangeleverde) badkamers verschillende schimmelgroei vertoonden. Als gevolg hiervan is op 5 juli 2018 door van Ursem Modulaire Bouwsystemen het onderzoeksbedrijf SHR te Wageningen opdracht gegeven onderzoek te doen naar een beoordeling van de schimmelvorming op de gipsplaat van badkamermodules.

De onderzoeksvraag was;

- Is er sprake van schimmelvorming of is het wat anders?
- Als het schimmelgroei is, over welke schimmel hebben we het dan en is daar enig risico mee verbonden?
- Wat kan de opdrachtgever zelf doen om het probleem op te lossen?

Op 12 juli 2018 is een rapport door SHR opgesteld. Vastgesteld is dat op meerdere plaatsen schimmelgroei is aangetroffen waarbij vooral veel structuren van het schadelijke geslacht *Stachybotrys* aanwezig waren in gebouw A.

Deze schimmelsoort, *Stachybotrys chartarum*, of zwarte schimmel, kan met zijn sporen in holle muren opgesloten raken en jaren inactief blijven. Zwarte schimmel plant zich voort door sporen aan te maken die schadelijke stoffen, mycotoxinen, bevatten. De sporen van de schimmel hechten zich aan hun ondergrond doordat ze een slijmerige top hebben. De sporen komen in de lucht als het slijm opdroogt en de schimmel vervolgens aangeraakt wordt. Als ze worden ingeademd, komen ze in de longen terecht en dringen in de longblaasjes.

Op 8 augustus 2018 adviseert ABOMA, op verzoek van Ursem Modulaire Bouwsystemen B.V., over te nemen maatregelen.

Hierin adviseert zij om de volgende maatregelen te nemen;

Op *collectief* niveau;

- voorzie in een luchtreiniger met HEPA filter die het vrijkomend stof en de schimmeldeeltjes dicht bij de bron afvangt en de lucht zuivert
- gebruik industriële stofzuigers met HEPA filters om het stof op te ruimen en zie toe op het niet aanwezig zijn van bezems in de ruimte (vegen geeft overleving van stof);
- na ieder project HEPA filter uit luchtreiniger vervangen en afgesloten afvoeren.

Op *organisatorisch* niveau;

- schoon/vuil zones ingericht voor het aan- en uittrekken van schone of vuile kleding;
- voorlichting en instructie te geven over de hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, risico's en mogelijke gezondheidsklachten
- zorgen voor voldoende Tyvec overals, nitril handschoenen en P3 filters.



Op *hygiënisch* niveau;

- een hygiëne protocol opstellen met daarin instructies voor wat te doen tijdens pauze en einde werktijd;
- tijdig je handen en gezicht op de projectlocatie wassen en thuis, na afronding van de werkzaamheden douchen
- huidcontact moet tijdens het uittrekken van handschoenen en wegwerpoveral vermeden worden (eindig binnenste buiten)
- onnodige contacten moeten vermeden worden
- geen kleding van het werk in de bus en/of naar huis meenemen om blootstelling te voorkomen.

Op het niveau van *persoonlijke beschermingsmiddelen*;

- wegwerphandschoenen en een wegwerpoveral om de huid af te screenen (dagelijks voorzien in schone handschoenen en een wegwerpoveral)
- een goed aansluitende veiligheidsbril om de ogen af te screenen
- bescherming van de ademhalingswegen met behulp van een halfgelaatsmasker met filtertype P3
- laat persoonlijke beschermingsmiddelen niet achter in de werkruimte, maar berg deze na reiniging afgesloten op in een andere ruimte.

Deze brief is geen beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat u geen bezwaar kunt indienen tegen wat er in deze brief staat over de hiervoor genoemde overtreding(en).

Als bij een volgende, nieuwe inspectie dezelfde of soortgelijke overtredingen worden geconstateerd, dan kan een boeterapport worden opgemaakt.

Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving en de handhaving door de Inspectie SZW vindt u op: [www.inspectieszw.nl](http://www.inspectieszw.nl).

Ik wijs u erop dat u verplicht bent om de werknemers die dat aangaat zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de inhoud van deze brief.

Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. ondergetekende. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,

10.2.e

10.2.e

Arbeidsinspecteur Inspectie SZW



> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Schouten Techniek B.V.  
t.a.v. de directie  
Postbus 20  
1689 ZG ZWAAG



**Inspectie SZW**

Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
Postbus 90801  
2509 LV Den Haag  
www.inspectieszw.nl

**Contactpersoon**

Medewerker afd.  
Inspectieondersteuning  
T +31 (0)70 333 10.2.e

**Onze referentie**

1812033/06

Datum 2 november 2018  
Betreft Waarschuwing

Geachte heer/mevrouw,

Op dinsdag 7 augustus 2018 hebben wij, <sup>10.2.e</sup> en <sup>10.2.e</sup>,  
beiden arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW, een inspectie uitgevoerd op de  
arbeidsplaats:

Nieuwbouw studentenhuysvesting aan de Rotsoord te Utrecht

Tijdens het bezoek is gesproken met de heer <sup>10.2.e</sup> (Technisch Bureau Afbouw)  
en de heer <sup>10.2.e</sup> (Ursem Modulaire Bouwsystemen).

Deze inspectie is uitgevoerd op een aantal onderwerpen uit de  
Arbeidsomstandighedenwetgeving. Hieronder staan de bevindingen en de  
eventuele gevolgen.

**Gevaarlijke stoffen en Biologische agentia**

De volgende overtreding is geconstateerd:

Nadat op 26 april 2018 ontdekt was dat gipsplaten in de modulair aangeleverde  
badkamers verschillende schimmelgroei, schimmel is een biologische agens,  
vertoonden is niet direct een beoordeling gemaakt van de blootstelling aan deze  
schimmelgroei en zijn niet direct beheersmaatregelen getroffen die noodzakelijk  
waren om de medewerkers te beschermen tegen de blootstelling aan deze  
schimmels. Ook zijn niet onmiddellijk hygiënische maatregelen getroffen waarbij  
onder andere werkkleding is verstrekt en zijn sanitaire voorzieningen aangepast  
aan de situatie. Verder zijn de medewerkers niet tijdig voorgelicht over de  
aanwezige risico's met betrekking tot biologische agentia.

Dit is een overtreding van de volgende artikelen met betrekking tot biologische  
agentia;

- artikel 4.85 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de  
beoordeling van de blootstelling,
- artikel 4.87a van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft  
het nemen van beheersmaatregelen om blootstelling te voorkomen,
- artikel 4.89 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft  
het nemen van hygiënische maatregelen en
- artikel 4.102 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft  
de voorlichting en onderricht van de aanwezige medewerkers.

Mycotoxinen, de stoffen die van schimmels afkomstig zijn, worden tot de  
gevaarlijke stoffen gerekend.

Voor de gevaarlijke stoffen geldt een overtreding van;

- artikel 4.2a van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de beoordeling van de blootstelling,
- artikel 4.4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft het nemen van beheersmaatregelen om blootstelling te voorkomen en
- artikel 4.10d van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de voorlichting en onderricht van de aanwezige medewerkers.

**Inspectie SZW**

**Datum**

2 november 2018

**Onze referentie**

1812033/06

*U krijgt hiervoor een waarschuwing.*

#### Toelichting

Bij de bouw van nieuwbouw aan de Rotsoord te Utrecht is op 26 april 2018 vastgesteld dat gipsplaten in (modulair aangeleverde) badkamers verschillende schimmelgroei vertoonden. Als gevolg hiervan is op 5 juli 2018 door van Ursem Modulaire Bouwsystemen het onderzoeksbedrijf SHR te Wageningen opdracht gegeven onderzoek te doen naar een beoordeling van de schimmelvorming op de gipsplaat van badkamermodules.

De onderzoeksvraag was;

- Is er sprake van schimmelvorming of is het wat anders?
- Als het schimmelgroei is, over welke schimmel hebben we het dan en is daar enig risico mee verbonden?
- Wat kan de opdrachtgever zelf doen om het probleem op te lossen?

Op 12 juli 2018 is een rapport door SHR opgesteld. Vastgesteld is dat op meerdere plaatsen schimmelgroei is aangetroffen waarbij vooral veel structuren van het schadelijke geslacht *Stachybotrys* aanwezig waren in gebouw A.

Deze schimmelsoort, *Stachybotrys chartarum*, of zwarte schimmel, kan met zijn sporen in holle muren opgesloten raken en jaren inactief blijven. Zwarte schimmel plant zich voort door sporen aan te maken die schadelijke stoffen, mycotoxinen, bevatten. De sporen van de schimmel hechten zich aan hun ondergrond doordat ze een slijmerige top hebben. De sporen komen in de lucht als het slijm opdroogt en de schimmel vervolgens aangeraakt wordt. Als ze worden ingeademd, komen ze in de longen terecht en dringen in de longblaasjes.

Op 8 augustus 2018 adviseert ABOMA, op verzoek van Ursem Modulaire Bouwsystemen B.V., over te nemen maatregelen.

Hierin adviseert zij om de volgende maatregelen te nemen;

Op *collectief* niveau;

- voorzie in een luchtreiniger met HEPA filter die het vrijkomend stof en de schimmeldeeltjes dicht bij de bron afvangt en de lucht zuivert
- gebruik industriële stofzuigers met HEPA filters om het stof op te ruimen en zie toe op het niet aanwezig zijn van bezems in de ruimte (vegen geeft overleving van stof);
- na ieder project HEPA filter uit luchtreiniger vervangen en afgesloten afvoeren.

Op *organisatorisch* niveau;

- schoon/vuil zones ingericht voor het aan- en uittrekken van schone of vuile kleding;
- voorlichting en instructie te geven over de hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, risico's en mogelijke gezondheidsklachten
- zorgen voor voldoende Tyvec overals, nitril handschoenen en P3 filters.

Op *hygiënisch* niveau;

- een hygiëne protocol opstellen met daarin instructies voor wat te doen tijdens pauze en einde werktijd;
- tijdig je handen en gezicht op de projectlocatie wassen en thuis, na afronding van de werkzaamheden douchen
- huidcontact moet tijdens het uittrekken van handschoenen en wegwerpoveral vermeden worden (eindig binnenste buiten)
- onnodige contacten moeten vermeden worden
- geen kleding van het werk in de bus en/of naar huis meenemen om blootstelling te voorkomen.

Op het niveau van *persoonlijke beschermingsmiddelen*;

- wegwerphandschoenen en een wegwerpoveral om de huid af te screenen (dagelijks voorzien in schone handschoenen en een wegwerpoveral)
- een goed aansluitende veiligheidsbril om de ogen af te screenen
- bescherming van de ademhalingswegen met behulp van een halfgelaatsmasker met filtertype P3
- laat persoonlijke beschermingsmiddelen niet achter in de werkruimte, maar berg deze na reiniging afgesloten op in een andere ruimte.

Deze brief is geen beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat u geen bezwaar kunt indienen tegen wat er in deze brief staat over de hiervoor genoemde overtreding(en).

Als bij een volgende, nieuwe inspectie dezelfde of soortgelijke overtredingen worden geconstateerd, dan kan een boeterapport worden opgemaakt.

Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving en de handhaving door de Inspectie SZW vindt u op: [www.inspectieszw.nl](http://www.inspectieszw.nl).

Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan.

Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. ondergetekende. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,

10.2.e

10.2.e

*Arbeidsinspecteur Inspectie SZW*



Inspectie SZW  
Ministerie van Sociale Zaken en  
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

10.2.e



**Inspectie SZW**

Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
Postbus 90801  
2509 LV Den Haag  
[www.inspectieszw.nl](http://www.inspectieszw.nl)

**Contactpersoon**

mw. 10.2.e

T +31 (0)70 3330.2.e

**Onze referentie**

1019379/01

Datum 20 augustus 2018

Betreft Klacht

Geachte heer 10.2.e

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw klacht met betrekking tot Nieuwbouw studentenwoningen, te Utrecht. Uw klacht is geregistreerd en binnen enkele weken ontvangt u nader bericht of uw klacht in aanmerking komt voor nader onderzoek.

Indien uw klacht wordt onderzocht, zal de arbeidsinspecteur contact met u opnemen voor nadere afstemming over de wijze waarop het onderzoek zal plaatsvinden.

De Inspectie SZW is verplicht tot geheimhouding van uw naam. Het is echter niet uitgesloten dat bij een nader onderzoek door de Inspectie SZW de werkgever een verband legt tussen dit onderzoek en uw klacht.

Als de Inspectie SZW de klacht onderzoekt, zal de arbeidsinspecteur die het onderzoek uitvoert, binnenkort (telefonisch) contact met u opnemen voor nadere afstemming over de wijze waarop het onderzoek zal plaatsvinden.

Voor aanvullende informatie over de manier waarop de Inspectie SZW klachten en signalen behandelt, verwijs ik u naar onze website: [www.inspectieszw.nl](http://www.inspectieszw.nl)

Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

10.2.e

10.2.e

*Inspectie SZW*





> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

10.2.e



**Inspectie SZW**

Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
Postbus 90801  
2509 LV Den Haag  
www.inspectieszw.nl

**Contactpersoon**

Medewerker afd.  
Inspectieondersteuning

T +31 (0)70 333 10.2.e

**Onze referentie**

1812033/07

Datum 2 november 2018  
Betreft Klacht

Geachte heer 10.2.e ,

Op 7 augustus 2018 hebben de heer 10.2.e en de heer 10.2.e , beiden arbeidsinspecteur, naar aanleiding van uw klacht een inspectie uitgevoerd bij:  
Nieuwbouw van studentenappartementen aan de Diamantweg te Utrecht.

Tijdens de inspectie is de volgende overtreding geconstateerd in relatie tot uw klacht:

Uw klacht is gegrond bevonden.

Aan de volgende bedrijven zijn overtredingen bekend gemaakt waarvoor zij een waarschuwing hebben gekregen;

- Isolatiebedrijf Hanenberg te Veghel
- Schouten Techniek te Zwaag
- Bouwbedrijf vd Ven te Veghel
- Ursum Modulaire Bouwsystemen te Wognum
- Lemon Group te Volendam

Het gaat om de volgende overtredingen;

Nadat op 26 april 2018 ontdekt was dat gipsplaten in de modulair aangeleverde badkamers verschillende schimmelgroei, schimmel is een biologische agens, vertoonden is niet direct een beoordeling gemaakt van de blootstelling aan deze schimmelgroei en zijn niet direct beheersmaatregelen getroffen die noodzakelijk waren om de medewerkers te beschermen tegen de blootstelling aan deze schimmels. Ook zijn niet onmiddellijk hygiënische maatregelen getroffen waarbij onder andere werkkleding is verstrekt en zijn sanitaire voorzieningen aangepast aan de situatie. Verder zijn de medewerkers niet tijdig voorgelicht over de aanwezige risico's met betrekking tot biologische agentia.

Dit is een overtreding van de volgende artikelen met betrekking tot biologische agentia;

- artikel 4.85 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de beoordeling van de blootstelling,
- artikel 4.87a van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft het nemen van beheersmaatregelen om blootstelling te voorkomen,
- artikel 4.89 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft het nemen van hygiënische maatregelen en
- artikel 4.102 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de voorlichting en onderricht van de aanwezige medewerkers.

**Inspectie SZW**

**Datum**

2 november 2018

**Onze referentie**

1812033/07

Mycotoxinen, de stoffen die van schimmels afkomstig zijn, worden tot de gevaarlijke stoffen gerekend.

Voor de gevaarlijke stoffen geldt een overtreding van;

- artikel 4.2a van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de beoordeling van de blootstelling,
- artikel 4.4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft het nemen van beheersmaatregelen om blootstelling te voorkomen en
- artikel 4.10d van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft de voorlichting en onderricht van de aanwezige medewerkers.

De werkgever is verplicht de overtredingen op te heffen. Hierop zal herinspectie plaatsvinden.

Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met de contactpersoon bovenaan deze brief.

Hoogachtend,  
Inspectie SZW

10.2.e

10.2.e

*Arbeidsinspecteur*



> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Het medezeggenschapsorgaan van  
Schouten Techniek B.V.  
Postbus 20  
1689 ZG ZWAAG



**Inspectie SZW**

Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
Postbus 90801  
2509 LV Den Haag  
[www.inspectieszw.nl](http://www.inspectieszw.nl)

**Contactpersoon**

Medewerker afd.  
Inspectieondersteuning

T +31 (0)70 333 10.2.e

**Onze referentie**

1812033/10

Datum 2 november 2018  
Betreft Toezending afschrift

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand treft u een afschrift aan van de brief met kenmerk 1812033/06 gericht aan uw werkgever. Voor nadere informatie verwijs ik u naar dit afschrift.

Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. ondergetekende. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,  
10.2.e

10.2.e

*Arbeidsinspecteur Inspectie SZW*











Inspectie SZW  
Ministerie van Sociale Zaken en  
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Het medezeggenschapsorgaan van  
Bouwbedrijf L. v.d. Ven B.V.  
Postbus 184  
5460 AD VEGHEL



**Inspectie SZW**

Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
Postbus 90801  
2509 LV Den Haag  
[www.inspectieszw.nl](http://www.inspectieszw.nl)

**Contactpersoon**

Medewerker afd.  
Inspectieondersteuning

T +31 (0)70 333 10.2.e

**Onze referentie**

1812033/09

Datum 2 november 2018  
Betreft Toezending afschrift

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand treft u een afschrift aan van de brief met kenmerk 1812033/02 gericht aan uw werkgever. Voor nadere informatie verwijs ik u naar dit afschrift.

Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. ondergetekende. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,  
10.2.e

10.2.e

*Arbeidsinspecteur Inspectie SZW*











**Van:** 10.2.e  
**Aan:** [contact@inspectieszw.nl](mailto:contact@inspectieszw.nl)  
**Cc:** ["info@lemon-group.nl"](mailto:info@lemon-group.nl)  
**Onderwerp:** Waarschuwing 1812033/03; uw brief d.d. 2 november 2018  
**Datum:** vrijdag 30 november 2018 11:32:51  
**Bijlagen:** [image001.jpg](#)  
**Prioriteit:** Hoog

---

Geachte heer 10.2.e

Namens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Lemon Bouw en Facility Services B.V. ben ik ingeschakeld in verband met een door de heer 10.2.e ingediende aansprakelijkstelling betreffende een incident waarbij uw Inspectie is betrokken.

U heeft met uw brief d.d. 2 november jl. aan Lemon Bouw en Facility Services B.V. een waarschuwing opgelegd. De relatie tussen de kennelijk bij u ingediende klacht met Lemon Bouw en Facility Services B.V. en de opgelegde waarschuwing, volgt niet uit uw brief. Ook is niemand van Lemon Bouw en Facility Services B.V. door Inspectie SZW benaderd naar aanleiding van de bij u ingediende klacht.

Wilt u omgaand alsnog uw onderliggende rapport toezenden? U kunt dit aan mij sturen dan wel aan Lemon Bouw en Facility Services B.V.

Graag uw bericht.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

NIVRE-re



tel: 0318 550099  
fax: 0318 561099

**Postadres**  
Postbus 887  
3900AW VEENENDAAL

**Bezoekadres**  
Plesmanstraat 62B  
3905KZ VEENENDAAL

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk heeft ontvangen, brengt u de afzender dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. Van Kouterik Personenschade is niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/ of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste en onvolledige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Van Kouterik Personenschade is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEKRA Claims and Expertise B.V. met handelsregisternummer 34109928. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard onder toepasselijkheid van de NIVRE Leveringsvoorwaarden voor opdrachten aan experts en taxateurs, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op [www.dekra.nl](http://www.dekra.nl) en worden op verzoek toegezonden.

**Van:** 10.2.e  
**Aan:** [contact@inspectieszw.nl](mailto:contact@inspectieszw.nl)  
**Onderwerp:** rotsoord utrecht t.n.v  
**Datum:** woensdag 1 augustus 2018 12:15:24  
**Bijlagen:** [001.jpg](#)  
[002.jpg](#)  
[003.jpg](#)  
[004.jpg](#)  
[IMG-20180801-WA0001.jpg](#)  
[IMG-20180801-WA0000.jpg](#)  
[IMG-20180801-WA0001 \(1\).jpg](#)

---

Groet,  
10.2.e



4.2018.1727.001

Nr.	Documenten	Beoordeling	Weigeringsgrond
1.	Tijdpad mbt het verwijderen/vervangen van beschimmelde gipsplaten en de achterliggende delen zoals isolatie, constructie enz.	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob
2.a	Betreft werk Lemon Group van opdrachtgever Ursem Locatie Rotsoord te Utrecht, d.d. 30 juli 2018	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob
2.b	Betreft werk Lemon Group van opdrachtgever Ursem Locatie Rotsoord te Utrecht, d.d. 30 juli 2018	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob
2.c	Betreft werk Lemon Group van opdrachtgever Ursem Locatie Rotsoord te Utrecht, d.d. 30 juli 2018	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob
3.	Email van de heer xxx aan vd Ven, d.d. 24 juli 2018	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob
4.a	Sms van Ursum	Volledig openbaar	
4.b	Sms van Ursum	Volledig openbaar	
5.	Brief Inspectie SZW mbt klacht de heer xxx d.d. 2 november 2018, kenmerk 1812033/08	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob
6.	Brief Inspectie SZW, waarschuwing, d.d. 2 november 2018, kenmerk 1812033/02	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob
7.	Brief Inspectie SZW, waarschuwing d.d. 2 november 2018, kenmerk 1812033/03	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob
8.	Brief Inspectie SZW, waarschuwing d.d. 2 november 2018, kenmerk 1812033/04	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob
9.	Brief Inspectie SZW, waarschuwing d.d. 2 november 2018, kenmerk 1812033/05	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob
10.	Brief Inspectie SZW, waarschuwing d.d. 2 november 2018, kenmerk 1812033/06	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob
11.	Brief Inspectie SZW mbt klacht de heer M. Nienoord, d.d. 20 augustus 2018, kenmerk 1019379/01	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob
12.	Toezening afschrift Inspectie SZW, d.d. 2 november 2018, kenmerk 1812033/07	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob



13.	Toezening afschrift Inspectie SZW, d.d. 2 november 2018, kenmerk 1812033/10	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob
14.	Toezening afschrift Inspectie SZW, d.d. 2 november 2018, kenmerk 1812033/09	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob
15.	Email, d.d. 30 november 2018 van mevrouw xxx aan Inspectie SZW	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob
16.	E-mail van verzoeker aan Inspectie SZW, d.d. 1 augustus 2018 met onderwerp "Rotsoord Utrecht t.n.v."	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob