

4.

Buiten reikwijdte

5.

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Groet

Mede namens 5.1.2.e ,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e ns [mailto: 5.1.2.e @odnzkg.nl]

Verzonden: maandag 7 november 2016 10:16

Aan: 5.1.2.e - ILT

CC: 5.1.2.e 5.1.2.e

Onderwerp: meldingen Tata

Beste 5.1.2.e,

Ik heb gesproken met een van de toezichthouder voor Tata.

Tata heeft wel al een maatwerkvoorschrift voor periodiek melden. Het meldschema voor wel/niet melden uit de landelijke richtlijn is echter nog niet ingevuld. Daarom komen er nog dagelijks meldingen binnen.

De toezichthouders vinden dagelijks melden zinvol als een OV tot klachten kan leiden. Dan weten zij wat er aan de hand kan zijn.

Dat de meldingen geregistreerd worden als '*Melding afgehandeld - geen controle uitgevoerd, oorzaak bekend (t.k.a.)*' betekent niet dat er niets mee gebeurt. De meldingen worden meegenomen in een breder toezichttraject. Het toezicht op Tata is intensief. Iedere week vinden er wel 1 of 2 controles plaats. Voor toezicht op Tata is per jaar 2500 uur beschikbaar. Dit is verdeeld onder vier inspecteurs.

Ik begrijp dat je niet veel kunt doen met de Tata-meldingen die je iedere week krijgt.

Om het overzichtelijk te maken is het mogelijk een idee om alleen die meldingen aan je door te zetten waarbij er een en duidelijk effect buiten de inrichting is en meldingen die op zich vervolg toezicht krijgen. Graag je mening hierover.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: Postbus ongewonevoorvallen [mailto: 5.1.2.i @ILenT.nl]

Verzonden: woensdag 2 november 2016 13:26

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: RE: doormelden OV 17.2 BRZO ODNZKG week 24-30 oktober

Beste 5.1.2.e,

Wij krijgen nog steeds veel meldingen van m.n. Ta Ta waarvan we ons afvragen of ze als ongewoon voorval moeten worden geclassificeerd. Immers in de meeste gevallen staat in het toegezonden overzicht: "Melding afgehandeld - geen controle uitgevoerd, oorzaak bekend (t.k.a.)".

Graag je bericht.

Groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@odnzk.nl]
Verzonden: woensdag 2 november 2016 9:11
Aan: Postbus ongewonevoorvallen
CC: 5.1.2.l @dcmr.nl; 5.1.2.e
Onderwerp: doormelden OV 17.2 BRZO ODNZKG week 24-30 oktober

Zie bijlage

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

De Omgevingsdienst verzorgt in opdracht van het bevoegd gezag in het Noordzeekanaalgebied de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor bodem, milieu en bouw.
Meer informatie vindt u op www.odnzk.nl

5.1.2.e - ILT

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@odnzk.nl>
Verzonden: maandag 6 juni 2016 11:11
Aan: Postbus ongewonevoorvallen
Onderwerp: vervolg zaak 465466
Bijlagen: brief naar aanleiding van melding dd 3 febr (zaak 465466).pdf; Rapportage melding 17.2 Wm (465466).pdf; Webformulier 465466 (meegekopieerd).pdf

Zie bijlagen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

Tata Steel Ijmuiden B.V.
t.a.v. 5.1.2.e
Postbus 10000
1970 CA IJMUIDEN

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Postbus 209
1500 EE Zaandam

www.odnzkg.nl

Betreft: Melding lekkage dd. 3 februari 2016

Geachte heer 5.1.2.e ,

Op 3 februari 2016 heeft u melding gemaakt van een ongewoon voorval op uw terrein. Wij hebben de door u ingediende melding in behandeling genomen en informeren u over de verdere afhandeling. Uw melding is bij ons geregistreerd onder zaakdossiernummer 465466.

Over het voorval is naast een melding nog een rapportage vereist.

Contactpersoon

5.1.2.e

Contactgegevens

5.1.2.e

Kenmerk

465466

Bijlage(n)**Datum**

3 februari 2016

Verplichtingen bij ongewoon voorval

Wanneer zich binnen een inrichting een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet volgens artikel 17.1 van de Wet milieubeheer degene die de inrichting drijft onmiddellijk de maatregelen treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd. Deze maatregelen moeten erop gericht zijn de gevolgen van die gebeurtenis te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.

Volgens artikel 17.2 van deze wet moet degene die de inrichting drijft verder het voorval zo spoedig mogelijk melden aan het bevoegd gezag en zodra ze bekend zijn de gegevens verstrekken over:

- De oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voortgedaan;
- De door het voorval vrijgekomen stoffen, hun eigenschappen en hoeveelheid;
- Andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen. (i.c. resultaten bodemonderzoek)
- De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
- De maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Rapportage ongewoon voorval

Wij verwachten van u uiterlijk **binnen 2 weken** een rapportage. Mocht door bepaalde omstandigheden niet mogelijk zijn dan verzoeken wij u dit met redenen omkleed kenbaar te maken bij de zaakgebonden inspecteur: **5.1.2.e** @odnzk.nl.

Tot slot

Ingevolge artikel 13 Wet bodembescherming dienen bodemverontreinigingen gesaneerd te worden.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland,
namens deze,
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

5.1.2.e

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer informatie: <https://www.odnzk.nl/mozard/!suite86.scherms0325?mVrg=1891>

TATA STEEL



t.a.v. De heer **5.1.2.e**
 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 Afdeling Toezicht en Handhaving BRZO/IPPC
 Postbus 209
 1500 EE Zaandam

Datum: 22 februari 2016
 Betreft: Rapportage Melding lekkage dd. 3 februari 2016
 Onze ref:
 Uw ref: 465466

Geachte heer **5.1.2.e**

In uw brief van 3 februari 2016 met bovenstaand kenmerk, verzoekt u ons om uiterlijk binnen 2 weken een rapportage te leveren aangaande de gedane melding op 3 februari 2016 (met meldingsnummer 247812) m.b.t. lekkage van koelwater uit de Hlsarna pilotplant.

U vraagt om nadere gegevens te verstrekken aangaande :

- a. De oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
- b. De door het voorval vrijgekomen stoffen, hun eigenschappen en hoeveelheid;
- c. Andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen. (i.c. resultaten bodemonderzoek)
- d. De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
- e. De maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Hieronder is weergegeven de antwoorden op de door u gestelde vragen.

Ad.a ("oorzaken&omstandigheden van voorval..."):

De huidige Hlsarna proefinstallatie is momenteel niet operationeel. Er worden alleen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Op 2 februari is rond het middaguur de stikstofdruk (8 bar) in de gehele installatie weggevallen omdat de N₂-reducer afsluiter (NI089) gefaald heeft. In het leidingstelsel voor het koelwater is een N₂-drukvat opgenomen voor het detecteren van een eventuele waterlekkage. Door het wegvalen van de N₂-druk is ten gevolge van de statische druk het koelwater terecht gekomen in de N₂-leiding en vervolgens naar buiten gedrukt via een kleine N₂-reducer (NI084). Dit werd rond 15.00 uur opgemerkt door een medewerker die op dat moment ter plaatse was. De medewerker heeft hierop meteen gehandeld door de kleppen dicht te zetten waardoor de lekkage is gestopt.

Op een oppervlakte van ca. 5 m² is koelwater gelect in de omgeving. De ondergrond waar de lekkage is opgetreden bestaat voornamelijk uit zand en is deels verhard met klinkers. Een foto van de situatie ter plekke is hieronder toegevoegd.



Ad.b ("vrijgekomen stoffen..."):

Ingeschat is dat ca. 2 m³ aan koelwater uit het primaire koelwatersysteem is vrijgekomen. Dit koelwater bestaat uit hoofdzakelijk M-water waar anti -vries (glycol) en anti - corrosiemiddel (CorrShield MD4152) aan toegevoegd is.

Ad.c ("andere gegevens ..."):

Op 3 februari zijn er een aantal bodemonsters genomen. De bodemonsters zijn onderzocht op de onder ad b) genoemde stoffen.

Ad.d en e ("genomen maatregelen ..."):

Zoals aangegeven in ad.c is het saneringsonderzoek gestart. Grond die niet aan de specificaties ter plekke voldoet, zal worden afgegraven. De klep (CW063) is nu dicht gezet zodat bij eventueel wegvallen van de N₂-druk het koelwater niet meer het systeem kan uitlopen. In Q2-2016 zal het gehele primaire koelwatersysteem afgetapt worden en afgevoerd. Vervolgens is het de bedoeling dat de stikstof reduceer, die problemen gaf, vervangen gaat worden. Dit gaat plaatsvinden voordat de pilotplant gaat opstarten (november 2016) en voordat het koelwatersysteem weer is gevuld.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met 5.1.2.e van de afdeling R&D PRC IRM HPP, telefoonnummer 5.1.2.e

Hoogachtend,
Tata Steel I Imuiden BV 5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

Gegevens van de inrichting

nrichting	Tata Steel Jmuiden B V (Ana) Analytical Department Wenckebachstraat 1 1951 JZ Velsen Noord
Bedrijfsonderdeel	Research Development Hisarna

Gegevens van het voorval

Aard van het voorval	Bodemverontreiniging
Omschrijving van het voorval	BODEMVERONTREINING > 50 L C Q KG (03 02 2016 13 32) Wat is er gebeurd? T g v een verlaagde stikstofdruk heeft een reduceer ongeveer 2 m3 koelwater gelekt Wat is de oorzaak? Te lage stikstofdruk Welke maatregelen zijn er genomen? Vandaag gaat de afdeling bodemonsters nemen en n a v hiervan zullen eventuele nadere maatregelen volgen (03 02 2016 13 33) Betreft Hisarna
Begin voorval (datum)	02 02 2016
Begin voorval (tijd)	? 14 00
ndien van toepassing eind voorval (datum)	02 02 2016
ndien van toepassing eind voorval (tijd)	? 15 00

Proces data

Datum ontvangst OD *	03 02 2016
Tijdstip ontvangst OD *	13 33
Naam bedrijf of instelling *	Tata Steel
Correspondentieadres *	10000
Postcode *	1970CA
Plaats	Jmuiden

Contactpersoon

Achternaam	5.1.2.e
Geslacht	
Telefoonnummer *	5.1.2.e
E mailadres *	5.1.5 @tatasteel.com
Statusberichten via e mail op dit e mailadres ontvangen?	ja

Bijlagen

Bijlage bij voorval	03 02 2016 Nr 247812 msg	03 02 2016 Nr 247812 msg (52 kB)
---------------------	--------------------------	----------------------------------

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer	465466
Servicenorm voor deze zaak	7 dagen
Uiterlijk afgehandeld	10 februari 2016

U kunt via internet de status van de zaak volgen

1 van 4	Melding ongewoon voorval Wm 17 2 ontvangen
2 van 4	Melding ongewoon voorval Wm 17 2 aan behandelende afdeling toegewezen
3 van 4	Melding ongewoon voorval Wm 17 2 in behandeling (genomen)
4 van 4	Melding ongewoon voorval Wm 17 2 afgehandeld

5.1.2.e - ILT

Van: 5.1.2.e 5.1.2.e r@odnzkkg.nl>
Verzonden: maandag 22 augustus 2016 11:33
Aan: Postbus ongewonevoorvallen
Onderwerp: vervolg zaak 1623930
Bijlagen: Antwoordbrief naar aanleiding van ontvangen brief dd 09-08-2016.pdf; RE_ Zaak 1625130 - administratief - thema bodem - Tata Steel IJmuiden B.V. (ENB) Energiebedrijf - Wenkebachstraat - 1 - 195.pdf; Verzoek nav melding bodemverontreiniging.docx.pdf; Webformulier 1623930.pdf

Zie bijlagen

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

Tata Steel IJmuiden B.V. (ENB) Energiebedrijf
T.a.v. 5.1.2.e
Postbus 10000
1970 CA IJMUIDEN

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Postbus 209
1500 EE Zaandam

www.odnzkq.nl

Onderwerp : melding 248838, lekkende lekwaterleiding

Geachte mevrouw 5.1.2.e ,

In antwoord op uw schrijven d.d. 09-08-2016, in verband met bovengenoemd onderwerp welke door ons is ontvangen op 11-08-2016, deel ik u het volgende mee.

Naar aanleiding van de melding over de lekkage van de lekwaterleiding heeft de melder contact met ons opgenomen voor een nadere toelichting op de melding. Telefonisch is doorgegeven dat de rapportage niet meer nodig is, aangezien het ging om een lekkage van relatief schoon water. Afsproken is om in voorkomende gevallen, waar geen sprake is van bodembedreigende stoffen die in de bodem terecht kunnen komen, dit duidelijk in de melding moet worden vermeld. Hiermee voorkomen wij dat onnodige toezicht- en handhavingprocedures worden gestart.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland,
namens deze,

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
voor deze,

5.1.2.e

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer informatie: <https://www.odnzkq.nl/mozard/suite86.schermd0325?mVrg=1891>

Contactpersoon

5.1.2.e

Contactgegevens

5.1.2.e

Kenmerk

1625130

Uw kenmerk

antwoordbrief d.d. 9 augustus
2016

Datum

12 augustus 2016

From: HSE Frontoffice (5.1.2.i @tatasteel.com)
To: (5.1.2.i @odnzk.nl) (5.1.2.i @odnzk.nl)
CC: (5.1.2.e @tatasteel.com) (5.1.2.e @tatasteel.com)
Subject: RE: Zaak 1625130 - administratief - thema bodem - Tata Steel IJmuiden B.V. (ENB) Energiebedrijf - Wenckebachstraat - 1 - 195
Date: 2016-08-11 14:45:13
Attachments: Melding 248838 lekkende waterleiding.pdf (1 page)
 Geachte mevrouw (5.1.2.e),

Hierbij ontvangt u, in antwoord op uw brief d.d. 5 augustus 2016 met kenmerk 1625130, in de bijlage van deze e-mail aanvullende gegevens m.b.t. melding 248838.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

-----Original Message-----

From: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied [mailto:(5.1.2.i @odnzk.nl)]
Sent: Friday, August 5, 2016 9:25 AM
To: HSE Frontoffice <(5.1.2.i @tatasteel.com)>
Cc: (5.1.2.e @tatasteel.com); (5.1.2.e @odnzk.nl)
Subject: Zaak 1625130 - administratief - thema bodem - Tata Steel IJmuiden B.V. (ENB) Energiebedrijf - Wenckebachstraat - 1 - 195

Beste mevrouw (5.1.2.e)

In vervolg op de melding van lekkage op 4 augustus 2016 van onbekende vloeistoffen in de bodem is en nader onderzoek nodig.

Bijgevoegde brief geeft een toelichting op hetgeen wij van u verwachten.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Als u via een reply op dit bericht reageert en u laat onderstaande referentie deel uitmaken van uw reactie dan wordt uw bericht automatisch in ons systeem aan de betreffende zaak gekoppeld.

mzrdref121fjuixh9blfsgambo21wrfw2hjq14oiqhb5b3pferdrzm

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone.

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit <http://www.tatasteeleurope.com/entities>

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Haarlemmermeer sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n).

De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).

Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen.

Gemeente Haarlemmermeer staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

mw. **5.1.2.e**
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Afdeling Toezicht en Handhaving BRZO/IPPC
Postbus 209
1500 EE Zaandam

Datum: 9 augustus 2016
Betreft: melding 248838, lekkage lekwaterleiding
Uw kenmerk: zaaknummer 1623930

Geachte mevrouw **5.1.2.e**

Onlangs ontvingen wij uw brief d.d. 4 augustus 2016 met kenmerk 1625130.

In deze brief geeft uw inspecteur, de heer **5.1.2.e** aan dat naast de melding van een lekkage naar de bodem bij het Energiebedrijf ook nog een rapportage vereist is. Deze rapportage is een verplichting, die volgt uit artikel 17.1 van de Wet Milieubeheer wanneer zich in een inrichting een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.

Uit de tekst bij de melding blijkt dat de lekkage Lekwater betreft. Lekwater is voorgezuiverd zoet oppervlaktewater dat door Watertransportmaatschappij-Rijn-Kennemerland, WRK, aan Tata wordt geleverd. Dit water is afkomstig uit het IJsselmeer en wordt geleverd via het voorzuiverstation in Andijk. De naam Lekwater dateert uit de tijd dat dit water uit de rivier de Lek werd gehaald.

De lekkage betreft dus een niet bodembedreigende stof. Daarmee vervalt de verplichting om te rapporteren.

We gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Tata Steel IJmuiden BV

5.1.2.e
5.1.2.e

Tata Steel IJmuiden B.V. (HSE)
T.a.v. 5.1.2.e
Postbus 10000
1970 CA IJMUIDEN

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Postbus 209
1500 EE Zaandam

www.odnzkg.nl

Betreft: Melding lekkage dd. 4 augustus 2016

Geachte mevrouw 5.1.2.e ,

Op 4 augustus 2016 heeft de heer 5.1.2.e van de afdeling Energiebedrijf (ENB) melding gemaakt van een ongewoon voorval op uw terrein waarbij mogelijk sprake is van bodemverontreiniging. Wij hebben de door u ingediende melding in behandeling genomen en informeren u over de verdere afhandeling. Uw melding is bij ons geregistreerd onder zaakdossiernummer 1623930.

Over het voorval is naast een melding nog een rapportage vereist.

Contactpersoon

5.1.2.e

Contactgegevens

5.1.2.e

Kenmerk

1625130

Datum

5 augustus 2016

Verplichtingen bij ongewoon voorval

Wanneer zich binnen een inrichting een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet volgens artikel 17.1 van de Wet milieubeheer degene die de inrichting drijft onmiddellijk de maatregelen treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd. Deze maatregelen moeten erop gericht zijn de gevolgen van die gebeurtenis te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.

Volgens artikel 17.2 van deze wet moet degene die de inrichting drijft verder het voorval zo spoedig mogelijk melden aan het bevoegd gezag en zodra ze bekend zijn de gegevens verstrekken over:

- De oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
- De door het voorval vrijgekomen stoffen, hun eigenschappen en hoeveelheid;
- Andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen. (i.c. resultaten bodemonderzoek)
- De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
- De maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Rapportage ongewoon voorval

Wij verwachten van u uiterlijk binnen 4 weken een rapportage. Mocht door bepaalde omstandigheden niet mogelijk zijn dan verzoeken wij u dit met redenen omkleed kenbaar te maken bij de zaakgebonden inspecteur: **5.1.2.e** @odnzkg.nl.

Tot slot

Ingevolge artikel 13 Wet bodembescherming dienen bodemverontreinigingen gesaneerd te worden.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland,
namens deze,

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
voor deze,

5.1.2.e

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer informatie: <https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite86.scherms0325?mVrg=1891>

Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

Gegevens van de inrichting

nrichting	Tata Steel Jmuiden B V (ENB) Energiebedrijf Wenckebachstraat 1 1951 JZ Velsen Noord
Bedrijfsonderdeel	Energiebedrijf

Gegevens van het voorval

Soort voorval *	Bodemverontreiniging
Omschrijving van het voorval *	Melding BODEMVERONTREINING > 50 L C Q KG (04 08 2016 16 11) Lekwaterleiding aan de pizerweg even ten zuiden van gebouw 2F 11 is lek geraakt Vermoedelijke oorzaak corrosie maar niet te bepalen dat leiding ondergronds is Om lekkage te stoppen is leidingdeel uit bedrijf genomen
Begin voorval (datum) *	04 08 2016
Begin voorval (tijd) *	? 15 08
Indien van toepassing eind voorval (datum)	04 08 2016
Indien van toepassing eind voorval (tijd)	? 15 50
Oorzaak of aanleiding *	vermoedelijk corrosie
Locatie (ruimte) *	pizerweg ten zuiden van gebouw 2F 11
Vrijgekomen stoffen *	vloeistoffen
Hoeveelheid (m2 / m3 / liter/kg) *	onbekend
Veiligheidsinformatieblad *	? nee
Voeg veiligheidsinformatiebladen toe	
Schade voor het milieu en op basis waarvan wordt dit geconcludeerd *	? bodemverontreiniging
Eventueel genomen maatregel *	Genomen maatregelen (04 08 2016 16 11) Werkopdracht gestart om leiding op te graven en te repareren
Hinder voor de omgeving	onbekend
Te overwegen toekomstige maatregelen om voorval te voorkomen *	onbekend
Afbeelding(en)	
Bijlage(n) bij voorval	

Labaelschade

Meteorologische gegevens

Weertype	Bewolkt
Windrichting	ZW
Windkracht	6

Overige partijen waarbij melding is/wordt gemaakt

Proces data

Bevoegd gezag	Provincie Noord Holland
Uitvoering door OD	ja
Datum ontvangst OD	04 08 2016
Tijdstip ontvangst OD *	? 16 12

Gestart op verzoek van bedrijf/instelling

Naam bedrijf of instelling *	Tata Steel
Postcode correspondentieadres *	1970CA
Correspondentieadres *	Postbus 10000
Plaats	Jmuiden

Contactpersoon

Voorletters	5.1.2.e
Achternaam	
Geslacht	

Telefoonnummer *

5.1.2.e

E mailadres *

5.1.2.e @tatasteel.com>

Statusberichten via e mail op dit e mailadres ontvangen?

nee

Bijlagen

Bijlage(n) bij voorval

04 08 2016 Nr 248838 msg

04 08 2016 Nr 248838 msg (60 kB)

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer

1623930

Servicenorm voor deze zaak

7 dagen

Uiterlijk afgehandeld

11 augustus 2016

U kunt via Intranet de status van de zaak volgen

1 van 4	Melding ongewoon voorval Wm 17 2 ontvangen
2 van 4	Melding ongewoon voorval Wm 17 2 aan behandelende afdeling toegewezen
3 van 4	Melding ongewoon voorval Wm 17 2 in behandeling (genomen)
4 van 4	Melding ongewoon voorval Wm 17 2 afgehandeld

5.1.2.e - ILT

Van: **5.1.2.e** <**5.1.2.e** @odnzkkg.nl>
Verzonden: dinsdag 15 maart 2016 10:08
Aan: Postbus ongewonevoorvallen
Onderwerp: vervolg zaak OV 17.2 473920 ODNZKG
Bijlagen: Brief (ink.) 475700 antwoord Tata.pdf; In orde brief 1e controle.docx.pdf; Webformulier 473920 (meegekopieerd).pdf

Zie bijlagen

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: HSE Frontoffice < 5.1.2.i @tatasteel.com>
Verzonden: Tuesday, February 23, 2016 11:47 AM
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e , 5.1.2.e
Onderwerp: Antwoord op uw brief dd 4 februari 2016 kenmerk 473920
Bijlagen: 160212 Brief aan OD verzoek nadere info melding schoonteer buffertank KGF2.pdf

Geachte heren 5.1.2.e en 5.1.2.e

Hierbij ontvangt u, in antwoord op uw brief d.d. 4 februari 2016 met kenmerk 473920, nadere informatie m.b.t. melding overloop schoonteer buffertank KGF2.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone.

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit <http://www.tatasteeleurope.com/entities>

mw. **5.1.2.e**
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Afdeling Toezicht en Handhaving BRZO/IPPC
Postbus 209
1500 EE Zaandam

Datum: 12 februari 2016
Betreft: Verzoek nadere informatie melding overloop schoonteer buffertank KGF2
Onze ref: MG160212KGF
Uw ref: 473920

Geachte **5.1.2.e**,

Op 4 februari 2016 heeft werkeenheid Kooks- en Gasfabrieken een email ontvangen (Kenmerk 473920). In deze email wordt een verzoek gedaan om nadere informatie te verstrekken over de gemaakte melding van een ongevoen voorval. Het betreft hier het overlopen van de schoonteer buffertank bij Kooks- en Gasfabriek 2.

De oorzaak van het overlopen van de schoonteer buffertank is het niet goed functioneren van de niveau meting met de daaraan gekoppelde niveauregeling van de schoonteer buffertank. Bij problemen met de niveaumeting en regeling kan er schoonteer overlopen uit de schoonteer buffertank naar een aflooppuit van de teer-pompenkamer. Vanuit deze aflooppuit wordt met een pomp de opgevangen vloeistof terug naar de installatie gebracht. Doordat de persdruk van de nascheidingstankpomp hoger is dan de persdruk van de pomp van de aflooppuit teer-pompenkamer is het niveau van de put teer-pompenkamer opgelopen. Hierdoor is een hoeveelheid koolteer over straat gelopen.

Door de goede stollingseigenschap van koolteer in de buitenlucht en een goede afdichting van de bestrating (dikke 6-kante tegels) is er geen koolteer in de bodem terecht gekomen. Direct na constatering is men begonnen met het afdekken van de gemorste koolteer met kookskolen. Door de absorberende eigenschap van kookskolen wordt voorkomen dat er koolteer in de bodem terecht komt.

Strip Products Mainland Europe / Milieu Adviseur Kooks- en Gasfabrieken

SPME I&S KGF • 2F11

T: +31 **5.1.2.e** (direct) • **5.1.2.e** @tatasteel.com

Tata Steel IJmuiden B.V. • Postbus 10.000 • 1970 CA IJmuiden • K.v.K. nummer 34.040.331

Kooks- en Gasfabriek 2 gaat een tweetal beheersmaatregelen treffen om in de toekomst dergelijke calamiteiten te voorkomen:

- De overloop van de schoonteer buffertank zal worden voorzien van een temperatuurbewaking die een alarmering geeft op het moment van overlopen van de Schoonteer buffertank;
- De persleiding van de nascheidingstank pomp zal worden losgekoppeld van de persleiding van de pomp van de aflooppuit teer-pompenkamer zodat persdrukverschillen niet meer kunnen voorkomen.

Voor specificaties en eigenschappen van de bij deze calamiteit vrijgekomen stof, verwijs ik u naar de bijgevoegde chemische stoffenkaart van koolteer (zie bijlage).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.






Hoogachtend,

Tata Steel IJmuiden BV


5.1.2.e
5.1.2.e

Bijlage: chemische stoffenkaart van koolteer

Bijlage: Chemische stoffenkaart van koolteer

Uiterste gebruiksdatum: CS0022		Koolteer			
PRODUCTOMSCHRIJVING Vorm : Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden: vast of vloeibaar Kleur : Donkerbruin-zwart Geur : Kennmerkende geur, Heftige geur. Leverancier : Tata Steel IJmuiden BV, Locatie IJmuiden TOEPASSING Bijproduct van proces, reststof		RISICO'S H340 Kan genetische schade veroorzaken. H350 Kan kanker veroorzaken. H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongebooren kind schaden. H411 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevaarscategorie 2. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan de ogen irriteren. Ontbindt o.i.v. temperatuurverhoging: vorming van kankerverwekkende gassen/dampen.			
VOORZORGEN Handhaving van kanten. Zie algemene hygiëne - alle contact vermijden. Werken in open lucht onder natuurlijke afzuiging met ventilatie of met afzuigingsbescherming.		BLUSMIDDEL - BRANDBESTRIJDING Koolteer. Poeder. Schuim. (VOLLE straat) water niet effectief als blusmiddel.			
PERSOONLIJKE BESCHERMING    Ogen: Veiligheidsbril. Huid: Beschermende kleding. Inademing: Bij verhitte: Half- of volledig gesloten met gecombineerd gasfilter type ABEK. Bij hoge concentratie: ademluchttoestel. Handschoenen: Handschoenen. Nitrilrubber, Butylrubber.		EHBO  ORAAL: Mond spoelen met water. Niet laten braken. Bij onwil vormen een arts raadplegen. OGEN: Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie naar verbandster verzoeken. HUID: Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen of douchen. Kleding verwijderen vóór spoelen. Gestold product niet van de huid trekken. INADEMEN: Naar verbandster verzoeken. Breng het slachtoffer in de frisse lucht.			
OPSLAG Brandveilig. Koel. Ventilatie: 30 °C - 55 °C. TE VERMIDDELEN OMSTANDIGHEDEN EN STOFFEN Niet van toepassing ADR 151/152: 9		LEKMAATREGELEN - OPRIJMING Niet in riool lozen. Niet lozen op oppervlaktewater. Met voorzichtig absorberen in absorptiemiddel. Gevaarlijk product opscheppen in afvalbare vaten.			

Goedgekeurd op: 01-07-2015



Vrijgave status: Vrijgegeven
 Voor intern gebruik Tata Steel IJmuiden

Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

Tata Steel IJmuiden B.V. (KGF)
De heer 5.1.2.e
Director Strip Products Mainland Europe
Adrescode 4D.08
Postbus 10000
1970 CA IJMUIDEN

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Postbus 209
1500 EE Zaandam

www.odnzkg.nl

Betreft: Beoordeling reactie melding/ ongewoon voorval op 04-02-2016 KGF

Geachte directie,

Op 23 februari 2016 hebben wij van Tata- Steel de reactie ontvangen op onze vragen die wij stelden naar aanleiding van het ongewone voorval bij de Kooks en gasfabriek op 04-02-2016.

Wij achten de maatregelen die Tata- Steel neemt voldoende om ervoor te zorgen dat een dergelijke situatie zich niet meer zal voordoen.

Heeft u vragen over deze brief, dan kunt contact opnemen met genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland,
namens deze,
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

5.1.2.e

Contactpersoon
5.1.2.e

Contactgegevens
5.1.2.e

Kenmerk
475700

Uw kenmerk
MG160212KGF

Datum
24 februari 2016

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer informatie: <https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=1891>

Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

Gegevens van de inrichting

nrichting	Tata Steel Jmuiden B V (KGF) Kooksgasfabrieken Wenckebachstraat 1 1951 JZ Velsen Noord
Bedrijfsonderdeel	Kooksfabriek 2

Gegevens van het voorval

Aard van het voorval	Bodemverontreiniging
Omschrijving van het voorval	BODEMVERONTREINIGING (04 02 2016 13 19) Wat is er gebeurd? De schoonteer buffertank heeft overgelopen Wat is de oorzaak? Verstopte dampafvoerleiding Welke maatregelen zijn er genomen? tank van de dampafvoer gezet en teer laten afdekken met kolen
Begin voorval (datum)	03 02 2016
Begin voorval (tijd)	? 1 15
Indien van toepassing eind voorval (datum)	03 02 2016
Indien van toepassing eind voorval (tijd)	? 1 24

Proces data

Datum ontvangst OD *	04 02 2016
Tijdstip ontvangst OD *	13 21
Naam bedrijf of instelling *	Tata Steel
Correspondentieadres *	10000
Postcode *	1970CA
Plaats	Jmuiden

Contactpersoon

Voorletters	5.1.2.e
Achternaam	
Geslacht	
Telefoonnummer *	5.1.2.e
E mailadres *	5.1.2.e@tatasteel.com
Statusberichten via e mail op dit e mailadres ontvangen?	ja

Bijlagen

Bijlage bij voorval	04 02 2016 Nr 247819 msg	04 02 2016 Nr 247819 msg (52 kB)
---------------------	--------------------------	----------------------------------

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

Geregistreerd als zaak met nummer	473920
Servicenorm voor deze zaak	7 dagen
Uiterlijk afgehandeld	11 februari 2016

U kunt via intranet de status van de zaak volgen

1 van 4	Melding ongewoon voorval Wm 17 2 ontvangen
2 van 4	Melding ongewoon voorval Wm 17 2 aan behandelende afdeling toegewezen
3 van 4	Melding ongewoon voorval Wm 17 2 in behandeling (genomen)
4 van 4	Melding ongewoon voorval Wm 17 2 afgehandeld

5.1.2.e - ILT

Van: **5.1.2.e** **5.1.2.e** r@odnzkkg.nl>
Verzonden: maandag 11 april 2016 13:08
Aan: Postbus ongewonevoorvallen
Onderwerp: vervolg OV 17.2 zaak 597920
Bijlagen: RE_ Zaak 607480 - Tata Steel IJmuiden B.V. (ENB) Energiebedrijf - Wenckebachstraat - 1 - 1951 JZ - Velsen-Noord.pdf; Zaak 607480 - Antwoord Tata Steel IJmuiden B.V. (ENB) Energiebedrijf - Wenckebachstraat - 1 - 1951 JZ - Velsen-Noord.pdf; Zaak 607480 - Tata Steel IJmuiden B.V. (ENB) Energiebedrijf - Wenckebachstraat - 1 - 1951 JZ - Velsen-Noord.pdf

Zie bijlagen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

From: 5.1.2.e 5.1.2.e @odnzk.nl)
 To: HSE Frontoffice (5.1.2.i @tatasteel.com); Behandelaarzaak (5.1.2.i @odnzk.nl)
 CC: 5.1.2.e 5.1.2.e @tatasteel.com); 5.1.2.e , 5.1.2.e 5.1.2.e -
 5.1.2.e@tatasteel.com)
 Subject: RE: Zaak 607480 - Tata Steel IJmuiden B.V. (ENB) Energiebedrijf -
 Wenkebachstraat - 1 - 1951 JZ - Velsen-Noord
 Date: 2016-03-24 12:42:23

Beste 5.1.2.e ,

Bedankt voor uw brief met toelichting en afhandeling van het ongewone voorval van 24 februari 2016.
 De maatregelen en het onderzoek naar aard en omvang van de bodemverontreiniging zijn voldoende.
 Daarnaast heeft u maatregelen genomen om soortgelijke ongewone voorvallen in de toekomst te voorkomen.
 Met de van u ontvangen informatie kan de melding worden afgerond en afgesloten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: HSE Frontoffice [mailto: 5.1.2.i @tatasteel.com]

Verzonden: donderdag 24 maart 2016 11:22

Aan: Behandelaarzaak

CC: 5.1.2.e ; HSE Frontoffice; 5.1.2.e ; 5.1.2.e , 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Zaak 607480 - Tata Steel IJmuiden B.V. (ENB) Energiebedrijf - Wenkebachstraat - 1 - 1951 JZ - Velsen-Noord

Geachte heer 5.1.2.e ,

Hierbij ontvangt u, in antwoord op uw mail d.d. 10 maart 2016, aanvullende gegevens m.b.t. zaaknummers 597920 en 607480 en webformulier 597920.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

-----Original Message-----

From: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied [mailto: 5.1.2.i @odnzk.nl]

Sent: Thursday, March 10, 2016 7:50 AM

To: HSE Frontoffice

Cc: 5.1.2.e @odnzk.nl

Subject: Zaak 607480 - Tata Steel IJmuiden B.V. (ENB) Energiebedrijf - Wenckebachstraat - 1 - 1951 JZ - Velsen-Noord

Beste mevrouw 5.1.2.e

In vervolg op de van de afdeling ENB ontvangen melding in het kader van artikel 17 lid 2 van de Wet milieubeheer ontvang ik graag een rapportage van het onderzoek van dit incident.

In bijgaande brief zijn de minimum eisen waaraan de rapportage moet voldoen opgenomen.

De rapportage verwachten wij binnen twee weken van u.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Als u via een reply op dit bericht reageert en u laat onderstaande referentie deel uitmaken van uw reactie dan wordt uw bericht automatisch in ons systeem aan de betreffende zaak gekoppeld.

mzrdrefjccw6xgz6u8f67uljz120qs23197m8s3lkavcimsferdrzm

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone.

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit <http://www.tatasteeleurope.com/entities>

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

From: HSE Frontoffice (5.1.2.i @tatasteel.com)
To: 5.1.2.i @odnzkkg.nl (5.1.2.i @odnzkkg.nl)
CC: 5.1.2.e @odnzkkg.nl (5.1.2.e @odnzkkg.nl); HSE Frontoffice (5.1.2.i @tatasteel.com);
 5.1.2.e (5.1.2.e @tatasteel.com); 5.1.2.e , 5.1.2.e 5.1.2.e -
Subject: RE: Zaak 607480 - Tata Steel IJmuiden B.V. (ENB) Energiebedrijf -
 Wenkebachstraat - 1 - 1951 JZ - Velsen-Noord
Date: 2016-03-24 10:22:04
Attachments: 160323 Brief aan OD aanvullende info mbt melding 247925 ENB.pdf (2 pages)

Geachte heer 5.1.2.e

Hierbij ontvangt u, in antwoord op uw mail d.d. 10 maart 2016, aanvullende gegevens m.b.t. zaaknummers 597920 en 607480 en webformulier 597920.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

-----Original Message-----

From: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied [mailto:5.1.2.i @odnzkkg.nl]
Sent: Thursday, March 10, 2016 7:50 AM
To: HSE Frontoffice
Cc: 5.1.2.e @odnzkkg.nl
Subject: Zaak 607480 - Tata Steel IJmuiden B.V. (ENB) Energiebedrijf - Wenkebachstraat - 1 - 1951 JZ - Velsen-Noord

Beste mevrouw 5.1.2.e ,

In vervolg op de van de afdeling ENB ontvangen melding in het kader van artikel 17 lid 2 van de Wet milieubeheer ontvang ik graag een rapportage van het onderzoek van dit incident.

In bijgaande brief zijn de minimum eisen waaraan de rapportage moet voldoen opgenomen.

De rapportage verwachten wij binnen twee weken van u.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Als u via een reply op dit bericht reageert en u laat onderstaande referentie deel uitmaken van uw reactie dan wordt uw bericht automatisch in ons systeem aan de betreffende zaak gekoppeld.

mzrdrefjccw6xgz6u8f67uljz120qs23197m8s3lkavcimsferdrzm

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient. Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone.

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies, please visit <http://www.tatasteeleurope.com/entities>

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Haarlemmermeer sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n).

De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).

Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen.

Gemeente Haarlemmermeer staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Afdeling Toezicht en Handhaving BRZO/IPPC
t.a.v. mw. 5.1.2.e
Postbus 209
1500 EE Zaandam

Datum: 23 maart 2016
Betreft: Melding ongewoon voorval nr: 247925
Onze ref:
Uw ref: Kenmerk: zaaknummers 597920 en 607480 en webformulier 597920

Geachte mevrouw 5.1.2.e

In uw brief van 10 maart 2016 vraagt u ons om een rapportage van het incident op 24 februari 2016, door ons gemeld onder nummer 247925 en door u geregistreerd onder zaaknummers 465466 en 607480 en webformulier 597920.

Het incident betreft een lekkage van hoogovensgascondensaat bij pompput 6 op de T-splitsing Ingenhouszweg-Bentz van den Bergweg.

Bij het stilgaan van Hoogoven 7 op 24 februari 2016 ging de Hoogoven-expansieturbine ook uit bedrijf. Deze vangt normaal een deel van het condensaat af, wat nu in bovengenoemde pompput terecht kwam. De hoeveelheid condensaat was groter dan de inhoud van de put waardoor 300 liter condensaat in het maaiveld terecht kwam.

Als maatregel om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken is de toevoer naar de pompput gesloten en is de zichtbaar verontreinigde bodem verwijderd.

Na verwijdering zijn er monsters genomen van de bodem. De analyseresultaten tonen geen bodemverontreiniging aan. De verwijderde vervuilde grond is conform geldende procedures voor verwerking aangeboden aan de afdeling SF WMA.

Om te voorkomen dat een dergelijk voorval zich kan herhalen, wordt overwogen om de opvangbakken en pompen te vergroten.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Tata Steel IJmuiden BV

5.1.2.e

From: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (5.1.2.i @odnzk.nl)
To: Tata Steel IJmuiden BV 5.1.2.i @tatasteel.com)
CC: 5.1.2.e @odnzk.nl
Subject: Zaak 607480 - Tata Steel IJmuiden B.V. (ENB) Energiebedrijf -
Wenckebachstraat - 1 - 1951 JZ - Velsen-Noord
Date: 2016-03-10 07:49:40
Attachments: Webformulier 597920.pdf (1 page), brief naar aanleiding van melding dd 24 febr _zaak 607480_ .pdf
(2 pages)

Beste mevrouw 5.1.2.e ,

In vervolg op de van de afdeling ENB ontvangen melding in het kader van artikel 17 lid 2 van de Wet milieubeheer ontvang ik graag een rapportage van het onderzoek van dit incident.

In bijgaande brief zijn de minimum eisen waaraan de rapportage moet voldoen opgenomen.

De rapportage verwachten wij binnen twee weken van u.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Als u via een reply op dit bericht reageert en u laat onderstaande referentie deel uitmaken van uw reactie dan wordt uw bericht automatisch in ons systeem aan de betreffende zaak gekoppeld.

mzrdref3dbv08hy9bupmjgqbr73zjbt4d5nlwovy21of6baferdrzm