

## Boone,Eric,NUNSPEET,NN/OP

---

**From:** Algra,Marten,NUNSPEET,NN/OP  
**Sent:** vrijdag 2 september 2016 12:16  
**To:** Bert de Leeuw  
**Cc:** Boone,Eric,NUNSPEET,NN/OP  
**Subject:** Subsidie renovatie schoorsteen  
**Attachments:** Neutraliseren.pdf; Schelpmortel.pdf

Hallo Bert,

Bij deze kom ik even terug op de vragen die je nog had.

1. De schutwand aan de binnenkant moet verwijderd worden omdat we anders de vochthuishouding niet onder controle krijgen.  
Gevolg hiervan is dat ook de klimijzers aan de binnenkant verwijderd worden.
2. Neutraliseren is nodig om de nog aanwezige zwavel uit de stookolie, die zwavelzuur vormt, te inactiveren om degradatie van de mortel te stoppen.  
De al aangetaste voeg wordt verwijderd waarna de resterende voeg geneutraliseerd wordt met Natriumbicarbonaat.
3. Schelpkalkmortel, zie bijlage.

Het weghalen van de verf aan de bovenkant gebeurt door stralen met een lage druk, ongeveer 50 bar, zodat de steen niet beschadigd.

Met vriendelijke groet, With kind regards, Mit freundlichen Grüßen,

Marten Algra



Maintenance Workgroup Leader Utilities

Laan 110  
8071 JC Nunspeet  
Netherlands  
[marten.algra@nl.nestle.com](mailto:marten.algra@nl.nestle.com)  
+31 341 277 158