

NTL: AM 03ET41 INST379894 B4X50+6 K6621/ INST379894 B4X50+6 INST127786/ INST379894 B4X50+6 INST127786

NTV: 4x50Cu (GPLK) 03ET41 / INST379894 B4X50+6 K6621

A Best: 4x50Cu (GPLK) 1500753 / INST379894 B4X50+6 INST127786
Z BBS: 4x50Cu (GPLK) 1500856 / INST379894 B4X50+6 K6621

NTL: EM 03ET41 INST379894 B4X50+6 INST127786 -> INST127786

A UTN: 4x50Cu (GPLK) 1500856 / INST379894 B4X50+6 K6621
Z UTN: 4x50Cu (GPLK) 1500753 / INST379894 B4X50+6 INST127786

Verklaring E & OV

Aarde	LS 230V, 400V of 600V--	NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
	3kV, 6kV, 10kV of 20kV	B BBS Buitenbedrijf te stellen
	LS+OV of OV	LS OV kast
50kV	LS (NTL/TVV/IBS/TRL)	* Mof
150kV	MS (NTL/TVV/IBS/TRL)	(@) Kabel op rol
380kV	LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)	□ Kwelscherm
Mantelbus	Telecom	◆ Nutsaansluiting
10kV-, 50kV- of 150kV-bed.	LS (Bestaand)	■ Krimp dop
	MS (Bestaand)	▷ Eindsluiting
		⊗ Bestaande lichtmast
		= Aarde

Treibweg Diemen Vervangen van een kast voor een algemeen voedingspunt

Gemeente: Diemen	Blad nr: 4/4	Formaat: A3
Get. : Thomas Herdes	Datum: 19-04-2021	CS nr:
Wijz. A : Alt. locatie i.o.m. Gemeente Diemen	Datum: 22-11-2019 Par.: DJ	Regio: NHN & Friesland - IPN
Wijz. B :	Datum: Par.: Par.	
Wijz. C :	Datum: Par.: Par.	
Engineer: John Driessens	Tel. nr: 06-18970421	Case nr: 225048

