


Aan	Waterschap Brabantse Delta	Kenmerk	814-vaarwegmanagement-5
Van		Revisie	1.0
Kopie		Datum	14-06-23
Onderwerp	Wijziging vaarwegmanagement Dijkversterking Mark-Dintel-Vliet		

Werkzaamheden Deelgebied 5/6 (Terheijden)


Op 22-05-23 is er vergunning verleend voor lig- en overslaglocaties op de Mark ter hoogte van Terheijden. In deze vergunning is ligplaats verleend voor werkschepen met afmetingen tot de toegestane scheepsklasse op het betreffende deel van de Mark (8,25 * 55 meter).

Uit nadere beschouwingen is gebleken dat de breedte van een dergelijk werkschip te beperkt zal zijn voor het plaatsen van damwanden vanaf het water. Hiervoor zal een breder werkschip/ponton ingezet moeten worden om de werkzaamheden (veilig) uit te kunnen voeren. Hiervoor zal ponton perkpolder ingezet worden of gelijkwaardig.

Zoals aangegeven bij de vergunningsaanvraag worden de damwanden enkel vanaf het water geplaatst ter plaatse van de haven te Terheijden en de roeivereniging. De haven is ten tijde van de werkzaamheden buiten gebruik zijn (ook de voet/fiets-veerpont) waardoor hier geen stremming/hinder plaats vindt. De werkzaamheden nabij de roeivereniging worden ook in de “haven” van de roeivereniging uitgevoerd. Deze haven is ook voldoende groot dat met een breder ponton geen stremming van het overige verkeer op zal treden. Onderstaand een aantal bovenaanzichten ter visualisatie en het verschil inzichtelijk te maken:



Figuur 1: Oorspronkelijke overzichtstekening met locatie werkzaamheden Roeivereniging (DG5)



Figuur 2: Situatie met breder werkponon werkzaamheden Roeivereniging (DG5) - noordzijde



Figuur 3: Situatie met breder werkponon werkzaamheden Roeivereniging (DG5) - zuidzijde