

BESLUIT LEGGERWIJZIGING (periodieke wijziging)

Zaaknummer: 2019-Z3044

Datum ontwerp: 19 mei 2020



Inhoudsopgave

1. Aanleiding.....	3
2. Overwegingen	3
3. Inhoudelijke wijzigingen.....	3
4. Besluit.....	11
5. Ondertekening	11
6. Procedure.....	11
7. Mededelingen	11
8. Bijlagen.....	12

BESLUIT TOT AANPASSING VAN DE LEGGER

1. Aanleiding

Per 1 april 2019 is de legger van Waterschap Limburg van kracht geworden. Op onderdelen geeft de legger niet de werkelijke situatie weer. De aanpassingen betreffen situaties die feitelijk al zijn uitgevoerd, maar waarvan de administratieve verwerking in de legger nog niet heeft plaatsgevonden. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het nodig de legger aan te passen.

2. Overwegingen

Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg zorg voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.

Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger vast waarin de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden aangewezen.

In artikel 5.7.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn aanvullende eisen gesteld aan de legger zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en wordt voor een aantal gevallen bepaald dat de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet niet gelden.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 maart 2019 de legger van Waterschap Limburg vastgesteld. In deze legger is het watersysteem inclusief waterkeringen opgenomen dat onder beheer van Waterschap Limburg valt.

Op onderdelen geeft de legger niet de werkelijke situatie weer. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het nodig de legger aan te passen.

3. Inhoudelijke wijzigingen

Hieronder wordt inhoudelijk op ingegaan op de wijzigingen. In de bij dit besluit behorende tekeningen is de bestaande leggersituatie en de situatie na vaststelling van dit leggerbesluit weergegeven (bijlage 1 tot en met 55)). De nummering van de genoemde aanpassingen correspondeert met de nummering van de bijlages.

1. Gedeeltelijk laten vervallen primaire watergang Kleinvinklossing (Arcen en Velden)

Locatie x:y = 210624:390155

Als gevolg van zandwinning en de inrichting van een vakantiepark is de Kleinvinklossing gedeeltelijk komen te vervallen.

2. Toevoegen afsluiter Rieterdijk (Sevenum)

Locatie x:y= 172263:357641

Ter voorkoming van wateroverlast door terugstuwing vanuit de Groote Molenbeek is een afsluiter/terugslagklep geplaatst in de watergang Rieterdijk.

Onderhoudsplichtige van de terugslagklep is Waterschap Limburg.

3. Gedeeltelijk laten vervallen secundaire watergang Flaandershof (Heythuysen)

Locatie x:y= 188345:363446

Watergang is gedeeltelijk gedempt en gronden zijn in gebruik genomen als landbouwgrond. De afwatering van het nog intact zijnde deel van de watergang Flaandershof loopt via de Bevelandsbeek. Door de wijziging dient ook de status van het benedenstrooms gelegen deel van de Bevelandsbeek te worden aangepast.

Onderhoudsplichtige van de Flaandershof en de Bevelandsbeek is Waterschap Limburg.

4. Laten vervallen bodemval in primaire watergang 1e Zijtak Vetpeel (Weert)

Locatie x:y= 172242:357639

Bodemval is niet meer aanwezig. De terreinen rondom de watergang zijn onttrokken aan de landbouw en ingericht als natuur.

5. Statusverandering regenwaterbuffer Uitleggersweg (Nuth)

Locatie x:y= 190526:324683

Het waterschap heeft regenwaterbuffer Uitleggersweg overgenomen van de gemeente Nuth. Omdat de buffer tot de taak van het waterschap behoort wordt de status aangepast naar primair.

Onderhoudsplichtige van de regenwaterbuffer en kunstwerken die dienen voor de leegloop van de buffer Uitleggersweg is Waterschap Limburg. Onderhoudsplichtig van de lozingswerken is de gemeente Beekdaelen.

6. Opnemen zonering bij de Keutelbeek te Sittard (Sittard)

Locatie x:y= 188613:334546

In 2016-2017 is uitvoering gegeven aan het bouwplan Ligne in Sittard. Onderdeel hiervan was de gedeeltelijke ontkluising van de Keutelbeek. De ontkluisde Keutelbeek wordt aan een zijde begrensd door de buitenmuur van complex Ligne. Onderhoudsplichtige van de keermuur is de eigenaar van het gebouw. Onderhoudsplichtige van bodem en talud van de watergang is Waterschap Limburg.

7. Toevoegen terugslagkleppen, spindelschuif en vaste dam bij retentiebekken Kronenberg

Locatie x:y= 190526:324683

Plaatsen twee terugslagkleppen, spindelschuif en aanbrengen vaste dam

Onderhoudsplichtige van de aangebrachte kunstwerken is Waterschap Limburg

8. Aanleg bypass Houfslang (Horst)

Locatie x:y= 199515:384674

Vanwege de aanwezige stuwen in de waterlopen Houfslang en Rotvensche Loop is een bypass gemaakt tussen beide waterlopen. Bij hoge afvoeren van de watergang Houfslang gaat de bypass in de vorm van een duiker het water mee afvoeren.

Onderhoudsplichtige van de bypass en duiker is Waterschap Limburg

9. Meandering Worm (Kerkrade)

Locatie x:y= 190526:324683

Door het natuurlijk meanderproces van de watergang de Worm is de legger niet meer in overeenstemming met de aanwezige situatie. Het is wenselijk om de legger aan te passen. Op de kaart is de gehele watergang weergegeven. De Worm is echter gedeeltelijk gelegen in Duitsland. Uiteraard heeft de legger geen werking op Duits grondgebied. Onderhoudsplichtige van de Worm voor het deel op Nederlands grondgebied is Waterschap Limburg.

10. Overlaat Driehonderd Bunders (Horst)

Locatie x:y= 189803:383455

Om de afwatering van het achterliggend natuurgebied mogelijk te maken is de primaire watergang Overlaat Driehonderd Bunders inclusief stuw aangelegd. Deze overlaat watert af op de primaire watergang Grientsveen (Z2015-0132).

Onderhoudsplichtige van de primaire watergang Overlaat Driehonderd Bunders en de stuw is Waterschap Limburg

11. Vervallen primaire watergang Litsveldlossing (Arcen en Velden)

Locatie x:y= 208808:383199

Door de realisatie van de hoogwatergeul Lomm is de primaire watergang Litsveldlossing komen te vervallen.

12. Verlegging Mortelsgraaf (Beegden)

Locatie x:y= 191605:354980

Door de dijkversterking van de waterkering Heel is het nodig de primaire watergang Mortelsgraaf te verleggen. Dit is abusievelijk niet meegenomen in het projectplan van het dijkversterkingsproject en wordt op deze manier gecorrigeerd.

Onderhoudsplichtige van de primaire watergang Mortelsgraaf is Waterschap Limburg

13. Gedeeltelijk opnemen van de Heidsche Peel (Venray)

Locatie x:y= 188267:389284

In 2017 is vergunning verleend voor de herinrichting van de Heidsche Peel. Diverse waterlopen in het gebied zijn gedempt en verlegd. Gelijktijdig met de vergunning is ook een leggerbesluit genomen. Met dit besluit is de primaire watergang Heidsche Peel geheel komen te vervallen. Dit was niet de bedoeling en ook niet in overeenstemming met de aanvraag. Met dit besluit wordt dit gecorrigeerd.

Onderhoudsplichtige van de primaire watergang Heidsche Peel is het Waterschap Limburg

14. Gedeeltelijk laten vervallen van de primaire watergang Stertelossing (Nederweert)

Locatie x:y= 181442:369345

Het begin tracé van de Stertelossing voldoet niet aan de normering voor primaire of secundaire wateren en wordt daarom op de legger verwijderd.

15. Verlegging Zijtak Nieuwe Caumerbeek (Heerlen)

Locatie x:y= 192342:325215

Voor het project herinrichting Caumerbeek is een projectplan en leggerbesluit genomen. Het project voorzag in de aanleg van de primaire watergang Zijtak Nieuwe Caumerbeek. De zijtak is anders uitgevoerd dan in het ontwerp was voorzien. De legger wordt hier nu op aangepast.

Onderhoudsplichtige van de Zijtak Nieuwe Caumerbeek is Waterschap Limburg

16. Toevoegen afsluiter in leegloop regenwaterbuffer Jeruzalem (Maastricht)

Locatie x:y= 177541:320124

In de primaire leegloop van regenwaterbuffer Jeruzalem is een terugslagklep toegevoegd zodat de leegloop dubbelkerend is en er geen water vanuit de Kanjel in de buffer kan stromen
Onderhoudsplichtige van de afsluiter is Waterschap Limburg

17. Gedeeltelijk laten vervallen van de primaire watergang Siendonk (Stramproy)

Locatie x:y= 174385:355615

Het begin tracé van de Siendonk is ingericht als natuur. De watergang is hier komen te vervallen en kan van de legger worden verwijderd.

18. Toevoegen stuw Peelkanaal (Venray)

Locatie x:y= 186956:393210

In de primaire watergang Peelkanaal is een stuw aanwezig die niet op de legger was opgenomen. Deze stuw wordt toegevoegd.
Onderhoudsplichtige van de stuw is Waterschap Limburg

19. Verwijderen gemaal in de primaire watergang Platsbeek (Nuth)

Locatie x:y= 189768:325590

Door aanpassing in het watersysteem heeft het gemaal geen functie meer.

20. Gedeeltelijk laten vervallen van de primaire watergang Schoorlossing (Nederweert)

Locatie x:y= 181148:363985

Het begin tracé van de Schoorlossing voldoet niet aan de normering voor primaire of secundaire wateren en wordt daarom op de legger verwijderd.

21. Opnemen afsluiter en overloop regenwaterbuffer Molenveld (Sevenum)

Locatie x:y= 199562:381047

Primaire regenwaterbuffer Molenveld heeft een overloop en primaire watergang Retentiebekken Molenveld heeft een terugslagklep. Beide kunstwerken worden opgenomen op de legger.
Onderhoudsplichtige van overloop en de terugslagklep is Waterschap Limburg

22. Statuswijziging Sint Urbanusbeek naar secundair (Venlo)

Locatie x:y= 209239:378006

De Sint Urbanusbeek voldoet niet aan de normering voor primaire wateren en krijgt daarom de secundaire status. Het profiel van vrije ruimte komt hierdoor te vervallen. Het vlak van het waterstaatswerk blijft gelijk.
Onderhoudsplichtige van de secundaire watergang is de kadastrale eigenaar.

23. Gedeeltelijk verleggen primaire watergang Leveroysebeek (Nederweert)

Locatie x:y= 174962:369309

Als onderdeel van het project Sarsven en de Baanen is hier de watergang verlegd.
Onderhoudsplichtige van het de primaire watergang Leveroysebeek is Waterschap Limburg.

24. Gedeeltelijk verwijderen primaire watergang Kraangracht (Kerkrade)
Locatie x:y= 203492:324065
Als gevolg van de realisatie van een berging van een riooloverstort is de primaire watergang Kraangracht gedeeltelijk komen te vervallen.
25. Aanpassing meanderzone Wylrebeek (Venlo)
Locatie x:y= 208824:372881
De meanderzone van de Wylrebeek komt niet overeen met de werkelijkheid. Dit wordt gecorrigeerd.
26. Gedeeltelijk laten vervallen van de primaire watergang Oude Beek (Heerlen)
Locatie x:y= 196618:324123
Door de herinrichting van de Sigranogroeve in Heerlen heeft de bovenloop van de primaire watergang Oude Beek geen functie meer en komt te vervallen.
27. Vervangen stuw door afsluiter in primaire watergang Aanvoerleiding Dwarsweg (Horst)
Locatie x:y= 198962:383639
In het kader van onderhoud aan de Aanvoerleiding Dwarsweg heeft het waterschap een stuw verwijderd en hier een afsluiter voor terug gebracht. Dit wordt op de legger aangepast.
Onderhoudsplichtige van de afsluiter is Waterschap Limburg
28. Verwijderen twee stuwen in primaire watergang Parallelloop (Horst)
Locatie x:y= 197668:382706
In de primaire watergang Parallelloop zijn door het waterschap twee stuwen verwijderd die geen functie meer hadden. De legger wordt hierop aangepast.
29. Gedeeltelijk laten vervallen van de primaire watergang Rakerlossing (Nederweert)
Locatie x:y= 178033:364680
Het begin tracé van de Rakerlossing is verlegd, hiervoor is een vergunning verleend. De legger wordt nu aangepast overeenkomstig de situatie zoals die is gerealiseerd.
30. Aanleg pompopstelplaats Uffelsebeek (Hunsel)
Locatie x:y= 186534:355819
Bij de kruising van de Uffelsebeek met het kanaal Wessem-Nederweert is een pompopstelplaats gerealiseerd. Deze wordt toegevoegd aan de legger.
Onderhoudsplichtige van de pompopstelplaats is Waterschap Limburg.
31. Aanleg pompopstelplaats Leiverspeelke (Nederweert)
Locatie x:y= 188647:369513
Bij de kruising van de primaire watergang Leiverspeelke met het kanaal Noordervaart is een pompopstelplaats gerealiseerd. Deze wordt toegevoegd aan de legger
Onderhoudsplichtige van de pompopstelplaats is Waterschap Limburg.

32. Aanleg pompopstelplaats Tungelroysebeek (Hunsel)

Locatie x:y= 183505:360887

Bij de kruising van de Tungelroysebeek met het kanaal Wessem-Nederweert is een pompopstelplaats gerealiseerd. Deze wordt toegevoegd aan de legger. Onderhoudsplichtige van de pompopstelplaats is Waterschap Limburg

33. Verwijderen bovenloop Meijelsedijklossing (Nederweert)

Locatie x:y= 183833:369152

De bovenloop van de Meijelsedijklossing is gedempt. Het waterschap heeft hier in het verleden toestemming voor gegeven. De legger is echter niet aangepast. Dit gebeurt nu alsnog.

34. Aanpassing zonering primaire watergang Lage Heide (Maasbree)

Locatie x:y= 202443:378556

Uit een revisiemeting is gebleken dat de verlegging van de primaire watergang Lage Heide net iets anders is uitgevoerd dan in het ontwerp was voorzien. De zonering wordt hier nu op aangepast.

35. Statuswijziging Boelerbeek (Maasbree)

Locatie x:y= 199143:375169

Uit een herbeoordeling is gebleken dat de secundaire watergang Boelerbeek meer waterafvoer en daarom als primaire watergang op de legger opgenomen moet worden. De bovenloop van de Boelerbeek krijgt de status secundair. De zonering van de secundaire watergang ligt binnen het eigendom van Waterschap Limburg.

Onderhoudsplichtige van de Boelerbeek is Waterschap Limburg

36. Toevoegen terugslagklep in secundaire watergang Buffer Gaesdonck (Sevenum)

Locatie x:y= 200611:380849

In de secundaire watergang Buffer Gaesdonck is een terugslagklep aanwezig deze wordt aan de legger toegevoegd

Onderhoudsplichtige van de terugslagklep is de Waterschap Limburg.

37. Toevoegen terugslagklep in primaire watergang Sevenumse Turfkuilen (Sevenum)

Locatie x:y= 193629378445

In de primaire watergang Sevenumse Turfkuilen is een terugslagklep aanwezig deze wordt aan de legger toegevoegd

Onderhoudsplichtige van de terugslagklep is Waterschap Limburg

38. Gedeeltelijk verwijderen primaire watergang Overloop Everlose Beek (Venlo)

Locatie x:y= 205209:377072

Door de ontwikkeling van de het natuurgebied Koelbroek is de functie van de primaire watergang Overloop Everlose Beek gedeeltelijk komen te vervallen.

39. Aanpassing zonering regenwaterbuffer Honthem (Margraten)

Locatie x:y= 183330:313571

De zonering waterstaatswerk bij regenwaterbuffer Honthem is verkleind en aangepast. Delen die niet watervoerend zijn, zijn van de legger verwijderd.

40. Toevoegen stuw primaire watergang Laaklossing (Arcen en Velden)
Locatie x:y= 210029:389223
In de primaire watergang Laaklossing is een stuw aanwezig. Deze is aan de legger toegevoegd.
Tevens is de as van de watergang en de zonering aangepast op de werkelijke situatie.
Onderhoudsplichtige van de stuw is Waterschap Limburg
41. Aanleg stuw primaire watergang Grauwveen2 (Horst)
Locatie x:y= 192649:384468
In de primaire watergang Grauwveen 2 is een stuw toegevoegd.
Onderhoudsplichtige van de stuw is Waterschap Limburg
42. Toevoegen stuw primaire watergang Simonsohoeklossing (Meijel)
Locatie x:y= 189099:371916
In de primaire watergang Simonsohoeklossing is een stuw aanwezig. Deze is aan de legger toegevoegd.
Onderhoudsplichtige van de stuw is Waterschap Limburg
43. Gedeeltelijk verleggen primaire watergang Broekgraaf (Belfeld)
Locatie x:y= 174962:369309
Als gevolg van een wegreconstructie is deze watergang gedeeltelijk verlegd.
Onderhoudsplichtige van het de primaire watergang Broekgraaf is Waterschap Limburg.
Onderhoudsplichtige van de duiker onder de Broekstraat is de gemeente.
44. Toevoeging overkluizing in secundaire watergang Zijtak Wylrebeek (Venlo)
Locatie x:y= 208902:373310
Toevoeging van een overkluizing in de secundaire watergang Zijtak Wylrebeek te Venlo.
Onderhoudsplichtige is kadastraal eigenaar.
45. Verwijderen stuw in primaire watergang Aanvoerleiding Rietbeek (Nederweert)
Locatie x:y= 182456:366113
Stuw had geen functie en is komen te vervallen.
46. Verwijderen secundaire watergang Stogger (Helden)
Locatie x:y= 197255:370921
Door het verplaatsen van een riooloverstort is dit deze watergang overbodig geworden.
47. Verwijderen stuw in de primaire watergang Snepheiderbeek (Meijel)
Locatie x:y= 191110:370924
Het betreft hier een meetstuw. Deze meetstuw was abusievelijk als stuw (peilregulerend kunstwerk) in de legger opgenomen. De legger wordt hier gecorrigeerd.
48. Verwijderen 2 stuwen in primaire watergang Houtstraatlossing (Weert)
Locatie x:y= 176601:362123
Stuwen zijn een aantal jaar geleden verwijderd. Deze hadden geen functie meer..

49. Verwijderen 2 stuwen in primaire watergang Aanvoerleiding Kwistbeek (Helden)

Locatie x:y= 198850:372461

In de duikers zijn schotbalksponningen opgenomen om in geval het nodig is, de duiker af te kunnen sluiten en erin te werken. Deze sponningen zijn abusievelijk als stuw in de legger opgenomen. De legger wordt hier gecorrigeerd.

50. Toevoegen gemaal in primaire watergang Vloedgraaf in de Grubben (Schinnen)

Locatie x:y= 190189:327912

Gemaal is al sinds lange tijd aanwezig en in beheer bij de gemeente Beekdaelen. Gemaal maakt onderdeel uit van het functioneren van het watersysteem en gaat over naar het waterschap. Onderhoudsplichtige van het gemaal is Waterschap Limburg.

51. Verwijderen stuw in de primaire watergang Neerpeelbeek (Nederweert)

Locatie x:y= 186763:368478

Het betreft hier een meetstuw. Deze meetstuw was abusievelijk als stuw (peilregulerend kunstwerk) in de legger opgenomen. De legger wordt hier gecorrigeerd.

52. Gedeeltelijk verwijderen primaire watergang Heugterbroeklossing (Nederweert)

Locatie x:y= 174962:369309

Door de ontwikkeling van een natuurgebied is de functie van deze watergang gedeeltelijk komen te vervallen.

53. Gedeeltelijk verwijderen primaire watergang De Kazerne (Helden)

Locatie x:y= 174962:369309

Door de ontwikkeling van een gemeentelijke regenwaterbuffer is deze watergang gedeeltelijk komen te vervallen.

54. Toevoegen stuw Noodoverlaat Vlakwater (Nederweert).

Locatie x:y= 184355:364217

Voor de werking van de noodoverlaat is een stuw toegevoegd van waaruit het water richting de Vissensteert kan worden geloosd.

Onderhoudsplichtige van de stuw is Waterschap Limburg.

55. Gedeeltelijk verwijderen primaire watergang Kabroekse Beek (Horst)

Locatie x:y= 174962:369309

Door de ontwikkeling van de Mariapeel is de bovenloop (eerste 50 meter) van de primaire watergang Kabroekse Beek komen te vervallen.

4. Besluit


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Limburg 2019, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hierboven vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur de legger van Waterschap Limburg aan te passen overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen en beschreven wijziging.

5. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,



ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur



drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck
dijkgraaf

6. Procedure

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

7. Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van dit besluit, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

8. Bijlagen

Bijlagen behorende bij leggerwijziging met kenmerk ZGW 2019-Z3044:
tekening 2019-Z3044-L_01 t/m tekening 2019-Z3044-L_55.