



Formulier basisinformatie infraschade

1. Datum Storing: 21/11/2018
2. Storing order number: 16946049

3. Plaats beschadiging: (Straat / Rijksweg/Huisnr. of hmp.)

Amsterdam Comeniusstraat 281

4. Omschrijving beschadigd object (kabelsoort, capaciteit, las, type kabelverdeelkast enz.):

Hdpe 16 mm (2x4) 4 vezels

5. Omschrijving toegebrachte schade (bijv. doormidden, gedeukt, geschraapt, uit las getrokken, enz.):

half door midden

6. Kabel vermoedelijk beschadigd met:

Soort: Machinaal, onbekend

Merk en type: onbekend, onbekend

7. Soort werkzaamheden waarbij de schade is toegebracht:

straat her inrichten

8. Gegevens veroorzaker schade (naam, adres, plaats):

9. Gegevens hoofdaannemer (naam, adres, plaats):

10. Gegevens opdrachtgever (naam, adres, plaats):

Gemeente Amsterdam, onbekend, onbekend

11. Vaststellen onderzoeksplicht:

- Is er een klikmelding gedaan?

1a

Nummer: 18G444908

Waren de juiste tekeningen op het werk aanwezig?

1a

Nummer: onbekend

• Heb je de juiste tekening op het werk gezien?

Onbekend

Zijn er proefsleuven gemaakt?

Nee

Heb je zelf gezien dat er proefsleuven zijn gegraven?

Onbekend

Is de kabel gevonden bij het graven van proefsleuven?

Nee

Is er kabelzoekapparatuur gebruikt?

Onbekend

• Heb je de kabelzoekapparatuur ook zelf gezien?

Onbekend

Type: onbekend



12. Betrokken medewerkers, veroorzaker, hoofdaannemer, opdrachtgever en eventuele getuigen:

Naam: Naam werkgever: Functie: Telefoonnummer:

13. Staat de beschadigde kabel vermeld op de ten tijde van de schade geldende tekeningen:

Ja

14. Is er sprake van een horizontale afwijking ten opzichte van de op tekening vermelde ligging:

Onbekend, cm

15. Hoe diep lag de kabel:

40cm.

Hierbij bevestig ik dat ik het bovenstaande schade-incident naar waarheid heb geregistreerd en de feiten omtrent het schade-incident ter plaatse heb geconstateerd.

17. Bevestiging namens schadeopnemer:

Naam:

Functie:

Monteur Glas

Werkgever:

Datum:

04/12/2018
