Gemeente
Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 113
1018 VN Amsterdam

Postbus 95089
1090 HB Amsterdam
Telefoon 14020
www.amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Datum 18 november 2019
Ons kenmerk V&OR/UIT/2019006507
Uw kenmerk
Behandeld door
Kopie aan
Bijlage Bijlage 1 Overzicht van bruggen en kades die in de periode tot 2023 worden vervangen of gerepareerd
Bijlage 2 Relevante Wob artikelen
Bijlage 3 Lijst met openbaar gemaakte documenten
Onderwerp Besluit op uw verzoek in het kader van Wet openbaarheid bestuur d.d. 24 april 2019

Geachte heer

Op 24 april 2019 heeft u, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), informatie verzocht over signalen en/of meldingen over de staat van de kades en bruggen in Amsterdam.

Uw verzoek
U heeft verzocht om de volgende informatie openbaar te maken:

1. Alle (interne) meldingen van problemen aan kades en/of muren in Amsterdam die relevant zijn met betrekking tot mijn verzoek. Van belang is dat de meldingen relevant zijn voor mijn verzoek en dus bijvoorbeeld zelfs terug zouden kunnen gaan tot (een) tiental(len) jaren terug.
2. Alle (interne) communicatie, inclusief mailwisselingen en ander soort berichtenverkeer (denk aan sms, whatsapp etc.) van ambtenaren, wethouder en andere betrokkenen aangaande de meldingen met betrekking tot het verzoek bij punt 1.
3. Alle aanwezige evaluatie rapporten aangaande de staat van de bruggen/kades in Amsterdam.
4. Alle aanwezige documentatie met betrekking tot de financiering van het renoveren/opknappen van de problemen met de kades en bruggen in Amsterdam.

Over dit verzoek hebt u op 24 juni 2019 een gesprek gehad met medewerkers van de gemeente Amsterdam. In dit gesprek is besproken welke informatie u precies wilde hebben en in hoeverre het mogelijk zou zijn om deze informatie te verzamelen en de omvang van uw verzoek te beperken.

Uw herziene verzoek:
Naar aanleiding van dat gesprek heeft u in een email van 9 juli 2019 aangegeven dat u de informatie waar u in uw eerdere Wob-verzoek om vroeg wilde beperken tot de bruggen en kades die in de periode tot 2023 vervangen of gerepareerd gaan worden.

Een overzicht van deze bruggen en kades is opgenomen in bijlage 1 van dit besluit.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar de bijlage 2.

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 972 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst die als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd.

Besluit
Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht openbaar te maken, met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens en bedragen.

Toelichting
De bedragen die in de documenten zijn genoemd, maak ik niet openbaar op grond van artikel 10, tweede lid onder b en g van de Wob. Openbaarmaking van deze bedragen weegt niet op tegen het economische en financiële belang van de gemeente en het belang bij het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. Als deze bedragen openbaar worden, kan de gemeente in haar toekomstige onderhandelingspositie worden geschaad en ook de contractpartner zou in zijn concurrentiepositie kunnen worden benadeeld als deze bedragen worden gemaakt.

De namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de personen die in deze documenten staan worden op grond van artikel 10, tweede lid onder e van de Wob niet openbaar gemaakt. Het belang van deze personen bij de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer weegt niet op tegen het algemene belang bij openbaarmaking van deze gegevens.

Zienswijzen derden
De particuliere bedrijven die de rapporten hebben opgesteld die ik met dit besluit openbaar maak, hebben aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen deze openbaarmaking.

BIJLAGEN

Bijlage 1 Overzicht van bruggen en kades die in de periode tot 2023 worden vervangen of gerepareerd

Projecten Programmatische aanpak Bruggen en Kades
Kades
kruispunt Herengracht en Amstel: vervangen walmuur
Eilandenboulevard, talud en water
Rechtboomsloot o.e.z. ts. Oudeschans en Brug 296: vernieuwen walmuur
Oudezijds Achterburgwal oez, tussen Oude Hoogstraat en Molensteeg, walmuurvervanging
Herengracht oez, ts. Blauwburgw. en Brouwersgr., brugdek18+19, walmuurvernieuwing
Singel 280 - 340 walmuur vernieuwen
Singel oez ts Lijnbaansgracht en Stromarkt
Vervanging kades Leliegracht ts brug 52 en 62 en t.h.v. Marnixstraat 250
Vervanging kademuren Kloveniersburgwal 39 - 51, Binnenkant 12 - 51, Groenburgwal46 - 58 en Grimburgwal
Entrepotdok 86 vervanging walmuur
Vervanging kademuren Gelderselkade 96- 126 en Recht Boomsloot 36 - 100
Singel 259 - 281 walmuur vervanging
Brouwersgracht oez ts 75-107, vervanging walmuur
Vervangen kademuur Kostverlorenvaart bij Molen de Otter, kademuur Amstel 214 t/m 230 en Prinsengracht 432-440
Vervangen kades Nieuwe Herengracht tussen JD Meijerplein en Scharrebiersluis en een deel van Entrepotdok
Vervanging kadewand De Ruijterkade 106-113 en 113-154 VN
UV Kademuur Marnixkade SIG0201
UV Kademuur Jacob Catskade 2-88 KAS0101
vervanging kades Krom Boomsloot en Lijnbaansgracht
Vervanging kade Korte Oudekerkerdijk
Vervanging kademuur Oudezijds Voorburgwal 20 - 50 en hoek Prinsengracht/Leidsegracht
Vervangen kades Singelgracht
Vervanging kadewand Da Costagracht 112-204
Vervanging kade Dijksgracht
Vervanging kades Entrepothaven/Cruquiusweg
Vervanging kademuur Gelderse kade
vervangen kades Kostverlorenvaart en Singel
Vervanging kades Oudezijdse Voorburgwal 2 - 14 en 240-298 en Oudezijds Achterburgwal 156 t/m Sint Agnietenstraat
Vervanging oevers Nieuw West
Vervangen en herstel Amstelschutsluis

Bijlage 2 Relevante Wob artikelen

Artikel 3, eerste, tweede, vierde en vijfde lid

1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.

4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Artikel 10, tweede lid onder b, e en g

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
b.de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
e.de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
g.het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

Annotatie_KademurenenBruggen_def
areaal_civiele_constructies_gemeente_amsterdam_a
brief_uitvoering_aanbevelingen_rekenkameronderzoek_beheer_en_onderhoud_bruggen_van_oktober_2015_geanonimiseerd_a
budget_voor_onderhoud_diverse_bruggen_geanonimiseerd_a
bw_voordracht_over_beschikbaar_stellen_budget_voor_aanpakken_aantal_kades_geanonimiseerd_a
college_van_bw_voordracht_beschikbaar_stellen_budget_voor_constructieve_veiligheid_bruggen_geanonimiseerd_a
deelplan_onderzoek_en_innovatie_kademuren_a
deelplan_vaststellen_vervangingsopgave_kademuren_amsterdam_versie_1_definitief_a
Deelplan_VaststellenVervangingsopgaveKademuren_def
FlowchartAanpak_def
kademuren_prgpln_v2_1907_a
KademurenEnBruggen_StandvanZakenProgrammatischeAanpak_def
KernVerhaal_ProgrammaKademurenenBruggen_def
LedenvandeRaad_RapportAanpakCivieleConstucties_def
Mail_TekstenOnderbouwingProjecten_def
MailCorrespondentie_Marnixkade_def
MailCorrespondentie_MeerdereOnderwerpen
Notitie_Deelplan2OnderzoekenInnovatieKademuren_def
PersBericht_GrootschaligeAanpakBruggenEnKademuren
PowerpointPresentatie_KademurenEnBruggen_def
Programmaplan_ConstructieveVeiligheidBruggen_def
Programmaplan_ToekomstbestendigeKademuren_def
ProrammaToekomstBestendigeKademuren_Deelplan_VaststellenVervangingsopgaveKademuren_def
raadsbrief_kademuur_lijnbaansgracht_a
inventarisatie schadebeelden_a
Artikel AD 28 12 2013 deel 1_a
Artikel AD 28 12 2013 deel 2_a
Artikel AD_a
SecondOpinion_10kmKademuren_def
StartenOpdrachtFormulier_Ingevuld_def
ToekomstBesendigeKademuren_PlanvanAanpakMIPaanvraag2018_def
Toetskader_AmsterdamseKademuren_def
VooronderzoekTerVersterkingvandeGemeenteAmsterdamVoorDeOpgavelnzakeCivieleConstructies_def

Bruggen

BRU 0008 Oranje loper

008raadhuisstraatsingel03meetrapport_v12_a
008raadhuisstraatsingel09_bijlage_a
008raadhuisstraatsingel10_bijlage_a

3_notitie_houtonderzoek_inclusief_rapportages_nebest__190919_dd_7515_a
4_definitieve_notitie_conclusies_expert_meeting_dd_16062015_a
5_definitieve_adviesrapportage_versie_2_inclusief_bijlagen_dd_111115_a
6_memo_beoordeling_so_hask_en_wb_dd_06042016_met_bijlagen_a
7_memo_monitoring_en_oorzaakanalyse_dd_06042016_met_bijlagen_a
20151113_infranoo1fo1_be1797_memo_rodeloperbruggen_a
advies_3_bruggen_vijzelstraat_geanonimiseerd_a
bru_0030_instandhoudingsinspectie_2015r20_a
bru_0041_instandhoudingsinspectie_2015r20_a
bru_0070_instandhoudingsinspectie_2015r20_a
definitieve_notitie_conclusies_expert_meeting_16062015_a
flap_vervanging_drie_bruggen_vijzelstraat_geanonimiseerd_a
haalbaarheidstudie_voor_vervanging_herstel_of_handhaving_
witteveenbos_a
memo_met_vraagstelling_voorkeurscenario_vor_dd_2772016_a
presentatie_3_bruggen_vijzelstraat_2352016_a
presentatie_voorkeurscenario_3_bruggen_vijzelstraat_3182016_a
raadsbrief_bruggen_vijzelstraat_versie_10_dec_2015_geanonimiseerd_a
reviewformulier_haalbaarheidsstudie_bruggen_vijzelstraat2812016_a
second_opinion_royal_haskoningdhv_geanonimiseerd__a

BRU 0037 0075 Utrechtsestraat

Tekening 1_a
Tekening 2_a
Tekening 3_a
Tekening 4_a
Tekening 5_a
Tekening 6_a
Notitie Bruggen 37 en 75_a
19070101_bijlage1907_p67_a
19100101_bijlage1910_p4_a
19110101_bestek_381911_verbreden_en_versterken_a
19130101_bijlage1913_p14_a
19310101_bijlage_onderhoudsbestek_1931_a
19310101_onderhoudskaart_a
19430101 BRU0034-PLG-1943
19840101_bestek_371984_schilderwerk_aan_bruggen_a
19870401_brug_37_historisch_overzicht_en_oud_bestek_a
19940101 BRU0034-PLG-1994
20021105_waterbouwkundige_inspectie_brug_75_divv_a
20030318_waterbouwkundige_inspectie_brug_37_divv_a
20040128_berekening_hoofdligger_na_uitname_materiaalmonster_a
20040129_aantekeningen_gemeentearchief_metselwerkinfo_a
20040227_4090_ing_bureau_amsterdam_heipaalonderzoek_brug_75_fb_a
20040323_geotechnisch_advies_bruggen_utrechtsestraat_a

37_en_75_163342_a
x_20140815_i14049_schouwrapportage_bru0037_a
x_20140815_i14049_schouwrapportage_bru0075_a
x_20150731_rapportage_instandhoudingsinspectie_en_conditiemeting_bru00342015r20_a
x_20151119_i15044_monitoringsrapportage_bru0037_v01xx__a
x_20151119_i15044_monitoringsrapportage_bru0075_v01xx__a

BRU 0063 Oranje loper

0063rozengrachtwestermarkt04meetrapport_a
0063rozengrachtwestermarkt08meetrapport_bijlage_a
0063rozengrachtwestermarkt09meetrapport_bijlage_a
0063rozengrachtwestermarkt10meetrapport_bijlage_a
004045002_monitoringsrapportage_bru0063_v10_20171130_a
20190508 - Moederbestanden deformatiemetingen Vaste Bruggen
i14049_monitoringsplan_bru0063_v10_20150327_a
i14049_schouwrapportage_bru0063_a

BRU 0080

184096__berekening_brug_80_a
23774oraprapportage_brug_80_r10_a
Inspectierapport 2009_brug_80_a
Checklist onderhoud bru0080_wtw_151_a
Conditiemeting bru00802016_a
brug_met_stalen_dekken_a
civ_tech_schouw_bru0080_a
etw_inspectierapport_a
nen_2767_inspectie_a
onderhoudsplanning_a
toestand_inspectie_a

BRU 0106

0106keizersgrachtwestermarkt04meetrapport_a
0106keizersgrachtwestermarkt09meetrapport_bijlage_a
004045002_monitoringsrapportage_bru0106_v10_20171130_a
20190508 - Moederbestanden deformatiemetingen Vaste Bruggen
aaa0106keizersgrachtwestermarkt06meetrapport_bijlage_a
aaa0106keizersgrachtwestermarkt08meetrapport_bijlage_a
i14049_monitoringsplan_bru0106_v10_20150327_a
i14049_schouwrapportage_bru0106_a

BRU 0108 Oranje loper

070711-tekening-108
070809gviin7287_108_a
070814gviinbrug_108oplevering_a

vragen_a

BRU 0117 Oranje loper

180720_34999_rapcon_onderzoek_wapening_trambaan_brug_117_amsterdam_a
20180946__rozengrachtmarnixstraat_verplaatsen_tramhalte_a
blvc_rarohalte__definitief_dd_20180629_incl_bijlagen_a
brug_117__constructieve_beoordeling_afkeurniveau_met_trambelasting_a
definitief_advies_functionele_beperking_brug_117_dd20181015_incl_bijlage_1_a
engineering_report_afdrukken_brugdek_brug_117_trambelasting_v2_a
memo_advies_en_vervolg_functionele_beperking_brug_117_definitief01_a
rapportbrug_117_a
re_maatregelen_halte_marnixstraat_op_de_rozengracht_a

BRU 0135 Oranje loper

0707 tekening_a
070711tekeninguit135_a
070711tekening uit20070711101924963_a
070711tekening uit20070711101934781_a
070718gvbin70718_pvr_trams_ee366_a
Verslag 4 2007_a
Inmeting_a
Deformatiemeting_a
171102_iba_beoordeling_herberekening_brug_135_met_reactie_long_v2_a

BRU 0135 Oranje loper

Bodemonderzoek_deel_1_a
Bodemonderzoek _deel_2_a
Bodemonderzoek _deel_3_a
Bodemonderzoek analyse_deel_4_a
laboratoriumonderzoek_deel_5_a
180316_311191_rapcon_materiaalonderzoek_brug_135_a
190522_311191_rapdef_materiaalonderzoek_brug_135_a
20170623_adviezen_cnor_a
20070803151957569_a
asfalt_grond_108135_a
aanvraag bestelbiljet_bb01_a
aanvraag bestelbiljet_bb02_a
aanvraag bestelbiljet_bb03_a
berekening_4_bruggen_a
Rapport_a
Inspectie bru0135_a
brug_135__constructieve_beoordeling_v3_definitief_a
deformatiemeting108135_a
inspectie_a

bijlage_4_risicoscan_bullebak_a
bijlage_5herijking_stalen_val_bullebak_a
bijlage_6herberekeningsrapport__onderbouw_brug_149_bullebak_a
bodemwaterbodem_en_verhardingsonderzoekm17a0339r01_signed_nieuw_a
brief_bullebak_30072018_a
brug_149_bullebak_a
budget_vervanging_bullebak_brug_149_geanonimiseerd_a
bullebak_brug_149_141491_a
bullebak_brug_149_141492_a
bullebakbrug_149021_a
bullebakbrug_149022_a
bullebakbrug_149023_a
bullebakbrug_149024_a
bullebakbrug_149025_a
bullebakbrug_149026_a
bullebakbrug_149027_a
bullebakbrug_149028_a
bullebakbrug_149029_a
bullebakbrug_149030_a
bullebakbrug_149031_a
bullebakbrug_149032_a
bullebakbrug_149910_a
bullebakbrug_149911_a
Tekening cbe020bl1_a
Tekening cbe020bl2_a
Tekening cbe033_a
Tekening cbe040bl1_a
Tekening cbe040bl2_a
Tekening cbe040bl3_a
Tekening cbe041_a
Tekening cbe042_a

BRU 0149 Bullebakbrug

Tekening cbe043_a
Tekening cbe044_a
Tekening cbe600_a
Tekening cbe601_a
Tekening cbe602_a
chroom_vi17m1216_briefrapport_chroom_vi_bullebakbrug_te_amsterdam_a
grondonderzoek_aan_de_bullebakbrug_in_amsterdam_
dd2692017_a
hoogte_deformatiemeting_amsterdam_bullebakbrug_17122018_a
hoogte_deformatiemeting_amsterdam_bullebakbrug_rd540303_432019_a
hoogte_deformatiemeting_amsterdam_bullebakbrug_rd540303_a
hoogte_deformatiemeting_amsterdam1_bullebakbrug_rd540303_a

BRU 0160 Bullebaksluis

303141_controle_draagvermogen_a
303142_gebruikte_methoden_a
20170313_osf_bullebaksluis_201701_versie_10_definitief_a
20170925_osf_bullebaksluis_201704_versie_10_definitief_a
40593457rapto_bullebakssluis_r20_a
advies_notitie_functionele_beperking_brug_160_versie_01_vrijgegeven_a
bijlage_1_email_6mrt19_advies_beperkingen_brug_160_a
Tekening bru0160_a
BRU0160_beheermaatregelen_def
Conditiemeting bru0160201 5r20_a
ib_32239_vernieuwen__brug_160_versie_1_5_a
inspectie_antea_a
instandhoudingsinspectie_2015_a
voorbereidingsbudget_bullebaksluis_geanonimiseerd_a
wtbinspectie2005_a
wtwinspectie2005_a

BRU 0167 Oranje loper

0167rozengrachtde_clercqstraat03meetrapport_a
0167rozengrachtde_clercqstraat06bijlage_a
0167rozengrachtde_clercqstraat07bijlage_a
0167rozengrachtde_clercqstraat08bijlage_a
20190508__moederbestanden_deformatiemetingen_vaste__bruggen_a
onrapport__brug_167_a

BRU 0189 Oetewalerbrug

181024_35167_rapdef_amsterdam_inspectie_en_materiaalonderzoek_
brug_189_a
110652004_wapeningstekening_a
advies_functionele_beperking_brug_189_incl_bijlagen_a
adviesrapport_instandhoudingsplan_2009_a
BRU0189_AdviesBeperking_def
BRU0189_Bespreking_def
BRU0189_FunctioneleInspectie1995_def
BRU0189_FunctioneleInspectie2009_def
BRU0189_Mail_def
BRU0189_RapportageInstandhoudingsinspectie_def
bru0189201 5r20_a
chloride_onderzoek_4_blz_a
chloride_onderzoek_6_blz_a
inspectierapport_1993_a
inspectierapport_1995_a
nen_2767_inspectie_a

bijlage_1_tekening_l1c1_a
18p006_iba_funderingsonderzoek_4_bruggen_amsterdam__brug_327_bijlage_1_tekening_l2_c1_a
18p006_iba_funderingsonderzoek_4_bruggen_amsterdam__brug_327_bijlage_4_database_a
18p006_iba_funderingsonderzoek_4_bruggen_amsterdam__brug_327_bijlage_4_houtmonsteranalyse_a
18p006_iba_funderingsonderzoek_4_bruggen_amsterdam__brug_327_concept_10_a
20190809434471rappconstr_inspectie_en_materiaal_onderz_bru0327r30_a
BRU0237_bevindingen_def
instandhoudingsinspectie_2016_a
onderhoudsplanning_2016_a

BRU 0359 Oranje loper

bru03592015r20_a
doorsnede_brugdek_tbv_kabellegging_a
inspectierapport2005_a

BRU 0423 Berlagebrug

Berlagebrug_MBKAReconstructie_def
Berlagebrug_Vernieuwing_NotavanUitgangspunten_def
bijlage_1__funderingsinspectie_nebest_141208_brug_423_a
bijlage_2__visuele_inspectie_2015_a
bijlage_3__brug_423__constructieve_beoordeling_bestaande_brug__v10_getekend_a
bijlage_4__inspectierapport_gerichte_technische_inspectie_berlagebrug_te_amsterdam_a
bijlage_5__inspectie_elektrische_installatie_2015_a
bijlage_6__171027_materiaalonderzoek_berlagebrug_a
bijlage_7__notitie_geotechnisch_paaldraagvermogen_brug_423_a
bijlage_8__scriptie_renovatie_van_de_berlagebrug_a
bijlage_9__overzicht_locaties_houtmonsteranalyse_a
bijlage_10__review_conclusie_adviesrapportage_stalen_val_a
bijlage_11__brug_423_bestek44_1930_a
bijlage_12__memo_berekeningen_verbouwniveau_berlagebrug_incl_bijlagen_a
bijlage_13__090715_adviesnotitie_berlagebrug_def_v10_a
bijlage_14__memo_berekeningen_afkeurniveau_berlagebrug_incl_bijlagen_a
bijlage_15__adviesnotitie_stalen_val_en_bewegingswerk_berlagebrug_
bijlage_16__418172_berlagebrug_bouwk_staat_metselw_natuurst_en_smeedw_rapport_totaal_a
bijlage_17__170189analysedeformatiesbru04232017_a

BRU 0423 Berlagebrug

ams909amstelresultatenhhm1_a
ams03022017_a
h6303411_herstellen_gedeelte_walmuur_a
hi44_herstellen_remmingwerken_a
hvii247_maken_steenglooing_a

Binnenkant Waalseilandgracht WEG0201 0202

wego201_waalseilandgrachtverificatien_a
wego201kade_a
wego201waalseilandsgrachtmeetrapportagen_a
wego202kade_a
wego202kadev2_a

Brouwersgracht BRG0301 0401

2_walmuren_einden_lindengracht_a
180323rapoo1_nulmeting_brouwersgracht_a
180323rapoo4_herhalingsmeting_1_brouwersgracht_a
brg0301_a
BRG0301_Verzoektotvervanging_def
brg0401_a
onderhoudsplanning__brg0301_a
onderhoudsplanning__brg0401_a

Da Costa 0301 0401

190607_36877_dcg_0102_rapcon_inspectie_13_rakken_da_costagracht_amsterdam_a
190607_36877_dcg_0201_rapcon_inspectie_13_rakken_da_costagracht_amsterdam_a
190607_36877_dcg_0202_rapcon_inspectie_13_rakken_da_costagracht_amsterdam__a
190607_36877_dcg_0301_rapcon_inspectie_13_rakken_da_costagracht_amsterdam_a
190607_36877_dcg_0302_rapcon_inspectie_13_rakken_da_costagracht_amsterdam_a
190607_36877_dcg_0401_rapcon_inspectie_13_rakken_da_costagracht_amsterdam_a
190607_36877_dcg_0402_rapcon_inspectie_13_rakken_da_costagracht_amsterdam_a
190607_36877_dcg_0501_rapcon_inspectie_13_rakken_da_costagracht_amsterdam_a
190607_36877_dcg_0502_rapcon_inspectie_13_rakken_da_costagracht_amsterdam_a
d79rgeka1900076_da_costakadehhm1_a
d79rgeka1900080_da_costakadehhm2_a
DCG0301_Verzoektotvervanging_def

Geldersekade

17525_monitoring_geldersekade_1_augustus_2018_a
bijlage_i_a
bijlage_ii_a
bijlage_iii_a
bijlage_iv___sondering_2331__pand_110_a
bijlage_v_a
dgk0201_bbm_2019_c_a
dobeem170012205_definitief_a
gdk0201_verzoek_tot_vervanging_2018_a
gdk0201_vtv_31012019_d_a
gdk0203_verzoek_tot_vervanging_2019_a
GDK0203_verzoektotvervanging_2def
GDK0203_Verzoektotvervanging_def
gdk0203geldersekademeetrapportagen_a
gelderskade_schetsontwerp_a
schetsontwerp_geldersekadelayout1_a

Grimburgwal

gbw0101grimburgwalmeetrapportagen_a
gbw0101kadev2_a
gbw0102kade_a
gbw0103kade_a

Groenburgwal GRW0201

grw0101groenburgwalmeetrapportagen_a
grw0201_grw0202ta2018d_a
grw0201groenburgwalgrafieken04_zowel_br_als_17km_methode_a
grw0201kade_a
grw0202groenburgwalmeetrapportagen_a
inspectierapporten_1988_a

Herengracht HEG0102

20190329_afsluiting_herengracht_10341_ivm_bezwijken_kademuur_a
20190411_vragen_antwoorden__herengracht_a
bewonersbrief_herengracht_over_kade_geanonimiseerd_a
ce1805073_dd_15_april_2019_gesloten_verklaring_herengracht_tussen_
blauwburgwal_en_de_brouwergracht_a
d79kgaau1800005a2x3_v20_15mrt2019_002_a
HEG01-02_Besluitbeheersmaatregelen_def
heg0102__advies_beheersmaatregelen_herengracht_141_def_a
heg0102_bbm_2019_d_getekend_a
heg0102_bbm_2019_d_getekend_ib_a
heg0102_besluit_beheersmaatregelen_141_a

kas01010gmeetrapport_a
kas01012015r20_a
ondertekende_versie_jacob_catskade_droogbak_a
overzichtstekenin_verzakking_a
projectopdracht_jacob_catskade_tbv_overdracht_a
projectplan_droogbak_jacobs_a
sof_1011_jacob_catskade_1216_ca_pilot_droogbak_db_ak_a
wp1__1011__jacob_catskade_12__16_bm_pilot_droogbak__20180626__
per_persoon__a
xyz_meting_amsterdam_jacob_catskade_1772018_a
xyz_meting_amsterdam_jacob_catskade_rd540402_a

Kloveniersburgwal

180323rapo03_nulmeting_kloveniersburgwal_a
Conditiemeting kbw0101kadev2_a
Conditiemeting kbw0102kadev2_a
Conditiemeting kbw0201kade_a
Conditiemeting kbw0202kade_a
Conditiemeting kbw0301kade_a
Conditiemeting kbw0302kadev2_a
Conditiemeting kbw0401kade_a
Conditiemeting kbw0402kade_a
Conditiemeting kbw0403kade_a

Kostverlorenvaart

KVV0405

6516w0012w_betonbalk_kademuur_a
6516w0012wa betondetails_a
aanvullende_damwand_berekening_25082011_a
be11_beheersgrens_kademuur_a
beheersgrensdamwand15aug11_a
h6502212_scheepshelling_ogw_a
KVV0405_TechnischAdvies_def
kvv04052015r10_a
rapport_r0001_a
rapport_r0001a_overdracht_damwand_a
rapportage_40060402012r01a_a
statische_berekening_nr_19_a
tekeningen_situatie_en_inmeting_a
w0012w_betonbalk_kademuur_a

KVV0503

1_aanleggen_gedeelte_2e_kostverlorenkade_a
97w1101_situatie_en_details_a
17332_aanleggengedeelte_a
adviesrapportdefinitief_22april2010_a

kvv0702_en_kvv_0703_rak4_v02_a
KVV0702_Verzoektotvervanging_def
kvv07022015r20 conditiemeting_a
rak_niv0101_tek_05121920_detail_a
RAK4_KVV07-02_KVV07-03

Molen de Otter

20190820_antwoord_molen_de_otter_uitvoeringskrediet_a
bd2010003995_03_zeeburgersluis_en_kvv_fotos_situatie_a
bd2010003995_staf_flap_anoniem_a
bestuurlijk_2002_tm_2010_molen_de_otter_anoniem_a
college_van_bw_flap_walmuren_kostverlorenvaart_
geanonimiseerd_a
fw__openstaande_vragen_molen_de_otter_a
hoogte_deformatiemeting_amsterdam_molen_de_otter_1412019_a
kvv0503kostverlorenvaartmeetrapportagen_a
kvv0503kostverlorenvaartresultatenn_a
kvv0602tweede_kostverlorenkademeetrapportagen_a
re__molen_de_otter_uitvoeringskrediet_anoniem_a
re__openstaande_vragen_molen_de_otter_a

Krom Boomsloot KBS0101 0301 0302

KBS0101_Verzoektotvervanging_def
kbs0101kade conditiemeting_a
kbs0101krom_boomsslootmeetrapportagen_a
KBS0301_Verzoektotvervanging_def
kbs0301kadev2 conditiemeting_a
kbs0301krom_boomsslootmeetrapportagen_a
KBS0302_Verzoektotvervanging_def
kbs0302krom_boomsslootmeetrapportagen_a

Leliegracht LLG0201 0202

180323rap002_nulmeting_leliegracht_a
20181012_advies_locaties_noodconstructies_a
20181101_advies_beheersmaatregelen_kades_herengracht_leliegacht_def_a
boomeffectanalyse_herengracht_a
brief_herengracht_a
c_01_ont_tek_04_d79kgaau1800007leliegracht_adam_a
definitieve_rapportage_brug_20_21__aangrenzende_kadeconstructies_
inclusief_bijlagen_a
definitieve_rapportage_constructieve_beoordeling_brug_21_382016_incl_
bijlagen_a
LLG-01-02_Verzoektotvervanging_def
llg0101_verzoek_tot_vervanging_2018_a
LLG0101_Verzoektotvervanging_def
llg0102_verzoek_tot_vervanging_2018_a

20190425_i0110242_hoogteportaal_en_palen__erdi_a
20190503_offerte_tvm_nhg_hg_lyg__dekker_a
20190510_i0111926_tvm_nhg_hg_lyg__dekker_a
20190515_offerte_aanbrengen_palen_nhg_hg_lyg_a
20190520_pv_palen_nhg_hg_lyg__erdl_a
20190522_offerte_nhg_omleggen_hwa__vd_heuvel_a
ce1805072_dd_15_april_2019_gesloten_verklaring_nieuwe_herengrac
ht_tussen_rapenburg_en_anne_frankstraat_a
Memo_MaatregelenNieuweHerenGracht0201,0301,0401_def
NHG_MaatregelenDeformaties_def
NHG020NHG0301NHG0401_Review_def
NHG0201_Verzoektotvervanging_def
NHG0201NHG0301enNHG041_MemoSamenvattingMaatregelen_def
nhg0201nieuwe_herengracht10bijlage_a
nhg0201nieuwe_herengracht11bijlage_a
nhg0201nieuwe_herengracht12bijlage_a
nhg0201nieuwe_herengracht13bijlage_a
nhg0201nieuwe_herengracht14bijlage_a
nhg0201nieuwe_herengracht15bijlage_a
nhg0201nieuwe_herengracht16bijlage_a
nhg0201nieuwe_herengracht17bijlage_a
nhg0201nieuwe_herengracht17bijlage_a
nhg0201nieuwe_herengracht18bijlage_a

NHG0201_0301_0401

nhg0201nieuwe_herengracht19bijlage_a
nhg0201nieuwe_herengracht20bijlage_a
nhg0201nieuwe_herengracht21bijlage_a
nhg0201nieuwe_herengracht22bijlage_a
nhg0201nieuwe_herengrachtmeetrapportn_a
NHG0301_Verzoektotvervanging_def
nhg0401_20__kopie Berekening_a
nhg0401_20 Berekening _a
nhg0401_080__kopie Berekening _a
nhg0401_080 Berekening _a
nhg0401 Inspectie_a
NHG0401_AdviesAanvullendeBeheersmaatregelen_def
nhg0401_besluit beheermaatregel_2019_d_2_getekend_a
nhg0401_belastinggevallen_nap20__kopie_a
nhg0401_belastinggevallen_nap20_a
nhg0401_belastinggevallen_nap080__kopie_a
nhg0401_belastinggevallen_nap080_a
nhg0401_besluit_beheermaatregel_2019__kopie_a
nhg0401_besluit_beheermaatregel_2019_a
NHG0401_BesluitBeheersmaatregelen_def
nhg0401_sskraming_tp_be4024_r002_d10_a

PRG0801_Beheersmaatregelen(deels)_def
PRG0801_Beheersmaatregelen_def
prg0801_verzoek_tot_vervanging_19_8_2019_a
prg0801_verzoek_tot_vervanging_2018_a
prg0801plg01 overzichtstekening_a
prg0801prinsengrachtmeetrapportage4h_a
prg0801prinsengrachtmeetrapportagen_a

RBS0202-Recht Boomssloot-RBS0201_0202

ps01_mp75_3620_001_met_schets Plattegrond_a
rbs0201kadev2 Conditiemeting_a
RBS0202_MeldingenAanpak_def
RBS0202_MeldingenAanpak2_def
RBS0202_VerzoektotVervanging_def
rbs0202kadev2 Conditiemeting_a
rbs0202recht_boomsslootmeetrapportagen_a
rbs0202recht_boomsslootresultaten_a
xyz_meting_amsterdam_calimiteit_marnixstraat_1482017_a

Singel SIN0202 0701 0702 0903

sin0202kade Conditiemeting_a
sin0701 Conditiemeting_a
sin0701_singelverificatien_a
sin0701singelmeetrapportagen_a
sin0702_singelverificatien_a
sin0702kadev2 Conditiemeting_a
sin0702singelmeetrapportagen_a
SIN0801enSin0702_Naderonderzoek_def
sin0903_a
sin0903_singelverificatien_a
SIN0903_mail_def
sin0903singelmeetrapportagen_a
sin0903ta2019d_getekend_a

Singelgracht Marnixkade SIG 0201 0605 0803

Singelgracht Marnixkade SIG 0201 0605 0803
constructieve_onderzoek_marnixkade_deel_1_a
constructieve_onderzoek_marnixkade_deel_2_a
inspectierapport2003_a
KademuurMarnixkade_Beoordelingenadvies_def
Marnixkade2-6_Beheersmaatregelen_def
SIG0201_Verzoektotvervanging_def
sig0605 Conditiemeting_a
sig0803 Conditiemeting_a
sig020120151r2 Conditiemeting_a