

Toelichting	: De put in het midden van de straat is wel erg snel verzakt.
Overlast	: 03-03-2020 14:00
Stadsdeel	: Centrum
Adres	: Binnen Brouwersstraat ; 1013EG Amsterdam
Gemeld op	: 05-03-2020 09:40
Hoofdcategorie	: Wegen, verkeer, straatmeubilair
Subcategorie	: Onderhoud stoep, straat en fietspad
Urgentie	: Normal
Bron	: online

Extra eigenschappen

Hebt u verteld om wat voor : put in Klinkerstraat
soort wegdek het gaat?

Melder

E-mail : ;

Telefoonnummer : Onbekend

Verklaring contactgegevens delen : Niet toegestaan

Foto's

Er zijn geen foto's beschikbaar omdat de melder in SIA geen foto's heeft meegelerd.

Geschiedenis

Gewijzigd op 06-03-2020 om 12:06:24 door SIA systeem	Feedback van melder ontvangen "Ja, de melder is tevreden Waarom: Mijn melding is snel opgepakt Toestemming contact opnemen: Nee"
Gewijzigd op 05-03-2020 om 14:29:02 door SIA systeem	Type update naar: Melding
Gewijzigd op 05-03-2020 om 11:31:55 door	Update status naar: Afgehandeld "Beste melder het is door infra hersteld."
Gewijzigd op 05-03-2020 om 11:30:52 door	Update status naar: Verzoek tot afhandeling "Bestrating hersteld"
Gewijzigd op 05-03-2020 om 10:27:06 door	Update status naar: In behandeling "Melding in de hnw gezet onder team infra"
Gewijzigd op 05-03-2020 om 10:26:58 door	Update status naar: In behandeling
Gewijzigd op 05-03-2020 om 09:42:05 door	Update status naar: In afwachting van behandeling "In behandeling via HNW app"
Gewijzigd op 05-03-2020 om 09:40:43 door SIA systeem	Urgentie update naar: Normaal
Gewijzigd op 05-03-2020 om 09:40:43 door SIA systeem	Categorie gewijzigd naar: Onderhoud stoep, straat en fietspad
Gewijzigd op 05-03-2020 om 09:40:43 door SIA systeem	Update status naar: Gemeld
Gewijzigd op 05-03-2020 om 09:40:43 door SIA systeem	Locatie gewijzigd "Stadsdeel: Centrum Binnen Brouwersstraat , Amsterdam"

