

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
1001919.01	1	Bc.4._033 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 29 juli 2019 15:02	maandag 29 juli 2019 15:41	30/07/2019 15:02	0,66	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 29 juli 2019 15:02 5.1.2.e : Water is te heet in deze cel, naastgelegen cel is het water ook te heet cel 31 maandag 29 juli 2019 15:40 5.1.2.e : de temperatuur weer goed gezet. Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen.	Administratief gereed
1004102.01	1	Bc.1._022 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 30 juli 2019 09:09	dinsdag 30 juli 2019 15:51	31/07/2019 09:09	6,71	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 30 juli 2019 15:50 5.1.2.e : de douche putje loopt goed door melding onterecht. dinsdag 30 juli 2019 14:54 5.1.2.e : Douche is te heet	Administratief gereed
1004814.01	1	Bc.3._018 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 30 juli 2019 14:54	woensdag 31 juli 2019 09:31	31/07/2019 14:54	18,62	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 31 juli 2019 09:31 5.1.2.e : de douche is weer op de goede temperatuur gezet. woensdag 31 juli 2019 13:32 5.1.2.e : Water is te heet in deze cel, naastgelegen cel is het water ook te heet cel 35	Administratief gereed
1007571.01	2	Bc.4._033 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 31 juli 2019 13:33	woensdag 31 juli 2019 15:12	01/08/2019 13:33	1,65	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 31 juli 2019 15:09 5.1.2.e : de temperatuur is weer goed ingesteld. Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen.	Administratief gereed
1012999.01	1	Bb.2._027 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 2 augustus 2019 10:26	vrijdag 2 augustus 2019 13:46	03/08/2019 10:26	3,34	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 2 augustus 2019 13:45 5.1.2.e : de douche put is onstopt. maandag 5 augustus 2019 08:41 5.1.2.e : Putje is verstopt. Deze is al schoongemaakt maar vermoede is dat het iets in de leiding zit. Graag naar kijken	Administratief gereed
1021466.01	1	Bc.2._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 5 augustus 2019 08:44	maandag 5 augustus 2019 14:24	06/08/2019 08:44	5,67	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 5 augustus 2019 14:23 5.1.2.e : Putje onstopt. Ook bij cel Bc2_035 en 037 maandag 5 augustus 2019 09:20 5.1.2.e : Douche kop zit niet juist. Water gaat andere kant ipv dat INGS kan douche	Administratief gereed
1021547.01	1	Bc.4._014 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 5 augustus 2019 09:21	dinsdag 6 augustus 2019 08:34	06/08/2019 09:21	23,22	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 6 augustus 2019 08:34 5.1.2.e : storing is hersteld vrijdag 20 april 2018 10:53 5.1.2.e : Suri; Douche is erg warm.Graag herstellen	Administratief gereed
104912.01	1	Bc.2._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Temperatuur douche aanpassen	vrijdag 20 april 2018 10:54	vrijdag 20 april 2018 11:22	21/04/2018 10:54	0,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 20 april 2018 11:21 5.1.2.e : de temperatuur juist ingesteld. storing temperatuur douche aanpassen ongelost donderdag 15 augustus 2019 14:23 5.1.2.e : Douche gaat niet meer aan.	Administratief gereed
1051154.01	1	Bc.1._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 15 augustus 2019 14:23	donderdag 15 augustus 2019 14:48	16/08/2019 14:23	0,42	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 15 augustus 2019 14:46 5.1.2.e : toen we daar aan kwamen blijkt de douche gewoon te werken. als ze te vaak drukken gaat de douche een aantal minuten uit. maandag 19 augustus 2019 08:43 5.1.2.e : Douche is steeds warm koud, graag afstellen	Administratief gereed
1062035.01	1	Bc.4._004 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 19 augustus 2019 08:43	maandag 19 augustus 2019 10:20	20/08/2019 08:43	1,62	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 19 augustus 2019 09:45 5.1.2.e : Schroefje uit het doucheputje is verdwenen graag nieuwe schroef plaatsen 19-08-2019 5.1.2.e 14:00 Boutje gemonteerd en zit weer vast maandag 19 augustus 2019 11:33 5.1.2.e : Temperatuur schommelt tussen warm koud 19-08-2019 5.1.2.e 11:30 themperatuur afgesteld functioneerd naar behoren	Administratief gereed
1062165.01	1	Bb.1._009 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 19 augustus 2019 09:46	maandag 19 augustus 2019 14:08	20/08/2019 09:46	4,37	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 20 augustus 2019 08:23 5.1.2.e : Douche geeft alleen tweede water en gaat dan weer uit 20-08-2019 8:00 5.1.2.e douche afgesteld en reset gegeven temperatuur gecontroleerd en functioneerd naar behoren	Administratief gereed
1062388.01	1	Ba.1._007 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 19 augustus 2019 11:33	maandag 19 augustus 2019 12:09	20/08/2019 11:33	0,6	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 23 augustus 2019 11:29 5.1.2.e : Douche water is koud. vrijdag 23 augustus 2019 14:03 5.1.2.e : Temperatuur is afgesteld	Administratief gereed
1064911.01	1	Ba.1._003 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 20 augustus 2019 08:24	dinsdag 20 augustus 2019 08:45	21/08/2019 08:24	0,35	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Melding is aan monteur gedaan, drukknoop is vervangen. Melding ter registratie maandag 2 september 2019 15:25 5.1.2.e : Douch is erg heet.	Administratief gereed
1074005.01	1	Bc.2._020 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 23 augustus 2019 11:29	vrijdag 23 augustus 2019 14:03	24/08/2019 11:29	2,57	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 3 september 2019 12:09 5.1.2.e :	Administratief gereed
1081149.01	1	Bb.2._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 26 augustus 2019 14:57	maandag 26 augustus 2019 14:58	27/08/2019 14:57	0,02	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1101590.01	1	Ba.1._007 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 2 september 2019 15:25	dinsdag 3 september 2019 12:10	03/09/2019 15:25	20,75	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
1104005.01	1	Cc.2._002 cel minder validen MIVA	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 3 september 2019 11:21	woensdag 4 september 2019 09:07	04/09/2019 11:21	21,77	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	de douche temperatuur is weer goed in gesteld. dinsdag 3 september 2019 11:20 5.1.2.e : De slang van de douche is defect. woensdag 4 september 2019 09:06 5.1.2.e : de douche slang is vervangen. alles werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
1109596.01	1	Ba.1._024 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 5 september 2019 08:32	donderdag 5 september 2019 13:55	06/09/2019 08:32	5,39	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 5 september 2019 08:32 5.1.2.e : Douche druk is erg lag. Graag naar kijken donderdag 5 september 2019 13:51 5.1.2.e : het blijkt dat de perlator defect te zijn deze is vervangen alles werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
1118746.01	1	Ba.2._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	zondag 8 september 2019 11:51	maandag 9 september 2019 12:32	10/09/2019 09:20	24,69	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	zondag 8 september 2019 11:49 5.1.2.e : De drukknop van de douche is eraf. Melder geeft aan dat er losse draadjes zijn en vraagt of hiervoor vanDaag een monteur kan komen. zondag 8 september 2019 15:03 5.1.2.e : Melding in overleg met 5.1.2.e in de wacht. Bewoner heeft alle draden en veren uit de muur getrokken en weigert zijn cel te verlaten voor de herstel werkzaamheden. Mogen zal er contact zijn over wanneer en hoe de melding verder afgehandeld kan worden. maandag 9 september 2019 08:21 5.1.2.e : Contact gehad met de afdeling om te overleggen wanneer wij erbij kunnen om de melding af te handelen. Afdeling geeft aan nu geen tijd te hebben ivm luchten. Bewoner van deze cel blijft nog in zijn cel. maandag 9 september 2019 12:33 5.1.2.e : Douche gepareerd. Kabels vervangen.	Administratief gereed
1130291.01	1	Bb.2._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 12 september 2019 11:03	donderdag 12 september 2019 11:56	13/09/2019 11:03	0,89	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 12 september 2019 11:02 5.1.2.e : douche gaat snel uit. graag herstellen donderdag 12 september 2019 11:56 5.1.2.e : douche is reset	Administratief gereed
1130722.01	1	Bc.2._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 12 september 2019 14:29		13/09/2019 14:29	1,67	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 12 september 2019 14:27 5.1.2.e : Douche water is koud donderdag 12 september 2019 16:08 5.1.2.e : rachid; tem is 38,5. Alles werkt naar behoren	Melding onterecht
1133652.01	2	Ba.1._007 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 13 september 2019 14:38	vrijdag 13 september 2019 15:08	14/09/2019 14:38	0,5	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 13 september 2019 14:38 5.1.2.e : Melder is Douche temperatuur graag bijstellen	Administratief gereed
1150712.01	1	Bc.2._028 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 19 september 2019 11:45	donderdag 19 september 2019 11:45	20/09/2019 11:45	0	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 13 september 2019 15:07 5.1.2.e : rachid; Temperatuur is ingesteld op 38 donderdag 19 september 2019 11:44 5.1.2.e : BC2 028 en 41 heeft erg warm water donderdag 19 september 2019 11:45 5.1.2.e : storing is hersteld door marcel en henk	Administratief gereed
1153973.02	1	Ba.1._030 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 20 september 2019 14:37	vrijdag 20 september 2019 15:25	21/09/2019 14:37	0,81	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 20 september 2019 14:36 5.1.2.e : Wasbak verstopt Douche valt na paar sec uit Graag naar kijken vrijdag 20 september 2019 15:24 5.1.2.e : Hersteld door 5.1.2.e	Administratief gereed
1159790.01	1	Bc.2._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 23 september 2019 10:28	maandag 23 september 2019 11:48	24/09/2019 10:28	1,34	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 23 september 2019 10:28 5.1.2.e : druknop van de douche werkt alleen in de avonduren. 23-09-2019 5.1.2.e 11:30 douche gecontroleerd en functioneerd naar behoren toch geraset voor de zekerheid	Administratief gereed
1189454.01	1	Ba.1._020 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 3 oktober 2019 14:56	vrijdag 4 oktober 2019 14:32	04/10/2019 14:56	23,61	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 3 oktober 2019 14:55 5.1.2.e : douche is te heet vrijdag 4 oktober 2019 14:31 5.1.2.e : 5.1.2.e ; douche is afgesteld	Administratief gereed
1201075.01	1	Bc.2._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 7 oktober 2019 15:02		08/10/2019 15:02	24,44	0,43	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 7 oktober 2019 15:02 5.1.2.e : douche koud dinsdag 8 oktober 2019 15:28 5.1.2.e : Geen defect aangetroffen. melding onterecht	Melding onterecht
1203697.01	1	Bc.4._036 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	dinsdag 8 oktober 2019 12:43	dinsdag 8 oktober 2019 14:21	09/10/2019 12:43	1,64	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 8 oktober 2019 12:43 5.1.2.e : 8-10-2019 14:20 douche kop ontkalkt en nieuwe perlator geplaatst en getest en functioneerd naar behoren	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
1203877.01	1	Bc.4._032 2pers. ophoudruimte	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 8 oktober 2019 14:12	woensdag 9 oktober 2019 11:40	09/10/2019 14:12	21,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 8 oktober 2019 14:11 5.1.2.e : Douch opnieuw afstellen.	Administratief gereed
1204118.01	1	Bc.2._020 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 8 oktober 2019 16:05	woensdag 9 oktober 2019 10:15	09/10/2019 16:05	18,17	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Woensdag 9 oktober 2019 11:41 JH. PVE Douche opnieuw afgesteld dinsdag 8 oktober 2019 16:05 5.1.2.e : De douche word na 2 minuten koud	Administratief gereed
1204119.01	1	Bc.2._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 8 oktober 2019 16:06	woensdag 9 oktober 2019 10:14	09/10/2019 16:06	18,14	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 9 oktober 2019 10:14 5.1.2.e : De douche opnieuw afgesteld. De temperatuur blijft nu goed. dinsdag 8 oktober 2019 16:06 5.1.2.e : Douche word na 2 minuten koud.	Administratief gereed
1226973.01	1	Cc.2._016 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 16 oktober 2019 13:17	woensdag 16 oktober 2019 13:51	17/10/2019 13:17	0,57	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 16 oktober 2019 13:17 5.1.2.e : Water in de douche is erg koud.	Administratief gereed
1232283.01	1	Bb.2._023 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 18 oktober 2019 08:57	vrijdag 18 oktober 2019 11:53	19/10/2019 08:57	2,94	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Woensdag 16 oktober 2019 14:02 5.1.2.e : Douche afgesteld. Werkt weer goed. vrijdag 18 oktober 2019 08:56 5.1.2.e : Douche is koud. Graag herstellen 5.1.2.e 18okt2019 tijd 12:03 douche gesteld 38 graad storingen opgelost	Administratief gereed
1232801.01	2	Bb.2._023 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 18 oktober 2019 13:03	vrijdag 18 oktober 2019 14:45	19/10/2019 13:03	1,7	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 18 oktober 2019 13:03 5.1.2.e : 5.1.2.e ; Douche is weer erg koud. Graag naar kijken	Administratief gereed
1233109.01	1	Ba.1._022 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 18 oktober 2019 15:30	vrijdag 18 oktober 2019 15:47	19/10/2019 15:30	0,29	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 18 oktober 2019 14:43 5.1.2.e : Deze douche is afgesteld op 38 graden en we kunnen deze niet warmer zetten anders gaat hij in zijn brandbeveiliging. vrijdag 18 oktober 2019 15:29 5.1.2.e : douche is erg heet. graag herstellen	Administratief gereed
123999.01	1	Bb.4._028 voorruimte douches (D)	Hoog 24 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	dinsdag 1 mei 2018 08:45		01/05/2018 16:45	3,54	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 18 oktober 2019 15:47 5.1.2.e : hersteld door 5.1.2.e dinsdag 1 mei 2018 08:45 5.1.2.e : Douche geeft geen water. dinsdag 1 mei 2018 12:17 5.1.2.e : Douche werkt normaal geen onregelmatigheden aangetroffen, melding onterecht. 0.5 manuur maandag 21 oktober 2019 08:41 5.1.2.e : Douche werkt niet	Melding onterecht
1240948.01	1	Bc.3._016 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 21 oktober 2019 08:46	maandag 21 oktober 2019 13:00	22/10/2019 08:46	4,24	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 21 oktober 2019 12:58 5.1.2.e : de douche knop is defect. de douch knop is vervangen dinsdag 22 oktober 2019 15:50 5.1.2.e : Douche geeft geen warmwater	Administratief gereed
1244808.01	1	Bc.2._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 22 oktober 2019 15:50	woensdag 23 oktober 2019 15:22	23/10/2019 15:50	23,54	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 23 oktober 2019 15:21 5.1.2.e : opnieuw afgesteld woensdag 2 mei 2018 09:57 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e) geeft aan dat er beestjes uit doucheputje komen woensdag 2 mei 2018 11:25 5.1.2.e : Voor schoonmaken douche accoord afdelingshoofd noodzakelijk, wordt wel bedrijf ingeschakeld voor vernietiging rioolvliegjes maandag 28 oktober 2019 13:55 5.1.2.e : Douche geeft alleen koud water. maandag 28 oktober 2019 17:04 5.1.2.e : Douchetemperatuur opnieuw ingesteld.	Administratief gereed
125883.01	1	Bb.3._030 voorruimte douches	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 2 mei 2018 09:58		03/05/2018 07:58	1,44	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen.	Melding onterecht
1262036.01	1	Ba.1._009 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 28 oktober 2019 13:57	maandag 28 oktober 2019 17:05	29/10/2019 13:57	3,14	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Putje is verstopt en volgens de melder 5.1.2.e is deze al schoongemaakt met waterstofzuiger maar blijft verstopt en water komt steed omhoog.Graag naar kijken	Administratief gereed
1270464.01	1	Cc.2._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 31 oktober 2019 11:21	vrijdag 1 november 2019 11:13	01/11/2019 11:21	23,87	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 1 november 2019 11:12 5.1.2.e ; Storing is hersteld donderdag 31 oktober 2019 14:30 5.1.2.e : water gaat steeds van koud naar warm vrijdag 1 november 2019 14:04 5.1.2.e : s; tem opnieuw afgesteld	Administratief gereed
1270857.01	1	Bb.2._009 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 31 oktober 2019 14:31	vrijdag 1 november 2019 14:04	01/11/2019 14:31	23,56	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1273187.01	1	Bb.2._019	Normaal 24	Repareren	vrijdag 1 november 2019 09:45	vrijdag 1 november 2019 15:42	02/11/2019 09:	5,96	0	Niet geregistreerde	S02 Cat 2	vrijdag 1 november 2019 09:45 5.1.2.e	Administratief

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status	
1278983.01	1	tweepersoonscel koppelbaar	uurs regime Niet Representatief	temperatuurregelaar douche	zondag 3 november 2019 09:43	maandag 4 november 2019 09:20	04/11/2019 09:43	45	23,62	0	melder, zie toelichting	Functionalit eit (belang ruimtes)	Douche is koud, graag herstellen vrijdag 1 november 2019 15:41:5.1.2.e : Douche temperatuur opnieuw ingesteld zondag 3 november 2019 09:43:5.1.2.e	gereed
		Ba.2._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet							Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Douche werkt niet omdat douche knop los is. Graag herstellen maandag 4 november 2019 09:19:5.1.2.e Knop vervangen door:5.1.2.e maandag 4 november 2019 11:03:5.1.2.e	Administratief gereed
1282048.01	1	Bb.2._019 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 4 november 2019 11:11	maandag 4 november 2019 12:05	05/11/2019 11:11	0,91	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 4 november 2019 12:04:5.1.2.e : de temperatuur van de douche is erg laag. de temperatuur weer op de goede temperatuur gezet. maandag 4 november 2019 11:14:5.1.2.e	Administratief gereed	
1282069.01	1	Bc.4._026 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 4 november 2019 11:17	maandag 4 november 2019 12:06	05/11/2019 11:17	0,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 4 november 2019 12:04:5.1.2.e : de temperatuur van de douche is erg laag. de temperatuur weer op de goede temperatuur gezet. maandag 4 november 2019 11:20:5.1.2.e : de waterstraal van de douch gaat de verkeerde richting uit.	Administratief gereed	
1282070.01	1	Bc.4._035 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 4 november 2019 11:21	maandag 4 november 2019 12:07	05/11/2019 11:21	0,77	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 4 november 2019 12:06:5.1.2.e : de douche kop is defect er is een andere douche kop geplaatst dinsdag 5 november 2019 14:51:5.1.2.e	Administratief gereed	
1285413.01	1	Bc.2._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 5 november 2019 14:51	woensdag 6 november 2019 14:40	06/11/2019 14:51	23,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Temp te heet woensdag 6 november 2019 14:40:5.1.2.e : temperatuur afgesteld. vrijdag 4 mei 2018 14:46:5.1.2.e : Temperatuur van de douche is te hoog.	Administratief gereed	
129726.01	1	Bc.3._001 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 4 mei 2018 14:46	vrijdag 4 mei 2018 15:10	05/05/2018 14:46	0,41	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	04-05-2018, 5.1.2.e . 15:20. De douche op de juiste temperatuur ingesteld (39 graden). Storing repareren temperatuurregelaar douche opgelost. maandag 11 november 2019 13:41:5.1.2.e : dinsdag 12 november 2019 10:25:5.1.2.e : Opnieuw afgesteld door 5.1.2.e	Administratief gereed	
1303858.01	1	Cb.2._026 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 11 november 2019 13:42	dinsdag 12 november 2019 10:26	12/11/2019 13:42	20,74	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 11 november 2019 14:43:5.1.2.e Op cel 41 en 24 vinden de bewoners de douche te koud. dinsdag 12 november 2019 10:25:5.1.2.e Opnieuw afgesteld door rachid dinsdag 12 november 2019 14:01:5.1.2.e	Administratief gereed	
1303998.01	1	Bc.1._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 11 november 2019 14:44	dinsdag 12 november 2019 10:26	12/11/2019 14:44	19,7	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Opnieuw afgesteld door rachid dinsdag 12 november 2019 14:01:5.1.2.e	Administratief gereed	
1307112.01	1	Bc.0._044 douche- en kleedruimte medewerkers (d)	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 12 november 2019 14:02	woensdag 13 november 2019 12:25	15/11/2019 08:02	8,39	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Het water van de douche loopt heel langzaam weg en de straal die uit de douche komt lijkt heel weinig waterdruk te hebben. woensdag 13 november 2019 12:23:5.1.2.e : De straal uit de douche kan niet harder afgesteld worden. Het afvoerputje zit verstopt en deze hebben we schoongemaakt. Het water loopt weer goed weg. Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. Doucheputje is al schoongemaakt met waterstofzuiger maar toch blijft putje verstopt. Graag BAM monteur naar kijken vrijdag 15 november 2019 07:19:5.1.2.e 5.1.2.e; is gisteren schoongemaakt en werkt weer naar behoren maandag 18 november 2019 08:00:5.1.2.e : Douchekop werkt niet naar behoren. maandag 18 november 2019 13:55:5.1.2.e	Administratief gereed	
1313036.01	1	Ba.2._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 14 november 2019 10:27	vrijdag 15 november 2019 07:20	15/11/2019 10:27	20,89	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 18 november 2019 13:55:5.1.2.e	Administratief gereed	
1325456.01	1	Bc.4._018 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 18 november 2019 08:01	maandag 18 november 2019 13:57	19/11/2019 08:01	5,94	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	temperatuur juist ingesteld. dinsdag 19 november 2019 14:25:5.1.2.e Douche koud. arbeidsproductiviteit	Administratief gereed	
1329517.01	1	Bc.2._030 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 19 november 2019 14:25	woensdag 20 november 2019 14:12	20/11/2019 14:25	23,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 19 november 2019 14:30:5.1.2.e : douche temperatuur schommelt tussen koud en warm.	Administratief gereed	
1329529.01	1	Bb.2._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 19 november 2019 14:31	woensdag 20 november 2019 14:10	20/11/2019 14:31	23,65	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 20 november 2019 14:58:5.1.2.e : Bewoner staat met shamphoo in zijn haar en nu is de douche op de beparing gesprongen en gaat niet meer aan. Graag hulp om de instelling te resetten zodat de bewoner verder kan douche. woensdag 20 november 2019 15:35:5.1.2.e : Douche viel uit door temperatuursbeveiliging. Douche	Administratief gereed	
1332808.01	1	Bc.1._043 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 20 november 2019 14:59	woensdag 20 november 2019 15:36	21/11/2019 14:59	0,62	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)			

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
1335251.01	1	Ba.2._032 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 21 november 2019 09:26		22/11/2019 09:26	0,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	temperatuur opnieuw ingesteld donderdag 21 november 2019 09:25 5.1.2.e ; Water is koud. Graag herstellen donderdag 21 november 2019 09:42 5.1.2.e : afdeling heft terug gebeld en alles werkt prima, melding is geannuleerd donderdag 21 november 2019 13:11 5.1.2.e : Melder is Ron Rozelaar; Douche werkt niet goed. Graag naar kijken donderdag 21 november 2019 15:30 5.1.2.e : henk; nieuwe douche knop gemonteerd maandag 25 november 2019 12:54 5.1.2.e : Dinsdag 26 November 2019 11:31 5.1.2.e : De douche is afgesteld op de goede temperatuur. De temperatuur blijft nu goed. maandag 25 november 2019 15:47 5.1.2.e : koud water douche Dinsdag 26 November 2019 11:33 5.1.2.e : De douche is afgesteld op de goede temperatuur. De temperatuur blijft nu goed. dinsdag 26 november 2019 11:45 5.1.2.e : Douch koud. woensdag 27 november 2019 09:41 5.1.2.e : Temperatuur opnieuw afgesteld. dinsdag 26 november 2019 11:51 5.1.2.e : Douch koud. woensdag 27 november 2019 09:41 5.1.2.e : Temperatuur opnieuw afgesteld. dinsdag 26 november 2019 11:52 5.1.2.e : Douch koud. woensdag 27 november 2019 09:41 5.1.2.e : Temperatuur opnieuw afgesteld. dinsdag 26 november 2019 12:28 5.1.2.e : Koud water in de douch. donderdag 28 november 2019 09:29 5.1.2.e : Water is koud donderdag 28 november 2019 09:29 5.1.2.e : ter plekke hersteld door 5.1.2.e 5.1.2.e donderdag 28 november 2019 11:27 5.1.2.e : Water is te koud, graag herstellen 28-11-2019 12:00 5.1.2.e douche temperatuur afgesteld en functioneerd naar behoren vrijdag 29 november 2019 10:42 5.1.2.e : Douche valt naar paar min uit vrijdag 29 november 2019 16:26 5.1.2.e : 5.1.2.e temp is afgesteld vrijdag 29 november 2019 10:50 5.1.2.e : douche knop is stuk en de water is koud. graag herstellen vrijdag 29 november 2019 16:26 5.1.2.e : 5.1.2.e temp is afgesteld vrijdag 29 november 2019 11:29 5.1.2.e : 5.1.2.e ; Douche putje is verstopt. Ze hebben zelf als schoongemaakt met waterstofzuiger maar heeft niet geholpen. Graag herstellen vrijdag 29 november 2019 16:25 5.1.2.e : ter plekke gekomen en putje loopt prima door vrijdag 29 november 2019 11:37 5.1.2.e 5.1.2.e Douche gaat wel aan maar niet uit. Water blijft maar lopen. graag naar kijken vrijdag 29 november 2019 16:25 5.1.2.e : hersteld door rachid en pieter maandag 2 december 2019 08:58 5.1.2.e : Op de afdeling zijn een aantal douches die koud water geven. Melder 5.1.2.e) kon niet precies aangeven welke ruimtenummers maar zal het toelichten aan de monteur. 5.1.2.e 02-12-2019. 12:02 uur De pomp was uit gevallen De pomp weer in geschakeld en alles werkt weer.	Melding onterecht
1335771.01	1	Bb.2._011 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 21 november 2019 13:12	donderdag 21 november 2019 15:31	22/11/2019 13:12	2,32	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1348492.01	1	Ba.1._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 25 november 2019 12:55	dinsdag 26 november 2019 11:29	26/11/2019 12:55	22,57	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1348886.01	1	Ba.1._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 25 november 2019 15:49	dinsdag 26 november 2019 11:30	26/11/2019 15:49	19,69	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1351529.01	1	Ba.1._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 26 november 2019 11:45	woensdag 27 november 2019 09:41	27/11/2019 11:45	21,94	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1351544.01	1	Ba.1._042 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 26 november 2019 11:51	woensdag 27 november 2019 09:41	27/11/2019 11:51	21,84	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1351545.01	1	Ba.1._024 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 26 november 2019 11:52	woensdag 27 november 2019 09:41	27/11/2019 11:52	21,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1351641.01	1	Bb.1._015 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 26 november 2019 12:28	woensdag 27 november 2019 11:51	27/11/2019 12:28	23,39	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1357638.01	1	Bc.2._043 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 28 november 2019 09:29	donderdag 28 november 2019 09:30	29/11/2019 09:29	0,02	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1357909.01	1	Bc.3._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 28 november 2019 11:28	donderdag 28 november 2019 12:23	29/11/2019 11:28	0,92	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1361027.01	2	Bc.3._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 29 november 2019 10:42	vrijdag 29 november 2019 16:27	30/11/2019 10:42	5,75	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1361041.01	1	Ba.2._026 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 29 november 2019 10:50	vrijdag 29 november 2019 16:27	30/11/2019 10:50	5,62	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1361130.01	1	Bc.1._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 29 november 2019 11:30		30/11/2019 11:30	4,94	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Melding onterecht
1361149.01	1	Bc.1._022 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 29 november 2019 11:37	vrijdag 29 november 2019 16:25	30/11/2019 11:37	4,8	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1370351.01	1	Ba.1._010 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 2 december 2019 08:59	maandag 2 december 2019 11:59	03/12/2019 08:59	3	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1373745.01	1	Bb.2._017	Normaal 24	Repareren	dinsdag 3 december 2019 10:	dinsdag 3 december 2019 16:	04/12/2019 10:	5,89	0	Niet geregistreerde	S02 Cat 2	dinsdag 3 december 2019 10:22 5.1.2.e	Administratief

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
		tweepersoonscel koppelbaar	uurs regime Niet Representatief	temperatuurregelaar douche	22	15	22			melder, zie toelichting	Functionalit eit (belang ruimtes)	water douche koud. dinsdag 3 december 2019 16:14 5.1.2.e de douche temperatuur weer goed gezet woensdag 4 december 2019 08:21 5.1.2.e	gereed
1376662.01	1	Bc.2._014 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 4 december 2019 08:21	woensdag 4 december 2019 12:43	05/12/2019 08:21	4,37	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 4 december 2019 12:41 5.1.2.e de douche weer op temperatuur gezet woensdag 9 mei 2018 08:30 5.1.2.e	Administratief gereed
138007.01	1	Bc.2._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 9 mei 2018 08:30	woensdag 9 mei 2018 10:55	10/05/2018 08:30	2,42	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Water temperatuur douche te warm 5.1.2.e 09/05/2018 tijd 10:53 de melder geeft aan dat de temperatuur van de douche istewarm de temperatuur laag gezet storingen opgelost Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen.	Administratief gereed
1393359.01	1	Bc.0._042a douche heren medewerkers	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 9 december 2019 13:44	woensdag 11 december 2019 11:07	12/12/2019 07:44	17,39	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 11 december 2019 11:07 5.1.2.e deze storing is gisteren door 5.1.2.e dinsdag 10 december 2019 08:15 5.1.2.e	Administratief gereed
1395818.01	1	Bc.2._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 10 december 2019 08:16	dinsdag 10 december 2019 11:31	11/12/2019 08:16	3,25	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	water loopt niet weg in de douche. 10-12-2019 11:00 5.1.2.e douche put ontstopt functioneerd naar behoren	Administratief gereed
1403030.01	1	Ba.2._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 12 december 2019 14:12	donderdag 12 december 2019 16:17	13/12/2019 14:12	2,09	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 12 december 2019 14:11 5.1.2.e : Melder is 5.1.2.e; Douche putje is schoongemaakt maar blijft verstopt. donderdag 12 december 2019 16:16 5.1.2.e : het putje schoon gemaakt en met de water zuiger alles er uit gezogen. alles werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
1405483.01	2	Ba.2._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 13 december 2019 08:41		14/12/2019 08:41	2,46	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. melder is 5.1.2.e, Douche putje is niet verholpen. Zit nog steeds verstopt. Graag naar kijken vrijdag 13 december 2019 11:04 5.1.2.e : 5.1.2.e ; Doucheputje is grondig schoongemaakt en deze werkt goed. Tegels in deze ruimte lopen iets schuin. vrijdag 11 mei 2018 09:18 5.1.2.e : Douche is erg koud. graag herstellen vrijdag 11 mei 2018 12:47 5.1.2.e : 5.1.2.e Temperatuur is afgesteld	Melding onterecht
141594.01	1	Bc.2._002 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 11 mei 2018 09:18	vrijdag 11 mei 2018 12:47	12/05/2018 09:18	3,49	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 20 december 2019 11:46 5.1.2.e De douche van de miva cel werkt niet naar behoren.	Administratief gereed
1428247.01	1	Bb.1._001 cel minder validen MIVA	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 20 december 2019 11:48	maandag 23 december 2019 13:48	24/12/2019 15:48	12	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 23 december 2019 13:46 5.1.2.e het blijkt dat de douche slang lek is. er is een nieuwe slang geplaatst. vrijdag 27 december 2019 09:34 5.1.2.e : Dennis: Er zijn problemen met de douche wanneer de douche aan wordt gezet/gedrukt valt deze na 5 tot 10 seconden uit en gaat de douche pas na 10 minuten weer aan waarna zich het zelfde probleem weer voordoet. Graag zsm dit probleem verhelpen.	Administratief gereed
1450231.01	1	Ba.2._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 27 december 2019 09:38	vrijdag 27 december 2019 11:19	28/12/2019 09:38	1,69	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 27 december 2019 11:17 5.1.2.e : de douche blijkt te heet afgesteld te staan waardoor de beveiliging in werking treed de temperatuur weer goed gezet. alles werkt weer naar behoren. vrijdag 27 december 2019 10:37 5.1.2.e De douchekop zit vol met kalk. Graag herstellen. vrijdag 27 december 2019 11:51 5.1.2.e 5.1.2.e. de drukknoop en doucheknop vervangen. de douche werkt weer naar behoren dinsdag 31 december 2019 11:55 5.1.2.e 5.1.2.e Er is sprake van een koude douch. graag herstellen. dinsdag 31 december 2019 15:11 5.1.2.e : 5.1.2.e douch opnieuw afgesteld, douch functioneert nu naar behoren.	Administratief gereed
1450367.01	1	Bb.1._029 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 27 december 2019 10:38	vrijdag 27 december 2019 11:52	28/12/2019 10:38	1,24	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 14 mei 2018 11:38 5.1.2.e Douche is te heet. Graag herstellen 14-05-2018 5.1.2.e 14:15 Douche temlperatuur op verzoek gebruiker lager gezet was 38 is nu 34 graden , was accoord door de gebruiker .alles Functioneerd naar behoren	Administratief gereed
1463277.01	1	Bc.1._009 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 31 december 2019 11:56	dinsdag 31 december 2019 15:12	01/01/2020 11:56	3,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen.	Administratief gereed
146994.01	1	Bc.1._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 14 mei 2018 11:38	maandag 14 mei 2018 14:18	15/05/2018 11:38	2,67	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
148544.01	1	Bc.4._024 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime	Oplossen verstopping douche	dinsdag 15 mei 2018 08:45	dinsdag 15 mei 2018 14:08	16/05/2018 11:59	5,39	0	Niet geregistreerde melder, zie	S02 Cat 2 Functionalit		Melding onterecht

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
			Niet Representatief							toelichting	eit (belang ruimtes)	15-05-2018 5.1.2.e 10:51 Op locatie geen verstopping kunnen ontdekken , controle uitgevoerd zowel de douche als de wasbak afvoer lfunctionerenn naar behoren maandag 20 januari 2020 09:19 5.1.2.e : Twee douches gaan niet aan. maandag 20 januari 2020 12:51 5.1.2.e : daar aan gekomen blijkende douchen gewoon te werken maandag 20 januari 2020 14:01 5.1.2.e : De water temperatuur in de cel is te koud.	
1526768.01	1	Bb.4._026 voorruimte douches (H)	Hoog 24 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	maandag 20 januari 2020 09:19		20/01/2020 17:19	3,55	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Melding onterecht
1527404.01	1	Ba.1._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 20 januari 2020 14:01	maandag 20 januari 2020 16:20	21/01/2020 14:01	2,32	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1533586.01	1	Cb.2._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 22 januari 2020 12:23	woensdag 22 januari 2020 14:43	23/01/2020 12:23	2,34	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. woensdag 22 januari 2020 12:18 5.1.2.e : Douchput verstopt graag naar kijken	Administratief gereed
1539549.01	1	Ba.1._004 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 24 januari 2020 09:20	vrijdag 24 januari 2020 16:50	25/01/2020 09:20	7,5	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 22 januari 2020 14:42 5.1.2.e : de douche put is ontstopt vrijdag 24 januari 2020 09:19 5.1.2.e : 5.1.2.e : Douch gaat niet aan deze reageert niet op de douchknop. vrijdag 24 januari 2020 16:42 5.1.2.e : er was zo hard op de knop geslagen van de douche dat deze stuk is gegaan. we hebben de knop vervangen dinsdag 28 januari 2020 08:37 5.1.2.e : Douche te heet. dinsdag 28 januari 2020 14:55 5.1.2.e : de douche water is weer op de goede temperatuur gezet woensdag 29 januari 2020 14:03 5.1.2.e : 5.1.2.e : de douch werkt niet naar behoren deze stopt na 1,5 min 30-01-2020 10:45 5.1.2.e systeem reset gegeven en functioneerd weer naar behoren woensdag 29 januari 2020 14:21 5.1.2.e : Het fonteintje in de douch gaat niet meer uit, graag verhelpen. 29-01-2020 14:45 5.1.2.e binnenwerk van de kraan vervangen en functioneerd weer naar behoren Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. maandag 10 februari 2020 11:36 5.1.2.e : douche putje loopt niet door, is al eerder naar gekeken maar hij loopt nog steeds niet door.	Administratief gereed
1544304.01	1	Bb.2._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 28 januari 2020 08:37	dinsdag 28 januari 2020 14:56	29/01/2020 08:37	6,32	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1548255.01	1	Bb.2._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 29 januari 2020 14:04	donderdag 30 januari 2020 11:29	30/01/2020 14:04	21,42	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1548290.01	1	Bb.3._030 voorruimte douches	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	woensdag 29 januari 2020 14:21	woensdag 29 januari 2020 14:58	30/01/2020 12:22	0,6	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1586235.01	1	Bb.2._011 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 10 februari 2020 11:38	maandag 10 februari 2020 16:30	11/02/2020 11:38	4,87	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1592182.01	1	Bb.4._028 voorruimte douches (D)	Hoog 24 uurs regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 12 februari 2020 08:02	woensdag 12 februari 2020 08:43	12/02/2020 16:02	0,69	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 10 februari 2020 16:29 5.1.2.e n: De doucheput goed leeggezogen en het water loopt weer goed weg. Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. woensdag 12 februari 2020 08:01 5.1.2.e : Douch is verstopt, graag verhelpen. 12-02-2020 08:38 5.1.2.e : Van de 3 doucheruimtes was van de linker docheruimte het doucheputje verstopt. Deze is schoongemaakt. Als voorzorg zijn van de andere 2 doucheruimtes ook de putjes schoonmaakt. donderdag 13 februari 2020 11:56 5.1.2.e : douches koud. vrijdag 14 februari 2020 10:32 5.1.2.e : Douche temperatuur goed ingesteld. Werkt naar behoren. vrijdag 14 februari 2020 08:15 5.1.2.e : 5.1.2.e : Douchesensor werkt niet naar behoren. Graag verhelpen. vrijdag 14 februari 2020 10:43 5.1.2.e : Drukknop met voorwerp kapot gemaakt. De touchsensor werkt niet meer naar behoren. Nieuw drukknoop gemonteerd. Werking gecontroleerd Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. Verkeerd aangemaakte melding. zie melding 1621487 voor de juiste melding. vrijdag 21 februari 2020 11:54 5.1.2.e : 5.1.2.e Bb3: Water loopt niet goed weg bij het douchen, graag naar kijken. vrijdag 21 februari 2020 13:46 5.1.2.e : de douche putje was verstopt.	Administratief gereed
1595931.01	1	Bc.2._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 13 februari 2020 11:57	vrijdag 14 februari 2020 10:34	14/02/2020 11:57	22,62	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1598647.01	1	Bc.2._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 14 februari 2020 08:16	vrijdag 14 februari 2020 10:45	15/02/2020 08:16	2,49	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
1621475.01		Bb.3._038 tweepersoonscel (met douche)	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 21 februari 2020 11:56		22/02/2020 11:56	0,02	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Melding onterecht
1621487.01	1	Bb.3._038 tweepersoonscel (met douche)	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 21 februari 2020 12:00	vrijdag 21 februari 2020 13:47	22/02/2020 12:00	1,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
1621996.01	1	Bb.2._021 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 21 februari 2020 15:42	vrijdag 21 februari 2020 21:56	22/02/2020 15:42	6,24	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	het putje is ontstopt vrijdag 21 februari 2020 15:41:51.2.e : o Bb2: Doucheknop werkt niet, graag herstellen. zaterdag 22 februari 2020 15:28:51.2.e : de douche kop is gerepareerd. maandag 24 februari 2020 10:07:51.2.e : Storing is per abuis te vroeg gereed gemeld. Douchekop is om 15:28 vervangen dus het voortijdig afmelden heeft voor de registratie geen gevolgen. maandag 24 februari 2020 10:36:51.2.e : Komt geen warm water uit de douche. dinsdag 25 februari 2020 10:14:51.2.e : Temperatuur opnieuw afgesteld. woensdag 23 mei 2018 15:38:51.2.e : Melder geeft aan dat de temperatuur van de douche te koud is. woensdag 23 mei 2018 16:27:51.2.e : Douche op 37 graden gezet door 040 woensdag 26 februari 2020 15:23:51.2.e : Michel B2a: douch te koud, graag verhelpen. donderdag 27 februari 2020 09:23:51.2.e : Douche temperatuur goed afgesteld. Werkt naar behoren. Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. vrijdag 28 februari 2020 12:04:51.2.e : Douche putje schoongemaakt van menselijke lichaamssappen en verloren schaamharen. dinsdag 10 maart 2020 09:19:51.2.e : douche is niet op de juiste temperatuur. dinsdag 10 maart 2020 09:28:51.2.e : Douchetemperatuur juist afgesteld. woensdag 11 maart 2020 10:42:51.2.e : BC4: Douch te koud, graag naar kijken. woensdag 11 maart 2020 14:52:51.2.e : Douche temperatuur opnieuw ingesteld. donderdag 19 maart 2020 16:30:51.2.e : Het putje va de douche zit zo vast met vuil dat de reiniger deze niet open krijgt om hem schoon te maken. Rachid 20-03 2020 tijd 12:20 het putje van de douche open gemaakt goed schoon gemaakt en het water loopt were goed door maandag 23 maart 2020 12:58:51.2.e : knop van de douche defect.maandag 23 maart 2020 15:31:51.2.e : knop vervangen deze was defect getest en functioneert naar behoren woensdag 25 maart 2020 13:22:51.2.e : : Er komt alleen koud water uit de douche, graag naar kijken.woensdag 25 maart 2020 14:53:51.2.e : .Boiler temperatuur gekeken en ook geen melding in GBS kunnen ontdekken die temperatuur klacht zou verklaren indien deze aanhoud op locatie kijken woensdag 25 maart 2020 13:25:51.2.e : : Er komt alleen koud water uit de douche, graag naar kijken woensdag 25 maart 2020 14:51:51.2.e : .Boiler temperatuur gekeken en ook geen melding in GBS kunnen ontdekken die temperatuur klacht zou verklaren indien deze aanhoud op locatie kijken donderdag 26 maart 2020 09:48:51.2.e : Het water van de douche is koud donderdag 26 maart 2020 14:09:51.2.e : Dit bleek een vuil doucheputje, deze worden schoongemaakt door de reindiger. donderdag 26 maart 2020 13:38:51.2.e : douche koud donderdag 26 maart 2020 15:25:51.2.e : r: Douchetemperatuur goed ingesteld, werkt weer naar behoren. dinsdag 29 mei 2018 15:21:51.2.e : Alle douches van de BC.2 zijn opnieuw afgesteld, melding via monteur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud. vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e : melding onterecht, douch had de juiste temperatuur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e :	Administratief gereed
1630852.01	1	Bc.1._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 24 februari 2020 10:38	dinsdag 25 februari 2020 10:15	25/02/2020 10:38	23,62	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 24 februari 2020 10:36:51.2.e : Komt geen warm water uit de douche. dinsdag 25 februari 2020 10:14:51.2.e : Temperatuur opnieuw afgesteld.	Administratief gereed
163178.01	1	Bc.1._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 23 mei 2018 15:38	woensdag 23 mei 2018 16:28	24/05/2018 15:38	0,84	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 23 mei 2018 15:38:51.2.e : Melder geeft aan dat de temperatuur van de douche te koud is. woensdag 23 mei 2018 16:27:51.2.e : Douche op 37 graden gezet door 040	Administratief gereed
1637942.01	1	Ba.2._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 26 februari 2020 15:24	donderdag 27 februari 2020 09:24	27/02/2020 15:24	18	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 26 februari 2020 15:23:51.2.e : Michel B2a: douch te koud, graag verhelpen. donderdag 27 februari 2020 09:23:51.2.e : Douche temperatuur goed afgesteld. Werkt naar behoren. Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. vrijdag 28 februari 2020 12:04:51.2.e : Douche putje schoongemaakt van menselijke lichaamssappen en verloren schaamharen. dinsdag 10 maart 2020 09:19:51.2.e : douche is niet op de juiste temperatuur. dinsdag 10 maart 2020 09:28:51.2.e : Douchetemperatuur juist afgesteld. woensdag 11 maart 2020 10:42:51.2.e : BC4: Douch te koud, graag naar kijken. woensdag 11 maart 2020 14:52:51.2.e : Douche temperatuur opnieuw ingesteld. donderdag 19 maart 2020 16:30:51.2.e : Het putje va de douche zit zo vast met vuil dat de reiniger deze niet open krijgt om hem schoon te maken. Rachid 20-03 2020 tijd 12:20 het putje van de douche open gemaakt goed schoon gemaakt en het water loopt were goed door maandag 23 maart 2020 12:58:51.2.e : knop van de douche defect.maandag 23 maart 2020 15:31:51.2.e : knop vervangen deze was defect getest en functioneert naar behoren woensdag 25 maart 2020 13:22:51.2.e : : Er komt alleen koud water uit de douche, graag naar kijken.woensdag 25 maart 2020 14:53:51.2.e : .Boiler temperatuur gekeken en ook geen melding in GBS kunnen ontdekken die temperatuur klacht zou verklaren indien deze aanhoud op locatie kijken woensdag 25 maart 2020 13:25:51.2.e : : Er komt alleen koud water uit de douche, graag naar kijken woensdag 25 maart 2020 14:51:51.2.e : .Boiler temperatuur gekeken en ook geen melding in GBS kunnen ontdekken die temperatuur klacht zou verklaren indien deze aanhoud op locatie kijken donderdag 26 maart 2020 09:48:51.2.e : Het water van de douche is koud donderdag 26 maart 2020 14:09:51.2.e : Dit bleek een vuil doucheputje, deze worden schoongemaakt door de reindiger. donderdag 26 maart 2020 13:38:51.2.e : douche koud donderdag 26 maart 2020 15:25:51.2.e : r: Douchetemperatuur goed ingesteld, werkt weer naar behoren. dinsdag 29 mei 2018 15:21:51.2.e : Alle douches van de BC.2 zijn opnieuw afgesteld, melding via monteur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud. vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e : melding onterecht, douch had de juiste temperatuur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e :	Administratief gereed
1641071.01	1	Bc.0._044 douche- en kleedruimte medewerkers (d)	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 27 februari 2020 14:50	vrijdag 28 februari 2020 12:08	03/03/2020 08:50	7,3	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Douche temperatuur goed afgesteld. Werkt naar behoren. Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. vrijdag 28 februari 2020 12:04:51.2.e : Douche putje schoongemaakt van menselijke lichaamssappen en verloren schaamharen. dinsdag 10 maart 2020 09:19:51.2.e : douche is niet op de juiste temperatuur. dinsdag 10 maart 2020 09:28:51.2.e : Douchetemperatuur juist afgesteld. woensdag 11 maart 2020 10:42:51.2.e : BC4: Douch te koud, graag naar kijken. woensdag 11 maart 2020 14:52:51.2.e : Douche temperatuur opnieuw ingesteld. donderdag 19 maart 2020 16:30:51.2.e : Het putje va de douche zit zo vast met vuil dat de reiniger deze niet open krijgt om hem schoon te maken. Rachid 20-03 2020 tijd 12:20 het putje van de douche open gemaakt goed schoon gemaakt en het water loopt were goed door maandag 23 maart 2020 12:58:51.2.e : knop van de douche defect.maandag 23 maart 2020 15:31:51.2.e : knop vervangen deze was defect getest en functioneert naar behoren woensdag 25 maart 2020 13:22:51.2.e : : Er komt alleen koud water uit de douche, graag naar kijken.woensdag 25 maart 2020 14:53:51.2.e : .Boiler temperatuur gekeken en ook geen melding in GBS kunnen ontdekken die temperatuur klacht zou verklaren indien deze aanhoud op locatie kijken woensdag 25 maart 2020 13:25:51.2.e : : Er komt alleen koud water uit de douche, graag naar kijken woensdag 25 maart 2020 14:51:51.2.e : .Boiler temperatuur gekeken en ook geen melding in GBS kunnen ontdekken die temperatuur klacht zou verklaren indien deze aanhoud op locatie kijken donderdag 26 maart 2020 09:48:51.2.e : Het water van de douche is koud donderdag 26 maart 2020 14:09:51.2.e : Dit bleek een vuil doucheputje, deze worden schoongemaakt door de reindiger. donderdag 26 maart 2020 13:38:51.2.e : douche koud donderdag 26 maart 2020 15:25:51.2.e : r: Douchetemperatuur goed ingesteld, werkt weer naar behoren. dinsdag 29 mei 2018 15:21:51.2.e : Alle douches van de BC.2 zijn opnieuw afgesteld, melding via monteur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud. vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e : melding onterecht, douch had de juiste temperatuur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e :	Administratief gereed
1678676.01	1	Bc.1._022 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 10 maart 2020 09:19	dinsdag 10 maart 2020 09:29	11/03/2020 09:19	0,17	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 10 maart 2020 09:19:51.2.e : douche is niet op de juiste temperatuur. dinsdag 10 maart 2020 09:28:51.2.e : Douchetemperatuur juist afgesteld. woensdag 11 maart 2020 10:42:51.2.e : BC4: Douch te koud, graag naar kijken. woensdag 11 maart 2020 14:52:51.2.e : Douche temperatuur opnieuw ingesteld. donderdag 19 maart 2020 16:30:51.2.e : Het putje va de douche zit zo vast met vuil dat de reiniger deze niet open krijgt om hem schoon te maken. Rachid 20-03 2020 tijd 12:20 het putje van de douche open gemaakt goed schoon gemaakt en het water loopt were goed door maandag 23 maart 2020 12:58:51.2.e : knop van de douche defect.maandag 23 maart 2020 15:31:51.2.e : knop vervangen deze was defect getest en functioneert naar behoren woensdag 25 maart 2020 13:22:51.2.e : : Er komt alleen koud water uit de douche, graag naar kijken.woensdag 25 maart 2020 14:53:51.2.e : .Boiler temperatuur gekeken en ook geen melding in GBS kunnen ontdekken die temperatuur klacht zou verklaren indien deze aanhoud op locatie kijken woensdag 25 maart 2020 13:25:51.2.e : : Er komt alleen koud water uit de douche, graag naar kijken woensdag 25 maart 2020 14:51:51.2.e : .Boiler temperatuur gekeken en ook geen melding in GBS kunnen ontdekken die temperatuur klacht zou verklaren indien deze aanhoud op locatie kijken donderdag 26 maart 2020 09:48:51.2.e : Het water van de douche is koud donderdag 26 maart 2020 14:09:51.2.e : Dit bleek een vuil doucheputje, deze worden schoongemaakt door de reindiger. donderdag 26 maart 2020 13:38:51.2.e : douche koud donderdag 26 maart 2020 15:25:51.2.e : r: Douchetemperatuur goed ingesteld, werkt weer naar behoren. dinsdag 29 mei 2018 15:21:51.2.e : Alle douches van de BC.2 zijn opnieuw afgesteld, melding via monteur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud. vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e : melding onterecht, douch had de juiste temperatuur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e :	Administratief gereed
1682080.01	1	Bc.4._004 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 11 maart 2020 10:42	woensdag 11 maart 2020 14:53	12/03/2020 10:42	4,19	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 11 maart 2020 10:42:51.2.e : BC4: Douch te koud, graag naar kijken. woensdag 11 maart 2020 14:52:51.2.e : Douche temperatuur opnieuw ingesteld. donderdag 19 maart 2020 16:30:51.2.e : Het putje va de douche zit zo vast met vuil dat de reiniger deze niet open krijgt om hem schoon te maken. Rachid 20-03 2020 tijd 12:20 het putje van de douche open gemaakt goed schoon gemaakt en het water loopt were goed door maandag 23 maart 2020 12:58:51.2.e : knop van de douche defect.maandag 23 maart 2020 15:31:51.2.e : knop vervangen deze was defect getest en functioneert naar behoren woensdag 25 maart 2020 13:22:51.2.e : : Er komt alleen koud water uit de douche, graag naar kijken.woensdag 25 maart 2020 14:53:51.2.e : .Boiler temperatuur gekeken en ook geen melding in GBS kunnen ontdekken die temperatuur klacht zou verklaren indien deze aanhoud op locatie kijken woensdag 25 maart 2020 13:25:51.2.e : : Er komt alleen koud water uit de douche, graag naar kijken woensdag 25 maart 2020 14:51:51.2.e : .Boiler temperatuur gekeken en ook geen melding in GBS kunnen ontdekken die temperatuur klacht zou verklaren indien deze aanhoud op locatie kijken donderdag 26 maart 2020 09:48:51.2.e : Het water van de douche is koud donderdag 26 maart 2020 14:09:51.2.e : Dit bleek een vuil doucheputje, deze worden schoongemaakt door de reindiger. donderdag 26 maart 2020 13:38:51.2.e : douche koud donderdag 26 maart 2020 15:25:51.2.e : r: Douchetemperatuur goed ingesteld, werkt weer naar behoren. dinsdag 29 mei 2018 15:21:51.2.e : Alle douches van de BC.2 zijn opnieuw afgesteld, melding via monteur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud. vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e : melding onterecht, douch had de juiste temperatuur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e :	Administratief gereed
1708403.01	1	Cb.2._030 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 19 maart 2020 16:30	vrijdag 20 maart 2020 12:16	20/03/2020 16:30	19,77	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 19 maart 2020 16:30:51.2.e : Het putje va de douche zit zo vast met vuil dat de reiniger deze niet open krijgt om hem schoon te maken. Rachid 20-03 2020 tijd 12:20 het putje van de douche open gemaakt goed schoon gemaakt en het water loopt were goed door maandag 23 maart 2020 12:58:51.2.e : knop van de douche defect.maandag 23 maart 2020 15:31:51.2.e : knop vervangen deze was defect getest en functioneert naar behoren woensdag 25 maart 2020 13:22:51.2.e : : Er komt alleen koud water uit de douche, graag naar kijken.woensdag 25 maart 2020 14:53:51.2.e : .Boiler temperatuur gekeken en ook geen melding in GBS kunnen ontdekken die temperatuur klacht zou verklaren indien deze aanhoud op locatie kijken woensdag 25 maart 2020 13:25:51.2.e : : Er komt alleen koud water uit de douche, graag naar kijken woensdag 25 maart 2020 14:51:51.2.e : .Boiler temperatuur gekeken en ook geen melding in GBS kunnen ontdekken die temperatuur klacht zou verklaren indien deze aanhoud op locatie kijken donderdag 26 maart 2020 09:48:51.2.e : Het water van de douche is koud donderdag 26 maart 2020 14:09:51.2.e : Dit bleek een vuil doucheputje, deze worden schoongemaakt door de reindiger. donderdag 26 maart 2020 13:38:51.2.e : douche koud donderdag 26 maart 2020 15:25:51.2.e : r: Douchetemperatuur goed ingesteld, werkt weer naar behoren. dinsdag 29 mei 2018 15:21:51.2.e : Alle douches van de BC.2 zijn opnieuw afgesteld, melding via monteur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud. vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e : melding onterecht, douch had de juiste temperatuur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e :	Administratief gereed
1720661.01	1	Ba.1._028 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 23 maart 2020 12:59	maandag 23 maart 2020 15:32	24/03/2020 12:59	2,55	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 23 maart 2020 12:58:51.2.e : knop van de douche defect.maandag 23 maart 2020 15:31:51.2.e : knop vervangen deze was defect getest en functioneert naar behoren woensdag 25 maart 2020 13:22:51.2.e : : Er komt alleen koud water uit de douche, graag naar kijken.woensdag 25 maart 2020 14:53:51.2.e : .Boiler temperatuur gekeken en ook geen melding in GBS kunnen ontdekken die temperatuur klacht zou verklaren indien deze aanhoud op locatie kijken woensdag 25 maart 2020 13:25:51.2.e : : Er komt alleen koud water uit de douche, graag naar kijken woensdag 25 maart 2020 14:51:51.2.e : .Boiler temperatuur gekeken en ook geen melding in GBS kunnen ontdekken die temperatuur klacht zou verklaren indien deze aanhoud op locatie kijken donderdag 26 maart 2020 09:48:51.2.e : Het water van de douche is koud donderdag 26 maart 2020 14:09:51.2.e : Dit bleek een vuil doucheputje, deze worden schoongemaakt door de reindiger. donderdag 26 maart 2020 13:38:51.2.e : douche koud donderdag 26 maart 2020 15:25:51.2.e : r: Douchetemperatuur goed ingesteld, werkt weer naar behoren. dinsdag 29 mei 2018 15:21:51.2.e : Alle douches van de BC.2 zijn opnieuw afgesteld, melding via monteur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud. vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e : melding onterecht, douch had de juiste temperatuur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e :	Administratief gereed
1727109.01	1	Ba.1._003 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 25 maart 2020 13:23	woensdag 25 maart 2020 14:53	26/03/2020 13:23	1,5	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 25 maart 2020 13:22:51.2.e : : Er komt alleen koud water uit de douche, graag naar kijken.woensdag 25 maart 2020 14:53:51.2.e : .Boiler temperatuur gekeken en ook geen melding in GBS kunnen ontdekken die temperatuur klacht zou verklaren indien deze aanhoud op locatie kijken woensdag 25 maart 2020 13:25:51.2.e : : Er komt alleen koud water uit de douche, graag naar kijken woensdag 25 maart 2020 14:51:51.2.e : .Boiler temperatuur gekeken en ook geen melding in GBS kunnen ontdekken die temperatuur klacht zou verklaren indien deze aanhoud op locatie kijken donderdag 26 maart 2020 09:48:51.2.e : Het water van de douche is koud donderdag 26 maart 2020 14:09:51.2.e : Dit bleek een vuil doucheputje, deze worden schoongemaakt door de reindiger. donderdag 26 maart 2020 13:38:51.2.e : douche koud donderdag 26 maart 2020 15:25:51.2.e : r: Douchetemperatuur goed ingesteld, werkt weer naar behoren. dinsdag 29 mei 2018 15:21:51.2.e : Alle douches van de BC.2 zijn opnieuw afgesteld, melding via monteur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud. vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e : melding onterecht, douch had de juiste temperatuur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e :	Administratief gereed
1727110.01	1	Ba.1._007 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 25 maart 2020 13:25	woensdag 25 maart 2020 14:53	26/03/2020 13:25	1,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 25 maart 2020 13:25:51.2.e : : Er komt alleen koud water uit de douche, graag naar kijken woensdag 25 maart 2020 14:51:51.2.e : .Boiler temperatuur gekeken en ook geen melding in GBS kunnen ontdekken die temperatuur klacht zou verklaren indien deze aanhoud op locatie kijken donderdag 26 maart 2020 09:48:51.2.e : Het water van de douche is koud donderdag 26 maart 2020 14:09:51.2.e : Dit bleek een vuil doucheputje, deze worden schoongemaakt door de reindiger. donderdag 26 maart 2020 13:38:51.2.e : douche koud donderdag 26 maart 2020 15:25:51.2.e : r: Douchetemperatuur goed ingesteld, werkt weer naar behoren. dinsdag 29 mei 2018 15:21:51.2.e : Alle douches van de BC.2 zijn opnieuw afgesteld, melding via monteur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud. vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e : melding onterecht, douch had de juiste temperatuur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e :	Administratief gereed
1729810.01	2	Ba.2._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 26 maart 2020 09:50		27/03/2020 09:50	4,32	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 26 maart 2020 09:48:51.2.e : Het water van de douche is koud donderdag 26 maart 2020 14:09:51.2.e : Dit bleek een vuil doucheputje, deze worden schoongemaakt door de reindiger. donderdag 26 maart 2020 13:38:51.2.e : douche koud donderdag 26 maart 2020 15:25:51.2.e : r: Douchetemperatuur goed ingesteld, werkt weer naar behoren. dinsdag 29 mei 2018 15:21:51.2.e : Alle douches van de BC.2 zijn opnieuw afgesteld, melding via monteur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud. vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e : melding onterecht, douch had de juiste temperatuur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e :	Melding onterecht
1730339.01	3	Ba.1._007 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 26 maart 2020 13:39	donderdag 26 maart 2020 15:26	27/03/2020 13:39	1,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 26 maart 2020 13:38:51.2.e : douche koud donderdag 26 maart 2020 15:25:51.2.e : r: Douchetemperatuur goed ingesteld, werkt weer naar behoren. dinsdag 29 mei 2018 15:21:51.2.e : Alle douches van de BC.2 zijn opnieuw afgesteld, melding via monteur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud. vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e : melding onterecht, douch had de juiste temperatuur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e :	Administratief gereed
173643.01	1	Bc.2._001 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 29 mei 2018 15:22	dinsdag 29 mei 2018 15:22	30/05/2018 15:22	0	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 29 mei 2018 15:21:51.2.e : Alle douches van de BC.2 zijn opnieuw afgesteld, melding via monteur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud. vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e : melding onterecht, douch had de juiste temperatuur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e :	Administratief gereed
1752694.01	1	Bb.1._021 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 2 april 2020 15:24		03/04/2020 15:24	19,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud. vrijdag 3 april 2020 11:13:51.2.e : melding onterecht, douch had de juiste temperatuur. donderdag 2 april 2020 15:24:51.2.e : Douche koud vrijdag	

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
1767710.01	1	Ba.2._038 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 7 april 2020 08:41	dinsdag 7 april 2020 15:19	08/04/2020 08:41	6,64	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	melding onterecht, douch had de juiste temperatuur. dinsdag 7 april 2020 08:39 5.1.2.e : douche werkt niet naar behoren. Komt geen water uit.	Administratief gereed
1770897.01	1	Ba.2._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 8 april 2020 08:39	donderdag 9 april 2020 11:03	10/04/2020 02:50	26,4	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 7 april 2020 15:18 5.1.2.e : het blijkt dat het drukknopje defect is, het knopje is vervangen. woensdag 8 april 2020 08:38 5.1.2.e : Douche werkt niet naar behoren. Komt geen water uit. woensdag 8 april 2020 14:38 5.1.2.e : in de wacht want de monteurs mogen er niet bij van de beveiligers.	Administratief gereed
1787440.01	1	Ba.1._022 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 13 april 2020 13:16	dinsdag 14 april 2020 13:47	14/04/2020 13:16	24,52	0,52	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 9 april 2020 11:01 5.1.2.e : de perlator is vervangen alles werkt weer naar behoren. maandag 13 april 2020 13:15 5.1.2.e : het water in de cel wordt niet warm. dinsdag 14 april 2020 12:56 5.1.2.e : Temperatuur weer goed ingesteld en werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
1799645.01	1	Ba.1._002 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 17 april 2020 09:09	vrijdag 17 april 2020 11:59	18/04/2020 09:09	2,84	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 23 april 2020 14:58 5.1.2.e : Deze melding is per abuis verkeerd gereed gezet waardoor de melding niet gereed gemeld was en er een onterechte korting gefallen is. vrijdag 17 april 2020 09:09 5.1.2.e : de knop van de douche kan niet meer ingedrukt worden.	Administratief gereed
1799964.01	1	Ba.2._026 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 17 april 2020 11:30	vrijdag 17 april 2020 14:58	18/04/2020 11:30	3,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 17 april 2020 11:58 5.1.2.e : het blijkt dat het knopje van de douche defect is . de knop is vervangen. vrijdag 17 april 2020 11:30 5.1.2.e : douche knop is stuk, vrijdag 17 april 2020 14:54 5.1.2.e : het knopje is weer defect gemaakt (hard op geslagen) het knopje is vervangen Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen.	Administratief gereed
1816315.01	1	Ba.1._020 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 22 april 2020 14:42	donderdag 23 april 2020 14:12	23/04/2020 14:42	23,5	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 23 april 2020 14:11 5.1.2.e : 5.1.2.e : gezorgd dat het douche putje weer naar behoren los en vast kan. gemeld dat de reiniger erbij kan om het putje schoon te maken.	Administratief gereed
1860039.01	1	Ba.1._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen storing of verstopping douche	woensdag 6 mei 2020 08:31		07/05/2020 08:31	1,77	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 6 mei 2020 08:30 5.1.2.e : afvoer douche verstopt woensdag 6 mei 2020 10:16 5.1.2.e : Volgens ingeslotenne werkt de afvoer van de douche goed.	Melding onterecht
1860142.01	1	Bc.1._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 6 mei 2020 09:15	woensdag 6 mei 2020 12:30	07/05/2020 09:15	3,25	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 6 mei 2020 09:14 5.1.2.e : douche temperatuur willen ze graag wat warmer afgesteld hebben 06-05-2020. 12:30. 5.1.2.e : Temperatuur van de douche warmer gezet. Ingeslotenne is weer blij.	Administratief gereed
1860414.01	1	Bb.1._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 6 mei 2020 11:08	woensdag 6 mei 2020 12:47	07/05/2020 11:08	1,65	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 6 mei 2020 11:07 5.1.2.e : douche werkt niet naar behoren. Moet vaak ingedrukt worden voordat er water komt woensdag 6 mei 2020 12:46 5.1.2.e : Drukknop van de douche vervangen. Werking gecontroleerd.	Administratief gereed
1864116.01	1	Bc.3._026 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 7 mei 2020 14:50	vrijdag 8 mei 2020 11:41	08/05/2020 14:50	20,86	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 7 mei 2020 14:49 5.1.2.e : douche temperatuur wisselt te veel. ook graag de tijd even goed afstellen stopt al na 2 minuten 08-05-2020. 11:40 5.1.2.e : Douchetemperatuur opnieuw ingesteld. Werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
1866696.01	1	Ba.1._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 8 mei 2020 10:16	vrijdag 8 mei 2020 11:32	09/05/2020 10:16	1,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 8 mei 2020 10:16 5.1.2.e : douche werkt niet naar behoren 08-05-2020. 11:33. 5.1.2.e : Douche temperatuur opnieuw ingesteld, werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
1876130.01	1	Bb.1._029 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 11 mei 2020 09:32	maandag 11 mei 2020 15:08	12/05/2020 09:32	5,6	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 11 mei 2020 09:31 5.1.2.e : Douche staat te heet	Administratief gereed
1876204.01	1	Bb.2._017 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 11 mei 2020 10:02	maandag 11 mei 2020 15:10	12/05/2020 10:02	5,14	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 11 mei 2020 15:08 5.1.2.e : De douche afgesteld en de temperatuur is weer goed. maandag 11 mei 2020 10:02 5.1.2.e : Doucheknop werkt niet goed maandag 11 mei 2020 15:09 5.1.2.e :	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
1882796.01	1	Bc.2._018 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 13 mei 2020 11:25		14/05/2020 11:25	23,37	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	De doucheknop vervangen, getest en deze werkt weer prima. Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. donderdag 14 mei 2020 10:47 5.1.2.e : Dit betreft vuil.	Melding onterecht
1898406.01	2	Bc.3._026 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 18 mei 2020 09:12	maandag 18 mei 2020 11:41	19/05/2020 09:12	2,49	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 18 mei 2020 09:11 5.1.2.e : Temperatuur van het water wisseld. maandag 18 mei 2020 11:40 5.1.2.e : De temperatuur opnieuw afgesteld en deze blijft nu goed.	Administratief gereed
1898692.01	1	Bc.3._014 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 18 mei 2020 11:14	maandag 18 mei 2020 15:27	19/05/2020 11:14	4,22	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 18 mei 2020 11:13 5.1.2.e : Melder geeft aan dat er heel weinig water uit de douche komt (pisstraatje)	Administratief gereed
190659.01	1	Ba.2._010 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 8 juni 2018 08:30	vrijdag 8 juni 2018 09:35	09/06/2018 08:30	1,09	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 18 mei 2020 15:26 5.1.2.e : De douche geeft een normale hoeveelheid water. vrijdag 8 juni 2018 08:29 5.1.2.e : Er komt geen water uit de douche maar ook niet uit de wasbak. Graag herstellen vrijdag 8 juni 2018 09:33 5.1.2.e : Module gereset, alles funtioneert weer naar behoren	Administratief gereed
1920626.01	1	Bc.2._012 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 25 mei 2020 08:55	maandag 25 mei 2020 12:24	26/05/2020 08:55	3,49	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 25 mei 2020 08:55 5.1.2.e : zowel de douche als de kraan van de wasbak werken niet. maandag 25 mei 2020 12:24 5.1.2.e : alles gereset en alles werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
1931312.01	1	Ca.3._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 28 mei 2020 16:59	vrijdag 29 mei 2020 11:46	29/05/2020 16:59	18,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 28 mei 2020 16:59 5.1.2.e : Douche koud. vrijdag 29 mei 2020 11:45 5.1.2.e : de douche water weer op de goede temperatuur gezet.	Administratief gereed
1933714.01	1	Cc.3._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 29 mei 2020 11:03	vrijdag 29 mei 2020 16:38	30/05/2020 11:03	5,59	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 29 mei 2020 11:03 5.1.2.e : De douche op cel 33 gaat niet aan.	Administratief gereed
1933862.01	1	Bc.1._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 29 mei 2020 12:08	vrijdag 29 mei 2020 16:36	30/05/2020 12:08	4,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	de automatische klep in de douche leiding is defect. er is een nieuwe klep geplaatst vrijdag 29 mei 2020 12:07 5.1.2.e : Kamer Bc1 24 daarvan doet de douche knop het niet meer (geen water) vrijdag 29 mei 2020 16:34 5.1.2.e : er is weer zo hard op het knopje geramd zodat dat deze stuk is gegaan. er is een nieuwe knopje geplaatst dinsdag 2 juni 2020 13:49 5.1.2.e : Kraan in de cel geeft geen constante temperatuur.	Administratief gereed
1946183.01	1	Ca.3._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 2 juni 2020 13:51	woensdag 3 juni 2020 09:30	03/06/2020 13:51	19,65	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 3 juni 2020 09:29 5.1.2.e : De douche opnieuw afgesteld en de temperatuur blijft nu weer goed.	Administratief gereed
1948704.01	1	Ba.2._001 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 3 juni 2020 08:50	woensdag 3 juni 2020 14:57	04/06/2020 08:50	6,12	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 3 juni 2020 08:50 5.1.2.e : De douche op cel 1 van de B2A is erg heet. woensdag 3 juni 2020 14:57 5.1.2.e : De douche opnieuw afgesteld en blijft weer goed op temperatuur.	Administratief gereed
1949410.01	1	Ba.1._010 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 3 juni 2020 14:02	donderdag 4 juni 2020 11:25	04/06/2020 14:02	21,39	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 3 juni 2020 14:02 5.1.2.e : water is kokend heet donderdag 4 juni 2020 11:25 5.1.2.e : De temperatuur van de douche is opnieuw afgesteld. De temperatuur blijft nu weer goed.	Administratief gereed
1956007.01	1	Ca.3._008 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 5 juni 2020 15:09	vrijdag 5 juni 2020 16:02	06/06/2020 15:09	0,89	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 5 juni 2020 15:08 5.1.2.e : douche werkt niet naar behoren. gaat heel kort aan en daarna helemaal niet meer. vrijdag 5 juni 2020 16:01 5.1.2.e : douche gereset. werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
1956032.01	1	Bb.2._031 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 5 juni 2020 15:20	vrijdag 5 juni 2020 15:56	06/06/2020 15:20	0,6	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 5 juni 2020 15:19 5.1.2.e : geeft aan dat de douche erg heet staat vrijdag 5 juni 2020 15:55 5.1.2.e : afgesteld werkt weer naar behoren	Administratief gereed
1964818.01	1	Cc.3._043 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 8 juni 2020 09:45	maandag 8 juni 2020 13:40	09/06/2020 09:45	3,92	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 8 juni 2020 09:45 5.1.2.e : Douch staat te koud afgesteld. maandag 8 juni 2020 13:39 5.1.2.e : De temperatuur van de douche is opnieuw afgesteld. Deze blijft nu goed.	Administratief gereed
1965497.01	1	Ca.3._028	Normaal 24	Repareren	maandag 8 juni 2020 14:45	dinsdag 9 juni 2020 10:53	09/06/2020 14:	20,12	0	Niet geregistreerde	S02 Cat 2	maandag 8 juni 2020 14:45 5.1.2.e : 5.1.2.e	Administratief

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status											
		tweepersoonscel	uurs regime Niet Representatief	temperatuurregelaar douche			46			melder, zie toelichting	Functionalit eit (belang ruimtes)	De temperatuur van de douche is niet constant. dinsdag 9 juni 2020 10:53 5.1.2.e : De temperatuur afgesteld en de douche blijft weer goed op temperatuur. vrijdag 12 juni 2020 10:14 5.1.2.e : vrijdag 12 juni 2020 11:47 5.1.2.e : Douchetemperatuur stond te heet, deze is weer juist ingesteld. Werkt weer naar behoren. woensdag 13 juni 2018 10:13 5.1.2.e : Bij herentoilet, rechter douch loont het water niet weg woensdag 13 juni 2018 10:45 5.1.2.e : Putje schoongemaakt, loont weer door nu vrijdag 19 juni 2020 08:39 5.1.2.e : de douche is koud vrijdag 19 juni 2020 11:58 5.1.2.e : de douche is weer op de goede temperatuur gezet. vrijdag 26 juni 2020 09:15 5.1.2.e : douchekop staat de verkeerde kant op waardoor er veel nat wordt. Waarschijnlijk terug gedraaid met eventueel een schroefje. vrijdag 26 juni 2020 11:27 5.1.2.e : de douchekop staat prima ,er is niks mee aan de hand. maandag 29 juni 2020 14:24 5.1.2.e : Douche word steeds warm/koud dinsdag 30 juni 2020 12:47 5.1.2.e : Douchetemperatuur goed ingesteld. Werkt weer naar behoren. maandag 29 juni 2020 14:25 5.1.2.e : Douche word steeds warm/koud dinsdag 30 juni 2020 12:48 5.1.2.e : Douche temperatuur opnieuw ingesteld. Werk weer naar behoren. dinsdag 30 juni 2020 10:17 5.1.2.e : temp douche niet constant dinsdag 30 juni 2020 13:50 5.1.2.e : Melding is dubbel gemeld, zie planon 2032565 dinsdag 30 juni 2020 10:48 5.1.2.e : Douche is te heet dinsdag 30 juni 2020 13:53 5.1.2.e : Douche temperatuur opnieuw ingesteld. Werkt weer naar behoren. dinsdag 30 juni 2020 11:13 5.1.2.e : Douche is te heet woensdag 1 juli 2020 10:54 5.1.2.e : weer op goede temperatuur gezet vrijdag 3 juli 2020 09:41 5.1.2.e : water is te heet vrijdag 3 juli 2020 14:59 5.1.2.e : douche weer goed ingesteld, werkt weer naar behoren maandag 6 juli 2020 14:36 5.1.2.e : koud water dinsdag 7 juli 2020 12:28 5.1.2.e : water op temperatuur gesteld 38 graden storing opgelost maandag 6 juli 2020 15:05 5.1.2.e : douche is koud dinsdag 7 juli 2020 15:08 5.1.2.e : Temperatuur was in orde vrijdag 10 juli 2020 11:42 5.1.2.e : Douche gaat niet aan. vrijdag 10 juli 2020 14:57 5.1.2.e : Douche gereset douche werkt weer naar behoren dinsdag 14 juli 2020 09:08 5.1.2.e : dinsdag 14 juli 2020 15:23 5.1.2.e : Perlator defect en temperatuur opnieuw ingesteld. Werkt weer naar behoren. dinsdag 14 juli 2020 11:20 5.1.2.e : Douche is te koud op cel en de naastoeligen cel CC.3._020 14-07-2020 14:06 5.1.2.e : Douchetemperatuur goed ingesteld. Werkt weer naar behoren. Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. woensdag 15 juli 2020 15:31 5.1.2.e : douche putje is verstopt donderdag 16 juli 2020 10:45 5.1.2.e :	gereed	Administratief gereed	Administratief gereed	Administratief gereed	Melding onterecht	Administratief gereed	Administratief gereed	Melding onterecht	Administratief gereed	Administratief gereed	Melding onterecht	Melding onterecht
1977740.01	1	Bc.3._026 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 12 juni 2020 10:15	vrijdag 12 juni 2020 11:48	13/06/2020 10:15	1,56	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed											
199540.01	1	Aa.0._026 kleed- en doucheruimte heren	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 13 juni 2018 10:14	woensdag 13 juni 2018 10:46	15/06/2018 14:14	0,54	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed											
1999928.01	1	Ca.3._032 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 19 juni 2020 08:39	vrijdag 19 juni 2020 11:58	20/06/2020 08:39	3,32	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed											
2022324.01	1	Bb.1._023 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 26 juni 2020 09:16		27/06/2020 09:16	2,21	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Melding onterecht											
2032565.01	1	Cc.3._001 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 29 juni 2020 14:24	dinsdag 30 juni 2020 12:48	30/06/2020 14:24	22,4	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed											
2032567.01	1	Cc.3._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 29 juni 2020 14:25	dinsdag 30 juni 2020 12:50	30/06/2020 14:25	22,42	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed											
2035276.01	2	Cc.3._001 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 30 juni 2020 10:17		01/07/2020 10:17	3,57	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Melding onterecht											
2035364.01	1	Ba.1._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 30 juni 2020 10:48	dinsdag 30 juni 2020 13:54	01/07/2020 10:48	3,11	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed											
2035429.01	1	Ba.1._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 30 juni 2020 11:13	woensdag 1 juli 2020 10:54	01/07/2020 11:13	23,69	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed											
2044582.01	1	Ba.2._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 3 juli 2020 09:41	vrijdag 3 juli 2020 14:59	04/07/2020 09:41	5,3	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed											
2054793.01	1	Ca.3._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 6 juli 2020 14:36	dinsdag 7 juli 2020 12:30	07/07/2020 14:36	21,9	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed											
2054860.01	1	Ca.3._017 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 6 juli 2020 15:05		07/07/2020 15:05	24,07	0,07	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Melding onterecht											
2067205.01	1	Bc.1._016 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 10 juli 2020 11:43	vrijdag 10 juli 2020 14:59	11/07/2020 11:43	3,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed											
2079619.01	1	Bc.4._003 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 14 juli 2020 09:15	dinsdag 14 juli 2020 15:24	15/07/2020 09:15	6,16	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed											
2079904.01	1	Cc.3._018 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 14 juli 2020 11:21	dinsdag 14 juli 2020 14:07	15/07/2020 11:21	2,77	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed											
2083334.01	1	Cc.2._020 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 15 juli 2020 13:07		16/07/2020 13:07	21,64	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Melding onterecht											

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
2098619.01	1	Ba.1._003 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 20 juli 2020 08:26	maandag 20 juli 2020 11:49	21/07/2020 08:26	3,39	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Melding onterecht. dit betreft vuil. maandag 20 juli 2020 08:22 5.1.2.e : Het douchewater is te heet. maandag 20 juli 2020 11:49 5.1.2.e : de temperatuur is weer goed in gesteld	Administratief gereed
2102437.01	1	Bc.2._028 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 21 juli 2020 12:52	woensdag 22 juli 2020 12:01	22/07/2020 12:52	23,15	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 21 juli 2020 12:52 5.1.2.e : De knop van de douche werkt niet naar behoren. woensdag 22 juli 2020 12:00 5.1.2.e : de knop om de douche te activeren is stuk geslagen. er is een nieuwe knop geplaatst dinsdag 21 juli 2020 12:58 5.1.2.e : woensdag 22 juli 2020 12:01 5.1.2.e : de douche temperatuur weer goed in gesteld	Administratief gereed
2102451.01	1	Bc.2._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 21 juli 2020 13:00	woensdag 22 juli 2020 12:02	22/07/2020 13:00	23,04	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 22 juli 2020 12:01 5.1.2.e : de douche temperatuur weer goed in gesteld	Administratief gereed
2105310.01	1	Ba.1._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 22 juli 2020 10:30	woensdag 22 juli 2020 15:14	23/07/2020 10:30	4,74	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 22 juli 2020 10:29 5.1.2.e : temperatuur douche is te heet woensdag 22 juli 2020 15:11 5.1.2.e : douche tempratuur afgesteld op 38 graad, storing opgelost	Administratief gereed
2108893.01	1	Ba.2._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 23 juli 2020 13:29	vrijdag 24 juli 2020 06:53	24/07/2020 13:29	17,4	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 23 juli 2020 13:29 5.1.2.e : Water van de douche blijft druppelen. vrijdag 24 juli 2020 06:52 5.1.2.e : het blijkt dat de klep die aan gestuurd word door het drukknopje van de douch defect is de klep is vervangen vrijdag 24 juli 2020 12:59 5.1.2.e : douchekop lekt	Administratief gereed
2112022.01	1	Bc.1._043 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 24 juli 2020 12:59	vrijdag 24 juli 2020 13:42	25/07/2020 12:59	0,72	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 24 juli 2020 13:42 5.1.2.e : de klep vervangen die de douche aan stuurt	Administratief gereed
2112222.01	1	Cc.3._031 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 24 juli 2020 14:28	vrijdag 24 juli 2020 15:38	25/07/2020 14:28	1,17	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 24 juli 2020 14:27 5.1.2.e : douchekop hangt verkeerd vrijdag 24 juli 2020 15:37 5.1.2.e : de douche kop zo gedraaid dat hij goed hangt.	Administratief gereed
2112314.01	1	Bb.2._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 24 juli 2020 15:08	vrijdag 24 juli 2020 15:39	25/07/2020 15:08	0,52	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 24 juli 2020 15:08 5.1.2.e : douche staat te heet vrijdag 24 juli 2020 15:38 5.1.2.e : de douche temperatuur op de gewenste temperatuur gezet.	Administratief gereed
2121231.01	1	Bc.3._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 27 juli 2020 10:24	maandag 27 juli 2020 12:29	28/07/2020 10:24	2,09	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 27 juli 2020 10:24 5.1.2.e : Douche werkt niet op cel maandag 27 juli 2020 12:29 5.1.2.e : de douche module gereset alles werkt weer naar behoren	Administratief gereed
2124427.01	1	Bb.2._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 28 juli 2020 09:38	dinsdag 28 juli 2020 11:38	29/07/2020 09:38	2	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 28 juli 2020 09:38 5.1.2.e : douche te heet dinsdag 28 juli 2020 11:36 5.1.2.e : douche op temperatuur gesteld 38 graad storing opgelost	Administratief gereed
2124673.01	1	Cc.2._014 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 28 juli 2020 11:29	dinsdag 28 juli 2020 13:40	29/07/2020 11:29	2,19	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. dinsdag 28 juli 2020 11:50 5.1.2.e : douche is verstopt dinsdag 28 juli 2020 13:40 5.1.2.e : verstopping opgelost.	Administratief gereed
2124734.01	1	Bb.2._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 28 juli 2020 11:53	dinsdag 28 juli 2020 15:40	29/07/2020 11:53	3,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 28 juli 2020 11:53 5.1.2.e : temperatuur is te warm dinsdag 28 juli 2020 15:34 5.1.2.e : douche temperatuur op 38graad, afgesteld storing op gelost	Administratief gereed
2124812.01	1	Cb.2._002 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 28 juli 2020 12:30	woensdag 29 juli 2020 11:22	29/07/2020 12:30	22,87	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 28 juli 2020 12:30 5.1.2.e : cel heeft lauw water. wilt het graag warmer hebben woensdag 29 juli 2020 11:17 5.1.2.e : douche afgesteld 38 graad storing opgelost	Administratief gereed
2124824.01	1	Cb.2._011 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 28 juli 2020 12:32		29/07/2020 12:32	23,36	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 29 juli 2020 11:53 5.1.2.e : Melding onterecht, putjes op de afdeling worden door DJI zelf schoongemaakt. Afdeling gesproken 5.1.2.e) en ze gaan het regelen.	Melding onterecht
2127806.01	1	Bc.3._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 29 juli 2020 11:01	woensdag 29 juli 2020 15:05	30/07/2020 11:01	4,07	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 29 juli 2020 11:00 5.1.2.e : Douche is koud woensdag 29 juli 2020 15:03 5.1.2.e : douche temperatuur 38 graad afgesteld storing opgelost	Administratief gereed
2134405.01	1	Bc.1._001 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 31 juli 2020 12:31	vrijdag 31 juli 2020 13:56	01/08/2020 12:31	1,42	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 31 juli 2020 12:30 5.1.2.e : Douche werkt niet geeft geen water vrijdag 31 juli 2020 13:55 5.1.2.e : de knop was te vaak ingedrukt.	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
2175348.01	2	Bb.2._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 13 augustus 2020 08:16	donderdag 13 augustus 2020 11:51	14/08/2020 08:16	3,59	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	de douche op de juiste temperatuur ingesteld. donderdag 13 augustus 2020 08:12:5.1.2.e : water uit de douche is warm, graag herstellen	Administratief gereed
2175799.01	1	Bb.2._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 13 augustus 2020 11:34	donderdag 13 augustus 2020 12:01	14/08/2020 11:34	0,46	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 13 augustus 2020 11:50:5.1.2.e : de douche weer kouder gezet. donderdag 13 augustus 2020 11:34:5.1.2.e : douche is te warm	Administratief gereed
2175823.01	1	Cc.3._027 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 13 augustus 2020 11:46	donderdag 13 augustus 2020 12:08	14/08/2020 11:46	0,37	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 13 augustus 2020 12:00:5.1.2.e : de douche weer op de goede temperatuur gezet. donderdag 13 augustus 2020 11:46:5.1.2.e : Douche water is erg warm en ook de knop staat niet goed	Administratief gereed
2175891.01	1	Bc.0._042 douche- en kleedruimte medewerkers (h)	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 13 augustus 2020 12:15	vrijdag 14 augustus 2020 08:31	17/08/2020 16:15	6,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 13 augustus 2020 12:07:5.1.2.e : de temperatuur is afgesteld en douchekop is goed gezet. Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. donderdag 13 augustus 2020 12:15:5.1.2.e : Stefan; verstopping doucheputje BC0-042	Administratief gereed
2176283.01	2	Ba.1._002 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 13 augustus 2020 15:03	vrijdag 14 augustus 2020 12:23	14/08/2020 15:03	21,34	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 14 augustus 2020 08:30:5.1.2.e : het douche putje is ontstopt donderdag 13 augustus 2020 15:03:5.1.2.e : temperatuur douche is te heet. Vanaf cel 2 en cel 4	Administratief gereed
2176398.01	1	Ba.1._007 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 13 augustus 2020 15:55	vrijdag 14 augustus 2020 12:24	14/08/2020 15:55	20,49	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 14 augustus 2020 12:23:5.1.2.e : de temperatuur is weer goed gezet donderdag 13 augustus 2020 15:55:5.1.2.e : Douche is heet en elke keer gaat douchewater uit na paar seconden. Graag naar kijken	Administratief gereed
2189134.01	2	Bb.2._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 17 augustus 2020 15:49	maandag 17 augustus 2020 16:03	18/08/2020 15:49	0,24	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 14 augustus 2020 12:24:5.1.2.e : de temperatuur is weer goed gezet maandag 17 augustus 2020 15:48:5.1.2.e : Bewoner vind de douche temperatuur te heet.	Administratief gereed
2191361.01	2	Cb.2._002 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 18 augustus 2020 11:22	dinsdag 18 augustus 2020 14:50	19/08/2020 11:22	3,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 17 augustus 2020 16:02:5.1.2.e : Douchetemperatuur opnieuw ingesteld dinsdag 18 augustus 2020 11:22:5.1.2.e : Douche werkt niet dinsdag 18 augustus 2020 14:48:5.1.2.e : 5.1.2.e :	Administratief gereed
2191420.01	1	Ba.2._022 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 19 augustus 2020 14:50	donderdag 20 augustus 2020 10:06	20/08/2020 14:50	19,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Douche goed ingesteld en afgesteld woensdag 19 augustus 2020 14:50:5.1.2.e : doucheknop werkt niet naar behorendonderdag 20 augustus 2020 10:05 Marcel Overbeek: Douche module gereset en afgesteld functioneerd weer naar behoren	Administratief gereed
2191680.01	1	Ba.1._009 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 24 augustus 2020 11:43	dinsdag 25 augustus 2020 09:02	25/08/2020 11:43	21,32	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 24 augustus 2020 11:42:5.1.2.e : Douche is te koud. dinsdag 25 augustus 2020 09:02:5.1.2.e : 5.1.2.e	Administratief gereed
2191720.01	1	Ba.1._020 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 24 augustus 2020 11:58	dinsdag 25 augustus 2020 09:03	25/08/2020 11:58	21,09	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	de douche op de juiste temperatuur ingesteld maandag 24 augustus 2020 11:57:5.1.2.e : douche te heet. dinsdag 25 augustus 2020 09:02:5.1.2.e : 5.1.2.e	Administratief gereed
2192296.01	1	Ba.1._026 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 24 augustus 2020 15:48	dinsdag 25 augustus 2020 09:03	25/08/2020 15:48	17,25	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	de douche op de juiste temperatuur ingesteld maandag 24 augustus 2020 15:47:5.1.2.e : temperatuur van de douche is niet constant. dinsdag 25 augustus 2020 09:02:5.1.2.e : 5.1.2.e	Administratief gereed
2198526.01	1	Bc.2._022 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 26 augustus 2020 13:31	woensdag 26 augustus 2020 14:59	27/08/2020 13:31	1,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	de douche op de juiste temperatuur ingesteld woensdag 26 augustus 2020 13:31:5.1.2.e : temperatuur te heet woensdag 26 augustus 2020 14:58:5.1.2.e : 5.1.2.e	Administratief gereed
2198753.01	1	Bc.2._001 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 26 augustus 2020 15:08	donderdag 27 augustus 2020 09:11	27/08/2020 15:08	18,06	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	de douche op de juiste temperatuur ingesteld woensdag 26 augustus 2020 15:07:5.1.2.e : temperatuur te warm donderdag 27 augustus 2020 09:11:5.1.2.e : 5.1.2.e ; Storing is hersteld	Administratief gereed
2204448.01	1	Bb.1._006	Normaal 24	Douche werkt niet	vrijdag 28 augustus 2020 09:00		29/08/2020 09:	4,8	0	Niet geregistreerde	S02 Cat 2	vrijdag 28 augustus 2020 08:59:5.1.2.e	Melding

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
		tweepersoonscel	uurs regime Niet Representatief				00			melder, zie toelichting	Functionalit eit (belang ruimtes)	Doucheknop is helemaal binnen de wand. INGS kan de knop niet indrukken. Graag naar kijken vrijdag 28 augustus 2020 13:47 5.1.2.e 5.1.2.e k: een nieuwe knop gemonteerd. de douche werkt weer naar behoren. vrijdag 28 augustus 2020 14:00 5.1.2.e per ongeluk op onterecht afgemeld. vrijdag 28 augustus 2020 14:00 5.1.2.e : nieuwe sub aangemaakt, tijd juist gezet en juist afgemeld vrijdag 28 augustus 2020 08:59 5.1.2.e Doucheknop is helemaal binnen de wand. INGS kan de knop niet indrukken. Graag naar kijken	onterecht
2204448.02	1	Bb.1._006 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 28 augustus 2020 13:59	vrijdag 28 augustus 2020 14:01	29/08/2020 09:00	5,02	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 28 augustus 2020 13:47 5.1.2.e 5.1.2.e een nieuwe knop gemonteerd. de douche werkt weer naar behoren vrijdag 28 augustus 2020 09:01 5.1.2.e Geen water in de douche. Graag herstellen	Administratief gereed
2204449.01	1	Bc.3._043 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 28 augustus 2020 09:02	vrijdag 28 augustus 2020 13:49	29/08/2020 09:02	4,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 28 augustus 2020 13:47 5.1.2.e 5.1.2.e een nieuwe knop gemonteerd. de douche werkt weer naar behoren vrijdag 28 augustus 2020 09:01 5.1.2.e Geen water in de douche	Administratief gereed
2204462.01	1	Bc.2._032 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 28 augustus 2020 09:03	vrijdag 28 augustus 2020 13:50	29/08/2020 09:03	4,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 28 augustus 2020 13:47 5.1.2.e 5.1.2.e een nieuwe knop gemonteerd. de douche werkt weer naar behoren vrijdag 28 augustus 2020 09:03 5.1.2.e : Geen water in de douche	Administratief gereed
2214736.01	1	Bb.3._030 voorruimte douches	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	maandag 31 augustus 2020 14:30		01/09/2020 12:30	7,3	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 31 augustus 2020 14:26 5.1.2.e : De drukknop van de rechter douche werkt niet naar behoren dinsdag 1 september 2020 11:46 5.1.2.e : Getest 5.1.2.e , alles werkt naar behoren	Melding onterecht
2220299.01	1	Ca.3._030 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 2 september 2020 08:23	woensdag 2 september 2020 15:15	03/09/2020 08:23	6,87	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 2 september 2020 08:22 5.1.2.e Koud water uit de douche	Administratief gereed
2220300.01	1	Ca.3._028 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 2 september 2020 08:23	woensdag 2 september 2020 15:15	03/09/2020 08:23	6,87	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 2 september 2020 15:13 5.1.2.e de douche temperatuur is weer goed gezet woensdag 2 september 2020 08:23 5.1.2.e Koud water uit de douche	Administratief gereed
2220618.01	1	Ca.3._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 2 september 2020 10:46	woensdag 2 september 2020 15:17	03/09/2020 10:46	4,52	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 2 september 2020 15:13 5.1.2.e de douche temperatuur is weer goed gezet woensdag 2 september 2020 10:45 5.1.2.e douche heeft koud water	Administratief gereed
2221334.01	1	Ba.1._004 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 2 september 2020 15:21	donderdag 3 september 2020 13:39	03/09/2020 15:21	22,31	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 2 september 2020 15:20 5.1.2.e de douche temperatuur is weer goed gezet woensdag 2 september 2020 15:20 5.1.2.e Douche blijft koud donderdag 3 september 2020 13:39 5.1.2.e de water is weer op temperatuur gezet	Administratief gereed
222470.01	1	Bb.2._015 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 26 juni 2018 13:22	dinsdag 26 juni 2018 14:15	27/06/2018 13:22	0,89	0	Tongerlo	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 26 juni 2018 13:21 5.1.2.e : Douche is te koud 26-06-2018 MO de gebruiker vond de douche te koud staan , temperatuur naar wens ngebruiker aangepast . Functioneerd naar behoren . maandag 7 september 2020 09:31 5.1.2.e : Douche te heer	Administratief gereed
2236527.01	1	Bc.4._028 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 7 september 2020 09:31	maandag 7 september 2020 12:17	08/09/2020 09:31	2,77	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 7 september 2020 12:15 5.1.2.e 5.1.2.e de douche op de juiste temperatuur ingesteld maandag 7 september 2020 10:48 5.1.2.e Douche blijft maar 10 secondes maandag 7 september 2020 15:21 5.1.2.e 5.1.2.e de douche op de juiste temperatuur ingesteld maandag 7 september 2020 10:52 5.1.2.e Douche gaat naar 10 sec uit	Administratief gereed
2236716.01	1	Ba.2._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 7 september 2020 10:49	maandag 7 september 2020 15:21	08/09/2020 10:49	4,54	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 7 september 2020 15:21 5.1.2.e 5.1.2.e de douche op de juiste temperatuur ingesteld maandag 7 september 2020 10:52 5.1.2.e Douche gaat naar 10 sec uit	Administratief gereed
2236717.01	1	Ba.2._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 7 september 2020 10:52	maandag 7 september 2020 15:22	08/09/2020 10:52	4,5	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 7 september 2020 15:21 5.1.2.e 5.1.2.e	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
2236833.01	1	Bc.4._003 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 7 september 2020 11:38	maandag 7 september 2020 12:18	08/09/2020 11:38	0,67	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	de douche op de juiste temperatuur ingesteld. maandag 7 september 2020 11:38 maandag 7 september 2020 12:15	Administratief gereed
2246398.01	2	Bc.4._028 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 10 september 2020 11:21		11/09/2020 11:21	21,84	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	de douche op de juiste temperatuur ingesteld. donderdag 10 september 2020 11:21 vrijdag 11 september 2020 09:11 : ; ter plekke geweest en de douche staat juist ingesteld. Kouder kan het niet maandag 14 september 2020 09:24 : Het water van de douche is erg koud. maandag 14 september 2020 16:34 water temperatuur op 38 graad afgesteld storing ongelost maandag 14 september 2020 11:48 Het water in de cel is koud. maandag 14 september 2020 16:29 : water op temperatuur 38 graad gesteld storing opgelost cb.3._030 maandag 14 september 2020 11:54 dinsdag 15 september 2020 07:27 Temperatuur afgesteld functioneerd weer naar behoren. maandag 14 september 2020 13:12 : Douche blijft extreem lang aan. dinsdag 15 september 2020 08:09 : Douche tijd aangepast woensdag 16 september 2020 11:42 : er komt geen water uit de kranen. donderdag 17 september 2020 09:26 : ; ter plaatsen een reset gegeven en douche en wastafel deden het wel Meerdere keren maar toilet niet ,na onderzoek op GBS blokada reset gegeven en functioneerd weer naar behoren. woensdag 16 september 2020 14:36 : Het water uit de douche loopt niet goed weg door het putje. donderdag 17 september 2020 09:29 : Op locatie putje met waterzuiger ontstopt maandag 21 september 2020 15:32 temperatuur regelaar defect. dinsdag 22 september 2020 08:42 : water tempratuur afgesteld 38 graad storing ongelost vrijdag 25 september 2020 13:24 : Water van de douche blijft druppen vrijdag 25 september 2020 15:26 5.1.2.e	Melding onterecht
2258852.01	1	Cb.3._030 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 14 september 2020 09:25	maandag 14 september 2020 16:35	15/09/2020 09:25	7,17	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 14 september 2020 09:24 : Het water van de douche is erg koud. maandag 14 september 2020 16:34 water temperatuur op 38 graad afgesteld storing ongelost maandag 14 september 2020 11:48 Het water in de cel is koud. maandag 14 september 2020 16:29 : water op temperatuur 38 graad gesteld storing opgelost cb.3._030 maandag 14 september 2020 11:54 dinsdag 15 september 2020 07:27 Temperatuur afgesteld functioneerd weer naar behoren. maandag 14 september 2020 13:12 : Douche blijft extreem lang aan. dinsdag 15 september 2020 08:09 : Douche tijd aangepast woensdag 16 september 2020 11:42 : er komt geen water uit de kranen. donderdag 17 september 2020 09:26 : ; ter plaatsen een reset gegeven en douche en wastafel deden het wel Meerdere keren maar toilet niet ,na onderzoek op GBS blokada reset gegeven en functioneerd weer naar behoren. woensdag 16 september 2020 14:36 : Het water uit de douche loopt niet goed weg door het putje. donderdag 17 september 2020 09:29 : Op locatie putje met waterzuiger ontstopt maandag 21 september 2020 15:32 temperatuur regelaar defect. dinsdag 22 september 2020 08:42 : water tempratuur afgesteld 38 graad storing ongelost vrijdag 25 september 2020 13:24 : Water van de douche blijft druppen vrijdag 25 september 2020 15:26 5.1.2.e	Administratief gereed
2259185.01	1	Cb.3._003 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 14 september 2020 11:48	maandag 14 september 2020 16:33	15/09/2020 11:48	4,75	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 14 september 2020 16:34 water temperatuur op 38 graad afgesteld storing ongelost maandag 14 september 2020 11:48 Het water in de cel is koud. maandag 14 september 2020 16:29 : water op temperatuur 38 graad gesteld storing opgelost cb.3._030 maandag 14 september 2020 11:54 dinsdag 15 september 2020 07:27 Temperatuur afgesteld functioneerd weer naar behoren. maandag 14 september 2020 13:12 : Douche blijft extreem lang aan. dinsdag 15 september 2020 08:09 : Douche tijd aangepast woensdag 16 september 2020 11:42 : er komt geen water uit de kranen. donderdag 17 september 2020 09:26 : ; ter plaatsen een reset gegeven en douche en wastafel deden het wel Meerdere keren maar toilet niet ,na onderzoek op GBS blokada reset gegeven en functioneerd weer naar behoren. woensdag 16 september 2020 14:36 : Het water uit de douche loopt niet goed weg door het putje. donderdag 17 september 2020 09:29 : Op locatie putje met waterzuiger ontstopt maandag 21 september 2020 15:32 temperatuur regelaar defect. dinsdag 22 september 2020 08:42 : water tempratuur afgesteld 38 graad storing ongelost vrijdag 25 september 2020 13:24 : Water van de douche blijft druppen vrijdag 25 september 2020 15:26 5.1.2.e	Administratief gereed
2259197.01	2	Cb.3._030 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 14 september 2020 11:55	dinsdag 15 september 2020 07:28	15/09/2020 11:55	19,56	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 14 september 2020 11:54 dinsdag 15 september 2020 07:27 Temperatuur afgesteld functioneerd weer naar behoren. maandag 14 september 2020 13:12 : Douche blijft extreem lang aan. dinsdag 15 september 2020 08:09 : Douche tijd aangepast woensdag 16 september 2020 11:42 : er komt geen water uit de kranen. donderdag 17 september 2020 09:26 : ; ter plaatsen een reset gegeven en douche en wastafel deden het wel Meerdere keren maar toilet niet ,na onderzoek op GBS blokada reset gegeven en functioneerd weer naar behoren. woensdag 16 september 2020 14:36 : Het water uit de douche loopt niet goed weg door het putje. donderdag 17 september 2020 09:29 : Op locatie putje met waterzuiger ontstopt maandag 21 september 2020 15:32 temperatuur regelaar defect. dinsdag 22 september 2020 08:42 : water tempratuur afgesteld 38 graad storing ongelost vrijdag 25 september 2020 13:24 : Water van de douche blijft druppen vrijdag 25 september 2020 15:26 5.1.2.e	Administratief gereed
2259379.01	1	Bc.4._016 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 14 september 2020 13:12	dinsdag 15 september 2020 08:10	15/09/2020 13:12	18,97	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 14 september 2020 13:12 : Douche blijft extreem lang aan. dinsdag 15 september 2020 08:09 : Douche tijd aangepast woensdag 16 september 2020 11:42 : er komt geen water uit de kranen. donderdag 17 september 2020 09:26 : ; ter plaatsen een reset gegeven en douche en wastafel deden het wel Meerdere keren maar toilet niet ,na onderzoek op GBS blokada reset gegeven en functioneerd weer naar behoren. woensdag 16 september 2020 14:36 : Het water uit de douche loopt niet goed weg door het putje. donderdag 17 september 2020 09:29 : Op locatie putje met waterzuiger ontstopt maandag 21 september 2020 15:32 temperatuur regelaar defect. dinsdag 22 september 2020 08:42 : water tempratuur afgesteld 38 graad storing ongelost vrijdag 25 september 2020 13:24 : Water van de douche blijft druppen vrijdag 25 september 2020 15:26 5.1.2.e	Administratief gereed
2265557.01	1	Bb.3._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 16 september 2020 11:42	donderdag 17 september 2020 09:29	17/09/2020 11:42	21,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 16 september 2020 11:42 : er komt geen water uit de kranen. donderdag 17 september 2020 09:26 : ; ter plaatsen een reset gegeven en douche en wastafel deden het wel Meerdere keren maar toilet niet ,na onderzoek op GBS blokada reset gegeven en functioneerd weer naar behoren. woensdag 16 september 2020 14:36 : Het water uit de douche loopt niet goed weg door het putje. donderdag 17 september 2020 09:29 : Op locatie putje met waterzuiger ontstopt maandag 21 september 2020 15:32 temperatuur regelaar defect. dinsdag 22 september 2020 08:42 : water tempratuur afgesteld 38 graad storing ongelost vrijdag 25 september 2020 13:24 : Water van de douche blijft druppen vrijdag 25 september 2020 15:26 5.1.2.e	Administratief gereed
2265954.01	1	Bc.0._042 douche- en kleedruimte medewerkers (h)	Normaal 12 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 16 september 2020 14:39	donderdag 17 september 2020 09:30	21/09/2020 08:40	4,84	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 16 september 2020 14:36 : Het water uit de douche loopt niet goed weg door het putje. donderdag 17 september 2020 09:29 : Op locatie putje met waterzuiger ontstopt maandag 21 september 2020 15:32 temperatuur regelaar defect. dinsdag 22 september 2020 08:42 : water tempratuur afgesteld 38 graad storing ongelost vrijdag 25 september 2020 13:24 : Water van de douche blijft druppen vrijdag 25 september 2020 15:26 5.1.2.e	Administratief gereed
2281806.01	1	Ca.3._006 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 21 september 2020 15:32	dinsdag 22 september 2020 08:44	22/09/2020 15:32	17,2	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 21 september 2020 15:32 temperatuur regelaar defect. dinsdag 22 september 2020 08:42 : water tempratuur afgesteld 38 graad storing ongelost vrijdag 25 september 2020 13:24 : Water van de douche blijft druppen vrijdag 25 september 2020 15:26 5.1.2.e	Administratief gereed
2294307.01	1	Cb.2._028 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 25 september 2020 13:25	vrijdag 25 september 2020 15:27	26/09/2020 13:25	2,04	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 25 september 2020 13:24 : Water van de douche blijft druppen vrijdag 25 september 2020 15:26 5.1.2.e	Administratief gereed
2294524.01	1	Cb.2._030 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 25 september 2020 14:59	vrijdag 25 september 2020 15:29	26/09/2020 14:59	0,5	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	de douchekop en perlator vervangen vrijdag 25 september 2020 14:59 : water is te heet vrijdag 25 september 2020 15:27 5.1.2.e	Administratief gereed
2303525.01	1	Ba.1._016 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 28 september 2020 10:55	maandag 28 september 2020 15:23	29/09/2020 10:55	4,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	de douche op de juiste temperatuur afgesteld maandag 28 september 2020 10:54 : De watertemperatuur van de douch is te koud. maandag 28 september 2020 15:22 : de temperatuur is weer goed. dinsdag 29 september 2020 13:42 : Douch gaat erg snel uit dinsdag 29 september 2020 15:13 : douch heet water tempratuur 38 graad gesteld storing ongelost woensdag 30 september 2020 14:02 : Douche is erg koud donderdag 1 oktober 2020 11:54 : douche temperatuur 38 graad gesteld storing ongelost donderdag 1 oktober 2020 09:51 : Water uit de douche is koud. Graag herstellen donderdag 1 oktober 2020 11:56 : de douche temperatuur is weer goed gezet maandag 5 oktober 2020 09:50 : Douche temperatuur schommelt maandag 5 oktober 2020 15:19 : Temperatuur van de douche goed afgesteld. Werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
2307122.01	1	Bc.3._043 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 29 september 2020 13:43	dinsdag 29 september 2020 15:13	30/09/2020 13:43	1,5	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 29 september 2020 13:42 : Douch gaat erg snel uit dinsdag 29 september 2020 15:13 : douch heet water tempratuur 38 graad gesteld storing ongelost woensdag 30 september 2020 14:02 : Douche is erg koud donderdag 1 oktober 2020 11:54 : douche temperatuur 38 graad gesteld storing ongelost donderdag 1 oktober 2020 09:51 : Water uit de douche is koud. Graag herstellen donderdag 1 oktober 2020 11:56 : de douche temperatuur is weer goed gezet maandag 5 oktober 2020 09:50 : Douche temperatuur schommelt maandag 5 oktober 2020 15:19 : Temperatuur van de douche goed afgesteld. Werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
2310388.01	1	Cc.2._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 30 september 2020 14:03	donderdag 1 oktober 2020 11:56	01/10/2020 14:03	21,89	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	de douche op de juiste temperatuur afgesteld maandag 28 september 2020 10:54 : De watertemperatuur van de douch is te koud. maandag 28 september 2020 15:22 : de temperatuur is weer goed. dinsdag 29 september 2020 13:42 : Douch gaat erg snel uit dinsdag 29 september 2020 15:13 : douch heet water tempratuur 38 graad gesteld storing ongelost woensdag 30 september 2020 14:02 : Douche is erg koud donderdag 1 oktober 2020 11:54 : douche temperatuur 38 graad gesteld storing ongelost donderdag 1 oktober 2020 09:51 : Water uit de douche is koud. Graag herstellen donderdag 1 oktober 2020 11:56 : de douche temperatuur is weer goed gezet maandag 5 oktober 2020 09:50 : Douche temperatuur schommelt maandag 5 oktober 2020 15:19 : Temperatuur van de douche goed afgesteld. Werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
2313014.01	1	Ba.2._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 1 oktober 2020 09:52	donderdag 1 oktober 2020 11:56	02/10/2020 09:52	2,07	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	de douche op de juiste temperatuur afgesteld maandag 28 september 2020 10:54 : De watertemperatuur van de douch is te koud. maandag 28 september 2020 15:22 : de temperatuur is weer goed. dinsdag 29 september 2020 13:42 : Douch gaat erg snel uit dinsdag 29 september 2020 15:13 : douch heet water tempratuur 38 graad gesteld storing ongelost woensdag 30 september 2020 14:02 : Douche is erg koud donderdag 1 oktober 2020 11:54 : douche temperatuur 38 graad gesteld storing ongelost donderdag 1 oktober 2020 09:51 : Water uit de douche is koud. Graag herstellen donderdag 1 oktober 2020 11:56 : de douche temperatuur is weer goed gezet maandag 5 oktober 2020 09:50 : Douche temperatuur schommelt maandag 5 oktober 2020 15:19 : Temperatuur van de douche goed afgesteld. Werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
2325852.01	1	Ca.3._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 5 oktober 2020 09:51	maandag 5 oktober 2020 15:20	06/10/2020 09:51	5,49	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	de douche op de juiste temperatuur afgesteld maandag 28 september 2020 10:54 : De watertemperatuur van de douch is te koud. maandag 28 september 2020 15:22 : de temperatuur is weer goed. dinsdag 29 september 2020 13:42 : Douch gaat erg snel uit dinsdag 29 september 2020 15:13 : douch heet water tempratuur 38 graad gesteld storing ongelost woensdag 30 september 2020 14:02 : Douche is erg koud donderdag 1 oktober 2020 11:54 : douche temperatuur 38 graad gesteld storing ongelost donderdag 1 oktober 2020 09:51 : Water uit de douche is koud. Graag herstellen donderdag 1 oktober 2020 11:56 : de douche temperatuur is weer goed gezet maandag 5 oktober 2020 09:50 : Douche temperatuur schommelt maandag 5 oktober 2020 15:19 : Temperatuur van de douche goed afgesteld. Werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
2325853.01	1	Ca.3._015	Normaal 24	Repareren	maandag 5 oktober 2020 09:51	maandag 5 oktober 2020 15:21	06/10/2020 09:51	5,5	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2	maandag 5 oktober 2020 09:51 : 5.1.2.e	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
		tweepersoonscel	uurs regime Niet Representatief	temperatuurregelaar douche			51			melder, zie toelichting	Functionalit eit (belang ruimtes)	Temperatuur douche schommelt maandag 5 oktober 2020 15:20 5.1.2.e : Temperatuur van de douche goed afgesteld. Werkt weer naar behoren.	gereed
232783.01	1	Bc.2._001 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 2 juli 2018 10:13	maandag 2 juli 2018 11:56	03/07/2018 10:13	1,72	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 2 juli 2018 10:13 5.1.2.e : Putje van een douche is al meerdere malen schoongemaakt, maar het blijft verstopt. Melder geef ook aan dat als ze op derde verdieping toilet doorspoelen, komt water in dit toilet omhoog 5.1.2.e 02/07/2018 tijd 11:56 de melder geeft aan dat de putje van de douch is verstopt de putje onstort, storing ongelost	Administratief gereed
2360286.01	1	Ba.1._009 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 14 oktober 2020 11:04	woensdag 14 oktober 2020 14:08	15/10/2020 11:04	3,07	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 14 oktober 2020 11:04 5.1.2.e : douche koud	Administratief gereed
2360287.01	1	Ba.1._011 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 14 oktober 2020 11:05	woensdag 14 oktober 2020 14:08	15/10/2020 11:05	3,05	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 14 oktober 2020 14:08 5.1.2.e : Douche op juiste temperatuur afgesteld woensdag 14 oktober 2020 11:04 5.1.2.e : douche koud	Administratief gereed
2364074.01	1	Ba.1._002 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 15 oktober 2020 11:12	vrijdag 16 oktober 2020 09:25	16/10/2020 11:12	22,22	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 14 oktober 2020 14:07 5.1.2.e : Douche op juiste temperatuur afgesteld donderdag 15 oktober 2020 11:11 5.1.2.e : Gedetineerden van de onderstaande cel nummers klagen over een te koude douche. Kan de temperaturen in deze cellen aangepast worden a.u.b.	Administratief gereed
												Cel B1a. 2-4	
2364078.01	2	Ba.1._011 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 15 oktober 2020 11:15	vrijdag 16 oktober 2020 09:25	16/10/2020 11:15	22,17	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 16 oktober 2020 09:24 5.1.2.e : de temperatuur is weer goed gezet donderdag 15 oktober 2020 11:15 5.1.2.e : Gedetineerden van de onderstaande cel nummers klagen over een te koude douche. Kan de temperaturen in deze cellen aangepast worden a.u.b.	Administratief gereed
												Cel B1a. 9-11	
2368216.01	1	Cb.3._008 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 16 oktober 2020 13:32	vrijdag 16 oktober 2020 14:36	17/10/2020 13:32	1,07	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 16 oktober 2020 09:24 5.1.2.e : de temperatuur is weer goed gezet vrijdag 16 oktober 2020 13:31 5.1.2.e : In cel 6 en 8 is koud water in de douche	Administratief gereed
2379153.01	1	Bc.3._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 19 oktober 2020 11:18	dinsdag 20 oktober 2020 10:13	20/10/2020 11:18	22,92	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 16 oktober 2020 14:35 5.1.2.e : de temperatuur is op de goede stand gezet maandag 19 oktober 2020 11:17 5.1.2.e : Douche werkt niet	Administratief gereed
												dinsdag 20 oktober 2020 10:12 5.1.2.e : de temperatuur blijkt te hoog te staan waardoor hij steeds uit ging. de temperatuur weer goed gezet donderdag 5 juli 2018 09:49 5.1.2.e : Water uit deze douche ie erg heet/warm. Graag kouder instellen donderdag 5 juli 2018 12:00 5.1.2.e : Temperatuur opnieuw afgesteld dinsdag 20 oktober 2020 11:37 5.1.2.e : Douche te warm.	Administratief gereed
238009.01	1	Bb.2._013 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 5 juli 2018 09:50	donderdag 5 juli 2018 12:01	06/07/2018 09:50	2,19	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 21 oktober 2020 10:59 5.1.2.e : Douche opnieuw afgesteld.	Administratief gereed
2382971.01	1	Ba.2._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 20 oktober 2020 11:37	woensdag 21 oktober 2020 10:59	21/10/2020 11:37	23,37	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 20 oktober 2020 12:57 5.1.2.e : Douchekop lekt in de heren kleedkamer woensdag 21 oktober 2020 10:32 5.1.2.e : Om de storing op te lossen moet tijdelijk het water van gebouw bc 0 t/m 4 afgekoppeld worden. Dit Is overlegd met 5.1.2.e en afgesproken is dat de afdelingshoofden hierop terugkomen met een geschikte tijd. Melding wordt in de wacht gezet tot wij een terugkoppeling ontvangen. donderdag 22 oktober 2020 11:02 5.1.2.e : Douche vervangen.	Administratief gereed
2383194.01	1	Bc.0._042a douche heren medewerkers	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Douche lekt	dinsdag 20 oktober 2020 12:57	donderdag 22 oktober 2020 11:02	23/10/2020 17:26	18,09	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 21 oktober 2020 10:59 5.1.2.e : dinsdag 20 oktober 2020 12:57 5.1.2.e : Douchekop lekt in de heren kleedkamer woensdag 21 oktober 2020 10:32 5.1.2.e : Om de storing op te lossen moet tijdelijk het water van gebouw bc 0 t/m 4 afgekoppeld worden. Dit Is overlegd met 5.1.2.e en afgesproken is dat de afdelingshoofden hierop terugkomen met een geschikte tijd. Melding wordt in de wacht gezet tot wij een terugkoppeling ontvangen. donderdag 22 oktober 2020 11:02 5.1.2.e : Douche vervangen.	Administratief gereed
2387243.01	2	Ba.1._009 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 21 oktober 2020 14:42	donderdag 22 oktober 2020 12:02	22/10/2020 14:42	21,34	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 21 oktober 2020 10:59 5.1.2.e : dinsdag 20 oktober 2020 12:57 5.1.2.e : Douchekop lekt in de heren kleedkamer woensdag 21 oktober 2020 10:32 5.1.2.e : Om de storing op te lossen moet tijdelijk het water van gebouw bc 0 t/m 4 afgekoppeld worden. Dit Is overlegd met 5.1.2.e en afgesproken is dat de afdelingshoofden hierop terugkomen met een geschikte tijd. Melding wordt in de wacht gezet tot wij een terugkoppeling ontvangen. donderdag 22 oktober 2020 11:02 5.1.2.e : Douche vervangen.	Administratief gereed
2387257.01	3	Ba.1._011 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 21 oktober 2020 14:43	donderdag 22 oktober 2020 12:02	22/10/2020 14:43	21,32	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 22 oktober 2020 12:01 5.1.2.e : de temperatuur weer goed gezet woensdag 21 oktober 2020 14:43 5.1.2.e : Douche is koud	Administratief gereed
												donderdag 22 oktober 2020 12:01 5.1.2.e :	

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
239818.01	1	Bb.1._001 cel minder validen MIVA	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 6 juli 2018 15:02	vrijdag 6 juli 2018 16:46	11/07/2018 09:02	1,74	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	de temperatuur weer goed gezet vrijdag 6 juli 2018 15:01 5.1.2.e : Douche is koud. vrijdag 6 juli 2018 16:45 5.1.2.e : Webeasy module opnieuw opgestart, alles functioneert weer naar behoren. dinsdag 27 oktober 2020 17:16 5.1.2.e : Douche gaat regelmatig aan en uit	Administratief gereed
2410228.01	1	Ba.1._004 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 27 oktober 2020 17:16	woensdag 28 oktober 2020 08:59	28/10/2020 17:16	15,72	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 28 oktober 2020 08:59 5.1.2.e	Administratief gereed
241371.01	1	Bb.3._030a douche	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	zaterdag 7 juli 2018 12:26	maandag 9 juli 2018 12:08	09/07/2018 15:30	4,64	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. zaterdag 7 juli 2018 12:23 5.1.2.e : In de douches loopt de de water niet door. Afvoerputjes zijn verstopt. Graag dit herstellen	Administratief gereed
2414005.01	1	Ba.1._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 28 oktober 2020 17:21	donderdag 29 oktober 2020 08:54	29/10/2020 17:21	15,56	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 9 juli 2018 12:08 5.1.2.e : Putje is schoongemaakt door ISS woensdag 28 oktober 2020 17:20 5.1.2.e : Douche te koud donderdag 29 oktober 2020 08:53 5.1.2.e	Administratief gereed
2421123.01	2	Ba.1._004 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 30 oktober 2020 14:27	vrijdag 30 oktober 2020 17:17	31/10/2020 14:27	2,84	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	de douche op de juiste temperatuur ingesteld vrijdag 30 oktober 2020 14:27 5.1.2.e Douche gaat regelmatig aan. Graag naar kijken vrijdag 30 oktober 2020 17:16 5.1.2.e	Administratief gereed
242934.01	1	Bb.3._030b douche	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	zondag 8 juli 2018 10:09		09/07/2018 15:30	0	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	printplaat is herstart en douche werkt weer prima zondag 8 juli 2018 10:08 5.1.2.e : Tijd is geantidateerd naar het tijdstip van melden 09:10 uur Er komt geen water uit de douches. Graag dit vandaag nog herstellen	Melding onterecht
2443281.01	1	Ba.2._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 5 november 2020 11:34	donderdag 5 november 2020 11:53	06/11/2020 11:34	0,32	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	zondag 8 juli 2018 11:05 5.1.2.e : Bij aankomst werken alle 3 de douche's weer en het toilet werkt ook weer. Geen bijzonderheden. Het GBS gecontroleerd en ook hier zijn geen bijzonderheden te ontdekken. donderdag 5 november 2020 11:34 5.1.2.e : Tempetuur is koud. Graag naar kijken donderdag 5 november 2020 11:51 5.1.2.e	Administratief gereed
2443506.01	1	Ba.2._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 5 november 2020 13:01	vrijdag 6 november 2020 09:04	06/11/2020 13:01	20,06	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	douche temperatuur 38 graad gesteld storing ongelost donderdag 5 november 2020 13:01 5.1.2.e : geen water . Graag herstellen vrijdag 6 november 2020 09:03 5.1.2.e 5.1.2.e Gisteren is unit vervangen, vandaag gecontroleert en alles werkt prima naar behoren	Administratief gereed
2443508.01	1	Ba.2._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 5 november 2020 13:02	vrijdag 6 november 2020 09:04	06/11/2020 13:02	20,04	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 5 november 2020 13:02 5.1.2.e geen water. Graag herstellen vrijdag 6 november 2020 09:03 5.1.2.e : 5.1.2.e; Gisteren is unit vervangen, vandaag gecontroleert en alles werkt prima naar behoren	Administratief gereed
2458551.01	1	Bc.3._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 9 november 2020 13:44	dinsdag 10 november 2020 12:23	10/11/2020 13:44	22,65	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 9 november 2020 13:43 5.1.2.e : Douche gaat na een aantal seconden uit. dinsdag 10 november 2020 12:23 5.1.2.e module gereset.	Administratief gereed
2465819.01	1	Bc.1._043 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 11 november 2020 12:02	donderdag 12 november 2020 09:26	12/11/2020 12:02	21,4	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 11 november 2020 12:02 5.1.2.e : Douche geeft geen water donderdag 12 november 2020 09:23 5.1.2.e	Administratief gereed
2469229.01	1	Ca.3._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 12 november 2020 09:46	donderdag 12 november 2020 15:01	13/11/2020 09:46	5,25	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	de druk knop vervangen donderdag 12 november 2020 09:45 5.1.2.e : temp douch te laag.	Administratief gereed
2477128.01	1	Ca.3._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	zaterdag 14 november 2020 12:05	zaterdag 14 november 2020 16:17	15/11/2020 12:05	4,21	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 12 november 2020 15:01 5.1.2.e : de temperatuur is weer goed gezet zaterdag 14 november 2020 12:05 5.1.2.e : Douche werkt niet zaterdag 14 november 2020 16:15 5.1.2.e de douche temperatuur stond iets te hoog waardoor tijdens de pieken de beveiliging in werking ging de temperatuur weer hoed gezet.	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
248638.01	1	Bb.1._027 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 11 juli 2018 15:40	woensdag 11 juli 2018 15:46	12/07/2018 15:40	0,11	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	alles werkt weer naar behoren woensdag 11 juli 2018 15:40 5.1.2.e : Douche knop is defect. Graag naar kijken woensdag 11 juli 2018 15:46 5.1.2.e : Douche knop is door Marcel vervangen dinsdag 17 november 2020 16:01 5.1.2.e : woensdag 18 november 2020 13:40 5.1.2.e : de druk kop is vervangen woensdag 18 november 2020 11:22 5.1.2.e : Water van de douche is heet, graag herstellen woensdag 18 november 2020 15:14 5.1.2.e : de douchetemperatuur juist ingesteld vrijdag 20 november 2020 11:30 5.1.2.e : Douche is koud. Graag naar kijken vrijdag 20 november 2020 14:23 5.1.2.e : de douche op de juiste temperatuur ingesteld vrijdag 20 november 2020 11:31 5.1.2.e : Douche is koud. Graag naar kijken vrijdag 20 november 2020 14:23 5.1.2.e : de douche op de juiste temperatuur ingesteld donderdag 12 juli 2018 14:55 5.1.2.e : Water van de douche is te koud. 13-07-2018 5.1.2.e s. 09:00. De douchetemperatuur juist ingesteld donderdag 12 juli 2018 14:56 5.1.2.e : Douche is te heet, graag afstellen 13-07-2018 5.1.2.e s. 09:00. De douchetemperatuur juist ingesteld maandag 23 november 2020 10:18 5.1.2.e : Douche is heet. Graag heersstellen maandag 23 november 2020 12:15 5.1.2.e : de douche op de juiste temperatuur ingesteld maandag 23 november 2020 11:09 5.1.2.e : douche gaat steeds aan en uit maandag 23 november 2020 12:15 5.1.2.e : de douche op de juiste temperatuur ingesteld dinsdag 24 november 2020 13:20 5.1.2.e : douche blijft koud dinsdag 24 november 2020 14:55 5.1.2.e : de douche temperatuur is weer goed gezet vrijdag 27 november 2020 12:01 5.1.2.e : Douche gaat snel uit. vrijdag 27 november 2020 14:32 5.1.2.e : daar aangekomen blijkt alles gewoon te werken maandag 30 november 2020 15:02 5.1.2.e : Douche is warm koud warm koud dinsdag 1 december 2020 12:17 5.1.2.e : De temperatuur van de douche opnieuw afgesteld. Alles werkt weer naar behoren. maandag 30 november 2020 15:23 5.1.2.e : Douche blijft niet warm dinsdag 1 december 2020 12:19 5.1.2.e : De temperatuur van de douche opnieuw afgesteld. Alles werkt weer naar behoren. dinsdag 1 december 2020 10:36 5.1.2.e : Douche temperatuur schommelt dinsdag 1 december 2020 12:27 5.1.2.e : De temperatuur van de douche opnieuw afgesteld. De douche blijft nu weer goed op temperatuur. dinsdag 1 december 2020 11:44 5.1.2.e : Douche blijft koud	Administratief gereed
2489053.01	1	Bc.4._002 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 17 november 2020 16:01	woensdag 18 november 2020 13:43	18/11/2020 16:01	21,7	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2492094.01	1	Bc.2._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 18 november 2020 11:22	woensdag 18 november 2020 15:15	19/11/2020 11:22	3,89	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2499676.01	1	Ba.2._022 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 20 november 2020 11:30	vrijdag 20 november 2020 14:23	21/11/2020 11:30	2,89	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2499677.01	1	Ba.2._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 20 november 2020 11:31	vrijdag 20 november 2020 14:24	21/11/2020 11:31	2,89	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
250375.01	1	Bb.2._015 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 12 juli 2018 14:55	vrijdag 13 juli 2018 08:48	13/07/2018 14:55	17,89	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
250377.01	1	Bc.3._022 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 12 juli 2018 14:57	vrijdag 13 juli 2018 08:49	13/07/2018 14:57	17,87	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2510763.01	1	Bc.3._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 23 november 2020 10:18	maandag 23 november 2020 12:16	24/11/2020 10:18	1,97	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2510895.01	1	Bc.3._002 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 23 november 2020 11:10	maandag 23 november 2020 12:16	24/11/2020 11:10	1,11	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2515012.01	1	Bc.4._024 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 24 november 2020 13:20	dinsdag 24 november 2020 14:55	25/11/2020 13:20	1,59	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2526123.01	1	Ba.3._027 isoleerbakdamer	Hoog 24 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	vrijdag 27 november 2020 12:04	vrijdag 27 november 2020 14:33	27/11/2020 20:04	2,49	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2537904.01	1	Bc.3._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 30 november 2020 15:02	dinsdag 1 december 2020 12:18	01/12/2020 15:02	21,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2537969.01	1	Ca.3._032 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 30 november 2020 15:23	dinsdag 1 december 2020 12:20	01/12/2020 15:23	20,95	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2540972.01	1	Bc.3._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 1 december 2020 10:36	dinsdag 1 december 2020 12:28	02/12/2020 10:36	1,87	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2541158.01	1	Bb.2._029 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime	Repareren temperatuurregelaar	dinsdag 1 december 2020 11:44	dinsdag 1 december 2020 14:58	02/12/2020 11:44	3,24	0	Niet geregistreerde melder, zie	S02 Cat 2 Functionalit		Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
		koppelbaar	Niet Representatief	douche						toelichting	eit (belang ruimtes)	dinsdag 1 december 2020 14:58 5.1.2.e	
2548183.01	1	Ba.2._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 3 december 2020 08:27		04/12/2020 08:27	5,71	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	de douchetemperatuur juist ingesteld. donderdag 3 december 2020 08:27 5.1.2.e douchekop voor de b2a-37 graag vervangen.Deze werkt niet meer naar behoren	Melding onterecht
2548502.01	1	Bc.3._028 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 3 december 2020 10:26	donderdag 3 december 2020 11:54	04/12/2020 10:26	1,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 3 december 2020 14:07 5.1.2.e : Er zit schimmel op de douchekop, de douche functioneert naar behoren. Douche kop dient schoongemaakt te worden. donderdag 3 december 2020 10:25 5.1.2.e : Douche is te heet	Administratief gereed
2548504.01	1	Bb.1._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 3 december 2020 10:27	donderdag 3 december 2020 15:26	04/12/2020 10:27	4,99	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	water temperatuur 39 graad afgesteld, storing ongelost donderdag 3 december 2020 10:27 5.1.2.e : graag tem afstellen, is te heet	Administratief gereed
2548949.01	1	Ca.3._028 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 3 december 2020 13:11		04/12/2020 13:11	23,56	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 3 december 2020 15:26 5.1.2.e : De temperatuur gemeten en deze blijft constant op de goede temperatuur. donderdag 3 december 2020 13:11 5.1.2.e : Douche is te koud.	Melding onterecht
2551890.01	1	Cb.2._003 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 4 december 2020 07:55	vrijdag 4 december 2020 16:10	05/12/2020 07:55	8,25	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 4 december 2020 12:48 5.1.2.e : douche is gecontroleerd en het is 38 graden. Douche is goed vrijdag 4 december 2020 07:55 5.1.2.e : Op de Cb2 kamer 03 heeft de bewoner geen (genoeg) warm water.	Administratief gereed
2570992.01	1	Bc.3._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 9 december 2020 09:44	woensdag 9 december 2020 11:21	10/12/2020 09:44	1,62	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 4 december 2020 16:08 5.1.2.e hersteld door John woensdag 9 december 2020 09:44 5.1.2.e : Douche werkt niet woensdag 9 december 2020 11:21 5.1.2.e	Administratief gereed
2571007.01	1	Bc.1._022 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 9 december 2020 09:50	woensdag 9 december 2020 15:21	10/12/2020 09:50	5,52	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Douche knop vervangen getest en functioneert naar behoren. woensdag 9 december 2020 09:50 5.1.2.e : geen warm water in de douche Hersteld temperatuur gemeten en functioneert naar behoren	Administratief gereed
2571723.01	1	Bc.2._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 9 december 2020 13:42	woensdag 9 december 2020 15:17	10/12/2020 13:42	1,59	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 9 december 2020 13:41 5.1.2.e : Douche water blijft koud woensdag 9 december 2020 15:17 5.1.2.e : Douch temperatuur gemeten en functioneert naar behoren	Administratief gereed
2597644.01	1	Bc.3._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 16 december 2020 10:23	woensdag 16 december 2020 14:42	17/12/2020 10:23	4,32	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 16 december 2020 10:23 5.1.2.e : Douche is heet. Graag herstellen woensdag 16 december 2020 14:40 5.1.2.e : douche temperatuur 38 graad afgesteld	Administratief gereed
2598314.01	1	Cb.3._009 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 16 december 2020 14:41	donderdag 17 december 2020 12:21	17/12/2020 14:41	21,67	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 16 december 2020 14:40 5.1.2.e : Douche water blijft lauw donderdag 17 december 2020 12:19 5.1.2.e : water temperatuur afgesteld 38 graad storing ongelost	Administratief gereed
2601976.01	1	Ba.3._027 isoleerbak kamer	Hoog 24 uren regime Niet representatief	Douche werkt niet	donderdag 17 december 2020 13:53	donderdag 17 december 2020 16:21	17/12/2020 22:24	2,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 17 december 2020 13:53 5.1.2.e Het water van de douche blijft lopen. donderdag 17 december 2020 15:15 5.1.2.e Melding in de wacht transportstop (centrale hal) donderdag 17 december 2020 15:46 5.1.2.e : Transportstop opgeheven	Administratief gereed
2602288.01	1	Ca.3._015 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 17 december 2020 15:48	vrijdag 18 december 2020 11:44	18/12/2020 15:48	19,94	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 17 december 2020 16:20 5.1.2.e : Douche gereset storing opgelost donderdag 17 december 2020 15:47 5.1.2.e : Geen waterdruk vrijdag 18 december 2020 11:44 5.1.2.e : de module is gereset	Administratief gereed
2604829.01	1	Bb.3._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 18 december 2020 08:07	vrijdag 18 december 2020 09:24	19/12/2020 08:07	1,29	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 18 december 2020 08:05 5.1.2.e : geen water in de cel. Dit is COVID cel en zit iemand erin vrijdag 18 december 2020 09:22 5.1.2.e het blijkt dat de stekker van de printplaat niet goed zat en los was getrild. alles werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
2605620.01	1	Ba.2._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 18 december 2020 13:01	vrijdag 18 december 2020 13:43	19/12/2020 13:01	0,7	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 18 december 2020 13:01 5.1.2.e : Water is koud vrijdag 18 december 2020 13:42 5.1.2.e : de ketel was uit gevallen ,alles gereset en werkt weer. de boilers moeten nu weer op warmen.	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
2605621.01	1	Bb.2._008 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 18 december 2020 13:02	vrijdag 18 december 2020 13:44	19/12/2020 13:02	0,7	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 18 december 2020 13:01:5.1.2.e Water is koud vrijdag 18 december 2020 13:42:5.1.2.e de ketel was uit gevallen ,alles gereset en werkt weer. de boilers moeten nu weer op warmen	Administratief gereed
2609514.01	1	Ba.1._004 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	zaterdag 19 december 2020 13:49	zaterdag 19 december 2020 17:07	20/12/2020 13:49	3,3	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	zaterdag 19 december 2020 13:48:5.1.2.e Douche blijft doorlopen en is INGS kan niet slapen. Graag herstellen zaterdag 19 december 2020 17:07:5.1.2.e 5.1.2.e; systeem herstart en werkt prima	Administratief gereed
2612772.01	2	Ba.1._004 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	zondag 20 december 2020 10:42	maandag 21 december 2020 09:30	21/12/2020 10:42	22,81	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	zondag 20 december 2020 10:41:5.1.2.e Douche gaat hele tijd (in de nacht ook) aan. INGS hebben veel last van. Graag naar kijken zondag 20 december 2020 10:49:5.1.2.e : gsm 5.1.2.e 5.1.2.e verzoek deze melding morgen ochtend 21/12 gelijk herstellen (naar kijken) maandag 21 december 2020 09:26:5.1.2.e : Schakelaar vervangen, deze was ingedrukt waardoor waarschijnlijk de schakelaar ingedrukt werd	Administratief gereed
2628065.01	1	Ba.2._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 24 december 2020 11:45	donderdag 24 december 2020 14:50	25/12/2020 11:45	3,09	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 24 december 2020 11:44:5.1.2.e Volgens de melder is douche knop defect. Douche kan niet altijd aan donderdag 24 december 2020 14:48:5.1.2.e : de doucheknop vervangen.	Administratief gereed
2628066.01	1	Ba.2._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 24 december 2020 11:47	donderdag 24 december 2020 15:13	25/12/2020 11:47	3,44	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 24 december 2020 11:47:5.1.2.e douche gaat meerdere keer aan in de nacht. graag naar kijken Melding al vaker gemeld, monteur heeft eea nagekeken maar kan niet vinden. Order algemeen aangemaakt zodat wij maandag ochtend in het systeem kunnen monitoren	Administratief gereed
2631472.01	1	Bb.3._030 voorruimte douches	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 25 december 2020 09:32	vrijdag 25 december 2020 12:18	28/12/2020 07:32	2,77	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 25 december 2020 09:32:5.1.2.e 1 van de 3 douches is verstopt.. vrijdag 25 december 2020 12:16:5.1.2.e Alle drie de douche waren verstopt, zijn alle drie ontstopt afvoer functioneert weer naar behoren	Administratief gereed
2669135.01	1	Bc.3._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 4 januari 2021 10:10	maandag 4 januari 2021 11:51	05/01/2021 10:10	1,69	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 4 januari 2021 10:09:5.1.2.e Douchewater is koud. maandag 4 januari 2021 11:51:5.1.2.e	Administratief gereed
2672743.01	1	Ba.2._030 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 5 januari 2021 08:57	dinsdag 5 januari 2021 14:56	06/01/2021 08:57	5,99	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 5 januari 2021 14:55:5.1.2.e Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. Verstopt, uitgezogen met de waterzuiger, dit moet eigenlijk door de afdeling zelf gedaan worden	Administratief gereed
267506.01	1	Bb.3._030 voorruimte douches	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	zondag 22 juli 2018 10:18		23/07/2018 15:30	0,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	zondag 22 juli 2018 10:18:5.1.2.e Water van de douches op de BB.3 loopt niet meer weg. BPB maandag 23 juli 2018 07:44:5.1.2.e Contact gehad met de afdeling. Het gaat hier om het schoonmaken van een verstopt doucheputje dit wordt door de afdeling zelf gedaan.	Melding onterecht
2681020.01	1	Ca.2._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 7 januari 2021 13:06	donderdag 7 januari 2021 14:58	08/01/2021 13:06	1,87	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 7 januari 2021 13:05:5.1.2.e Douchekop is defect donderdag 7 januari 2021 14:57:5.1.2.e	Administratief gereed
2684243.01	1	Cc.3._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 8 januari 2021 09:38	vrijdag 8 januari 2021 15:16	09/01/2021 09:38	5,64	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 8 januari 2021 09:37:5.1.2.e douche werkt niet. graag naar kijken vrijdag 8 januari 2021 15:15:5.1.2.e Douche werkte maar de douchekop stond scheef, Deze weer recht gezet. Werking gecontroleerd	Administratief gereed
2684244.01	1	Bc.3._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 8 januari 2021 09:39	vrijdag 8 januari 2021 13:44	09/01/2021 09:39	4,09	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 8 januari 2021 09:39:5.1.2.e douche gaat steeds aan en uit. graag naar kijken vrijdag 8 januari 2021 13:42:5.1.2.e We-tap module hard en soft restart, Werking gecontroleerd. Douchetemperatuur opnieuw ingesteld en alles werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
2703279.01	2	Bc.3._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	woensdag 13 januari 2021 10:07	woensdag 13 januari 2021 15:47	14/01/2021 10:07	5,67	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 13 januari 2021 10:07:5.1.2.e Douche werkt niet meer, doucheknop lijkt defect woensdag 13 januari 2021 15:45:5.1.2.e	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
2703925.01	1	Cc.3._002 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 13 januari 2021 14:15	woensdag 13 januari 2021 15:42	14/01/2021 14:15	1,45	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	douche knop vervangen sstoring opgelost woensdag 13 januari 2021 14:15 5.1.2.e : Douche blijft lauw woensdag 13 januari 2021 15:41 5.1.2.e :	Administratief gereed
2706958.01	1	Ba.1._032 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 14 januari 2021 09:36	donderdag 14 januari 2021 13:55	15/01/2021 09:36	4,32	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Douche bijgesteld kwa tempratuur werkt weer goed donderdag 14 januari 2021 09:36 5.1.2.e : er komt alleen koud water uit de douche donderdag 14 januari 2021 13:54 5.1.2.e : De douche gemeten en deze blijft goed op temperatuur. donderdag 14 januari 2021 11:24 5.1.2.e : Douche werkt niet altijd. Ook niet in cel Bc.3._005. Graag herstellen donderdag 14 januari 2021 15:43 5.1.2.e : nieuwe prentplaat vervangen storting opgelost donderdag 14 januari 2021 11:28 5.1.2.e : Water van een douche is (te) koud. Graag herstellen	Administratief gereed
2707258.01	1	Bc.3._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 14 januari 2021 11:25	donderdag 14 januari 2021 15:45	15/01/2021 11:25	4,34	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 14 januari 2021 11:24 5.1.2.e : De douche gemeten en deze blijft goed op temperatuur. donderdag 14 januari 2021 07:56 5.1.2.e : vrijdag 15 januari 2021 07:56 5.1.2.e : knopje van de douche op de C3c-016 is defect. Douche doet het dus niet	Administratief gereed
2707274.01	1	Bb.2._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 14 januari 2021 11:29	donderdag 14 januari 2021 13:14	15/01/2021 11:29	1,75	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 14 januari 2021 13:14 5.1.2.e : De douche gemeten en deze blijft goed op temperatuur. vrijdag 15 januari 2021 07:56 5.1.2.e : vrijdag 15 januari 2021 11:30 5.1.2.e : ter plekke geweest en douche werkt prima naar behoren vrijdag 15 januari 2021 08:52 5.1.2.e : Koud water uit de douche vrijdag 15 januari 2021 11:30 5.1.2.e 5.1.2.e : Temperatuur is afgesteld maandag 18 januari 2021 09:16 5.1.2.e : Douche water blijft doorlopen.	Administratief gereed
2710485.01	1	Cc.3._016 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 15 januari 2021 07:56		16/01/2021 07:56	3,59	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 14 januari 2021 13:14 5.1.2.e : De douche gemeten en deze blijft goed op temperatuur. vrijdag 15 januari 2021 07:56 5.1.2.e : vrijdag 15 januari 2021 11:30 5.1.2.e : ter plekke geweest en douche werkt prima naar behoren vrijdag 15 januari 2021 08:52 5.1.2.e : Koud water uit de douche vrijdag 15 januari 2021 11:30 5.1.2.e 5.1.2.e : Temperatuur is afgesteld maandag 18 januari 2021 09:16 5.1.2.e : Douche water blijft doorlopen.	Melding onterecht
2710633.01	2	Ba.1._032 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 15 januari 2021 08:52	vrijdag 15 januari 2021 11:30	16/01/2021 08:52	2,64	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 14 januari 2021 13:14 5.1.2.e : De douche gemeten en deze blijft goed op temperatuur. vrijdag 15 januari 2021 07:56 5.1.2.e : vrijdag 15 januari 2021 11:30 5.1.2.e : ter plekke geweest en douche werkt prima naar behoren vrijdag 15 januari 2021 08:52 5.1.2.e : Koud water uit de douche vrijdag 15 januari 2021 11:30 5.1.2.e 5.1.2.e : Temperatuur is afgesteld maandag 18 januari 2021 09:16 5.1.2.e : Douche water blijft doorlopen.	Administratief gereed
2722004.01	1	Cb.3._032 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 18 januari 2021 09:24	maandag 18 januari 2021 11:33	19/01/2021 09:24	2,15	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 18 januari 2021 11:32 5.1.2.e : Betrof een toilet die bleef doorlopen is hersteld maandag 18 januari 2021 14:28 5.1.2.e : Douche geeft alleen lauw water dinsdag 19 januari 2021 08:31 5.1.2.e : water temperatuur 38 graad afgesteld storting opgelost woensdag 20 januari 2021 14:58 5.1.2.e : Douche werkt niet. Graag naar kijken	Administratief gereed
2722832.01	1	Ba.2._009 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 18 januari 2021 14:28	dinsdag 19 januari 2021 08:33	19/01/2021 14:28	18,09	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 18 januari 2021 11:32 5.1.2.e : Betrof een toilet die bleef doorlopen is hersteld maandag 18 januari 2021 14:28 5.1.2.e : Douche geeft alleen lauw water dinsdag 19 januari 2021 08:31 5.1.2.e : water temperatuur 38 graad afgesteld storting opgelost woensdag 20 januari 2021 14:58 5.1.2.e : Douche werkt niet. Graag naar kijken	Administratief gereed
2730479.01	3	Bc.3._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 20 januari 2021 15:00		21/01/2021 15:01	23,44	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 21 januari 2021 14:25 5.1.2.e : Bij aankomst monteur werkt de douche gewoon. Deze melding is al eerder geweest. We maken een order algemeen aan en gaan dinsdag bekijken hoe de douche zich heeft gehouden. Nu niets kunnen ontdekken. maandag 25 januari 2021 08:35 5.1.2.e : Douche is koud maandag 25 januari 2021 14:59 5.1.2.e : de douche is weer goed op temperatuur maandag 25 januari 2021 15:22 5.1.2.e : Douche blijft koud dinsdag 26 januari 2021 11:37 5.1.2.e : de temperatuur is weer goed ingesteld woensdag 27 januari 2021 10:46 5.1.2.e : Douche is koud donderdag 28 januari 2021 10:23 5.1.2.e : 5.1.2.e ; storting is hersteld. Tem is afgesteld woensdag 27 januari 2021 17:02 5.1.2.e : Douche werkt niet	Melding onterecht
2748284.01	1	Bc.4._002 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 25 januari 2021 08:39	maandag 25 januari 2021 15:00	26/01/2021 08:39	6,35	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 25 januari 2021 14:59 5.1.2.e : de douche is weer goed op temperatuur maandag 25 januari 2021 15:22 5.1.2.e : Douche blijft koud dinsdag 26 januari 2021 11:37 5.1.2.e : de temperatuur is weer goed ingesteld woensdag 27 januari 2021 10:46 5.1.2.e : Douche is koud donderdag 28 januari 2021 10:23 5.1.2.e : 5.1.2.e ; storting is hersteld. Tem is afgesteld woensdag 27 januari 2021 17:02 5.1.2.e : Douche werkt niet	Administratief gereed
2749368.01	1	Ba.1._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 25 januari 2021 15:22	dinsdag 26 januari 2021 11:37	26/01/2021 15:22	20,25	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 25 januari 2021 14:59 5.1.2.e : de douche is weer goed op temperatuur maandag 25 januari 2021 15:22 5.1.2.e : Douche blijft koud dinsdag 26 januari 2021 11:37 5.1.2.e : de temperatuur is weer goed ingesteld woensdag 27 januari 2021 10:46 5.1.2.e : Douche is koud donderdag 28 januari 2021 10:23 5.1.2.e : 5.1.2.e ; storting is hersteld. Tem is afgesteld woensdag 27 januari 2021 17:02 5.1.2.e : Douche werkt niet	Administratief gereed
2756167.01	1	Bc.1._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 27 januari 2021 10:46	donderdag 28 januari 2021 10:23	28/01/2021 10:46	23,62	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 25 januari 2021 14:59 5.1.2.e : de douche is weer goed op temperatuur maandag 25 januari 2021 15:22 5.1.2.e : Douche blijft koud dinsdag 26 januari 2021 11:37 5.1.2.e : de temperatuur is weer goed ingesteld woensdag 27 januari 2021 10:46 5.1.2.e : Douche is koud donderdag 28 januari 2021 10:23 5.1.2.e : 5.1.2.e ; storting is hersteld. Tem is afgesteld woensdag 27 januari 2021 17:02 5.1.2.e : Douche werkt niet	Administratief gereed
2757185.01	1	Cb.2._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 27 januari 2021 17:03		28/01/2021 17:03	18,94	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 28 januari 2021 11:58 5.1.2.e : daar aan gekomen blijkt de douche gewoon te werken. donderdag 28 januari 2021 10:58 5.1.2.e : Water is koud op deze cel en ook op de cel van een cel daarnast, cel 12. Graag naar kijken vrijdag 29 januari 2021 10:22 5.1.2.e : temperatuur is afgesteld donderdag 28 januari 2021 12:17 5.1.2.e : koud water donderdag 28 januari 2021 12:22 5.1.2.e : tem afgesteld door 5.1.2.e	Melding onterecht
2760000.01	1	Ba.1._010 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 28 januari 2021 10:59	vrijdag 29 januari 2021 10:23	29/01/2021 10:59	23,4	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 28 januari 2021 11:58 5.1.2.e : daar aan gekomen blijkt de douche gewoon te werken. donderdag 28 januari 2021 10:58 5.1.2.e : Water is koud op deze cel en ook op de cel van een cel daarnast, cel 12. Graag naar kijken vrijdag 29 januari 2021 10:22 5.1.2.e : temperatuur is afgesteld donderdag 28 januari 2021 12:17 5.1.2.e : koud water donderdag 28 januari 2021 12:22 5.1.2.e : tem afgesteld door 5.1.2.e	Administratief gereed
2760199.01	1	Ca.3._006 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 28 januari 2021 12:17	donderdag 28 januari 2021 12:22	29/01/2021 12:17	0,09	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 28 januari 2021 12:22 5.1.2.e : tem afgesteld door 5.1.2.e	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
2760214.01	1	Ca.3._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 28 januari 2021 12:18	donderdag 28 januari 2021 12:22	29/01/2021 12:18	0,07	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 28 januari 2021 12:18 : douche water is koud donderdag 28 januari 2021 12:22 : tem afgesteld door vrijdag 29 januari 2021 12:50 : cel 2 en 4 douche is koud vrijdag 29 januari 2021 15:28 : de douche weer op de goede temperatuur gezet vrijdag 29 januari 2021 15:19 : douche is koud, graag herstellen vrijdag 29 januari 2021 15:29 : de douche is weer op de goede temperatuur gezet dinsdag 2 februari 2021 10:15 : Zou het water van de cellen B2b34/B2b36 warmer gezet kunnen worden? dinsdag 2 februari 2021 12:13 : douche afgesteld 38 graad storing opgelost dinsdag 2 februari 2021 14:17 : water van de douche is koud. dinsdag 2 februari 2021 15:38 : douche opnieuw afgesteld. woensdag 3 februari 2021 11:45 : Douche werkt niet, komt geen water woensdag 3 februari 2021 17:19 : Systeem box reset gegeven getest en werk naar behoren er was te veel gebruik gemaakt van de knoppen waardoor het systeem in veilige blokkeer modes stond donderdag 4 februari 2021 08:28 : In de Kleedruimte Bc0 042 Blijft 24 uur de douche door druppen. 5.1.2.e vrijdag 5 februari 2021 15:16 : iom 5.1.2.e mag deze melding in de wacht tot dinsdag 09/02 12:00 uur dinsdag 9 februari 2021 07:43 : de loodgieter heeft de binnenwerk vervangen van de douche. alles werkt weer naar behoren. donderdag 4 februari 2021 11:30 : Douche gaat steeds van heet naar koud. Graag naar kijken donderdag 4 februari 2021 16:46 : douche bijgesteld en functioneert naar behoren vrijdag 5 februari 2021 14:26 : melder is Mo; douche werkt niet vrijdag 5 februari 2021 15:15 : douche afgesteld en functioneert naar behoren maandag 8 februari 2021 08:43 : douche gaat niet aan. maandag 8 februari 2021 13:44 : De doucheknop is ingedeukt. De doucheknop vervangen en alles werkt weer naar behoren. maandag 8 februari 2021 11:19 : Douche gaat niet aan. dinsdag 9 februari 2021 11:01 : Temperatuur begrenzer vervangen getst en werkt naar behoren. Order algemeen aangemaakt om te monitoren of hieruit nog klachten voort komen maandag 8 februari 2021 11:32 : Douch gaat niet aan. Dubbel gemeld. woensdag 10 februari 2021 14:38 : melding aan monteur gedaan, douche temperatuur afgesteld. woensdag 10 februari 2021 14:41 : melding aan monteur gedaan, douche temperatuur afgesteld. donderdag 11 februari 2021 08:55 : De douchewatertemperatuur schommelt steeds tussen koud en heet op cel 09 van de cel C3B donderdag 11 februari 2021 12:00 : De douche temperatuur opnieuw afgesteld.	Administratief gereed
2764067.01	1	Cb.2._002 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 29 januari 2021 12:50	vrijdag 29 januari 2021 15:28	30/01/2021 12:50	2,64	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2764464.01	1	Cb.3._002 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 29 januari 2021 15:19	vrijdag 29 januari 2021 15:29	30/01/2021 15:19	0,17	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2778690.01	1	Bb.2._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 2 februari 2021 10:15	dinsdag 2 februari 2021 12:14	03/02/2021 10:15	1,99	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2779340.01	1	Ba.1._024 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 2 februari 2021 14:17	dinsdag 2 februari 2021 15:38	03/02/2021 14:17	1,36	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2782701.01	1	Cb.2._030 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 3 februari 2021 11:45	woensdag 3 februari 2021 17:21	04/02/2021 11:45	5,6	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2785962.01	1	Bc.0._042a douche heren medewerkers	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Douche werkt niet goed	donderdag 4 februari 2021 08:29	dinsdag 9 februari 2021 07:45	09/02/2021 14:57	29,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2786438.01	1	Bb.2._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 4 februari 2021 11:30	donderdag 4 februari 2021 16:48	05/02/2021 11:30	5,3	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2790763.01	1	Ba.2._012 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 5 februari 2021 14:26	vrijdag 5 februari 2021 15:52	06/02/2021 14:26	1,44	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2801145.01	1	Ba.2._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 8 februari 2021 08:44	maandag 8 februari 2021 13:44	09/02/2021 08:44	5	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2801573.01	1	Bc.3._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 8 februari 2021 11:19	dinsdag 9 februari 2021 11:01	09/02/2021 11:19	23,7	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2801605.01		Bc.3._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 8 februari 2021 11:33		09/02/2021 11:33	1,19	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Geannuleerd
2809657.01	1	Cb.3._002 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 10 februari 2021 14:40	woensdag 10 februari 2021 14:42	11/02/2021 14:40	0,04	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2809658.01	1	Cb.3._006 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 10 februari 2021 14:42	woensdag 10 februari 2021 14:43	11/02/2021 14:42	0,02	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
2812521.01	1	Cb.3._009 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 11 februari 2021 08:55	donderdag 11 februari 2021 12:00	12/02/2021 08:55	3,09	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
2915296.01	1	Cb.3._006 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 10 maart 2021 13:43	donderdag 11 maart 2021 12:33	11/03/2021 13:43	22,84	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 10 maart 2021 13:42 5.1.2.e : Douche gaat na 8 sec uit donderdag 11 maart 2021 12:32 5.1.2.e douche gerest werkt naar behoren	Administratief gereed
2922103.01	1	Ba.2._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 12 maart 2021 08:55	vrijdag 12 maart 2021 12:08	13/03/2021 08:55	3,22	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 12 maart 2021 08:54 5.1.2.e Ze hebben putje al schoongemaakt maar blijft verstopt. Graag herstellen. vrijdag 12 maart 2021 12:06 5.1.2.e 5.1.2.e douche putje losgemaakt en het putje met een waterstofzuiger opgezogen storing opgelost	Administratief gereed
2960069.01	1	Cb.2._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 22 maart 2021 10:48	maandag 22 maart 2021 14:21	23/03/2021 10:48	3,55	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 22 maart 2021 10:48 5.1.2.e : Douche geeft geen warm water maandag 22 maart 2021 14:20 5.1.2.e : de douche weer op de goed temperatuur gezet	Administratief gereed
2963849.01	1	Bc.3._018 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 23 maart 2021 10:47	dinsdag 23 maart 2021 10:48	24/03/2021 10:47	0,02	0	Borghoff	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 23 maart 2021 10:44 5.1.2.e : Douche temperatuur afgesteld. Gemeld aan monteur, melding ter registratie.	Administratief gereed
2971125.01	1	Cb.2._028 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 25 maart 2021 09:15	vrijdag 26 maart 2021 06:54	26/03/2021 09:15	21,65	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 25 maart 2021 09:15 5.1.2.e : Het douche water van de kamer 28 van de C2b is en blijf koud / louw. vrijdag 26 maart 2021 06:51 5.1.2.e : CV heeft gisteren een storing gehad storing is opgelost en systeem functioneert weer naar behoren de douches zijn weer op temperatuur	Administratief gereed
2978660.01	1	Cc.3._002 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	zaterdag 27 maart 2021 09:22	zaterdag 27 maart 2021 15:30	28/03/2021 12:39	6,14	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	zaterdag 27 maart 2021 09:20 5.1.2.e : ;Geen warm water uit de douche zaterdag 27 maart 2021 13:12 5.1.2.e : Ketel 4 had storing; Dit is hersteld; Er wordt nu gewacht dat water opwarm weer Storing warm water mag in wacht. IOM AvD 5.1.2.e Afgesproken is dat monteurs weer contact met 5.1.2.e maken om 15:00 uur	Administratief gereed
2978674.01	1	Cc.3._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	zaterdag 27 maart 2021 09:24	zaterdag 27 maart 2021 15:30	28/03/2021 12:40	6,1	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	zaterdag 27 maart 2021 09:23 5.1.2.e : ;Geen warm water uit de douche. Graag naar kijken zaterdag 27 maart 2021 13:12 5.1.2.e : Ketel 4 had storing; Dit is hersteld; Er wordt nu gewacht dat water opwarm weer Storing warm water mag in wacht. IOM AvD 5.1.2.e Verzoek is dat monteurs weer contact met 5.1.2.e maken om 15:00 uur	Administratief gereed
2986583.01	1	Ba.2._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 29 maart 2021 12:54	dinsdag 30 maart 2021 11:34	30/03/2021 12:54	22,67	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	zaterdag 27 maart 2021 15:26 5.1.2.e ; systeem werkt weer, water is steeds aan het opwarmen. Melding wordt afgemeld. Al contact gehad met 5.1.2.e en zij was akkoord maandag 29 maart 2021 12:52 5.1.2.e : Het water in het doucheputje loopt niet weg. Melder 5.1.2.e geeft aan dat de put al schoongemaakt is door de reiniger maar dit mocht niet baten. dinsdag 30 maart 2021 11:29 5.1.2.e : Ontstopt door rachid.	Administratief gereed
2986612.01	1	Bc.3._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 29 maart 2021 13:04	maandag 29 maart 2021 15:02	30/03/2021 13:04	1,97	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 29 maart 2021 13:01 5.1.2.e : Temp van de douch is volgens bewoner te laag. maandag 29 maart 2021 15:01 5.1.2.e e: de douche temperatuur is weer afgesteld	Administratief gereed
2997384.01	1	Bc.4._035 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 1 april 2021 09:33	donderdag 1 april 2021 15:26	02/04/2021 09:33	5,89	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 1 april 2021 09:32 5.1.2.e Douche is te heet en straling van het water is zeer hard. Graag naar kijken donderdag 1 april 2021 15:23 5.1.2.e : Collega 5.1.2.e heeft perlator vervangen en douche was goed kwa temperatuur en functioneerd naar behoren	Administratief gereed
2998005.01	1	Bc.2._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 1 april 2021 13:24	donderdag 1 april 2021 15:11	02/04/2021 13:24	1,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 1 april 2021 13:24 5.1.2.e : Komt geen water uit de douche donderdag 1 april 2021 15:10 5.1.2.e : douche werk naar behoren	Administratief gereed
3024748.01	1	Cc.2._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 8 april 2021 15:24	vrijdag 9 april 2021 14:36	09/04/2021 15:24	23,2	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 8 april 2021 15:23 5.1.2.e : Douch gaat heel snel uit. vrijdag 9 april 2021 14:34 5.1.2.e : 5.1.2.e ; douche is herstart en werkt weer prima naar behoren	Administratief gereed
3054076.01	1	Cb.3._026	Normaal 24	Repareren	vrijdag 16 april 2021 10:21	vrijdag 16 april 2021 15:26	17/04/2021 10:	5,09	0	Niet geregistreerde	S02 Cat 2	vrijdag 16 april 2021 10:20 5.1.2.e : 5.1.2.e	Administratief
donderdag 5 mei 2022 14:05							5.1.2.e						

Pagina 25 van 84

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
3208731.01	1	Bc.1._020 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 27 mei 2021 11:33	donderdag 27 mei 2021 14:41	28/05/2021 11:33	3,14	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 27 mei 2021 11:33:5.1.2.e Douche werkt eerst prima en daarna wordt het erg heet en daarna gaat douche uit. Graag naar kijken	Administratief gereed
3234986.01	1	Bc.4._004 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 3 juni 2021 10:58	vrijdag 4 juni 2021 08:54	04/06/2021 10:58	21,94	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 27 mei 2021 14:40:5.1.2.e de douche weer afgesteld ,alles werkt weer naar behoren. donderdag 3 juni 2021 10:58:5.1.2.e Douche werkt niet goed. Graag deze herstellen	Administratief gereed
3239275.01	1	Ba.2._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 4 juni 2021 14:13	vrijdag 4 juni 2021 14:19	05/06/2021 14:13	0,11	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 4 juni 2021 08:54:5.1.2.e hersteld door Rachid vrijdag 4 juni 2021 14:12:5.1.2.e Water is erg heet uit de douche	Administratief gereed
3251616.01	1	Bc.2._001 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 7 juni 2021 11:40	maandag 7 juni 2021 15:21	08/06/2021 11:40	3,69	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 4 juni 2021 14:12:5.1.2.e 5.1.2.e; Temperatuur is afgesteld maandag 7 juni 2021 11:39:5.1.2.e Water uit de douche is te heet voor bewoner om te kunnen douchen	Administratief gereed
3251617.01	1	Bc.2._003 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 7 juni 2021 11:41	maandag 7 juni 2021 15:22	08/06/2021 11:41	3,69	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 7 juni 2021 15:20:5.1.2.e De douche is opnieuw afgesteld en de temperatuur blijft weer goed. maandag 7 juni 2021 11:40:5.1.2.e Douche blijft aan nadat bewoner klaar zijn met douchen. Duurt lang voordat de douche stopt	Administratief gereed
3251618.01	1	Bc.2._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 7 juni 2021 11:42	maandag 7 juni 2021 15:23	08/06/2021 11:42	3,69	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 7 juni 2021 15:21:5.1.2.e De douche getest en alles werkt naar behoren maandag 7 juni 2021 11:42:5.1.2.e Douche blijft aan nadat bewoner klaar zijn met douchen. Duurt lang voordat de douche stopt	Administratief gereed
3251951.01	1	Bc.4._011 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 7 juni 2021 13:27	maandag 7 juni 2021 15:26	08/06/2021 13:27	1,99	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 7 juni 2021 15:22:5.1.2.e De douche getest en alles werkt naar behoren maandag 7 juni 2021 13:27:5.1.2.e Douche is te heet	Administratief gereed
3252060.01	1	Bc.4._001 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 7 juni 2021 14:06	dinsdag 8 juni 2021 14:02	08/06/2021 14:06	23,94	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 7 juni 2021 15:25:5.1.2.e De douche opnieuw afgesteld en de temperatuur blijft nu goed. maandag 7 juni 2021 14:06:5.1.2.e Douche temperatuur schommelt dinsdag 8 juni 2021 14:02:5.1.2.e Opnieuw afgesteld.	Administratief gereed
3255587.01	1	Cb.3._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 8 juni 2021 09:33	dinsdag 8 juni 2021 15:27	09/06/2021 09:33	5,91	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 8 juni 2021 09:32:5.1.2.e Douche gaat vanaf gisteravond niet aan, het andere water op de cel werkt wel. dinsdag 8 juni 2021 15:20:5.1.2.e Douche gereset, werkt weer naar behoren	Administratief gereed
3259722.01	1	Bb.2._010 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 9 juni 2021 08:22	woensdag 9 juni 2021 16:14	10/06/2021 08:22	7,87	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 9 juni 2021 08:22:5.1.2.e Op de B2b cel 10 is de temperatuur te hoog van het water woensdag 9 juni 2021 16:13:5.1.2.e douche temperatuur 38 graad afgesteld storing opgelost	Administratief gereed
3260431.01	1	Bc.3._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 9 juni 2021 12:14	donderdag 10 juni 2021 10:18	10/06/2021 12:14	22,07	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 9 juni 2021 12:13:5.1.2.e Douche blijft niet aan. donderdag 10 juni 2021 10:15:5.1.2.e druknop van de douche vervangen storing opgelost	Administratief gereed
3265117.01	1	Ca.3._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 10 juni 2021 14:08	vrijdag 11 juni 2021 12:26	11/06/2021 14:08	22,31	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 10 juni 2021 14:07:5.1.2.e Douche functioneert niet vrijdag 11 juni 2021 12:26:5.1.2.e ter plekke geweest en alles werkt prima melding onterecht	Administratief gereed
3268747.01	1	Bc.3._016 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 11 juni 2021 10:12	vrijdag 11 juni 2021 12:25	12/06/2021 10:12	2,22	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 11 juni 2021 10:12:5.1.2.e na paar sec. gaat de douche weer uit. Graag naar kijken vrijdag 11 juni 2021 12:24:5.1.2.e douche is herstart en werkt nu prima	Administratief gereed
3295708.01	1	Bc.4._002 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 17 juni 2021 14:28	vrijdag 18 juni 2021 12:44	18/06/2021 14:28	22,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 17 juni 2021 14:28:5.1.2.e Douche is te heet vrijdag 18 juni 2021 12:44:5.1.2.e afgesteld door 5.1.2.e	Administratief gereed
3299032.01	1	Ca.3._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 18 juni 2021 08:49	vrijdag 18 juni 2021 13:50	19/06/2021 08:49	5,02	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 18 juni 2021 08:48:5.1.2.e Deze cel is leeg en melder weet dat douche gaat zelf doorspoelen., maar deze douche stond hele nacht aan. Graag naar kijken vrijdag 18 juni 2021 13:48:5.1.2.e de instellingen stonden verkeerd deze weer goed gezet. alles werkt weer naar behoren.	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
3300385.01	1	Bc.1._002 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 18 juni 2021 16:08	vrijdag 18 juni 2021 17:01	19/06/2021 16:08	0,89	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 18 juni 2021 16:08 5.1.2.e : Douche werk niet. ook niet na 30 min wachten. Graag herstellen vrijdag 18 juni 2021 16:59 5.1.2.e : de douche knop is stuk geslagen waardoor de douche niet meer werkt. er is een nieuwe douche knop geplaatst. materiaal: 1 douche knopje maandag 21 juni 2021 08:35 5.1.2.e : maandag 21 juni 2021 15:17 5.1.2.e : douche temperatuur afgesteld en functioneert weer naar behoren maandag 21 juni 2021 09:31 5.1.2.e : maandag 21 juni 2021 13:36 5.1.2.e : douche afgesteld functioneert weer naar behoren	Administratief gereed
3312005.01	1	Cb.3._044 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 21 juni 2021 08:35	maandag 21 juni 2021 15:18	22/06/2021 08:35	6,72	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Douche gaat van koud naar te heet en terug maandag 21 juni 2021 15:17 5.1.2.e : douche temperatuur afgesteld en functioneert weer naar behoren	Administratief gereed
3312178.01	2	Bc.4._002 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 21 juni 2021 09:32	maandag 21 juni 2021 13:40	22/06/2021 09:32	4,14	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 21 juni 2021 09:31 5.1.2.e : maandag 21 juni 2021 13:36 5.1.2.e : douche afgesteld functioneert weer naar behoren	Administratief gereed
3316679.01	1	Bc.1._002 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 22 juni 2021 10:13	woensdag 23 juni 2021 09:17	23/06/2021 10:13	23,07	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 22 juni 2021 10:12 5.1.2.e : Het water van de douche gaat na een paar seconden uit. woensdag 23 juni 2021 09:16 5.1.2.e : Temperatuur van de douche is afgesteld	Administratief gereed
3326677.01	2	Bc.4._011 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 24 juni 2021 17:15	vrijdag 25 juni 2021 11:44	25/06/2021 17:15	18,49	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 24 juni 2021 17:13 5.1.2.e : vrijdag 25 juni 2021 11:44 5.1.2.e : douche is afgesteld	Administratief gereed
3330163.01	1	Cb.2._042 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 25 juni 2021 12:37	vrijdag 25 juni 2021 14:45	26/06/2021 12:37	2,14	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 25 juni 2021 12:36 5.1.2.e : Water is koud uit de douche, ook van cel ernaast,40 vrijdag 25 juni 2021 14:45 5.1.2.e : afgesteld door 5.1.2.e : dinsdag 29 juni 2021 09:16 5.1.2.e : Douche in cel 8 en 6 is erg heet. Graag afstellen	Administratief gereed
3347280.01	1	Bb.1._006 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 29 juni 2021 09:17	dinsdag 29 juni 2021 12:39	30/06/2021 09:17	3,37	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 29 juni 2021 12:37 5.1.2.e : Temperatuur afgesteld functioneert naar behoren	Administratief gereed
3347760.01	1	Bb.1._012 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 29 juni 2021 11:49	dinsdag 29 juni 2021 16:20	30/06/2021 11:49	4,52	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 29 juni 2021 11:48 5.1.2.e : Water in de douche is erg heet dinsdag 29 juni 2021 16:20 5.1.2.e : douche afgesteld en functioneert naar behoren	Administratief gereed
3351699.01	1	Cb.3._003 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 30 juni 2021 09:30	woensdag 30 juni 2021 15:15	01/07/2021 09:30	5,75	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 30 juni 2021 09:29 5.1.2.e : Douche werkt niet naar behoren. Het gaat om 1 en 3. woensdag 30 juni 2021 15:06 5.1.2.e : Het koude water was afgesloten door medewerker JCS daardoor kwam bij douchen alleen heet water vrij en slat de installatie in verbrandbeveiliging uit , hier is een gevaarlijke situatie ontstaan naar de Justitiabele toe met klem op de afdeling gezegd dit nooit meer te doen wellicht dat een contact met een teamleider , afdelingshoofd wenselijk is zodat de afdelingen op de hoogte zijn schade tijdverlies	Administratief gereed
3351920.01	1	Bb.1._027 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 30 juni 2021 10:39	woensdag 30 juni 2021 15:04	01/07/2021 10:39	4,42	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 30 juni 2021 10:38 5.1.2.e : De drukknop van de douche werkt niet naar behoren. woensdag 30 juni 2021 15:03 5.1.2.e : douche knop vervangen en functioneert weer naar behoren schade Doucheknop was ingedrukt met kracht kapot gemaakt	Administratief gereed
3356334.01	1	Ca.3._013 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 1 juli 2021 10:52	donderdag 1 juli 2021 12:48	02/07/2021 10:52	1,94	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 1 juli 2021 10:49 5.1.2.e : Douche putje is verstopt en personeel 5.1.2.e) heeft zelf geprobeerd putje open te maken met speciale schroevendraaier. Dat lukt niet. Graag naar kijken donderdag 1 juli 2021 12:46 5.1.2.e : douche putje geopend zat inderdaad vast , verstopping gelijk opgelost en functioneert weer naar behoren	Administratief gereed
3360342.01	1	Bb.1._009 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 2 juli 2021 08:52	vrijdag 2 juli 2021 16:13	03/07/2021 08:52	7,35	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 2 juli 2021 08:52 5.1.2.e : Douche is erg heet vrijdag 2 juli 2021 16:13 5.1.2.e : afgesteld door 5.1.2.e	Administratief gereed
3373789.01	1	Bc.4._002 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 5 juli 2021 11:08	maandag 5 juli 2021 11:59	06/07/2021 11:08	0,85	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 5 juli 2021 11:06 5.1.2.e : Douche te warm. maandag 5 juli 2021 11:58 5.1.2.e : douche afgesteld en ook perlator vervangen functioneert weer naar behoren	Administratief gereed
3373977.01	1	Bc.4._024 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 5 juli 2021 12:08	dinsdag 6 juli 2021 07:16	06/07/2021 12:08	19,14	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 5 juli 2021 12:08 5.1.2.e : Douche werkt niet. maandag 5 juli 2021 14:42 5.1.2.e : Opnieuw afgesteld.	Administratief gereed
3378976.01	1	Bc.1._028 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 6 juli 2021 15:34		07/07/2021 15:34	24,11	0,1	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang	dinsdag 6 juli 2021 15:34 5.1.2.e : Douche werkt niet naar behoren woensdag 7 juli 2021 14:57 5.1.2.e :	Melding onterecht

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
			Representatief										
3387896.01	1	Bb.1._010 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 8 juli 2021 16:29	vrijdag 9 juli 2021 10:31	09/07/2021 16:29	18,04	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	magneetschakelaar vervangen om de douche te bedienen. Mechanische defect. Per abuis onterecht afgemeld, dit heeft geen gevolgen voor een evt korting. donderdag 8 juli 2021 16:28 5.1.2.e : De douche van cel b1b. 10 blijft continu door druppelen. Kan er iemand gestuurd worden vrijdag 9 juli 2021 10:30 5.1.2.e : Perlator vervangen en douche kop afgesteld en functioneert weer naar behoren zondag 11 juli 2021 13:57 5.1.2.e : Water van de douche gaat niet aan. Geantidateerd naar de tijd van de melding 12:30 maandag 12 juli 2021 11:52 5.1.2.e : Opnieuw ingesteld. zondag 11 juli 2021 14:00 5.1.2.e : Water temperatuur wisselt. geantidateerd naar de tijd van de melding 12:30. maandag 12 juli 2021 10:46 5.1.2.e : Douche opnieuw afgesteld. maandag 12 juli 2021 09:38 5.1.2.e : maandag 12 juli 2021 12:05 5.1.2.e :	Administratief gereed
3400465.01	1	Ca.2._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	zondag 11 juli 2021 13:59	maandag 12 juli 2021 11:53	12/07/2021 12:30	23,39	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	zondag 11 juli 2021 13:57 5.1.2.e : Water van de douche gaat niet aan. Geantidateerd naar de tijd van de melding 12:30 maandag 12 juli 2021 11:52 5.1.2.e : Opnieuw ingesteld. zondag 11 juli 2021 14:00 5.1.2.e : Water temperatuur wisselt. geantidateerd naar de tijd van de melding 12:30. maandag 12 juli 2021 10:46 5.1.2.e : Douche opnieuw afgesteld. maandag 12 juli 2021 09:38 5.1.2.e : maandag 12 juli 2021 12:05 5.1.2.e :	Administratief gereed
3400467.01	1	Ca.2._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	zondag 11 juli 2021 14:01	maandag 12 juli 2021 10:48	12/07/2021 12:30	22,31	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	zondag 11 juli 2021 14:00 5.1.2.e : Water temperatuur wisselt. geantidateerd naar de tijd van de melding 12:30. maandag 12 juli 2021 10:46 5.1.2.e : Douche opnieuw afgesteld. maandag 12 juli 2021 09:38 5.1.2.e : maandag 12 juli 2021 12:05 5.1.2.e :	Administratief gereed
3404015.01	1	Bc.3._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 12 juli 2021 09:38	maandag 12 juli 2021 12:08	13/07/2021 09:38	2,5	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 12 juli 2021 09:38 5.1.2.e : maandag 12 juli 2021 12:05 5.1.2.e :	Administratief gereed
3421387.01	1	Ca.2._042 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 16 juli 2021 09:05	vrijdag 16 juli 2021 13:52	17/07/2021 09:05	4,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Douche valt uit door temperatuurs beveiliging water. Temperatuur goed afgesteld en werking gecontroleerd. vrijdag 16 juli 2021 09:05 5.1.2.e : Water in de douche is koud vrijdag 16 juli 2021 11:50 5.1.2.e : IOM 5.1.2.e : Deze afdeling is in quarantaine en melding mag niet n de wacht omdat INGS moeten wel kunnen douchen. Temperatuur kan afgesteld worden buiten in de schacht vrijdag 16 juli 2021 13:51 5.1.2.e : 5.1.2.e : IOM op de afdeling geweest en temperatuur is afgesteld vrijdag 16 juli 2021 09:06 5.1.2.e : Water in de douche is koud vrijdag 16 juli 2021 11:50 5.1.2.e : IOM 5.1.2.e : Deze afdeling is in quarantaine en melding mag niet n de wacht omdat INGS moeten wel kunnen douchen. Temperatuur kan afgesteld worden buiten in de schacht vrijdag 16 juli 2021 13:51 5.1.2.e : IOM op de afdeling geweest en temperatuur is afgesteld zondag 18 juli 2021 14:01 5.1.2.e :	Administratief gereed
3421388.01	1	Ca.2._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 16 juli 2021 09:06	vrijdag 16 juli 2021 13:53	17/07/2021 09:06	4,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Water in de douche is koud vrijdag 16 juli 2021 11:50 5.1.2.e : IOM 5.1.2.e : Deze afdeling is in quarantaine en melding mag niet n de wacht omdat INGS moeten wel kunnen douchen. Temperatuur kan afgesteld worden buiten in de schacht vrijdag 16 juli 2021 13:51 5.1.2.e : IOM op de afdeling geweest en temperatuur is afgesteld zondag 18 juli 2021 14:01 5.1.2.e :	Administratief gereed
3432245.01	1	Ca.3._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	zondag 18 juli 2021 21:13	maandag 19 juli 2021 11:14	19/07/2021 14:01	21,22	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Het water van de douche blijft bij het spoelen maar door spoelen en gaat niet meer uit. maandag 19 juli 2021 11:12 5.1.2.e : hij stond nog in de Legionella stand. dit is nu veranderd en alles werkt naar behoren dinsdag 20 juli 2021 13:13 5.1.2.e : Douchekop lekt. woensdag 21 juli 2021 09:10 5.1.2.e : de magneetklep is defect. de magneetklep is vervangen vrijdag 23 juli 2021 08:12 5.1.2.e : douche gaat na paar sec weer uit vrijdag 23 juli 2021 14:39 5.1.2.e : daar aan gekomen de douche uitvoerig getest en alles werkt naar behoren. vrijdag 23 juli 2021 13:07 5.1.2.e : cel 2 heeft geen warm water vrijdag 23 juli 2021 14:41 5.1.2.e : het water weer op de goed temperatuur gezet maandag 26 juli 2021 11:23 5.1.2.e : geen warm water uit de douche maandag 26 juli 2021 15:36 5.1.2.e : douche temperatuur 38 graad afgesteld storing opgelost maandag 26 juli 2021 11:23 5.1.2.e : geen warm water uit de douche maandag 26 juli 2021 15:47 5.1.2.e : douch temperatuur afgesteld 38 graad storing opgelost maandag 26 juli 2021 11:51 5.1.2.e : er komt voor paar sec heet water uit maandag 26 juli 2021 15:33 5.1.2.e : douche temperatuur 38 graad afgesteld storing opgelost	Administratief gereed
3439512.01	1	Ca.2._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 20 juli 2021 13:18	woensdag 21 juli 2021 09:11	21/07/2021 13:18	19,89	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 19 juli 2021 11:12 5.1.2.e : hij stond nog in de Legionella stand. dit is nu veranderd en alles werkt naar behoren dinsdag 20 juli 2021 13:13 5.1.2.e : Douchekop lekt. woensdag 21 juli 2021 09:10 5.1.2.e : de magneetklep is defect. de magneetklep is vervangen vrijdag 23 juli 2021 08:12 5.1.2.e : douche gaat na paar sec weer uit vrijdag 23 juli 2021 14:39 5.1.2.e : daar aan gekomen de douche uitvoerig getest en alles werkt naar behoren. vrijdag 23 juli 2021 13:07 5.1.2.e : cel 2 heeft geen warm water vrijdag 23 juli 2021 14:41 5.1.2.e : het water weer op de goed temperatuur gezet maandag 26 juli 2021 11:23 5.1.2.e : geen warm water uit de douche maandag 26 juli 2021 15:36 5.1.2.e : douche temperatuur 38 graad afgesteld storing opgelost maandag 26 juli 2021 11:23 5.1.2.e : geen warm water uit de douche maandag 26 juli 2021 15:47 5.1.2.e : douch temperatuur afgesteld 38 graad storing opgelost maandag 26 juli 2021 11:51 5.1.2.e : er komt voor paar sec heet water uit maandag 26 juli 2021 15:33 5.1.2.e : douche temperatuur 38 graad afgesteld storing opgelost	Administratief gereed
3451647.01	1	Ba.2._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 23 juli 2021 08:13		24/07/2021 08:13	6,46	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 23 juli 2021 08:12 5.1.2.e : douche gaat na paar sec weer uit vrijdag 23 juli 2021 14:39 5.1.2.e : daar aan gekomen de douche uitvoerig getest en alles werkt naar behoren. vrijdag 23 juli 2021 13:07 5.1.2.e : cel 2 heeft geen warm water vrijdag 23 juli 2021 14:41 5.1.2.e : het water weer op de goed temperatuur gezet maandag 26 juli 2021 11:23 5.1.2.e : geen warm water uit de douche maandag 26 juli 2021 15:36 5.1.2.e : douche temperatuur 38 graad afgesteld storing opgelost maandag 26 juli 2021 11:23 5.1.2.e : geen warm water uit de douche maandag 26 juli 2021 15:47 5.1.2.e : douch temperatuur afgesteld 38 graad storing opgelost maandag 26 juli 2021 11:51 5.1.2.e : er komt voor paar sec heet water uit maandag 26 juli 2021 15:33 5.1.2.e : douche temperatuur 38 graad afgesteld storing opgelost	Melding onterecht
3452547.01	1	Ca.2._002 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 23 juli 2021 13:07	vrijdag 23 juli 2021 14:41	24/07/2021 13:07	1,57	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 23 juli 2021 13:07 5.1.2.e : cel 2 heeft geen warm water vrijdag 23 juli 2021 14:41 5.1.2.e : het water weer op de goed temperatuur gezet maandag 26 juli 2021 11:23 5.1.2.e : geen warm water uit de douche maandag 26 juli 2021 15:36 5.1.2.e : douche temperatuur 38 graad afgesteld storing opgelost maandag 26 juli 2021 11:23 5.1.2.e : geen warm water uit de douche maandag 26 juli 2021 15:47 5.1.2.e : douch temperatuur afgesteld 38 graad storing opgelost maandag 26 juli 2021 11:51 5.1.2.e : er komt voor paar sec heet water uit maandag 26 juli 2021 15:33 5.1.2.e : douche temperatuur 38 graad afgesteld storing opgelost	Administratief gereed
3465236.01	1	Ca.2._021 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 26 juli 2021 11:23	maandag 26 juli 2021 15:38	27/07/2021 11:23	4,25	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 23 juli 2021 14:41 5.1.2.e : het water weer op de goed temperatuur gezet maandag 26 juli 2021 11:23 5.1.2.e : geen warm water uit de douche maandag 26 juli 2021 15:36 5.1.2.e : douche temperatuur 38 graad afgesteld storing opgelost maandag 26 juli 2021 11:23 5.1.2.e : geen warm water uit de douche maandag 26 juli 2021 15:47 5.1.2.e : douch temperatuur afgesteld 38 graad storing opgelost maandag 26 juli 2021 11:51 5.1.2.e : er komt voor paar sec heet water uit maandag 26 juli 2021 15:33 5.1.2.e : douche temperatuur 38 graad afgesteld storing opgelost	Administratief gereed
3465237.01	1	Ca.2._032 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 26 juli 2021 11:24	maandag 26 juli 2021 15:48	27/07/2021 11:24	4,41	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 23 juli 2021 14:41 5.1.2.e : het water weer op de goed temperatuur gezet maandag 26 juli 2021 11:23 5.1.2.e : geen warm water uit de douche maandag 26 juli 2021 15:36 5.1.2.e : douche temperatuur 38 graad afgesteld storing opgelost maandag 26 juli 2021 11:23 5.1.2.e : geen warm water uit de douche maandag 26 juli 2021 15:47 5.1.2.e : douch temperatuur afgesteld 38 graad storing opgelost maandag 26 juli 2021 11:51 5.1.2.e : er komt voor paar sec heet water uit maandag 26 juli 2021 15:33 5.1.2.e : douche temperatuur 38 graad afgesteld storing opgelost	Administratief gereed
3465319.01	1	Ca.2._030 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 26 juli 2021 11:52	maandag 26 juli 2021 15:35	27/07/2021 11:52	3,72	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 26 juli 2021 11:51 5.1.2.e : er komt voor paar sec heet water uit maandag 26 juli 2021 15:33 5.1.2.e : douche temperatuur 38 graad afgesteld storing opgelost	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
3465767.01	1	Cc.3._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 26 juli 2021 14:10	dinsdag 27 juli 2021 13:58	27/07/2021 14:10	23,81	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 26 juli 2021 14:10:5.1.2.e : Betrokkene geeft aan dat zijn douche niet werkt. C3C cel 36. dinsdag 27 juli 2021 13:45:5.1.2.e : hersteld door 5.1.2.e	Administratief gereed
346633.01	1	Bb.3._030 voorruimte douches	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 5 september 2018 10:11	woensdag 5 september 2018 12:48	06/09/2018 08:11	2,62	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 5 september 2018 10:10:5.1.2.e : Het water in de douche loopt niet goed weg. woensdag 5 september 2018 12:46:5.1.2.e de douche put ontstopt. het water loopt weer goed weg. storing verstopping douche opgelost	Administratief gereed
3482405.01	1	Bc.2._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 30 juli 2021 10:08	vrijdag 30 juli 2021 14:20	31/07/2021 10:08	4,21	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 30 juli 2021 10:02:5.1.2.e Douche is te koud vrijdag 30 juli 2021 14:18:5.1.2.e :	Administratief gereed
3512852.01	1	Bb.1._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 6 augustus 2021 10:19		07/08/2021 10:20	4,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 6 augustus 2021 10:18:5.1.2.e : douche temperatuur afgesteld 38 graad storing opgelost doucheputje loopt niet goed door. putje is al schoongemaakt door de bewoner vrijdag 6 augustus 2021 14:36:5.1.2.e : daar aan gekomen blijkt het putje al zelf te zijn ontstopt. melding onterecht	Melding onterecht
3525680.01	1	Ba.2._009 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 9 augustus 2021 09:26	maandag 9 augustus 2021 14:10	10/08/2021 09:26	4,74	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 9 augustus 2021 09:24:5.1.2.e : De drukknop van de douche werkt niet goed. maandag 9 augustus 2021 14:09:5.1.2.e Gereset,	Administratief gereed
3526921.01	1	Bb.1._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 9 augustus 2021 16:11	dinsdag 10 augustus 2021 12:17	10/08/2021 16:10	20,12	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 9 augustus 2021 16:10:5.1.2.e : Douche loopt niet door. 2 dagen geleden is het putje opgeweest en schoongemaakt. Douche blijft verstopt. dinsdag 10 augustus 2021 12:16:5.1.2.e : Putje is opengemaakt, deze was beslist niet kort geleden schoongemaakt. Deze melding had zelf opgelost kunnen worden door putje schoon te maken. Monteur heeft putje schoongemaakt	Administratief gereed
3530935.01	1	Bb.2._027 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 10 augustus 2021 14:18	dinsdag 10 augustus 2021 18:09	11/08/2021 14:18	3,86	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 10 augustus 2021 14:18:5.1.2.e Douche geeft geen water dinsdag 10 augustus 2021 18:0:5.1.2.e : Gedetineerden waren ingesloten bij gemaakte melding. Knop beschadigd door molest. Melding mag niet in de vroege ochtend opgepakt worden. (TL 5.1.2.e) Gedetineerden door avonddienst laten verplaatsen naar recreatieruimte. Nieuwe knop gemonteerd. Er kan weer fris gedouched worden. Werkt weer naar tevredenheid.	Administratief gereed
3531300.01	1	Bc.2._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 10 augustus 2021 16:18	woensdag 11 augustus 2021 11:54	11/08/2021 16:18	19,61	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 10 augustus 2021 16:16:5.1.2.e : Douche is te heet woensdag 11 augustus 2021 11:52:5.1.2.e :	Administratief gereed
355683.01	1	Ba.1._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 10 september 2018 13:55	maandag 10 september 2018 14:25	11/09/2018 13:55	0,5	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 10 september 2018 13:55:5.1.2.e : Douche 5.1.2.e 10-09-18 koude douche is gesteld naar 39 graden	Administratief gereed
3560587.01	1	Ba.3._027 isoleerbadkamer	Hoog 24 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	dinsdag 17 augustus 2021 10:24	dinsdag 17 augustus 2021 12:56	18/08/2021 08:24	2,54	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 17 augustus 2021 10:24:5.1.2.e : Douche gaat steeds uit dinsdag 17 augustus 2021 12:55:5.1.2.e : de mengkraan een paar keer heet en dan koud gezet. de temperatuur blijft nu constant	Administratief gereed
3561422.01	1	Bc.2._030 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 17 augustus 2021 14:58	dinsdag 17 augustus 2021 17:58	18/08/2021 14:58	3	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 17 augustus 2021 14:58:5.1.2.e : Douche geeft geen warm water dinsdag 17 augustus 2021 17:57:5.1.2.e :	Administratief gereed
3561423.01	1	Bc.2._032 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 17 augustus 2021 14:59	dinsdag 17 augustus 2021 17:58	18/08/2021 14:59	2,99	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 17 augustus 2021 14:59:5.1.2.e : Douche geeft geen warm water dinsdag 17 augustus 2021 17:58:5.1.2.e :	Administratief gereed
3565474.01	1	Bb.2._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 18 augustus 2021 13:20	woensdag 18 augustus 2021 15:10	19/08/2021 13:20	1,84	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 18 augustus 2021 13:19:5.1.2.e Douche word warm koud woensdag 18 augustus 2021 15:08:5.1.2.e : de mengkraan goed heet en weer koud gezet de temperatuur weer goed gezet. alles werkt weer naar behoren	Administratief gereed
3565475.01	1	Bb.2._023 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 18 augustus 2021 13:20	woensdag 18 augustus 2021 15:10	19/08/2021 13:20	1,84	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang	woensdag 18 augustus 2021 13:20:5.1.2.e : Water is afwisselend warm koud	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
			Representatief								ruimtes)	woensdag 18 augustus 2021 15:08 5.1.2.e : de mengkraan goed heet en weer koud gezet de temperatuur weer goed gezet. alles werkt weer naar behoren dinsdag 24 augustus 2021 11:25 5.1.2.e : Op de C2b cel 30 lekt de douche kop	Administratief gereed
3591276.01	1	Cb.2._030 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 24 augustus 2021 11:25	dinsdag 24 augustus 2021 15:47	25/08/2021 11:25	4,37	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 24 augustus 2021 15:36 5.1.2.e : de magneetklep is defect ,deze is vervangen. alles werkt weer naar behoren. woensdag 25 augustus 2021 14:19 5.1.2.e : Het doucheputje is verstopt. woensdag 25 augustus 2021 15:58 5.1.2.e : Douche hersteld.	Administratief gereed
3596356.01	1	Bb.1._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 25 augustus 2021 15:20	woensdag 25 augustus 2021 16:02	26/08/2021 14:20	1,7	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 25 augustus 2021 15:20 5.1.2.e : Na een keer drukken komt er geen water meer uit de douch	Administratief gereed
3596357.01	1	Bc.3._020 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 25 augustus 2021 15:24	donderdag 26 augustus 2021 11:11	26/08/2021 15:24	19,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 26 augustus 2021 11:10 5.1.2.e : de douche stond iets te heet waardoor de beveiliging werd geactiveerd. de douche weer op de goede temperatuur gezet donderdag 26 augustus 2021 11:28 5.1.2.e : Op de afdeling C2a kamer 38 komt er maar zeer korte tijd koud water uit de douchekop.	Administratief gereed
3600000.01	1	Ca.2._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet - Covid	donderdag 26 augustus 2021 11:28	donderdag 2 september 2021 11:24	02/09/2021 11:54	167,94	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 26 augustus 2021 14:37 5.1.2.e : afdeling nog in quarantaine melding in de wacht woensdag 1 september 2021 15:02 5.1.2.e : melding uit de wacht donderdag 2 september 2021 11:23 5.1.2.e : ; douche is afgesteld en werkt weer prima donderdag 26 augustus 2021 13:01 5.1.2.e : Douchekop straalt naar de muur de vrijdag 27 augustus 2021 10:09 5.1.2.e : Douche kop goed gezet storing opgelost donderdag 26 augustus 2021 14:42 5.1.2.e : Douche is te koud melding in de wacht afdeling is nog in quarantaine woensdag 1 september 2021 15:02 5.1.2.e : Afdeling uit quarantaine melding uit de wacht	Administratief gereed
3600290.01	1	Cb.2._044 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 26 augustus 2021 13:03	vrijdag 27 augustus 2021 10:12	27/08/2021 13:03	21,15	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 26 augustus 2021 15:02 5.1.2.e : Afdeling uit quarantaine melding uit de wacht	Administratief gereed
3600590.01	1	Ca.2._008 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 26 augustus 2021 14:42	donderdag 2 september 2021 11:42	02/09/2021 15:01	165	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	melding in de wacht afdeling is nog in quarantaine woensdag 1 september 2021 15:02 5.1.2.e : Afdeling uit quarantaine melding uit de wacht	Administratief gereed
3600774.01	1	Bb.1._010 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 26 augustus 2021 15:40	vrijdag 27 augustus 2021 09:23	27/08/2021 15:40	17,72	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 2 september 2021 11:23 5.1.2.e : ; douche is afgesteld en werkt weer prima donderdag 26 augustus 2021 15:40 5.1.2.e : Doucheputje is verstop melder geeft aan dat putje open is gemaakt en schoongemaakt. Water loopt nog steeds niet goed door vrijdag 27 augustus 2021 09:19 5.1.2.e : douche ontstopt storing opgelost vrijdag 27 augustus 2021 09:06 5.1.2.e : Douche kop staat de verkeerde kant op, je kan zo niet douchen vrijdag 27 augustus 2021 11:19 5.1.2.e : Melding in de wacht gezet, afdeling bevroren	Administratief gereed
3603915.01	1	Cb.2._019 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet - COVID	vrijdag 27 augustus 2021 09:07	dinsdag 7 september 2021 16:11	08/09/2021 13:59	271,07	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 7 september 2021 16:10 5.1.2.e : de douchekop is weer goed gezet. maandag 30 augustus 2021 13:27 5.1.2.e : - Doucheput cel 39 blijft verstopt na meerdere pogingen het zelf op te lossen - Doucheknop cel 39 moet hard worden ingedrukt voordat het werkt. Wellicht vervangen dinsdag 31 augustus 2021 12:57 5.1.2.e : ontstopt door rachid.	Administratief gereed
3617703.01	1	Ba.2._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 30 augustus 2021 13:25	dinsdag 31 augustus 2021 12:57	31/08/2021 13:25	23,54	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	geen schade dinsdag 31 augustus 2021 09:44 5.1.2.e : wasbak en wc hebben geen water. Melder geeft aan dat dity al vanaf gisteravond het geval is. dinsdag 31 augustus 2021 11:43 5.1.2.e : Water gereset, werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
3621483.01	1	Ba.1._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 31 augustus 2021 09:45	dinsdag 31 augustus 2021 11:43	01/09/2021 09:45	1,97	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 14 september 2018 16:57 5.1.2.e : Bewoner vindt de douche te koud. Met de melder afgesproken dat de melding in de wacht gaat tot maandag. vrijdag 14 september 2018 17:40 5.1.2.e :	Administratief gereed
362944.01	1	Cc.2._014 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 14 september 2018 16:59	maandag 17 september 2018 08:42	18/09/2018 07:01	63,72	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
												OOK besproken met afdelingshoofd 5.1.2.e hij is ook akkoord.	
												maandag 17 september 2018 07:13 5.1.2.e melding uit de wacht	
												17-09-2018/8:45/JH I.o.m. De dienstdoende medewerker hoeft er niets aan deze melding gedaan te worden en is dit een onterechte melding.	
3630047.01	1	Aa.1._029 bezoek zonder toezicht (BZT)	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	donderdag 2 september 2021 08:38	donderdag 2 september 2021 14:36	02/09/2021 16:38	5,97	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	In deze ruimte (bezoek zonder toezicht) komt geen water uit de douche	Administratief gereed
												donderdag 2 september 2021 14:35 5.1.2.e : Magneetklep is defect. Deze vervangen en de douche werkt weer	
3631476.01	1	Bc.4._010 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 2 september 2021 16:13	vrijdag 3 september 2021 09:02	03/09/2021 16:13	16,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Bewoners geven aan dat de douche te heet is	Administratief gereed
												vrijdag 3 september 2021 09:01 5.1.2.e : douche temperatuur 39 graad afgesteld storing opgelost	
3634461.01	1	Ca.3._019 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 3 september 2021 08:45	vrijdag 3 september 2021 13:44	04/09/2021 08:45	4,99	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	geen water in de wasbak en douche	Administratief gereed
												vrijdag 3 september 2021 13:44 5.1.2.e : Het was stroom storing in deze cel; dat is hersteld en water is er weer	
3643113.01	1	Bb.4._028a douche dames	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	zondag 5 september 2021 08:54	zondag 5 september 2021 12:32	06/09/2021 15:30	0	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	zondag 5 september 2021 08:53 5.1.2.e : In de douche ruimte op Bb4 is geen warm water. Afgesproken met de melder om morgen ochtend vroeg naar kijken, voor 07:00 uur	Administratief gereed
												zondag 5 september 2021 12:30 5.1.2.e : Er was druk alarm in systeem, dat is hersteld, warm water is weer aanwezig	
3647567.01	1	Bb.4._028 voorruimte douches (D)	Hoog 24 uurs regime Niet representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 6 september 2021 09:33	maandag 6 september 2021 12:46	06/09/2021 17:33	3,22	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 6 september 2021 09:32 5.1.2.e : De temperatuur van de douche wisseld.	Administratief gereed
												maandag 6 september 2021 12:45 5.1.2.e : ze uitvoerig getest maar alles werkt naar behoren	
3647583.01	1	Bc.4._012 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 6 september 2021 09:38	maandag 6 september 2021 12:47	07/09/2021 09:38	3,15	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 6 september 2021 09:33 5.1.2.e : De watertemperatuur van de douche is te laag.	Administratief gereed
												maandag 6 september 2021 12:47 5.1.2.e : de temperatuur van het water weer goed gezet.	
3661408.01	1	Bb.3._030 voorruimte douches	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 9 september 2021 14:13	donderdag 9 september 2021 15:26	10/09/2021 08:07	5,32	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen.	Administratief gereed
												donderdag 9 september 2021 14:09 5.1.2.e : Verstopping doucheputje. Geantidateerd naar de tijd van de melding 10:07 ivm Planon storing.	
												donderdag 9 september 2021 14:44 5.1.2.e : Douche ontstopt, zat vol met haren, ontstopt door monteur	
3664457.01	1	Ca.3._010 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 10 september 2021 07:20	vrijdag 10 september 2021 12:26	11/09/2021 07:20	5,1	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 10 september 2021 07:20 5.1.2.e : temperatuur van het water op cel 10, afdeling C3A, is erg heet. Zou dit kunnen worden nagekeken	Administratief gereed
												vrijdag 10 september 2021 12:24 5.1.2.e : de temperatuur is weer goed gezet	
3666068.01	1	Cb.3._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 10 september 2021 16:04	vrijdag 10 september 2021 16:59	11/09/2021 16:04	0,92	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 10 september 2021 16:04 5.1.2.e : water uit de douche is ijskoud	Administratief gereed
												vrijdag 10 september 2021 16:57 5.1.2.e : Douche is afgesteld	
3687073.01	1	Bc.1._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 15 september 2021 12:03	woensdag 15 september 2021 15:12	16/09/2021 12:03	3,15	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 15 september 2021 12:02 5.1.2.e : Komt geen water uit de douche	Administratief gereed
												woensdag 15 september 2021 15:10 5.1.2.e : Druknop vervangen deze was defect en functioneert weer naar behoren	
369794.01	1	Ba.1._002 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 18 september 2018 15:13	dinsdag 18 september 2018 16:11	19/09/2018 15:13	0,97	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 18 september 2018 15:13 5.1.2.e : Douche is te warm.	Administratief gereed
												dinsdag 18 september 2018 16:11 5.1.2.e : Douch opnieuw afgesteld door	
3708115.01	1	Cb.2._002 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 20 september 2021 08:44	maandag 20 september 2021 11:34	21/09/2021 08:44	2,84	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 20 september 2021 08:44 5.1.2.e : Douchewater afstellen ivm te warm water.	Administratief gereed
												maandag 20 september 2021 11:33 5.1.2.e : Douche afgesteld, bewoner was weer blij	
3708592.01	1	Bc.3._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 20 september 2021 11:20	maandag 20 september 2021 16:30	21/09/2021 11:20	5,17	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 20 september 2021 11:20 5.1.2.e : Geen water op de cel.	Administratief gereed
												maandag 20 september 2021 16:28 5.1.2.e	

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
371164.01	2	Bb.3._030 voorruimte douches	Hoog 12 uren regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 19 september 2018 10:03		20/09/2018 08:04	5,59	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	temperatuur verlaagd, viel elke keer uit door de hitte sensor werkt weer naar behoren, bewoner blijft woensdag 19 september 2018 10:01 5.1.2.e : De put in de douche is verstopt. woensdag 19 september 2018 15:40 5.1.2.e : et betreft een vieze doucheput. Deze dient eerst schoongemaakt te worden. dinsdag 21 september 2021 09:16 5.1.2.e : Geen water op de cel. Ook niet op de cel ernaast (30). dinsdag 21 september 2021 12:37 5.1.2.e : reset gegeven en werkt weer woensdag 19 september 2018 12:32 5.1.2.e : temp douch afstellen. 19-09-2018 MO 10:50 Douche opnieuw afgesteld en getest en functioneerd naar behoren woensdag 22 september 2021 16:02 5.1.2.e : Douche is te heet donderdag 23 september 2021 12:59 5.1.2.e : Temperatuur is afgesteld donderdag 23 september 2021 10:48 5.1.2.e : douche is te heet donderdag 23 september 2021 10:55 5.1.2.e : deze melding is al gisteren gemeld 3718148, nu is het dubbel en deze wordt afgemeld vrijdag 24 september 2021 13:19 5.1.2.e : geen warm water in deze cel vrijdag 24 september 2021 14:45 5.1.2.e : afgesteld door pieter donderdag 20 september 2018 13:08 5.1.2.e : Douche is koud. Graag herstellen 20-09-2018 15:00 MO douche opnieuw afgesteld en functioneerd naar behoren donderdag 30 september 2021 08:25 5.1.2.e : donderdag 30 september 2021 15:03 5.1.2.e : alle 3 de Douche putjes ontstopt en functioneren weer naar behoren oorzaak haren in putjes donderdag 30 september 2021 10:09 5.1.2.e : Geen water in deze cel donderdag 30 september 2021 11:51 5.1.2.e : Douche temperatuur gaat vanzelf van warm naar koud. Graag naar kijken vrijdag 1 oktober 2021 10:46 5.1.2.e : Temperatuur is afgesteld vrijdag 1 oktober 2021 14:21 5.1.2.e : Douche is koud vrijdag 1 oktober 2021 15:59 5.1.2.e : Temperatuur afgesteld. Werkt weer naar behoren. maandag 4 oktober 2021 11:52 5.1.2.e : Er komt geen water uit de douche. Melder geeft aan dat de douche niet te vaak gebruikt is. maandag 4 oktober 2021 15:32 5.1.2.e : Drukknopje vervangen en de douche werkt weer naar behoren. donderdag 7 oktober 2021 07:48 5.1.2.e : Melder is Kas; Douche gaat snel uit. Graag dat herstellen donderdag 7 oktober 2021 08:06 5.1.2.e : douche getest douche werkt naar behoren zaterdag 9 oktober 2021 07:42 5.1.2.e : Melder is 5.1.2.e ; Douche werkt niet, geen water. Er zijn drie douchjes. Twee werken helemaal niet en derde gaat wel aan maar blijft niet aan. Normaal kunnen ze hele tijd douche aan laten staan maandag 11 oktober 2021 09:14 5.1.2.e : de douche getest en alles werkt naar behoren zaterdag 9 oktober 2021 07:46 5.1.2.e : Melder is 5.1.2.e ; Douche werkt niet, geen water. Er zijn drie douchjes. Twee werken helemaal niet en derde gaat wel aan maar blijft niet aan. Normaal kunnen ze hele tijd douche aan laten staan	Melding onterecht
3712559.01	1	Ca.3._028 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 21 september 2021 09:16	dinsdag 21 september 2021 12:37	22/09/2021 09:16	3,36	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
371363.01	1	Bc.2._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 19 september 2018 12:33	woensdag 19 september 2018 12:35	20/09/2018 12:33	0,04	0	5.1.2.e k	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
3718148.01	1	Ba.1._026 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 22 september 2021 16:03	donderdag 23 september 2021 12:59	23/09/2021 16:03	20,94	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
3721559.01	2	Ba.1._026 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 23 september 2021 10:49		24/09/2021 10:49	0,14	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Melding onterecht
3726350.01	1	Ba.1._028 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 24 september 2021 13:19	vrijdag 24 september 2021 14:46	25/09/2021 13:19	1,45	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
373173.01	1	Bc.4._032 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 20 september 2018 13:09	donderdag 20 september 2018 16:59	21/09/2018 13:09	3,84	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
3751511.01	1	Bb.4._028b douche dames	Hoog 12 uren regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 30 september 2021 08:26	donderdag 30 september 2021 15:05	30/09/2021 16:26	6,66	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
3751840.01	1	Bc.2._028 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 30 september 2021 10:10	donderdag 30 september 2021 13:43	01/10/2021 10:10	3,55	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
3752152.01	1	Bc.4._016 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 30 september 2021 11:52	vrijdag 1 oktober 2021 10:46	01/10/2021 11:52	22,9	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
3756961.01	1	Bc.4._024 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 1 oktober 2021 14:22	vrijdag 1 oktober 2021 16:04	02/10/2021 14:22	1,7	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
3769508.01	1	Bc.2._001 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 4 oktober 2021 11:53	maandag 4 oktober 2021 15:33	05/10/2021 11:53	3,67	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
3781825.01	1	Bc.2._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 7 oktober 2021 07:49		08/10/2021 07:49	0,3	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Melding onterecht
3790541.01	1	Bb.4._028a douche dames	Hoog 12 uren regime Niet representatief	Douche werkt niet	zaterdag 9 oktober 2021 07:44		11/10/2021 15:30	1,8	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Melding onterecht
3790542.01	1	Bb.4._026a douche heren	Hoog 12 uren regime Niet representatief	Douche werkt niet	zaterdag 9 oktober 2021 07:46		11/10/2021 15:30	2,49	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Melding onterecht

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
379802.01	1	Bc.4._004 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 24 september 2018 08:26	maandag 24 september 2018 15:05	25/09/2018 08:26	6,66	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 11 oktober 2021 09:58 5.1.2.e : Melding onterecht, alles functioneert naar behoren melding onterecht maandag 24 september 2018 08:26 5.1.2.e : Douche is te koud 24-09-2018 14:30 MO douche opnieuw afgesteld en functioneert naar behoren maandag 11 oktober 2021 10:07 5.1.2.e : Geen warm water op cel	Administratief gereed
3799640.01		Cb.2._015 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 11 oktober 2021 10:11		12/10/2021 10:11	21,64	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 12 oktober 2021 07:48 5.1.2.e : daar aan gekomen blijkt alles te werken maandag 11 oktober 2021 13:32 5.1.2.e : Douche werkt niet komt geen water dinsdag 12 oktober 2021 12:33 5.1.2.e : douche gerest storing opgelost dinsdag 12 oktober 2021 11:02 5.1.2.e : douche geeft geen water	Melding onterecht
3800273.01	1	Bb.1._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 11 oktober 2021 13:33	dinsdag 12 oktober 2021 12:34	12/10/2021 13:33	23,02	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 12 oktober 2021 14:54 5.1.2.e : het douche knopje is defect. het knopje is vervangen	Administratief gereed
3804148.01	1	Bb.2._011 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 12 oktober 2021 11:03	dinsdag 12 oktober 2021 14:55	13/10/2021 11:03	3,87	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 15 oktober 2021 15:27 5.1.2.e : knop heeft deuk, molest dinsdag 12 oktober 2021 11:04 5.1.2.e : Douche water is te koud dinsdag 12 oktober 2021 14:53 5.1.2.e : de water is weer op de goede temperatuur gezet woensdag 13 oktober 2021 10:14 5.1.2.e : douche gaat kort aan en dan weer uit woensdag 13 oktober 2021 13:45 5.1.2.e : het systeem gereset en als werkt weer naar behoren. donderdag 14 oktober 2021 09:40 5.1.2.e : Water wordt steeds warm/koud. graag naar kijken donderdag 14 oktober 2021 12:07 5.1.2.e : douche afgesteld maandag 18 oktober 2021 07:58 5.1.2.e : eld: De douche van cel 11 op de bb.2 werkt niet goed maandag 18 oktober 2021 13:41 5.1.2.e : douche gereset werkt naar behoren maandag 18 oktober 2021 08:54 5.1.2.e : douche gaat binnen paar seconde uit maandag 18 oktober 2021 13:42 5.1.2.e : douche knop vervangen deze was pas vervangen maar functioneerde niet goed functioneert nu weer naar behoren maandag 18 oktober 2021 09:26 5.1.2.e : Douche is heel heet maandag 18 oktober 2021 13:43 5.1.2.e : douche 38 graad afgesteld storing opgelost woensdag 20 oktober 2021 10:45 5.1.2.e : Wanneer je de wc doorspoel knop indrukt gaat de douche aan.. woensdag 20 oktober 2021 15:06 5.1.2.e : melding onterecht douche werkt naar behoren donderdag 21 oktober 2021 12:55 5.1.2.e : Douche werkt niet, geeft al meerdere dagen problemen, komt geen water. donderdag 21 oktober 2021 16:08 5.1.2.e : Douche herstelt vrijdag 22 oktober 2021 12:01 5.1.2.e : douche gaat voor paar sec aan en daarna is water koud vrijdag 22 oktober 2021 14:29 5.1.2.e : Hans; Beveiliging van douche is afgesteld. Werkt weer prima naar behoren vrijdag 22 oktober 2021 14:31 5.1.2.e : Douche werkt niet goed vrijdag 22 oktober 2021 14:29 5.1.2.e : 5.1.2.e; Beveiliging van douche is afgesteld. Werkt weer prima naar behoren maandag 25 oktober 2021 12:53 5.1.2.e : Douche gaat een keer aan en daarna niet meer. maandag 25 oktober 2021 15:19 5.1.2.e : Doucheknop vervangen, ingedeukt	Administratief gereed
3804150.01	1	Bb.2._009 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 12 oktober 2021 11:04	dinsdag 12 oktober 2021 14:54	13/10/2021 11:04	3,84	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
3808358.01	1	Ba.2._014 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 13 oktober 2021 10:14	woensdag 13 oktober 2021 13:46	14/10/2021 10:14	3,54	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
3812591.01	1	Bb.1._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 14 oktober 2021 09:41	donderdag 14 oktober 2021 12:07	15/10/2021 09:41	2,44	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
3829630.01	2	Bb.2._011 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 18 oktober 2021 07:58	maandag 18 oktober 2021 13:43	19/10/2021 07:58	5,75	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
3829798.01	1	Ba.1._007 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 18 oktober 2021 08:54	maandag 18 oktober 2021 13:44	19/10/2021 08:54	4,84	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
3829897.01	1	Ba.2._018 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 18 oktober 2021 09:26	maandag 18 oktober 2021 13:45	19/10/2021 09:26	4,32	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
3838832.01	3	Bb.2._011 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 20 oktober 2021 10:46		21/10/2021 10:46	4,35	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Melding onterecht
3843564.01	3	Bb.2._011 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 21 oktober 2021 12:56	donderdag 21 oktober 2021 16:09	22/10/2021 12:56	3,22	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
3847765.01	1	Ca.2._026 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 22 oktober 2021 12:01	vrijdag 22 oktober 2021 14:30	23/10/2021 12:01	2,49	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
3848238.01	1	Ca.2._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 22 oktober 2021 14:33	vrijdag 22 oktober 2021 14:33	23/10/2021 14:33	0	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
3860944.01	2	Ba.1._007 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 25 oktober 2021 12:54	maandag 25 oktober 2021 15:20	26/10/2021 12:53	2,46	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
3861144.01	1	Ba.2._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 25 oktober 2021 14:02	dinsdag 26 oktober 2021 11:00	26/10/2021 14:02	20,97	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 25 oktober 2021 14:01 5.1.2.e : Douche water is te koud. dinsdag 26 oktober 2021 10:59 5.1.2.e : het douche water weer op de goede temperatuur gezet	Administratief gereed
3861211.01		Bc.2._002 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 25 oktober 2021 14:21		26/10/2021 14:21	20,64	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 25 oktober 2021 14:21 5.1.2.e : Komt geen water uit de douche dinsdag 26 oktober 2021 10:58 5.1.2.e : daar gekomen blijkt alles gewoon te werken	Melding onterecht
3865321.01	1	Bb.3._025 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 26 oktober 2021 13:06	dinsdag 26 oktober 2021 14:38	27/10/2021 13:06	1,54	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 26 oktober 2021 13:05 5.1.2.e : Dit betreft een corona afdeling. De bewoners van cel 25 en 27 vinden de douche te koud.	Administratief gereed
3873335.01	1	Ba.1._028 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Covid - Douche werkt niet	donderdag 28 oktober 2021 09:26	vrijdag 29 oktober 2021 14:45	30/10/2021 09:32	29,32	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 26 oktober 2021 14:38 5.1.2.e : daar aan gekomen blijkt de douche water goed te zijn. donderdag 28 oktober 2021 09:26 5.1.2.e : douche werk niet donderdag 28 oktober 2021 14:21 5.1.2.e : Persoon op cel zit in quartaine ivm covid verdenking Krijg afd hoofd niet te pakken, IBA gevraagd af te stemmen. donderdag 28 oktober 2021 14:37 5.1.2.e : Morgenochtend laat 5.1.2.e : weten hoe laat de afdeling gaat luchten, dan word de cel half uur gelucht daarna verzoek of monteur PVS douche wil nakijken. Tegen IBA gezegd dat ik het ga afstemmen met de monteurs, maar dat ik niet weet of ze dit willen omdat de cel dan niet ontsmet is. vrijdag 29 oktober 2021 14:44 5.1.2.e : stekker van een doucheknop was stuk. Dat is hersteld en douche werkt prima weer	Administratief gereed
3873810.01	1	Bc.3._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 28 oktober 2021 11:56	donderdag 28 oktober 2021 15:23	29/10/2021 11:56	3,46	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 28 oktober 2021 11:55 5.1.2.e : Douche valt steeds uit, graag herstellen donderdag 28 oktober 2021 15:22 5.1.2.e : het blijkt dat het knopje defect is. waarschijnlijk met een hard voorwerp tegen aan geslagen. het knopje is vervangen	Administratief gereed
3891373.01		Bb.1._006 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 1 november 2021 13:11		02/11/2021 13:11	2,04	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 1 november 2021 13:10 5.1.2.e : Douche gaat na een paar seconden uit en de bewoner moet dan 10 min wachten tot er weer gedrukt kan worden maandag 1 november 2021 15:11 5.1.2.e : douche paar kier getest Ales werkt melding onterechte	Melding onterecht
3891420.01		Ba.1._005 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 1 november 2021 13:22		02/11/2021 13:22	1,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 1 november 2021 13:22 5.1.2.e : Drukknop van de douche werkt niet naar behoren maandag 1 november 2021 15:08 5.1.2.e : drukknop getest werkt naar behoren melding onterecht	Melding onterecht
3908291.01		Ba.1._007 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 5 november 2021 10:29		06/11/2021 10:29	4,64	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 5 november 2021 10:28 5.1.2.e : Douche is koud en valt regelmatig uit vrijdag 5 november 2021 15:04 5.1.2.e : bij aankomst douche temperatuur is 38 graad melding onthecht	Melding onterecht
3908980.01	1	Bb.2._021 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 5 november 2021 14:11	vrijdag 5 november 2021 16:32	06/11/2021 14:11	2,36	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 5 november 2021 14:11 5.1.2.e : Douche is koud vrijdag 5 november 2021 16:32 5.1.2.e : douche temperatuur 38 graad afgesteld storing ongelost	Administratief gereed
3909131.01	1	Ba.1._042 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 5 november 2021 15:02	vrijdag 5 november 2021 16:30	06/11/2021 15:02	1,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 5 november 2021 15:02 5.1.2.e : Douche is koud vrijdag 5 november 2021 16:28 5.1.2.e : douche temperatuur 38 graad afgesteld storing ongelost	Administratief gereed
3921180.01	1	Bb.3._030b douche	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	maandag 8 november 2021 09:55	maandag 8 november 2021 12:11	09/11/2021 07:55	2,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 8 november 2021 09:53 5.1.2.e : Er komt geen water uit de douche. maandag 8 november 2021 12:10 5.1.2.e : getest, waarschijnlijk te vaak gedrukt bij aankomst deed deze het	Administratief gereed
3921199.01	1	Bc.3._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 8 november 2021 09:59	maandag 8 november 2021 12:08	09/11/2021 09:59	2,15	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 8 november 2021 09:59 5.1.2.e : Het water spuit extreem hard uit de douchekop. maandag 8 november 2021 12:05 5.1.2.e : douche perlator vervangen storing ongelost	Administratief gereed
3921567.01	1	Bc.3._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 8 november 2021 11:55	maandag 8 november 2021 15:01	09/11/2021 11:55	3,11	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 8 november 2021 11:54 5.1.2.e : Douche water te heet. maandag 8 november 2021 15:00 5.1.2.e : douche bijgesteld kwa tempratuur	Administratief gereed
3922439.01	1	Bb.1._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 8 november 2021 16:42	dinsdag 9 november 2021 12:26	09/11/2021 16:42	19,74	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 8 november 2021 16:42 5.1.2.e : Douche te warm. dinsdag 9 november 2021 12:26 5.1.2.e : de douche water is weer op de gewenste temperatuur gezet.	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
3922455.01	1	Bc.3._026 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 8 november 2021 16:47		09/11/2021 16:47	19,67	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 8 november 2021 16:46:51.2.e : Douche werkt niet	Melding onterecht
3925373.01	1	Ba.1._007 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 9 november 2021 08:53	dinsdag 9 november 2021 12:49	10/11/2021 08:53	3,94	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 9 november 2021 12:27:51.2.e : daar aan gekomen blijkt alles gewoon te werken dinsdag 9 november 2021 08:52:51.2.e : douche gaat van koud naar warm. graag herstellen	Administratief gereed
3926637.01	1	Bc.3._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 9 november 2021 15:47	woensdag 10 november 2021 15:10	10/11/2021 15:47	23,39	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 9 november 2021 12:47:51.2.e : de douche water is weer op de goede temperatuur gezet dinsdag 9 november 2021 15:47:51.2.e : Douche water blijft koud	Administratief gereed
3929704.01	1	Bc.3._002 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 10 november 2021 08:43	woensdag 10 november 2021 15:02	11/11/2021 08:43	6,32	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 10 november 2021 14:59:51.2.e : het douche water weer op de goede temperatuur gezet woensdag 10 november 2021 08:43:51.2.e : Douche geeft koud water	Administratief gereed
3929705.01	1	Bc.3._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 10 november 2021 08:44	woensdag 10 november 2021 15:00	11/11/2021 08:44	6,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 10 november 2021 15:00:51.2.e : douche tempratuur afgesteld 38 graad storing ongelost woensdag 10 november 2021 08:43:51.2.e : Douche geeft koud water	Administratief gereed
3930085.01	1	Ca.3._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	COVID - Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 10 november 2021 10:48	vrijdag 19 november 2021 16:54	20/11/2021 13:39	222,1	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 10 november 2021 14:59:51.2.e : het douche water weer op de goede temperatuur gezet woensdag 10 november 2021 10:47:51.2.e : Water uit de douche is koud	Administratief gereed
3930106.01	1	Ca.3._028 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	COVID - Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 10 november 2021 10:53	vrijdag 19 november 2021 16:51	20/11/2021 13:41	221,97	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 19 november 2021 16:53:51.2.e : Temperatuur opnieuw ingesteld. woensdag 10 november 2021 10:52:51.2.e : Douche geeft koud water	Administratief gereed
3931203.01	1	Ba.1._028 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 10 november 2021 16:53	donderdag 11 november 2021 12:20	11/11/2021 16:53	19,45	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 19 november 2021 16:51:51.2.e : Temperatuur opnieuw ingesteld. woensdag 10 november 2021 16:53:51.2.e : Douche blijft maar 3 sec aan	Administratief gereed
3931204.01	1	Ba.1._028 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 10 november 2021 16:56	donderdag 11 november 2021 12:21	11/11/2021 16:56	19,42	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 11 november 2021 12:20:51.2.e : de module gereset. woensdag 10 november 2021 16:54:51.2.e : doucheputje is verstopt, afdeling geeft aan dat het putje schoon is gemaakt maar dat het water nog steeds niet goed wegloopt.	Administratief gereed
3934100.01	1	Bb.1._009 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 11 november 2021 08:54	donderdag 11 november 2021 12:24	12/11/2021 08:54	3,5	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 11 november 2021 12:20:51.2.e : het douche putje ontstopt. donderdag 11 november 2021 08:53:51.2.e : douche is koud	Administratief gereed
3934455.01	1	Ba.1._024 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 11 november 2021 10:49	donderdag 11 november 2021 15:48	12/11/2021 10:49	4,99	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 11 november 2021 12:23:51.2.e : het douche water weer op de goede temperatuur gezet. donderdag 11 november 2021 10:48:51.2.e : douche water is niet goed, koud	Administratief gereed
3934917.01	1	Bb.2._015 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 11 november 2021 13:18	vrijdag 12 november 2021 15:50	12/11/2021 16:33	26,54	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 11 november 2021 15:46:51.2.e : het blijkt ook dat de druk knop soms weigert. het blijkt dat er een breuk in de kabel zat ,deze is vervangen. en het water is weer op de goede temperatuur gezet. donderdag 11 november 2021 13:18:51.2.e : Douche is heet en valt steeds uit	Administratief gereed
3938544.01	2	Bc.3._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 12 november 2021 09:27	vrijdag 12 november 2021 13:42	13/11/2021 09:27	4,25	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 12 november 2021 12:31:51.2.e : Melding moest in de wacht; Monteurs zijn vanochtend weggestuurd omdat toegang niet mogelijk was. Gsm 51.2.e Bb2; monteurs komen terug om deze te herstellen om 13:45 vrijdag 12 november 2021 15:49:51.2.e : deze storing was hersteld om 14:00 uur vrijdag 12 november 2021 09:26:51.2.e : douche water gaat van koud naar heet	Administratief gereed
3938561.01	1	Bc.3._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 12 november 2021 09:28	vrijdag 12 november 2021 13:42	13/11/2021 09:28	4,24	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 12 november 2021 13:41:51.2.e : de douche water is weer goed afgesteld vrijdag 12 november 2021 09:27:51.2.e : douche water gaat van koud naar heet	Administratief gereed
3939420.01	1	Bb.2._013 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 12 november 2021 14:11	vrijdag 12 november 2021 14:50	13/11/2021 14:11	0,66	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 12 november 2021 13:41:51.2.e : de douche water is weer goed afgesteld vrijdag 12 november 2021 14:10:51.2.e : geen water uit douche en wasbak	Administratief gereed
3947552.01	1	Ca.3._032	Normaal 24	COVID - Repareren	zondag 14 november 2021 11:	vrijdag 19 november 2021 16:	20/11/2021 16:	125,49	0	Niet geregistreerde	S02 Cat 2	zondag 14 november 2021 14:49:51.2.e : de module gereset ,alles werkt weer naar behoren. zondag 14 november 2021 11:18:51.2.e :	Administratief

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
		tweepersoonscel	uurs regime Niet Representatief	temperatuurregelaar douche	18	47	44			melder, zie toelichting	Functionalit eit (belang ruimtes)	Water uit douche valt steeds uit. Graag naar kijken. Afdeling wacht nog op uitslagen van testen COVID. vrijdag 19 november 2021 16:45 5.1.2.e Temperatuur opnieuw ingesteld. maandag 15 november 2021 09:07 5.1.2.e	gereed
3951492.01	2	Bb.2._015 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 15 november 2021 09:07	maandag 15 november 2021 14:24	16/11/2021 09:07	5,29	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	De douche van cel B2b-15 wordt steeds te heet en gaat dan uit. Kunnen jullie er even naar kijken?	Administratief gereed
3952658.01	1	Ca.0._015 voorruimte toilet/douche (h)	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 15 november 2021 15:34		18/11/2021 09:34	3,15	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	De douches gaan niet aan. dinsdag 16 november 2021 08:43 5.1.2.e Bij aankomst monteur werkte de douch naar behoren. dinsdag 16 november 2021 10:11 5.1.2.e	Melding onterecht
3956023.01	3	Bc.3._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 16 november 2021 10:12	dinsdag 16 november 2021 15:26	17/11/2021 10:12	5,24	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Water uit douche is koud heet. niet goed	Administratief gereed
3960571.01	2	Ba.1._007 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 17 november 2021 11:13	donderdag 18 november 2021 10:50	18/11/2021 11:13	23,62	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Douche blijft koud donderdag 18 november 2021 10:48 5.1.2.e Temperatuur opnieuw ingesteld.	Administratief gereed
3964483.01	1	Bc.3._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 18 november 2021 08:56	donderdag 18 november 2021 11:58	19/11/2021 08:56	3,04	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	per mail van 5.1.2.e : douche werk niet goed	Administratief gereed
3964864.01	1	Ba.1._005 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 18 november 2021 10:59	vrijdag 19 november 2021 10:56	19/11/2021 10:59	23,95	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	douche hebben we gereset en temperatuur aangepast op gewenste stand de douche werkt weer naar behoren. donderdag 18 november 2021 10:58 5.1.2.e douche valt steeds uit	Administratief gereed
3965202.01	1	Bb.2._013 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 18 november 2021 12:51	vrijdag 19 november 2021 11:08	19/11/2021 12:51	22,29	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 19 november 2021 10:57 5.1.2.e : hersteld, kan afgemeld worden; tem afgesteld donderdag 18 november 2021 12:50 5.1.2.e Graag even langs komen bij cel 13 en 15 hebben last dat het water steeds koud blijft	Administratief gereed
3965203.01	3	Bb.2._015 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 18 november 2021 12:52	vrijdag 19 november 2021 11:08	19/11/2021 12:52	22,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 19 november 2021 11:04 5.1.2.e ; tem afgesteld donderdag 18 november 2021 12:51 5.1.2.e Graag even langs komen bij cel 13 en 15 hebben last dat het water steeds koud blijft	Administratief gereed
3969929.01	1	Ca.3._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 19 november 2021 14:55	vrijdag 19 november 2021 16:42	20/11/2021 14:55	1,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 19 november 2021 14:55 5.1.2.e : douche werk niet goed vrijdag 19 november 2021 16:41 5.1.2.e	Administratief gereed
3970007.01	4	Bb.2._015 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 19 november 2021 15:19	vrijdag 19 november 2021 16:40	20/11/2021 15:19	1,36	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Temperatuur opnieuw ingesteld. vrijdag 19 november 2021 15:18 5.1.2.e b2b cel 15 douche is erg heet vrijdag 19 november 2021 16:40 5.1.2.e	Administratief gereed
397786.01	1	Ba.2._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 4 oktober 2018 13:30	donderdag 4 oktober 2018 15:48	05/10/2018 13:30	2,3	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Temperatuur opnieuw afgesteld. donderdag 4 oktober 2018 13:29 5.1.2.e Water van douche in deze cel is koud. Graag herstellen	Administratief gereed
3991451.01	1	Bc.4._033 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Covid - Douche werkt niet	woensdag 24 november 2021 13:53	donderdag 2 december 2021 11:44	02/12/2021 15:19	189,85	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 4 oktober 2018 15:47 5.1.2.e Temperatuur is weer afgesteld woensdag 24 november 2021 13:52 5.1.2.e douche werkt niet	Administratief gereed
3994868.01	1	Bb.3._030a douche	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	donderdag 25 november 2021 08:48	donderdag 25 november 2021 12:24	25/11/2021 16:48	3,61	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 25 november 2021 10:18 5.1.2.e : Covid afdeling, melding is in de wacht donderdag 2 december 2021 11:43 5.1.2.e : dit is hersteld door 5.1.2.e donderdag 25 november 2021 08:48 5.1.2.e Op bb3 werken douches niet, er komt geen water uit	Administratief gereed
3995742.01	1	Bb.2._025 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 25 november 2021 13:36	vrijdag 26 november 2021 12:38	26/11/2021 13:36	23,04	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 25 november 2021 12:23 5.1.2.e : Alle 3 de douche's opnieuw afgesteld en de temperatuur blijft weer goed. donderdag 25 november 2021 13:36 5.1.2.e Douche is koud vrijdag 26 november 2021 12:37 5.1.2.e hersteld door 5.1.2.e	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
3999539.01	1	Ba.2._018 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 26 november 2021 10:36	vrijdag 26 november 2021 15:23	27/11/2021 10:36	4,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 26 november 2021 10:36:5.1.2.e : vrijdag 26 november 2021 15:22:5.1.2.e : De douchetemperatuur opnieuw afgesteld en deze blijft weer goed.	Administratief gereed
4000084.01	1	Bc.3._030 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 26 november 2021 13:33	vrijdag 26 november 2021 15:24	27/11/2021 13:33	1,86	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 26 november 2021 13:32:5.1.2.e : vrijdag 26 november 2021 15:23:5.1.2.e : De douchetemperatuur opnieuw afgesteld en deze blijft weer goed.	Administratief gereed
4000160.01	1	Bc.3._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 26 november 2021 14:02	vrijdag 26 november 2021 15:25	27/11/2021 14:02	1,39	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 26 november 2021 14:02:5.1.2.e : vrijdag 26 november 2021 15:24:5.1.2.e : De douchetemperatuur opnieuw afgesteld en deze blijft weer goed.	Administratief gereed
4012323.01	1	Bb.1._017 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 29 november 2021 09:31	maandag 29 november 2021 14:54	30/11/2021 09:31	5,39	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 29 november 2021 09:26:5.1.2.e : maandag 29 november 2021 14:52:5.1.2.e : aanvoer warm water was even onder de temperatuur , reset op afstand via GBS gedaan waarna de temperatuur weer steeg en op de tappunten is de temperatuur weer stabiel en functioneert naar behoren	Administratief gereed
4016531.01	2	Bb.1._017 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 30 november 2021 08:47	dinsdag 30 november 2021 10:19	01/12/2021 08:48	1,54	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 30 november 2021 08:46:5.1.2.e : dinsdag 30 november 2021 10:17:5.1.2.e : het GBS op afstanf gecontroleerd en het aangeboden water is in orde kwa tempratuur	Administratief gereed
4021233.01	1	Bb.4._028 voorruimte douches (D)	Hoog 24 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	woensdag 1 december 2021 10:40	woensdag 1 december 2021 11:24	01/12/2021 18:40	0,74	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 1 december 2021 10:40:5.1.2.e : woensdag 1 december 2021 11:20:5.1.2.e : de douche knop is te veel ingedrukt waardoor er een tijdelijke blokkade in werking treed , op moment van aanvang werkte de douche naar behoren	Administratief gereed
4025185.02	1	Bb.1._017 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 2 december 2021 08:34	donderdag 2 december 2021 12:54	03/12/2021 08:34	4,34	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 2 december 2021 08:32:5.1.2.e : donderdag 2 december 2021 12:54:5.1.2.e : De douche afgesteld op temperatuur en werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
4025357.01	1	Bc.2._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 2 december 2021 09:28	donderdag 2 december 2021 12:52	03/12/2021 09:28	3,4	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 2 december 2021 09:27:5.1.2.e : donderdag 2 december 2021 12:51:5.1.2.e : De douche afgesteld en alles werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
4030031.01	1	Bb.1._012 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 3 december 2021 11:14	vrijdag 3 december 2021 14:18	04/12/2021 11:14	3,07	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 3 december 2021 11:13:5.1.2.e : vrijdag 3 december 2021 14:17:5.1.2.e : douche bijgesteld, werkt weer naar gewenste temperatuur	Administratief gereed
4047425.01	1	Bc.4._020 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 7 december 2021 11:22	dinsdag 7 december 2021 15:11	08/12/2021 11:22	3,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 7 december 2021 11:21:5.1.2.e : dinsdag 7 december 2021 15:10:5.1.2.e : de douchkop schoon gemaakt alles werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
4056459.01	1	Ba.1._005 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 9 december 2021 13:13	vrijdag 10 december 2021 06:38	10/12/2021 13:13	17,42	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 9 december 2021 13:12:5.1.2.e : vrijdag 10 december 2021 06:37:5.1.2.e : de douche water weer goed afgesteld	Administratief gereed
4060078.01	1	Ba.2._022 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Storing toilet en douche	vrijdag 10 december 2021 09:15		11/12/2021 09:15	2,49	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 10 december 2021 09:15:5.1.2.e : vrijdag 10 december 2021 11:43:5.1.2.e : daar aan gekomen blijkt alles gewoon te werken	Melding onterecht
4073091.01		Bc.3._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 13 december 2021 09:41		14/12/2021 09:41	5	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 13 december 2021 09:40:5.1.2.e : maandag 13 december 2021 14:39:5.1.2.e : De temperatuur van de douche wordt niet als prettig ervaren door de bewoner.	Melding onterecht
4073856.01	1	Ba.2._001 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime	Repareren temperatuurregelaar	maandag 13 december 2021 13:51	dinsdag 14 december 2021 09:27	14/12/2021 13:51	19,61	0	Niet geregistreerde melder, zie	S02 Cat 2 Functionalit	maandag 13 december 2021 13:50:5.1.2.e : Douche water temperatuur te laag.	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
4073875.01	1	Ba.2._003 tweepersoonscel	Niet Representatief	douche	maandag 13 december 2021 13:54	dinsdag 14 december 2021 09:31	14/12/2021 13:54	19,62	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 14 december 2021 09:26:5.1.2.e : water was iets te koud deze naar de nieuwste stand gebracht maandag 13 december 2021 13:54:5.1.2.e : Douche koud.	Administratief gereed
4081673.01	1	Bb.1._001 cel minder validen MIVA	Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 15 december 2021 08:59	woensdag 15 december 2021 12:35	17/12/2021 12:59	3,61	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 14 december 2021 09:25:5.1.2.e : douche afgesteld en functioneert naar behoren woensdag 15 december 2021 08:59:5.1.2.e : Douche blijft koud	Administratief gereed
4081961.01	2	Ba.2._016 tweepersoonscel	Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 15 december 2021 10:34	woensdag 15 december 2021 15:36	16/12/2021 10:34	5,04	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 15 december 2021 12:32:5.1.2.e : douche tempratuur 38 graad afgesteld storing opgelost woensdag 15 december 2021 10:33:5.1.2.e : Douche gaat niet aan woensdag 15 december 2021 15:34:5.1.2.e : douche stuur box gereset en temperatuur afgesteld en functioneert naar behoren	Administratief gereed
4081962.01	1	Bc.2._033 tweepersoonscel	Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 15 december 2021 10:35	woensdag 15 december 2021 12:31	16/12/2021 10:35	1,94	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 15 december 2021 10:34:5.1.2.e : Douche gaat niet aan woensdag 15 december 2021 12:29:5.1.2.e : douche gereste storing opgelost	Administratief gereed
4082041.01	1	Bc.4._012 2pers. ophoudruimte	Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 15 december 2021 11:01	woensdag 15 december 2021 15:30	16/12/2021 11:01	4,49	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 15 december 2021 11:00:5.1.2.e : Douche water is lauw woensdag 15 december 2021 15:29:5.1.2.e : douche temperatuur afgesteld en functioneert naar behoren	Administratief gereed
4082058.01	1	Bb.1._012 tweepersoonscel	Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 15 december 2021 11:04	donderdag 16 december 2021 10:11	16/12/2021 11:04	23,12	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 15 december 2021 11:03:5.1.2.e : Douche werkt niet donderdag 16 december 2021 10:11:5.1.2.e : dit is hersteld door rachid en marcel	Administratief gereed
4082690.01	1	Bc.4._010 2pers. ophoudruimte	Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 15 december 2021 14:31	woensdag 15 december 2021 15:31	16/12/2021 14:31	1	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 15 december 2021 14:31:5.1.2.e : Douche spuit alle kanten op behalve de goede woensdag 15 december 2021 15:31:5.1.2.e : Perlator vervangen en functioneert naar behoren	Administratief gereed
4082721.01	1	Ba.2._016 tweepersoonscel	Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 15 december 2021 14:41	woensdag 15 december 2021 15:33	16/12/2021 14:41	0,87	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 15 december 2021 14:40:5.1.2.e : Douche knop is stuk woensdag 15 december 2021 15:32:5.1.2.e : douche knop vervangen en functioneert weer naar behoren	Administratief gereed
4086030.01	1	Bb.1._012 tweepersoonscel	Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 16 december 2021 08:59	donderdag 16 december 2021 09:13	17/12/2021 08:59	0,24	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 15 december 2021 15:32:5.1.2.e : molest schade douche knop vervangt Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. donderdag 16 december 2021 09:11:5.1.2.e : temperatuur 38 graad gesteld en gerest storing opgelost	Administratief gereed
4086157.01	1	Bb.1._011 tweepersoonscel	Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 16 december 2021 09:42	donderdag 16 december 2021 15:16	17/12/2021 09:42	5,57	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 17 december 2021 14:51:5.1.2.e : 5.1.2.e; douchepuntje is gecontroleerd en deze loopt goed donderdag 16 december 2021 09:42:5.1.2.e : douche blijft niet aan donderdag 16 december 2021 15:13:5.1.2.e : drukknoop van de douche vervangen storing opgelost	Administratief gereed
4086311.01	1	Bb.3._030a douche	Hoog 12 uren regime Niet representatief	Douche werkt niet	donderdag 16 december 2021 10:32	donderdag 16 december 2021 10:54	17/12/2021 08:32	0,37	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 17 december 2021 14:48:5.1.2.e : rachid schade doucheknop is molest donderdag 16 december 2021 10:31:5.1.2.e : 5.1.2.e Op Bb3 werken douches niet. Uit de wasbak komt wel water	Melding onterecht
4090360.01	1	Bc.1._004 tweepersoonscel	Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 17 december 2021 08:54	vrijdag 17 december 2021 14:31	18/12/2021 08:54	5,62	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 16 december 2021 10:54:5.1.2.e : Hari heeft teruggebeld dat alles werkt prima weer vrijdag 17 december 2021 08:54:5.1.2.e : water uit de douche gaat snel uit	Administratief gereed
4103806.01	1	Bb.2._015 tweepersoonscel koppelbaar	Niet Representatief	COVID Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 20 december 2021 11:19	dinsdag 28 december 2021 08:59	29/12/2021 08:49	189,67	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 17 december 2021 14:30:5.1.2.e : water was te heet daardoor viel het zo snel uit. temperatuur is weer goed en de douche werkt weer naar behoren maandag 20 december 2021 11:18:5.1.2.e : Douche is koud /warm. Graag naar kijken	Administratief gereed
4104299.01	1	Bc.1._001 tweepersoonscel	Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 20 december 2021 14:02	dinsdag 21 december 2021 13:25	21/12/2021 14:02	23,39	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 20 december 2021 11:28:5.1.2.e : Melding is in de wacht, quarantaine; IOM 5.1.2.e mag deze melding in de wacht blijven tot dat ze laten weten dat we moeten komen donderdag 23 december 2021 16:29:5.1.2.e : Morgen komt afdeling uit quarantaine, afgestemd met 5.1.2.e 5.1.2.e dat deze melding morgen opgepakt word dinsdag 28 december 2021 08:57:5.1.2.e : douchetemp aangepast, deze hebben we ook nog op de leiding geklopt ivm mogelijke kalk	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
4104316.01	1	Bc.1._005 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 20 december 2021 14:03	dinsdag 21 december 2021 13:26	21/12/2021 14:03	23,39	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Temperatuur opnieuw afgesteld. maandag 20 december 2021 14:02 douche water is koud op cel 5 en 7	Administratief gereed
4113324.01	1	Bc.2._033 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 22 december 2021 15:49	donderdag 23 december 2021 12:41	23/12/2021 15:49	20,87	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 22 december 2021 15:47 Douche temperatuur schommeld.	Administratief gereed
4116935.01	1	Ba.2._005 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 23 december 2021 11:52	vrijdag 24 december 2021 09:34	24/12/2021 11:52	21,7	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 23 december 2021 12:39 Temperatuur opnieuw afgesteld en blijft weer stabiel	Administratief gereed
4116951.01	1	Ba.2._007 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 23 december 2021 11:52	vrijdag 24 december 2021 09:34	24/12/2021 11:52	21,7	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 23 december 2021 11:52 Douche geeft alleen koud water net als naastoeligen cel	Administratief gereed
4117346.01	1	Bc.2._011 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	donderdag 23 december 2021 14:04	vrijdag 24 december 2021 09:36	24/12/2021 14:04	19,54	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 23 december 2021 14:04 Douche geeft geen water	Administratief gereed
4121306.01	1	Bc.3._041 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 24 december 2021 11:56	vrijdag 24 december 2021 14:09	25/12/2021 11:56	2,22	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 24 december 2021 09:35 douche afgesteld en functioneert naar behoren	Administratief gereed
4121307.01	1	Ba.3._027 isoleerbakamer	representatief Hoog 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	vrijdag 24 december 2021 11:57	vrijdag 24 december 2021 12:02	24/12/2021 19:57	0,09	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 24 december 2021 11:57 De douches gaan niet altijd aan.	Administratief gereed
4134015.01	2	Ba.3._027 isoleerbakamer	representatief Hoog 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	maandag 27 december 2021 10:19	maandag 27 december 2021 11:44	27/12/2021 18:19	1,42	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 24 december 2021 12:01 Douche afgesteld en functioneert naar behoren	Administratief gereed
4134359.01	2	Bc.3._041 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 27 december 2021 12:11	maandag 27 december 2021 14:53	28/12/2021 12:11	2,71	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 27 december 2021 11:41 de douche gereset alles werkt weer naar behoren	Administratief gereed
4134847.01	1	Ba.1._005 tweepersoonscel koppelbaar	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	maandag 27 december 2021 14:51	dinsdag 28 december 2021 11:29	28/12/2021 14:51	20,64	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 27 december 2021 14:52 de temperatuur weer goed gezet.	Administratief gereed
4142812.01	2	Bb.1._011 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 29 december 2021 10:51	woensdag 29 december 2021 14:48	30/12/2021 10:51	3,96	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 27 december 2021 14:49 Douche gaat niet aan.	Administratief gereed
4142844.01	1	Bb.1._006 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	woensdag 29 december 2021 11:01	woensdag 29 december 2021 14:47	30/12/2021 11:01	3,77	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 28 december 2021 11:28 douche hebben we gereset, en werkt weer naar behoren, ook gelijk temperatuur opnieuw ingesteld.	Administratief gereed
4146852.01	1	Bb.1._010 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	donderdag 30 december 2021 09:11	donderdag 30 december 2021 12:37	31/12/2021 09:11	3,44	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 29 december 2021 10:50 Het water van de douche is koud.	Administratief gereed
4146853.01	2	Bb.1._012 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	donderdag 30 december 2021 09:12	donderdag 30 december 2021 12:36	31/12/2021 09:12	3,4	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 29 december 2021 14:47 temperatuur bijgesteld	Administratief gereed
4146899.01	1	Ba.1._022 tweepersoonscel koppelbaar	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 30 december 2021 09:26	donderdag 30 december 2021 12:38	31/12/2021 09:26	3,21	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 29 december 2021 11:00 Geeft geen water	Administratief gereed
4151224.01	3	Ba.3._027 isoleerbakamer	representatief Hoog 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	vrijdag 31 december 2021 09:20	vrijdag 31 december 2021 15:07	31/12/2021 17:20	5,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 29 december 2021 14:46 knop vervangen, deze heeft een diepe deuk	Administratief gereed
												donderdag 30 december 2021 09:10 Cel 10 + 12 geven aan dat de douche blijft druppelen en dat de temperatuur van het water schommelt	
												donderdag 30 december 2021 12:35 de magneetklep is defect ,deze is vervangen.	
												donderdag 30 december 2021 09:11 de temperatuur is weer goed afgesteld.	
												donderdag 30 december 2021 09:26 Marianne Hirschfeld: Cel 10 + 12 geven aan dat de douche blijft druppelen en dat de temperatuur van het water schommelt	
												donderdag 30 december 2021 12:37 douche gereset en werkt weer naar behoren	
												vrijdag 31 december 2021 09:18 Douche valt steeds uit	
												vrijdag 31 december 2021 15:06	

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
4164081.01	1	Ba.3._027 isoleerbakamer	Hoog 24 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	maandag 3 januari 2022 08:39	maandag 3 januari 2022 12:11	03/01/2022 16:39	3,54	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	de douche gereset alles werkt weer naar behoren maandag 3 januari 2022 08:38 5.1.2.e : Douche blijft steeds weigeren, resetten werkt niet echt maandag 3 januari 2022 12:10 5.1.2.e : drukknop was kapot deze is vervangen en werkt weer naar behoren woensdag 19 januari 2022 21:20 5.1.2.e : schade maandag 3 januari 2022 15:17 5.1.2.e : Na 2 x drukken werkt de douche niet meer. dinsdag 4 januari 2022 09:18 5.1.2.e : melding onterecht douche getest werkt naar behoren dinsdag 4 januari 2022 09:40 5.1.2.e : Douchekop lekt water. dinsdag 4 januari 2022 15:04 5.1.2.e : bij aankomst douchekop lekt nieuwe keerklep magneten gemonteerd storing opgelost woensdag 5 januari 2022 13:35 5.1.2.e : Douche gaat niet aan donderdag 6 januari 2022 09:13 5.1.2.e : douchekop was stuk deze vervangen en werkt weer naar behoren vrijdag 7 januari 2022 09:10 5.1.2.e : Douche werkt niet, knop stuk vrijdag 7 januari 2022 14:46 5.1.2.e : drukknop is beschadigt nieuwe drukknop gemonteerd storing opgelost vrijdag 7 januari 2022 10:39 5.1.2.e : Douche is koud vrijdag 7 januari 2022 11:45 5.1.2.e : douche temperatuur gesteld en gereset en werkt weer goed vrijdag 7 januari 2022 12:37 5.1.2.e : Wij hebben een bewoner van afdeling C2A cel 38 die zegt dat zijn water in de douche te warm aanvoelt. Kan iemand van de Technische dienst ernaar komen kijken? vrijdag 7 januari 2022 14:44 5.1.2.e : douche tempratuur 38 graad afgesteld storing ongelost dinsdag 16 oktober 2018 08:19 5.1.2.e : De douchekop lekt. 5.1.2.e 16-10-18 Magneet klep is lek waardoor de douche kop lekt is vervangen voor een nieuwe en werkt na behoren dinsdag 16 oktober 2018 13:31 5.1.2.e : het water van de douche is te koud. Kubilay kinik 16-10-18 Douche is afgesteld op 40 graden en werkt weer na behoren maandag 10 januari 2022 09:55 5.1.2.e : Douche temperatuur is te laag. maandag 10 januari 2022 15:20 5.1.2.e : De temperatuur opnieuw afgesteld maandag 10 januari 2022 11:11 5.1.2.e : douche is koud. maandag 10 januari 2022 15:21 5.1.2.e : De temperatuur opnieuw afgesteld dinsdag 11 januari 2022 10:27 5.1.2.e : Douche (douchekop) lekt dinsdag 11 januari 2022 14:39 5.1.2.e : magneetklep vervangen en werkt nu weer naar behoren dinsdag 11 januari 2022 10:32 5.1.2.e : Douche gaat van koud naar heet en werkt niet goed dinsdag 11 januari 2022 10:35 5.1.2.e : IOM AHVD 5.1.2.e graag deze melding herstellen en dgg wanneer monteur komt. Vlak moet leeg en er moeten 2 cellen leeg gemaakt worden en half uur gelucht worden dinsdag 11 januari 2022 12:30 5.1.2.e : 5.1.2.e ; storing douche is hersteld dinsdag 11 januari 2022 13:46 5.1.2.e : Water van de douche is te koud. woensdag 12 januari 2022 11:50 5.1.2.e	Administratief gereed
4165314.01		Bc.2._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 3 januari 2022 15:18		04/01/2022 15:18	18,04	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Melding onterecht
4168618.01	1	Cb.2._028 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 4 januari 2022 09:40	dinsdag 4 januari 2022 15:07	05/01/2022 09:40	5,46	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
4173676.01	1	Ba.1._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 5 januari 2022 13:35	donderdag 6 januari 2022 09:14	06/01/2022 13:35	19,65	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
4181656.01	1	Bc.2._028 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 7 januari 2022 09:10	vrijdag 7 januari 2022 14:49	08/01/2022 09:10	5,66	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
4181934.01	1	Ba.1._001 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 7 januari 2022 10:39	vrijdag 7 januari 2022 11:46	08/01/2022 10:39	1,12	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
4182316.01	1	Ca.2._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 7 januari 2022 12:37	vrijdag 7 januari 2022 14:46	08/01/2022 12:37	2,15	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
418522.01	1	Ba.2._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 16 oktober 2018 08:20	dinsdag 16 oktober 2018 09:58	17/10/2018 08:20	1,64	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
418933.01	1	Cb.2._013 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 16 oktober 2018 13:32	dinsdag 16 oktober 2018 14:09	17/10/2018 13:32	0,62	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
4194798.01	2	Ba.1._001 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 10 januari 2022 09:58	maandag 10 januari 2022 15:21	11/01/2022 09:58	5,39	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
4195013.01	1	Bc.3._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 10 januari 2022 11:11	maandag 10 januari 2022 15:21	11/01/2022 11:11	4,17	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
4199247.01	1	Bc.2._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet goed	dinsdag 11 januari 2022 10:28	dinsdag 11 januari 2022 14:40	12/01/2022 10:28	4,21	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
4199264.01	1	Bb.2._015 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	COVID - Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 11 januari 2022 10:34	dinsdag 11 januari 2022 12:31	12/01/2022 10:34	1,95	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed
4199855.01	1	Ba.1._026 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 11 januari 2022 13:47	woensdag 12 januari 2022 11:56	12/01/2022 13:47	22,15	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)		Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
4200061.01	1	Bc.2._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 11 januari 2022 14:57	woensdag 12 januari 2022 11:52	12/01/2022 14:57	20,92	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	De douche temperatuur afgesteld en deze blijft weer stabiel. dinsdag 11 januari 2022 14:56 5.1.2.e : Douche gaat na 2 min uit. woensdag 12 januari 2022 11:52 5.1.2.e : douche gesteld en werkt weer naar behoren woensdag 12 januari 2022 12:05 5.1.2.e : Douche gaat na 2 min uit	Administratief gereed
4203881.01	1	Bc.2._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 12 januari 2022 12:06	woensdag 12 januari 2022 15:24	13/01/2022 12:06	3,3	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 12 januari 2022 15:23 5.1.2.e n: De douche afgesteld op temperatuur en alles functioneert weer naar behoren. woensdag 12 januari 2022 16:32 5.1.2.e : Douche is veel te heet	Administratief gereed
4204713.01	1	Bc.2._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 12 januari 2022 16:32		13/01/2022 16:32	20,15	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 13 januari 2022 12:40 5.1.2.e : douche was te koud niet te heet donderdag 13 januari 2022 07:34 5.1.2.e : Melder is	Melding onterecht
4207417.01	1	Bb.4._028a douche dames	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	donderdag 13 januari 2022 07:35	donderdag 13 januari 2022 12:46	13/01/2022 15:35	5,19	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Op de Bb4 werken douches niet goed. Ze vallen uit, water blijft niet doorstromen donderdag 13 januari 2022 12:45 5.1.2.e : douche was te heet deze naar de juiste temperatuur gesteld en werkt weer goed vrijdag 14 januari 2022 13:37 5.1.2.e : douche werk voor maar 3 sec. graag naar kijken	Administratief gereed
4212947.01	1	Cb.2._008 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 14 januari 2022 13:38	vrijdag 14 januari 2022 15:09	15/01/2022 13:38	1,52	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 14 januari 2022 15:05 5.1.2.e : 5.1.2.e douche opnieuw afgesteld donderdag 18 oktober 2018 13:24 5.1.2.e : Douche gaat maar voor 5 sec aan. Graag naar kijken	Administratief gereed
422468.01	1	Cc.2._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 18 oktober 2018 13:24	donderdag 18 oktober 2018 14:52	19/10/2018 13:25	1,45	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 18 oktober 2018 14:52 5.1.2.e : 5.1.2.e Systeem is herstart en werkt naar behoren maandag 17 januari 2022 08:47 5.1.2.e : De douche wordt erg heet.	Administratief gereed
4225047.01	2	Bb.2._015 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche - COVID	maandag 17 januari 2022 08:47	maandag 17 januari 2022 10:36	18/01/2022 08:47	1,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 17 januari 2022 10:29 5.1.2.e : in het GBS kwam de douche temperatuur uit op 36/37 graden. Het kan gaan om een gevoelsbelevens, waardes van het GBS zijn in orde. maandag 17 januari 2022 08:55 5.1.2.e : Cel 37 is de doucheknop van defect.	Melding onterecht
4225064.01	1	Ba.2._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 17 januari 2022 08:56	maandag 17 januari 2022 15:32	18/01/2022 08:56	6,6	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 17 januari 2022 15:31 5.1.2.e : doucheknop vervangen, hier zat een deukje in maandag 17 januari 2022 09:08 5.1.2.e : Douches bij de kmar werken niet naar behoren en gaan vaak uit als er arrestanten aan het douchen zijn. maandag 17 januari 2022 12:27 5.1.2.e : douches afgesteld en functioneert naar behoren maandag 17 januari 2022 09:36 5.1.2.e : Douche geeft geen water	Administratief gereed
4225113.01	1	Bb.4._028 voorruimte douches (D)	Hoog 24 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	maandag 17 januari 2022 09:09	maandag 17 januari 2022 12:27	17/01/2022 17:09	3,3	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 17 januari 2022 15:30 5.1.2.e : doucheknop vervangen, hier zat een deukje in waardoor deze het niet deed dinsdag 18 januari 2022 10:54 5.1.2.e : douche gaat na paar sec weer uit	Administratief gereed
4225190.01	1	Bc.4._030 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 17 januari 2022 09:37	maandag 17 januari 2022 15:30	18/01/2022 09:37	5,89	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 18 januari 2022 14:46 5.1.2.e : douche was aan de hoge kant kwa temperatuur, deze wat kouder gezet dinsdag 18 januari 2022 14:12 5.1.2.e : Douche kan niet meer uit	Administratief gereed
4229793.01	1	Bc.2._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 18 januari 2022 10:54	dinsdag 18 januari 2022 14:47	19/01/2022 10:54	3,89	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 18 januari 2022 14:25 5.1.2.e : IOM 5.1.2.e mag deze melding voorlopig in de wacht innm quarantaine	Melding onterecht
4230418.01	1	Bb.2._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	COVID Douche werkt niet	dinsdag 18 januari 2022 14:13		20/01/2022 14:15	24,25	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 19 januari 2022 14:11 5.1.2.e : De ingesloten wil zelf de douche na het douchen uit kunnen zetten. De douche functioneert normaal. melding onterecht woensdag 19 januari 2022 10:33 5.1.2.e : Douche valt uit	Administratief gereed
4234094.01	1	Bc.3._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 19 januari 2022 10:33	woensdag 19 januari 2022 11:04	20/01/2022 10:33	0,52	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 19 januari 2022 11:03 5.1.2.e : : GBS gecontroleerd, afgesteld en douche werkt prima	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
424130.01	1	Ba.2._042 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 19 oktober 2018 11:44	vrijdag 19 oktober 2018 14:29	20/10/2018 11:44	2,75	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 19 oktober 2018 11:43 5.1.2.e : Douche is erg war. graag herstellen 5.1.2.e 19-10-2018 14:28 uur Het water is weer op de goede temperatuur gezet vrijdag 21 januari 2022 09:55 5.1.2.e : douche gaat niet aan vrijdag 21 januari 2022 12:13 5.1.2.e :	Administratief gereed
4242702.01	1	Bc.2._022 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 21 januari 2022 09:55	vrijdag 21 januari 2022 12:15	22/01/2022 09:55	2,34	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Douche reset gegeven en afgesteld functioneert naar behoren vrijdag 21 januari 2022 13:01 5.1.2.e : douche gaat na 5 sec weer uit vrijdag 21 januari 2022 15:53 5.1.2.e : douche bijgesteld kwa temperatuur en kalk eruit geklopt maandag 24 januari 2022 14:07 5.1.2.e : Temperatuur niet goed van de douche gaat van koud naar warm	Administratief gereed
4243274.01	1	Ba.1._022 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 21 januari 2022 13:02	vrijdag 21 januari 2022 15:54	22/01/2022 13:02	2,87	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 25 januari 2022 12:27 5.1.2.e : kalk weggeklopt en douch afgesteld maandag 24 januari 2022 16:49 5.1.2.e : Douche gaat niet meer aan dinsdag 25 januari 2022 12:26 5.1.2.e : temperatuur goed afgesteld dinsdag 25 januari 2022 08:48 5.1.2.e : water uit douche is koud dinsdag 25 januari 2022 12:24 5.1.2.e : bij het meten van het water bleek de goede temperatuur uit de douche te komen woensdag 26 januari 2022 16:17 5.1.2.e : Douche geeft te koud water	Administratief gereed
4256475.01	1	Bc.3._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 24 januari 2022 14:08	dinsdag 25 januari 2022 12:27	25/01/2022 14:08	22,32	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 26 januari 2022 16:17 5.1.2.e : Douche geeft te koud water donderdag 10 februari 2022 07:22 5.1.2.e : afgesteld en functioneert naar behoren woensdag 26 januari 2022 16:18 5.1.2.e : Douche water te koud woensdag 26 januari 2022 16:18 5.1.2.e : Douche water te koud donderdag 10 februari 2022 07:21 5.1.2.e : afgesteld en functioneert naar behoren vrijdag 28 januari 2022 07:19 5.1.2.e : Op Bb4 werken douches niet. Ze hebben even gedaan maar nu gereed niet meer vrijdag 28 januari 2022 07:56 5.1.2.e : aantal drukken op de knop verhoogd in het systeem. Dit met het feit dat ze de douche zelf elke keer ook uitdrukken en dat telt als een 2e keer drukken maandag 31 januari 2022 09:13 5.1.2.e : Het putje van de douche (1ste douche hok) op de 4de verdieping is verstopt, zou die gemaakt kunnen worden. verstopping douche is verholpen door rinus maandag 31 januari 2022 14:54 5.1.2.e :	Administratief gereed
4256961.01	1	Bc.3._009 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 24 januari 2022 16:50	dinsdag 25 januari 2022 12:26	25/01/2022 16:50	19,61	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 31 januari 2022 09:13 5.1.2.e : Het putje van de douche (1ste douche hok) op de 4de verdieping is verstopt, zou die gemaakt kunnen worden. verstopping douche is verholpen door rinus maandag 31 januari 2022 14:54 5.1.2.e :	Administratief gereed
4259846.01	1	Bc.2._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 25 januari 2022 08:49	dinsdag 25 januari 2022 12:25	26/01/2022 08:49	3,61	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 31 januari 2022 09:13 5.1.2.e : Het putje van de douche (1ste douche hok) op de 4de verdieping is verstopt, zou die gemaakt kunnen worden. verstopping douche is verholpen door rinus maandag 31 januari 2022 14:54 5.1.2.e :	Melding onterecht
4265582.01	1	Ba.1._022 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 26 januari 2022 16:17		27/01/2022 16:17	21,92	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 31 januari 2022 09:13 5.1.2.e : Het putje van de douche (1ste douche hok) op de 4de verdieping is verstopt, zou die gemaakt kunnen worden. verstopping douche is verholpen door rinus maandag 31 januari 2022 14:54 5.1.2.e :	Melding onterecht
4265582.02		Ba.1._022 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Klacht temperatuurbeleving douche	donderdag 27 januari 2022 14:11	donderdag 10 februari 2022 07:22			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 31 januari 2022 09:13 5.1.2.e : Het putje van de douche (1ste douche hok) op de 4de verdieping is verstopt, zou die gemaakt kunnen worden. verstopping douche is verholpen door rinus maandag 31 januari 2022 14:54 5.1.2.e :	Administratief gereed
4265583.01	1	Ba.1._024 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 26 januari 2022 16:18		27/01/2022 16:18	21,9	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 31 januari 2022 09:13 5.1.2.e : Het putje van de douche (1ste douche hok) op de 4de verdieping is verstopt, zou die gemaakt kunnen worden. verstopping douche is verholpen door rinus maandag 31 januari 2022 14:54 5.1.2.e :	Melding onterecht
4265583.02		Ba.1._024 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Klacht temperatuurbeleving douche	donderdag 27 januari 2022 14:12	donderdag 10 februari 2022 07:21			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 31 januari 2022 09:13 5.1.2.e : Het putje van de douche (1ste douche hok) op de 4de verdieping is verstopt, zou die gemaakt kunnen worden. verstopping douche is verholpen door rinus maandag 31 januari 2022 14:54 5.1.2.e :	Administratief gereed
4272625.01	2	Bb.4._028a douche dames	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	vrijdag 28 januari 2022 07:20	vrijdag 28 januari 2022 07:57	28/01/2022 15:30	0,45	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 31 januari 2022 09:13 5.1.2.e : Het putje van de douche (1ste douche hok) op de 4de verdieping is verstopt, zou die gemaakt kunnen worden. verstopping douche is verholpen door rinus maandag 31 januari 2022 14:54 5.1.2.e :	Administratief gereed
4285953.01	1	Bb.4._026 voorruimte douches (H)	Hoog 24 uurs regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 31 januari 2022 09:14	maandag 31 januari 2022 14:54	31/01/2022 17:14	5,67	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 31 januari 2022 09:13 5.1.2.e : Het putje van de douche (1ste douche hok) op de 4de verdieping is verstopt, zou die gemaakt kunnen worden. verstopping douche is verholpen door rinus maandag 31 januari 2022 14:54 5.1.2.e :	Administratief gereed
4290643.01	1	Bb.1._001 cel minder validen MIVA	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	COVID Douche werkt niet	dinsdag 1 februari 2022 11:08	donderdag 17 februari 2022 16:24	22/02/2022 10:20	125,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 1 februari 2022 11:07 5.1.2.e : Douche kop is stuk en kan niet gedoucht worden. Cel is nu leeg gereed dinsdag 1 februari 2022 11:12 5.1.2.e : IOM 5.1.2.e mag melding in de wacht ivm quarantaine. Zodra afdeling uit quarantaine is deze melding herstellen donderdag 17 februari 2022 16:14 5.1.2.e : er is een nieuwe douche kop en slag geplaatst maandag 22 oktober 2018 08:30 5.1.2.e : functioneert weer naar behoren	Administratief gereed
429105.01	1	Ba.2._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 22 oktober 2018 08:34	maandag 22 oktober 2018 09:38	23/10/2018 08:34	1,07	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 22 oktober 2018 10:34 5.1.2.e : Douchewater loopt niet weg. Melder geeft aan dat het doucheputje schoon is. maandag 22 oktober 2018 10:41 5.1.2.e : 5.1.2.e is op locatie geweest en geeft aan dat de put	Administratief gereed
429262.01	1	Bb.3._030 voorruimte douches	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 22 oktober 2018 10:35		23/10/2018 08:35	0,11	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 22 oktober 2018 10:34 5.1.2.e : Douchewater loopt niet weg. Melder geeft aan dat het doucheputje schoon is. maandag 22 oktober 2018 10:41 5.1.2.e : 5.1.2.e is op locatie geweest en geeft aan dat de put	Melding onterecht

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
4295024.01		Ca.2._001 cel minder validen MIVA	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Klacht temperatuurbeleving douche	woensdag 2 februari 2022 11:21	woensdag 2 februari 2022 15:14			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		niet schoongemaakt is. Melding onterecht. woensdag 2 februari 2022 11:20 5.1.2.e : Douche word niet warm genoeg	Administratief gereed
4299628.01	1	Ba.1._005 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 3 februari 2022 12:46	donderdag 3 februari 2022 14:20	04/02/2022 12:46	1,57	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 2 februari 2022 15:14 5.1.2.e : de temperatuur weer goed gezet. donderdag 3 februari 2022 12:45 5.1.2.e : Douche werkt niet donderdag 3 februari 2022 14:18 5.1.2.e : douche gereset storting opgelost	Administratief gereed
4303258.01		Bb.3._025 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Klacht temperatuurbeleving douche	vrijdag 4 februari 2022 08:50	donderdag 24 februari 2022 15:10			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		vrijdag 4 februari 2022 08:49 5.1.2.e : Water uit de douche wil niet warm worden donderdag 10 februari 2022 13:44 5.1.2.e : Op de afdeling zitten de cellen vol met Corona patiënten daardoor konden we er niet bij afgesproken dat de afdeling contact op neemt als de betreffende cellen schoon en leeg zijn cellen	Administratief gereed
4303259.01		Bb.3._027 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Klacht temperatuurbeleving douche	vrijdag 4 februari 2022 08:50	donderdag 24 februari 2022 15:10			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 24 februari 2022 15:09 5.1.2.e : het douche water is weer goed afgesteld vrijdag 4 februari 2022 08:49 5.1.2.e : Water uit de douche wil niet warm worden donderdag 10 februari 2022 13:40 5.1.2.e : Op de afdeling zitten de cellen vol met Corona patiënten daardoor konden we er niet bij afgesproken dat de afdeling contact op neemt als de betreffende cellen schoon en leeg zijn	Administratief gereed
4316177.01		Ca.2._019 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Klacht temperatuurbeleving douche	maandag 7 februari 2022 08:25	woensdag 23 februari 2022 14:18			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 24 februari 2022 15:09 5.1.2.e : het douche water is weer goed afgesteld Deze melding gebruiken wanneer de temperatuur van het douche water niet als prettig wordt ervaren. Indien douche geen water geeft of temperatuurbeveiliging wordt aangesproken dan is er wel sprake van een storting. maandag 7 februari 2022 08:25 5.1.2.e : Hierbij een klachtmelding van bewoner op kamer 19 van C2a Er komt geen warm water uit de kraan van kamer 19 van c2a.	Administratief gereed
4325040.01	1	Bb.3._030 voorruimte douches	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	woensdag 9 februari 2022 09:21	woensdag 9 februari 2022 12:28	09/02/2022 17:21	3,12	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 23 februari 2022 14:17 5.1.2.e : het douch water is weer afgesteld woensdag 9 februari 2022 09:20 5.1.2.e : Douches BB.3 werken niet meer	Administratief gereed
4326066.01	1	Bc.4._002 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 9 februari 2022 14:52	woensdag 9 februari 2022 16:06	10/02/2022 14:52	1,24	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 9 februari 2022 12:28 5.1.2.e : Mengventielen vervangen, douches werken weer naar behoren woensdag 9 februari 2022 14:52 5.1.2.e : Douche gaat na 2 sec uit. woensdag 9 februari 2022 16:03 5.1.2.e : bij aankomst douche drukknop werkt niet vervangen storting opgelost	Administratief gereed
4342721.01		Cb.2._024 berging containers	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Klacht temperatuurbeleving douche	zondag 13 februari 2022 11:14				0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		zondag 13 februari 2022 11:12 5.1.2.e : Komt geen warm water uit de douche, deze ruimte heeft geen douche.	Geannuleerd
4342721.02		Cb.2._024 berging containers	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	zondag 13 februari 2022 11:15		14/02/2022 15:30	0	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	zondag 13 februari 2022 11:12 5.1.2.e : Komt geen warm water uit de douche, deze ruimte heeft geen douche.	Melding onterecht
4342734.01	1	Cb.2._026 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	zondag 13 februari 2022 11:14	maandag 14 februari 2022 09:23	14/02/2022 11:15	22,14	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	zondag 13 februari 2022 11:13 5.1.2.e : Komt geen warm water uit de douche maandag 14 februari 2022 09:21 5.1.2.e : douche op temperatuur gesteld, werkt weer naar behoren maandag 14 februari 2022 11:42 5.1.2.e : Douche werkt niet	Administratief gereed
4347170.01	2	Ba.1._005 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 14 februari 2022 11:45	maandag 14 februari 2022 14:39	15/02/2022 11:45	2,9	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 14 februari 2022 14:38 5.1.2.e : onterecht, bij aankomst deed deze het perfect donderdag 25 oktober 2018 13:09 5.1.2.e : In douche komt alleen koud water. graag herstellen	Administratief gereed
434787.01	1	Bc.4._037 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 25 oktober 2018 13:09	vrijdag 26 oktober 2018 09:39	26/10/2018 13:09	20,5	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)		Administratief gereed
4350964.01	1	Bb.4._028a douche dames	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	dinsdag 15 februari 2022 07:32	dinsdag 15 februari 2022 12:31	15/02/2022 15:32	4,99	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 15 februari 2022 07:26 5.1.2.e : Bij Bb4 is al paar weken zo dat douches werken voor cca 5 min en daarna gaan ze uit. Vervolgens gaan ze weer aan, maar is niet te volgen wanneer ze aan gaan en voor hoe lang. Dat verstoort proces. Graag naar kijken en indien nodig opnieuw inregelen dinsdag 15 februari 2022 12:29 5.1.2.e	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
4356784.01	1	Bc.3._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 16 februari 2022 13:39	woensdag 16 februari 2022 17:38	17/02/2022 13:39	3,99	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	instellingen aangepast in het systeem woensdag 16 februari 2022 13:38:5.1.2.e Douche werkt niet goed, gaat snel uit. woensdag 16 februari 2022 17:37:5.1.2.e de douche module gereset. alles werkt weer naar behoren woensdag 16 februari 2022 13:39:5.1.2.e Douche temperatuur wordt niet als prettig ervaren.	Administratief gereed
4356785.01		Bc.3._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Klacht temperatuurbeleving douche	woensdag 16 februari 2022 13:41	woensdag 16 februari 2022 17:38			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		woensdag 16 februari 2022 17:37:5.1.2.e de douche module gereset. alles werkt weer naar behoren woensdag 16 februari 2022 13:39:5.1.2.e Douche temperatuur wordt niet als prettig ervaren.	Administratief gereed
4356786.01		Bc.3._003 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Klacht temperatuurbeleving douche	woensdag 16 februari 2022 13:43	woensdag 16 februari 2022 17:38			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		woensdag 16 februari 2022 17:37:5.1.2.e de douche module gereset. alles werkt weer naar behoren woensdag 16 februari 2022 13:39:5.1.2.e Douche temperatuur wordt niet als prettig ervaren.	Administratief gereed
4357425.01	1	Bb.2._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	COVID Douche werkt niet	woensdag 16 februari 2022 16:54	dinsdag 22 februari 2022 12:14	22/02/2022 17:10	139,34	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 16 februari 2022 16:53:5.1.2.e Op cel 36 op de B2b gaat de douch naar enkele seconden weer uit. donderdag 17 februari 2022 11:57:5.1.2.e : gsm 5.1.2.e 5.1.2.e ; Deze afdeling gaat morgen uit quarantaine en verzoek is morgen dit melding oplossen. Tot morgen18-2 mag deze melding in de wacht dinsdag 22 februari 2022 12:13:5.1.2.e drukknop vervangen douche werkt naar behoren	Administratief gereed
4360506.01	2	Bc.3._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 17 februari 2022 08:53	donderdag 17 februari 2022 12:06	18/02/2022 08:53	3,22	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 25 februari 2022 12:03:5.1.2.e schade; deuk in de knop komt niet door normaal gebruik donderdag 17 februari 2022 08:53:5.1.2.e douche gaat na par sec weer uit	Administratief gereed
4360849.01	1	Ba.1._010 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 17 februari 2022 10:41	donderdag 17 februari 2022 14:55	18/02/2022 10:41	4,24	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 17 februari 2022 12:05:5.1.2.e de temperatuur opnieuw afgesteld donderdag 17 februari 2022 10:41:5.1.2.e Douche blijft druppelen donderdag 17 februari 2022 14:54:5.1.2.e de magneetklep blijkt te lekken ,er is een nieuwe magneetklep geplaatst. donderdag 17 februari 2022 10:42:5.1.2.e Douche is erg heet	Administratief gereed
4360866.01		Ba.1._001 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Klacht temperatuurbeleving douche	donderdag 17 februari 2022 10:42	donderdag 17 februari 2022 14:54			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 17 februari 2022 14:54:5.1.2.e de temperatuur is weer goed in gesteld donderdag 17 februari 2022 11:02:5.1.2.e Op Bc2_012 is geen water in de douche en ook niet in de wasbak	Administratief gereed
4360933.01	1	Bc.2._012 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 17 februari 2022 11:03		25/02/2022 09:13	172,09	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 17 februari 2022 11:57:5.1.2.e : gsm 5.1.2.e 5.1.2.e ; Deze afdeling gaat 23-2 uit quarantaine en verzoek is dan dit melding oplossen. Tot 23-2 mag deze melding in de wacht	Melding onterecht
4361339.01	1	Bc.3._028 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 17 februari 2022 13:09	donderdag 17 februari 2022 14:53	18/02/2022 13:09	1,74	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 24 februari 2022 15:08:5.1.2.e alles blijkt goed te werken. donderdag 17 februari 2022 13:08:5.1.2.e : 5.1.2.e Douche valt steeds uit. Graag naar kijken	Administratief gereed
436224.01	1	Bc.4._018 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 26 oktober 2018 08:47	vrijdag 26 oktober 2018 09:40	27/10/2018 08:47	0,89	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 17 februari 2022 14:52:5.1.2.e de temperatuur is weer goed gezet vrijdag 26 oktober 2018 08:46:5.1.2.e Water uit de douche wordt niet warm. Graag naar kijken 26-10-2018 MG 9:35 temperatuur opnieuw afgesteld 36,5 C.	Administratief gereed
4379130.01	1	Bc.3._022 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 21 februari 2022 09:33	maandag 21 februari 2022 12:25	22/02/2022 09:33	2,87	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 21 februari 2022 09:33:5.1.2.e Douche werkt niet maandag 21 februari 2022 12:23:5.1.2.e douche gereset en temperatuur 38 graad afgesteld storing opgelost	Administratief gereed
4379782.01		Bc.2._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Klacht temperatuurbeleving douche	maandag 21 februari 2022 12:54	woensdag 23 februari 2022 09:13			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		Deze melding gebruiken wanneer de temperatuur van het douche water niet als prettig wordt ervaren. Indien douche geen water geeft of temperatuurbeveiliging wordt aangesproken dan is er wel sprake van een storing. maandag 21 februari 2022 12:53:5.1.2.e Douche is niet warm genoeg	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
4383623.01	1	Bb.1._013 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 22 februari 2022 08:49	dinsdag 22 februari 2022 12:01	23/02/2022 08:49	3,21	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	douche temperatuur 38graad afgesteld storing opgelost dinsdag 22 februari 2022 08:48 5.1.2.e : douche werkt helemaal niet dinsdag 22 februari 2022 12:01 5.1.2.e : druknop vervangen douche werkt naar behoren	Administratief gereed
4383872.01	1	Ba.2._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 22 februari 2022 10:06	dinsdag 22 februari 2022 12:00	23/02/2022 10:06	1,9	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 25 februari 2022 12:03 5.1.2.e : schade; deuk in de knop komt niet door normaal gebruik dinsdag 22 februari 2022 10:06 5.1.2.e : Douche werkt niet dinsdag 22 februari 2022 11:59 5.1.2.e : druknop vervangen douche werkt naar behoren	Administratief gereed
4384057.01		Ba.1._001 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Klacht temperatuurbeliving douche	dinsdag 22 februari 2022 11:02	dinsdag 22 februari 2022 14:28			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		vrijdag 25 februari 2022 12:03 5.1.2.e : schade; deuk in de knop komt niet door normaal gebruik dinsdag 22 februari 2022 11:01 5.1.2.e : douche water wordt koud ervaren. graag naar kijken douche temperatuur 38 graad afgesteld storing opgelost	Administratief gereed
4392758.01	1	Cc.2._029 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 24 februari 2022 08:01		25/02/2022 08:01	3,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 24 februari 2022 08:00 5.1.2.e : Wij hebben op de afdeling van C2C kamer 29 een storing in de douche cabine, water komt niet voldoende. Kan er gekeken worden donderdag 24 februari 2022 11:29 5.1.2.e : melding onterecht douche getest werkt naar behoren	Melding onterecht
4393413.01	1	Cb.2._009 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 24 februari 2022 11:21	donderdag 24 februari 2022 15:04	25/02/2022 11:21	3,72	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 24 februari 2022 11:18 5.1.2.e : Putje in de douche is verstopt, ook nadat ze deze hebben schoongemaakt	Administratief gereed
4393856.01		Bb.2._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Klacht temperatuurbeliving douche	donderdag 24 februari 2022 13:33	donderdag 24 februari 2022 16:56			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 24 februari 2022 15:04 5.1.2.e : het putje is ontstopt donderdag 24 februari 2022 13:33 5.1.2.e : het douche water wordt als niet prettig ervaren.	Administratief gereed
4393856.02	2	Bb.2._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 24 februari 2022 16:47	vrijdag 25 februari 2022 13:46	25/02/2022 16:47	20,99	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 24 februari 2022 16:47 5.1.2.e : Komt nu geen water meer uit douche melding word omgezet naar melding douche werkt niet donderdag 24 februari 2022 13:32 5.1.2.e : vrijdag 25 februari 2022 13:43 5.1.2.e : douche temperatuur 38 graad afgesteld storing opgelost	Administratief gereed
4394243.01	1	Ba.1._024 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 24 februari 2022 15:35	vrijdag 25 februari 2022 11:23	25/02/2022 15:35	19,81	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 24 februari 2022 15:35 5.1.2.e : Douche werkt niet vrijdag 25 februari 2022 11:19 5.1.2.e : druknop werkt niet drukknoop vervangen storing opgelost	Administratief gereed
4397555.01	1	Bb.3._030a douche	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	vrijdag 25 februari 2022 08:44	vrijdag 25 februari 2022 13:50	25/02/2022 16:44	5,1	0	Franovic	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 25 februari 2022 08:43 5.1.2.e : douches werken niet vrijdag 25 februari 2022 13:49 5.1.2.e : electronische drukknoop vervangen vrijdag 25 februari 2022 08:52 5.1.2.e : Douche werkt niet, gaat voor paar sec aan vrijdag 25 februari 2022 11:23 5.1.2.e : druknop is stuik vervangen storing opgelost, molest	Administratief gereed
4397590.01	1	Ba.2._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 25 februari 2022 08:53	vrijdag 25 februari 2022 11:25	26/02/2022 08:53	2,54	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 29 oktober 2018 09:23 5.1.2.e : Water is de douche is koud 29-10-2018 5.1.2.e : D 14:00 afgesteld en functioneerd naar behoren	Administratief gereed
441505.01	1	Bc.3._002 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 29 oktober 2018 09:24	maandag 29 oktober 2018 14:20	30/10/2018 09:24	4,94	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 29 oktober 2018 10:43 5.1.2.e : maandag 29 oktober 2018 10:43 5.1.2.e : De douche is te koud op cel. 29-10-2018 5.1.2.e : 14:20 douche unit gesteld , getest functioneerd naar behoren	Administratief gereed
441604.01	1	Bc.3._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 29 oktober 2018 10:43	maandag 29 oktober 2018 14:18	30/10/2018 10:43	3,59	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 1 maart 2022 13:47 5.1.2.e : Douche gaat heel snel uit.	Administratief gereed
4417026.01	1	Bc.2._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 1 maart 2022 13:48	woensdag 2 maart 2022 13:22	02/03/2022 13:48	23,57	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 2 maart 2022 13:22 5.1.2.e : Douche afgesteld, donderdag 3 maart 2022 10:27 5.1.2.e : Douche gaat niet meer aan	Administratief gereed
4425695.01	1	Ba.2._002 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 3 maart 2022 10:28	donderdag 3 maart 2022 14:51	04/03/2022 10:28	4,39	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 3 maart 2022 14:50 5.1.2.e : Knop kapot door niet normaal gebruik , deze is vervangen vrijdag 4 maart 2022 09:40 5.1.2.e : Douche valt steeds uit	Administratief gereed
4430181.01	1	Ba.1._002 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 4 maart 2022 09:41	vrijdag 4 maart 2022 14:57	05/03/2022 09:41	5,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 4 maart 2022 11:51 5.1.2.e : gsm 5.1.2.e : afdeling is niet in quarantaine en monteurs kunnen veilig komen storing oplossen; verzoek is wel preventief mondkmasker te dragen.	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
4430540.01	1	Bc.3._014 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 4 maart 2022 11:30	vrijdag 4 maart 2022 14:58	05/03/2022 11:30	3,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 4 maart 2022 14:56:5.1.2.e : de temperatuur is weer goed gezet storing opgelost vrijdag 4 maart 2022 11:29:5.1.2.e : De douche van cel 14 werkt niet vrijdag 4 maart 2022 14:57:5.1.2.e : de temperatuur is weer goed gezet storing opgelost dinsdag 30 oktober 2018 09:53:5.1.2.e :	Administratief gereed
443292.01	1	Bb.1._023 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 30 oktober 2018 09:57	dinsdag 30 oktober 2018 14:13	31/10/2018 09:57	4,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Het water is koud 30-10-2018 MO ED 14:00 TEMPERATUUR AFGESTELD EN GETEST FUNCTIONEERD NAAR BEHOREN maandag 7 maart 2022 09:56:5.1.2.e :	Administratief gereed
4444092.01		Ca.3._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 7 maart 2022 09:57		08/03/2022 09:57	5,04	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Douche gaat soms wel aan soms niet. maandag 7 maart 2022 14:59:5.1.2.e : bij aankomst alles werkt naar behoren storing en onthechte maandag 7 maart 2022 16:31:5.1.2.e :	Melding onterecht
4445372.01	1	Cb.2._044 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 7 maart 2022 16:31	maandag 7 maart 2022 17:27	08/03/2022 16:31	0,94	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	OpC2b cel 44 kan het toilet niet ddorgespoeld worden en hebben zij geen water uit de kraan.	Administratief gereed
4448541.01	1	Ba.1._005 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 8 maart 2022 08:57	woensdag 9 maart 2022 07:39	09/03/2022 08:57	22,7	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 7 maart 2022 17:27:5.1.2.e : systeem gereset en werkt weer naar behoren dinsdag 8 maart 2022 08:56:5.1.2.e : water uit de douche is er niet. graag naar kijken	Administratief gereed
4449200.01		Cb.2._006 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Klacht temperatuurbeleving douche	dinsdag 8 maart 2022 12:17	woensdag 9 maart 2022 12:25			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Afdeling is niet in quarantaine wel graag mondkapje dragen woensdag 9 maart 2022 07:36:5.1.2.e Dinsdag 8 maart 09:00 temperatuur goed ingesteld. Werking samen met ingeslotene gecontroleerd dinsdag 8 maart 2022 12:17:5.1.2.e : geen warm water uit de douche woensdag 9 maart 2022 12:24:5.1.2.e	Administratief gereed
4449201.01	1	Bb.2._027 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	COVID - Douche werkt niet	dinsdag 8 maart 2022 12:19	woensdag 9 maart 2022 10:09	10/03/2022 07:34	21,84	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	de temperatuur is weer goed gezet storing opgelost dinsdag 8 maart 2022 12:18:5.1.2.e Water uit de douche komt voor paar sec en dan gaat douche weer uit en daarna weer aan voor paar sec. Graag naar kijken Deze melding is voor cel 29 en 27 Deze afdeling is in quarantaine dinsdag 8 maart 2022 14:53:5.1.2.e : In overleg met 5.1.2.e zijn deze meldingen in de wacht tot morgen 9-3 08:30. Morgen tussen 08:00 en 09:00 uur gaat afdeling BB2 luchten en ze zorgen dat afdeling en cellen half uur leeg zijn en gelucht. Om 08:30 komen BAM monteurs naar storing kijken. woensdag 9 maart 2022 10:07:5.1.2.e : dinsdag 8 maart 2022 12:18:5.1.2.e : Water uit de douche komt voor paar sec en dan gaat douche weer uit en daarna weer aan voor paar sec. Graag naar kijken Deze melding is voor cel 38 en 39 Deze afdeling is in quarantaine dinsdag 8 maart 2022 14:53:5.1.2.e : In overleg met 5.1.2.e zijn deze meldingen in de wacht tot morgen 9-3 08:30. Morgen tussen 08:00 en 09:00 uur gaat afdeling BB2 luchten en ze zorgen dat afdeling en cellen half uur leeg zijn en gelucht. Om 08:30 komen BAM monteurs naar storing kijken. woensdag 9 maart 2022 10:07:5.1.2.e	Administratief gereed
4449202.01	1	Bb.2._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	COVID - Douche werkt niet	dinsdag 8 maart 2022 12:20	woensdag 9 maart 2022 10:08	10/03/2022 07:33	21,81	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 8 maart 2022 12:18:5.1.2.e : Water uit de douche komt voor paar sec en dan gaat douche weer uit en daarna weer aan voor paar sec. Graag naar kijken Deze melding is voor cel 38 en 39 Deze afdeling is in quarantaine dinsdag 8 maart 2022 14:53:5.1.2.e : In overleg met 5.1.2.e zijn deze meldingen in de wacht tot morgen 9-3 08:30. Morgen tussen 08:00 en 09:00 uur gaat afdeling BB2 luchten en ze zorgen dat afdeling en cellen half uur leeg zijn en gelucht. Om 08:30 komen BAM monteurs naar storing kijken. woensdag 9 maart 2022 10:07:5.1.2.e	Administratief gereed
4457727.01	1	Ca.3._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	COVID Douche werkt niet	donderdag 10 maart 2022 08:34	vrijdag 11 maart 2022 15:11	11/03/2022 15:42	30,62	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 10 maart 2022 08:33:5.1.2.e : douche gaat uit na 15 sec donderdag 10 maart 2022 13:02:5.1.2.e werden niet toegelaten ivm corona vrijdag 11 maart 2022 07:23:5.1.2.e melding is in de wacht omdat toegang niet mogelijk was. vrijdag 11 maart 2022 08:15:5.1.2.e : IOM 5.1.2.e 5.1.2.e mag melding in de wacht blijven tot na de quarantaine vrijdag 11 maart 2022 09:24:5.1.2.e : IOM 5.1.2.e 5.1.2.e wordt deze melding opgepakt om 14:30 vandaag. Om 14:00 gaat afdeling luchten en nadat cel en afdeling 30 min leeg zijn komen onze monteurs. vrijdag 11 maart 2022 15:10:5.1.2.e : hersteld door	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
4457728.01	1	Ca.3._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	COVID Douche werkt niet	donderdag 10 maart 2022 08:35	vrijdag 11 maart 2022 15:14	11/03/2022 15:43	30,65	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	monteurs donderdag 10 maart 2022 08:33 5.1.2.e : douche gaat uit na 15 sec donderdag 10 maart 2022 13:02 5.1.2.e werden niet toegelaten ivm corona vrijdag 11 maart 2022 07:23 5.1.2.e : melding is in de wacht omdat toegang niet mogelijk was. vrijdag 11 maart 2022 08:15 5.1.2.e : IOM 5.1.2.e 5.1.2.e mag melding in de wacht blijven tot na de quarantaine vrijdag 11 maart 2022 09:27 5.1.2.e : IOM 5.1.2.e wordt deze melding opgepakt om 14:30 vandaag. Om 14:00 gaat afdeling luchten en nadat cel en afdeling 30 min leeg zijn komen onze monteurs. vrijdag 11 maart 2022 15:11 5.1.2.e hersteld	Administratief gereed
4457763.02	1	Bb.1._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 10 maart 2022 08:44		11/03/2022 08:44	22,97	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 10 maart 2022 08:43 5.1.2.e : Douche gaat maar voor heel even aan en dat werkt niet meer	Melding onterecht
4457882.01	1	Bb.2._025 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	COVID - Douche werkt niet	donderdag 10 maart 2022 09:22	vrijdag 11 maart 2022 11:14	12/03/2022 05:56	25,87	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 10 maart 2022 15:10 5.1.2.e : afdeling gebeld, deze gaf aan dat alles weer werkt donderdag 10 maart 2022 09:22 5.1.2.e : Douche gaat voor maar heel even aan donderdag 10 maart 2022 11:30 5.1.2.e : gebeld door afdeling; deze cel heeft geen water donderdag 10 maart 2022 14:23 5.1.2.e : Deze afdeling is in quarantaine en cel en afdeling (vlak) moet half uur leeg zijn en luchten voordat monteurs komen voor storing. Morgen tussen 10:30 en 11:30 uur gaat afdeling BB2 luchten. IOM met 5.1.2.e komen monteurs morgen om 11:00 uur naar deze storing kijken. Begeleiding van DJI is dan ook aanwezig. Meldingen zijn in de wacht gezet tot morgen 11-3; 11:00 uur. vrijdag 11 maart 2022 11:01 5.1.2.e : uit de wacht vrijdag 11 maart 2022 11:13 5.1.2.e : printplaat herstart, alles werkt weer donderdag 10 maart 2022 09:39 5.1.2.e : douche gaat voor maar heel even aan vrijdag 11 maart 2022 09:11 5.1.2.e : 5.1.2.e; douche is afgesteld donderdag 10 maart 2022 09:45 5.1.2.e : Douches op de Bb3 hebben geen water. Water was even aan maar nu niet meer	Administratief gereed
4457951.01	1	Ba.2._009 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 10 maart 2022 09:40	vrijdag 11 maart 2022 09:12	11/03/2022 09:40	23,54	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 10 maart 2022 09:39 5.1.2.e : douche gaat voor maar heel even aan vrijdag 11 maart 2022 09:11 5.1.2.e : 5.1.2.e; douche is afgesteld	Administratief gereed
4457969.01	1	Bb.3._030a douche	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet Bb3	donderdag 10 maart 2022 09:46	donderdag 10 maart 2022 15:04	11/03/2022 07:46	5,3	0	Bakkeren	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 10 maart 2022 15:04 5.1.2.e : bij aankomst deden de douches het weer donderdag 10 maart 2022 11:30 5.1.2.e : geen water uit de douche gebeld door afdeling; deze cel heeft geen water donderdag 10 maart 2022 14:23 5.1.2.e : Deze afdeling is in quarantaine en cel en afdeling (vlak) moet half uur leeg zijn en luchten voordat monteurs komen voor storing. Morgen tussen 10:30 en 11:30 uur gaat afdeling BB2 luchten. IOM met 5.1.2.e komen monteurs morgen om 11:00 uur naar deze storing kijken. Begeleiding van DJI is dan ook aanwezig. Meldingen zijn in de wacht gezet tot morgen 11-3; 11:00 uur. vrijdag 11 maart 2022 11:01 5.1.2.e : uit de wacht vrijdag 11 maart 2022 11:13 5.1.2.e : printplaat herstart, alles werkt weer donderdag 10 maart 2022 13:55 5.1.2.e : douche valt steeds uit vrijdag 11 maart 2022 12:42 5.1.2.e : de temperatuur opnieuw afgesteld, storing opgelost	Administratief gereed
4458320.01	1	Bb.2._031 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	COVID - Douche werkt niet	donderdag 10 maart 2022 11:31	vrijdag 11 maart 2022 11:15	12/03/2022 08:07	23,74	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 10 maart 2022 15:04 5.1.2.e : bij aankomst deden de douches het weer donderdag 10 maart 2022 11:30 5.1.2.e : geen water uit de douche gebeld door afdeling; deze cel heeft geen water donderdag 10 maart 2022 14:23 5.1.2.e : Deze afdeling is in quarantaine en cel en afdeling (vlak) moet half uur leeg zijn en luchten voordat monteurs komen voor storing. Morgen tussen 10:30 en 11:30 uur gaat afdeling BB2 luchten. IOM met 5.1.2.e komen monteurs morgen om 11:00 uur naar deze storing kijken. Begeleiding van DJI is dan ook aanwezig. Meldingen zijn in de wacht gezet tot morgen 11-3; 11:00 uur. vrijdag 11 maart 2022 11:01 5.1.2.e : uit de wacht vrijdag 11 maart 2022 11:13 5.1.2.e : printplaat herstart, alles werkt weer donderdag 10 maart 2022 13:55 5.1.2.e : douche valt steeds uit vrijdag 11 maart 2022 12:42 5.1.2.e : de temperatuur opnieuw afgesteld, storing opgelost	Administratief gereed
4458790.01	1	Ba.1._001 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 10 maart 2022 13:56	vrijdag 11 maart 2022 12:45	11/03/2022 13:56	22,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 10 maart 2022 13:55 5.1.2.e : douche valt steeds uit vrijdag 11 maart 2022 12:42 5.1.2.e : de temperatuur opnieuw afgesteld, storing opgelost	Administratief gereed
4462512.01	1	Ca.3._017 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	COVID Douche werkt niet	vrijdag 11 maart 2022 09:17	vrijdag 11 maart 2022 15:16	12/03/2022 14:18	5,99	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang	vrijdag 11 maart 2022 09:17 5.1.2.e : Er komt water voor maar heel even uit de douche	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
			Representatief								ruimtes)	IOM 5.1.2.e wordt deze melding opgepakt om 14:30 vandaag. Om 14:00 gaat afdeling luchten en nadat cel en afdeling 30 min leeg zijn komen onze monteurs.	
												Melding is tot 14:30 in de wacht	
4462666.01	1	Bb.1._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 11 maart 2022 09:58		12/03/2022 09:58	1,99	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 11 maart 2022 15:16 5.1.2.e : hersteld vrijdag 11 maart 2022 09:57 5.1.2.e : douche werkt niet vrijdag 11 maart 2022 11:55 5.1.2.e : douche geteste werkt naar behoren, melding onterecht	Melding onterecht
4476359.01	1	Bb.2._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 14 maart 2022 09:09	maandag 14 maart 2022 12:02	15/03/2022 09:09	2,89	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 14 maart 2022 09:08 5.1.2.e : De douche van cel B2b-12 doet het niet goed. Hij wordt heel heet en gaat dan voor een tijdje uit. Zou er iemand naar kunnen komen kijken?	Administratief gereed
4477493.01		Aa.0._023 frontoffice PVS	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Klacht temperatuurbeleving douche	maandag 14 maart 2022 14:56				0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		maandag 14 maart 2022 12:01 5.1.2.e : de temperatuur aan gepast Deze melding gebruiken wanneer de temperatuur van het douche water niet als prettig wordt ervaren. Indien douche geen water geeft of temperatuurbeveiliging wordt aangesproken dan is er wel sprake van een storing.	Geannuleerd
4480833.01	2	Bb.2._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 15 maart 2022 08:13	dinsdag 15 maart 2022 15:08	16/03/2022 08:13	6,92	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 15 maart 2022 08:12 5.1.2.e : Melder is 5.1.2.e douche gaat naar paar sec weer uit. Graag herstellen dinsdag 15 maart 2022 15:07 5.1.2.e : de temperatuur opnieuw afgesteld	Administratief gereed
4485493.01	3	Bb.2._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 16 maart 2022 08:25	donderdag 17 maart 2022 07:33	17/03/2022 08:25	23,14	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 16 maart 2022 08:24 5.1.2.e : Douche gaat niet aan. donderdag 17 maart 2022 07:33 5.1.2.e : gecontroleerd en opnieuw afgesteld alles werkt weer naar behoren.	Administratief gereed
4486113.01		Bc.2._003 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Klacht temperatuurbeleving douche	woensdag 16 maart 2022 11:34	donderdag 17 maart 2022 12:37			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		Deze melding gebruiken wanneer de temperatuur van het douche water niet als prettig wordt ervaren. Indien douche geen water geeft of temperatuurbeveiliging wordt aangesproken dan is er wel sprake van een storing. donderdag 17 maart 2022 12:35 5.1.2.e : de temperatuur is weer goed gezet storing ongelost	Administratief gereed
449057.01	1	Bc.3._002 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 2 november 2018 16:27	zaterdag 3 november 2018 13:45	03/11/2018 16:27	21,31	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 2 november 2018 16:27 5.1.2.e : Douche is koud. Graag naar kijken 5.1.2.e 3/01/2018 tijd 13:45 de melder geeft aan het dat het douche water erg koud is het water waremr gezet storing opgelost	Administratief gereed
4495979.01	1	Ba.2._001 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 18 maart 2022 14:41		19/03/2022 14:41	0,99	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 18 maart 2022 14:40 5.1.2.e : Volgens de melder 5.1.2.e gaat bij INGS uit cel 1 douche, alleen in de nacht, vanzelf 4 x in 1 uur aan. Graag naar kijken	Melding onterecht
4508762.01		Bc.3._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Klacht temperatuurbeleving douche	maandag 21 maart 2022 09:17	dinsdag 22 maart 2022 12:59			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		vrijdag 18 maart 2022 15:40 5.1.2.e : gecontroleerd en alles werkt prima naar behoren maandag 21 maart 2022 09:16 5.1.2.e : Bewoner vindt de temperatuur van de douche niet constant.	Administratief gereed
4508769.01		Bc.3._014 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Klacht temperatuurbeleving douche	maandag 21 maart 2022 09:18	dinsdag 22 maart 2022 12:58			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		dinsdag 22 maart 2022 12:58 5.1.2.e : De temperatuur afgesteld op de juiste temperatuur. maandag 21 maart 2022 09:17 5.1.2.e : Bewoner vindt de temperatuur van de douche niet constant.	Administratief gereed
4519246.01		Bb.2._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Klacht temperatuurbeleving douche	woensdag 23 maart 2022 16:43	donderdag 24 maart 2022 14:38			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		dinsdag 22 maart 2022 12:51 5.1.2.e : De douche afgesteld op de goede temperatuur. Deze melding gebruiken wanneer de temperatuur van het douche water niet als prettig wordt ervaren. Indien douche geen water geeft of temperatuurbeveiliging wordt aangesproken dan is er wel sprake van een storing.	Administratief gereed
4526952.01	1	Bb.4._028a douche dames	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 25 maart 2022 08:43	vrijdag 25 maart 2022 10:27	25/03/2022 16:43	1,74	0	Neervoort	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 24 maart 2022 14:38 5.1.2.e : douche weer bijgesteld kwa tempratuur Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen.	Administratief gereed
453822.01	1	Bc.3._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 5 november 2018 09:23	maandag 5 november 2018 12:25	06/11/2018 09:23	3,04	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 25 maart 2022 10:26 5.1.2.e : doucheputje ontstopt, zat vol met haren maandag 5 november 2018 09:21 5.1.2.e : Er komt geen water uit de douche. maandag 5 november 2018 12:24 5.1.2.e : Douche temperatuur opnieuw ingesteld	Administratief gereed
4541154.01	2	Bb.2._031 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	maandag 28 maart 2022 11:28	maandag 28 maart 2022 15:15	29/03/2022 11:28	3,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 28 maart 2022 11:25 5.1.2.e : Douche geeft heel kort water en de temp schommeld. maandag 28 maart 2022 15:14 5.1.2.e :	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
4541161.01	1	Bb.2._040 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	maandag 28 maart 2022 11:29	maandag 28 maart 2022 15:13	29/03/2022 11:29	3,74	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	de temperatuur opnieuw afgesteld. maandag 28 maart 2022 11:25 5.1.2.e : Douche geeft heel kort water en de temp schommeld. maandag 28 maart 2022 15:12 5.1.2.e :	Administratief gereed
4546272.01	1	Bc.3._014 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	dinsdag 29 maart 2022 13:56	woensdag 30 maart 2022 08:36	30/03/2022 13:56	18,67	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	de temperatuur opnieuw afgesteld. dinsdag 29 maart 2022 13:56 5.1.2.e : douche gaat na paar sec weer uit. woensdag 30 maart 2022 08:35 5.1.2.e :	Administratief gereed
4550434.01	1	Bc.1._039 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 30 maart 2022 11:27	woensdag 30 maart 2022 14:43	31/03/2022 11:27	3,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	de temperatuur is weer goed gezet storing ongelost woensdag 30 maart 2022 11:26 5.1.2.e : De drukknop van de douche is defect: Reageert niet op drukken en de knop zit los. woensdag 30 maart 2022 14:37 5.1.2.e : bij aankomst De drukknop erg beschadigt vervangen storing opgelost dinsdag 6 november 2018 10:34 5.1.2.e :	Administratief gereed
455671.01	1	Ba.1._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 6 november 2018 10:35	dinsdag 6 november 2018 11:22	07/11/2018 10:35	0,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Douche blijft koud. dinsdag 6 november 2018 11:21 5.1.2.e : het water is weer op de goede temperatuur gezet dinsdag 6 november 2018 16:21 Sanne de Leeuw:	Administratief gereed
456118.01	1	Ba.1._001 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 6 november 2018 16:21	woensdag 7 november 2018 09:10	07/11/2018 16:21	16,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Temp douche wisselend. 07-11-2018. 09:05. 5.1.2.e Mengventiel vast door kalk. Deze weer gangbaar gemaakt. Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen.	Administratief gereed
461063.01	1	Ba.0._002a douche	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 9 november 2018 11:16	vrijdag 9 november 2018 13:03	12/11/2018 09:16	1,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 9 november 2018 11:16 5.1.2.e : 5.1.2.e heeft schoongemaakt maar een douche putje blijft verstopt. Graag herstellen vrijdag 9 november 2018 13:03 5.1.2.e : gedaan door 5.1.2.e vrijdag 9 november 2018 12:51 5.1.2.e : Putje was op Ba3, OBS. Deze is schoongemaakt door 5.1.2.e vrijdag 16 november 2018 14:59 5.1.2.e :	Administratief gereed
473738.01	1	Ba.1._018 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 16 november 2018 15:00	vrijdag 16 november 2018 15:16	17/11/2018 15:00	0,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Douche is koud. Graag herstellen vrijdag 16 november 2018 15:15 5.1.2.e	Administratief gereed
482453.01	1	Bc.4._011 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 21 november 2018 14:24	woensdag 21 november 2018 15:05	22/11/2018 14:24	0,69	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Temperatuur is juist afgesteld woensdag 21 november 2018 14:23 5.1.2.e Het water van de douch in cel 11 en in cel 12 is erg koud. woensdag 21 november 2018 15:04 5.1.2.e : het douche water is weer op de goede temperatuur gezet donderdag 22 november 2018 11:45 5.1.2.e :	Administratief gereed
484015.01	1	Bb.1._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 22 november 2018 11:45	donderdag 22 november 2018 14:30	23/11/2018 11:45	2,75	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	De douche op cel blijft koud, graag temperatuur afstellen. donderdag 22 november 2018 14:30 5.1.2.e : de temperatuur is weer goed afgesteld donderdag 29 november 2018 11:28 5.1.2.e :	Administratief gereed
496214.01	1	Ba.2._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 29 november 2018 11:28	donderdag 29 november 2018 16:10	30/11/2018 11:28	4,71	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Douche is soms erg koud en soms erg warm. graag herstellen donderdag 29 november 2018 16:10 5.1.2.e : Douche is afgesteld dinsdag 3 januari 2017 08:41 5.1.2.e	Administratief gereed
51097.00		Bc.4._028 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	dinsdag 3 januari 2017 08:41	dinsdag 3 januari 2017 13:33			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		Putje is verstopt. Graag herstellen	Administratief gereed
51097.01	1	Bc.4._028 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 3 januari 2017 08:41	dinsdag 3 januari 2017 12:10	04/01/2017 08:42	3,48	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 3 januari 2017 08:41 5.1.2.e ; Putje is verstopt. Graag herstellen dinsdag 3 januari 2017 12:10 5.1.2.e ; Putje is weer schoon dinsdag 3 januari 2017 13:58 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e	Administratief gereed
51131.00		Ba.2._018 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	dinsdag 3 januari 2017 13:58	dinsdag 3 januari 2017 16:49			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		Douche putje is verstopt	Administratief gereed
51131.01	1	Ba.2._018 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 3 januari 2017 13:58	dinsdag 3 januari 2017 16:49	04/01/2017 13:58	2,85	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 3 januari 2017 13:58 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e Douche putje is verstopt dinsdag 3 januari 2017 16:49 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e woensdag 4 januari 2017 16:40 5.1.2.e	Administratief gereed
51168.00		Bc.1._003 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 4 januari 2017 16:40	woensdag 11 januari 2017 09:47			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		Douche valt na een paar seconden uit	Administratief gereed
51168.01	1	Bc.1._003 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	woensdag 4 januari 2017 16:40	donderdag 5 januari 2017 16:08	05/01/2017 16:41	23,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 4 januari 2017 16:40 5.1.2.e Douche valt na een paar seconden uit donderdag 5 januari 2017 16:07 5.1.2.e : De	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
51169.00		Cc.2._018 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	woensdag 4 januari 2017 17:11	donderdag 5 januari 2017 16:39			0	5.1.2.e		temperatuur opnieuw afgesteld. Douche functueineert weer naar behoren woensdag 4 januari 2017 17:11 5.1.2.e Doucheputje is verstopt	Administratief gereed
51169.01	1	Cc.2._018 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 4 januari 2017 17:11	donderdag 5 januari 2017 16:39	05/01/2017 17:12	23,46	0	5.1.2.e	n	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes) woensdag 4 januari 2017 17:11 5.1.2.e : Doucheputje is verstopt bon geprint donderdag 5 januari 2017 16:38 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e woensdag 4 januari 2017 19:21 5.1.2.e 5.1.2.e; Douche is goed verstopt. Graag zsm herstellen	Administratief gereed
51170.00		Bc.4._031 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	woensdag 4 januari 2017 19:21	woensdag 11 januari 2017 09:47			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		woensdag 4 januari 2017 19:21 5.1.2.e 5.1.2.e; Douche is goed verstopt. Graag zsm herstellen	Administratief gereed
51170.01	1	Bc.4._031 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 4 januari 2017 19:21	donderdag 5 januari 2017 09:27	05/01/2017 19:22	14,1	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 4 januari 2017 19:21 5.1.2.e 5.1.2.e; Douche is goed verstopt. Graag zsm herstellen bon geprint donderdag 5 januari 2017 09:27 5.1.2.e afgehandeld door 5.1.2.e vrijdag 6 januari 2017 09:47 5.1.2.e 5.1.2.e Douche is koud. Graag herstellen	Administratief gereed
51210.00		Bb.1._010 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 6 januari 2017 09:46	woensdag 11 januari 2017 09:47			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		vrijdag 6 januari 2017 09:47 5.1.2.e 5.1.2.e Douche is koud. Graag herstellen	Administratief gereed
51210.01	1	Bb.1._010 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	vrijdag 6 januari 2017 09:46	vrijdag 6 januari 2017 13:36	07/01/2017 09:47	3,83	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 6 januari 2017 09:47 5.1.2.e 5.1.2.e Douche is koud. Graag herstellen [Hoe heb je de melding opgelost?] 06-01-2017 5.1.2.e 13:36 Koude douche door verkalking mengkraan. Hersteld en afgesteld op 38 C. [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
51222.00		Bc.0._042a douche heren medewerkers	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Verstopping douche	vrijdag 6 januari 2017 12:42	woensdag 11 januari 2017 09:46			0	5.1.2.e		vrijdag 6 januari 2017 12:42 5.1.2.e : Doucheputje is verstopt. Graag herstellen	Administratief gereed
51222.01	1	Bc.0._042a douche heren medewerkers	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 6 januari 2017 12:42	vrijdag 6 januari 2017 13:38	10/01/2017 16:43	0,93	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 6 januari 2017 12:42 5.1.2.e : Doucheputje is verstopt. Graag herstellen vrijdag 6 januari 2017 13:38 5.1.2.e; Putje is weer schoon zondag 8 januari 2017 10:29 5.1.2.e : Douche werk maar paar seconden en daarna gaat hij uit. Graag herstellen	Administratief gereed
51233.00		Cc.2._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	zondag 8 januari 2017 10:29	woensdag 11 januari 2017 09:46			0	5.1.2.e		zondag 8 januari 2017 10:29 5.1.2.e : Douche werk maar paar seconden en daarna gaat hij uit. Graag herstellen	Administratief gereed
51233.01	1	Cc.2._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	zondag 8 januari 2017 10:29	maandag 9 januari 2017 08:38	09/01/2017 10:30	22,15	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	zondag 8 januari 2017 10:29 5.1.2.e : Douche werk maar paar seconden en daarna gaat hij uit. Graag herstellen [Hoe heb je de melding opgelost?] 09-01-'17/JHa/08:45 De temperatuur van de douche opnieuw ingeregeld. Getest en het water van de douche blijft nu goed op temperatuur en doorlopen. [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
51247.00		Cc.2._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	maandag 9 januari 2017 08:37	maandag 9 januari 2017 16:57			0	5.1.2.e		maandag 9 januari 2017 08:37 5.1.2.e : Doucheputje zit verstopt	Administratief gereed
51247.01	1	Cc.2._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 9 januari 2017 08:37	maandag 9 januari 2017 16:57	10/01/2017 08:37	8,33	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 9 januari 2017 08:37 5.1.2.e : Doucheputje zit verstopt bon geprint maandag 9 januari 2017 16:56 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e maandag 9 januari 2017 10:38 5.1.2.e Doucheputje is verstopt	Administratief gereed
51256.00		Bc.4._032 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	maandag 9 januari 2017 10:38	maandag 9 januari 2017 16:57			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		maandag 9 januari 2017 10:38 5.1.2.e Doucheputje is verstopt	Administratief gereed
51256.01	1	Bc.4._032 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 9 januari 2017 10:38	maandag 9 januari 2017 16:57	10/01/2017 10:38	6,32	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 9 januari 2017 10:38 5.1.2.e Doucheputje is verstopt bon geprint	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
51269.00		Bc.1._012 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	maandag 9 januari 2017 15:30	maandag 9 januari 2017 16:55			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		maandag 9 januari 2017 16:57 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e maandag 9 januari 2017 15:30 5.1.2.e : Melder Doucheputje is verstopt	Administratief gereed
51269.01	1	Bc.1._012 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 9 januari 2017 15:30	maandag 9 januari 2017 16:55	10/01/2017 15:30	1,42	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 9 januari 2017 15:30 5.1.2.e : Melder Doucheputje is verstopt maandag 9 januari 2017 16:55 5.1.2.e Afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
51333.00		Bc.4._012 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	woensdag 11 januari 2017 10:40	donderdag 12 januari 2017 09:54			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		woensdag 11 januari 2017 10:40 5.1.2.e Het doucheputje zit verstopt	Administratief gereed
51333.01	1	Bc.4._012 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 11 januari 2017 10:40	woensdag 11 januari 2017 13:20	12/01/2017 10:40	2,66	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 11 januari 2017 10:40 5.1.2.e Het doucheputje zit verstopt woensdag 11 januari 2017 13:10 5.1.2.e : putje is verholpen door 5.1.2.e	Administratief gereed
51341.00		Cc.2._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 11 januari 2017 11:58	donderdag 12 januari 2017 10:38			0	5.1.2.e		woensdag 11 januari 2017 11:58 5.1.2.e : De douche valt na 5- 10 seconden uit en gaat dan ook niet meer aan.	Administratief gereed
51341.01	2	Cc.2._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	woensdag 11 januari 2017 11:58		12/01/2017 11:59	22,67	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 11 januari 2017 11:58 5.1.2.e : De douche valt na 5- 10 seconden uit en gaat dan ook niet meer aan. donderdag 12 januari 2017 10:38 5.1.2.e 5.1.2.e s: Bij aankomst bleek de douche naar behoren te werken, melding is onterecht woensdag 11 januari 2017 13:27 5.1.2.e	Melding onterecht
51343.00		Bc.3._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	woensdag 11 januari 2017 13:27	vrijdag 20 januari 2017 12:43			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		woensdag 11 januari 2017 13:27 5.1.2.e Doucheputje zit verstopt	Administratief gereed
51343.01	1	Bc.3._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 11 januari 2017 13:27	donderdag 12 januari 2017 11:18	12/01/2017 13:28	21,85	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 11 januari 2017 13:27 5.1.2.e Doucheputje zit verstopt bon geprint	Administratief gereed
51350.00		Bc.3._032 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	donderdag 12 januari 2017 10:23	vrijdag 20 januari 2017 12:25			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 12 januari 2017 11:18 5.1.2.e : afgehandeld door 5.1.2.e donderdag 12 januari 2017 10:24 5.1.2.e Doucheputje zit verstopt	Administratief gereed
51350.01	1	Bc.3._032 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 12 januari 2017 10:23	donderdag 12 januari 2017 11:18	13/01/2017 10:24	0,9	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 12 januari 2017 10:24 5.1.2.e Doucheputje zit verstopt bon geprint	Administratief gereed
51429.00		Bb.1._002 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	zaterdag 14 januari 2017 09:34	vrijdag 20 januari 2017 09:30			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 12 januari 2017 11:17 5.1.2.e : afgehandeld door 5.1.2.e zaterdag 14 januari 2017 09:35 5.1.2.e : Melder Doucheputje is verstopt	Administratief gereed
51429.01	1	Bb.1._002 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	zaterdag 14 januari 2017 09:34	zaterdag 14 januari 2017 14:58	15/01/2017 09:35	5,39	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	zaterdag 14 januari 2017 09:35 5.1.2.e Melder Doucheputje is verstopt zaterdag 14 januari 2017 14:30 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
51430.00		Bb.1._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	zaterdag 14 januari 2017 14:40	vrijdag 20 januari 2017 09:30			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		zaterdag 14 januari 2017 14:40 5.1.2.e : Melder Doucheputje is verstopt	Administratief gereed
51430.01	1	Bb.1._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	zaterdag 14 januari 2017 14:40	zaterdag 14 januari 2017 17:08	15/01/2017 14:41	2,46	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	zaterdag 14 januari 2017 14:40 5.1.2.e : Melder Doucheputje is verstopt zaterdag 14 januari 2017 17:07 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
51451.00		Bc.2._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	maandag 16 januari 2017 09:54	maandag 16 januari 2017 13:07			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		maandag 16 januari 2017 09:54 5.1.2.e Doucheputje is verstopt	Administratief gereed
51451.01	1	Bc.2._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 16 januari 2017 09:54		17/01/2017 09:55	3,22	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 16 januari 2017 09:54 5.1.2.e Doucheputje is verstopt bon geprint	Melding onterecht

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
51467.00		Cc.2._016 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	maandag 16 januari 2017 13:13	maandag 16 januari 2017 17:27			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		maandag 16 januari 2017 13:07 5.1.2.e : Melder bedoelde een verstopt toilet. Deze melding aangemaakt: 51466. Deze melding wordt geannuleerd maandag 16 januari 2017 13:14 5.1.2.e : Melder Doucheputje is verstopt, water komt uit cel lopen.	Administratief gereed
51467.01	1	Cc.2._016 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 16 januari 2017 13:13	maandag 16 januari 2017 17:27	17/01/2017 13:14	4,23	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 16 januari 2017 13:14 5.1.2.e : Melder Doucheputje is verstopt, water komt uit cel lopen. maandag 16 januari 2017 17:27 5.1.2.e Afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
51469.00		Bc.4._034 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 16 januari 2017 14:21	maandag 16 januari 2017 14:25			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		maandag 16 januari 2017 14:21 5.1.2.e : melder Doucheputje is verstopt	Administratief gereed
51469.01		Bc.4._034 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	maandag 16 januari 2017 14:21		17/01/2017 14:22	0,06	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 16 januari 2017 14:21 5.1.2.e : melder Doucheputje is verstopt maandag 16 januari 2017 14:24 5.1.2.e : verkeerde standaardorder gebruikt word nieuwe melding gemaakt maandag 16 januari 2017 14:22 5.1.2.e : Er zit bijna geen druk achter het water van de doyche	Geannuleerd
51470.00		Cc.2._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 16 januari 2017 14:22	dinsdag 17 januari 2017 09:47			0	5.1.2.e		maandag 16 januari 2017 14:22 5.1.2.e : Er zit bijna geen druk achter het water van de douche	Administratief gereed
51470.01	2	Cc.2._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	maandag 16 januari 2017 14:22		17/01/2017 14:24	19,39	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 16 januari 2017 14:22 5.1.2.e : Er zit bijna geen druk achter het water van de douche [Hoe heb je de melding opgelost?] 17-01-'17 5.1.2.e/9:35 Onterecht. De douche aan gedaan en druk is en blijft goed. [Bijzonderheden te melden?]	Melding onterecht
51471.00		Bc.4._034 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	maandag 16 januari 2017 14:27	maandag 16 januari 2017 17:26			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		maandag 16 januari 2017 14:27 5.1.2.e : melder Doucheputje is verstopt	Administratief gereed
51471.01	1	Bc.4._034 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 16 januari 2017 14:27	maandag 16 januari 2017 17:26	17/01/2017 14:28	2,97	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 16 januari 2017 14:27 5.1.2.e : melder Doucheputje is verstopt maandag 16 januari 2017 17:25 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
51585.00		Aa.0._026 kleed- en doucheruimte heren	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Verstopping douche	donderdag 19 januari 2017 16:08	donderdag 19 januari 2017 16:32			0	5.1.2.e		donderdag 19 januari 2017 16:09 5.1.2.e : Douche in de herenkleedruimte is verstopt.	Administratief gereed
51585.01	1	Aa.0._026 kleed- en doucheruimte heren	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 19 januari 2017 16:08	donderdag 19 januari 2017 16:09	24/01/2017 10:09	0,01	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 19 januari 2017 16:32 5.1.2.e : Middelste douche was verstopt afgehandeld door 5.1.2.e donderdag 19 januari 2017 16:09 5.1.2.e : Douche in de herenkleedruimte is verstopt.	Administratief gereed
515904.01	1	Ba.2._018 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 10 december 2018 14:27	maandag 10 december 2018 14:50	11/12/2018 14:27	0,39	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 19 januari 2017 16:32 5.1.2.e : Middelste douche was verstopt afgehandeld door 5.1.2.e maandag 10 december 2018 14:25 5.1.2.e : Bijna geen water in de douche. 10-12-2018 14:53 MO douche kop was gedraaid deze weer hersteld en getest en functioneerd naar behoren	Administratief gereed
51635.00		Bb.1._019 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 23 januari 2017 08:48	maandag 23 januari 2017 09:57			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		maandag 23 januari 2017 08:49 5.1.2.e De douche valt na een paar seconden uit	Administratief gereed
51635.01	1	Bb.1._019 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	maandag 23 januari 2017 08:49		24/01/2017 08:49	1,13	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 23 januari 2017 08:49 5.1.2.e De douche valt na een paar seconden uit maandag 23 januari 2017 09:52 5.1.2.e Bij aankomst blijkt dat het om een doucheputje gaat en niet om de douche zelf. Er wordt een nieuwe melding aangemaakt voor het onstoppen van het doucheputje maandag 23 januari 2017 09:55 5.1.2.e	Melding onterecht
51642.00		Bb.1._019 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	maandag 23 januari 2017 09:55	maandag 23 januari 2017 16:42			0	5.1.2.e		Doucheputje zit verstopt	Administratief gereed
51642.01	1	Bb.1._019 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 23 januari 2017 09:55	maandag 23 januari 2017 16:42	24/01/2017 09:57	6,76	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 23 januari 2017 09:55 5.1.2.e Doucheputje zit verstopt bon geprint maandag 23 januari 2017 14:42 5.1.2.e : putje loopt weer	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
51643.00		Bb.1._013 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	maandag 23 januari 2017 09:57	maandag 23 januari 2017 16:42			0	Draanen		is geregeld door 5.1.2.e maandag 23 januari 2017 09:57 5.1.2.e : Doucheputje zit verstopt	Administratief gereed
51643.01	1	Bb.1._013 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 23 januari 2017 09:57	maandag 23 januari 2017 16:42	24/01/2017 09:58	6,75	0	Draanen	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 23 januari 2017 09:57 5.1.2.e : Doucheputje zit verstopt bon geprint maandag 23 januari 2017 14:41 5.1.2.e : putje loopt weer door is geregeld door 5.1.2.e dinsdag 24 januari 2017 14:38 5.1.2.e : Melder	Administratief gereed
51689.00		Bc.1._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 24 januari 2017 14:37	woensdag 25 januari 2017 20:39			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		5.1.2.e Douches is te heet	Administratief gereed
51689.01	1	Bc.1._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	dinsdag 24 januari 2017 14:37	dinsdag 24 januari 2017 15:08	25/01/2017 14:39	0,49	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 24 januari 2017 14:38 5.1.2.e : Melder Douches is te heet dinsdag 24 januari 2017 15:07 5.1.2.e : Monteur 93 heeft temperatuur opnieuw afgesteld dinsdag 24 januari 2017 14:39 5.1.2.e : Melder	Administratief gereed
51690.00		Bc.1._018 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 24 januari 2017 14:39	woensdag 25 januari 2017 20:38			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		5.1.2.e Douches is te koud	Administratief gereed
51690.01	1	Bc.1._018 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	dinsdag 24 januari 2017 14:39	dinsdag 24 januari 2017 15:08	25/01/2017 14:39	0,49	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 24 januari 2017 14:39 5.1.2.e : Melder Douches is te koud dinsdag 24 januari 2017 15:08 5.1.2.e : Monteur 93 heeft temperatuur opnieuw afgesteld dinsdag 24 januari 2017 15:17 5.1.2.e : Doucheput	Administratief gereed
51691.00		Ba.2._012 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	dinsdag 24 januari 2017 15:17	dinsdag 24 januari 2017 16:56			0	5.1.2.e		dinsdag 24 januari 2017 15:17 5.1.2.e : Doucheput is verstopt	Administratief gereed
51691.01	1	Ba.2._012 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 24 januari 2017 15:17	dinsdag 24 januari 2017 16:55	25/01/2017 15:21	1,57	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 24 januari 2017 15:17 5.1.2.e : Doucheput is verstopt dinsdag 24 januari 2017 16:55 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e woensdag 25 januari 2017 13:19 5.1.2.e	Administratief gereed
51721.00		Bc.1._018 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 25 januari 2017 13:19	woensdag 25 januari 2017 20:38			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		5.1.2.e De douche geeft de eerste 10 seconden warm water en daarna wordt het water koud en blijft het ook koud.	Administratief gereed
51721.01	2	Bc.1._018 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	woensdag 25 januari 2017 13:19	woensdag 25 januari 2017 14:27	26/01/2017 13:20	1,11	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	5.1.2.e De douche geeft de eerste 10 seconden warm water en daarna wordt het water koud en blijft het ook koud. woensdag 25 januari 2017 14:26 5.1.2.e De douche is opnieuw afgesteld, hij is uitgetest en alles werkt naar behoren. dinsdag 11 december 2018 11:14 5.1.2.e : Water van de douche is te koud 11-12-2018 14:20 MO temperatuur afgesteld en functioneerd naar behoren donderdag 26 januari 2017 12:22 5.1.2.e : Melder	Administratief gereed
517429.01	1	Bc.4._001 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 11 december 2018 11:14	dinsdag 11 december 2018 14:17	12/12/2018 11:14	3,05	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 11 december 2018 11:14 5.1.2.e : Doucheputje zit verstopt donderdag 26 januari 2017 12:22 5.1.2.e : Melder	Administratief gereed
51760.00		Bc.3._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	donderdag 26 januari 2017 12:22	donderdag 26 januari 2017 14:23			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		5.1.2.e Doucheputje zit verstopt donderdag 26 januari 2017 14:23 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e donderdag 26 januari 2017 13:23 5.1.2.e : Doucheputje is verstopt	Administratief gereed
51760.01	1	Bc.3._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 26 januari 2017 12:22	donderdag 26 januari 2017 14:23	27/01/2017 12:24	1,99	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	5.1.2.e Doucheputje zit verstopt donderdag 26 januari 2017 14:23 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e donderdag 26 januari 2017 13:23 5.1.2.e : Doucheputje is verstopt	Administratief gereed
51764.00		Bc.3._002 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	donderdag 26 januari 2017 13:22	donderdag 26 januari 2017 17:13			0	5.1.2.e		5.1.2.e Doucheputje zit verstopt donderdag 26 januari 2017 14:23 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e donderdag 26 januari 2017 13:23 5.1.2.e : Doucheputje is verstopt	Administratief gereed
51764.01	1	Bc.3._002 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 26 januari 2017 13:22	donderdag 26 januari 2017 17:13	27/01/2017 13:24	3,83	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 26 januari 2017 13:23 5.1.2.e : Doucheputje is verstopt donderdag 26 januari 2017 17:13 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e donderdag 26 januari 2017 14:21 5.1.2.e : Melder	Administratief gereed
51771.00		Bc.1._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 26 januari 2017 14:21	maandag 13 februari 2017 13:56			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		5.1.2.e Douches is te koud.	Administratief gereed
51771.01	2	Bc.1._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	donderdag 26 januari 2017 14:21	donderdag 26 januari 2017 15:53	27/01/2017 14:21	1,55	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 26 januari 2017 14:21 5.1.2.e : Melder Douches is te koud. [Hoe heb je de melding opgelost?] 26/01/2017 5.1.2.e douche te koud Menventiel afgesteld	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
												[Bijzonderheden te melden?] Geen	
51785.00		Bc.1._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	vrijdag 27 januari 2017 08:48	maandag 13 februari 2017 14:03			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		vrijdag 27 januari 2017 08:48 5.1.2.e Douche is verstopt. Graag herstellen	Administratief gereed
51785.01	1	Bc.1._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 27 januari 2017 08:48	vrijdag 27 januari 2017 09:31	28/01/2017 08:49	0,71	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 27 januari 2017 08:48 5.1.2.e Douche is verstopt. Graag herstellen vrijdag 27 januari 2017 09:31 5.1.2.e : Doucheputje is weer schoon maandag 30 januari 2017 12:02 5.1.2.e De douche is heel erg heet, graag naar kijken	Administratief gereed
51820.00		Ba.2._014 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 30 januari 2017 12:01	maandag 13 februari 2017 14:04			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		maandag 30 januari 2017 12:02 5.1.2.e De douche is heel erg heet, graag naar kijken	Administratief gereed
51820.01	1	Ba.2._014 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	maandag 30 januari 2017 12:02	maandag 30 januari 2017 14:05	31/01/2017 12:02	2,06	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 30 januari 2017 12:02 5.1.2.e De douche is heel erg heet, graag naar kijken [Hoe heb je de melding opgelost?] 30/01/2017 5.1.2.e douche te warm Mengventiel ongeregeld en getest douchtemperatuur in orde.	Administratief gereed
												[Bijzonderheden te melden?] Geen	
51841.00		Bc.0._042a douche heren medewerkers	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Verstopping douche	dinsdag 31 januari 2017 07:59	maandag 13 februari 2017 14:03			0	5.1.2.e		dinsdag 31 januari 2017 08:00 5.1.2.e : Putje is verstopt. Graag herstellen	Administratief gereed
51841.01	2	Bc.0._042a douche heren medewerkers	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 31 januari 2017 07:59	dinsdag 31 januari 2017 09:51	02/02/2017 12:00	1,85	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 31 januari 2017 08:00 5.1.2.e : Putje is verstopt. Graag herstellen dinsdag 31 januari 2017 09:50 5.1.2.e : 5.1.2.e ; Douche putje is weer schoon woensdag 1 februari 2017 08:17 5.1.2.e : Doucheputje zit	Administratief gereed
51872.00		Bb.1._015 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche	woensdag 1 februari 2017 08:16	maandag 13 februari 2017 14:03			0	5.1.2.e		woensdag 1 februari 2017 08:17 5.1.2.e : Doucheputje zit verstopt	Administratief gereed
51872.01	1	Bb.1._015 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 1 februari 2017 08:16	woensdag 1 februari 2017 13:28	02/02/2017 08:17	5,18	0	5.1.2.e n	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 1 februari 2017 08:17 5.1.2.e : Doucheputje zit verstopt bon geprint woensdag 1 februari 2017 13:27 5.1.2.e : afgehandeld doo 5.1.2.e vrijdag 3 februari 2017 15:27 5.1.2.e 5.1.2.e a; Water is koud, graag herstellen	Administratief gereed
51930.00		Bc.1._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 3 februari 2017 15:27	maandag 13 februari 2017 14:05			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		vrijdag 3 februari 2017 15:27 5.1.2.e 5.1.2.e a; Water is koud, graag herstellen	Administratief gereed
51930.01	1	Bc.1._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	vrijdag 3 februari 2017 15:27	vrijdag 3 februari 2017 18:09	04/02/2017 15:28	2,7	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 3 februari 2017 15:27 5.1.2.e 5.1.2.e ; Water is koud, graag herstellen [Hoe heb je de melding opgelost?] 3-2-2017 tijd 18:29 5.1.2.e Koude douche was 36 graden, deze op 38 graden ingesteld	Administratief gereed
												[Bijzonderheden te melden?] Geen	
52072.00		Ba.2._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 9 februari 2017 08:37	maandag 13 februari 2017 14:04			0	5.1.2.e		donderdag 9 februari 2017 08:38 5.1.2.e : Douche valt na een paar seconden uit en is erg heet.	Administratief gereed
52072.01	1	Ba.2._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	donderdag 9 februari 2017 08:37	donderdag 9 februari 2017 15:29	10/02/2017 08:38	6,86	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 9 februari 2017 08:38 5.1.2.e : Douche valt na een paar seconden uit en is erg heet. [Hoe heb je de melding opgelost?] 09-02-'17 5.1.2.e /15:40 De douche opnieuw ingeregeld, gecontroleerd en de douche blijft goed op temperatuur.	Administratief gereed
												[Bijzonderheden te melden?] Geen	

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
520864.01	1	Bb.2._001 cel minder validen MIVA	Normaal 12 uurs regime niet	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 13 december 2018 10:03	donderdag 13 december 2018 11:43	17/12/2018 14:03	1,67	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 13 december 2018 10:03 5.1.2.e : Water is koud. Graag herstellen 12-12-2018 11:30 MO douche functioneerd naar behoren maar warmer afgesteld	Administratief gereed
522563.01	1	Bc.4._018 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 14 december 2018 09:22	vrijdag 14 december 2018 12:13	15/12/2018 09:22	2,86	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 14 december 2018 09:22 5.1.2.e : Water van de douche is koud. Graag herstellen vrijdag 14 december 2018 12:13 5.1.2.e : het water is weer op de goede temperatuur gezet	Administratief gereed
52264.00		Ba.2._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 16 februari 2017 09:54	woensdag 22 februari 2017 08:03			0	5.1.2.e		donderdag 16 februari 2017 09:54 5.1.2.e : De douche gaat na een paar seconde weer uit.	Administratief gereed
52264.01	1	Ba.2._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	donderdag 16 februari 2017 09:54	donderdag 16 februari 2017 11:28	17/02/2017 09:55	1,56	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 16 februari 2017 09:54 5.1.2.e : De douche gaat na een paar seconde weer uit. [Hoe heb je de melding opgelost?] 16-02-2017 5.1.2.e 11:37 Verkalking van thermostatische kraan douche. Mechanisch verholpen en douche opnieuw afgesteld. Gereed. [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
52301.01		Aa.0._026a douche heren	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 16 februari 2017 15:09	vrijdag 17 februari 2017 09:31			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 16 februari 2017 15:09 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e De meest rechter douche in de herenkleedkamer loopt niet meer goed door. vrijdag 17 februari 2017 09:31 5.1.2.e afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
52302.01		Bc.2._001 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 16 februari 2017 15:11	vrijdag 17 februari 2017 09:31			0	5.1.2.e		donderdag 16 februari 2017 15:12 5.1.2.e : Doucheputje is verstopt vrijdag 17 februari 2017 09:31 5.1.2.e : afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
52313.00		Ba.2._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 17 februari 2017 08:07	woensdag 22 februari 2017 08:02			0	5.1.2.e		vrijdag 17 februari 2017 08:08 5.1.2.e : De douche geeft alleen ijskoud water	Administratief gereed
52313.01	2	Ba.2._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	vrijdag 17 februari 2017 08:07	vrijdag 17 februari 2017 10:47	18/02/2017 08:08	2,66	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 17 februari 2017 08:08 5.1.2.e : De douche geeft alleen ijskoud water [Hoe heb je de melding opgelost?] 17-02-2017 5.1.2.e, 10:55 Thermostatische kraan oorzaak. Hersteld en opnieuw afgesteld, 36C. Gereed. [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
52339.01		Ba.2._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 17 februari 2017 10:56	vrijdag 17 februari 2017 15:35			0	5.1.2.e		vrijdag 17 februari 2017 10:56 5.1.2.e Doucheputje zit verstopt vrijdag 17 februari 2017 15:34 5.1.2.e : afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
52356.01		Cc.2._027 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 17 februari 2017 13:53	vrijdag 17 februari 2017 16:46			0	5.1.2.e		bon geprint vrijdag 17 februari 2017 13:54 5.1.2.e : doucheputje is verstopt vrijdag 17 februari 2017 16:46 5.1.2.e : afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
52401.00		Bc.1._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 20 februari 2017 11:39	woensdag 22 februari 2017 07:56			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		bon geprint maandag 20 februari 2017 11:39 5.1.2.e Melder 5.1.2.e De douche is te koud.	Administratief gereed
52401.01	1	Bc.1._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	maandag 20 februari 2017 11:39	dinsdag 21 februari 2017 10:28	21/02/2017 11:40	22,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 20 februari 2017 11:39 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e De douche is te koud. [Hoe heb je de melding opgelost?] 5.1.2.e 21/02/2017 10:37 Douche temperatuur warmer ingesteld. [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
52411.00		Ba.2._030 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 20 februari 2017 14:39	woensdag 22 februari 2017 07:55			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		maandag 20 februari 2017 14:40 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e Douche temperatuur is niet constant, danweer heel heet dan weer heel koud.	Administratief gereed
52411.01	1	Ba.2._030 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	maandag 20 februari 2017 14:40	dinsdag 21 februari 2017 11:15 21/02/2017 14:41		20,57	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalite it (belang ruimtes)	maandag 20 februari 2017 14:40 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e Douche temperatuur is niet constant, danweer heel heet dan weer heel koud. [Hoe heb ie de melding opgelost?] 5.1.2.e 21/02/2017. 11:23 Douche temperatuur opnieuw ingesteld. [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
52412.00		Ba.2._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 20 februari 2017 14:41	woensdag 22 februari 2017 07:55			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		maandag 20 februari 2017 14:41 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e Douche temperatuur is niet constant, danweer heel heet dan weer heel koud.	Administratief gereed
52412.01	3	Ba.2._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	maandag 20 februari 2017 14:41	dinsdag 21 februari 2017 11:15 21/02/2017 14:42		20,57	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalite it (belang ruimtes)	maandag 20 februari 2017 14:41 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e Douche temperatuur is niet constant, danweer heel heet dan weer heel koud. [Hoe heb ie de melding opgelost?] 5.1.2.e 21/02/2017. 11:24 Douche temperatuur opnieuw ingesteld. [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
52429.01		Bc.4._030 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 21 februari 2017 08:39	dinsdag 21 februari 2017 11:19			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		dinsdag 21 februari 2017 08:39 5.1.2.e ; Douche is verstopt. graag herstellen. dinsdag 21 februari 2017 09:24 5.1.2.e : putje is hersteld geregeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
52435.01		Bc.4._012 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 21 februari 2017 10:17	dinsdag 21 februari 2017 12:57			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		dinsdag 21 februari 2017 10:18 5.1.2.e 5.1.2.e Putje is verstopt, graag vervangen	Administratief gereed
52464.01		Ba.1._014 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 22 februari 2017 11:08	woensdag 22 februari 2017 13:57			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		dinsdag 21 februari 2017 12:57 5.1.2.e : Putje is weer schoon woensdag 22 februari 2017 11:08 5.1.2.e Doucheputje zit verstopt woensdag 22 februari 2017 13:56 5.1.2.e : afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
52479.01		Bc.4._033 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 22 februari 2017 15:27	woensdag 22 februari 2017 16:35			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		woensdag 22 februari 2017 15:28 5.1.2.e 5.1.2.e doucheputje zit verstopt woensdag 22 februari 2017 16:35 5.1.2.e afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
52480.00		Bc.1._043 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 22 februari 2017 16:05	maandag 6 maart 2017 13:38			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		woensdag 22 februari 2017 16:06 5.1.2.e 5.1.2.e bon geprint woensdag 22 februari 2017 16:06 5.1.2.e geeft alleen koud water	Administratief gereed
52480.01	1	Bc.1._043 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	woensdag 22 februari 2017 16:05	donderdag 23 februari 2017 14:13	23/02/2017 16:06	22,13	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalite it (belang ruimtes)	woensdag 22 februari 2017 16:06 5.1.2.e 5.1.2.e geeft alleen koud water [Hoe heb ie de melding opgelost?] 5.1.2.e 23-02-2017 14:22 Temperatuur afgesteld, geen bijzonderheden [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
52505.00		Ba.1._026 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 23 februari 2017 12:53	maandag 6 maart 2017 13:39			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 23 februari 2017 12:53 5.1.2.e 5.1.2.e Douche gaat van heel koud naar heel heet	Administratief gereed
52505.01	1	Ba.1._026 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	donderdag 23 februari 2017 12:53	donderdag 23 februari 2017 14:05	24/02/2017 12:54	1,2	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalite it (belang ruimtes)	donderdag 23 februari 2017 12:53 5.1.2.e 5.1.2.e Douche gaat van heel koud naar heel heet [Hoe heb je de melding opgelost?]	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd Melder	Categorie	Toelichting	Status
											Hans Dessens 23-02-2017 14:14	
											Douchetemperatuur opnieuw afgesteld, geen bijzonderheden	
											[Bijzonderheden te melden?]	
52530.01		Bc.1._010 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 24 februari 2017 12:33	vrijdag 24 februari 2017 17:06			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	vrijdag 24 februari 2017 12:33 5.1.2.e : Putje is erg verstopt. Graag zsm schoonmaken	Administratief gereed
52563.00		Bb.2._011 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 27 februari 2017 13:35	maandag 6 maart 2017 13:45			0	5.1.2.e	vrijdag 24 februari 2017 17:05 5.1.2.e : Putje is weer schoon	Administratief gereed
52563.01	1	Bb.2._011 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	maandag 27 februari 2017 13:35	maandag 27 februari 2017 14:50	28/02/2017 13:36	1,24	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes) maandag 27 februari 2017 13:35 5.1.2.e : De douche gaat van heel heet naar ijskoud	Administratief gereed
52564.00		Ba.2._020 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 27 februari 2017 13:36	maandag 6 maart 2017 13:45			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	maandag 27 februari 2017 14:48 5.1.2.e Mengventiel ingeregeld, water temperatuur opnieuw afgesteld. maandag 27 februari 2017 13:36 5.1.2.e : Douche geeft alleen heel koud water	Administratief gereed
52564.01	1	Ba.2._020 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	maandag 27 februari 2017 13:36	maandag 27 februari 2017 14:50	28/02/2017 13:37	1,23	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes) maandag 27 februari 2017 13:36 5.1.2.e : Douche geeft alleen heel koud water	Administratief gereed
52579.01		Bc.0._042a douche heren medewerkers	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 28 februari 2017 09:04	dinsdag 28 februari 2017 16:43			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	maandag 27 februari 2017 14:50 5.1.2.e Mengventiel ingeregeld, water temperatuur opnieuw afgesteld. dinsdag 28 februari 2017 09:04 5.1.2.e : Putje is verstopt, graag schoonmaken	Administratief gereed
52582.01		Bc.1._003 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 28 februari 2017 09:22	dinsdag 28 februari 2017 09:54			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	dinsdag 28 februari 2017 13:11 5.1.2.e : putje is geregeld door 5.1.2.e dinsdag 28 februari 2017 09:22 5.1.2.e : Putje is verstopt, graag schoonmaken	Administratief gereed
52583.00		Bc.1._003 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 28 februari 2017 09:24	maandag 6 maart 2017 13:47			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	dinsdag 28 februari 2017 10:59 5.1.2.e : Nieuwe melding aangemaakt met nummer 52583, melding is verkeerd geregistreerd. dinsdag 28 februari 2017 09:24 5.1.2.e Douche gaat niet aan. Graag naar kijken	Administratief gereed
52583.01	1	Bc.1._003 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	dinsdag 28 februari 2017 09:24	dinsdag 28 februari 2017 11:10	01/03/2017 09:24	1,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes) dinsdag 28 februari 2017 09:24 5.1.2.e : Douche gaat niet aan. Graag naar kijken dinsdag 28 februari 2017 11:02 5.1.2.e : Tijd is geantidateerd naar het tijdstip van melden. 09:22. THT is 1 maart 2017 09:22	Administratief gereed
											[Hoe heb je de melding opgelost?] 27/02/2017 5.1.2.e 11:10 uur douche defect Douche bleek te warm afgesteld waardoor verbrandingsbeveiliging ingrijpt. Mengventiel ingeregeld douche functioneert naar behoren	
											[Bijzonderheden te melden?] Geen	
52594.01		Ba.2._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 28 februari 2017 11:51	dinsdag 28 februari 2017 16:42			0	5.1.2.e	dinsdag 28 februari 2017 11:51 5.1.2.e : Putje is verstopt, graag schoonmaken	Administratief gereed
52599.01		Ba.2._014 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 28 februari 2017 12:49	dinsdag 28 februari 2017 16:40			0	5.1.2.e	dinsdag 28 februari 2017 13:11 5.1.2.e : putje is geregeld door 5.1.2.e dinsdag 28 februari 2017 12:50 5.1.2.e : Doucheputje verstopt	Administratief gereed
52605.01		Ba.2._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 28 februari 2017 15:22	woensdag 1 maart 2017 15:51			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	dinsdag 28 februari 2017 13:24 5.1.2.e : geregeld door 5.1.2.e dinsdag 28 februari 2017 15:23 5.1.2.e : Doucheputje is verstopt	Administratief gereed
52618.01		Bc.3._009 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 1 maart 2017 08:24	woensdag 1 maart 2017 15:52			0	5.1.2.e	woensdag 1 maart 2017 15:51 5.1.2.e afgehandeld door 5.1.2.e woensdag 1 maart 2017 08:25 5.1.2.e : Doucheputje is verstopt woensdag 1 maart 2017 15:52 5.1.2.e afgehandeld door 5.1.2.e bon geprint	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
52645.01		Ba.2._010 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 2 maart 2017 08:10	donderdag 2 maart 2017 11:19			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 2 maart 2017 08:11 5.1.2.e Doucheputje verstopt donderdag 2 maart 2017 11:19 5.1.2.e : afgehandeld door Rinus bon geprint donderdag 2 maart 2017 12:21 5.1.2.e : Doucheputje zit verstopt	Administratief gereed
52654.01		Bc.3._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 2 maart 2017 12:21	donderdag 2 maart 2017 17:04			0	Zondag		bon geprint donderdag 2 maart 2017 17:04 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e vrijdag 3 maart 2017 08:40 5.1.2.e : Putje is verstopt, graag schoonmaken	Administratief gereed
52666.01		Bc.1._003 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 3 maart 2017 08:40	vrijdag 3 maart 2017 09:22			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		vrijdag 3 maart 2017 09:22 5.1.2.e ; Putje is weer schoon vrijdag 3 maart 2017 11:08 5.1.2.e ; Water uit de douche is koud.	Administratief gereed
52671.00		Bc.1._009 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 3 maart 2017 11:07	maandag 13 maart 2017 16:19			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		[Hoe heb je de melding opgelost?] 3-3-'17 5.1.2.e /15:35 De temperatuur van de douche opnieuw afgesteld. Het water blijft nu goed op temperatuur. [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
52671.01	1	Bc.1._009 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	vrijdag 3 maart 2017 11:07	vrijdag 3 maart 2017 15:30	04/03/2017 11:08	4,37	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 3 maart 2017 11:08 5.1.2.e ; Water uit de douche is koud.	Administratief gereed
52673.01		Bc.3._016 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 3 maart 2017 11:39	vrijdag 3 maart 2017 13:08			0	5.1.2.e		vrijdag 3 maart 2017 11:40 5.1.2.e : Putje is verstopt, graag schoonmaken vrijdag 3 maart 2017 13:02 5.1.2.e : putje loopt weer door geegeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
52718.01		Ba.2._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 6 maart 2017 08:25	maandag 6 maart 2017 09:33			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		maandag 6 maart 2017 08:25 5.1.2.e Doucheputje is verstopt maandag 6 maart 2017 09:33 5.1.2.e : afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
52731.01		Bc.4._022 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche 3x	maandag 6 maart 2017 12:14	maandag 6 maart 2017 16:02			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		bon geprint maandag 6 maart 2017 12:15 5.1.2.e doucheputje is verstopt maandag 6 maart 2017 16:01 5.1.2.e : Op de afdeling angekommen bleken ook cel 31 en 36 nodig te zijn, deze zijn ook gedaan. Afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
52734.01		Ba.1._038 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 6 maart 2017 12:58	maandag 6 maart 2017 16:02			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		maandag 6 maart 2017 12:59 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e Doucheputje is verstopt maandag 6 maart 2017 16:02 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
52735.01		Ba.2._042 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Verstopping douche 2x	maandag 6 maart 2017 13:08	maandag 6 maart 2017 16:03			0	5.1.2.e p		maandag 6 maart 2017 13:09 5.1.2.e Doucheputje is verstopt maandag 6 maart 2017 16:03 5.1.2.e : Op afdeling bleek dat cel 24 ook verstopt zat deze is ook gedaan. Afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
52743.01		Bb.2._004 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 7 maart 2017 08:13	dinsdag 7 maart 2017 09:18			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		dinsdag 7 maart 2017 08:14 5.1.2.e : Douche putje is verstopt. Graag herstellen	Administratief gereed
52748.01		Bc.1._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 7 maart 2017 09:18	dinsdag 7 maart 2017 12:44			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		dinsdag 7 maart 2017 09:18 5.1.2.e ; Putje is weer schoon dinsdag 7 maart 2017 09:19 5.1.2.e Putje is verstopt. Graag schoonmaken	Administratief gereed
52776.01		Bc.4._028 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 7 maart 2017 15:39	dinsdag 7 maart 2017 17:08			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		dinsdag 7 maart 2017 12:44 5.1.2.e : 5.1.2.e ; Putje is weer schoon dinsdag 7 maart 2017 15:39 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e Douche putje is verstopt dinsdag 7 maart 2017 17:07 5.1.2.e Afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
527885.01	1	Ba.3._027 isoleerbakamer	Hoog 24 uurs regime Niet representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 17 december 2018 10:42	maandag 17 december 2018 16:14	17/12/2018 18:42	5,54	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 17 december 2018 10:42 5.1.2.e : Repareren temperatuurregelaar douche. maandag 17 december 2018 16:14 5.1.2.e gelaar vervangen.	Administratief gereed
528116.01	1	Ba.2._022 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 17 december 2018 13:45	maandag 17 december 2018 14:13	18/12/2018 13:45	0,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 17 december 2018 13:44 5.1.2.e : 17-12-2018 5.1.2.e 14:00 douche functioneerde en op verzoek afgesteld	Administratief gereed
52878.01		Bc.4._010 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet	Oplossen verstopping douche	donderdag 9 maart 2017 10:50	donderdag 9 maart 2017 15:04			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 9 maart 2017 10:50 5.1.2.e Doucheputje zit verstopt	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd Melder	Categorie	Toelichting	Status
52939.01		Bc.3._028 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 10 maart 2017 14:01	vrijdag 10 maart 2017 16:09			0	5.1.2.e	bon geprint putje loopt weer door geregeld door 5.1.2.e vrijdag 10 maart 2017 14:01 5.1.2.e : Putje is verstopt. Graag schoonmaken	Administratief gereed
52941.01		Ba.2._026 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 10 maart 2017 14:23	vrijdag 10 maart 2017 16:09			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	vrijdag 10 maart 2017 16:09 5.1.2.e ; Putje is weer schoon vrijdag 10 maart 2017 14:23 5.1.2.e ; Putje is verstopt. Graag schoonmaken	Administratief gereed
52971.01		Cc.2._010 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	zaterdag 11 maart 2017 09:00	zaterdag 11 maart 2017 14:38			0	5.1.2.e	vrijdag 10 maart 2017 16:09 5.1.2.e ; Putje is weer schoon zaterdag 11 maart 2017 09:01 5.1.2.e : Doucheputhe is verstopt zaterdag 11 maart 2017 14:38 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
52988.01		Bc.1._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 13 maart 2017 11:30	maandag 13 maart 2017 15:16			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	maandag 13 maart 2017 11:31 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e Doucheputje is verstopt maandag 13 maart 2017 15:15 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
53140.00		Bc.2._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 17 maart 2017 10:42	dinsdag 4 april 2017 19:40			0	5.1.2.e	vrijdag 17 maart 2017 10:42 5.1.2.e : Douche knop	Administratief gereed
53140.01	1	Bc.2._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	vrijdag 17 maart 2017 10:42	vrijdag 17 maart 2017 13:04	18/03/2017 10:43	2,36	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes) vrijdag 17 maart 2017 10:42 5.1.2.e : Douche knop zit niet goed in zijn plaats en de water gaat verkeerde kan op. Graag herstellen. [Hoe heb je de melding opgelost?] 17/03/2017 5.1.2.e douche knop staat te hoog gericht. Doucheknop versteld. [Bijzonderheden te melden?] Geen	Administratief gereed
53152.00		Cc.2._025 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 17 maart 2017 12:46	dinsdag 4 april 2017 19:40			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	vrijdag 17 maart 2017 12:46 5.1.2.e Water uit de douche is te warm. Graag naar kijken	Administratief gereed
53152.01	1	Cc.2._025 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	vrijdag 17 maart 2017 12:46	vrijdag 17 maart 2017 15:20	18/03/2017 12:46	2,56	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes) vrijdag 17 maart 2017 12:46 5.1.2.e ; Water uit de douche is te warm. Graag naar kiiken vrijdag 17 maart 2017 15:19 5.1.2.e ; Douche, tem is weer afgesteld maandag 20 maart 2017 09:56 5.1.2.e	Administratief gereed
53190.01		Ba.1._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 20 maart 2017 09:56	dinsdag 21 maart 2017 06:49			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	Doucheputje zit verstopt bon geprint dinsdag 21 maart 2017 06:49 5.1.2.e ; Putje is weer schoon maandag 20 maart 2017 10:15 5.1.2.e	Administratief gereed
53191.00		Bc.1._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 20 maart 2017 10:15	dinsdag 4 april 2017 19:39			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	Douche geeft alleen kokend heet water	Administratief gereed
53191.01	1	Bc.1._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	maandag 20 maart 2017 10:15	maandag 20 maart 2017 10:24	21/03/2017 10:15	0,16	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes) maandag 20 maart 2017 10:15 5.1.2.e Douches geeft alleen kokend heet water [Hoe heb je de melding opgelost?] 20/03/2017 5.1.2.e douche te heet. Mengventiel ongeregeld. Douches functioneel. [Bijzonderheden te melden?] Geen	Administratief gereed
53309.01		Bb.1._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 22 maart 2017 16:20	donderdag 23 maart 2017 09:31			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	woensdag 22 maart 2017 16:20 5.1.2.e doucheputje zit verstopt	Administratief gereed
533126.01	1	Bc.4._014 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 20 december 2018 10:09	donderdag 20 december 2018 12:51	21/12/2018 10:09	2,71	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes) bon geprint donderdag 23 maart 2017 09:28 5.1.2.e : putje loopt door geregeld door 5.1.2.e donderdag 20 december 2018 10:09 5.1.2.e : Water is koud. Graag herstellen	Administratief gereed
53350.01		Bc.2._001 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime	Oplossen verstopping douche	vrijdag 24 maart 2017 09:35	vrijdag 24 maart 2017 13:55			0	5.1.2.e	donderdag 20 december 2018 12:51 5.1.2.e afgesteld door 5.1.2.e vrijdag 24 maart 2017 09:35 5.1.2.e : Putje is verptopt, grag herstellen	Administratief gereed
donderdag 5 mei 2022 14:05							5.1.2.e					

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd Melder	Categorie	Toelichting	Status
53353.01		Ba.1._026 tweepersoonscel koppelbaar	Niet Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 24 maart 2017 09:40	vrijdag 24 maart 2017 13:54			0	5.1.2.e	vrijdag 24 maart 2017 13:54 5.1.2.e ; Putje is weer schoon vrijdag 24 maart 2017 09:41 5.1.2.e : Putje is verstopt. Graag herstellen	Administratief gereed
53390.00		Cc.2._010 tweepersoonscel koppelbaar	Niet Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 27 maart 2017 08:08	dinsdag 4 april 2017 19:39			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	vrijdag 24 maart 2017 13:54 5.1.2.e ; Putje is weer schoon maandag 27 maart 2017 08:09 5.1.2.e Douche valt gelijk na het aanzetten weer uit	Administratief gereed
53390.01	1	Cc.2._010 tweepersoonscel koppelbaar	Niet Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	maandag 27 maart 2017 08:08	maandag 27 maart 2017 09:19	28/03/2017 08:09	1,17	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes) maandag 27 maart 2017 08:09 5.1.2.e Douche valt gelijk na het aanzetten weer uit	Administratief gereed
53641.00		Cc.2._020 tweepersoonscel koppelbaar	Niet Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 31 maart 2017 09:02	dinsdag 4 april 2017 19:40			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	maandag 27 maart 2017 09:18 5.1.2.e Douche geresset, hij werkt weer naar behoren vrijdag 31 maart 2017 09:03 5.1.2.e : Douche water is koud. Graag herstellen	Administratief gereed
53641.01	1	Cc.2._020 tweepersoonscel koppelbaar	Niet Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	vrijdag 31 maart 2017 09:03	vrijdag 31 maart 2017 16:31	01/04/2017 09:03	7,46	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes) vrijdag 31 maart 2017 09:03 5.1.2.e : Douche water is koud. Graag herstellen	Administratief gereed
53651.01		Cc.2._018 tweepersoonscel koppelbaar	Niet Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 31 maart 2017 11:02	vrijdag 31 maart 2017 12:33			0	5.1.2.e	vrijdag 31 maart 2017 16:31 5.1.2.e ; Ventiel is vervangen en alles werkt weer naar behoren vrijdag 31 maart 2017 11:05 5.1.2.e : Putje is verstopt, grag schoonmaken vrijdag 31 maart 2017 12:32 5.1.2.e : putje loopt weer door geregeld door RdJ	Administratief gereed
53683.01		Ba.2._016 tweepersoonscel	Niet Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 3 april 2017 11:01	maandag 3 april 2017 16:57			0	5.1.2.e	maandag 3 april 2017 11:01 5.1.2.e : Doucheputje zit verstopt	Administratief gereed
53685.01		Ba.2._009 tweepersoonscel	Niet Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 3 april 2017 11:10	maandag 3 april 2017 16:56			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	bon geprint maandag 3 april 2017 16:57 5.1.2.e : AFgehandeld door Patrick ISS maandag 3 april 2017 11:11 5.1.2.e Doucheputje verstopt	Administratief gereed
53686.01		Ba.2._038 tweepersoonscel	Niet Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 3 april 2017 11:11	maandag 3 april 2017 16:57			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	bon geprint maandag 3 april 2017 16:55 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e maandag 3 april 2017 11:12 5.1.2.e Doucheputje verstopt	Administratief gereed
53694.00		Bb.2._029 tweepersoonscel koppelbaar	Niet Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 3 april 2017 15:55	dinsdag 4 april 2017 19:39			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	bon geprint maandag 3 april 2017 16:56 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e maandag 3 april 2017 15:55 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e Water van de douche is te koud	Administratief gereed
53694.01	1	Bb.2._029 tweepersoonscel koppelbaar	Niet Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	maandag 3 april 2017 15:55	dinsdag 4 april 2017 08:43	04/04/2017 15:56	16,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes) maandag 3 april 2017 15:55 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e p Water van de douche is te koud	Administratief gereed
53710.01		Cc.2._029 tweepersoonscel	Niet Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 4 april 2017 10:17	dinsdag 4 april 2017 14:49			0	5.1.2.e	dinsdag 4 april 2017 08:43 5.1.2.e : Tem is afgesteld dinsdag 4 april 2017 10:17 5.1.2.e : Douche putje is verstopt dinsdag 4 april 2017 13:51 5.1.2.e : putje is geregeld door PP	Administratief gereed
53724.01		Bc.4._030 2pers. ophoudruimte	Niet Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 4 april 2017 14:35	dinsdag 4 april 2017 16:21			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	dinsdag 4 april 2017 14:35 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e Doucheputje is verstopt. dinsdag 4 april 2017 16:21 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
53745.01		Ba.2._018 tweepersoonscel	Niet Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 5 april 2017 08:28	woensdag 5 april 2017 13:30			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	woensdag 5 april 2017 08:29 5.1.2.e doucheputje verstopt woensdag 5 april 2017 13:30 5.1.2.e : afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
53755.01		Ba.2._028 tweepersoonscel	Niet Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 5 april 2017 15:00	donderdag 6 april 2017 06:30			0	5.1.2.e	bon geprint woensdag 5 april 2017 15:00 5.1.2.e : Doucheputje verstopt donderdag 6 april 2017 06:30 5.1.2.e : afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
53767.01		Cc.2._020 tweepersoonscel koppelbaar	Niet Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 5 april 2017 16:49	donderdag 6 april 2017 08:39			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	bon geprint woensdag 5 april 2017 16:49 5.1.2.e 5.1.2.e Doucheputje is verstopt donderdag 6 april 2017 08:39 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e s	Administratief gereed
53768.00		Cc.2._020	Niet Representatief Normaal 24	Douche werkt niet	woensdag 5 april 2017 16:50	woensdag 12 april 2017 09:03			0	Niet geregistreerde	bon geprint woensdag 5 april 2017 16:51 5.1.2.e	Administratief
donderdag 5 mei 2022 14:05							5.1.2.e					

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
		tweepersoonscel koppelbaar	uurs regime Niet							melder, zie toelichting		Douche geeft alleen koud water	gereed
53768.01	1	Cc.2._020 tweepersoonscel koppelbaar	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	woensdag 5 april 2017 16:50	donderdag 6 april 2017 08:41	06/04/2017 16:51	15,84	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 5 april 2017 16:51:5.1.2.e Donche geeft alleen koud water donderdag 6 april 2017 08:40:5.1.2.e Temperatuur is opnieuw afgesteld donderdag 6 april 2017 11:29:5.1.2.e Dogan Doucheputje is verstopt donderdag 6 april 2017 14:05:5.1.2.e geregeld door donderdag 6 april 2017 12:58:5.1.2.e er komt geen water meer uit de douche, ook cel 10 heeft hier last van.	Administratief gereed
53784.01		Bb.1._013 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 6 april 2017 11:29	donderdag 6 april 2017 15:14			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 6 april 2017 11:29:5.1.2.e Melder Doucheputje is verstopt donderdag 6 april 2017 14:05:5.1.2.e putje loopt weer	Administratief gereed
53787.00		Bb.2._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 6 april 2017 12:58	zaterdag 13 mei 2017 14:00			0	5.1.2.e		donderdag 6 april 2017 12:58:5.1.2.e er komt geen water meer uit de douche, ook cel 10 heeft hier last van.	Administratief gereed
53787.01	1	Bb.2._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	donderdag 6 april 2017 12:58	vrijdag 7 april 2017 06:49	07/04/2017 13:00	17,83	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 6 april 2017 12:58:5.1.2.e er komt geen water meer uit de douche, ook cel 10 heeft hier last van. donderdag 6 april 2017 14:28:5.1.2.e Koud water stond niet goed afgeregeld, alles functioneert weer donderdag 6 april 2017 14:40:5.1.2.e Doucheputje is verstopt	Administratief gereed
53790.01		Cc.2._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 6 april 2017 14:38	vrijdag 7 april 2017 13:49			0	5.1.2.e		donderdag 6 april 2017 14:40:5.1.2.e Doucheputje is verstopt vrijdag 7 april 2017 13:47:5.1.2.e Doucheputje is schoon gemaakt door vrijdag 7 april 2017 08:08:5.1.2.e Putje is verstopt, graag naar kijken vrijdag 7 april 2017 10:36:5.1.2.e putje is geregeld door vrijdag 7 april 2017 09:06:5.1.2.e Er komt geen water uit de douche. Graag naar kijken	Administratief gereed
53803.01		Cc.2._001 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 7 april 2017 08:07	vrijdag 7 april 2017 09:56			0	5.1.2.e		donderdag 6 april 2017 14:40:5.1.2.e Doucheputje is verstopt	Administratief gereed
53804.00		Cc.2._002 cel minder validen MIVA	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 7 april 2017 09:04	woensdag 12 april 2017 09:06			0	5.1.2.e		donderdag 6 april 2017 14:40:5.1.2.e Doucheputje is verstopt	Administratief gereed
53804.01	1	Cc.2._002 cel minder validen MIVA	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	vrijdag 7 april 2017 09:04	vrijdag 7 april 2017 09:35	08/04/2017 09:07	0,48	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 7 april 2017 09:06:5.1.2.e Er komt geen water uit de douche. Graag naar kijken. vrijdag 7 april 2017 09:33:5.1.2.e Melder heeft teruggebeld en alles werkt weer. Gebruiker heeft te vaak knop ingedrukt zaterdag 8 april 2017 10:45:5.1.2.e De douche geeft alleen koud water.	Administratief gereed
53823.00		Cc.2._018 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	zaterdag 8 april 2017 10:45	vrijdag 21 april 2017 09:25			0	5.1.2.e		zaterdag 8 april 2017 10:45:5.1.2.e De douche geeft alleen koud water.	Administratief gereed
53823.01	1	Cc.2._018 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	zaterdag 8 april 2017 10:45	maandag 10 april 2017 09:22	09/04/2017 10:45	46,61	22,62	Laurentzen	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	zaterdag 8 april 2017 10:45:5.1.2.e De douche geeft alleen koud water. [Hoe heb ie de melding opgelost?] 5.1.2.e 08-04-2017 12:30 Douche gaf al warm water maar client op cel vond deze niet behaaglijk.. Deze iets warmer gezet. [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
53838.01		Cc.2._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 10 april 2017 10:38	maandag 10 april 2017 14:39			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		maandag 10 april 2017 10:39:5.1.2.e Verstopping douche bon geprint maandag 10 april 2017 14:32:5.1.2.e douche loopt weer door geregeld door dinsdag 11 april 2017 16:08:5.1.2.e Douche is verstopt. Graag schoonmaken	Administratief gereed
53904.01		Cc.2._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 11 april 2017 16:08	dinsdag 11 april 2017 16:38			0	5.1.2.e		dinsdag 11 april 2017 16:25:5.1.2.e Deze melding is onterecht. Putje werkt naar behoren. Het was niet juist doorgegeven door personeel. Het betreft toilet dat verstopt is.Zie Planon 53906 vrijdag 14 april 2017 09:27:5.1.2.e Putje is verstopt. Graag herstellen	Administratief gereed
53962.01		Bb.1._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 14 april 2017 09:27	vrijdag 14 april 2017 13:11			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		vrijdag 14 april 2017 13:10:5.1.2.e Putje is schoongemaakt door ISS vrijdag 14 april 2017 13:15:5.1.2.e Putje is verstopt, graag schoonmaken zaterdag 15 april 2017 12:13:5.1.2.e Putje is weer schoon	Administratief gereed
53978.01		Ba.2._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 14 april 2017 13:15	zaterdag 15 april 2017 12:13			0	5.1.2.e		zaterdag 15 april 2017 12:13:5.1.2.e Putje is weer schoon	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
53979.01		Ba.2._020 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 14 april 2017 13:16	zaterdag 15 april 2017 12:13			0	5.1.2.e		vrijdag 14 april 2017 13:16 5.1.2.e : Putje is verstopt, graag schoonmaken	Administratief gereed
54012.01		Ba.2._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	zondag 16 april 2017 08:21	zondag 16 april 2017 09:14			0	5.1.2.e		zaterdag 15 april 2017 12:13 5.1.2.e ; Putje is weer schoon zondag 16 april 2017 08:21 5.1.2.e : Putje is verstopt	Administratief gereed
54037.00		Bc.1._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 18 april 2017 11:16	vrijdag 21 april 2017 09:18			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		zondag 16 april 2017 09:14 5.1.2.e : gedaan door 5.1.2.e dinsdag 18 april 2017 11:17 5.1.2.e : Melder	Administratief gereed
54037.01	1	Bc.1._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	dinsdag 18 april 2017 11:16	dinsdag 18 april 2017 16:17	19/04/2017 11:23	4,91	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	De douche gaat na 2 minuten druppelen. Aangegeven dat douche tijd maar 5 minuten is en dit misschien als dinsdag 18 april 2017 11:17 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e De douche gaat na 2 minuten druppelen. Aangegeven dat douche tijd maar 5 minuten is en dit misschien als [Hoe heb je de melding opgelost?] 18-04-'17 5.1.2.e /16:15 De douche opnieuw afgesteld op temperatuur en in het GBS gecontroleerd. De douche wordt vaak gebruikt en staat nu in het GBS op 9 x. In het GBS zijn geen bijzonderheden te ontdekken. Na 10 x gebruik blokkeert de douche voor een x aantal minuten. Waarschijnlijk is dit aan de hand geweest. [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
540418.01	1	Bc.4._005 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 24 december 2018 11:06	maandag 24 december 2018 14:29	25/12/2018 11:06	3,39	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 24 december 2018 11:05 5.1.2.e : Douches koud. 5.1.2.e 24-12-2018 15:28 uur De temperatuur is weer goed ingesteld	Administratief gereed
54093.01		Bb.2._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 20 april 2017 10:22	donderdag 20 april 2017 14:38			0	5.1.2.e		donderdag 20 april 2017 10:22 5.1.2.e : doucheputje zit verstopt bon geprint donderdag 20 april 2017 13:21 5.1.2.e : douche loopt weer door geregeld door 5.1.2.e donderdag 20 april 2017 15:48 5.1.2.e : Douche	Administratief gereed
54101.01		Ba.2._030 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 20 april 2017 15:48	donderdag 20 april 2017 17:25			0	5.1.2.e		putje is verstopt donderdag 20 april 2017 17:25 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
54257.01		Ba.2._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 1 mei 2017 14:38	maandag 1 mei 2017 18:01			0	5.1.2.e		maandag 1 mei 2017 14:39 5.1.2.e : Doucheputje is verstopt maandag 1 mei 2017 18:01 5.1.2.e : Afgehandeld door 5.1.2.e	Administratief gereed
54323.01		Aa.0._026 kleed- en doucheruimte heren	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 4 mei 2017 06:46	donderdag 4 mei 2017 10:05			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 4 mei 2017 06:46 5.1.2.e : Douche putje (rechte douchte) is verstopt. Graag schoonmaken donderdag 4 mei 2017 09:26 5.1.2.e : putje is opgelost door 5.1.2.e	Administratief gereed
54328.00		Ba.1._024 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 4 mei 2017 08:47	zaterdag 13 mei 2017 14:17			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 4 mei 2017 08:48 5.1.2.e Water uit de douche gaat steeds van heet naar koud. Graag herstellen	Administratief gereed
54328.01	1	Ba.1._024 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	donderdag 4 mei 2017 08:47	donderdag 4 mei 2017 10:14	05/05/2017 08:49	1,43	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 4 mei 2017 08:48 5.1.2.e ; Water uit de douche gaat steeds van heet naar koud. Graag herstellen [Hoe heb je de melding opgelost?] 04/05/2017 5.1.2.e douchtemperatuur schommelde tussen warm en koud Mengventiel gespoeld en ongeregeld. Temperatuur nu constant. [Bijzonderheden te melden?] Geen	Administratief gereed
54334.00		Ba.1._024 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 4 mei 2017 13:29	zaterdag 13 mei 2017 14:22			0	Haan		donderdag 4 mei 2017 13:29 5.1.2.e : Melding is vandaag eerder geweest en hierbij is de douche opnieuw afgesteld. Bewoner geeft aan dat de temperatuur nog steeds van warm naar koud gaat.	Administratief gereed
54334.01	2	Ba.1._024 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	donderdag 4 mei 2017 13:29	donderdag 4 mei 2017 14:43	05/05/2017 13:30	1,22	0	Haan	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 4 mei 2017 13:29 5.1.2.e Melding is vandaag eerder geweest en hierbij is de douche opnieuw afgesteld. Bewoner geeft aan dat de temperatuur nog steeds van warm naar koud gaat. donderdag 4 mei 2017 14:41 5.1.2.e : De	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd Melder	Categorie	Toelichting	Status
54367.00		Bb.2._010 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 8 mei 2017 13:20	maandag 8 mei 2017 17:38			0	5.1.2.e	temperatuur is iets naar beneden afgesteld waardoor de temperatuur constant blijft. Heeft te maken met de verbrandingsbeveiliging die het water uitzet wanneer deze te heet is. maandag 8 mei 2017 13:26 5.1.2.e : Douche geeft onvoldoende warm water.	Administratief gereed
54367.01	1	Bb.2._010 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	maandag 8 mei 2017 13:23	maandag 8 mei 2017 13:34	09/05/2017 08:30	5,08	0	5.1.2.e	maandag 8 mei 2017 13:30 5.1.2.e : Transportpomp van de douche werkte niet meer optimaal. pomp is vervangen klachten zijn verholpen. maandag 8 mei 2017 13:26 5.1.2.e : Douche geeft onvoldoende warm water.	Administratief gereed
54436.00		Bb.2._008 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 10 mei 2017 11:10	zaterdag 13 mei 2017 14:17			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	maandag 8 mei 2017 13:30 5.1.2.e : Transportpomp van de douche werkte niet meer optimaal. pomp is vervangen klachten zijn verholpen. woensdag 10 mei 2017 11:14 5.1.2.e : De douche schiet in de veilige stand. Het stopt er iedere keer mee en het wwater wordt te heet. Gemeld door: 5.1.2.e	Administratief gereed
54436.01	1	Bb.2._008 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	woensdag 10 mei 2017 11:10	woensdag 10 mei 2017 14:05	11/05/2017 11:15	2,85	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes) woensdag 10 mei 2017 11:14 5.1.2.e : De douche schiet in de veilige stand. Het stopt er iedere keer mee en het water wordt te heet. Gemeld door: 5.1.2.e	Administratief gereed
											[Hoe heb je de melding opgelost?] 10-5-2017 MG, 14:05 Warmwater opnieuw afgesteld en gemeten. Gereed. [Bijzonderheden te melden?]	
54440.00		Bc.1._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 10 mei 2017 15:15	zaterdag 13 mei 2017 14:17			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	woensdag 10 mei 2017 15:17 5.1.2.e : De douche is defect	Administratief gereed
54440.01	1	Bc.1._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	woensdag 10 mei 2017 15:15	woensdag 10 mei 2017 16:31	11/05/2017 15:21	1,18	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes) woensdag 10 mei 2017 15:17 5.1.2.e : De douche is defect Gemeld door: Vespa [Hoe heb je de melding opgelost?] 10-5-2017 16:05 Temperatuur opnieuw afgesteld en gemeten. Gereed. [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
54568.00		Ba.2._020 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 11 mei 2017 08:20	zaterdag 13 mei 2017 14:16			0	5.1.2.e	donderdag 11 mei 2017 08:22 5.1.2.e : De douche werkt niet goed. Er komt heel kort water uit. Dit geldt ook voor de toilet. Graag herstellen.	Administratief gereed
54568.01	1	Ba.2._020 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	donderdag 11 mei 2017 08:20	donderdag 11 mei 2017 11:53	12/05/2017 08:24	3,49	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes) donderdag 11 mei 2017 08:22 5.1.2.e : De douche werkt niet goed. Er komt heel kort water uit. Dit geldt ook voor de toilet. Graag herstellen. [Hoe heb je de melding opgelost?] 11-5-2017 11:52 Temperatuur opnieuw afgesteld en gemeten. Gereed. [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
54614.00		Bb.2._010 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet - Bb.2._010	vrijdag 12 mei 2017 08:54	zaterdag 13 mei 2017 14:17			0	5.1.2.e	vrijdag 12 mei 2017 08:55 5.1.2.e : De douche is erg koud	Administratief gereed
54614.01	2	Bb.2._010 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet - Bb.2._010	vrijdag 12 mei 2017 08:54	vrijdag 12 mei 2017 11:39	13/05/2017 08:56	2,72	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes) vrijdag 12 mei 2017 08:55 5.1.2.e : De douche is erg koud vrijdag 12 mei 2017 11:38 5.1.2.e : Frequentie regelaar was defect, toevoeg van warmwater is weer hersteld vrijdag 12 mei 2017 08:57 5.1.2.e : De douche is erg koud	Administratief gereed
54615.00		Bb.2._013 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime	Douche werkt niet - Bb.2._013	vrijdag 12 mei 2017 08:56	zaterdag 13 mei 2017 14:17			0	5.1.2.e		Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
54615.01	1	koppelbaar Bb.2._013 tweepersoonscel koppelbaar	Niet Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	vrijdag 12 mei 2017 08:57	vrijdag 12 mei 2017 11:39	13/05/2017 08:58	2,69	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 12 mei 2017 08:57 5.1.2.e : De douche is erg koud vrijdag 12 mei 2017 11:38 5.1.2.e s; Frequentie regelaar was defect, toevoeg van warmwater is weer hersteld vrijdag 12 mei 2017 08:59 5.1.2.e : De douche is erg koud	Administratief gereed
54616.00		Bb.2._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet - Bb.2._012	vrijdag 12 mei 2017 08:58	zaterdag 13 mei 2017 14:16			0	5.1.2.e			Administratief gereed
54616.01	1	Bb.2._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	vrijdag 12 mei 2017 08:58	vrijdag 12 mei 2017 11:39	13/05/2017 08:59	2,67	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 12 mei 2017 08:59 5.1.2.e : De douche is erg koud vrijdag 12 mei 2017 11:38 5.1.2.e Frequentie regelaar was defect, toevoeg van warmwater is weer hersteld vrijdag 12 mei 2017 09:18 5.1.2.e	Administratief gereed
54617.00		Bc.2._016 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 12 mei 2017 09:17	zaterdag 13 mei 2017 14:16			0	5.1.2.e			Administratief gereed
54617.01	1	Bc.2._016 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	vrijdag 12 mei 2017 09:17	vrijdag 12 mei 2017 11:39	13/05/2017 09:19	2,33	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 12 mei 2017 09:18 5.1.2.e De douche is erg koud vrijdag 12 mei 2017 11:39 5.1.2.e : Frequentie regelaar was defect, toevoeg van warmwater is weer hersteld woensdag 17 mei 2017 15:10 5.1.2.e : De douche functioneert niet naar behoren Het gaat van koud naar heet en dan weer koud en dan heel snel achter elkaar woensdag 17 mei 2017 15:10 5.1.2.e : De douche functioneert niet naar behoren Het gaat van koud naar heet en dan weer koud en dan heel snel achter elkaar donderdag 18 mei 2017 16:07 5.1.2.e : Water van de douche is kaud,graag herstellen	Administratief gereed
54845.00		Bb.2._009 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 17 mei 2017 15:09	maandag 17 juli 2017 15:24			0	5.1.2.e			Administratief gereed
54845.01	1	Bb.2._009 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	woensdag 17 mei 2017 15:09	woensdag 17 mei 2017 15:33	18/05/2017 15:11	0,37	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 17 mei 2017 15:10 5.1.2.e : De douche functioneert niet naar behoren Het gaat van koud naar heet en dan weer koud en dan heel snel achter elkaar donderdag 18 mei 2017 16:07 5.1.2.e : Water van de douche is kaud,graag herstellen	Administratief gereed
54883.00		Ba.1._024 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 18 mei 2017 16:05	maandag 17 juli 2017 15:23			0	5.1.2.e			Administratief gereed
54883.01	3	Ba.1._024 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	donderdag 18 mei 2017 16:05	vrijdag 19 mei 2017 10:05	19/05/2017 16:07	17,97	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 18 mei 2017 16:07 5.1.2.e : Water van de douche is kaud,graag herstellen [Hoe heb je de melding opgelost?] 5.1.2.e 18-05-2017 Om 16:40 op afdeling geweest maar alles was al ingesloten. De nog aanwezige beveiliging gaf aan dat reparatie de volgende dag geen probleem is. [Bijzonderheden te melden?] [Hoe heb je de melding opgelost?] 5.1.2.e 19-5-2017 10:06 Douch was te koud afgesteld en werkt naar behoren [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
54903.01		Ba.2._012 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	zaterdag 20 mei 2017 11:39	zaterdag 20 mei 2017 15:11			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		zaterdag 20 mei 2017 11:40 5.1.2.e ; Putje is verstopt. Ze kunnen het zelf niet goed schoonmaken.Graag naar kijken bon geprint zaterdag 20 mei 2017 15:11 5.1.2.e : Putjes is schoongemaakt door 5.1.2.e dinsdag 23 mei 2017 10:48 5.1.2.e : De douche slaat om de minuut uit.	Administratief gereed
54934.00		Bc.1._003 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 23 mei 2017 10:46	maandag 17 juli 2017 15:23			0	5.1.2.e			Administratief gereed
54934.01	1	Bc.1._003 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	dinsdag 23 mei 2017 10:46	dinsdag 23 mei 2017 11:39	24/05/2017 10:52	0,79	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 23 mei 2017 10:48 5.1.2.e : De douche slaat om de minuut uit. [Hoe heb je de melding opgelost?] 23/05/2017 5.1.2.e douche stopt na 1 minuut. Mengventiel opnieuw ingeregeld stond te warm afgesteld waardoor verbrandingsbeveiliging ingreep. Douche getest , douche functioneel [Bijzonderheden te melden?] Geen	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
55184.00		Cc.2._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 31 mei 2017 14:27	maandag 17 juli 2017 15:23			0	5.1.2.e		woensdag 31 mei 2017 14:28 5.1.2.e : De douche geeft geen warm water	Administratief gereed
55184.01	1	Cc.2._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	woensdag 31 mei 2017 14:27	woensdag 31 mei 2017 14:29	01/06/2017 14:28	0,02	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 31 mei 2017 14:28 5.1.2.e : De douche geeft geen warm water woensdag 31 mei 2017 14:28 5.1.2.e : Storing opgelost woensdag 31 mei 2017 16:24 5.1.2.e : De douche wordt heel heet Graag herstellen/opnieuw afstellen	Administratief gereed
55194.00		Ba.1._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 31 mei 2017 16:22	maandag 17 juli 2017 15:24			0	5.1.2.e		woensdag 31 mei 2017 16:24 5.1.2.e : De douche wordt heel heet Graag herstellen/opnieuw afstellen	Administratief gereed
55194.01	1	Ba.1._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	woensdag 31 mei 2017 16:22	donderdag 1 juni 2017 07:58	01/06/2017 16:25	15,56	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 31 mei 2017 16:24 5.1.2.e : De douche wordt heel heet Graag herstellen/opnieuw afstellen [Hoe heb je de melding opgelost?] 01/06/2017 5.1.2.e : douche wordt te heet Mengventiel ingeregeld temperatuur nu goed [Bijzonderheden te melden?] Geen	Administratief gereed
55234.00		Bb.1._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 1 juni 2017 15:44	maandag 17 juli 2017 15:23			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 1 juni 2017 15:45 5.1.2.e : Het water in de douche is heel erg heet	Administratief gereed
55234.01	1	Bb.1._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	donderdag 1 juni 2017 15:44	donderdag 1 juni 2017 16:37	02/06/2017 15:46	0,86	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 1 juni 2017 15:45 5.1.2.e : Het water in de douche is heel erg heet [Hoe heb je de melding opgelost?] 01-06-'17 5.1.2.e : 16:40 De temperatuur opnieuw afgesteld. Het water blijft nu goed op temperatuur. [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
55235.00		Bb.1._013 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 1 juni 2017 15:46	maandag 17 juli 2017 15:24			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 1 juni 2017 15:51 5.1.2.e : De douche wordt te heet	Administratief gereed
55235.01	1	Bb.1._013 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	donderdag 1 juni 2017 15:46	donderdag 1 juni 2017 16:37	02/06/2017 15:52	0,77	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 1 juni 2017 15:51 5.1.2.e : De douche wordt te heet [Hoe heb je de melding opgelost?] 01-06-'17/JH/16:40 De temperatuur opnieuw afgesteld. Het water blijft nu goed op temperatuur. [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
55236.00		Bb.1._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 1 juni 2017 15:52	maandag 17 juli 2017 15:23			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 1 juni 2017 15:52 5.1.2.e : De douche wordt te heet	Administratief gereed
55236.01	1	Bb.1._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	donderdag 1 juni 2017 15:52	donderdag 1 juni 2017 16:38	02/06/2017 15:53	0,77	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 1 juni 2017 15:52 5.1.2.e : De douche wordt te heet [Hoe heb je de melding opgelost?] 01-06-'17 5.1.2.e : 16:50 De temperatuur opnieuw afgesteld. Het water blijft nu goed op temperatuur. [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
55237.00		Bb.1._017 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 1 juni 2017 15:54	maandag 17 juli 2017 15:25			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 1 juni 2017 15:55 5.1.2.e : De douche wordt te heet	Administratief gereed
55237.01	1	Bb.1._017 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Oplossen douche werkt niet	donderdag 1 juni 2017 15:54	donderdag 1 juni 2017 16:38	02/06/2017 15:55	0,73	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang	donderdag 1 juni 2017 15:55 5.1.2.e : De douche wordt te heet	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
			Representatief								ruimtes)	[Hoe heb je de melding opgelost? 01-06-'17 5.1.2.e /16:45 De temperatuur opnieuw afgesteld. Het water blijft nu goed op temperatuur. [Bijzonderheden te melden?]	
55249.00		Cc.2._029 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	vrijdag 2 juni 2017 08:28	vrijdag 2 juni 2017 16:00			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		vrijdag 2 juni 2017 08:32 5.1.2.e ; Douche gaat steeds spontaan aan. Ook in de nacht. Graag herstellen	Administratief gereed
55249.01	1	Cc.2._029 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	vrijdag 2 juni 2017 08:28		03/06/2017 08:33	7,46	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 2 juni 2017 08:32 5.1.2.e ; Douche gaat steeds spontaan aan. Ook in de nacht. Graag herstellen [Hoe heb je de melding opgelost? 02-06-'17 5.1.2.e /15:30 Vandaag deze ruimte in het gbs gecontroleerd. Er is niets vreemds te ontdekken alles functioneert normaal. Als de douche niet gebruikt wordt overdag gaat deze om 00:00 uit zichzelf spoelen. [Bijzonderheden te melden?]	Melding onterecht
55315.00		Ba.1._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	dinsdag 6 juni 2017 10:00	maandag 17 juli 2017 15:22			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		dinsdag 6 juni 2017 10:02 5.1.2.e : Er komt alleen koudwater uit de douche Graag opnieuw afstellen Gemeld door: Bettie Sprang	Administratief gereed
55315.01	1	Ba.1._039 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	dinsdag 6 juni 2017 10:00	dinsdag 6 juni 2017 12:49	07/06/2017 10:03	2,77	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 6 juni 2017 10:02 5.1.2.e : Er komt alleen koudwater uit de douche Graag opnieuw afstellen Gemeld door: 5.1.2.e [Hoe heb je de melding opgelost? 06/06/2017 5.1.2.e douche te koud Mengventiel ingeregeld [Bijzonderheden te melden?] Geen	Administratief gereed
55317.00		Ba.1._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	dinsdag 6 juni 2017 10:12	maandag 17 juli 2017 15:25			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		dinsdag 6 juni 2017 10:12 5.1.2.e : Er komt alleen koudwater uit de douche Gemeld door: 5.1.2.e	Administratief gereed
55317.01	1	Ba.1._040 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	dinsdag 6 juni 2017 10:12	dinsdag 6 juni 2017 12:50	07/06/2017 10:13	2,63	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 6 juni 2017 10:12 5.1.2.e Er komt alleen koudwater uit de douche Gemeld door: 5.1.2.e [Hoe heb je de melding opgelost? 06/06/2017 5.1.2.e douche te koud. Mengventiel ingeregeld [Bijzonderheden te melden?] Geen	Administratief gereed
55330.00		Bb.2._010 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	dinsdag 6 juni 2017 14:04	maandag 17 juli 2017 15:22			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		dinsdag 6 juni 2017 14:05 5.1.2.e : Er komt alleen koud water uit de douche Gemeld door: 5.1.2.e	Administratief gereed
55330.01	1	Bb.2._010 tweepersoonscel koppelbaar	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	dinsdag 6 juni 2017 14:04	dinsdag 6 juni 2017 14:42	07/06/2017 14:07	0,59	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 6 juni 2017 14:05 5.1.2.e : Er komt alleen koud water uit de douche Gemeld door: 5.1.2.e [Hoe heb je de melding opgelost? 06/06/2017 5.1.2.e douche te koud Mengventiel ingeregeld [Bijzonderheden te melden?] Geen	Administratief gereed
55331.00		Bb.2._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	dinsdag 6 juni 2017 14:07	maandag 17 juli 2017 15:24			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		dinsdag 6 juni 2017 14:09 5.1.2.e : Er komt alleen koud water uit de douche Gemeld door: 5.1.2.e	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
55331.01	1	Bb.2._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	dinsdag 6 juni 2017 14:07	dinsdag 6 juni 2017 14:43	07/06/2017 14:10	0,56	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 6 juni 2017 14:09 5.1.2.e : Er komt alleen koud water uit de douche Gemeld door: 5.1.2.e [Hoe heb je de melding opgelost?] 06/06/2017 5.1.2.e : douche te koud Mengventiel ingeregeld [Bijzonderheden te melden?] Geen	Administratief gereed
55345.00		Bc.1._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 6 juni 2017 16:59	maandag 17 juli 2017 15:24			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		dinsdag 6 juni 2017 16:59 5.1.2.e : Er komt geen water uit de douche	Administratief gereed
55345.01	1	Bc.1._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	dinsdag 6 juni 2017 16:59	dinsdag 6 juni 2017 17:34	07/06/2017 17:02	0,54	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 6 juni 2017 16:59 5.1.2.e : Er komt geen water uit de douche [Hoe heb je de melding opgelost?] 5.1.2.e 6-6-2017 tijd 1736 de melder geeft aan dat geen water uit de douche de temperatuur was boven 38 graden ik heb water temperatuur naar 38 graden gesteld storing opgelost [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
55388.00		Bb.2._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 8 juni 2017 10:36	maandag 17 juli 2017 15:22			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 8 juni 2017 10:36 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e 5.1.2.e Douche werkt niet, gaat niet aan. Soms gaat de douche wel uit zichzelf aan maar daar zit geen regelmaat in. Meerdere keren per dag.	Administratief gereed
55388.01	1	Bb.2._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	donderdag 8 juni 2017 10:36	donderdag 8 juni 2017 14:40	09/06/2017 10:37	4,06	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 8 juni 2017 10:36 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e 5.1.2.e Douche werkt niet, gaat niet aan. Soms gaat de douche wel uit zichzelf aan maar daar zit geen regelmaat in. Meerdere keren per dag. [Hoe heb je de melding opgelost?] 08/06/2017 5.1.2.e : douche te heet Mengventiel ingeregeld. Douche functioneel [Bijzonderheden te melden?] Geen	Administratief gereed
55419.01		Bb.3._030a douche	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 9 juni 2017 10:24	vrijdag 9 juni 2017 13:28			0	Heldic		vrijdag 9 juni 2017 10:25 5.1.2.e : Bij een douche putje loopt water helemaal over. Graag schoonmaken vrijdag 9 juni 2017 13:25 5.1.2.e : Het putje is schoongemaakt maandag 12 juni 2017 08:01 5.1.2.e : In cel 35 loopt het water van de douche niet weg, het puntje is verstopt.	Administratief gereed
55441.01		Bb.2._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 12 juni 2017 07:59	dinsdag 13 juni 2017 08:41			0	Bouma		dinsdag 13 juni 2017 08:38 5.1.2.e : gebeld met de afdeling en gsm 5.1.2.e ; dgg dat putjes voor INGS niet meer schoongemaakt worden door 5.1.2.e en anders moet verzoek via gemandateerde melder lopen. Melding word geannuleerd maandag 12 juni 2017 10:35 5.1.2.e : De douche doet het niet Er komt geen water uit	Administratief gereed
55456.00		Bc.1._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 12 juni 2017 10:34	maandag 17 juli 2017 15:24			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		maandag 12 juni 2017 10:35 5.1.2.e : De douche doet het niet Er komt geen water uit	Administratief gereed
55456.01	1	Bc.1._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	maandag 12 juni 2017 10:34	maandag 12 juni 2017 15:04	13/06/2017 10:36	4,49	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 12 juni 2017 10:35 5.1.2.e : De douche doet het niet Er komt geen water uit [Hoe heb je de melding opgelost?] 12/06/2017 5.1.2.e : douche doet het niet Douche stond te heet ingesteld waardoor verbrandingsbeveiliging ingreep. Douche kouder ingesteld en getest [Bijzonderheden te melden?] Geen	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
55458.00		Ba.1._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	maandag 12 juni 2017 10:51	maandag 17 juli 2017 15:22			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		maandag 12 juni 2017 10:53 5.1.2.e : De douche is heel heet Graag opnieuw afstellen	Administratief gereed
55458.01	2	Ba.1._040 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	maandag 12 juni 2017 10:51	maandag 12 juni 2017 15:31	13/06/2017 10:54	4,63	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 12 juni 2017 10:53 5.1.2.e : De douche is heel heet Graag opnieuw afstellen [Hoe heb je de melding opgelost?] 12/06/2017 5.1.2.e : douche te warm. Mengventiel ingeregeld. [Bijzonderheden te melden?] Geen	Administratief gereed
55483.00		Bb.2._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	maandag 12 juni 2017 15:46	maandag 17 juli 2017 15:25			0	5.1.2.e		maandag 12 juni 2017 15:46 5.1.2.e : Douche werkt niet geeft een seconde water en stopt dan.	Administratief gereed
55483.01	1	Bb.2._035 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	maandag 12 juni 2017 15:46	maandag 12 juni 2017 17:16	13/06/2017 15:46	1,5	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 12 juni 2017 15:46 5.1.2.e : Douche werkt niet geeft een seconde water en stopt dan. maandag 12 juni 2017 17:12 5.1.2.e : Douche stond op 47 graden terug gezet op 38 graden dinsdag 13 juni 2017 11:25 5.1.2.e : Er komt geen water uit de douche, graag herstellen	Administratief gereed
55512.00		Bc.1._020 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	dinsdag 13 juni 2017 11:25	maandag 17 juli 2017 15:25			0	5.1.2.e		dinsdag 13 juni 2017 11:25 5.1.2.e : Er komt geen water uit de douche, graag herstellen	Administratief gereed
55512.01	1	Bc.1._020 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	dinsdag 13 juni 2017 11:25	dinsdag 13 juni 2017 13:55	14/06/2017 11:26	2,5	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 13 juni 2017 11:25 5.1.2.e : Er komt geen water uit de douche, graag herstellen [Hoe heb je de melding opgelost?] 13/07/2017 5.1.2.e : douche geeft geen water Tapwatermodule herstart. Douche, wasbak en toilette functioneel [Bijzonderheden te melden?] Geen	Administratief gereed
555822.01	1	Bc.0._042a douche heren medewerkers	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 2 januari 2019 07:24	woensdag 2 januari 2019 10:47	04/01/2019 11:30	3,29	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. woensdag 2 januari 2019 10:45 5.1.2.e : 5.1.2.e : het putje van de douche ontstopt. storing verstopping douche opgelost dinsdag 20 juni 2017 14:59 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e	Administratief gereed
55723.00		Bc.1._002 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	dinsdag 20 juni 2017 14:58	maandag 17 juli 2017 16:07			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		dinsdag 20 juni 2017 14:59 5.1.2.e : Melder 5.1.2.e De douche is te heet	Administratief gereed
55723.01	1	Bc.1._002 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	dinsdag 20 juni 2017 14:58	dinsdag 20 juni 2017 15:20	21/06/2017 14:59	0,36	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 20 juni 2017 14:59 5.1.2.e : Melde 5.1.2.e De douche is te heet [Hoe heb je de melding opgelost?] 20-06-2017 5.1.2.e 15:15 Temperatuur warmwater te hoog. Opnieuw afgesteld en gemeten. Gereed. [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
55728.00		Bc.1._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	dinsdag 20 juni 2017 18:55	woensdag 21 juni 2017 09:03			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		dinsdag 20 juni 2017 18:56 5.1.2.e : Douche heeft koud water, graag herstellen	Administratief gereed
55728.01	2	Bc.1._004 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	dinsdag 20 juni 2017 18:55		21/06/2017 18:56	14,12	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 20 juni 2017 18:56 5.1.2.e : Douche heeft koud water, graag herstellen woensdag 21 juni 2017 09:02 5.1.2.e : Ter plekke geweest en alles werkt naar behoren woensdag 21 juni 2017 11:42 5.1.2.e : Bij een douche loopt water niet weg. graag herstellen woensdag 21 juni 2017 13:12 5.1.2.e : putje loopt weer door geregeld door RdJ	Melding onterecht
55740.01		Bc.0._042a douche heren medewerkers	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 21 juni 2017 11:42	woensdag 21 juni 2017 13:38			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		maandag 26 juni 2017 08:55 5.1.2.e : douche is stuk	Administratief gereed
55806.00		Cc.2._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	maandag 26 juni 2017 08:50	maandag 17 juli 2017 16:07			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting			Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
55806.01	1	Cc.2._033 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Oplossen douche werkt niet	maandag 26 juni 2017 08:50	maandag 26 juni 2017 12:07	27/06/2017 08:55	3,2	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 26 juni 2017 08:55 5.1.2.e douche is stuk maandag 26 juni 2017 12:05 5.1.2.e : temperatuur van de douche was ontregeld.gerepareerd door HD	Administratief gereed
55876.00		Aa.0._026d douche heren	Representatief Normaal 12 uurs regime niet	Verstopping douche	woensdag 28 juni 2017 10:22	maandag 31 juli 2017 21:14			0	5.1.2.e		Rechter Douche loopt slecht door	Administratief gereed
55876.01	1	Aa.0._026d douche heren	Representatief Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 28 juni 2017 10:22	woensdag 28 juni 2017 13:30	30/06/2017 14:22	3,14	0	5.1.2.es	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Rechter Douche loopt slecht door, graag herstellen bon geprint woensdag 28 juni 2017 13:23 5.1.2.e putje loopt weer door geregeld door RB woensdag 12 juli 2017 16:04 5.1.2.e : De drukknop van de douche en wc is defect	Administratief gereed
56352.00		Bb.1._017 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	woensdag 12 juli 2017 16:03	woensdag 12 juli 2017 16:52			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting			Administratief gereed
56352.01	1	Bb.1._017 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	woensdag 12 juli 2017 16:03		13/07/2017 16:10	0,72	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 12 juli 2017 16:04 5.1.2.e : De drukknop van de douche en wc is defect Graag nakijken [Hoe heb je de melding opgelost?] 12-07-'17 5.1.2.e /16:45 Onterecht. Bij aankomst werken allebei de drukknoppen. 0,5 uur. [Bijzonderheden te melden?]	Melding onterecht
56370.00		Ba.1._011 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	donderdag 13 juli 2017 10:57	donderdag 13 juli 2017 11:21			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		donderdag 13 juli 2017 10:58 5.1.2.e : De douche is dfect Er komt geen water uit	Administratief gereed
56370.01	1	Ba.1._011 tweepersoonscel koppelbaar	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	donderdag 13 juli 2017 10:58		14/07/2017 10:59	0,37	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 13 juli 2017 10:58 5.1.2.e De douche is dfect Er komt geen water uit Graag hiernaar kijken Gemeld door: 5.1.2.e donderdag 13 juli 2017 11:19 5.1.2.e : Monteur 5.1.2.e De oduche is samen met de bewaker getest en die doet het gewoon De melding wordt onterecht gemeld maandag 17 juli 2017 09:44 5.1.2.e : De douche stopt na 2 keer drukken(normaal kun je 5 x drukken) gereed De douche wordt daarna ook heel heet Graag hiernaar kijken Gemeld door: 5.1.2.e	Melding onterecht
56469.00		Bb.1._010 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	maandag 17 juli 2017 09:42	maandag 31 juli 2017 21:15			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting			Administratief gereed
56469.01	1	Bb.1._010 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	maandag 17 juli 2017 09:42	maandag 17 juli 2017 12:50	18/07/2017 09:45	3,09	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 17 juli 2017 09:44 5.1.2.e : De douche stopt na 2 keer drukken(normaal kun je 5 x drukken) gereed De douche wordt daarna ook heel heet Graag hiernaar kijken Gemeld door: 5.1.2.e [Hoe heb je de melding opgelost?] 5.1.2.e 12:47 17-7-2017 Douch stopt na 2 keer drukken. Web easy kast opnieuw opgestart en werkt weer naar behoren is getest en doet het goed [Bijzonderheden te melden?]	Administratief gereed
56476.00		Bc.1._002 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	maandag 17 juli 2017 11:39	maandag 31 juli 2017 21:14			0	5.1.2.e		maandag 17 juli 2017 11:40 5.1.2.e : De douche blijft niet op temperatuur, warm koud warm koud	Administratief gereed
56476.01	1	Bc.1._002 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	maandag 17 juli 2017 11:39	maandag 17 juli 2017 14:19	18/07/2017 11:40	2,66	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 17 juli 2017 11:40 5.1.2.e : De douche blijft niet op temperatuur, warm koud warm koud [Hoe heb je de melding opgelost?] 5.1.2.e 17-7-2017 Webeasy kast gereset en de douch opnieuw afgesteld Alles werkt naar behoren	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting [Bijzonderheden te melden?]	Status
565108.01	1	Ba.2._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 7 januari 2019 14:16	maandag 7 januari 2019 14:38	08/01/2019 14:16	0,37	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 7 januari 2019 14:16 5.1.2.e : Douche is koud graag afstellen. maandag 7 januari 2019 14:37 5.1.2.e : Douchetemperatuur opnieuw afgeregeld.	Administratief gereed
568252.01	1	Bc.4._007 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 9 januari 2019 09:15	woensdag 9 januari 2019 11:37	10/01/2019 09:15	2,37	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 9 januari 2019 09:14 5.1.2.e : Douche is koud. woensdag 9 januari 2019 11:36 5.1.2.e s. de douchetemperatuur opnieuw ingesteld. storing temperatuurregelaar douche ongelost donderdag 3 augustus 2017 08:57 5.1.2.e : Melder	Administratief gereed
56832.00		Bc.1._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 3 augustus 2017 08:56	maandag 11 september 2017 13:18			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		De douche blijft koud, graag nakijken.	Administratief gereed
56832.01	1	Bc.1._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen douche werkt niet	donderdag 3 augustus 2017 08:56	donderdag 3 augustus 2017 11:10	04/08/2017 08:57	2,22	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 3 augustus 2017 08:57 5.1.2.e : Melder Cliff De douche blijft koud, graag nakijken. [Hoe heb je de melding ongelost?] 03/08/2017 5.1.2.e douche te koud Mengventiel ingeregeld en gecontroleerd [Bijzonderheden te melden?] Geen	Administratief gereed
56859.01		Ba.3._027 isoleerbakamer	Hoog 24 uurs regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 4 augustus 2017 10:38	vrijdag 4 augustus 2017 12:07			0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting		vrijdag 4 augustus 2017 10:40 5.1.2.e : Het douche putje is verstopt Gemeld door: 5.1.2.e	Administratief gereed
570205.01	1	Ba.2._016 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 10 januari 2019 11:44	donderdag 10 januari 2019 15:58	11/01/2019 11:44	4,24	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Bon geprint donderdag 10 januari 2019 11:44 5.1.2.e : Douche is koud. Graag herstellen donderdag 10 januari 2019 15:57 5.1.2.e : Temp is afgesteld	Administratief gereed
570206.01	1	Ba.2._001 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 10 januari 2019 11:45	donderdag 10 januari 2019 15:57	11/01/2019 11:45	4,21	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 10 januari 2019 11:45 5.1.2.e : Douche is koud. Graag herstellen donderdag 10 januari 2019 15:57 5.1.2.e : Temp is afgesteld	Administratief gereed
570406.01	1	Ba.2._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 10 januari 2019 14:21	vrijdag 11 januari 2019 09:05	11/01/2019 14:21	18,74	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 10 januari 2019 14:21 5.1.2.e : Douche is koud. Graag herstellen vrijdag 11 januari 2019 09:04 5.1.2.e : Temp juist afgesteld	Administratief gereed
57180.01	1	Aa.0._026a douche heren	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 16 augustus 2017 13:45		21/08/2017 07:45	5,41	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 16 augustus 2017 13:43 5.1.2.e : In Aa.0.-026A loopt het douchewater slecht door in het afvoerputje In Aa.0.-026D loopt het douchewater slecht door in het afvoerputje donderdag 17 augustus 2017 09:09 5.1.2.e : 5.1.2.e heeft alles nagekeken en alles werkt naar behoren. Deze melding is onterecht	Melding onterecht
57383.01		Bc.1._018 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 22 augustus 2017 09:25		23/08/2017 09:25	0,04	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 22 augustus 2017 09:25 5.1.2.e : Test melding De melding wordt geannuleerd	Geannuleerd
57454.01	1	Ba.1._032 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 28 augustus 2017 08:43	woensdag 30 augustus 2017 09:56	29/08/2017 08:48	49,14	25,14	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 28 augustus 2017 08:42 5.1.2.e : De douche is heel heet Graag herstellen 28-08-2017 11:30 verkalking thermostatisch kraan. Gangbaar gemaakt en afgesteld.	Administratief gereed
57455.01	1	Ba.1._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 28 augustus 2017 08:46	woensdag 30 augustus 2017 09:55	29/08/2017 08:46	49,16	25,16	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 28 augustus 2017 08:44 5.1.2.e : De douche is heel heet Graag herstellen 28-08-2017 11:30 verkalking thermostatisch kraan. Gangbaar gemaakt en afgesteld.	Administratief gereed
57693.01	1	Bb.2._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 4 september 2017 08:28	maandag 4 september 2017 15:48	05/09/2017 08:28	7,34	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 4 september 2017 09:15 5.1.2.e : De putjes van cel 35 en van cel 23 zijn verstopt. De heren van de bc1 zijn als langs geweest en hebben ze al schoongemaakt Maar dit heeft niet mogen baten. Graag hiernaar kijken	Administratief gereed
57732.01	1	Bc.3._012 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime	Repareren temperatuurregelaar	maandag 4 september 2017 15:39	maandag 4 september 2017 17:42	05/09/2017 15:39	2,05	0	Niet geregistreerde melder, zie	S02 Cat 2 Functionalit	maandag 4 september 2017 15:38 5.1.2.e : De douche is te heet	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
			Niet Representatief	douche						toelichting	eit (belang ruimtes)	Graag hiernaar kijken	
57733.01	2	Bc.3._012 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 4 september 2017 15:42	maandag 4 september 2017 17:42	05/09/2017 15:42	2,01	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 4 september 2017 17:41 5.1.2.e : douche weer afgesteld op 38 graden maandag 4 september 2017 15:41 5.1.2.e : De douche is te heet Graag hiernaar kijken	Administratief gereed
57920.01	1	Ba.1._030 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 11 september 2017 16:01	maandag 11 september 2017 16:18	12/09/2017 16:02	0,28	0	Tongerlo	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 4 september 2017 17:42 5.1.2.e : douche afgesteld op 38 graden maandag 11 september 2017 16:03 5.1.2.e : Douche blijft koud 16:19 11-09-2017 de douch is volgens de bewoner te koud, is opnieuw afgesteld en werkt weer na behoren	Administratief gereed
58129.01	1	Cc.2._043 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 13 september 2017 16:38	woensdag 13 september 2017 17:48	14/09/2017 16:38	1,18	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 13 september 2017 16:37 5.1.2.e : De douche is koud 13-09-2017 5.1.2.e . 17:51. De douche op de juiste temperatuur ingesteld. Storing repareren temperatuurregelaar douche opgelost. maandag 9 oktober 2017 10:22 5.1.2.e : 5.1.2.e ; Water is heel heet en valt snel uit. Graag herstellen	Administratief gereed
59117.01	1	Bb.2._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 9 oktober 2017 10:23	maandag 9 oktober 2017 14:25	10/10/2017 10:23	4,04	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	09-10-2017 14:26 Douchetemperatuur opnieuw ingesteld op 38 graden. maandag 9 oktober 2017 10:29 5.1.2.e : 5.1.2.e ; Water is heel heet en valt snel uit. Graag herstellen	Administratief gereed
59119.01	1	Bb.2._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 9 oktober 2017 10:30	maandag 9 oktober 2017 14:41	10/10/2017 10:30	4,18	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	09-10-2017 14:28 Douche viel steeds uit door temperatuursbeveiliging. Douche opnieuw ingsteld op 38 graden. woensdag 11 oktober 2017 13:49 5.1.2.e : De douche is een beetje ontregelt Deze valt om de 2/3 seconden uit Graag hiernaar kijken	Administratief gereed
59229.01	1	Ba.1._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 11 oktober 2017 13:50	woensdag 11 oktober 2017 14:21	12/10/2017 13:50	0,53	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 11 oktober 2017 14:21 5.1.2.e : Monteur: 5.1.2.e De douche is opnieuw afgesteld woensdag 18 oktober 2017 14:52 5.1.2.e : De temperatuur van de douche fluctueert Graag hiernaar kijken	Administratief gereed
59436.01	1	Ba.1._011 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 18 oktober 2017 14:54	donderdag 19 oktober 2017 09:14	19/10/2017 14:54	18,34	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	5.1.2.e 19-10-2017 09:13 Douche in de cel is te koud volgens de bewoner Is opnieuw afgesteld op 39 graden en werkt na behoren donderdag 24 januari 2019 12:52 5.1.2.e : Water is koud. Graag herstellen	Administratief gereed
594970.01	1	Ba.1._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 24 januari 2019 12:54	donderdag 24 januari 2019 15:01	25/01/2019 12:54	2,12	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	5.1.2.e 24-01-2019. 14:58 uur De douche is warmer gezet vrijdag 27 oktober 2017 15:41 5.1.2.e : De douche is volgens bewoners te heet, je kan er niet onderstaan.	Administratief gereed
59878.01	1	Bc.1._012 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 27 oktober 2017 15:41	vrijdag 27 oktober 2017 16:42	28/10/2017 15:41	1,04	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	16:20 temperatuur opnieuw afgesteld maandag 30 oktober 2017 08:16 5.1.2.e : 5.1.2.e : Douche is koud. Graag herstellen 30-10-2017 14:36 Douche temperatuur opnieuw ingesteld. Werking gecontroleerd.	Administratief gereed
59955.01	2	Bc.1._012 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 30 oktober 2017 08:17	maandag 30 oktober 2017 14:36	31/10/2017 08:17	6,32	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 30 oktober 2017 14:14 5.1.2.e : Melder is 5.1.2.e : Cel heeft koude douche. graag herstellen 30-10-2017 15:32 Douchetemperatuur opnieuw ingestel. Werking gecontroleerd.	Administratief gereed
59987.01	1	Ba.1._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 30 oktober 2017 14:14	maandag 30 oktober 2017 15:31	31/10/2017 14:14	1,28	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 31 oktober 2017 08:21 5.1.2.e : De douche is te koud Graag opnieuw afstellen Gemeld door: wouter 5.1.2.e 31-10-2017 11:16 Temperatuur van de douche opnieuw ingesteld	Administratief gereed
60007.01	3	Bc.1._012 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 31 oktober 2017 08:21	dinsdag 31 oktober 2017 11:14	01/11/2017 08:21	2,89	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 31 oktober 2017 13:15 5.1.2.e : Douche is te koud	Administratief gereed
60034.01	1	Bc.1._014 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 31 oktober 2017 13:12	dinsdag 31 oktober 2017 15:04	01/11/2017 13:12	1,86	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 31 oktober 2017 15:03 5.1.2.e : Temperatuur opnieuw ingesteld dinsdag 31 oktober 2017 13:15 5.1.2.e : Douche is te koud	Administratief gereed
60035.01	1	Bc.1._016 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 31 oktober 2017 13:13	dinsdag 31 oktober 2017 15:04	01/11/2017 13:13	1,87	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 31 oktober 2017 15:04 5.1.2.e : Temperatuur opnieuw ingesteld	Administratief gereed
60036.01	1	Bc.1._033	Normaal 24	Repareren	dinsdag 31 oktober 2017 13:14	dinsdag 31 oktober 2017 15:05	01/11/2017 13:	1,85	0	Niet geregistreerde	S02 Cat 2	dinsdag 31 oktober 2017 13:15 5.1.2.e : Temperatuur opnieuw ingesteld	Administratief

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
		tweepersoonscel	uurs regime Niet Representatief	temperatuurregelaar douche			14			melder, zie toelichting	Functionaliteit (belang ruimtes)	douche is te koud	gereed
60037.01	1	Bc.1._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 31 oktober 2017 13:16	dinsdag 31 oktober 2017 15:05	01/11/2017 13:16	1,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 31 oktober 2017 15:04 5.1.2.e : Temperatuur opnieuw ingesteld dinsdag 31 oktober 2017 13:19 5.1.2.e : douche is te koud	Administratief gereed
60038.01	1	Bc.1._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 31 oktober 2017 13:16	dinsdag 31 oktober 2017 15:06	01/11/2017 13:17	1,83	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 31 oktober 2017 15:05 5.1.2.e : Temperatuur opnieuw ingesteld dinsdag 31 oktober 2017 13:20 5.1.2.e : Douche is te koud	Administratief gereed
60039.01	1	Bc.1._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 31 oktober 2017 13:17	dinsdag 31 oktober 2017 15:07	01/11/2017 13:17	1,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 31 oktober 2017 15:06 5.1.2.e : Temperatuur opnieuw ingesteld dinsdag 31 oktober 2017 13:20 5.1.2.e : Douche is te koud	Administratief gereed
60040.01	1	Bc.1._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 31 oktober 2017 13:18	dinsdag 31 oktober 2017 15:07	01/11/2017 13:18	1,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 31 oktober 2017 15:06 5.1.2.e : Temperatuur opnieuw ingesteld dinsdag 31 oktober 2017 13:20 5.1.2.e : douche is te koud	Administratief gereed
60041.01	1	Bc.1._043 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 31 oktober 2017 13:18	dinsdag 31 oktober 2017 15:07	01/11/2017 13:18	1,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 31 oktober 2017 15:07 5.1.2.e : Temperatuur opnieuw ingesteld dinsdag 31 oktober 2017 13:20 5.1.2.e : douche is te koud	Administratief gereed
60080.01	1	Aa.0._026 kleed- en doucheruimte heren	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 2 november 2017 09:33	donderdag 2 november 2017 10:32	06/11/2017 13:33	0,98	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 31 oktober 2017 15:07 5.1.2.e : Temperatuur opnieuw ingesteld Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. donderdag 2 november 2017 09:32 5.1.2.e : Putje van tweede douche van links is verstopt. Graag herstellen donderdag 2 november 2017 10:31 5.1.2.e : 5.1.2.e 4 douche putjes zijn schoongemaakt. Ze waren allemaal vol met rommel	Administratief gereed
60223.01	1	Bb.3._038 tweepersoonscel (met douche)	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 7 november 2017 10:28	dinsdag 7 november 2017 15:14	08/11/2017 10:28	4,77	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 7 november 2017 10:28 5.1.2.e : De docuue wordt niet warm Graag hiernaar kijken 5.1.2.e 7-11-2017	Administratief gereed
60245.01	1	Bb.3._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 7 november 2017 15:04	dinsdag 7 november 2017 15:36	08/11/2017 15:04	0,54	0	Bierhaalder	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 7 november 2017 15:04 5.1.2.e : De temperatuur van beide cellen gekoppeld aan deze temperatuur regelaar zijn koud.	Administratief gereed
60259.01	1	Bc.0._042 douche- en kleedruimte medewerkers (h)	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 8 november 2017 12:58	woensdag 8 november 2017 14:27	10/11/2017 16:58	1,49	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 7 november 2017 15:35 5.1.2.e : Temperatuur opnieuw afgesteld. Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. 5.1.2.e 08-11-2017 14:27 Doucheputje zat verstopt met allerlei viezigheid zoals haren, lichaamssappen, enz. Putje is schoongemaakt en het water loopt weer goed door.	Administratief gereed
60279.01	1	Ba.1._005 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 9 november 2017 11:54	donderdag 9 november 2017 16:50	10/11/2017 11:54	4,94	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 9 november 2017 11:53 5.1.2.e : Douche is koud. Graag naar kijken 09-11-2017, 5.1.2.e 16:55. De douche op de juiste temperatuur ingesteld. Storing repareren temperatuurregelaar douche ongelost.	Administratief gereed
60414.01	1	Bc.2._014 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 14 november 2017 13:46	dinsdag 14 november 2017 14:43	15/11/2017 13:46	0,94	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 14 november 2017 13:46 5.1.2.e : Temperatuur van de douche is te heet 5.1.2.e 14-11-2017 14:44 Douche tempereatuur opnieuw ingesteld	Administratief gereed
60415.01	1	Ba.3._027 isoleerbadkamer	Hoog 24 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	dinsdag 14 november 2017 15:12	dinsdag 14 november 2017 16:15	14/11/2017 23:12	1,07	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 14 november 2017 15:11 5.1.2.e : De douche blijft niet aan na 1 minuut gaat deze weer uit. 5.1.2.e 14-11-2017 16:15 Douche ging uit door temperatuursbeveiliging, deze opnieuw afgesteld. werking gecontroleerd.	Administratief gereed
605695.01	1	Bb.1._009 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 30 januari 2019 15:11	donderdag 31 januari 2019 09:01	31/01/2019 15:11	17,84	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 30 januari 2019 15:11 5.1.2.e : De douch gaat alleen aan als er hard op de knop Donderdag 31-1-2019 09:05	Administratief gereed
60574.01	1	Bc.1._012 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 20 november 2017 10:15	maandag 20 november 2017 16:10	21/11/2017 10:15	5,92	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 20 november 2017 10:14 5.1.2.e : Melder is 5.1.2.e ; Douche is te koud. Graag herstellen maandag 20 november 2017 16:08 5.1.2.e : het douche water is weer goed afgesteld	Administratief gereed
60589.01	1	Bb.1._027 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 20 november 2017 12:06	maandag 20 november 2017 16:11	21/11/2017 12:06	4,1	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang	maandag 20 november 2017 12:05 5.1.2.e : 5.1.2.e ; Douche is koud. graag naar kijken	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
60629.01	1	Ba.1._011 tweepersoonscel koppelbaar	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 21 november 2017 10:49	dinsdag 21 november 2017 12:18	22/11/2017 10:49	1,48	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 20 november 2017 16:10:5.1.2.e : het douche water is weer goed afgesteld dinsdag 21 november 2017 10:49:5.1.2.e : Er komt een heel klein straaltje uit de douche, graag nakijken. 5.1.2.e 21/11/2017 tijd 12:11 bij aankomst komt heel klein straaltje uit de douche ik heb de pielator van de douche vervangen storing opgelost dinsdag 21 november 2017 11:38:5.1.2.e : De douche is te koud volgens de bewoners. 5.1.2.e 21/11/2017 tijd de douche is te koud ik heb douche temperatuur omhoog gezet storing opgelost dinsdag 21 november 2017 14:09:5.1.2.e : De douche gaat steeds uit.	Administratief gereed
60638.01	1	Ba.1._016 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 21 november 2017 11:38	dinsdag 21 november 2017 15:15	22/11/2017 11:38	3,61	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 21 november 2017 11:38:5.1.2.e : De douche is te koud volgens de bewoners. 5.1.2.e 21/11/2017 tijd de douche is te koud ik heb douche temperatuur omhoog gezet storing opgelost dinsdag 21 november 2017 14:09:5.1.2.e : De douche gaat steeds uit.	Administratief gereed
60652.01	1	Bc.1._010 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 21 november 2017 14:10	dinsdag 21 november 2017 20:37	22/11/2017 14:10	6,46	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	21-11-2017. 5.1.2.e . 20:41. De bediening van de douche gereset. De douche werkt weer naar behoren. Storing douche werkt niet opgelost dinsdag 21 november 2017 14:12:5.1.2.e : De douche is te koud volgens de bewoners.	Administratief gereed
60655.01	2	Ba.1._005 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 21 november 2017 14:12	dinsdag 21 november 2017 20:34	22/11/2017 14:12	6,37	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	21-11-2017. 5.1.2.e . 20:38. 0,5 manuur De douchewater temperatuur uitvoerig gemeten. De douche geeft de juiste temperatuur water woensdag 22 november 2017 10:31:5.1.2.e : Douche valt steeds uit. Water komt maar paar seconden uit 5.1.2.e 22/11/2017 tijd 12:25 de douche valt steeds uit ik heb de douche gerest douche storing opgelost woensdag 22 november 2017 10:35:5.1.2.e : Water uit de douche spettert overal in de cel 5.1.2.e d 22/11/2017 tijd 14:02 de de douche spettert ik heb nieuw pielator gemonteerd storing opgelost donderdag 23 november 2017 12:57:5.1.2.e : Lift heb koud water	Administratief gereed
60688.01	1	Bc.2._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 22 november 2017 10:32	woensdag 22 november 2017 12:27	23/11/2017 10:32	1,91	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 22 november 2017 10:31:5.1.2.e : Douche valt steeds uit. Water komt maar paar seconden uit 5.1.2.e 22/11/2017 tijd 12:25 de douche valt steeds uit ik heb de douche gerest douche storing opgelost woensdag 22 november 2017 10:35:5.1.2.e : Water uit de douche spettert overal in de cel 5.1.2.e d 22/11/2017 tijd 14:02 de de douche spettert ik heb nieuw pielator gemonteerd storing opgelost donderdag 23 november 2017 12:57:5.1.2.e : Lift heb koud water	Administratief gereed
60690.01	2	Ba.1._011 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 22 november 2017 10:39	woensdag 22 november 2017 14:06	23/11/2017 10:39	3,45	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 22 november 2017 10:35:5.1.2.e : Water uit de douche spettert overal in de cel 5.1.2.e d 22/11/2017 tijd 14:02 de de douche spettert ik heb nieuw pielator gemonteerd storing opgelost donderdag 23 november 2017 12:57:5.1.2.e : Lift heb koud water	Administratief gereed
60779.01	1	Ba.1._011 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 23 november 2017 12:58	donderdag 23 november 2017 15:30	24/11/2017 12:58	2,54	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 23 november 2017 15:28:5.1.2.e : het douche water is afgesteld vrijdag 24 november 2017 15:35:5.1.2.e : De douche blijft niet aan graag nakijken	Administratief gereed
60833.01	1	Bb.2._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 24 november 2017 15:36	vrijdag 24 november 2017 15:51	25/11/2017 15:36	0,25	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 24 november 2017 15:50:5.1.2.e : gereset. vrijdag 1 februari 2019 09:35:5.1.2.e : 5.1.2.e Op de Bb3 is water van de douches koud. Graag naar kijken	Administratief gereed
608795.01	1	Bb.3._030b douche	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 1 februari 2019 09:36	vrijdag 1 februari 2019 13:46	04/02/2019 07:36	4,17	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 1 februari 2019 13:45:5.1.2.e : Alle drie de douche's ontkalkt en opnieuw afgesteld op temperatuur. De temperatuur blijft weer. maandag 27 november 2017 09:16:5.1.2.e : Melder is 5.1.2.e ; Douche werk niet goed.De douche gaat steeds uit.	Administratief gereed
60917.01	2	Bc.1._010 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 27 november 2017 09:17	maandag 27 november 2017 10:51	28/11/2017 09:17	1,57	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	27-11-2017. 5.1.2.e . 10:56. De temperatuur van de douche was iets te warm waardoor deze in de beviliging ging. De douche op de juiste temperatuur gesteld. De douche werkt nu weer naar behoren. Storing douche werkt niet opgelost vrijdag 1 december 2017 09:30:5.1.2.e : Er komt geen water uit de douche vrijdag 1 december 2017 11:08:5.1.2.e : Douche knop is vervangen. Hij was ingedeukt. Molest 2 x 1 manuur maandag 4 december 2017 10:43:5.1.2.e : Melder is 5.1.2.e ; Water uit de douche is somst koud en somst warm. Graag herstellen	Administratief gereed
61188.01	1	Bc.1._010 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 1 december 2017 09:30	vrijdag 1 december 2017 11:10	02/12/2017 09:31	1,67	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 4 december 2017 11:45:5.1.2.e : de douche water was erg koud 22 graden de douchewater op 39 graden gezet maandag 4 december 2017 11:42:5.1.2.e : Douche is koud. Graag herstellen	Administratief gereed
61251.01	1	Bb.1._001 cel minder validen MIVA	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 4 december 2017 10:44	maandag 4 december 2017 11:46	06/12/2017 14:44	1,04	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 4 december 2017 12:10:5.1.2.e e: de douche was koud. deze weer goed afgesteld maandag 4 december 2017 13:22:5.1.2.e : Douche werkt niet en ze hebben het niet te vaak ingedrukt	Administratief gereed
61257.01	1	Bb.1._013 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 4 december 2017 11:51	maandag 4 december 2017 12:11	05/12/2017 11:51	0,33	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 4 december 2017 12:10:5.1.2.e e: de douche was koud. deze weer goed afgesteld maandag 4 december 2017 13:22:5.1.2.e : Douche werkt niet en ze hebben het niet te vaak ingedrukt	Administratief gereed
61261.01	1	Cc.2._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime	Douche werkt niet	maandag 4 december 2017 13:28		05/12/2017 13:28	1,94	0	Niet geregistreerde melder, zie	S02 Cat 2 Functionaliteit	maandag 4 december 2017 13:22:5.1.2.e : Douche werkt niet en ze hebben het niet te vaak ingedrukt	Melding onterecht

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
		koppelbaar	Niet Representatief							toelichting	eit (belang ruimtes)	volgens de melder. Graag naar kijken	
61408.01	1	Bc.1._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 8 december 2017 12:25	vrijdag 8 december 2017 15:11	09/12/2017 12:25	2,77	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 4 december 2017 15:24 5.1.2.e ; Ter plekke geweest en alles werkt naar behoren. Douche werk. vrijdag 8 december 2017 12:25 5.1.2.e ; Er komt geen water uit de douche.	Administratief gereed
61425.01	1	Bb.1._017 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 11 december 2017 09:25	maandag 11 december 2017 15:27	12/12/2017 09:25	6,04	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 8 december 2017 15:11 5.1.2.e e: de module gereset. alles werkt weer naar behoren. maandag 11 december 2017 09:25 5.1.2.e : Sinds gisteren komt geen water uit deze douche. Graag naar kijken	Administratief gereed
61451.01	1	Bc.2._016 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 11 december 2017 11:48	maandag 11 december 2017 13:37	12/12/2017 11:48	1,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	11-12-2017 5.1.2.e 15:31 drukknop defect. Knop vervangen afgekit en getest. Gereed. maandag 11 december 2017 11:47 5.1.2.e ; Water in de douche is en blijft koud. Graag naar kijken	Administratief gereed
61479.01	1	Bc.3._020 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 12 december 2017 12:29	dinsdag 12 december 2017 14:43	13/12/2017 12:29	2,23	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 12 december 2017 12:29 5.1.2.e : De douche word warm/koud/warm/koud tijdens het douchen. Geen schade. 12-12-2017 5.1.2.e 14:45 douch te heet. Opnieuw afgesteld. Gereed.	Administratief gereed
61519.01	1	Bb.2._021 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 13 december 2017 13:00	woensdag 13 december 2017 15:58	14/12/2017 13:00	2,97	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 13 december 2017 13:00 5.1.2.e Douche is koud. Graag naar kijken	Administratief gereed
61611.01	2	Bc.2._016 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 18 december 2017 11:29	maandag 18 december 2017 15:46	19/12/2017 11:29	4,29	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 13 december 2017 15:54 5.1.2.e ; Temperatuur is aangepast en de douche water is weer warm maandag 18 december 2017 11:28 5.1.2.e : Water in de douche is erg koud	Administratief gereed
61878.01	1	Bb.2._006 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	zondag 31 december 2017 12:17	zondag 31 december 2017 13:37	01/01/2018 12:17	1,34	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	18-12-2017. 5.1.2.e . 15:50. De douchetemperatuurregelaar warmer gesteld. De douche geeft nu de juiste temperatuur water. Storing repareren temperatuurregelaar douche opgelost. zondag 31 december 2017 12:16 5.1.2.e : De douche blijft koud. 5.1.2.e 31/12/2017 tijd 13:34 de melder geeft aan dat de douche is koud douche op 37 graad gesteld storing opgelost	Administratief gereed
61882.01	1	Bc.1._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 2 januari 2018 09:25	dinsdag 2 januari 2018 15:50	03/01/2018 09:25	6,42	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 2 januari 2018 09:22 5.1.2.e : Water van de douche komt omhoog, lijkt niet alsof er meer aan de hand is dan het putje die verstopt is. Deze zijn schoongemaakt, water komt vanuit putje omhoog. Cellen die geklaagd hebben zij 041 033 en 035. Melder geeft aan dat het de hele rij cellen betreft. 5.1.2.e 02-01-2017 11:00 In cel Bc.1.039 was de afvoer dusdanig verstopt waarbij de rest op zelfde aangesloten leiding hier last van hadden. Deze is ontstopt en water loopt weer goed door na testen. dinsdag 2 januari 2018 15:11 5.1.2.e :	Administratief gereed
61918.01	1	Bb.2._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 2 januari 2018 15:12	dinsdag 2 januari 2018 17:48	03/01/2018 15:12	2,61	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	De douche is steeds warm koud	Administratief gereed
621562.01	1	Ba.2._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 8 februari 2019 15:28	vrijdag 8 februari 2019 16:03	09/02/2019 15:28	0,59	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	02-01-2017. 5.1.2.e . 17:55. De temperatuur regelaar gesteld. De douche geeft de juiste temperatuur. Storing douche werkt niet opgelost vrijdag 8 februari 2019 15:28 5.1.2.e : Douche te koud. vrijdag 8 februari 2019 16:02 5.1.2.e	Administratief gereed
62262.01	1	Ba.1._016 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 15 januari 2018 08:16	maandag 15 januari 2018 11:42	16/01/2018 08:17	3,42	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Temperatuur opnieuw afgesteld. maandag 15 januari 2018 08:16 5.1.2.e Douche is koud, graag herstellen	Administratief gereed
62281.01	1	Bc.3._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 15 januari 2018 10:57		16/01/2018 10:58	5,09	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	5.1.2.e 15-01-2018. 11:42 uur De douche is weer op de goede temperatuur afgesteld maandag 15 januari 2018 10:56 5.1.2.e : 5.1.2.e ; Douche gaat steeds uit. Graag herstellen	Melding onterecht
625015.01	1	Bc.1._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	zondag 10 februari 2019 15:15	zondag 10 februari 2019 15:16	11/02/2019 15:15	0,02	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 15 januari 2018 16:02 5.1.2.e : daar aan gekomen doet het douche het prima en volgens de regels zondag 10 februari 2019 15:11 5.1.2.e : Afstellen tem douch. Melding ter registratie. gemeld toen 0040 op de afdeling was.	Administratief gereed
62589.01	1	Bb.3._030b douche	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	maandag 22 januari 2018 08:54		22/01/2018 16:54	1,93	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 22 januari 2018 08:52 5.1.2.e : Middelste douche werkt niet. Er komt geen water uit. maandag 22 januari 2018 10:49 5.1.2.e	Melding onterecht

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
62655.01	1	Cb.2._017 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 23 januari 2018 12:40	dinsdag 23 januari 2018 15:16	24/01/2018 11:40	3,61	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	5.1.2.e, Ter plekke geweest en alles werkt naar behoren. Melding os onterecht dinsdag 23 januari 2018 12:38 5.1.2.e : Water blijft lauw, temperatuur graag aanpassen Dit is een nieuwe melding voor 62651 en deze melding word geantidateerd naar tijdstip melding 11:40 23-01-2018. 5.1.2.e . 15:22. De douche temperatuurregelaar juist ingesteld. Storing temperatuurregelaar douche ongelost. dinsdag 23 januari 2018 11:41 5.1.2.e : Douche geeft alleen koud water.	Administratief gereed
62680.01	1	Bc.3._026 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 24 januari 2018 11:43	woensdag 24 januari 2018 15:13	25/01/2018 11:43	3,5	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	24-01-2018 5.1.2.e . 15:21. De douche op de juiste temperatuur ingesteld. Storing repareren temperatuurregelaar douche ongelost. vrijdag 26 januari 2018 15:41 5.1.2.e : De douche is te koud volgens de bewoners. vrijdag 26 januari 2018 21:58 5.1.2.e : 5.1.2.e ; Temperatuur is afgesteld maandag 29 januari 2018 14:45 5.1.2.e : Douche water is koud. Graag herstellen	Administratief gereed
62780.01	1	Bb.2._025 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 26 januari 2018 15:41	vrijdag 26 januari 2018 21:59	27/01/2018 15:41	6,3	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	5.1.2.e ; Temperatuur is afgesteld maandag 29 januari 2018 14:45 5.1.2.e : Douche water is koud. Graag herstellen	Administratief gereed
62861.01	1	Bb.2._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 29 januari 2018 14:46	dinsdag 30 januari 2018 11:09	30/01/2018 14:46	20,39	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	5.1.2.e 30-01-2018. 11:03 uur De douche water iets warmer gezet Alles werkt werr naar behoren woensdag 31 januari 2018 08:03 5.1.2.e : Douche geeft extreem heet water, gaarne kouder zetten	Administratief gereed
62917.01	1	Bb.3._040 tweepersoonscel (met douche)	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 31 januari 2018 08:04	woensdag 31 januari 2018 10:32	01/02/2018 08:04	2,48	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 31 januari 2018 10:31 5.1.2.e : de douche water weer goed op temperatuur gezet donderdag 1 februari 2018 11:08 5.1.2.e : Douche werkt niet, graag naar kijken	Administratief gereed
63022.01	1	Bc.1._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 1 februari 2018 11:08	donderdag 1 februari 2018 15:25	02/02/2018 11:08	4,29	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 1 februari 2018 15:21 5.1.2.e de knop van de douche is defect. dit komt omdat ze er met een voorwerp er op hebben geslagen. de knop is verwisseld. alles werkt weer naar behoren. man uur 0,5 vrijdag 2 februari 2018 08:50 5.1.2.e : Douche heeft geen warm water. Graag herstellen	Administratief gereed
63045.01	1	Bc.1._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 2 februari 2018 08:51	vrijdag 2 februari 2018 11:40	03/02/2018 08:51	2,83	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 2 februari 2018 11:38 5.1.2.e het blijkt dat de douche na 1 keer drukken het niet meer doet. hij is gereset. alles werkt weer naar behoren zondag 4 februari 2018 13:26 5.1.2.e : Douche werkt niet, komt geen water uit. 5.1.2.e 05-02-2018 11:20 Douche temperatuur opnieuw ingesteld. Werking gecontroleerd. maandag 5 februari 2018 07:43 5.1.2.e : Douche werk niet. Eerst geen warm water en daarna stopte de douche na een paar tellen.	Administratief gereed
63066.01	1	Cc.2._025 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	zondag 4 februari 2018 13:29	maandag 5 februari 2018 11:20	05/02/2018 13:29	21,86	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Graag herstellen 5.1.2.e 05-02-2018 11:30 Douchetemperatuur opnieuw ingesteld. Werking gecontroleerd. dinsdag 6 februari 2018 08:49 5.1.2.e : Douche werkt niet naar behoren (temperatuur)	Administratief gereed
63080.01	1	Cc.2._027 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 5 februari 2018 07:44	maandag 5 februari 2018 11:29	06/02/2018 07:44	3,76	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 6 februari 2018 18:14 5.1.2.e de douche temperatuur weer goed gezet. alles werkt weer naar behoren dinsdag 6 februari 2018 08:53 5.1.2.e : Douche geeft geen water	Administratief gereed
63136.02	1	Bc.2._003 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 6 februari 2018 15:25	dinsdag 6 februari 2018 18:15	07/02/2018 08:49	9,45	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 6 februari 2018 18:12 5.1.2.e : de douche uit voerig getest alles werkt prima. melding onterecht man uur 0,5 dinsdag 6 februari 2018 11:47 5.1.2.e : Douche valt steeds "uit" 5.1.2.e 06-02-2018 14:53 Douche valt uit door temperatuursbescherming, temperatuur opnieuw afgesteld.	Administratief gereed
63137.02	1	Bc.2._026 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 6 februari 2018 15:27		07/02/2018 08:54	9,34	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 6 februari 2018 18:12 5.1.2.e : de douche uit voerig getest alles werkt prima. melding onterecht man uur 0,5 dinsdag 6 februari 2018 11:47 5.1.2.e : Douche valt steeds "uit" 5.1.2.e 06-02-2018 14:53 Douche valt uit door temperatuursbescherming, temperatuur opnieuw afgesteld.	Melding onterecht
63149.01	1	Bc.2._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 6 februari 2018 11:50	dinsdag 6 februari 2018 14:48	07/02/2018 11:50	2,97	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 6 februari 2018 18:12 5.1.2.e : de douche uit voerig getest alles werkt prima. melding onterecht man uur 0,5 dinsdag 6 februari 2018 11:47 5.1.2.e : Douche valt steeds "uit" 5.1.2.e 06-02-2018 14:53 Douche valt uit door temperatuursbescherming, temperatuur opnieuw afgesteld.	Administratief gereed
63220.01	1	Bc.3._003 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 8 februari 2018 08:35	donderdag 8 februari 2018 12:04	09/02/2018 08:35	3,48	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang	5.1.2.e 09-02-2018 11:30 Douchetemperatuur opnieuw ingesteld. Werking gecontroleerd. dinsdag 6 februari 2018 08:49 5.1.2.e : Douche werkt niet naar behoren (temperatuur) dinsdag 6 februari 2018 18:14 5.1.2.e de douche temperatuur weer goed gezet. alles werkt weer naar behoren dinsdag 6 februari 2018 08:53 5.1.2.e : Douche geeft geen water dinsdag 6 februari 2018 18:12 5.1.2.e : de douche uit voerig getest alles werkt prima. melding onterecht man uur 0,5 dinsdag 6 februari 2018 11:47 5.1.2.e : Douche valt steeds "uit" 5.1.2.e 06-02-2018 14:53 Douche valt uit door temperatuursbescherming, temperatuur opnieuw afgesteld. donderdag 8 februari 2018 08:34 5.1.2.e : 5.1.2.e Deze cel heeft alleen koud water, graag herstellen donderdag 8 februari 2018 12:03 5.1.2.e :	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
63229.01	1	Bc.3._030 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 8 februari 2018 08:52		09/02/2018 08:52	3,24	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	ruimtes) 5.1.2.e; Temperatuur is afgesteld donderdag 8 februari 2018 08:52 5.1.2.e Douche gaat heel snel uit. Graag herstellen donderdag 8 februari 2018 12:05 5.1.2.e Ter plekke geweest en de douche werkt gewoon. Paar keer getest	Melding onterecht
63244.01	1	Ba.1._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 8 februari 2018 11:07	donderdag 8 februari 2018 12:03	09/02/2018 11:07	0,95	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 8 februari 2018 11:06 5.1.2.e Douche is koud, graag herstellen donderdag 8 februari 2018 12:03 5.1.2.e ; Temperatuur is afgesteld	Administratief gereed
63260.01	1	Bc.1._010 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 8 februari 2018 15:17	donderdag 8 februari 2018 17:06	09/02/2018 15:17	1,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 8 februari 2018 15:17 5.1.2.e Water in de douche word niet warm. donderdag 8 februari 2018 17:06 5.1.2.e ; Douche opnieuw afgesteld	Administratief gereed
63267.01	1	Bc.2._009 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 8 februari 2018 17:04	donderdag 8 februari 2018 17:20	09/02/2018 17:04	0,27	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 8 februari 2018 17:03 5.1.2.e Georgine - De douche geeft geen warm water. donderdag 8 februari 2018 17:19 5.1.2.e Temperatuur aangepast.	Administratief gereed
63281.01	1	Bc.2._014 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	vrijdag 9 februari 2018 10:24	vrijdag 9 februari 2018 11:24	10/02/2018 10:24	1	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 9 februari 2018 10:23 5.1.2.e Douche werkt niet. Graag herstellen vrijdag 9 februari 2018 11:24 5.1.2.e ; Temperatuur is afgesteld	Administratief gereed
63385.01	1	Bc.1._001 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	dinsdag 13 februari 2018 15:27	woensdag 14 februari 2018 11:31	14/02/2018 15:27	20,07	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 13 februari 2018 15:27 5.1.2.e De douche werkt niet, komt geen water uit. 14-2-18 5.1.2.e 10:50 drukknop zwaar beschadigd. Defect. Vervangen. Muurplaat met siliconekit afgewerkt. Temperatuur afgesteld. Deurschakler afgeesteld	Administratief gereed
63414.01	1	Bb.2._006 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 14 februari 2018 11:23	woensdag 14 februari 2018 11:40	15/02/2018 11:23	0,28	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 14 februari 2018 11:22 5.1.2.e Douche geeft alleen koud water, gaarne nakijken 14-2-18 5.1.2.e 11:40 Temperatuur opnieuw afgesteld.	Administratief gereed
63518.01	1	Cc.2._012 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 16 februari 2018 13:18	vrijdag 16 februari 2018 15:27	17/02/2018 13:18	2,15	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 16 februari 2018 13:18 5.1.2.e Douche is koud 16-2-18 5.1.2.e 15:32 Temperatuur opnieuw afgesteld.	Administratief gereed
63589.01	1	Bc.2._001 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Oplossen verstopping douche	dinsdag 20 februari 2018 11:08	dinsdag 20 februari 2018 18:24	21/02/2018 11:08	7,26	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen.dinsdag 20 februari 2018 11:43 5.1.2.e Verstopping afvoer doucheputje. 0034 gaat hier met trekveer doorheen dinsdag 20 februari 2018 18:23 5.1.2.e ; Putje is ontstopt door 5.1.2.e	Administratief gereed
63591.01	1	Bc.2._003 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Oplossen verstopping douche	dinsdag 20 februari 2018 11:10	dinsdag 20 februari 2018 18:24	21/02/2018 11:11	7,23	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. dinsdag 20 februari 2018 11:41 5.1.2.e Verstopping afvoer doucheputje. 0034 gaat hier met trekveer doorheen dinsdag 20 februari 2018 18:23 5.1.2.e ; Putje is ontstopt door 5.1.2.e	Administratief gereed
63592.01	1	Bc.2._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Oplossen verstopping douche	dinsdag 20 februari 2018 11:15	dinsdag 20 februari 2018 18:24	21/02/2018 11:15	7,16	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. dinsdag 20 februari 2018 11:40 5.1.2.e Is niet verstopping toilet maar afvoer doucheputje. 0034 gaat hier met trekveer doorheen dinsdag 20 februari 2018 18:23 5.1.2.e ; Putje is ontstopt door 5.1.2.e	Administratief gereed
63593.01	1	Bc.2._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Oplossen verstopping douche	dinsdag 20 februari 2018 11:16	dinsdag 20 februari 2018 18:25	21/02/2018 11:16	7,15	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen.dinsdag 20 februari 2018 11:49 5.1.2.e Verstopping afvoer doucheputje. 0034 gaat hier met trekveer doorheen dinsdag 20 februari 2018 18:23 5.1.2.e ; Putje is ontstopt door 5.1.2.e	Administratief gereed
63748.01	1	Bb.2._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 26 februari 2018 14:03	dinsdag 27 februari 2018 08:35	27/02/2018 14:03	18,55	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 26 februari 2018 14:02 5.1.2.e Douche water is erg koud. Graag herstellen 5.1.2.e 27-2-2018 Douche was iets te koud heb de de meng kraan bij gesteld en is weer 39 graden	Administratief gereed
63768.01	1	Cc.2._041 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 27 februari 2018 13:42	dinsdag 27 februari 2018 14:34	28/02/2018 13:42	0,86	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 27 februari 2018 13:42 5.1.2.e Douche is koud dinsdag 27 februari 2018 14:33 5.1.2.e Temperatuur aangepast	Administratief gereed
63791.01	1	Ba.1._010 tweepersoonscel koppelbaar	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 28 februari 2018 14:43	donderdag 1 maart 2018 09:59	01/03/2018 14:43	19,28	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 28 februari 2018 14:43 5.1.2.e douche bijzonder koud donderdag 1 maart 2018 09:15 5.1.2.e ; douche is 39 graden en is volgens de os goed	Administratief gereed
63829.01	1	Bc.2._033 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet	Douche werkt niet	donderdag 1 maart 2018 13:01	donderdag 1 maart 2018 15:09	02/03/2018 13:01	2,14	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 1 maart 2018 13:00 5.1.2.e Er komt geen water uit de douche. Graag herstellen 5.1.2.e 1-3-18 douche is te vaak gebruikt dat is de reden waarom hij het niet doet	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
63831.01	1	Bc.2._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 1 maart 2018 13:02	donderdag 1 maart 2018 15:10	02/03/2018 13:02	2,13	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 1 maart 2018 13:01:51.2.e : Water is ijskoud. Graag herstellen	Administratief gereed
63833.01	1	Bc.2._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 1 maart 2018 13:03	donderdag 1 maart 2018 15:11	02/03/2018 13:03	2,13	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 1 maart 2018 13:03:51.2.e : Suri: Water is ijskoud. Graag herstellen	Administratief gereed
63853.01	1	Ba.1._010 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 2 maart 2018 09:23	vrijdag 2 maart 2018 11:06	03/03/2018 09:23	1,73	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 1 maart 2018 13:03:51.2.e : Douche is opnieuw afgesteld en werkt na behoren vrijdag 2 maart 2018 09:22:51.2.e : Douche is erg koud. Graag herstellen	Administratief gereed
638614.01	1	Bb.3._030 voorruimte douches	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 18 februari 2019 09:11	maandag 18 februari 2019 15:56	18/02/2019 17:11	6,75	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 2 maart 2018 11:06:51.2.e : het douche water is opnieuw afgesteld water is nu op temperatuur. maandag 18 februari 2019 09:10:51.2.e : Vandaag 17-02-19 hebben we de ochtend verzorging helaas voor tijdig moeten onderbreken IVM Het overstromen van de natte ruimtes (putjes kan het hoeveelheid water niet verwerken) maandag 18 februari 2019 11:28:51.2.e : 14-2 zijn de putjes gedaan door 5.1.2.e . Per mail melder op de hoogte gedaan hiervan. Ivm verstopping wordt dit nog wel opgepakt vandaag. maandag 18 februari 2019 15:56:51.2.e : Putjes zijn schoongemaakt door 5.1.2.e maandag 18 februari 2019 10:08:51.2.e : De douche blijft maar 30 seconde aan.	Administratief gereed
638695.01	1	Bc.4._039 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 18 februari 2019 10:09	maandag 18 februari 2019 12:02	19/02/2019 10:09	1,89	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 18 februari 2019 12:00:51.2.e : de douche stond te heet waardoor de beveiliging in werking trede de temperatuur weer goed gezet. alles werkt weer naar behoren dinsdag 6 maart 2018 10:55:51.2.e : warm water is niet echt warm dinsdag 6 maart 2018 15:51:51.2.e : Temperatuur is opnieuw afgesteld dinsdag 6 maart 2018 15:06:51.2.e : Douche is koud graag nakijken dinsdag 6 maart 2018 15:41:51.2.e : Temperatuur is opnieuw afgesteld dinsdag 6 maart 2018 15:07:51.2.e : Douche is koud graag nakijken dinsdag 6 maart 2018 15:42:51.2.e : Temperatuur is opnieuw afgesteld dinsdag 6 maart 2018 15:07:51.2.e : Douche koud, graag nakijken	Administratief gereed
63952.01	1	Ba.1._001 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 6 maart 2018 10:56	dinsdag 6 maart 2018 16:56	07/03/2018 10:57	5,99	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 6 maart 2018 10:55:51.2.e : warm water is niet echt warm dinsdag 6 maart 2018 15:51:51.2.e : Temperatuur is opnieuw afgesteld dinsdag 6 maart 2018 15:06:51.2.e : Douche is koud graag nakijken dinsdag 6 maart 2018 15:41:51.2.e : Temperatuur is opnieuw afgesteld dinsdag 6 maart 2018 15:07:51.2.e : Douche is koud graag nakijken dinsdag 6 maart 2018 15:42:51.2.e : Temperatuur is opnieuw afgesteld dinsdag 6 maart 2018 15:07:51.2.e : Douche koud, graag nakijken	Administratief gereed
63965.01	1	Ba.1._002 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 6 maart 2018 15:06	dinsdag 6 maart 2018 15:42	07/03/2018 15:06	0,59	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 6 maart 2018 15:06:51.2.e : Douche is koud graag nakijken dinsdag 6 maart 2018 15:41:51.2.e : Temperatuur is opnieuw afgesteld dinsdag 6 maart 2018 15:07:51.2.e : Douche is koud graag nakijken dinsdag 6 maart 2018 15:42:51.2.e : Temperatuur is opnieuw afgesteld dinsdag 6 maart 2018 15:07:51.2.e : Douche koud, graag nakijken	Administratief gereed
63966.01	1	Ba.1._004 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 6 maart 2018 15:07	dinsdag 6 maart 2018 15:42	07/03/2018 15:07	0,59	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 6 maart 2018 15:07:51.2.e : Douche is koud graag nakijken dinsdag 6 maart 2018 15:42:51.2.e : Temperatuur is opnieuw afgesteld dinsdag 6 maart 2018 15:07:51.2.e : Douche koud, graag nakijken	Administratief gereed
63968.01	1	Bc.3._018 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 6 maart 2018 15:08	dinsdag 6 maart 2018 15:43	07/03/2018 15:08	0,58	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 6 maart 2018 15:07:51.2.e : Douche koud, graag nakijken dinsdag 6 maart 2018 15:40:51.2.e : de douche zijn weer goed afgesteld woensdag 7 maart 2018 08:32:51.2.e : Douch geeft koud/lauw water.	Administratief gereed
63978.01	1	Bc.2._003 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 7 maart 2018 08:33	woensdag 7 maart 2018 12:44	08/03/2018 08:33	4,19	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	07-03-2018, 5.1.2.e : 12:53. De douchetemperatuur juist ingesteld. Storing douchetemperatuurregelaar opgelost woensdag 7 maart 2018 08:34:51.2.e : Douch geeft koud/lauw water	Administratief gereed
63979.01	2	Bc.2._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 7 maart 2018 08:35	woensdag 7 maart 2018 12:44	08/03/2018 08:35	4,17	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	07-03-2018, 5.1.2.e : 12:53. De douchetemperatuur juist ingesteld. Storing douchetemperatuurregelaar opgelost woensdag 7 maart 2018 15:52:51.2.e : Douchwater blijft lauw donderdag 8 maart 2018 15:32:51.2.e : Douche temperatuur opnieuw afgesteld, alles functioneert weer naar behoren. donderdag 8 maart 2018 15:00:51.2.e : De douche blijft niet warm vrijdag 9 maart 2018 07:27:51.2.e : 5.1.2.e Douche is eergisteren afgesteld op cel 7. deze zit op hetzelfde leiding systeem als cel 5. Douche is 39,40 graden. Melding wordt afgemeld	Administratief gereed
63999.01	1	Bb.1._017 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 7 maart 2018 15:52	donderdag 8 maart 2018 15:33	08/03/2018 15:52	23,68	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	07-03-2018, 5.1.2.e : 12:53. De douchetemperatuur juist ingesteld. Storing douchetemperatuurregelaar opgelost woensdag 7 maart 2018 15:52:51.2.e : Douchwater blijft lauw donderdag 8 maart 2018 15:32:51.2.e : Douche temperatuur opnieuw afgesteld, alles functioneert weer naar behoren. donderdag 8 maart 2018 15:00:51.2.e : De douche blijft niet warm vrijdag 9 maart 2018 07:27:51.2.e : 5.1.2.e Douche is eergisteren afgesteld op cel 7. deze zit op hetzelfde leiding systeem als cel 5. Douche is 39,40 graden. Melding wordt afgemeld	Administratief gereed
64033.01	1	Bc.2._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 8 maart 2018 15:01	vrijdag 9 maart 2018 07:27	09/03/2018 15:01	16,45	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	07-03-2018, 5.1.2.e : 12:53. De douchetemperatuur juist ingesteld. Storing douchetemperatuurregelaar opgelost woensdag 7 maart 2018 15:52:51.2.e : Douchwater blijft lauw donderdag 8 maart 2018 15:32:51.2.e : Douche temperatuur opnieuw afgesteld, alles functioneert weer naar behoren. donderdag 8 maart 2018 15:00:51.2.e : De douche blijft niet warm vrijdag 9 maart 2018 07:27:51.2.e : 5.1.2.e Douche is eergisteren afgesteld op cel 7. deze zit op hetzelfde leiding systeem als cel 5. Douche is 39,40 graden. Melding wordt afgemeld	Administratief gereed
64196.01	1	Bc.2._003 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 15 maart 2018 09:37	donderdag 15 maart 2018 11:45	16/03/2018 09:37	2,13	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	15-03-2018, 5.1.2.e : 11:54 De douche op de juiste temperatuur ingesteld (39 graden). Storing repareren temperatuurregelaar douche opgelost.	Administratief gereed
64198.01	3	Bc.2._007	Normaal 24	Repareren	donderdag 15 maart 2018 09:	donderdag 15 maart 2018 11:	16/03/2018 09:	2,15	0	Niet geregistreerde	S02 Cat 2	donderdag 15 maart 2018 09:38:51.2.e	Administratief

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
		tweepersoonscel	uurs regime Niet Representatief	temperatuurregelaar douche	38	46	38			melder, zie toelichting	Functionaliteit (belang ruimtes)	5.1.2.e; Douche heeft koud water. Graag herstellen	gereed
64200.01	1	Bc.2._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 15 maart 2018 09:40	donderdag 15 maart 2018 11:47	16/03/2018 09:41	2,11	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	15-03-2018, 5.1.2.e, 11:54 De douche op de juiste temperatuur ingesteld (39 graden). Storing repareren temperatuurregelaar douche opgelost. donderdag 15 maart 2018 09:38 5.1.2.e Surin; Douche heeft koud water. Graag herstellen	Administratief gereed
64217.01	1	Bc.3._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 15 maart 2018 14:57	donderdag 15 maart 2018 15:53	16/03/2018 14:57	0,93	0	Hutter	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	15-03-2018, 5.1.2.e, 11:54 De douche op de juiste temperatuur ingesteld (39 graden). Storing repareren temperatuurregelaar douche opgelost. donderdag 15 maart 2018 14:56 5.1.2.e Douche word niet warm graag nakijken. donderdag 15 maart 2018 15:52 5.1.2.e	Administratief gereed
64322.01	1	Ba.1._024 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 19 maart 2018 15:38	dinsdag 20 maart 2018 11:55	20/03/2018 15:38	20,29	0	Haan	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Douche temperatuur aangepast, storing verholpen. maandag 19 maart 2018 15:37 5.1.2.e Douche heeft koud water. Graag herstellen	Administratief gereed
645669.01	1	Bb.4._028b douche dames	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 22 februari 2019 09:06	vrijdag 22 februari 2019 15:07	22/02/2019 17:06	6,02	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 20 maart 2018 11:53 5.1.2.e De douchetemperatuur juist ingesteld (39 graden). storing repareren douchetemperatuurregelaar opgelost. Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. vrijdag 22 februari 2019 09:06 5.1.2.e Douche (links) is verstopt. Graag herstellen	Administratief gereed
64679.01	1	Bc.2._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 23 maart 2018 13:28	vrijdag 23 maart 2018 16:23	24/03/2018 11:22	5,02	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 22 februari 2019 14:53 5.1.2.e het putje blijkt verstopt te zitten deze schoon gemaakt alles werkt weer naar behoren vrijdag 23 maart 2018 13:28 5.1.2.e Putje is met waterstofzuiger schoongemaakt maar water loopt nog steeds niet goed weg. melding word geantidateerd naar tijdstip melding 23-3-2018 11:22 vrijdag 23 maart 2018 16:22 5.1.2.e Water loopt weg, er is geen verstopping gesignaleerd.	Administratief gereed
64730.01	1	Bc.3._009 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 26 maart 2018 09:06	maandag 26 maart 2018 13:00	27/03/2018 09:06	3,9	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 26 maart 2018 09:05 5.1.2.e Douche water is en blijft koud. Graag herstellen 5.1.2.e 26-03-2018 13:05	Administratief gereed
65179.01	1	Bb.4._026a douche heren	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 26 maart 2018 15:44	dinsdag 27 maart 2018 13:17	27/03/2018 13:44	7,55	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Temperatuur van de douche warmer ingesteld. maandag 26 maart 2018 15:42 5.1.2.e Douche is koud. Graag temperatuur afstellen 5.1.2.e 27-03-2018 13:22 Temperatuursklacht van middelste douche. Deze opnieuw ingesteld.	Administratief gereed
654652.01	1	Bc.2._024 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 27 februari 2019 08:49		28/02/2019 08:49	6,21	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	De overige 2 douches ook opnieuw ingesteld. woensdag 27 februari 2019 08:47 5.1.2.e Bewoner geeft aan dat de druk van de douche niet goed is. woensdag 27 februari 2019 15:00 5.1.2.e de douche werkt prima	Melding onterecht
658294.01	1	Bc.4._005 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 1 maart 2019 10:25	vrijdag 1 maart 2019 16:08	02/03/2019 10:25	5,72	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 1 maart 2019 10:24 5.1.2.e Douch gaat om de 10 min even (uit zichzelf) aan. vrijdag 1 maart 2019 16:06 5.1.2.e Knop van de douche vervangen. Temperatuur goed ingesteld. Werking gecontroleerd.	Administratief gereed
658301.01	1	Bc.4._007 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 1 maart 2019 10:27	vrijdag 1 maart 2019 16:11	02/03/2019 10:27	5,74	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 1 maart 2019 10:27 5.1.2.e Douche geeft geen water. vrijdag 1 maart 2019 16:09 5.1.2.e Geeft geen water door beveiligings temperatuur, watertemperatuur opnieuw afgesteld. Werking opnieuw afgesteld.	Administratief gereed
658326.01	1	Bc.4._010 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 1 maart 2019 10:48	vrijdag 1 maart 2019 16:13	02/03/2019 10:48	5,42	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 1 maart 2019 10:47 5.1.2.e Douch gaat na 10 seconden uit en gaat dan niet meer aan. vrijdag 1 maart 2019 16:11 5.1.2.e Geblokkeerd door temperatuurs beveiliging, Watertemperatuur opnieuw ingesteld. Werking gecontroleerd.	Administratief gereed
658684.01	1	Bc.1._018 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 1 maart 2019 15:26	vrijdag 1 maart 2019 16:14	02/03/2019 15:26	0,81	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	vrijdag 1 maart 2019 15:26 5.1.2.e Water van de douche blijft koud. vrijdag 1 maart 2019 16:13 5.1.2.e Douche temperatuur opnieuw afgesteld. Werking gecontroleerd.	Administratief gereed
663503.01	1	Bc.4._029 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 4 maart 2019 09:54	maandag 4 maart 2019 14:59	05/03/2019 09:54	5,09	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 4 maart 2019 09:54 5.1.2.e Douche gaat te snel uit. 4-3-2019 5.1.2.e 13:55 Drukknop defect door mollest.	Administratief gereed
663577.01	1	Bc.4._007 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 4 maart 2019 10:53	maandag 4 maart 2019 14:58	05/03/2019 10:53	4,09	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang	Drukknop vervangen en getest. Gereed. maandag 4 maart 2019 10:53 5.1.2.e Douche koud. 4-3-2019 5.1.2.e 13:45 Water te koud. Opnieuw afgesteld.	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
665579.01	1	Bc.2._005 tweepersoonscel	Representatief Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 5 maart 2019 14:04	dinsdag 5 maart 2019 15:27	06/03/2019 14:04	1,39	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Gereed. dinsdag 5 maart 2019 14:03 5.1.2.e : Het water in de douche loopt niet goed weg. Reiniger is al geweest maar dit mocht niet baten. dinsdag 5 maart 2019 15:24 5.1.2.e : het blijkt dat de afvoer van de wasbak lek is. de afvoer is vervangen. woensdag 6 maart 2019 09:34 5.1.2.e : De drukknoop van douche is recent vervangen echter werkt de nieuwe knop niet naar behoren. Drukknoop regeert slecht wanneer deze ingedrukt wordt.	Administratief gereed
667024.01	2	Bc.4._029 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 6 maart 2019 09:41	woensdag 6 maart 2019 11:14	07/03/2019 09:41	1,56	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 6 maart 2019 11:11 5.1.2.e : 5.1.2.e . de douche unit gereset. de douche werkt weer naar behoren woensdag 6 maart 2019 13:10 5.1.2.e : Douche koud.	Administratief gereed
667284.01	1	Bc.4._031 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 6 maart 2019 13:10	woensdag 6 maart 2019 13:46	07/03/2019 13:10	0,6	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 6 maart 2019 13:41 5.1.2.e : 5.1.2.e . eerder op de dag een melding in cel 029 gehad. in deze cel sloeg de douche snel uit dit kwam door de temperatuur beveiliging. in cel 029 de douchetemperatuur juist ingesteld. omdat cel 029 en 031 aan elkaar zijn gekoppeld is hiermee ook de douche temperatuur van cel 031 ingesteld.	Administratief gereed
670727.01	3	Bc.4._029 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 8 maart 2019 11:35	vrijdag 8 maart 2019 15:20	09/03/2019 11:35	3,75	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	cel 029 en cel 031 zijn aan elkaar gekoppeld vrijdag 8 maart 2019 11:32 5.1.2.e : Douche gaat snel uit na 5 sec. drukknoop is nistoren vervangen. vrijdag 8 maart 2019 15:18 5.1.2.e : Na werkzaamheden 5.1.2.e is de geknepe afsluiter terug opgezet water waardoor teveel water kwam en mengverhouding uit balans. Is opnieuw afgesteld vrijdag 8 maart 2019 15:23 5.1.2.e : Douche blijft koud. vrijdag 8 maart 2019 16:30 5.1.2.e : Douche is afgesteld, bewoners blij dat ze weer heerlijk warm kunnen douchen ☺ maandag 11 maart 2019 08:27 5.1.2.e : Douche koud.	Administratief gereed
671013.01	1	Ba.2._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 8 maart 2019 15:24	vrijdag 8 maart 2019 17:32	09/03/2019 15:24	2,14	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 11 maart 2019 09:27 5.1.2.e : de douche weer goed op temperatuur gezet maandag 11 maart 2019 13:51 5.1.2.e : Douche kous.	Administratief gereed
675716.01	2	Bc.4._031 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 11 maart 2019 08:27	maandag 11 maart 2019 09:27	12/03/2019 08:27	1	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 11 maart 2019 09:27 5.1.2.e : de douche weer goed op temperatuur gezet maandag 11 maart 2019 13:51 5.1.2.e : Douche kous.	Administratief gereed
676144.01	1	Bc.2._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 11 maart 2019 13:51	maandag 11 maart 2019 15:52	12/03/2019 13:51	2,02	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 11 maart 2019 15:50 5.1.2.e : de douche is weer goed afgesteld dinsdag 12 maart 2019 11:04 5.1.2.e : De douche werkt niet, graag nakijken.	Administratief gereed
677716.01	1	Bb.2._009 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 12 maart 2019 11:05	dinsdag 12 maart 2019 14:36	13/03/2019 11:05	3,52	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 12 maart 2019 14:32 5.1.2.e : de douche blijkt wel te werken maar is koud. de douche weer goed afgesteld vrijdag 30 maart 2018 10:24 5.1.2.e : Douche werkt niet. Graag herstellen vrijdag 30 maart 2018 11:02 5.1.2.e : 5.1.2.e Storing is hersteld, per ongeluk op onterecht gedrukt. Nieuw melding in Planon gezet 68096	Administratief gereed
68083.01	1	Bb.2._029 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 30 maart 2018 10:25	vrijdag 30 maart 2018 11:02	31/03/2018 10:25	0,62	0	Blokland	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 30 maart 2018 11:04 5.1.2.e : Melding nav melding 68083. Melding is opgelost en wordt afgemeld	Melding onterecht
68103.01	1	Bb.2._029 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 30 maart 2018 11:05	vrijdag 30 maart 2018 11:05	31/03/2018 11:05	0	0	Blokland	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	doonderdag 14 maart 2019 15:12 5.1.2.e : gedaan door ISS vrijdag 30 maart 2018 12:11 5.1.2.e : De douche geeft geen water. vrijdag 30 maart 2018 15:19 5.1.2.e : Douche is gereset, alles functioneert weer naar behoren	Administratief gereed
681463.01	1	Bc.0._044 douche- en kleedruimte medewerkers (d)	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 14 maart 2019 12:44	donderdag 14 maart 2019 15:12	18/03/2019 16:44	2,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen.	Administratief gereed
68185.01	1	Bc.2._018 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 30 maart 2018 12:11	vrijdag 30 maart 2018 15:19	31/03/2018 12:11	3,14	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	doonderdag 14 maart 2019 15:12 5.1.2.e : gedaan door ISS vrijdag 30 maart 2018 12:11 5.1.2.e : De douche geeft geen water. vrijdag 30 maart 2018 15:19 5.1.2.e : Douche is gereset, alles functioneert weer naar behoren	Administratief gereed
686422.01	1	Bb.4._028a douche dames	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	zondag 17 maart 2019 08:03	maandag 18 maart 2019 12:35	18/03/2019 15:30	5,09	0	Neervoort	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. zondag 17 maart 2019 08:02 5.1.2.e : Douche putjes zijn verstopt. Graag herstellen	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
688421.01	1	Bb.2._027 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 18 maart 2019 11:32	maandag 18 maart 2019 15:37	19/03/2019 11:32	4,09	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	zondag 17 maart 2019 12:32 5.1.2.e : 5.1.2.e heeft met waterstofzuiger water weggehaald. Douche putjes lijken nog steeds verstopt te zijn. maandag 18 maart 2019 11:16 5.1.2.e : de douche putje ontstopt. alles werkt weer naar behoren maandag 18 maart 2019 11:31 5.1.2.e : Schroefje uit het doucheputje ontbreekt. 5.1.2.e 18-03-2019. 15:37 uur Er is een nieuwe boutje in de afvoerput Je gedraaid maandag 18 maart 2019 14:02 5.1.2.e : Temperatuur douche te laag.	Administratief gereed
688616.01	1	Bc.2._010 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 18 maart 2019 14:03	dinsdag 19 maart 2019 09:31	19/03/2019 14:03	19,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 19 maart 2019 09:31 5.1.2.e : de temperatuur is opnieuw ingesteld dinsdag 19 maart 2019 09:35 5.1.2.e : de douch knop is defect. er is een nieuwe douche knop geplaatst.	Administratief gereed
690051.01	1	Bc.2._012 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 19 maart 2019 09:38	dinsdag 19 maart 2019 09:51	20/03/2019 09:38	0,22	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 25 maart 2019 08:57 5.1.2.e : Douche koud maandag 25 maart 2019 16:04 5.1.2.e : Douche opnieuw afgesteld zondag 1 april 2018 14:54 5.1.2.e : Mleder 5.1.2.e 4 douches naast elkaar hebben te koud water, monteur 5.1.2.e is al aan het verhelpen deze melding ter registratie.	Administratief gereed
700581.01	1	Bc.2._007 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 25 maart 2019 08:57	maandag 25 maart 2019 16:04	26/03/2019 08:57	7,12	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 25 maart 2019 08:57 5.1.2.e : Douche koud maandag 25 maart 2019 16:04 5.1.2.e : Douche opnieuw afgesteld zondag 1 april 2018 14:54 5.1.2.e : Mleder 5.1.2.e 4 douches naast elkaar hebben te koud water, monteur 5.1.2.e is al aan het verhelpen deze melding ter registratie.	Administratief gereed
71859.01	1	Bc.2._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	zondag 1 april 2018 14:55	zondag 1 april 2018 15:44	02/04/2018 14:55	0,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	01-04-'18/JH/15:50 De douche's opnieuw afgeregeld en ingesteld. De temperatuur is weer in orde vrijdag 5 april 2019 11:38 5.1.2.e : Geen warm water in deze cel. Graag herstellen	Administratief gereed
726015.01	1	Bb.2._004 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 5 april 2019 11:38	vrijdag 5 april 2019 12:47	06/04/2019 11:38	1,15	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 5 april 2019 12:46 5.1.2.e : de douche is weer op de goede temperatuur gezet. dinsdag 9 april 2019 15:07 5.1.2.e : Douche wordt niet warm. woensdag 10 april 2019 14:35 5.1.2.e : Temp gesteld door henk de witte zondag 14 april 2019 08:57 5.1.2.e : cel. toilet douche en wasbak werken niet.	Administratief gereed
735692.01	1	Bc.2._012 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 9 april 2019 15:08	woensdag 10 april 2019 14:35	10/04/2019 15:07	23,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	dinsdag 3 april 2018 10:08 5.1.2.e : Douche werkt niet, soms water, soms geen water dinsdag 3 april 2018 14:35 5.1.2.e : Werking douche gecontroleerd en functioneert naar behoren, melding onterecht. woensdag 17 april 2019 09:32 5.1.2.e : Oplossen verstopping douche	Melding onterecht
746736.01	1	Bb.1._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	zondag 14 april 2019 08:59	zondag 14 april 2019 11:23	15/04/2019 08:59	2,4	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 17 april 2019 09:32 5.1.2.e : Oplossen verstopping douche donderdag 18 april 2019 07:32 5.1.2.e : Gisteren hersteld door 5.1.2.e donderdag 18 april 2019 09:50 5.1.2.e : Water in de douche is koud. Graag herstellen donderdag 18 april 2019 14:41 5.1.2.e : de douche temperatuur juist ingesteld. woensdag 4 april 2018 11:42 5.1.2.e : watertemperatuur douche te hoog woensdag 4 april 2018 13:46 5.1.2.e : vanuit Webeasy blijkt dat de douchetemperatuur juist is. melding onterecht. woensdag 24 april 2019 10:24 5.1.2.e : Douche is volgens ingeslotene woensdag 24 april 2019 11:51 5.1.2.e : de douche is op de juiste temperatuur ingesteld. maandag 29 april 2019 12:55 5.1.2.e : Douche werkt niet goed. maandag 29 april 2019 13:40 5.1.2.e : de drukknop was kapot. een nieuwe drukknop gemonteerd.	Administratief gereed
75002.01	1	Bc.3._001 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 3 april 2018 10:09		04/04/2018 10:09	4,44	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 4 april 2018 13:46 5.1.2.e : vanuit Webeasy blijkt dat de douchetemperatuur juist is. melding onterecht. woensdag 24 april 2019 10:24 5.1.2.e : Douche is volgens ingeslotene woensdag 24 april 2019 11:51 5.1.2.e : de douche is op de juiste temperatuur ingesteld. maandag 29 april 2019 12:55 5.1.2.e : Douche werkt niet goed. maandag 29 april 2019 13:40 5.1.2.e : de drukknop was kapot. een nieuwe drukknop gemonteerd.	Melding onterecht
753648.01	1	Ba.2._011 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	woensdag 17 april 2019 09:32	donderdag 18 april 2019 07:33	18/04/2019 09:32	22,02	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 24 april 2019 10:24 5.1.2.e : Douche is volgens ingeslotene woensdag 24 april 2019 11:51 5.1.2.e : de douche is op de juiste temperatuur ingesteld. maandag 29 april 2019 12:55 5.1.2.e : Douche werkt niet goed. maandag 29 april 2019 13:40 5.1.2.e : de drukknop was kapot. een nieuwe drukknop gemonteerd.	Administratief gereed
756054.01	1	Bc.1._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 18 april 2019 09:54	donderdag 18 april 2019 14:42	19/04/2019 09:54	4,8	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 24 april 2019 10:24 5.1.2.e : Douche is volgens ingeslotene woensdag 24 april 2019 11:51 5.1.2.e : de douche is op de juiste temperatuur ingesteld. maandag 29 april 2019 12:55 5.1.2.e : Douche werkt niet goed. maandag 29 april 2019 13:40 5.1.2.e : de drukknop was kapot. een nieuwe drukknop gemonteerd.	Administratief gereed
76883.01	1	Bc.2._010 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 4 april 2018 11:42		05/04/2018 11:42	2,14	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 24 april 2019 10:24 5.1.2.e : Douche is volgens ingeslotene woensdag 24 april 2019 11:51 5.1.2.e : de douche is op de juiste temperatuur ingesteld. maandag 29 april 2019 12:55 5.1.2.e : Douche werkt niet goed. maandag 29 april 2019 13:40 5.1.2.e : de drukknop was kapot. een nieuwe drukknop gemonteerd.	Melding onterecht
770091.01	1	Bb.2._001 cel minder validen MIVA	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 24 april 2019 10:25	woensdag 24 april 2019 11:53	26/04/2019 14:25	1,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 24 april 2019 10:24 5.1.2.e : Douche is volgens ingeslotene woensdag 24 april 2019 11:51 5.1.2.e : de douche is op de juiste temperatuur ingesteld. maandag 29 april 2019 12:55 5.1.2.e : Douche werkt niet goed. maandag 29 april 2019 13:40 5.1.2.e : de drukknop was kapot. een nieuwe drukknop gemonteerd.	Administratief gereed
782010.01	1	Bc.2._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 29 april 2019 12:56	maandag 29 april 2019 13:41	30/04/2019 12:56	0,75	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	woensdag 24 april 2019 10:24 5.1.2.e : Douche is volgens ingeslotene woensdag 24 april 2019 11:51 5.1.2.e : de douche is op de juiste temperatuur ingesteld. maandag 29 april 2019 12:55 5.1.2.e : Douche werkt niet goed. maandag 29 april 2019 13:40 5.1.2.e : de drukknop was kapot. een nieuwe drukknop gemonteerd.	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
782162.01	1	Bc.4._024 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 29 april 2019 14:23	maandag 29 april 2019 15:26	30/04/2019 14:23	1,06	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	de douche werkt weer naar behoren. maandag 29 april 2019 14:23 5.1.2.e : Douche is koud maandag 29 april 2019 15:26 5.1.2.e : Temperatuur afgesteld maandag 29 april 2019 14:24 5.1.2.e :	Administratief gereed
782163.01	1	Bc.4._020 2pers. ophoudruimte	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 29 april 2019 14:24	maandag 29 april 2019 15:27	30/04/2019 14:24	1,06	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Douche is koud maandag 29 april 2019 15:26 5.1.2.e : temperatuur opnieuw afgesteld maandag 29 april 2019 14:24 5.1.2.e :	Administratief gereed
789157.01	1	Bc.1._014 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 2 mei 2019 14:22	donderdag 2 mei 2019 15:41	03/05/2019 14:22	1,32	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Douche blijft koud donderdag 2 mei 2019 14:22 5.1.2.e : Douche opnieuw afgesteld donderdag 2 mei 2019 15:41 5.1.2.e :	Administratief gereed
789270.01	1	Ba.1._020 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 2 mei 2019 15:27	donderdag 2 mei 2019 15:41	03/05/2019 15:27	0,24	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Douche werkt niet donderdag 2 mei 2019 15:41 5.1.2.e : Temperatuur afgesteld, douche functioneert weer. vrijdag 3 mei 2019 11:27 5.1.2.e :	Administratief gereed
791178.01	1	Bc.1._020 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 3 mei 2019 11:27	vrijdag 3 mei 2019 14:24	04/05/2019 11:27	2,96	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	De douche werkt niet vrijdag 3 mei 2019 14:22 5.1.2.e : Watertemperatuur van de douche goed afgesteld. Deze viel uit door temperatuursensor. Werkt weer naar behoren. dinsdag 7 mei 2019 10:17 5.1.2.e :	Administratief gereed
800342.01	1	Bc.1._010 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 7 mei 2019 10:18	dinsdag 7 mei 2019 15:40	08/05/2019 10:18	5,37	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Temp. douche te laag. dinsdag 7 mei 2019 15:39 5.1.2.e : de douche is weer op de goede temperatuur gezet. donderdag 9 mei 2019 10:06 5.1.2.e :	Administratief gereed
805024.01	1	Ba.1._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 9 mei 2019 10:06	donderdag 9 mei 2019 14:30	10/05/2019 10:06	4,41	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Douche is erg heet. graag herstellen donderdag 9 mei 2019 14:30 5.1.2.e : opnieuw ingesteld door hans donderdag 9 mei 2019 11:53 5.1.2.e :	Administratief gereed
805217.01	1	Cb.2._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 9 mei 2019 11:53	donderdag 9 mei 2019 14:29	10/05/2019 11:53	2,61	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Douche is of te koud of te heet. Graag aanpassen donderdag 9 mei 2019 14:29 5.1.2.e : temp ingesteld donderdag 9 mei 2019 13:59 5.1.2.e : Water is of te heet of te koud. Graag herstellen donderdag 9 mei 2019 14:59 5.1.2.e : het water was te koud. de douche en het bad zijn weer op de goede temperatuur dinsdag 14 mei 2019 14:28 5.1.2.e :	Administratief gereed
805428.01	1	Ba.3._027 isoleerbadkamer	Hoog 24 uren regime Niet representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 9 mei 2019 13:59	donderdag 9 mei 2019 15:02	09/05/2019 21:59	1,06	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Water is of te heet of te koud. Graag herstellen dinsdag 14 mei 2019 14:30 5.1.2.e : 5.1.2.e heeft de douche gerepareerd donderdag 16 mei 2019 15:39 5.1.2.e :	Administratief gereed
817158.01	1	Cb.3._033 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	dinsdag 14 mei 2019 14:29	dinsdag 14 mei 2019 14:30	15/05/2019 13:00	1,5	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Douche werkt niet naar behoren. geantidateerd naar de tijd van de melding. 13:00 dinsdag 14 mei 2019 14:30 5.1.2.e : 5.1.2.e heeft de douche gerepareerd donderdag 16 mei 2019 15:39 5.1.2.e :	Administratief gereed
821985.01	1	Cc.2._003 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 16 mei 2019 15:40	vrijdag 17 mei 2019 11:11	17/05/2019 15:40	19,52	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Water van de douche blijft maar paar sec aan. Graag herstellen vrijdag 17 mei 2019 11:10 5.1.2.e : Henk; Temperatuur opnieuw afgesteld Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. vrijdag 17 mei 2019 09:09 5.1.2.e : putje is verstopt vrijdag 17 mei 2019 10:12 5.1.2.e : het putje is ontstopt. vrijdag 17 mei 2019 13:23 5.1.2.e :	Administratief gereed
823782.01	1	Ba.1._004 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	vrijdag 17 mei 2019 09:08	vrijdag 17 mei 2019 10:12	18/05/2019 09:08	1,07	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. vrijdag 17 mei 2019 09:09 5.1.2.e : putje is verstopt vrijdag 17 mei 2019 10:12 5.1.2.e : het putje is ontstopt. vrijdag 17 mei 2019 13:23 5.1.2.e :	Administratief gereed
824214.01	1	Bb.1._001 cel minder validen MIVA	Normaal 12 uren regime niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 17 mei 2019 13:24	maandag 20 mei 2019 16:18	21/05/2019 17:24	12,91	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Douche houder zit niet goed en daardoor gaat de water alleen omhoog . Graag dat herstellen maandag 20 mei 2019 16:17 5.1.2.e : er is een nieuwe geplaatst die afgesteld kan worden woensdag 22 mei 2019 15:08 5.1.2.e : Doouche blijft veel te lang doorstromen. melder krijgt douche niet meer uit. donderdag 23 mei 2019 10:47 5.1.2.e : Melding niet correct, douche stopte enkele ogenblikken aan inschakelen. Douche te heet en werd begrenst door temperatuursbeveiliging. Deze opnieuw afgesteld. werkt weer naar behoren. vrijdag 24 mei 2019 09:30 5.1.2.e : Douche gaat al vanaf gister avond niet meer aan. vrijdag 24 mei 2019 12:12 5.1.2.e :	Administratief gereed
836045.01	1	Ba.2._034 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	woensdag 22 mei 2019 15:09	donderdag 23 mei 2019 10:55	23/05/2019 15:09	19,77	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Doouche blijft veel te lang doorstromen. melder krijgt douche niet meer uit. donderdag 23 mei 2019 10:47 5.1.2.e : Melding niet correct, douche stopte enkele ogenblikken aan inschakelen. Douche te heet en werd begrenst door temperatuursbeveiliging. Deze opnieuw afgesteld. werkt weer naar behoren. vrijdag 24 mei 2019 09:30 5.1.2.e : Douche gaat al vanaf gister avond niet meer aan. vrijdag 24 mei 2019 12:12 5.1.2.e :	Administratief gereed
840258.01	1	Bc.2._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uren regime Niet Representatief	Douche werkt niet	vrijdag 24 mei 2019 09:33	vrijdag 24 mei 2019 12:13	25/05/2019 09:33	2,67	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Douche gaat al vanaf gister avond niet meer aan. vrijdag 24 mei 2019 12:12 5.1.2.e :	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
847497.01	1	Bc.3._043 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 27 mei 2019 12:41	maandag 27 mei 2019 12:41	28/05/2019 12:41	0	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	het blijkt dat het druk knopje het niet meer doet. het knopje is vervangen maandag 27 mei 2019 12:40 5.1.2.e : Douche temperatuur opnieuw afgesteld. Melding ter registratie gemeld door afdeling aan monteur.	Administratief gereed
847763.01	1	Bc.1._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 27 mei 2019 15:17	maandag 27 mei 2019 15:39	28/05/2019 15:17	0,37	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 27 mei 2019 15:16 5.1.2.e : maandag 27 mei 2019 15:37 5.1.2.e : de douchetemperatuur juist ingesteld maandag 27 mei 2019 11:45 5.1.2.e : Douche werkt niet.	Administratief gereed
863717.01	1	Ba.1._001 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 3 juni 2019 11:46		04/06/2019 11:46	2,67	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	maandag 3 juni 2019 14:26 5.1.2.e : de douche gecontroleerd en werkt naar behoren donderdag 6 juni 2019 10:07 5.1.2.e : Douche knop zit los	Melding onterecht
870589.01	1	Ba.1._032 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 6 juni 2019 10:07	donderdag 6 juni 2019 15:13	07/06/2019 10:07	5,1	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 6 juni 2019 15:11 5.1.2.e : een nieuwe doucheknop gemonteerd. de douche werkt weer naar behoren vrijdag 7 juni 2019 08:48 5.1.2.e : Douchewater te koud.	Administratief gereed
872822.01	1	Ba.1._022 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 7 juni 2019 08:48	vrijdag 7 juni 2019 11:50	08/06/2019 08:48	3,04	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	5.1.2.e 07-06-2019. 11:51 uur De douche temperatuur weer goed in gesteld dinsdag 11 juni 2019 09:44 5.1.2.e : Douche is koud en heeft ook lage waterdruk 11-06-2019 5.1.2.e : douche temperatuur afgesteld en perlator vervangen getest en functioneerd naar behoren woensdag 12 juni 2019 09:00 5.1.2.e : Douche is erg heet, graag herstellen 12-06-2019 5.1.2.e : douche temperatuur afgesteld en getest en functioneerd naar behoren Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen.	Administratief gereed
882181.01	1	Bc.2._014 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 11 juni 2019 09:45	dinsdag 11 juni 2019 11:38	12/06/2019 09:45	1,89	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	De douche temperatuur weer goed in gesteld dinsdag 11 juni 2019 09:44 5.1.2.e : Douche is koud en heeft ook lage waterdruk 11-06-2019 5.1.2.e : douche temperatuur afgesteld en perlator vervangen getest en functioneerd naar behoren woensdag 12 juni 2019 09:00 5.1.2.e : Douche is erg heet, graag herstellen 12-06-2019 5.1.2.e : douche temperatuur afgesteld en getest en functioneerd naar behoren Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen.	Administratief gereed
884451.01	1	Bc.3._009 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 12 juni 2019 09:00	woensdag 12 juni 2019 11:38	13/06/2019 09:00	2,64	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	De douche temperatuur weer goed in gesteld dinsdag 11 juni 2019 09:44 5.1.2.e : Douche is koud en heeft ook lage waterdruk 11-06-2019 5.1.2.e : douche temperatuur afgesteld en perlator vervangen getest en functioneerd naar behoren woensdag 12 juni 2019 09:00 5.1.2.e : Douche is erg heet, graag herstellen 12-06-2019 5.1.2.e : douche temperatuur afgesteld en getest en functioneerd naar behoren Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen.	Administratief gereed
887484.01	1	Bc.0._042 douche- en kleedruimte medewerkers (h)	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 13 juni 2019 15:50	vrijdag 14 juni 2019 10:49	18/06/2019 09:51	4,97	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. vrijdag 14 juni 2019 10:45 5.1.2.e : Monteur heeft de douchput schoongemaakt. Dit betrof vuil Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen.	Administratief gereed
903211.01	1	Aa.0._026c douche heren	Normaal 12 uurs regime niet Representatief	Oplossen verstopping douche	donderdag 20 juni 2019 09:16	donderdag 20 juni 2019 13:30	24/06/2019 13:16	4,24	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	donderdag 20 juni 2019 13:30 5.1.2.e : 4 putjes gedaan door iss vrijdag 21 juni 2019 10:18 5.1.2.e : Water is koud. Graag herstellen	Administratief gereed
905687.01	1	Bb.2._008 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 21 juni 2019 10:18	vrijdag 21 juni 2019 12:45	22/06/2019 10:18	2,46	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 21 juni 2019 12:43 5.1.2.e : de douche temperatuur weer goed in gesteld vrijdag 21 juni 2019 10:19 5.1.2.e : Water is koud. Graag herstellen	Administratief gereed
905688.01	1	Bb.2._011 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 21 juni 2019 10:19	vrijdag 21 juni 2019 12:44	22/06/2019 10:19	2,42	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	vrijdag 21 juni 2019 12:43 5.1.2.e : de douche temperatuur weer goed in gesteld vrijdag 21 juni 2019 15:14 5.1.2.e : douche is koud. Graag herstellen zondag 23 juni 2019 00:07 5.1.2.e : Is vrijdag avond herstelt maar per abuis is hij de storing vergeten af te melden. 5.1.2.e heeft toegang tot cel verleend.	Administratief gereed
906188.01	1	Ba.2._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 21 juni 2019 15:14	zondag 23 juni 2019 00:08	22/06/2019 15:14	32,9	8,9	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Maandag 24 juni 2019 14:37 5.1.2.e : De douche afgesteld en de temperatuur blijft nu goed. maandag 24 juni 2019 11:10 5.1.2.e : Het water van de douche loopt niet weg in de eerste douche. In de tweede douche komt er geen water uit de kraan.	Administratief gereed
91233.01	1	Bc.2._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 12 april 2018 15:20	vrijdag 13 april 2018 14:10	13/04/2018 15:20	22,84	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Maandag 24 juni 2019 14:37 5.1.2.e : De douche afgesteld en de temperatuur blijft nu goed. maandag 24 juni 2019 11:10 5.1.2.e : Het water van de douche loopt niet weg in de eerste douche. In de tweede douche komt er geen water uit de kraan.	Administratief gereed
912570.01	1	Bc.2._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 24 juni 2019 09:42	maandag 24 juni 2019 14:37	25/06/2019 09:42	4,92	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	De douche staat veel te heet afgesteld en gaat na een paar seconden uit.	Administratief gereed
912732.01	1	Bb.3._030a douche	Hoog 12 uurs regime Niet representatief	Douche werkt niet	maandag 24 juni 2019 11:19	dinsdag 25 juni 2019 08:44	25/06/2019 09:19	7,42	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionalit eit (belang ruimtes)	Maandag 24 juni 2019 14:37 5.1.2.e : De douche afgesteld en de temperatuur blijft nu goed. maandag 24 juni 2019 11:10 5.1.2.e : Het water van de douche loopt niet weg in de eerste douche. In de tweede douche komt er geen water uit de kraan.	Administratief gereed
912752.01	1	Ba.1._005 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime	Repareren temperatuurregelaar	maandag 24 juni 2019 11:31	dinsdag 25 juni 2019 09:09	25/06/2019 11:31	21,64	0	Niet geregistreerde melder, zie	S02 Cat 2 Functionalit	Dinsdag 25 Juni 2019 8:44 5.1.2.e : Alle 3 de putjes ontstopt en het water loopt weer goed weg. Uit alle douches komt water. maandag 24 juni 2019 11:28 5.1.2.e : S ochtends is de douche goed en s avonds is de douche koud.	Administratief gereed

Order	Nr.	Ruimte	Belang	Omschrijving	Datum gemeld	Datum technisch gereed	Deadline	Gebruikte tijd	Overschrijd	Melder	Categorie	Toelichting	Status
		koppelbaar	Niet Representatief	douche						toelichting	eit (belang ruimtes)	Dinsdag 25 Juni 2019 9:09 JH De douche opnieuw afgesteld. De temperatuur blijft nu goed.	
912974.01	1	Ba.3._027 isoleerbakkamer	Hoog 24 uurs regime Niet representatief	Oplossen verstopping douche	maandag 24 juni 2019 13:43	maandag 24 juni 2019 17:11	24/06/2019 21:43	3,47	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen. maandag 24 juni 2019 13:42 5.1.2.e : De put in de douche is verstopt waardoor het water niet weg kan lopen. Volgens melder gaat het hier niet om oppervlakkig vuil. maandag 24 juni 2019 17:11 5.1.2.e : Douche ontstopt door monteur 0034 maandag 24 juni 2019 14:04 5.1.2.e	Administratief gereed
913011.01	1	Bc.1._036 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 24 juni 2019 14:04	dinsdag 25 juni 2019 12:49	25/06/2019 14:04	22,75	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Dinsdag 25 Juni 2019 12:50 5.1.2.e De douche temperatuur opnieuw afgesteld. De temperatuur blijft weer goed.	Administratief gereed
917753.01	1	Bb.2._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	woensdag 26 juni 2019 14:21	donderdag 27 juni 2019 12:51	27/06/2019 14:21	22,5	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 26 juni 2019 14:21 5.1.2.e Douche is volgens bewoner erg koud.	Administratief gereed
92885.01	1	Bb.2._040 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	vrijdag 13 april 2018 14:03	vrijdag 13 april 2018 15:06	14/04/2018 14:03	1,06	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Op locatie aangekomen was de gedetineerde aan het douchen en zei dat de douche goed was. onterechte melding vrijdag 13 april 2018 14:03 5.1.2.e De douche temperatuur blijft niet goed. vrijdag 13 april 2018 15:05 5.1.2.e :	Administratief gereed
929106.01	1	Bc.3._035 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 1 juli 2019 10:30	dinsdag 2 juli 2019 10:17	02/07/2019 10:30	23,79	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Temperatuur opnieuw afgesteld. maandag 1 juli 2019 10:29 5.1.2.e Douch gaat na een paar seconde uit. dinsdag 2 juli 2019 10:17 5.1.2.e	Administratief gereed
929255.01	1	Ba.2._039 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 1 juli 2019 11:53		02/07/2019 11:53	3,82	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Temp opnieuw afgesteld. maandag 1 juli 2019 11:52 5.1.2.e Water gaat snel uit.	Melding onterecht
932236.01	1	Bc.3._004 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	dinsdag 2 juli 2019 18:22	woensdag 3 juli 2019 15:07	03/07/2019 18:22	20,75	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	maandag 1 juli 2019 15:41 5.1.2.e : daar aan gekomen zegt de gedetineerde dat er geen problemen zijn. melding onterecht. dinsdag 2 juli 2019 18:22 5.1.2.e Douche word steeds zo heet dat je er niet meer onder kunt staan, graag afstellen	Administratief gereed
935945.01	1	Ba.2._030 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	donderdag 4 juli 2019 08:34		05/07/2019 08:34	2,15	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	woensdag 3 juli 2019 15:05 5.1.2.e de douche water weer op de goede temperatuur in gesteld. donderdag 4 juli 2019 08:34 5.1.2.e : geen water uit de douche	Melding onterecht
946075.01	1	Bb.2._037 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 8 juli 2019 15:15	dinsdag 9 juli 2019 08:46	09/07/2019 15:15	17,52	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 4 juli 2019 10:32 5.1.2.e bij aankomst bleek de douche gewoon te werken. melding onterecht. maandag 8 juli 2019 15:14 5.1.2.e temperatuur te warm.	Administratief gereed
948303.01	1	Bb.1._017 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Oplossen verstopping douche	dinsdag 9 juli 2019 14:06	dinsdag 9 juli 2019 15:07	10/07/2019 14:06	1,02	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 9 juli 2019 08:46 5.1.2.e de temperatuur van de douche goed ingesteld. Deze melding is voor doucheruimtes die niet op de woonafdelingen vallen.	Administratief gereed
980821.01	1	Bc.2._001 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Douche werkt niet	maandag 22 juli 2019 09:12	maandag 22 juli 2019 11:30	23/07/2019 09:12	2,3	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	Dinsdag 9 Juli 2019 15:10 5.1.2.e Het doucheputje leeggezogen en het water loopt weer goed weg. maandag 22 juli 2019 09:11 5.1.2.e : Douche gaat niet aan.	Administratief gereed
981780.01	1	Bc.3._001 tweepersoonscel	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	maandag 22 juli 2019 16:55	dinsdag 23 juli 2019 10:09	23/07/2019 16:55	17,24	0	Niet geregistreerde melder, zie toelichting	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	22-07-2019. 11:31 5.1.2.e Een nieuwe drukknop gemonteerd. De douche werkt weer naar behoren maandag 22 juli 2019 16:54 5.1.2.e Volgens bewoner is het water kokend heet	Administratief gereed
989809.01	1	Ba.1._014 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 25 juli 2019 11:01	donderdag 25 juli 2019 15:20	26/07/2019 11:01	4,32	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	dinsdag 23 juli 2019 10:08 Henk de Witte en Marcel Overbeek. de temperatuur juist ingesteld. donderdag 25 juli 2019 11:00 5.1.2.e Douche is te heet. Graag naar kijken	Administratief gereed
989810.01	1	Ba.1._016 tweepersoonscel koppelbaar	Normaal 24 uurs regime Niet Representatief	Repareren temperatuurregelaar douche	donderdag 25 juli 2019 11:01	donderdag 25 juli 2019 15:20	26/07/2019 11:02	4,3	0	5.1.2.e	S02 Cat 2 Functionaliteit (belang ruimtes)	donderdag 25 juli 2019 15:19 5.1.2.e de douche op de juiste temperatuur ingesteld. donderdag 25 juli 2019 11:01 5.1.2.e Douche is te heet. Graag naar kijken	Administratief gereed
												donderdag 25 juli 2019 15:19 5.1.2.e de douche op de juiste temperatuur ingesteld.	

Element

Actueel

Wijzigingshistorie

[installaties](#) > [werktuigkundige installaties](#) > [waterinstallaties](#)


GUID: 7d11330d-ba7c-e111-819a-b8ac6f9ae7f7 ForeignKey: PKM050106_000001_143848

Attributen

Naam	bediening douches
Omschrijving	
Aandachtspunt	
Bestand	

Kenmerken

	Naam	Waarde	Eenheid	Definitie
	eiinddatum conditie cf. NEN 2767	3		
	afsluitbaarheid	Alle werktuigkundige installaties ten behoeve van de cellen dienen buiten de cel afsluitbaar te zijn.		
	beschikbaarstelling conditie cf. NEN 2767	1		
	functionele indeling	De werktuigkundige installaties dienen een logische indeling en afsluitbaarheid te hebben die flexibel en energiezuinig gebruik mogelijk maken.		
	type	sensorbediening met magneetklep met thermostatische mengkraan buiten de ruimte		
	flexibiliteit	De werktuigkundige installaties dienen een zodanige opzet te hebben dat de mogelijke indelingsvarianten kunnen worden gerealiseerd zonder aanpassing van de hoofdstructuur en prestaties van de centrale installaties.		
	Legionella-preventie	Ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud van de waterinstallaties dienen Legionella-groei te voorkomen.		
	uitvoering maatregelen Legionellabeheersplan	Uitvoering van maatregelen uit het beheerplan geschiedt uitsluitend door personeel opdrachtnemer.		

is onderdeel van

	Naam	Aantal	Toelichting
	waterinstallaties		

Weergave: Actueel

Element








Actueel

Wijzigingshistorie



[installaties](#) > [werktuigkundige installaties](#)**GUID:** 8de77d97-b97c-e111-819a-b8ac6f9ae7f7 **ForeignKey:** PKM096479_000021_410869**Attributen**

Naam	waterinstallaties
Omschrijving	
Aandachtspunt	
Bestand	

Kenmerken

	Naam	Waarde	Eenheid	Definitie
	Legionella-preventie	Ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud van de waterinstallaties dienen Legionella-groei te voorkomen.		
	uitvoering maatregelen Legionellabeheersplan	Uitvoering van maatregelen uit het beheerplan geschiedt uitsluitend door personeel opdrachtnemer.		
	afsluitbaarheid	Alle werktuigkundige installaties ten behoeve van de cellen dienen buiten de cel afsluitbaar te zijn.		
	einddatum conditie cf. NEN 2767	3		
	flexibiliteit	De werktuigkundige installaties dienen een zodanige opzet te hebben dat de mogelijke indelingsvarianten kunnen worden gerealiseerd zonder aanpassing van de hoofdstructuur en prestaties van de centrale installaties.		
	beschikbaarstelling conditie cf. NEN 2767	1		
	functionele indeling	De werktuigkundige installaties dienen een logische indeling en afsluitbaarheid te hebben die flexibel en energiezuinig gebruik mogelijk maken.		

subelementen/onderdelen

	Naam	Aantal	Toelichting
	bediening douches		
	warmtapwaterinstallaties		

is onderdeel van

	Naam	Aantal	Toelichting
	werktuigkundige installaties		

Weergave: Actueel

Element










Actueel

Wijzigingshistorie

[installaties](#) > [werktuigkundige installaties](#) > [waterinstallaties](#) > [warmtapwaterinstallaties](#)**GUID:** 2b422f28-ba7c-e111-819a-b8ac6f9ae7f7 **ForeignKey:** PKM096606_000025_854086**Attributen**

Naam	gelijktijdige capaciteit warmtapwatervoorziening cellen
Omschrijving	
Aandachtspunt	
Bestand	

Kenmerken

	Naam	Waarde	Eenheid	Definitie
	functionele indeling	De werktuigkundige installaties dienen een logische indeling en afsluitbaarheid te hebben die flexibel en energiezuinig gebruik mogelijk maken.		
	flexibiliteit	De werktuigkundige installaties dienen een zodanige opzet te hebben dat de mogelijke indelingsvarianten kunnen worden gerealiseerd zonder aanpassing van de hoofdstructuur en prestaties van de centrale installaties.		
	capaciteit warmtapwatervoorziening	Eén douchebeurt voor het maximaal mogelijk aanwezige aantal justitiabelen binnen een tijdsduur van 2 uur.		Eén douchebeurt komt overeen met 30 liter water van 40 °C.
	einddatum conditie cf. NEN 2767	3		
	beschikbaarheid	warm water is binnen 30 sec. beschikbaar		
	afsluitbaarheid	Alle werktuigkundige installaties ten behoeve van de cellen dienen buiten de cel afsluitbaar te zijn.		
	beschikbaarstelling conditie cf. NEN 2767	1		
	Legionella-preventie	Ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud van de waterinstallaties dienen Legionella-groei te voorkomen.		
	uitvoering maatregelen Legionellabeheersplan	Uitvoering van maatregelen uit het beheerplan geschiedt uitsluitend door personeel opdrachtnemer.		

is onderdeel van

	Naam	Aantal	Toelichting
	warmtapwaterinstallaties		

Weergave: Actueel

Element

Actueel

Wijzigingshistorie

[bouwdelen](#) > [Justitieel Complex Schiphol](#) > [07 vaste gebruiksvoorzieningen](#) > [74 vaste sanitaire voorzieningen](#) > [douche](#)



GUID: 88c73822-ba7c-e111-819a-b8ac6f9ae7f7 **ForeignKey:** PKM069407_000754_742316

Attributen

Naam	douche in cel
Omschrijving	
Aandachtspunt	
Bestand	

Kenmerken

	Naam	Waarde	Eenheid	Definitie
	conditie onderhoud (cf. NEN 2767)	2		geldt voor de gehele contractduur
	uitvoering	molestbestendig en waterbesparend		
	reinigbaarheid	eenvoudig te reinigen		
	conditie beschikbaarstelling (cf. NEN 2767)	1		
	douchevlak	afmeting minimaal 800 x 800 mm		
	bediening water	sensorbediening met magneetklep met thermostatische mengkraan buiten de ruimte		

relevante normen en documenten

	Naam	Aantal	Toelichting
	NEN 2767-1:2006 nl Condiitiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 1: Methodiek		
	NEN 2767-2:2008 nl Condiitiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 2: Gebrekenlijsten		

bijbehorende voorzieningen

	Naam	Aantal	Toelichting
	koud wateraansluiting 5 liter/minuut		
	warmtapwateraansluiting 5 liter/minuut		

is onderdeel van

	Naam	Aantal	Toelichting
	douche		

locatie

	Naam	Aantal	Toelichting
	slikkerscel	1	
	tweepersoonscel	1	
	tweepersoonscel	1	
	tweepersoonscel	1	
	tweepersoonscel	1	
	tweepersoonscel	1	
	eenpersoonscel	1	
	tweepersoonscel	1	
	tweepersoonscel koppelbaar	1	
	tweepersoonscel koppelbaar	1	
	tweepersoonscel koppelbaar	1	

 tweepersoonsophoudruimte	1	
 doucheruimte	3	
 bezoek zonder toezichtsruimte	1	
 toilet- en doucheruimte	4	2 heren, 2 dames

Weergave: Actueel

Element

Actueel

Wijzigingshistorie

[voorzieningen](#) > [werktuigkundige voorzieningen](#)



GUID: 8e9a759d-b97c-e111-819a-b8ac6f9ae7f7 **ForeignKey:** PKM088697_000023_031116

Attributen

Naam	warmtapwateraansluiting 5 liter/minuut
Omschrijving	
Aandachtspunt	
Bestand	

Kenmerken

	Naam	Waarde	Eenheid	Definitie
	watertemperatuur	> 60 °C		
	volumestroom	5 liter/minuut		

is onderdeel van









	Naam	Aantal	Toelichting
	werktuigkundige voorzieningen		

locatie

	Naam	Aantal	Toelichting
	doorloopdouche		
	pantry		
	pantry		
	pantry		
	pantry		
	pantry		
	pantry		
	pantry		
	behandelingsruimte	1	
	toilettruimte portiersloge	1	
	doorloopdouche		
	onderzoekruimte VP		
	ruimte tbv biometrie units IND		

te ondersteunen bouwdelen

	Naam	Aantal	Toelichting
	aanrechtblok met doktersmengkraan		
	aanrechtblok standaard		
	douche afzonderingsafdeling		
	douche in cel		
	keukenblok		
	pantryblok		

	pantryblok met doktersmengkraan		
	standaard douche		
	wastafel afzonderingsafdeling		
	wastafel doktersmengkraan		
	wastafel koud- en warmwater standaard		
	wastafel koudwater kinderen		
	wastafel miva		
	werkbank spoelmachineruimte		

Weergave: Actueel



6 Sanitaire installaties

In de cellen van bouwdeel B en C zijn sanitaire ruimten opgenomen deze sanitaire ruimten bestaan uit de volgende functies:

- Douchen, drukknop en magneetventiel voor meng water.
- Wastafel, drukknop en magneetventiel voor koud water.
- Toilet, drukknop en besturing stortbak.

De sanitaire ruimten zijn per twee cellen aan elkaar gebouwd en worden per twee cellen bestuurd door één douche automatisering unit.

6.1 Functioneel

Per sanitaire ruimte is het mogelijk deze te blokkeren.

De blokkade vindt plaats via een facilitaire pagina voor de bewaking, als de bewaking een sanitaire ruimte blokkeert dan zal deze voor de duur van [24:00 hh:mm] geblokkeerd blijven hierna zal de blokkade van zelf vervallen of eerder als de bewaking daarvoor kiest.

6.1.1 Toilet

De toilet zal een spoeling doen zodra de drukknop bediend wordt, na deze spoeling wordt het toilet spoelen voor [00:15 hh:mm] geblokkeerd.

Het toilet zal [24:00 hh:mm] na laatste spoeling een automatische cyclusspoeling doen.

Het aantal keren dat het toilet gespoeld is wordt per dag geteld.

6.1.2 Wastafel

De wastafel zal voor [00:10 mm:ss] water geven na bediening van de drukknop.

Het aantal keer dat er een spoeling van de wastafel heeft plaats gevonden wordt per dag geteld, komt het aantal keer boven de ingestelde aantal van [10 keer] uit, dan volgt er op de facilitaire pagina voor de bewaking een melding.

6.1.3 Douchen

De douche wordt voor [03:00 mm:ss] open gestuurd na bediening van de drukknop.

Als er [2 keer] gedoucht is wordt het douchen voor [02:00 hh:mm] geblokkeerd.

Voor de douches is verbrandingsbescherming opgenomen welke de douches (voor beide cellen) blokkeert als de meng water temperatuur boven de [47,0°C] komt, hiervan wordt tevens een urgente storingsmelding gegenereerd.

Als een douche voor [72:00 hh:mm] niet gebruikt is zal er een cyclusspoeling plaats vinden, de cyclusspoeling zal de douche voor [00:30 mm:ss] open sturen.

Het aantal keer douchen gebruik wordt per dag geregistreerd.

Controle ☐ programmeur ☐ in bedrijfsteller ☐ klant

6.2 Diverse

In iedere schacht wordt boven in de volgende temperaturen gemeten:

- Ruimtetemperatuur.
- Heet water circulatie temperatuur.
- Koud water temperatuur.

Deze temperatuur sensoren worden telkens aangesloten op de bovenste tap module.

De grenswaarde bewaking functie wordt besproken in de diverse regelkasten bij het hoofdstuk "Warm tapwater voorziening".

Op de onderste tap module in iedere schacht wordt van de toevoer- en afvoerlucht brandklep de dicht stand signalering aangesloten.

Bij het gesloten zijn van een brandklep wordt een urgent alarm gegenereerd.

Controle ☐ programmeur ☐ in bedrijfsteller ☐ klant

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DETENTIECENTRUM SCHIPHOL

FORMULIER INDIENEN GRIEF OF KLACHT

Contact: Commissie van Toezicht DCS, Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Tel: 06-15219577. E-mailadres: cvt.rb-midden-nederland@rechtspraak.nl.

Naam		
Geboortedatum		
Registratienummer		
Afdeling		
Celnummer		
Contactgegevens (in vrijheid)	Tel:	E-mailadres:
Bestemming	<input checked="" type="radio"/> Huis van Bewaring	<input type="radio"/> Gevangenis
Tolk/Interpreter	<input type="radio"/> Ja/yes <input type="radio"/> Nee/No	Taal/Language:

ONTVANGEN OP

- 3 NOV. 2021

Bureau Commissies van
Toezicht / Klachtencommissies,
Midden-Nederland

Aankruisen wat van toepassing is:

- ☒ Ik ben het niet eens met de manier waarop de ~~directie~~ medewerker zich naar mij toe heeft gedragen of hoe de zorgplicht naar mij toe is uitgevoerd. Ik wil graag bemiddeling daarover door de commissie van toezicht (**grief**, uitleg zie achterkant).
- ☐ Ik ben het niet eens met de beslissing van de directeur. Ik wil daarover een klacht indienen bij de beklagcommissie (**klacht**, uitleg zie achterkant).

Het gaat over het volgende:

Let op: Schrijf zo precies mogelijk op wat er is gebeurd en (indien van toepassing) wie de beslissing heeft genomen.

de temperatuur regelaar is kapot van cel 18 op B2 A
Hier door zijn er Hooge temperatuur schommelingen
bijds doesen, meerder malen hier over gehooft.
technies dienst heeft temperatuur lager gezet. Hierdoor
is de temperatuur schommeling van hand naar ijs hand.
De temperatuur regelaar is kapot die dient vervangen
te worden. Dit werd gewijgerd door kost te besparen!
Pi schip hol is verplicht om zijn pand in goede staat
te houden. door kloren ook temperatuur regelaars bij
Die Helas elke 5 jar vervangen moeten worden!
Door dat de doesjes via een druk systeem gebaud zijn!
is het membraan in de temperatuur regelaar vol met
roest, vuil, kalk. Waardoor de Membraan niet meer werkt,
in het temperatuur regelaar huis!

ik heb zelf een hotel met dit systeem en weet
wat het probleem is.

ik eis dat commissie met speet pi schip hol verplicht hun pand
in goede staat te stellen.

Het gebeurde op deze datum, of het is op deze datum aan mij bekend gemaakt:

18-10-2021

gedetineerden zijn geen Handen!

ZIE ACHTERKANT

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DETENTIECENTRUM SCHIPHOL

Bespreking met het afdelingshoofd/mentor/PIW'er/maandcommissaris:

☒ ik heb dit **wel** besproken met het afdelingshoofd/mentor/PIW'er/maandcommissaris, de uitkomst is:

meerder made besproken
tegnies dienst doet aanbevelingen dat heuren dit goed!

☐ ik heb dit **niet** besproken met het afdelingshoofd/mentor/PIW'er/maandcommissaris, omdat:

Datum ondertekening

19-10-2021

Handtekening gedet/neerde

5.1.2.e

Toelichting bij het invullen en indienen van een klacht

1. In de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) staat in artikel 59a eerste lid dat u bij de Commissie van Toezicht een **grief** kunt indienen wanneer u het niet eens bent met de manier waarop de directeur/medewerker zich naar u toe heeft gedragen of hoe de zorgplicht naar u toe is uitgevoerd. U kunt dan om bemiddeling vragen door de Commissie van Toezicht. Wanneer deze bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u alsnog een klacht indienen. Het moet dan wel gaan om een beslissing van de directeur als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw.
2. In artikel 60, eerste lid, van de Pbw staat dat u bij de Commissie van Toezicht **beklag** kunt doen over een beslissing van de directeur waar u het niet mee eens bent.
3. Het is van belang dat u de grief/klacht uiterlijk op de **zevende dag** na de beslissing indient. Te laat ingediende klachten kunnen niet in behandeling worden genomen (niet-ontvankelijk worden verklaard).
4. Voor een juiste beoordeling en snelle behandeling van uw grief of klacht is het van belang dat u het formulier volledig invult. Eventueel gebruikt u een extra vel papier. Het moet voor de Commissie van Toezicht duidelijk zijn waar het over gaat. Wanneer u verschillende klachten heeft, moet u per klacht een formulier invullen.
5. Na ontvangst van uw grief/klacht zult u zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over de wijze van behandeling.
6. Probeer uw grief/klacht, voordat u deze naar de Commissie van Toezicht stuurt, met uw afdelingshoofd/afdelingspersoneel/mentor te bespreken. Het is mogelijk dat u samen tot een oplossing komt.
7. Naast het indienen van een grief/klacht blijft altijd de mogelijkheid bestaan om een **sprekersbriefje** in te dienen om de maandcommissaris van de Commissie van Toezicht te kunnen spreken.
8. Voor **medische klachten** zijn aparte formulieren beschikbaar.
9. Tegen een beslissing tot **overplaatsing** naar een andere inrichting kunt u geen beklag indienen bij de beklagcommissie. U kunt daartegen bezwaar indienen bij de selectiefunctionaris.

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DETENTIECENTRUM SCHIPHOL**VERSLAG MAANDCOMMISSARIAAT****Periode: 28-10-2021 – 24-11-2021****Maandcommissari** 5.1.2.e**Datum bezoek/gesprek: 12-11-2021 en 16-11-2021****Naam gedetineerde (detentie** 5.1.2.e**Afdeling + cel: B1A****Aanleiding:**

<input type="radio"/> O sprekersbriefje	<input checked="" type="radio"/> X grief: DS2021-612	<input type="radio"/> O klacht: DS2021-	<input type="radio"/> O anders, namelijk:
---	---	---	---

Verslag 12 november 2021

Meneer niet gesproken. Het was inmiddels 16.00 uur en meneer ging achter de deur.

Verslag 16 november 2021

5.1.2.e klaagt over de temperatuurschommeling van de douche in zijn cel. Hij zegt dat dit een probleem is in het hele complex. Meneer heeft het besproken en de technische dienst heeft inmiddels de temperatuur hoger gezet maar het probleem is daardoor niet opgelost. De temperatuurregelaar van de douche is kapot. Meneer heeft zelf ervaring met temperatuurregelaars en zegt dat er iedere 5 jaar een nieuw membraam in moet om dit soort problemen te voorkomen. Dit zou dus in het hele complex moeten gebeuren. Meneer zou van de directie zwart op wit willen hebben dat de BAM binnen afzienbare tijd in het hele complex bij alle douchen een nieuw membraam plaats. Anders zet hij de klacht de door. Afgesproken dat ik het op de vergadering met de directie zal bespreken en dat hij zijn klacht handhaaft

Uitskomst:

<input checked="" type="radio"/> X grief doorzetten als klacht	<input type="radio"/> O grief succesvol bemiddeld	<input type="radio"/> O grief onsuccesvol bemiddeld	<input type="radio"/> O klacht ingetrokken	<input checked="" type="radio"/> X klacht handhaven	<input type="radio"/> O klacht/grief aanhouden	<input type="radio"/> O anders, namelijk (vul in bij toelichting)
--	--	--	--	---	--	---

Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Retouradres Postbus 7518, 1118 ZG Schiphol

Commissie van Toezicht
T.a.v. de Beklagcommissie
Postbus 16005
3500 DA UTRECHT

Datum 22 december 2021
Onderwerp ds-2021-612

Geachte commissie,

Naar aanleiding van de ontvangst van het klaagschrift van de 5.1.2.e hierna te noemen klager, bericht ik u het volgende:

Klager klaagt zich over de temperatuurregelaars van het water.

Uit onderzoek is gebleken dat de Technische Dienst op 18 oktober 2021 een melding heeft ontvangen inzake de temperatuur van klagers douchewater. De Technische Dienst heeft op deze dag direct de temperatuur op klagers cel opnieuw afgesteld.

De Technische Dienst geeft aan dat het niet gebruikelijk is dat de temperatuur extreem schommelt en dat als dit voorkomt, het probleem veroorzaakt wordt door de instellingen van de temperatuur van het water.

Klager kan op elk moment een melding indienen bij de Technische Dienst middels het personeel op de afdeling om de temperatuur opnieuw in te laten stellen. De Technische Dienst heeft na 18 oktober 2021 geen nieuwe melding ontvangen van klager, waardoor zij ervan uit zijn gegaan dat de storing opgelost was.

Op 08 november 2021 is klager overgeplaatst naar de afdeling b1a.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Detentiecentrum
Schiphol
Duizendbladweg 100
1171 VA Badhoevedorp

Postbus 7518
1118 ZG Schiphol

T 08807-33000

Contactpersoon
Bureau Management
Ondersteuning

T 0880733045

Ons kenmerk

Uw Kenmerk
ds-2021-612

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

ONTVANGEN OP

- 2 FEB. 2022

Bureau Commissies van
Toezicht / Klachtencommissies,
Midden-Nederland

Geacht Commissie,

over de gehele ja schip het zijn de doesjes niet in orde.

Door dat de temperatuur regelars vervuild zijn.

Deze dient om de 6 jaar vervangen te worden

Het meldde bij technische dienst heeft geen zin. er word geen vervanging gedaan

Dat de temperatuur normaal niet schommelt als het membraan niet loopt is dat loopt
Het membraan is loopt. Het dient vernieuwt te worden.

Dat dit systeem fout door Heboos arogantie niet in gezien word. door technic dienst
is al lang duidelijk. waardoor ik een klacht heb gedaan bij commissie.

naatuurlijk zijn iedereen uitgenoodigd om even te gebruik te maken van does.
wij verzorgen iedereen met zeep en handdoek.

Mischien word het dan duidelijk dat er een temperatuur probleem is met aut of versteek
of vervuilde temperatuur regelars.

Het probleem is niet opgelost. er zijn geen vervangen gedaan!
om leeg zetten van temperatuur is geen oplossing.

met vriendelijk groet.

5.1.2.e

Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Retouradres Postbus 7518, 1118 ZG Schiphol

Commissie van Toezicht
T.a.v. de Beklagcommissie
Postbus 16005
3500 DA UTRECHT

Datum 22 december 2021
Onderwerp ds-2021-612

Detentiecentrum
Schiphol
Duizendbladweg 100
1171 VA Badhoevedorp

Postbus 7518
1118 ZG Schiphol

T 08807-33000

Contactpersoon
Bureau Management
Ondersteuning

T 0880733045

Ons kenmerk

Geachte commissie,

Naar aanleiding van de ontvangst van het klaagschrift van de heer hierna te noemen klager, bericht ik u het volgende:

Klager beklaagt zich over de temperatuurregelaars van het water.

Uit onderzoek is gebleken dat de Technische Dienst op 18 oktober 2021 een melding heeft ontvangen inzake de temperatuur van klagers douchewater. De Technische Dienst heeft op deze dag direct de temperatuur op klagers cel opnieuw afgesteld.

De Technische Dienst geeft aan dat het niet gebruikelijk is dat de temperatuur extreem schommelt en dat als dit voorkomt, het probleem veroorzaakt wordt door de instellingen van de temperatuur van het water.

Klager kan op elk moment een melding indienen bij de Technische Dienst middels het personeel op de afdeling om de temperatuur opnieuw in te laten stellen. De Technische Dienst heeft na 18 oktober 2021 geen nieuwe melding ontvangen van klager, waardoor zij ervan uit zijn gegaan dat de storing opgelost was.

Op 08 november 2021 is klager overgeplaatst naar de afdeling b1a.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Uw Kenmerk
ds-2021-612

Bij beantwoording de
datum en ons kenmerk
vermelden. Wilt u slechts
één zaak in uw brief
behandelen.

5.1.2.e

5.1.2.e