

Arbeidsongeval**Ongeval**

Meldingsnummer 635908

Is er sprake van een dodelijk ongeval?

10.1.D

Toestand van het slachtoffer

10.1.D

Wanneer heeft het ongeval plaatsgevonden?

Datum + tijdstip ongeval 19-08-2015 02:15

Gegevens van de werkgever

KvK nummer 24171095
Vestigingsnummer 000020532016
Naam bedrijf/instelling International Lashing Service BV
Naam contactpersoon 10.2.e
Postcode 3165AA
Huisnummer 1119
Straatnaam Willem Barentszstraat
Woonplaats Rotterdam-Albrandswaard
Land Nederland

Gegevens over de locatie waar het ongeval is gebeurd

Doet de situatie zich voor op dezelfde locatie als waar het bedrijf is gevestigd?

☒ Nee

Het ongeval heeft plaatsgevonden bij:

KvK nummer bedrijf 24399863
Vestigingsnummer
Naam locatie/bedrijf APMT Maasvlakte 2
Postcode 3199LC
Huisnummer 910
Straatnaam Europaweg
Woonplaats MAASVLAKTE ROTTERDAM

Gegevens over de werkzaamheden en de toedracht van het ongeval

Met welke werkzaamheden was men bezig?

Het sjoeren (vast zetten) van containers aan boord van het zeeschip Maersk Palermo

Werd er gewerkt met een bepaald arbeidsmiddel? ☒ Ja

Welk arbeidsmiddel sjsorstangen

Typenummer (indien bekend)

Wat was de oorzaak van het ongeval?

De brugkraan kreeg aan een zijde de container niet goed in de verankering.
Haalde daarna de container te snel op om het opnieuw te proberen.
De kant van de container die reeds vast zat schoot plotseling los waardoor de container een slinger beweging maakte

Geef hieronder een korte omschrijving van de toedracht van het ongeval.

De ILS medewerker die de container aan de kant die al aan het dek vastzat wilde gaan sjsorren werd hierdoor verrast.

Is de situatie na het ongeval onveranderd gebleven? ☒ Nee

Als het niet kunnen gebruiken van de arbeidsplek het productieproces te ernstig hindert, wordt u geadviseerd het ongeval telefonisch te melden via 0800-5151.

Is het ongeval te reconstrueren? ☒ Ja

Met reconstrueren wordt bedoeld dat de toedracht van het ongeval nagespeeld kan worden.

Zijn er foto's gemaakt direct na het ongeval? ☒ Ja

Gegevens slachtoffer(s)

Hoeveel slachtoffers zijn bij het ongeval betrokken?

Aantal slachtoffers onder werknemers 1

Aantal slachtoffers onder derden 0

Slachtoffer 1

Geslacht 10.2.E

Naam 10.2.E

Postcode 10.2.E

Huisnummer 10.2.E

Straatnaam 10.2.E

Woonplaats 10.2.E

Land Nederland

Nationaliteit 10.2.E

Telefoonnummer 0.2.E

E-mail adres 10.2.E

Geboortedatum 10.2.E

Datum in dienst 10-05-2014

Arbeidsverhouding tijdelijk

Aard dienstverband werknemer

Omschrijving van de aard van het letsel 10.1.D

Gegevens getuige(n)

Zijn er getuigen van het ongeval?

☒ Ja

Van hoeveel getuigen is er sprake? 3

Getuige 1

Geslacht	10.2.E
Naam	10.2.E
Postcode	10.2.E
Straatnaam	10.2.E
Woonplaats	10.2.E
Land	Nederland
Nationaliteit	10.2.E
Telefoonnummer	0.2.E
Relatie t.o.v. het slachtoffer	Collega

Gegevens van de melder

Geslacht	10.2.E
Naam melder	10.2.E
Telefoonnummer	0.2.E
Functie melder	10.2.E
E-mail adres	10.2.E

Wat is uw relatie ten opzichte van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd?

☒ Ik heb een andere relatie ten opzichte van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd.

Namelijk:

☒ Overig

Namelijk contractor (werkgever slachtoffer)

Meesturen van digitale bijlagen

Wilt u digitale bijlagen meesturen?

☒ Ja

Indien u bijlagen heeft zoals foto's van de situatie of een ongevalsrapportage, dan kunt u deze bij uw melding voegen.

Bijgevoegde bestanden:

- FullSizeRender (2).jpg

Arbeidsongeval

Ongeval

Meldingsnummer 657798

10.1.D

Is er sprake van een dodelijk ongeval?

Toestand van het slachtoffer

10.1 D

Wanneer heeft het ongeval plaatsgevonden?

Datum + tijdstip ongeval 27-10-2015 05:30

Gegevens van de werkgever

KvK nummer

Naam bedrijf/instelling matrans marine services

Naam contactpersoon 10.2.e

Postcode 3089JK

Huisnummer 10

Straatnaam Zaltbommelstraat

Woonplaats ROTTERDAM

Land Nederland

Gegevens over de locatie waar het ongeval is gebeurd

Doet de situatie zich voor op dezelfde locatie als waar het bedrijf is gevestigd?

☒ Nee

Het ongeval heeft plaatsgevonden bij:

KvK nummer bedrijf

Naam locatie/bedrijf ect

Postcode 3199LZ

Huisnummer 951

Straatnaam Maasvlakteweg

Woonplaats MAASVLAKTE ROTTERDAM

Gegevens over de werkzaamheden en de toedracht van het ongeval

Met welke werkzaamheden was men bezig?

stackerdraaien op bordes van kraan 12

Werd er gewerkt met een bepaald arbeidsmiddel?

☒ Nee

Wat was de oorzaak van het ongeval?

op het moment van de werkzaamheden werd de motor gestart van het schip en heb ik na diverse malen mijn voorman te hebben benaderd van deze situatie, 10.1 D .

Geef hieronder een korte omschrijving van de toedracht van het ongeval.

10.1.D

ik ben van het terrein afgegaan en 5 a 10 minuten in mijn wagen gaan zitten waar ik ^{10.1.D}

dit is een korte samenvatting van de omstandigheden die gaande is en zou dit graag persoonlijk nog willen toelichten

Is de situatie na het ongeval onveranderd gebleven? ☒ Ja

Als het niet kunnen gebruiken van de arbeidsplek het productieproces te ernstig hindert, wordt u geadviseerd het ongeval telefonisch te melden via 0800-5151.

Is het ongeval te reconstrueren? ☒ Ja

Met reconstrueren wordt bedoeld dat de toedracht van het ongeval nagespeeld kan worden.

Zijn er foto's gemaakt direct na het ongeval? ☒ Ja

Gegevens slachtoffer(s)

Hoeveel slachtoffers zijn bij het ongeval betrokken?

Aantal slachtoffers onder werknemers 1

Aantal slachtoffers onder derden 1

Slachtoffer 1

Geslacht

Naam 10.2.E

Postcode 10.2.E

Huisnummer 10.2.E

Straatnaam 10.2.E

Woonplaats 10.2.E

Land Nederland

Nationaliteit 10.2.E

Telefoonnummer 0.2.E

E-mail adres 10.2.E

Geboortedatum 10.2.E

Datum in dienst 01-08-2004

Arbeidsverhouding vast

Aard dienstverband werknemer

Omschrijving van de aard van het letsel 10.1.D

Gegevens getuige(n)

Zijn er getuigen van het ongeval? ☒ Ja

Van hoeveel getuigen is er sprake? 3

Getuige 1

Geslacht 10.2.E

Naam ECT euromax

Land	Nederland
Telefoonnummer	0181377377
Relatie t.o.v. het slachtoffer	Collega

Gegevens van de melder

Geslacht	
Naam melder	10.2.E
Telefoonnummer	0 2 E
Functie melder	10.2.E
E-mail adres	10.2.E

Wat is uw relatie ten opzichte van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd?

☒ Ik ben het slachtoffer.

Meesturen van digitale bijlagen

Wilt u digitale bijlagen meesturen?

☒ Nee

Indien u bijlagen heeft zoals foto's van de situatie of een ongevalsrapportage, dan kunt u deze bij uw melding voegen.

Arbeidsongeval

Ongeval

Meldingsnummer 812029

Is er sprake van een dodelijk ongeval?

10.1.D

Toestand van het slachtoffer

10.1.D

Wanneer heeft het ongeval plaatsgevonden?

Datum + tijdstip ongeval 24-03-2017 09:40

Gegevens van de werkgever

KvK nummer 24171095
Vestigingsnummer 000020532016
Naam bedrijf/instelling International Lashing Service B.V.
Naam contactpersoon 10.2.E
Postcode 3165AA
Huisnummer 11
Straatnaam Willem Barentszstraat
Woonplaats ROTTERDAM-ALBRANDSWAARD
Land Nederland

Gegevens over de locatie waar het ongeval is gebeurd

Doet de situatie zich voor op dezelfde locatie als waar het bedrijf is gevestigd?
Het ongeval heeft plaatsgevonden bij:

☒ Nee

KvK nummer bedrijf
Naam locatie/bedrijf Rotterdam World Gate
Postcode 3199KD
Huisnummer 50
Straatnaam Amoerweg
Woonplaats MAASVLAKTE ROTTERDAM

Gegevens over de werkzaamheden en de toedracht van het ongeval

Met welke werkzaamheden was men bezig?

Het losmaken van containers aan dek van mv Vladimir

Werd er gewerkt met een bepaald arbeidsmiddel?

☒ Nee

Wat was de oorzaak van het ongeval?

Nog niet helemaal duidelijk (interview met slachtoffer vindt begin volgende week plaats.) Een z.g. 3-hoogstang is gevallen omdat die vermoedelijk los stond. Aanvankelijk stond die ingeklemd tussen 2-hoogstangen en bij het losdraaien van de spanschroef van een 2-hoogstang is de 3-hoogstang gevallen.

Geef hieronder een korte omschrijving van de toedracht van het ongeval.

Het slachtoffer ^{10.1.D} door een onverwacht vallende 3-hoog siorstang terwijl hij bezig was een 2-hoogstang los te maken.

Is de situatie na het ongeval onveranderd gebleven? ☒ Ja

Als het niet kunnen gebruiken van de arbeidsplek het productieproces te ernstig hindert, wordt u geadviseerd het ongeval telefonisch te melden via 0800-5151.

Is het ongeval te reconstrueren?* ☒ Ja

Met reconstrueren wordt bedoeld dat de toedracht van het ongeval nagespeeld kan worden.

Zijn er foto's gemaakt direct na het ongeval? ☒ Nee

Gegevens slachtoffer(s)

Hoeveel slachtoffers zijn bij het ongeval betrokken?

Aantal slachtoffers onder werknemers 1

Aantal slachtoffers onder derden 0

Slachtoffer 1

Geslacht

Naam ^{10.2.E}

Postcode ^{10.2.E}

Huisnummer ^{10.2.E}

Straatnaam ^{10.2.E}

Woonplaats ^{10.2.E}

Land Nederland

Nationaliteit ^{10.2.E}

Telefoonnummer ^{10.2.E}

E-mail adres ^{10.2.E}

Geboortedatum ^{0.2.E}

Datum in dienst 01-07-2014

Arbeidsverhouding tijdelijk

Aard dienstverband werknemer

Omschrijving van de aard van het letsel ^{10.1.D}

Gegevens getuige(n)

Zijn er getuigen van het ongeval? ☒ Ja

Van hoeveel getuigen is er sprake? 1

Getuige 1

Geslacht ^{10.2.E}

Naam ^{10.2.E}

Postcode ^{10.2.E}

Huisnummer ^{10.2.E}

Straatnaam	10.2.E
Woonplaats	10.2.E
Land	Nederland
Nationaliteit	10.2.E
Telefoonnummer	10.2.E
Relatie t.o.v. het slachtoffer	Collega

Gegevens van de melder

Geslacht	
Naam melder	10.2.E
Telefoonnummer	0.2.E
Functie melder	10.2.E
E-mail adres	10.2.E

Wat is uw relatie ten opzichte van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd?

☒ Ik ben een werknemer van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd.

Meesturen van digitale bijlagen

Wilt u digitale bijlagen meesturen?

☒ Ja

Indien u bijlagen heeft zoals foto's van de situatie of een ongevalsrapportage, dan kunt u deze bij uw melding voegen.

Bijgevoegde bestanden:

- ILS - Veiligheidshandboek Compleet ISO.pdf
- ILS - Veiligheidshandboek Compleet ISO.pdf

Arbeidsongeval

Ongeval

Meldingsnummer 968460

Is er sprake van een dodelijk ongeval?

10.1.D

Toestand van het slachtoffer

Is het slachtoffer overgebracht naar een ziekenhuis?

10.1 D

Wanneer heeft het ongeval plaatsgevonden?

Datum + tijdstip ongeval 15-04-2018 01:50

Gegevens van de werkgever

KvK nummer

Naam bedrijf/instelling APM terminal

Naam contactpersoon

10.2.E

Postcode 3199LA

Huisnummer 50

Straatnaam Coloradoweg

Woonplaats MAASVLAKTE ROTTERDAM

Land Nederland

Gegevens over de locatie waar het ongeval is gebeurd

Doet de situatie zich voor op dezelfde locatie als waar het bedrijf is gevestigd? ☒ Ja

Gegevens over de werkzaamheden en de toedracht van het ongeval

Met welke werkzaamheden was men bezig?

Verplaatsen van een palletwagen

Werd er gewerkt met een bepaald arbeidsmiddel? ☒ Ja

Welk arbeidsmiddel pompwagen

Typenummer (indien bekend)

Wat was de oorzaak van het ongeval?

Vermoedelijk een menselijke fout van het slachtoffer zelf.

Geef hieronder een korte omschrijving van de toedracht van het ongeval.

Het ongeval zou gebeurd zijn bovenop het platform van kraan 13 langs de Europahaven. Er waren geen getuigen geweest van het ongeval en volgens collega's had het slachtoffer zelf verklaard, aan hun, dat hij met de elektrische pompwagen aan het rijden was. Op de hendel van deze pompwagen zit een automatische stop, 10.1.D

Is de situatie na het ongeval onveranderd gebleven?

☒ Nee

Als het niet kunnen gebruiken van de arbeidsplek het productieproces te ernstig hindert, wordt u geadviseerd het ongeval telefonisch te melden via 0800-5151.

Is het ongeval te reconstrueren?*

☒ Ja

Met reconstrueren wordt bedoeld dat de toedracht van het ongeval nagespeeld kan worden.

Zijn er foto's gemaakt direct na het ongeval?

☒ Nee

Gegevens slachtoffer(s)

Hoeveel slachtoffers zijn bij het ongeval betrokken?

Aantal slachtoffers onder werknemers 1

Aantal slachtoffers onder derden 0

Slachtoffer 1

Geslacht

Naam 10.2.E

Postcode 10.2.E

Huisnummer 10.2.E

Straatnaam 10.2.E

Woonplaats 10.2.E

Land Nederland

Nationaliteit 10.2.E

Telefoonnummer 10.2.E

Geboortedatum 10.2.E

Omschrijving van de aard van het letsel 10.1.D

Gegevens getuige(n)

Zijn er getuigen van het ongeval?

☒ Nee

Gegevens van de melder

Geslacht

Naam melder 10.2.E

Telefoonnummer 0900-8844

Functie melder

E-mail adres 10.2.E

Wat is uw relatie ten opzichte van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd?

☒ Ik heb een andere relatie ten opzichte van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd.

Namelijk:

☒ Politie.

Meesturen van digitale bijlagen

Wilt u digitale bijlagen meesturen?

☒ Nee

Indien u bijlagen heeft zoals foto's van de situatie of een ongevalsrapportage, dan kunt u deze bij uw melding voegen.

Arbeidsongeval

Ongeval

Meldingsnummer 1064696

Is er sprake van een dodelijk ongeval?

10.1.D

Toestand van het slachtoffer

Is het slachtoffer overgebracht naar een ziekenhuis?

10.1 D

Wanneer heeft het ongeval plaatsgevonden?

Datum + tijdstip ongeval 10-12-2018 18:40

Gegevens van de werkgever

KvK nummer

Naam bedrijf/instelling APMT Rotterdam

Naam contactpersoon

10.2.e

Postcode 3199LA

Huisnummer 50

Straatnaam Coloradoweg

Woonplaats MAASVLAKTE ROTTERDAM

Land Nederland

Gegevens over de locatie waar het ongeval is gebeurd

Doet de situatie zich voor op dezelfde locatie als waar het bedrijf is gevestigd? ☒ Ja

Gegevens over de werkzaamheden en de toedracht van het ongeval

Met welke werkzaamheden was men bezig?

werkzaamheden op lashingplatform; stacker bakken aan het verrijden

Werd er gewerkt met een bepaald arbeidsmiddel? ☒ Ja

Welk arbeidsmiddel Pallet handler

Typenummer (indien bekend)

Wat was de oorzaak van het ongeval?

Container 10.1.D

Geef hieronder een korte omschrijving van de toedracht van het ongeval.

Kraanmeester wil container plaatsen op het platform en ziet stackerdraaiër niet

Is de situatie na het ongeval onveranderd gebleven? ☒ Nee

Als het niet kunnen gebruiken van de arbeidsplek het productieproces te ernstig hindert, wordt u geadviseerd het ongeval telefonisch te melden via 0800-5151.

Is het ongeval te reconstrueren?* ☒ Ja

Met reconstrueren wordt bedoeld dat de toedracht van het ongeval nagespeeld kan worden.

Zijn er foto's gemaakt direct na het ongeval?

☒ Nee

Gegevens slachtoffer(s)

Hoeveel slachtoffers zijn bij het ongeval betrokken?

Aantal slachtoffers onder werknemers 0

Aantal slachtoffers onder derden 1

Slachtoffer 1

Geslacht

Naam 10.2.e

Land Nederland

Omschrijving van de aard van het letsel 10.1.D

Gegevens getuige(n)

Zijn er getuigen van het ongeval?

☒ Nee

Gegevens van de melder

Geslacht 10.2.E

Naam melder 10.2.e

Telefoonnummer 0 2 E

Functie melder 10.2.E

E-mail adres 10.2.E

Wat is uw relatie ten opzichte van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd?

☒ Ik ben een werknemer van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd.

Meesturen van digitale bijlagen

Wilt u digitale bijlagen meesturen?

☒ Nee

Indien u bijlagen heeft zoals foto's van de situatie of een ongevalsrapportage, dan kunt u deze bij uw melding voegen.

Arbeidsongeval

Ongeval

Meldingsnummer 1156842

10.1.D

Is er sprake van een dodelijk ongeval?

Toestand van het slachtoffer

Is het slachtoffer overgebracht naar een ziekenhuis?

10.1.D

Wanneer heeft het ongeval plaatsgevonden?

Datum + tijdstip ongeval 24-09-2019 17:05

Gegevens van de werkgever

KvK nummer

Naam bedrijf/instelling International Lashing Service B.V.

Naam contactpersoon 10.2.e

Postcode 3089JK

Huisnummer 10

Straatnaam Zaltbommelstraat

Woonplaats ROTTERDAM

Land Nederland

Gegevens over de locatie waar het ongeval is gebeurd

Doet de situatie zich voor op dezelfde locatie als waar het bedrijf is gevestigd? ☒ Nee

Het ongeval heeft plaatsgevonden bij:

KvK nummer bedrijf 24420010

Vestigingsnummer 000018636039

Naam locatie/bedrijf Rotterdam World Gateway B.V.

Postcode 3199KD

Huisnummer 50

Straatnaam Amoerweg

Woonplaats MAASVLAKTE ROTTERDAM

Gegevens over de werkzaamheden en de toedracht van het ongeval

Met welke werkzaamheden was men bezig?

Slachtoffer wilde stackerbins verrijden met een heftruck, met het bedienen van de heftruck is een hydrauliek slang geklapt

Werd er gewerkt met een bepaald arbeidsmiddel? ☒ Ja

Welk arbeidsmiddel 10 tons heftruck

Typenummer (indien bekend) 45825

Wat was de oorzaak van het ongeval?

Nog onbekend, heftruck is op 14-08-2019 gekeurd

Geef hieronder een korte omschrijving van de toedracht van het ongeval.

10.1.D

Is de situatie na het ongeval onveranderd gebleven?

☒ Nee

Als het niet kunnen gebruiken van de arbeidsplek het productieproces te ernstig hindert, wordt u geadviseerd het ongeval telefonisch te melden via 0800-5151.

Is het ongeval te reconstrueren?*

☒ Ja

Met reconstrueren wordt bedoeld dat de toedracht van het ongeval nagespeeld kan worden.

Zijn er foto's gemaakt direct na het ongeval?

☒ Ja

Gegevens slachtoffer(s)

Hoeveel slachtoffers zijn bij het ongeval betrokken?

Aantal slachtoffers onder werknemers 0

Aantal slachtoffers onder derden 1

Slachtoffer 1

Geslacht

Naam

10.2.e

Land

Nederland

Omschrijving van de aard van het letsel

gegevens van slachtoffer wordt ingevuld door de werkgever ILS, doordat het slachtoffer 10.1.D

Gegevens getuige(n)

Zijn er getuigen van het ongeval?

☒ Nee

Gegevens van de melder

Geslacht

Naam melder

10.2.e

Telefoonnummer

10.2.E

Functie melder

10.2.E

E-mail adres

10.2.e

Wat is uw relatie ten opzichte van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd?

☒ Ik ben een werknemer van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd.

Meesturen van digitale bijlagen

Wilt u digitale bijlagen meesturen?

☒ Ja

Indien u bijlagen heeft zoals foto's van de situatie of een ongevalsrapportage, dan kunt u deze bij uw melding voegen.

Bijgevoegde bestanden:

- 20190924_170751.jpg

- BMWT Keuring heftruck t-m 10 ton.pdf
- 10 2 e - VTR.pdf
- Untitled_25092019_081606.pdf

Arbeidsongeval

Ongeval

Meldingsnummer 1156890

10.1 D

Is er sprake van een dodelijk ongeval?

Toestand van het slachtoffer

Is het slachtoffer overgebracht naar een ziekenhuis?

10.1 D

Wanneer heeft het ongeval plaatsgevonden?

Datum + tijdstip ongeval 24-09-2019 17:05

Gegevens van de werkgever

KvK nummer 24171095

Vestigingsnummer 000020532016

Naam bedrijf/instelling International Lashing Service B.V.

Naam contactpersoon 10.2.E

Postcode 3089JK

Huisnummer 10

Huisnummer toevoeging 2e verdiepin

Straatnaam Zaltbommelstraat

Woonplaats Rotterdam

Land Nederland

Gegevens over de locatie waar het ongeval is gebeurd

Doet de situatie zich voor op dezelfde locatie als waar het bedrijf is gevestigd?

☒ Nee

Het ongeval heeft plaatsgevonden bij:

KvK nummer bedrijf 24420010

Vestigingsnummer 000018636039

Naam locatie/bedrijf Rotterdam World Gateway B.V.

Postcode 3199KD

Huisnummer 50

Straatnaam Amoerweg

Woonplaats Maasvlakte Rotterdam

Gegevens over de werkzaamheden en de toedracht van het ongeval

Met welke werkzaamheden was men bezig?

Men was bezig met het verrijden van stackerbins met een vorktruck

Werd er gewerkt met een bepaald arbeidsmiddel?

☒ Ja

Welk arbeidsmiddel Vorktruck (no. 45825)

Typenummer (indien bekend) Doosan d35c-7

Wat was de oorzaak van het ongeval?

het klappen van een hydraulische slang van de VT

Geef hieronder een korte omschrijving van de toedracht van het ongeval.

de chauffeur van de VT is ^{10.1 D}

Is de situatie na het ongeval onveranderd gebleven?

☒ Nee

Als het niet kunnen gebruiken van de arbeidsplek het productieproces te ernstig hindert, wordt u geadviseerd het ongeval telefonisch te melden via 0800-5151.

Is het ongeval te reconstrueren?*

☒ Ja

Met reconstrueren wordt bedoeld dat de toedracht van het ongeval nagespeeld kan worden.

Zijn er foto's gemaakt direct na het ongeval?

☒ Ja

Gegevens slachtoffer(s)

Hoeveel slachtoffers zijn bij het ongeval betrokken?

Aantal slachtoffers onder werknemers 1

Aantal slachtoffers onder derden 0

Slachtoffer 1

Geslacht

Naam ^{10.2.E}

Postcode ^{10.2.E}

Huisnummer ^{10.2.E}

Huisnummer toevoeging ^{10.2.E}

Straatnaam ^{10.2.E}

Woonplaats ^{10.2.E}

Land Nederland

Nationaliteit ^{10.2.E}

Telefoonnummer ^{0.2.E}

E-mail adres ^{10.2.E}

Geboortedatum ^{10.2.E}

Datum in dienst 08-01-2018

Arbeidsverhouding tijdelijk

Aard dienstverband BBL

Omschrijving van de aard van het letsel ^{10.1.D}

Gegevens getuige(n)

Zijn er getuigen van het ongeval?

☒ Nee

Gegevens van de melder

Geslacht

Naam melder 10.2.E
Telefoonnummer 0.2.E
Functie melder 10.2.E
E-mail adres 10.2.E

Wat is uw relatie ten opzichte van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd?

☒ Ik heb een andere relatie ten opzichte van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd.

Namelijk:

☒ Overig

Namelijk werknemer bij de werkgever van het slachtoffer

Meesturen van digitale bijlagen

Wilt u digitale bijlagen meesturen?

☒ Ja

Indien u bijlagen heeft zoals foto's van de situatie of een ongevalsrapportage, dan kunt u deze bij uw melding voegen.

Bijgevoegde bestanden:

- Untitled_25092019_081606.pdf
- BMWt Keuring heftruck t-m 10 ton.pdf
- 10.2.E - VTR.pdf
- 20190924_170751.jpg

Arbeidsongeval

Ongeval

Meldingsnummer 1171067

Is er sprake van een dodelijk ongeval?

10.1.D

Toestand van het slachtoffer

Is het slachtoffer overgebracht naar een ziekenhuis?

10.1.D

Wanneer heeft het ongeval plaatsgevonden?

Datum + tijdstip ongeval 06-11-2019 22:50

Gegevens van de werkgever

KvK nummer

Naam bedrijf/instelling International Lashing Service bv

Naam contactpersoon

10.2.e

Postcode 3089JK

Huisnummer 10

Straatnaam Zaltbommelstraat

Woonplaats ROTTERDAM

Land Nederland

Gegevens over de locatie waar het ongeval is gebeurd

Doet de situatie zich voor op dezelfde locatie als waar het bedrijf is gevestigd?

☒ Nee

Het ongeval heeft plaatsgevonden bij:

KvK nummer bedrijf

Naam locatie/bedrijf APM Terminals Rotterdam

Postcode 3199LA

Huisnummer 50

Straatnaam Coloradoweg

Woonplaats MAASVLAKTE ROTTERDAM

Gegevens over de werkzaamheden en de toedracht van het ongeval

Met welke werkzaamheden was men bezig?

De medewerker had de Straddle Carrier geparkeerd en was bezig met zijn afdaling uit het voertuig.

Werd er gewerkt met een bepaald arbeidsmiddel?

☒ Ja

Welk arbeidsmiddel Straddle Carrier

Typenummer (indien bekend)

Wat was de oorzaak van het ongeval?

10.1.D

Geef hieronder een korte omschrijving van de toedracht van het ongeval.

Medewerker is van 10.1.D

Is de situatie na het ongeval onveranderd gebleven?

☒ Nee

Als het niet kunnen gebruiken van de arbeidsplek het productieproces te ernstig hindert, wordt u geadviseerd het ongeval telefonisch te melden via 0800-5151.

Is het ongeval te reconstrueren?*

☒ Ja

Met reconstrueren wordt bedoeld dat de toedracht van het ongeval nagespeeld kan worden.

Zijn er foto's gemaakt direct na het ongeval?

☒ Nee

Gegevens slachtoffer(s)

Hoeveel slachtoffers zijn bij het ongeval betrokken?

Aantal slachtoffers onder werknemers 0

Aantal slachtoffers onder derden 1

Slachtoffer 1

Geslacht

Naam 10.2.E

Postcode 10.2.E

Huisnummer 10.2.E

Straatnaam 10.2.E

Woonplaats 10.2.E

Land Nederland

Aard dienstverband Contractor

Omschrijving van de aard van het letsel

- 10.1.D
- 10.1.D

Gegevens getuige(n)

Zijn er getuigen van het ongeval?

☒ Nee

Gegevens van de melder

Geslacht

Naam melder 10.2.E

Telefoonnummer 02 E

Functie melder 10.2.E

E-mail adres 10.2.e

Wat is uw relatie ten opzichte van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd?

☒ Ik ben een werknemer van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd.

Meesturen van digitale bijlagen

Wilt u digitale bijlagen meesturen?

☒ Nee

Indien u bijlagen heeft zoals foto's van de situatie of een ongevalsrapportage, dan kunt u deze bij uw melding voegen.

Arbeidsongeval

Ongeval

Meldingsnummer 1188852

10.1.D

Is er sprake van een dodelijk ongeval?

Toestand van het slachtoffer

Is het slachtoffer overgebracht naar een ziekenhuis?

10.1 D

Wanneer heeft het ongeval plaatsgevonden?

Datum + tijdstip ongeval 19-01-2020 23:30

Gegevens van de werkgever

KvK nummer 24171095

Vestigingsnummer 000020532016

Naam bedrijf/instelling International Lashing Service B.V.

Naam contactpersoon 10.2.e

Postcode 3089JK

Huisnummer 10

Huisnummer toevoeging 2e verdiepin

Straatnaam Zaltbommelstraat

Woonplaats ROTTERDAM

Land Nederland

Gegevens over de locatie waar het ongeval is gebeurd

Doet de situatie zich voor op dezelfde locatie als waar het bedrijf is gevestigd?

☒ Nee

Het ongeval heeft plaatsgevonden bij:

KvK nummer bedrijf

Naam locatie/bedrijf Rotterdam Shortsea Terminals

Postcode 3089KM

Huisnummer 35

Straatnaam Reeweg

Woonplaats ROTTERDAM

Gegevens over de werkzaamheden en de toedracht van het ongeval

Met welke werkzaamheden was men bezig?

losmaken van containers aan dek

Werd er gewerkt met een bepaald arbeidsmiddel?

☒ Nee

Wat was de oorzaak van het ongeval?

Bij het verlaten van het dek via de trap is de trapleuning, tevens reling, afgebroken.

Geef hieronder een korte omschrijving van de toedracht van het ongeval.

Het slachtoffer is ^{10.1.D}

Is de situatie na het ongeval onveranderd gebleven?

☒ Ja

Als het niet kunnen gebruiken van de arbeidsplek het productieproces te ernstig hindert, wordt u geadviseerd het ongeval telefonisch te melden via 0800-5151.

Is het ongeval te reconstrueren?*

☒ Ja

Met reconstrueren wordt bedoeld dat de toedracht van het ongeval nagespeeld kan worden.

Zijn er foto's gemaakt direct na het ongeval?

☒ Ja

Gegevens slachtoffer(s)

Hoeveel slachtoffers zijn bij het ongeval betrokken?

Aantal slachtoffers onder werknemers 1

Aantal slachtoffers onder derden 0

Slachtoffer 1

Geslacht 10.2.E

Naam 10.2.E

Postcode 10.2.E

Huisnummer 10.2.E

Straatnaam 10.2.E

Woonplaats 10.2.E

Land Nederland

Nationaliteit 10.2.E

Telefoonnummer 0.2.E

E-mail adres 10.2.E

Geboortedatum 10.2.E

Datum in dienst 01-05-2019

Arbeidsverhouding tijdelijk

Aard dienstverband werknemer

Omschrijving van de aard van het letsel 10.1.D

Gegevens getuige(n)

Zijn er getuigen van het ongeval?

☒ Ja

Van hoeveel getuigen is er sprake? 2

Getuige 1

Geslacht 10.2.E

Naam	10.2.E
Postcode	10.2.E
Huisnummer	10. 2.E
Huisnummer toevoeging	1 0.
Straatnaam	10.2.E
Woonplaats	10.2.E
Land	Nederland
Nationaliteit	10.2.E
Telefoonnummer	0 2 E
Relatie t.o.v. het slachtoffer	Collega

Gegevens van de melder

Geslacht	10.2.E
Naam melder	10.2.e
Telefoonnummer	10 2 E
Functie melder	10.2.E
E-mail adres	10.2.e

Wat is uw relatie ten opzichte van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd?

☒ Ik ben een werknemer van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd.

Meesturen van digitale bijlagen

Wilt u digitale bijlagen meesturen?

☒ Ja

Indien u bijlagen heeft zoals foto's van de situatie of een ongevalsrapportage, dan kunt u deze bij uw melding voegen.

Bijgevoegde bestanden:

- foto 1.jpg
- foto 2.jpg
- foto 3.jpg
- foto 4.jpg
- foto 5.jpg

Arbeidsongeval

Ongeval

Meldingsnummer 1252437

Is er sprake van een dodelijk ongeval?

10.1.D

Toestand van het slachtoffer

Is het slachtoffer overgebracht naar een ziekenhuis?

10.1.D

Wanneer heeft het ongeval plaatsgevonden?

Datum + tijdstip ongeval 27-08-2020 16:30

Gegevens van de werkgever

KvK nummer 24171095

Vestigingsnummer 000020532016

Naam bedrijf/instelling International Lashing Service B.V.

Naam contactpersoon 10.2.E

Postcode 3089JK

Huisnummer 10

Huisnummer toevoeging 2e verdiepin

Straatnaam Zaltbommelstraat

Woonplaats Rotterdam

Land Nederland

Gegevens over de locatie waar het ongeval is gebeurd

Doet de situatie zich voor op dezelfde locatie als waar het bedrijf is gevestigd?

☒ Nee

Het ongeval heeft plaatsgevonden bij:

KvK nummer bedrijf

Naam locatie/bedrijf Matrans Rotterdam Terminal

Postcode 3195KN

Huisnummer 15

Straatnaam Streefwaalseweg

Woonplaats PERNIS ROTTERDAM

Gegevens over de werkzaamheden en de toedracht van het ongeval

Met welke werkzaamheden was men bezig?

Het vastzetten van containers aan dek van mv Vera D d.m.v. siorstangen en spanschroeven

Werd er gewerkt met een bepaald arbeidsmiddel?

☒ Nee

Wat was de oorzaak van het ongeval?

Het slachtoffer is ^{10.1.D}

Geef hieronder een korte omschrijving van de toedracht van het ongeval.

2 medewerkers van ILS waren containers aan het vastzetten op de zelfde bay. de een aan stuurboord kant, de ander aan bakboord kant als een bemanningslid komt waarschuwen dat de collega op het dek ligt. Hij blijkt ^{10.1.D} waarmee de bemanning bezig was. Ter plaatse is ^{10.1.D} Daarna heeft een collega hem naar de poort gebracht waar hij is opgehaald door zijn vrouw.

Is de situatie na het ongeval onveranderd gebleven?

☒ Ja

Als het niet kunnen gebruiken van de arbeidsplek het productieproces te ernstig hindert, wordt u geadviseerd het ongeval telefonisch te melden via 0800-5151.

Is het ongeval te reconstrueren?*

☒ Ja

Met reconstrueren wordt bedoeld dat de toedracht van het ongeval nagespeeld kan worden.

Zijn er foto's gemaakt direct na het ongeval?

☒ Ja

Gegevens slachtoffer(s)

Hoeveel slachtoffers zijn bij het ongeval betrokken?

Aantal slachtoffers onder werknemers 1

Aantal slachtoffers onder derden 0

Slachtoffer 1

Geslacht ^{10.2.E}

Naam ^{10.2.E}

Postcode ^{10.2.E}

Huisnummer ^{10.2.E}

Straatnaam ^{10.2.E}

Woonplaats ^{10.2.E}

Land Nederland

Nationaliteit ^{10.2.E}

Telefoonnummer ^{10.2.E}

E-mail adres ^{10.2.E}

Geboortedatum ^{10.2.E}

Datum in dienst 02-03-2020

Arbeidsverhouding tijdelijk

Omschrijving van de aard van het letsel ^{10.1.D}

Gegevens getuige(n)

Zijn er getuigen van het ongeval?

☒ Ja

Van hoeveel getuigen is er sprake? 1

Getuige 1

Geslacht	10.2.E
Naam	10.2.E
Postcode	10.2.E
Huisnummer	10. 2.E
Straatnaam	10.2.E
Woonplaats	10.2.E
Land	Nederland
Nationaliteit	10.2.E
Telefoonnummer	10.2.E
Relatie t.o.v. het slachtoffer	Collega

Gegevens van de melder

Geslacht	10.2.E
Naam melder	10.2.E
Telefoonnummer	10.2.E
Functie melder	10.2.E
E-mail adres	10.2.E

Wat is uw relatie ten opzichte van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd?

☒ Ik ben een werknemer van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd.

Meesturen van digitale bijlagen

Wilt u digitale bijlagen meesturen?

☒ Ja

Indien u bijlagen heeft zoals foto's van de situatie of een ongevalsrapportage, dan kunt u deze bij uw melding voegen.

Bijgevoegde bestanden:

- P 7.3 SD-02 rev.2 Ongevallenrapport deel 1.docx
- ladder aan boord.jpg