

Map	Nr.	Document	Beoordeling	Wob
1	1.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	1.2	Inspectierapport concept	Niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
	1.3	Email 21 maart 2019 Schip	Niet openbaar	10.1.d, 10.2.e , 11.1
	1.4	12 sept 2016 Statement amount of lashing gear	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	1.5	Email 12 maart 2019 discrepancies	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	1.6	Tabel schip	Openbaar	
	1.7	Schip maintenance record	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	1.8	Monthly report	Openbaar	
	1.9	Requisition and inventory check	deels openbaar	10.1.d
	1.10	Bijlage foto's	deels openbaar	10.1.d
2	2.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	2.2	RE Inspection CMS 22 03 2019	deels openbaar	10.2.e
	2.3	Inspectie CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	2.3.1.	inspectierapport 22 maart 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	2.3.2.	turnbuckle	Openbaar	
	2.3.3.	Maintenance	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	2.3.4.	Locknut	Openbaar	
	2.3.5.	Loading computer	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	2.4	Inspectie rapporten CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	2.4.1	inspectierapport 22 maart 2019.2 concept	Niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
	2.5	Inspection CMS 22 03 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	2.5.1	K640_20190330_162259	Openbaar	
	3.1	Inspectierapport concept	Niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
	3.2	Email NSI Inspection container lashings Rotterdam 22 03 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
3	3.3.	Inspectie CLP	deels openbaar	10.2.e
	3.3.1	inventory	deels openbaar	10.2.e
	3.3.2	Locknut	Openbaar	
	3.3.3	Maintenance	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	3.3.4	Inspectiereport 23 maart 2019 concept	Niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
	3.4	NSI Inspection container lashings Rotterdam 22 03 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	3.4.1	Inspection report RTM 22.03.2019 getekend	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	4.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	4.2	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	4.3	Inspectierapport concept	Niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
4	4.4	Email 22 maart 2019 inspectielijst	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	4.4.1	inspectierapport 22 maart 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	4.5	20190322 inspectie record	deels openbaar	10.2.e
	4.6	20190322 List of portable devices	Openbaar	
	4.7	20190322 bottom cargo hold	Openbaar	
	4.8	20190322 lashing instructions on deck	Openbaar	
	4.9	20190322 spare lashing equipment	Openbaar	
	4.10	20190322 turnbuckle	Openbaar	
	4.11	20190322 turnbuckles	Openbaar	
	4.12	20190322 twislocks on deck	Openbaar	
	4.13	20190322 type deck	Openbaar	
	5.1	Inspectierapport concept	niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
	5.2	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	5.3	2019_0325 Bottom stacker	Openbaar	
5	5.4	2019_0325 Inventory	deels openbaar	10.2.e
	5.5	2019_0325 maintenance records	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	6.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	6.2	Inspectierapport concept	Niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
6	6.3	2019_0325 Locking Midlock	Openbaar	
	6.4	2019_0325 Locking nut turnbuckls not used	Openbaar	
	6.5	2019_0325 Loose material counting	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	6.6	2019_0325 Loose material inventory	Openbaar	
	6.7	2019_0325 Manual twistlock en midlock	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	6.8	2019_0325 semi Automatic twistlock	Openbaar	
	6.9	2019_0325 turnbuckles and lashing bars	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.2	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.3	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
7	7.4	Inspectierapport 26 maart 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.4.1	Inspectierapport 26 maart 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.5	Email 26 maart 2019 aangepast	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.5.1	Inspectierapport 26 maart 2019 aangepast	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.6	Inspection CSM Inspection Lashing	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.6.1	Lashing plan NLRTM 26.03.2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.7	RE Inspection CSM inspection Lashing	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.8	Inspection CSM Inspection Lashing part 2 Antwerp	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.8.1	Lashing Plan BEANR 27.03.2019001	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.9	Inspection CSM Inspection Lashing Part 3 Bremerhaven	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.9.1	IMG_7656	Openbaar	

	7.9.2	IMG_7660	Openbaar	
	7.10	Inspection CSM-Inspection Lashing Part 3 Bremerhaven	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.10.1	Lashing Plan signed 29.03.2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.11	1337-2019R-0064 Lashing equipment	deels openbaar	10.1.d
	7.12	Inspection CSM inspection lashing part 4 Lashing material request	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.13	Inspection CSM Inspection Lashing Part 3 Bremerhaven	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.13.1	Maintenance	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.14	RE Inspection CSM-inspection lashing part 4 lashing material request	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.14.1	Saftey instructions	Openbaar	
	7.15	Inspection CSM-Inspection lashing part 5 USCHS 09 04 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.15.1	Lashing plan signed USCHS	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.16	FW Inspection CSM-Inspection Lashing part 5 USCHS 09 04 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.17	RE Inspection CSM-Inspection lashing part 5 USCHS 09 04 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.18	RE Inspection CSM-inspection lashing part 5 USCHS 09 04 2019 (in SD)	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.19	RE Inspection CSM-Inspection lashing part 5 USCHS 09 04 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.20	Inspection CSM-inspection lashing part 6 US Miami 11 04 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.20.1	Lashing plan signed USMIA	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.20.2	Safety inspection USMIA 11.04.19	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.21	RE Inspection CSM-Inspection Lashing part 6 US Miami 11.04.2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.22	Inspection CSM-inspection lashing part 7 Vera Cruz Mexia 19 04 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.22.1	Lashing plan signed MXATM	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.23	Inspection CSM-Inspection lashing part 8 Altamira 21 04 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.23.1	Lashing plan signed MXATM	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.24	Inspection CSM-inspection lashing part 7 Vera Cruz Mexia 19 04 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.25	RE Inspection CSM-inspection lashing part 8 Altamira 21 04 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.26	Inspection CSM-Inspection Lashing part 9 Houston 23 04 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	7.27	Inspection CSM-inspection Lashing part 9 Houston 23 04 2019 (in map Thema)	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
8	8.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	8.2	CLTA Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	8.3	Insp Rotterdam Water transport observation closing	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	8.3.1	Insection report theme CSM Container Lashing 26.03.2019 closing of observation	deels openbaar	10.1.d
	8.4	Inspection report theme CSM container lashing 26.03.2019 closing of observation	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	8.5	2019_03_26_10_07 Office Lens	deels openbaar	10.2.e
	8.6	Maintenance	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
9	9.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	9.2	Inspectierapport concept	Niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
	9.3	Inspectie CLP	Niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
	9.3.1	20190327 inspectie CLP concept	niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
	9.4	Lashing inspection - Heavy over light	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	9.4.1	lashing inspection report	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
10	10.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	10.2	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	10.3	2019.0327 CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	10.3.1	2019.0327 Bijlage B Inspectieformulier sjorringen 2019 versie 4	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	10.4	2019.0327 maintance records	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	10.5	2019.0327 overview portable lashing equipment	deels openbaar	10.1.d
	10.6	2019.0327 Turnbuckle	deels openbaar	10.1.d
	10.7	2019.0327 Twistlock	deels openbaar	10.1.d
	10.8	2019.0327_12325	deels openbaar	10.1.d
	10.9	2019.0327_12332	deels openbaar	10.1.d
	10.10	2019.0327_125505	deels openbaar	10.1.d
	10.11	2019.0327_125509	deels openbaar	10.1.d
	10.12	2019.0327_125516	deels openbaar	10.1.d
	10.13	2019.0327_130050	Openbaar	
	10.14	2019.0327 Fully automatic twistlock	Openbaar	
11	11.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	11.2	20190327 Cargo Hold 3 bottom fittings	Openbaar	
	11.3	20190327 Cleats not in use	Openbaar	
	11.4	Maintenance	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	11.5	missing portable securing divices	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
12	12.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	12.2	Inspectie 2019.03.28	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	12.2.1	Inspectie 2019.03.28 CLP concept	niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
13	13.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	13.2	Inspectie 2019.03.28	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	13.2.1	Inspectierapport 2019.03.28	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	13.3	inventory	Openbaar	
	13.4	Maintenance	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e

14	14.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	14.2	Inspectie 2019_0329	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	14.2.1	2019.03.29 Inspectie	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	14.2.2	Bijlage 2 Inspectie formulier sjorringen 2019 versie 4	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	14.3	Lashing gear Stock Replenishment	deels openbaar	10.1.d
	14.4	Email 11 april 2019 - Lashing Gear Inspectie Rotterdam March 29	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	14.5	Email 12 april 2019 - Lashing Gear Inspectie Rotterdam March 29	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	14.6	Email 12 april 2019 - 2 - Lashing Gear Inspectie Rotterdam March 29	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	14.7	Email 12 april 2019 - 3 Lashing Gear Inspectie Rotterdam March 29	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	14.8	20190329 Latest inventory check	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	14.9	20190329 maintenance records	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	14.10	20190329 Portable securing devices	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	14.11	Statement RO amount of lashing gear	deels openbaar	10.2.e
15	15.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	15.2	Email 29 maart 2019 inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	15.2.1	Inspectierapport 29 maart 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
16	16.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	16.2	Email 29 maart 2019 inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	16.2.1	Inspectierapport 29 maart 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
17	17.1	Email inspectie 1 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
18	18.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	18.2	Email inspectie 1 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	18.2.1	Inspectierapport 1 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	18.3	Email 1 april 2019 foto's lashing containers inspection-rectify deficiencies	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	18.3.1	foto DSC01683-2000	Openbaar	
	18.3.2	foto DSC01686-2000	Openbaar	
	18.3.3	foto DSC01687-2000	Openbaar	
	18.3.4	foto DSC01700-2000	Openbaar	
	18.3.5	foto DSC01703-2000	Openbaar	
	18.3.6	foto DSC01704-2000	Openbaar	
	18.3.7	foto DSC01712-2000	Openbaar	
	18.3.8	foto DSC01714-2000	Openbaar	
	18.4	Email 1 april 2019 foto's lashing containers inspection-rectify deficiencies - 2	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
19	19.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	19.2	Email inspectie 2 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	19.2.1	inspectierapport 2 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
20	20.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	20.2	Email inspectie 2 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	20.2.1	Inspectierapport 2 april 2019 sjorringen v4	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
21	21.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	21.2	Email inspectie 2 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	21.2.1	Inspectierapport 2 april 2019 sjorringen v4	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
22	22.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	22.2	Email inspectie 2 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	22.2.1	inspectierapport 2 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
23	23.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	23.2	Email inspectie 4 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	23.2.1	inspectierapport 4 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
24	24.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	24.2	Email inspectie 5 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	24.2.1	inspectierapport 5 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
25	25.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	25.2.1	CLP Bijlage B	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	25.2.2	CLP Bijlage B Inspectie formulier	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	25.3	Delivery note	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	25.4	Inventory check	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	25.5	List of lashing devices	Openbaar	
	25.6	Maintenance records	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	25.7	foto	Openbaar	
	25.8	foto	Openbaar	
	25.9	foto	Openbaar	
26	26.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	26.2	Email inspectie 5 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	26.2.1	inspectierapport 5 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	26.3	2019.0405 maintenance record	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
27	27.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	27.2.	Email inspectie 5 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	27.2.1	inspectierapport 5 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
28	28.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	28.2	Email inspectie 8 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
	28.2.1	inspectierapport 8 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
29	29.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	29.2	email inspectie container lashing 9 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e

	29.2.1	Maintenance	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	29.2.2	exemplation lashing materials LRS	Openbaar	
	29.2.3	inspectierapport 9 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
30	30.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	30.2	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	30.3	email inspectie 9 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	30.3.1	inspectierapport 9 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	30.4	email 16 april 2019 deficiency closed	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	30.4.1	container lashing inventory	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	30.4.2	foto MG-2170	Openbaar	
	30.4.3	foto MG-2179	Openbaar	
	30.4.4	foto MG-2181	Openbaar	
	30.4.5	foto MG-2183	Openbaar	
	30.4.6	foto MG-2187	Openbaar	
	30.5	email 17 april 2019 re deficiency closed	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	30.6	ship equipment center 9 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
31	31.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	31.2	email lashing inspection report 9 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	31.2.1	foto IMG-3322	deels openbaar	10.1.d
	31.2.2	foto IMG-3327	deels openbaar	10.1.d
	31.2.3	foto IMG-3329	deels openbaar	10.1.d
	31.3	email 12 april 2019 re lashing inspection report 9 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	31.4	email 12 april 2019 fw lashing inspection report 9 april 2019	Dubbel	
	31.5	alarm MACS3	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	31.6	exemplation lashing materials LRS	Openbaar	
	31.7	PMS lashing material	Openbaar	
32	32.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	32.2	email inspection 10 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	32.2.1	inspectionreport 10 april 2019 concept	niet openbaar	10.1.d, 10.2., 11.1
	32.3	email 24 april 2019 container lashing inspection report	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	32.3.1	bay plan to be dish at RTM of voyage 19016	deels openbaar	10.1.d
	32.4	approved loading computer	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	32.5	inventory check	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	32.6	maintenance records	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	32.7	portable securing devices	Openbaar	
33	33.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	33.2	email 10 april 2019 inspectie container lashings	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	33.2.1	inspectie report 10 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	33.2.2	inventory	Openbaar	
	33.2.3	maintenance	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
34	34.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	34.2	email inspectie container lashing 10 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	34.2.1	inspectierapport 10 april 2019 concept	niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
	34.2.2	inventory lashing material	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	34.2.3	maintenance	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
35	35.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	35.2	email inspectie 10 april 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	35.3	lashing pattern	Openbaar	
	35.4	lashing pattern 40 en 53 feet	Openbaar	
	35.5	inventroy check	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	35.6	inspection and maintenance records	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
36	36.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	36.2	Email 11-04-2019 CMA CGM CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	36.2.a	Bijlage 2019_0411 CMA CGM inspectie formulier	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	36.3	CMA CGM - Follow-up inspection NLR TM 11 04 2019 (IN SD)	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	36.3.a	Loading instrument	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	36.3.b	inspectieformulier	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	36.4	CMA CGM	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	36.5	CMA CGM Maintenance records	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	36.6	CMA CGM Quantity of lashing equipment	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
37	37.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	37.2	Email 11-04-2019 CLP MSC	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	37.2.a	Bijlage 20190411 MSC COPIES	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	37.2.b	Bijlage 20190411 MSC CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
38	38.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	38.2	Email 12-4-2019 CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	38.2.a	Bijlage CLP Bijlage B Inspectie form sjorringen 2019 versie 5	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	38.3	CLP Inspection records	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	38.4	CLP Inventory check	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
39	39.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	39.2	Email 12-4-2019 Inspectie container lashing Nijmegen	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	39.2.a	approval stab comp	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	39.2.b	maintanance	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	39.2.c	M Nijmegen inspectie formulier	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
40	40.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	40.2	Email 12-4-2019 inspectie container lashings	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	40.2.a	Inspectie formulier concept	Niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1

41	41.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	41.2	Email 12-4-2019 CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	41.2.a	inspectieformulier concept	niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
	41.3	Email 13-4-2019 inspection report container lashing Rotterdam	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	41.4	2019_0412 Important remark	Openbaar	
	41.5	2019_0412 Maintenance records	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	41.6	2019_0412 Quarterly inventory check and maintenance	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	41.7	2019_0412 Ship particulars	deels openbaar	10.1.d
	41.8	20190412_foto 1	Openbaar	
	41.9	20190412_foto 2	deels openbaar	10.1.d
42	42.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	42.2	Kopie email 20190415 COPIES	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	42.3	Email 15-4-2019 CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	42.3.a	Bijlage 20190415 CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
43	43.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	43.2	Email 15-4-2019 CLTA	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	43.2.a	Bijlage 190415 CLTA	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
44	44.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	44.2	Email 15-4-2019 CLTA	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	44.2.a	Bijlage 190415 CLTA	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
45	45.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	45.2	Inspectierapport concept	niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
	45.3	Email 16-4-2019 CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	45.3.a	Bijlage 20190415 CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	45.4	20190415 CLP Copies	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
46	46.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	46.2	Email 18-4-2019 CLTA	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	46.2.a	Bijlage 20190418 CLTA	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	46.3	Email 19-4-2019 container lashing inspection report	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	46.4	Email 19-4-2019 RE container lashing inspection report	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
47	47.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	47.2	Email 18-4-2019 CLTA	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	47.2.a	Bijlage 190418 CLTA	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
48	48.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	48.2	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	48.3	Email 18-4-2019 CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	48.3.a	Bijlage 20190418 MSC CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	48.4	20190418 MSC COPIES	deels openbaar	10.1.e
49	49.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	49.2	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	49.3	Email 24-4-2019 CLP rapporten	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	49.3.a	Bijlage 20190424 AS CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	49.3.b	Bijlage 20190424 CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	49.4	Email 24-4-2019 Shipping inspection deficiency	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	49.4.a	Bijlage 2019-04 Inspection 24.04.2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	49.4.b	Bijlage Foto 1 by new SEC	Openbaar	
	49.4.c	Bijlage Foto 2 Not SEC twistlocks	Openbaar	
	49.4.d	Bijlage Foto 3 Replace turnbuckle	Openbaar	
50	50.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	50.2	Email 24-4-2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	50.2.a	Bijlage CLP Bijlage B Inspectie formulier sjorringen 2019 versie 5	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	50.3	Bijlage 2019_0424 Loadometer	deels openbaar	10.1.e
	50.4	Bijlage 2019_0424 Statement of compliance loading and lashing	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
51	51.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	51.2	Email 24-4-2019 CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	51.2.a	Bijlage CLP Bijlage B Inspectie formulier sjorringen 2019 versie 5	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	51.3	Email 2-5-2019 - follow up action after lashing inspection	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	51.3.a	Bijlage maintenance record	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	51.4	maintenance record	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
52	52.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	52.2	Email 25-4-2019 CLTA	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	52.2.a	Bijlage inspectierapport CLTA	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
53	53.1	Inspectierapport concept	niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
	53.2	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	53.3	Email 25-4-2019 CLP Rapporten	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	53.3.a	Bijlage 20190425 CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	53.3.b	Bijlage 20190425 CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	53.4	Email mv Lashing Inspection on board 25 04 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	53.4.a	Bijlage 26-4-2019_17_26_20_GP	Openbaar	
	53.4.b	Bijlage CT F7 T5	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	53.5	Email RE mvr Lashing Inspection on board 25 04 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
54	54.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	54.2	Email 190425 CLTA	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	54.2.a	Bijlage Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
55	55.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e

	55.2	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	55.3	Email 25-4-2019 CLP Rapporten	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	55.3.a	20190425 Inspectierapport wv CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	55.3.b	20190425 Inspectierapport jr CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	55.4	Email 25-4-2019 wv - corrective actions	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	55.4.a	WVR-Report of Inspection CSM-container lashing 25 04 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	55.4.b	Foto 1 WVR-Corrective actions Item	Openbaar	
	55.4.c	Foto 2 (2) WVR-Corrective actions Item	Openbaar	
	55.4.d	Foto 2 WVR-Corrective actions Item	Openbaar	
	55.4.e	Foto 3 WVR-Corrective actions Item	Openbaar	
	55.5	Email 26-4-2019 RE wv - corrective actions	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
56	56.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	56.2	Email 26-4-2019 inspectierapport CPL	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	56.2.a	Bijlage B CLP Inspectie formulier sjorringen 2019 versie 5	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	56.3	2019_0426 Inventory check	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	56.4	2019_0426 Maintenance records	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	56.5	2019_0426 Portable lashing equipment	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
57	57.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	57.2	Email 26-4-2019 CLP inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	57.2.a	Bijlage B CLP Inspectie formulier sjorringen 2019 versie 5	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	57.3	Email 26-4-2019 CLP inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	57.3.a	Bijlage B CLP Inspectie formuliersjorringen 2019 versie 5 signed	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	57.4	Email 27-4-2019 REF.PSC INSPECTION RTM 16022019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	57.5	Email 27-4-2019 REF PSC INSPECTION RTM 16 02 2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	57.6	Email 29-4-2019 RE -Re 2019_0426 CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	57.7	2019_0426 Inventory check	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	57.8	2019_0426 Maintenance records	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	57.9	2019_0426 Portable devices according CSM	Openbaar	
58	58.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	58.2	Email 26-4-2019 CLTA	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	58.2.a	inspectierapport CLTA concept	niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
59	59.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	59.2	Email 26-4-2019 CLTA	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	59.2.a	inspectierapport CLTA	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	59.3	Email 30-4-2019 MV - report theme inspection CSM - Container Lashings	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	59.3.a	Bijlage- Inspection Report - CSM - Container Lashing	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	59.4	Email 1-5-2019 RE MV - report theme inspection CSM - Container Lashings	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
60	60.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	60.2	E-mail 29-4-2019	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	60.3	29-04-19 11_58 Office Lens	deels openbaar	10.1.d
	60.4	29-04-19 11_47 Office Lens	deels openbaar	10.1.d
61	61.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	61.2	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	61.3	CLP rapporten	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	61.4	inspectierapport CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	61.6	20190429 CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	61.7	Inspectierapport concept	niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
62	62.1	Inspectierapport concept	niet openbaar	10.1.d, 10.2.e, 11.1
	62.2	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
63	63.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	63.2	2019_0430 CLP	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	63.3	2019_0430 Bijlage B	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
64	64.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	64.2	2019_0430 Twistlock on board not in CSM 2	deels openbaar	10.1.d
	64.3	2019_0430 Twistlock on board not in CSM	deels openbaar	10.1.d
	64.4	foto m_DSC00403	Openbaar	
	64.5	foto m_DSC00479	Openbaar	
	64.6	foto m_IMG_20190505_091616	Openbaar	
	64.7	foto m_IMG_20190505_091914	deels openbaar	10.2.e
65	65.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	65.2	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	65.3	Repaired fire flap	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	65.3.1	Foto IMG_2040-1000	Openbaar	
	65.3.2	Foto IMG_2041-1000	Openbaar	
	65.3.3	Foto IMG_2042-1000	Openbaar	
	65.3.4	Foto IMG_2043-1000	Openbaar	
	65.3.5	Foto IMG_2044-1000	Openbaar	
	65.3.6	Foto IMG_2045-1000	Openbaar	
	65.3.7	Foto IMG_2046-1000	Openbaar	
	65.3.8	Foto IMG_2047-1000	Openbaar	
	65.3.9	Foto IMG_2048-1000	Openbaar	
	65.3.10	Foto IMG_2049-1000	Openbaar	
	65.3.11	Foto IMG_2050-1000	Openbaar	
	65.3.12	Foto IMG_2051-1000	Openbaar	
	65.3.13	Foto IMG_2052-1000	Openbaar	

	65.3.14	Foto IMG_2053-1000	Openbaar	
	65.3.15	Foto IMG_2054-1000	Openbaar	
	65.4	RE Repaired fire flap	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	65.5	Foto IMG_2056-1000	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
66	66.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	66.2	maintenance	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	66.3	picture shackle	Openbaar	
67	67.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	67.2	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	67.3	Report inspection CSM-container lashings on 08 05 19 at Rotterdam_	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	67.4	Inspectierapp Inspection report - Container lashings,Rotterdam 08.05.19	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	67.5	foto 1 P1020010	Openbaar	
	67.6	foto 1 P1020011	Openbaar	
68	68.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
69	69.1	Inspectierapport	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
	69.2	foto maintenance	deels openbaar	10.1.d, 10.2.e
70	70.1	Overzicht aantal inspecties NL-EU 2014-2018	deels openbaar	10.1.d
	70.2	Overzicht inspecties met tekortkomingen	deels openbaar	10.1.d
	70.3	Overzicht tekortkomingen volcontainerschepen 2017-2018	deels openbaar	10.1.d
	70.4	Overzicht tekortkomingen volcontainerschepen 2019	deels openbaar	10.1.d