

ISI 22 april 2022:

*Er was melding van een mogelijk onveilige uitkijktoren in het Geerpark.*

*De uitkijktoren zag ik staan naast een voetbalveldje. Ik zag dat er vermoedelijk reparaties hadden plaatsgevonden aan de uitkijktoren doordat op een paar plekken lichtere (nieuwere) houten planken waren bevestigd. Ik constateerde geen technische tekortkomingen.*

*De voetbaldoeltjes vielen mij op omdat er grof mazige klimnetten in bevestigd waren (30x30cm), hierdoor leek het mij klimtoestellen ipv voetbaldoeltjes.*

*Meermaals contact gezocht met een verantwoordelijk personen binnen de gemeente.*

*Uiteindelijk telefonisch contact gehad met [REDACTED], beheerder van de speeltoestellen.*

*In een mail van 2 mei 2022 las ik dat de uitkijktoren was gecertificeerd als speeltoestel, het certificaat heb ik ingezien.*

*De voetbaldoeltjes zijn als sporttoestel gecertificeerd echter wijken de toestellen in het Geerpark af van de afbeelding in de documentatie van de leverancier. Zoals eerder vermeld hebben de voetbaldoeltjes in het Geerpark grof mazige klimnetten, in de documenten van de leverancier zijn dit fijn mazige (niet beklimbare) netten. Hierdoor kunnen de voetbaldoeltjes als speeltoestel gebruikt worden en moeten ze ook als speeltoestel gecertificeerd zijn .*

*[REDACTED] geeft aan geen actueel dossier bij te houden omdat ze intern hebben besloten de uitkijktoren als civiel technisch kunstwerk te onderhouden en de voetbaldoeltjes als sporttoestel beschouwen. Hierdoor is bij de uitkijktoren Het bouwbesluit van toepassing en houden zij niets bij van het onderhoud.*

*telefonisch is op 10 mei 2022 gesproken met [REDACTED]. Hierbij een RvB aangezegd voor het niet hebben van een certificaat van goedkeuring van de voetbaldoeltjes en een SW aangezegd voor het niet bijhouden van een actueel dossier.*

*[REDACTED] gaf aan direct de netten te verwijderen uit de doeltjes zodat er niet meer in geklommen kan worden.*

MOS:

vrijdag 22 april 2022 11:17 [REDACTED]:

Inspectie uitgevoerd bij de uitkijktoren. De toren stond in een park naast een voetbalveldje waarbij de goals zo waren ontworpen dat ze ook als klimtoestel fungeerde.

Geen technische tekortkomingen geconstateerd. Contact gezocht met de gemeente maar er was geen verantwoordelijk persoon aanwezig. Maandag na 10u zou deze persoon weer bereikbaar zijn.

dinsdag 26 april 2022 10:22 [REDACTED]:

25 april is een mail gestuurd om in contact te komen met de verantwoordelijke, [REDACTED].

woensdag 11 mei 2022 11:53 [REDACTED]:

Contact gehad met de verantwoordelijk persoon van de gemeente. De uitkijktoren was gecertificeerd als speeltoestel echter werd er geen onderhoud bijgehouden omdat ze het zelf niet als speeltoestel zagen (maar als bouwwerk). De voetbaldoeltjes waren niet gecertificeerd omdat het sporttoestellen waren. De voetbaldoeltjes waren met andere uiterlijke kenmerken geïnstalleerd dan oorspronkelijk (als sporttoestel) was bedoeld. Hierdoor waren het speeltoestellen waarvan geen certificaat van goedkeuring aanwezig was. De netten zijn direct verwijderd zodat het niet meer als speeltoestel gebruikt kan worden.

RvB aangezegd voor het speeltoestel zonder CvG.

SW aangezegd voor het niet bijhouden van een actueel dossier van de uitkijktoren.