

Formulierversie
2013.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	1253777
Aanvraagnaam	Melding sanering asbest Laan 110 Nunspeet
Uw referentiecode	00016

Ingediend op	04-04-2014
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Eindresultaat: dak zonder asbesthoudende buizen Realisatie: asbesthoudend buismateriaal laten saneren conform de richtlijnen van de SC 530, en daarna de ontstane openingen dichtmaken
---------------------	---

Opmerking	-
-----------	---

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
---------------------------------	-----

Bijlagen die later komen	-
--------------------------	---

Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
------------------------------	---

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Nunspeet
-------	-------------------

Bezoekadres:	Markt 1 8071 GJ Nunspeet
--------------	-----------------------------

Postadres:	Postbus 79 8070 AB Nunspeet
------------	--------------------------------

Telefoonnummer:	0341259911
-----------------	------------

Faxnummer:	0341260048
------------	------------

E-mailadres algemeen:	omgevingsvergunning@nunspeet.nl
-----------------------	---------------------------------

Website:	www.nunspeet.nl
----------	-----------------

Contactpersoon:	P. Baas
-----------------	---------

Bereikbaar op:	08:30 uur tot 12:30 uur
----------------	-------------------------

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2013.01

Locatie

1 Adres

Postcode	8071JC
Huisnummer	110
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Laan
Plaatsnaam	Nunspeet
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	locatie betreft een zolderverdieping van een bedrijfsbouwwerk op een groot fabrieksterrein
----------------------------------	---

Sloven

Sloven en/of asbest verwijderen

1 Sloven en/of asbest verwijderen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt? Bijgebouw

Naam of aanduiding van het
bijgebouw of bouwwerk werkloods 22

2 Sloopwerkzaamheden

Wat wilt u precies gaan doen?

☐ Het gehele bouwwerk sloven
☐ Een deel van het bouwwerk sloven
☒ Ik ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen

Gaat het om reparatie of
mutatieonderhoudswerkzaamheden
waarbij asbest wordt verwijderd?

☒ Ja
☐ Nee
☐ Gedeeltelijk

Ontstaat er onnodige leegstand
of wordt het gebruiksgenot
belemmerd als pas 4 weken na de
melding gestart kan worden met de
werkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Worden de sloopwerkzaamheden
door een particulier uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Beschrijf eventueel uitgebreider
wat u wilt gaan doen.

3 stuks asbesthoudende buizen uit het dak verwijderen, en
daarna de ontstane openingen dichtmaken

Waarvoor is het (gedeelte van het)
bouwwerk op dit moment in gebruik
of was het als laatste in gebruik?

werkloods

3 Afval en gevaarlijke stoffen

Om hoeveel m3 sloopafval gaat
het? 1

Zit er asbest in het te sloven
(gedeelte van het) bouwwerk?

☒ Ja
☐ Nee
☐ Onbekend

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

zie asbestinventarisatierapport 14/4918 van AK Blom
Asbest van 1 april 2014

Is het (te sloven gedeelte van
het) bouwwerk verontreinigd met
gevaarlijke stoffen?

☐ Ja
☒ Nee

4 Sloopmethode

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
- ☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
- ☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een bulldozer of sloopkogel)
- ☒ Anders

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Asbesthoudend materiaal handmatig verwijderen in een buitensituatie conform de richtlijnen van de SC 530

Voert u zelf de sloopwerkzaamheden uit?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Vermeld de naam en het adres van degene die de sloopwerkzaamheden uitvoert.

Kwakkel B.V., Carlsonstraat 3b, 8263 CA te Kampen

Op welke data en tijdstippen worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Nog onbekend, in overleg met aannemer na akkoord sloopmelding

Formulierversie
2013.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
asbestinv_rapportlaan110nunspeet_pdf	asbestinv.rapportlaan110nunspeet.pdf	Rapportages slopen	04-04-2014	In behandeling
tekeninglaan110nunspeet_pdf	tekeninglaan110nunspeet.pdf	Tekening slopen	04-04-2014	In behandeling
ov_doc_asbestlaan110nunspeet_pdf	ov.doc.asbestlaan110nunspeet.pdf	Overige documenten slopen	04-04-2014	In behandeling