


- VERKLARING**
- Tijdelijke damwand
 - Verloren damwand
 - Kadastrale grens
 - Contour parkeergarage
 - Ontgravingscontour Pfos
 - 2.30m-NAP*** Maximaal ontgravniveau excl. overdiepte t.b.v. liftputten, kraanfundering en poeren
 - Ontgraven talud 1:1 (630m² exclusief 84m² PFOS deel)
 - Ontgraven Pfos contour binnen bouwkuip
 - Ontgraven Pfos contour buiten bouwkuip
 - Ontgraven Pfos contour tussen damwand en garagewand
 - Bouwkuip (ontwerp 28-9-2017)
 - Werkruimte (330m² exclusief 41m² PFOS deel)



D					
C					
B					
A					
Wijz.	Datum	Get.	Aard der wijziging	Gecont.	

Opdrachtgever : AM B.V.

Project : M30317
Bodemsanering Cruquiusweg 118
te Amsterdam

Omschrijving : Ontgravingsstekening met
plaats kabels en leidingen

Tek. nr.: M30317.01.01
Status : Definitief
Bijlage : -
Accoord : -
Datum : 4-10-2017
Bladen : 1 van 1

Proj. leader : A. Slagmolen
Tekenaar : J. Hellemons
Schaal : 1:250
Formaat : A1

Schapevlei 6
Postbus 8800
6620 BC Breda

Tel : +31 076 596 05 00
e-mail : milieu@strukton.com

Strukton
Milieutechniek