


Dit zijn globale posities voor de retourbronnen. Na het grondmechanisch onderzoek kan er optimalisatie plaatsvinden.
Tevens is er nog toestemming nodig van de desbetreffende grondeigenaren.



- Bron > Retourveld

Duiker

Bron > Pompstation

Pompstation > Retourvelden

Pompstation > Overstort

Pompenkast

nsa Noodstroomaggregaat

PS Pompstation
- Bron tunnel

Bron kelder

Debietmeter onttrekking

Debietmeter retourbemaling

Debietmeter lozing

Peilbuis verlaging bouwkuip

Peilbuis retourveld

Peilbuis kwaliteit

21-02-2018		14-02-2018		20-02-2018		25-02-2018		Project	
3		2		1		0		Lokale	
3		2		1		0		Overzicht	
3		2		1		0		Overzicht bemaling tbv vergunningsaanvraag	
3		2		1		0		Totaaloverzicht en retourlocaties	
3		2		1		0		AMSTELVEENLIJN	
3		2		1		0		Overzicht bemaling tbv vergunningsaanvraag	
3		2		1		0		Totaaloverzicht en retourlocaties	
3		2		1		0		1:200	
3		2		1		0		1671-002	
3		2		1		0		BT 001	
3		2		1		0		totaal	
3		2		1		0		A0	