

ALGEMEEN

- Alle ijeren onderdelen zoals: schroeven, bouten, spijkers, beugels e.d. verwijderen + gaten opvullen met reparatiemortel
- Al het metselwerk + natuursteen schoontmaken d.m.v. stoomdruiven. Algemeenlijggenessen e.d. eerst behandelen met natuurlijke middelen op basis van enzymen
- Calciumbloedingen handmatig verwijderen en vervolgens kalkwassen. (Zonder de steen te beschadigen)
- Roest aanslag verwijderen d.m.v. stalen oppervlakte
- Al het voegwerk rondom natuursteen vervangen (sijtelof, iets verdept voegwerk)

RENVOOI

S = slecht
M = matig
R = redelijk
G = goed

iv. = vervangen
vow. = verwijderen
dem. = demoleren

inbreukwerk:
- Type A = rode vormbakstenen in kruisverband
lith = 207 x 66 x 52mm
voegw. = aangesloten voeg
- Type B = roodbruine vormbakstenen in kruisverband
lith = 205-220 x 98 x 50mm
voegw. = aangesloten voeg

sv. = schildwerk
dl. = dilatatie
sk. = schiedwerk

pl. = plaatselijk
aant. = aansluiting
mech. = mechanisch


voegwerk vervangen

kleine reparatie metaalwerk
(E. A. steunen in kantoor)

	1,2 steens metselwerk vervangen		steens of ten lobben
---	------------------------------------	---	----------------------

1 staans metselwerk vervangen

natuursteen vervangen negge en / of
loodvoeg herstellen



SITUATION

Tekeningen betreffen gedigitaliseerde
archieftekeningen en zijn derhalve niet ingemeten

boekkundige adviezen
 natuurhistorisch advies
 boekkundige ondersteuning projecten
 taalbeheersingsdiagnostiek
 onderwijsontwikkeling
 dienstverlening
 ... en nog veel meer

BBM
 boekbeheer
 bibliotheek
 bibliotheekmanagement

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

Project: Brug 41
te Amsterdam

Omschrijving: Restauratie

Fase: Maatregelen m.b.t. herstel

Onderdeel: Aanzicht Pijler 2

Projectnr.: 441-17-1

Taxationnr.: MT-04			
datum:	01-05-2018	ref. gewijzigd getek.	ref. gewijzigd getek.
aantal:	1:20	A	E
getekend:	T3	B	F
formaat:	500x1000	C	G
		D	H