



Legenda

- Monitoringseilbuis
- Onttrekkingsfilter

- Verontreinigingssituatie**
- Restverontreiniging ná sanering / bronzone
  - Pluim >Interventiewaarde
  - Ontgravingscontour voorgaande sanering

Opdrachtgever  
Van Schie  
Projectnaam  
Geerkade 22, Wilnis  
Toelichting  
Situatietekening pluimsanering + bronzone

Datum	Schaal	Formaat	Bijlage
21-5-2019	1:1.500	A3	-

