Alle DCVG locaties opgraven en bekleding repareren / vervangen met/voor Stopaq

Proefsleuf Dirk 2: Densoleen wikkelband

Proefsleuf Dirk 1: Densoleen wikkelband

1.1: IR >0%<15%

1.2: IR >0%<15%

1.3: IR >0%<15%

1.4: IR >0%<15%

1.5: IR >0%<15%

2.1: IR >0%<15%

2.2: IR >0%<15%

Zie detail oprit 3

Zie detail oprit 4

HASA767

HASA768

HASA769

HASA770

AFS:008.509

AFS:008.510

AFS:008.511

AFS:008.512

AFS:008.513

AFS:015.102

AFS:026.035

AS:9506

AL72

AL74

AL75

75.0 PVC/CPE 1977

32.0 PVC/W.v.t.

60.3 ST pe 1977

100.0 ST pe 1973

047-bl2 15.2m ST 60.3

047-bl1 8.5m ST PE-beklee 109

40.0 PE 80

28.0 PEKO

50.0 PE 80

60.3 ST pe 1983

32.0 PE 80

Ligging onbekend

2IE DETAIL B PIU 35.5m Onbekend 0.00

Vuurlijn

20.2

55.6

44.0

10.1

9.0

4.5

11.6

20.4

42.0

42.3

9.6

42.2

10.3

33.1

21.3

0.0

21

22

23

23a

24

25

27

N

| | | |