





| Geometrie | Omschrijving | Status |
|---|---------------------|----------|
|  | Datatransport | Bestaand |
|  | Laagspanning | Bestaand |
|  | Middenspanning | Bestaand |
|  | Gas lage druk | Bestaand |
|  | Water | Bestaand |
|  | Drukrietling | Bestaand |
|  | Rietling vrijverval | Bestaand |


Legenda Vitens

| | |
|---|-----------------------------------|
|  | in gebruik zijnde leiding |
| | geprojecteerde leiding |
| | buiten gebruik te stellen leiding |
|  | buiten gebruik zijnde leiding |
|  | te verwijderen leiding |
|  | te dammen leiding |

Proefsleuven dwars op bestaande AC 125

| | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------|-----------------|---------|
| Wijz.d.d.: | No.: | Omschrijving: | Par. | Sta |
| X: 121228 Y: 449818 | | Datum: | Netwerkl.nr.: | 405372? |
| Gefekend: V. Schuurman | 18-02-19 | | Combi.nr.: | |
| Projectleider: L. Kierindongo | | | Tek.nr. derden: | |
| Status: Contant | Par.: | | | |

GEMEENTE OUDEWATER
HOOFDLEIDING TE OUDEWATER
Proefsleuven t.b.v. Sanering Waardsedijk Fase 2 – Blad 3



| | |
|---------|-------|
| Schaal: | 150 |
| Blad: | 3 van |

2019-4053727-01