

## **Bijlage 2a      Situatietekening**

Behorende bij de vergunning voor Topi Investments BV te Leusden


Omgeving Olmenlaan 1 te Leusden



Situatietekening met oppervlaktewaterlichamen waarop geloosd wordt:



Damwanden:



Groene lijnen: damwanden. Bij het theater extra damwanden.

## Verlagingscontouren bij GHG

(schetsmatig door waterschap gemaakt met een lijn van maximaal 50 meter rondom het bemalen gebied)

