

Locatie afsluitbare duiker DA-2

Dijkvak 6

Beekstraat, Beesel

De milieukundige kwaliteit van deze locatie is aanvullend onderzocht o.b.v. het vooronderzoek. De resultaten zijn opgenomen in rapport 'CB.11.001 Verkennend (water)bodemonderzoek en asbestonderzoek DR73 Beesel', d.d. 11-04-2019. De betreffende locatie is aangeduid als deelgebied DL-01. Ten Westen van de Huilbeek zijn verhoogde waarden van Arseen gevonden en overschrijden de interventiewaarde. De overschrijding van de interventiewaarde is mogelijk te verklaren door de aanwezigheid van een voormalige rivierloop, zoals zichtbaar is op historische kaarten. Arseen is een natuurlijk voorkomende verontreiniging. Dit betekent dat de 'Nota Bodembeheer Limburg Noord' en de handreiking arseen gevolgd kunnen worden.

Op de betreffende locatie is tijdens een veegronde aanvullend onderzoek uitgevoerd en gerapporteerd als "CB.42.001 Verkennend (water)bodemonderzoek en asbestonderzoek DR73 Beesel (veegronde)", d.d. 11-04-2019. De Oostzijde van de Huilbeek is aanvullend onderzocht, deelgebied BE-03. Dit betreft de locatie waar de tijdelijke by-pass gerealiseerd wordt. Zowel de bovengrond als de ondergrond voldoen aan klasse 'Achtergrondwaarde'.

Locatie afsluitbare duiker DA-03

Dijkvak 8/9

Bussereindseweg, Beesel

De milieukundige kwaliteit van deze locatie is niet aanvullend onderzocht o.b.v. het vooronderzoek. De resultaten zijn opgenomen in rapport 'CB.11.001 Verkennend (water)bodemonderzoek en asbestonderzoek DR73 Beesel', d.d. 11-04-2019.

Dit betekent dat de 'Nota Bodembeheer Limburg Noord' gevolgd kan worden. Voor de milieukundige kwaliteit kan worden aangenomen dat deze voldoet aan klasse 'Achtergrondwaarde'.