



Inspectie SZW  
Ministerie van Sociale Zaken en  
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

LUEHR FILTER GmbH  
t.a.v. de directie  
Enzer Strasse 26  
D-31655 STADTHAGEN  
Duitsland

**Inspectie SZW**

Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
Postbus 90801  
2509 LV Den Haag  
[www.inspectieszw.nl](http://www.inspectieszw.nl)

**Contactpersoon**  
Medewerker afd.  
Inspectieondersteuning  
T +31 (0)70 333 6383

**Onze referentie**  
1902217/08

Datum 27 februari 2020  
Betreft arbeidsongeval d.d. 6 februari 2019

Geachte heer/mevrouw,

Op woensdag 6 februari 2019 ontving ik een melding van een arbeidsongeval dat op de arbeidsplaats Tata Steel IJmuiden B.V., Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord heeft plaatsgevonden en waarbij uw werknemer, [§ 1,2,E] [§ 1,2,E] gewond is geraakt.

Naar aanleiding van bovenvermeld arbeidsongeval heb ik op woensdag 6 februari 2019 ter plaatse nadere informatie ingewonnen en heb een vervolgonderzoek ingesteld.

Tijdens het onderzoek heb ik vastgesteld dat er onvoldoende feitelijke waarnemingen en sluitende verklaringen zijn hoe de uitgevoerde procedure met betrekking tot het buiten werking stellen van de doekfilterinstallatie feitelijk is uitgevoerd.


De Inspectie SZW ziet daarom af van nader onderzoek.

Het slachtoffer heb ik hiervan op de hoogte gesteld.

Ik verzoek u de werknemers die dat aangaat zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de inhoud van deze brief.

Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de bovengenoemde afdeling.

Hoogachtend,



[§ 1,2,E]  
*Arbeidsinspecteur Inspectie SZW*



Inspectie SZW  
Ministerie van Sociale Zaken en  
Werkgelegenheid

> Absender Postbus 90801 2509 LV Den Haag

LUEHR FILTER GmbH  
z.H. Geschäftsleitung  
Enzer Straße 26  
D-31655 STADTHAGEN  
Deutschland

**Inspectie SZW**

Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
Postbus 90801  
2509 LV Den Haag  
[www.inspectieszw.nl](http://www.inspectieszw.nl)

**Kontaktperson**

Mitarbeiter Abt.  
Aufsichtsunterstützung  
T +31 (0)70 333 6383

**Unser Zeichen**  
1902217/08

Datum < wordt automatisch gevuld >  
Betreft Arbeitsunfall vom 6. Februar 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Mittwoch, den 6. Februar 2019 erhielt ich eine Meldung über einen Arbeitsunfall bei der Firma Tata Steel IJmuiden B.V., Wenckebachstraat 1 in Velsen-Noord, bei dem Ihr Mitarbeiter [redacted] Verletzungen erlitt.

Anlässlich des vorgenannten Arbeitsunfalls habe ich am Mittwoch, den 6. Februar 2019 vor Ort nähere Informationen gesammelt und eine Nachuntersuchung eingeleitet.

Während der Untersuchung stellte ich fest, dass es nicht genügend sachliche Wahrnehmungen und schlüssige Aussagen darüber gab, wie das Verfahren hinsichtlich der Stilllegung der Tuchfilteranlage tatsächlich durchgeführt wurde. Die Arbeitsaufsichtsbehörde (Inspectie SZW) verzichtet daher auf eine weitere Untersuchung.

Das Unfallopfer habe ich hierüber informiert.

Ich bitte Sie, die betroffenen Mitarbeiter so bald wie möglich über den Inhalt dieses Schreibens zu informieren.

Auf Wunsch können sie schriftlich auf dieses Schreiben reagieren. Geben Sie dabei bitte das Zeichen und Datum des Schreibens an. Sie können sich auch telefonisch an die oben genannte Abteilung wenden.

Mit freundlichen Grüßen

[redacted]

[redacted]

Arbeitsinspektor der Inspectie SZW