



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

Nummer: 2020/270190983/

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer , toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende:

Deze inspectie heb ik uitgevoerd, vergezeld door collega-inspecteur, toezichthouder met toezichthoudernummer , bij de NVWA.

Aanleiding:

Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van een melding van een ongeval bij een klimstructuur op het schoolplein . Hierbij rijst de vraag of de ondergrond van het speeltoestel voldoet aan de wettelijke eisen. De aanmelddatum van de melding is 22 juli 2020.

Voor een inspectie bevond ik mij te:

Locatie:

Naambedrijf :
Vestigingsadres :
Postcode / Plaats :

Aanmelden:

Datum en tijdstip: 5 augustus 2020, omstreeks 11:00 uur.

In het bedrijf gesproken met en gelegitimeerd aan: de heer .

Functie: .

Algemene bevindingen:

Ter plaatse ontmoette ik, toezichthouder, een man die zich voorstelde als "meneer , ". Ik maakte ons bekend als inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarna we ons legitimeerde als zodanig. Nadat ik het doel van onze komst had medegedeeld, zijnde een inspectie aan een speeltoestel alsmede de ondergrond hiervan naar aanleiding van een melding in verband met een ongeval, stelde wij een inspectie in.

Desgevraagd vertelde meneer dat het betreffende speeltoestel zich buiten op het schoolplein bevond. Aldaar zag ik een pleintje ingericht met een toestel, zie bijlage 1. Ik zag namelijk zes verticale houten staanders in een cirkel staan. Ik zag dat er tussen elk van deze staanders sporten of een netconstructie waren geplaatst. Ook zag ik dat sommige houten staanders beklimbaar waren gemaakt door middel van inkepingen. Ik zag ook dat er op een van de staanders een

metalen plaatje was bevestigd. Ik las op het plaatje het opschrift "SIK Holz 2.8", zie bijlage 2. Het is mij ambtshalve bekend dat deze toestellen bedoelt zijn om op te spelen.

Ik zag een inrichting bestemd voor vermaak of ontspanning waarbij uitsluitend van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens gebruik werd gemaakt. Aldus stelde ik vast dat het een speeltoestel betrof als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.

Desgevraagd kon meneer [REDACTED] mij geen geldig certificaat van goedkeuring van een aangewezen keuringsinstelling of een daarmee gelijkgesteld certificaat tonen. Meneer [REDACTED] gaf aan dat zij wel in het bezit zijn van een certificaat van goedkeuring behorend bij het speeltoestel met aanduiding "SIK Holz 2.8" echter dat deze lag opgeslagen in een opslag wegens een verbouwing en daarom niet voorhanden was. Meneer [REDACTED] toont mij na de verbouwing het certificaat van goedkeuring voordat het toestel opengesteld wordt voor gebruik.

Ik zag dat de ondergrond van het speeltoestel SIK Holz 2.8 bestond uit aangestampt zand met stenen. Desgevraagd kon meneer [REDACTED] niet aantonen dat de ondergrond van het speeltoestel overeenkomstig was met de EN 1177. In de EN 1177 staan de eisen omtrent schokabsorberende bodemoppervlakken van speeltoestellen beschreven. Om vast te stellen of de ondergrond voldeed is er een Head Injury Criterion meting (hierna HIC) uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau voor speelruimte genaamd [REDACTED], zie bijlage 3.

Als richtlijn voor de HIC-waarde wordt in de EN 1177 aangehouden dat deze niet hoger mag zijn dan 1000. Bij het voldoen aan deze waarde is de kans dat een kind ernstig (hersen)letsel oploopt bij het vallen op deze ondergrond zeer klein. Ik zag en hoorde dat de HIC waarde bij elke meting op basis van de maximale valhoogte (± 200 cm) van het onderhavige speeltoestel boven de 2000 uit kwam. Hierdoor stelde ik vast dat de ondergrond niet voldeed.

Hieruit bleek mij dat degene die het speeltoestel voorhanden heeft, er niet voor heeft gezorgd dat het toestel zodanig is geïnstalleerd, gemonteerd en zodanig is beproefd, geïnspecteerd en onderhouden en zodanig van opschriften is voorzien, dat er bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de personen bestaat. Ten gevolge van de tekortkoming kan direct ernstig letsel ontstaan.

Overtreding:

Met het voorhanden hebben van voornoemde speeltoestel overtreedt u het bepaalde in artikel 3a jo. artikel 15, eerste lid, van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. U heeft namelijk een speeltoestel voorhanden, terwijl u er niet voor heeft gezorgd dat het toestel zodanig is geïnstalleerd, gemonteerd en zodanig is beproefd, geïnspecteerd en onderhouden en zodanig van opschriften is voorzien, dat er bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen bestaat.

Overtreder:

Uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer [REDACTED] blijkt dat de onderneming als Stichting ingeschreven is en gedreven wordt voor rekening en verantwoording van:

Naam : [REDACTED]
 Vestigingsadres : [REDACTED]
 Postcode Plaats : [REDACTED]

Ik bracht de heer [REDACTED], Commissielid en beleidsmedewerker van [REDACTED], van mijn bevindingen op de hoogte en zegde terzake een rapport aan.

Verhoor:

Dag en datum van het verhoor: 5 augustus 2020.

Identiteitsgegevens van de gehoorde persoon:

Naam : [REDACTED]
 Voornamen : [REDACTED]
 Geboortedatum : [REDACTED]
 Woonadres : [REDACTED]
 Gemeente : [REDACTED]
 Functie : [REDACTED]

De identiteit van de gehoorde persoon heb ik geverifieerd aan de hand van een rechtsgeldig identificatiebewijs.

Ik bracht de gehoorde van mijn bevindingen op de hoogte en deelde hem mede dat de Minister voor Medische Zorg naar aanleiding hiervan een bestuurlijke boete kan opleggen. Tevens zei ik hem, of de rechtspersoon die hij vertegenwoordigde, ingevolge het bepaalde in artikel 5:10a van de Algemene wet bestuursrecht, dat hij niet tot antwoorden verplicht was. Hierop verklaarde hij mij zoveel mogelijk weergegeven in zijn eigen woorden, het volgende:

"Alle maatregelen zijn getroffen en werkzaamheden zijn ingepland. Het is net op een ongelukkig moment gebeurd."

Onmiddellijke uitvoering bestuursdwang

Hierop heb ik, toezichthouder, aan de heer [REDACTED] medegedeeld dat het bovengenoemde speeltoestel met aanduiding "SIK Holz 2.8" door de NVWA buiten gebruik moest worden gesteld en verzegeld moest worden omdat gebruik van dit speeltoestel een acuut gevaar oplevert.


Ik heb aan de heer [REDACTED] medegedeeld dat er één beschikking verstuurd zal gaan worden door de NVWA naar de heer [REDACTED] naar aanleiding van de hierboven genoemde buitengebruikstelling van het genoemde speeltoestel.

Tevens heb ik aan de heer [REDACTED] medegedeeld dat er een Rapport van Bevindingen zal worden opgemaakt voor het voorhanden hebben en gebruiken van een speeltoestel die toegankelijk was voor personen zonder dat degene zich heeft gehouden aan de beheersverplichtingen.

Na afloop van de inspectie heb ik naar aanleiding van de bovenstaande buitengebruikstelling van het voornoemde speeltoestel, een beschikking, te weten VB 270190980, opgesteld en toegestuurd aan de heer [REDACTED].

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend te [REDACTED] op 10 augustus 2020.

Toezichthouder [REDACTED]



Bijlage(n):


- 1) 1 Foto van het speeltoestel.
- 2) 1 Foto van het typeplaatje van het speeltoestel.
- 3) Rapport van de HIC meting uitgevoerd door [REDACTED].

De foto's uit de bijlagen zijn digitaal genomen. De foto's zijn niet bewerkt maar kunnen in grootte aangepast zijn.

Bijlage 1, speeltoestel SIK Holz 2.8




Bijlage 2, Typeplaatje speeltoestel SIK Holz 2.8



Locatie		Speeltoestel			
Nummer	Mt.001	Nummer	Mt.001.Nieuw		
Naam		Naam	Duikelrek		
Straat en nr.		Omschrijving			
Wijk		Typenummer	2.8		
Postcode		Serienummer			
Plaats		Leverancier	Acacia-Robinia Nederland bv		
Gemeente	Maastricht	Fundatie			
Beheerder		Leeftijdsgroep	3 - 10 jaar		
Foto speeltoestel 		Objectgroep	Duikelrek		
		Barcode ID			
		Transponder ID			
		Transponder Locatie			
		UniekIDExtern			
		Bouwjaar			
		Levensduur	15		
		Vervangjaar			
		Valhoogte-Opgegeven	2000		
		Valhoogte-gemeten	1900		
		Opvangzone	31		
		AKI	TÜV		
		Certificaat	Z2 09 06 15064 052		
		Ondergrond			
		Soort	Grof grind		
Leverancier					
Oppervlakte					
Memo					
Geen					

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	Mt.001	Nummer	Mt.001.Nieuw
Naam		Naam	Duikelrek
Straat en nr.		Omschrijving	
Wijk		Typenummer	2.8
Postcode		Serienummer	
Plaats		Leverancier	Acacia-Robinia Nederland bv
Gemeente	Maastricht	Fundatie	
Beheerder		Leeftijdsgroep	3 - 10 jaar

HIC-metingen



Meting	1	2	3	4	5	6	7
Hoogte (mm)	1990	2005	2005	2001	2002	2001	1880
HIC	2040	2338	2595	2517	2352	2318	2294
GMax (m/s ²)	319	312	331	319	319	316	313
Temperatuur (C)	26	26	26	26	26	26	26
Luchtvochtigheid (%)	0	0	0	0	0	0	0
Norm	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	Mt.001	Nummer	Mt.001.Nieuw
Naam		Naam	Duikelrek
Straat en nr.		Omschrijving	
Wijk		Typenummer	2.8
Postcode		Serienummer	
Plaats		Leverancier	Acacia-Robinia Nederland bv
Gemeente	Maastricht	Fundatie	
Beheerder		Leeftijdsgroep	3 - 10 jaar


Meting 1	
Datum	5-8-2020
Ondergrond	
HIC-waarde:	2040
Hoogte	1990 mm
G max:	319 m/s ²
Temperatuur:	26 °C
Vochtigheid:	0 %



Meting 2	
Datum	5-8-2020
Ondergrond	
HIC-waarde:	2338
Hoogte	2005 mm
G max:	312 m/s ²
Temperatuur:	26 °C
Vochtigheid:	0 %



Meting 3	
Datum	5-8-2020
Ondergrond	
HIC-waarde:	2595
Hoogte	2005 mm
G max:	331 m/s ²
Temperatuur:	26 °C
Vochtigheid:	0 %



Meting 4	
Datum	5-8-2020
Ondergrond	
HIC-waarde:	2517
Hoogte	2001 mm
G max:	319 m/s ²
Temperatuur:	26 °C
Vochtigheid:	0 %



Locatie		Speeltoestel	
Nummer	Mt.001	Nummer	Mt.001.Nieuw
Naam		Naam	Duikelrek
Straat en nr.		Omschrijving	
Wijk		Typenummer	2.8
Postcode		Serienummer	
Plaats	t	Leverancier	Acacia-Robinia Nederland bv
Gemeente	Maastricht	Fundatie	
Beheerder		Leeftijdsgroep	3 - 10 jaar

Meting 5	
Datum	5-8-2020
Ondergrond	
HIC-waarde:	2352
Hoogte	2002 mm
G max:	319 m/s ²
Temperatuur:	26 °C
Vochtigheid:	0 %
	

Meting 6	
Datum	5-8-2020
Ondergrond	
HIC-waarde:	2318
Hoogte	2001 mm
G max:	316 m/s ²
Temperatuur:	26 °C
Vochtigheid:	0 %
	

Meting 7	
Datum	5-8-2020
Ondergrond	
HIC-waarde:	2294
Hoogte	1880 mm
G max:	313 m/s ²
Temperatuur:	26 °C
Vochtigheid:	0 %
